

Dec 1883

moten électrique et

5 pages
0.25

Electricité
applications

Moteurs électriques
à courant alternatif.

Théorie de fonctionnement.

900
800

120

80


0.25

0.25

Moteur électrique de ^{Appel} \int

Donner par conséquent de la formule du travail
que nous venons de déterminer ailleurs.

$$T = \frac{K R E R' E' n \cos \alpha V}{S}$$



$K, R, R',$ sont des coefficients égaux
déterminés, S est la largeur de l'anneau,
 n le nombre de pôles et V la vitesse à la
Coulombière.

L'anneau étant au point de service
étant déjà eue les quantités E et
celles-là connues, il reste à donner à V
une valeur convenable pour avoir un
rendement donné, S en connu sera donc
 E .

Les données sont alors les suivantes:

$$\begin{aligned} T &= \int \text{Kug.} \\ R &= 0,0468 \\ R &= 0,445 \\ R' &= 0,312 \\ E' &= 3,5 \\ l &= 42,5 \\ n &= 4 \\ V &= 20 \\ S &= 36 \\ \alpha &= 0 \end{aligned}$$

En substituant ces quantités dans
l'équation il vient:

$$E = \frac{T}{K R R' E' \ln V}$$

$$E = \frac{f \times 36}{0,0468 \times 0,445 \times 0,312 \times 3,5 \times 41,5 \times 4 \times 10}$$

$$E = \frac{180}{77} = 2,34$$

Donné en prenant $f = 0,0468$ car tel qu'il existe au centre de courbe des électrons comme maximum et faibles. Si l'on ne veut pas le faire que $f = 0,445$.

Mais étant donné la constante de l'anneau, ~~calculée~~ ~~il n'y~~ ~~aurait pas avantage à modifier~~ qu'elle est la valeur de f dans la formule

$$f = \frac{E' R'}{2i - E' R'} \quad \text{et} \quad f = \frac{e}{E}$$


$$\text{Donc } i = \frac{E R' (E + e)}{2e} \quad \text{or } e = 4 \text{ m/m}$$

Remplaçant par leurs valeurs il vient:

$$i = \frac{3,5 \times 0,312 \times 4,5}{8} = \frac{8,15}{8} = 1,02$$

Pour circonférence $150 \times \pi = 471$ étant divisé en 8 parties, chaque partie présente un rectangle de 3 m/m^2 de section soit autant 35,7 mm pour saturer le fer.

La section recte du Cuivre est de 18 m/m^2 il fournira donc pour m/m de fil $102 \times 35,7$ en coupures



Or le fil pourrait supporter beaucoup plus. On peut donc affirmer que la quantité de cuivre déposée autour du fer est plus considérable qu'il n'est nécessaire pour le Suture.

Faire passer un courant plus fort n'augmenterait en rien la puissance de la machine et aurait comme conséquence immédiate de diminuer son rendement.

Chaque spire a 2^m de longueur
Le courant étant divisé en 4 parties
aura à parcourir un conducteur ayant
par conséquent comme section $\frac{1}{4}$ ^{sup}
et comme longueur 27^m la
résistance sera

$$\frac{0,016 \times 27}{4} = 0,108$$

Supposons que la résistance de
l'électro-aimant sera soit égale à celle
du cuivre, la résistance totale serait
de ————— ^{ohm.} 0,216

Pour avoir un plus haut qu pour
avoir le même rendement pour une
machine, il faudrait faire l'adjectif

$$\frac{I}{E} = \frac{1-a}{r}, \quad (a) \text{ étant le rendement}$$

Soit constant. (nous prendrons $a = 0,8$)

Par conséquent connaissant,
 a , r et I maxima on a pour E

$$E = \frac{rI}{1-a} = \frac{0,216 \times 8}{1-0,8} = 8,64$$

Le travail électrique pour ces conditions
serait $\frac{EI}{2} = \frac{8 \times 8,64}{2} = 7,06$ ^{Kgm}

Le travail dont il faudrait prendre
 60 60 %, seulement comme travail
 disponible sur l'arbre est trop
 faible pour la machine qui nous
 veut.

Comme l'Effort ~~est~~ ~~intéressant~~
 C'est comme le Carri du Courant.
 Si l'on veut une machine susceptible
 de vaincre un certain moment sans
 trop diminuer de vitesse, il faut
 que le courant ~~normal~~ qui la traverse
 dans le travail moyen soit le même.
 Celui qui sortira le fer dans de la
 machine. De cette façon, si on dispose
 d'un potentiel semblablement constant
 qu'on en fera vaincre le courant sur
 certaines limites, l'effort de la machine
 est ~~en~~ ~~conséquent~~ ~~comme~~ ~~le~~
 le Carri du Courant et la vitesse
 diminuera comme le Courant de sorte
 que le travail aura augmenté ~~comme~~
 comme le Courant.

Si aucun étant l'arbre à 8
 ampères, nous prendrions pour ~~la~~
 du Courant normal la moitié.
 Ce qui diminue l'effort dans le
 rapport de 1 à 4.

Or c'est dans ces conditions que
 la machine devra faire les 7 kgm ~~travail~~
 plus haut; avec 8 ampères elle devra
 dans ce faire le plus plus et nous

comme

$$\frac{E}{g} = 2 \frac{1}{2} \times 4 = 10$$

$$E = \frac{2 \frac{1}{2} \times 4}{8} = 3 \frac{1}{2}$$

Si nous cherchons à

$$\text{Donc } E = \frac{rI}{1-a}$$

$$r = \frac{E(1-a)}{I} = \frac{38.3(0.2)}{8} = 0.96$$

Ceci donne pour la résistance de l'électro-aimant fixe $0.860 - 0.108 = 0.752$
 en le supposant construit comme l'ancien.

En reprenant la formule fondamentale qui donne le produit T sur l'arbre, nous prendrons pour valeur de T les 60% de 28 kgm au $17^{\text{ème}}$ environ et il vient :

$$E = \frac{17 \times 36}{0.0468 \times 0.445 \times 0.312 \times 3.5 \times 42.5 \times 4 \times 20}$$

$$\text{Donc } E = \frac{612}{77} = 7.9 \text{ environ } \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

Dans la section du fer des Corps de chaque électro-aimant devra être de $2.E.l = 2 \times 8 \times 42.5 = 680 \text{ mm}^2$

En divisant ce corps en deux pour chaque pôle et en lui conservant la même largeur l , E sera diminuée de moitié, cherchons à quel doit être le

rapport $f = \frac{e}{E}$ en employant du fil cylindrique ordinaire recouvert de soie, le rapport entre la section

section du
fil

reelle de cuivre et la section totale de $\frac{1}{2}$ en moyenne pour des petits fils ; si nous faisons pour f un tiers dans 2^{ème} de section qu'avait le fil on aura pour valeur de $i = 2$ et il vient pour la formule

$$f = \frac{e}{E} = \frac{ER}{2i-ER}$$

$$\frac{e}{h} = \frac{4 \times 0,445}{2 \times 2 - 4 \times 0,445} = \frac{1,78}{2,22}$$

$$J \text{ en } e = 3,8$$

Nous allons former le corps des électrodes
de tubes d'acier au lieu de coupe plate
on a ainsi l'avantage de l'auto-rotation
le fer à l'action magnétique du courant
qui agit de l'autre côté.

La section totale étant 680 cm^2
en prenant le tube dont le diamètre
extérieur sera de 17 cm on a pour le
diamètre intérieur

$$\frac{\pi d^2}{4} - \frac{\pi x^2}{4} = \frac{680}{4}$$

$$x^2 = \sqrt{d^2 - \frac{680}{\pi}} = \sqrt{289 - 216} = \sqrt{73}$$

$$x = 8,5 \text{ cm}$$

La largeur sera $E = \frac{17 - 8,5}{2} = 4,25 \text{ cm}$
ou pour la $E = \leftarrow \rightarrow 4,25$

On a pour e

$$\frac{e}{h} = \frac{4 \times 0,445}{2 \times 2 - 4 \times 0,445} =$$

$$\text{On trouve } e = 4,25$$

Ce chiffre un peu fort provient de ce
que nous avons pris $i = 2$ en
prenant du fil de 1,6 de diamètre reconnu
de bon et en en mettant deux couches,
il sera supérieur à 2 et probablement
égal à 2,5, avec cette valeur on
trouve $e = 3 \text{ cm}$

Je fixe 4 tubes reconnus de bon fil de
 $1,6 \text{ cm}$ en diamètre

ce qui donne 13 bobines reconnues de $7 \times 3 = 21$ tours d'un fil de $0,9 \text{ mm}$

Rentree calculée 0283
0108
0391

Machine de 2,2^e Héliogravimètre.

Comme dans la Machine de 1^{re} Héliogravimètre
pour établir une ellipse de manière
à ce qu'elle soit loin de son point de
saturation.

On obtient en opérant ainsi, une
Machine dont la puissance est élevée
et qui permet de travailler facilement
sans ~~augmentation~~ diminution sensible de
vitesse des égalités de résistance,
permettant du travail à accomplir.

On peut toujours s'arranger de
manière à avoir un potentiel constant;
pour le supprimer dans tel et dans
ce condition, le rendement sera toujours
le même temps que la résistance à vaincre.
On représentera par

I le Courant

e potentiel disponible

r résistance interne de la machine

e' potentiel transformé en travail

R résistance résultant du travail produit

Pour avoir un plus haut que :

$$R = \frac{e - Ir}{I} \text{ et } e' = e - Ir$$

Le travail total étant T et le travail
écoulé T' on a

$$T = eI$$

$$T' = e'I$$


$$\text{Donc } \frac{T'}{T} = \frac{e'}{e} = K \text{ rendement.}$$

En remplaçant e' par sa valeur on a

$$(1) \quad K = \frac{e - Ir}{e}$$

Ainsi le rendement ~~est~~ ^{va en} diminue
en l'inverse du courant.

Il est représenté sur un graphique dont l'inclinaison sur l'axe des x est donnée par le rapport $\frac{r}{e}$




originit donc elle suite que plus r sera petit et plus on pourra faire varier le courant tout en restant dans le voisinage d'un bon rendement.

Le travail recueilli T'

(2) $T' = e'I = (e - Ir)I$
 tandis que le travail total est $T = eI$

C'est à dire une droite dont la tangente est e

Construisons ces lignes.



La courbe $T' = (e - Ir)I$ est une parabole tangente à l'origine à la droite $T = eI$

La droite T viendra donc couper l'axe de la parabole à une distance de celle-ci égale à l'ordonnée de cette parabole. C'est en ce point que le travail recueilli est la moitié du travail produit pour $\frac{T'}{T} = \frac{1}{2}$

En effet si nous prenons la dérivée de l'équation (?) on a pour équation de la tangente

~~Y~~ $y = e - 2Ir$

En remplaçant h par sa valeur dans

$$2Ir = e \quad \text{ou}$$

$$I = \frac{e}{2r}$$

en remplaçant I par sa valeur dans l'équation (1) on a

$$K = \frac{e - \frac{er}{2r}}{e} = \frac{1}{2}$$

Pour ce genre d'expérience jusqu'à présent dans l'évaluation du rendement que le courant absorbe par la résistance propre de la machine, tenant qui est commun le Coefficient de Courant jusqu'il est

$$T'' = T - T' = I^2(R + r - R) = I^2 r$$

Mais il existe d'autres pertes de force en rapport à la construction de la machine

Dans les machines qui ne sont sujettes à aucun changement brusque de solénoïdes magnétiques ou d'obstacles sans échauffement sensible du noyau des électro-aimants ; ainsi les pôles perdent leur aimantisme de fer pendant la marche de l'inducteur de Courant au repos. Dans le cas qui nous occupe cette intensité varie mais sans brusquement, la perte de travail est donc négligeable.

Dans l'électro-aimant mobile il est au contraire de même. Le magnétisme est obligé de se mouvoir avec une vitesse ^{moyenne} égale à celle de l'aimant et en réalité par des courants excessivement brusques à chaque passage d'un pôle à l'autre de Courant ainsi que les balais sur le commutateur. Le fer de l'aimant est donc obligé de s'aimanter et d'être désaimanté brusquement

et cet effet amène une production
d'échauffement de chaleur produite au
dépens du travail.

L'intensité Magnétique étant proportionnelle
au Courant I , le travail absorbé
sera proportionnel à ce Courant, et à la
vitesse de rotation qui est proportionnelle à la force électromotrice
et sera de la forme $T = \alpha I V$. \times

Où $t = \alpha e'$.

Un phénomène d'un autre ordre se
produit au moment du Changement
de sens du Courant et sur chaque balais
électromotrice ~~produit~~ ^{produit l'induction} dans le balais
du commutateur.

Tout que le Courant arrive par la ligne
A, le pôle P est fixe et le
travail amène le balais dans la
direction de la flèche.


Au moment où la ligne B vient
toucher le balais, le Courant qui
circule dans la bobine électromotrice
AB sera rompu, et sera remplacé
un Courant induit de même sens
qui renforcera un instant le

premier et fera suite en même temps
le pôle P. Ce premier excès de Courant
a pour même effet de ~~déplacer~~ ^{de déplacer} dans
le sens du mouvement le pôle P et
il ~~se renforce~~ ^{se renforce} au moment de la rupture
du Courant par le balais, ce qui se
produit par une étincelle qui brille
entre le balais et le conducteur A.

A cette première période succède
une seconde pendant l'établissement
du Courant qui est chargé de sens, dans
la bobine AB.


Le Courant venant, ~~il~~ ^{il} produit dans

Mais on a
 $T = fV$
ou $f = KI^2$
et $T = e'I$
ou
 $e' = \frac{fV}{I}$ et
 $e' = \frac{e'I}{f} = \frac{e'}{KI}$



La bobine un courant inverse qui
restaure l'établissement de l'intensité du
courant et par suite celle du pôle
P.

Cet extra courant a un effet commun
effet d'entretenir deux lignes du courant
La position moyenne du pôle.



En effet supposons que (a, b)

représente l'intensité magnétique
par suite du mouvement,

Le pôle se porte de B en A
et la position moyenne sera

au milieu suivant la ligne
P. Mais arrivés en A,

par suite de la rupture du
courant, l'intensité magnétique

augmente brusquement pour

reprendre ensuite à 0. Mais la vitesse de
translation qui se fait pendant une espace

a a'. Pendant l'intervalle suivant, l'établissement
du courant se faisant lentement, l'intensité

magnétique n'atteint sa valeur réelle
qu'après un temps donné pendant lequel

le pôle s'est sans transport dans le sens
du mouvement.

Il résulte de ceci que la position
moyenne du pôle se trouve transportée

dans le sens du mouvement d'une
certaine distance PP'.

Cet effet de transport n'a pas en
lui-même d'inconvénient. puisqu'il

ramène au point P qui doit occuper la
position moyenne du pôle la nouvelle

position P' il suffit de reculer les
balais de cette quantité P'P.

Mais l'augmentation de l'intensité

Magnétique au surmont de la rupture
 du Courant augmente la variation
 d'intensité du pôle, Variation qui se
 traduit par un déjaugement de chaleur
 d'autant plus grand que cette variation est
 plus forte.



Pour combattre cet effet de la
 variation il faut diminuer autant
 que possible l'influence qui produit
 la rupture du Courant.

Le Courant induit de rupture est
 d'autant plus fort que les spires de la
 bobine sont plus nombreuses; pour le
 diminuer il faut donc diminuer l'inductance
 de chaque bobine élémentaire en en augmentant
 le nombre.

Ce pôle produit à son résultante
 placée en A. Mais il est la
 conséquence de l'action de toutes
 les bobines élémentaires qui
 constituent l'électroaimant.

Si ~~celles~~ ces bobines étaient
~~la~~ le Courant était rompu
 à la fois dans toutes les bobines
 la variation de l'intensité magnétique
 serait égale par la Courbe que
 nous venons d'établir; mais
~~Cependant~~ en réalité il n'est rompu
 qu'à deux bobines; si donc nous
 représentons par (a, b) l'intensité
 magnétique due aux (n-1) bobines
 élémentaires, la n^{ème} produira
 seulement la variation
 (b, c, e).

Pour plus le nombre de ces
 bobines sera grand ~~XX~~ moins



La variation magnétique produite au moment du passage des bobines devant les bobines aura d'importance.

Et celle qui fait l'entre le bobine et le conducteur de la bobine élémentaire et au change le courant sera par la même raison d'importance d'intensité.

La grandeur des bobines élémentaires aura donc comme influence de changer le coefficient α dans le quotient du travail absorbé par l'échauffement du fer de l'ensemble, et on aura toujours

$$t = \alpha \alpha' L e'$$

Une autre sorte de travail est celle qui provient des Courants d'Induction (Courants de Foucault) développés dans les masses métalliques en mouvement.

Le fer de l'ensemble est le siège de semblables courants ainsi que les autres pièces métalliques contenant qui ont leur sa construction.

Ces Courants créés en permanence se manifestent par un dégagement de chaleur et contribuent par suite à diminuer le rendement.

Le travail à l'échelle est à chaque instant proportionnel au courant I qui élève l'intensité magnétique des pôles fixes et à la vitesse de rotation qui est proportionnelle à la force électromotrice (\mathcal{E}) de réaction.

On aura donc

$$t' = \alpha' I^2 L e'$$

Enfin les résistances et frottements

donc aux précédents, à l'exception de
l'air aux chocs etc. absorbent une
partie du travail que l'on doit fournir
les pertes par frottement de l'air peuvent se
mettre dans la formule.

Les pertes par frottement de l'air peuvent
être comprises dans la formule

$$t'' = B V^2 = B \frac{e^2}{I^2}$$

et ceux relatifs à la résistance de l'air
dans la formule

$$t''' = B \frac{e^2}{I^2}$$

Donc on aura pour le rendement total :

$$T = T' + T'' + t + t' + t'' + t'''$$

Donc on tire :

$$T' = T - T'' - t - t' - t'' - t'''$$

en remplaçant par leurs valeurs il vient :

$$T' = eI - Ir^2 - \alpha (e - Ir) - \alpha' (e - Ir) - \frac{\beta (e - Ir)}{I} - \frac{\beta' (e - Ir)}{I^2}$$

ou

$$T' = (e - Ir) \left[I - (\alpha + \alpha') - \frac{\beta}{I} - \frac{\beta'}{I^2} \right]$$

$$T' = (e - Ir)I - (e - Ir)(\alpha + \alpha') - (e - Ir) \left(\frac{\beta}{I} + \frac{\beta'}{I^2} \right)$$

Ainsi le travail que l'on peut recueillir
se compare à une première quantité de travail
il faut retrancher deux quantités
variables avec I et e

Reprenons le cas théorique
pour lequel nous avons :

travail électrique $T = eI$


travail recueilli $T' = (e - Ir)I$

et rendement

$$R = \frac{e - Ir}{e}$$

$$e = 1.46$$

$$e' = 2.65$$



Si nous prenons un potentiel différent e'
 nous aurons

$$T_1 = e' I$$

$$T_1' = (e' - Ir) I$$

$$K_1 = \frac{e' - Ir}{e'}$$

pour une machine donnée, I est la même
 Le rapport des travaux électriques est

$$\frac{T}{T_1} = \frac{e}{e'}$$

et celui des travaux recueillis :

$$\frac{T'}{T_1'} = \frac{e - Ir}{e' - Ir}$$

Il résulte clairement de là que plus le
 potentiel sera élevé, plus le rendement sera bon
 à courant constant.

En passant l'un sur la même machine,
 voyant comment varie le travail
 quand I varie on peut se demander
 quel est le point où le travail est
 égal à un certain nombre.

Soit T' le travail dont on a besoin
 on mène une parallèle par le point
 T' à l'axe des x , elle rencontre la
 courbe du potentiel e' en T' . On voit
 déjà combien le rendement est élevé,
 la valeur de I' sera la suivante :

ou en

$$(e' - Ir')I' = (e - Ir)I$$

Donc on tire

$$I' = \frac{e'}{2r} \pm \sqrt{\frac{e'^2}{4r^2} - \frac{(e - Ir)I}{r}}$$

Nous avons évidemment deux solutions
 Nous la première, elle a une signe + et est
 éliminée dans la pratique car elle
 correspond à la branche descendante
 de la parabole dans laquelle le rendement
 est au dessous de 50 %

Nous supposons aussi que $e' > e$

Quand la quantité placée sous le radical
 est nulle, I' est au maximum
 car $\frac{e'}{2r}$ est la valeur de I' pour laquelle
 la dérivée est nulle. Car on a

$$0 = e' - 2Ir' \text{ d'où}$$

$$I' = \frac{e'}{2r}$$

Ce maximum a été atteint que
 quand $e = e'$ ou a écrit en égalant
 la quantité sous le radical à 0

$$\frac{e'^2}{4r^2} = \frac{(e - rI)I}{r} \quad I^2 - \frac{e}{r}I + \frac{e'^2}{4r^2} = 0$$

d'au

$$I = \frac{e}{2r} + \sqrt{\frac{e^2}{4r^2} - \frac{e^2}{4r^2}}$$

Comme nous avons vu que $e' > e$,
il faut pour que la racine soit réelle
que $e' = e$ d'où il suit que $I' = I$.

Pour le cas qui nous occupe, $e' > e$,
 I' sera maximum pour la valeur
maximum de I qui est


$$I = \frac{e}{2r}$$

Où a alors,

$$I' = \frac{e'}{2r} + \sqrt{\frac{e'^2}{4r^2} - \frac{e^2}{4r^2}}$$

$$I' = \frac{e' \pm \sqrt{(e'+e)(e'-e)}}{2r}$$

On voit que quand $e' = e$, I' est
égal à I et si l'on suppose que e' augmente
 I' diminue et tend vers 0.



Le courant commence
par diminuer d'abord
très rapidement.
Quand le potentiel augmente
et se diminue ensuite
que l'on le continue
alors que le potentiel
augmente très rapidement.
Ainsi quand le
potentiel est double
le courant n'est plus
que les 27% de ce
qu'il était.

et le rendement
est de 88%
au lieu de
90%

On aura donc les deux relations
suivantes pour lesquelles

e = potentiel disponible

I = Intensité du courant

T' = Travail à recueillir en $(H \cdot m \times g)$

r = Résistance intérieure de la machine.

$$T' = (e - Ir) I \quad \left[\text{car } I = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4rT'}}{2r} \right]$$

$$T' = \frac{e^2}{4r} = \frac{e^2}{8r}$$

On pourra trouver deux de ces quantités
Céram, in Céram, et de la même les autres.

Exemple. On a

$$\left. \begin{array}{l} e = 75 \text{ Volts.} \\ T' = 5300 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Machine de laiton} \\ \text{Régénératrice} \end{array}$$

On a d'autre

$$r = \frac{e^2}{8 \times T'} = \frac{5620}{42400} = 0,132 \text{ ohms}$$

et

$$I = \frac{e - \sqrt{e^2 - 4rT'}}{2r}$$

$$= \frac{75 - \sqrt{5620 - 2820}}{0,265} = 87 \text{ ampères}$$

La résistance calculée de la machine
en fait tout. Des éléments voisins
de la construction et en supprimant
la Cuivre pur, a été trouvée de 0,101

Mais à 50°, température qui atteindra
Vraisemblablement la machine quand elle
aura fonctionné un certain temps, sa
conductibilité ne sera plus que les $\frac{83,3}{100}$
de ce qu'elle est à 0°. Elle diminuera
par conséquent la résistance de machine.

$$r = \frac{0,101}{1,83,3} = 0,1215$$

En outre le Coefficient employé n'est certainement
 pas pur, par conséquent si on le suppose
 à 97% qui est la moyenne on
 arrive à la valeur

$$r = \frac{0,1215}{0,97} = 0,1325$$

Cherchons ce qui devient le rendement
 en procédant ainsi.

On a

$$\frac{T'}{T} = K = \frac{e - Ir}{e}$$

Pour arriver par hypothèse $T' = \frac{e^2}{8r}$
 et $T = eI$

On a

$$KT' = T' = \frac{e^2}{8r}$$

$$KeI = \frac{e^2}{8r} \quad \text{d'où} \quad r = \frac{e}{8KI}$$

En remplaçant on a

$$Ke = e - \frac{e}{8K}$$

$$K^2 = K - \frac{1}{8}$$

$$K^2 - K + \frac{1}{8} = 0$$

$$K = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{8}} \quad \sqrt{\frac{1}{8}}$$

$$K = \frac{1}{2} + \frac{1}{2,83} = \frac{283}{566} + \frac{200}{566} = \frac{483}{566} = 0,85 \text{ environ.}$$