

370000952

окт 540 от 19/6/91
1991

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

М.Г.
регистрационный № 394 от 17.8.1991

1. Наименование. Ворота ограды Никольских церквей.
2. Адрес. Ивановская обл. Шуйский р-н, с.Черницы Черницкий с/совет.
3. Время сооружения
4. Автор, строитель, заказчик
5. Расположение. Ворота выходят на главную улицу села, которой является дорога идущая из Бреденъя в г.Шуя. Село имеет автобусную остановку. Расстояние до районного центра около 18 км.
6. Исторические сведения, строительная периодизация.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.
Ворота с центральным арочным проездом и двумя калитками. Ширина главного проезда 3,3м. Общие габариты сооружения 9х 1,5 м.
8. Конструктивная система. Кирпичные стены, побеленные снаружи.
/размер кирпича 27x12x7 см/
Скаты фронтоне и завершения столбов ограды покрыты железом.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.
Ворота представляют собой широкую стену со ступенчатым завершением и фронтоном, прорезанный арочным проемом. По обеим сторонам проезда расположены мощные пилоны с треугольными завершениями. Калитки поднимаются чуть выше столбов ограды. Благодаря своим значительным габаритам, ворота становятся связующим элементом в композиции ансамбля церквей.
10. Декоративное убранство фасадов.
Центральный проезд оформлен треугольным фронтоном, обремененным трехполочным карнизом. Слева и справа от проезда, располагаются мощные пилоны с прямоугольными вертикальными нишами. На уровне верха калиток пилоны охватывают двухполочный поясок. Завершаются пилоны небольшими треугольными фронтончиками, выделенными двумя полочками.

II. Интерьер памятника.

Ширина центрального проезда 3,3 м, калитка - 1,4 м.

I2. Историческое и художественное значение памятника.

Являются необходимым элементом ансамбля.

I3. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры) ИСНРПМ, август 1970г.

I4. Реставрационные работы / характер, время, автор, место хранения материалов/ - не проводились.

I5. Состояние памятника. Левая, от проезда, калитка и пилон имеют значительные повреждения. Металлическая кровля в некоторых местах сорвана. Основной проезд расширен. Побелка почти не сохранилась.

I6. Современное и перспективное использование памятника. Не используются.

I7. Охрана памятника - не охраняется.

I8. Основная библиография -

I9. Дополнительные сведения.

14 августа 1970г.

С.Гнедовский

Редактор

В.И.Казаринова



