


第 14—4 圖




クリート

中クリートとの寸法が定めてある。第 14—4 圖は大クリートの寸法を示すものである。之を現尺で書いて見よ。クリートは二つの部分から成り、孰れも磁器 (porcelain) で作られる。二つの部分を圖の如く合せ、左右の向ひ合つた溝の所に電線を挟み、二本の木ネヂで所定の場所へ取附けるのである。取附けた場合に表面に出る部分には平等に釉薬を施す。線溝の部分にも釉薬を施して差支へが無い。

5. ノップ

ノップ (knob) は低壓用の簡単な碍子 (insulator) で




ノップ

ある。大ノップ、中ノップ、小ノップ、特小ノップ等種々の種類がある。第 14—5 圖は JES の大ノップの形狀と其の寸法を示すものである。之を現尺で書いて見よ。ノップは磁器で作られ、底面を除く外は平等に釉薬を施して仕上げられる。中央の孔に木ネヂを入れて、造營材に取附けられ、首部の溝に電線を當て、バインド線を用ひて縛り付けるのである。

6. 臨碍子 第 14—6 圖はひだ付圓筒臺碍子及びひだ付圓錐臺碍子の圖である。之を夫々現尺に書け。圓筒臺碍子は大さ

第 14—6 圖



ひだ付臺碍子

100 mm のもの、圓錐臺碍子は大きさ 150 mm のもので、孰れも JES に據る標準寸法の一例で、主として無線電信電話送信機の高電圧部の支持に使用する磁器製のものである。大きさに依つてひだ數を異にする。

圓筒臺碍子はひだ數5のもので、上下の凹部内面及び下の面を除く外は全面均一に良質の釉薬が施される。上下の凹部の内面周壁は、セメント等の接着を完全ならしむる状態とし、溝付又は砂面とする。圓錐臺碍子はひだ數6のもので、矢張り下の面及び上下の凹部の内面を除く外全部一様


に良質の釉薬を施し、上面凹部内面の周壁及び下面凹部の 25 mm の高さを有する部分の周壁は、共にセメント等の接着が完全に行はれる様に、溝付又は砂面とする。之等の臺碍子は硼珪酸ガラスで作る事もある。

7. 茶臺碍子 第14—7圖

は低圧用の茶臺碍子 (shackle insulator) の圖である。JES には大、中、小の三種の寸法が定めて

あるが、圖は其の中の中茶臺碍子

第 14-7 圖




茶臺碍子

の寸法を示すものである。寸法の無い圓弧の部分等は、適當に自分で半徑を定めて、現尺に書いて見よ。此の碍子も磁器製で、下面を除く外は全部釉薬を施して仕上げる。茶臺碍子には亞鉛鍍したる壓延鋼製の金具を附屬する。金具はストラップ (strap) 又は帶金と稱する二箇のボルト孔を有する細長い釧二枚と、ストラップ・ボルト (strap bolt) と稱するボルト二本である。茶臺碍子の上下にストラップを當て、ストラップの孔と碍子の中央の孔とにボルトを通してナットで締め、更にストラップを腕木等に他の一本のボルトに依つて取附ける。

8. 偏心內輪

8. 偏心内輪 第14—8圖は鑄鐵製の偏心内輪 (eccentric sheave) の圖である。之を現尺で書き表はせ。偏心内輪は偏心外

第 14—8 頁




傷心內情

輪の内に嵌められ、外輪の内面に沿うて滑らかに回轉し、且つクランク軸に固着されて、クランク軸と共に回轉するもので蒸氣機關に於て、回轉運動を往復運動に變へるに必要な偏心輪の一部分である。クランク軸の中心と内輪の中心とは、一致しないで偏つてゐるから、内輪が軸と共に回轉すれば、外輪の中心が偏心距離を半徑として、軸の周圍を廻る事になり、外輪に取附けられた桿によつて、瓣の往復運動をなさしめ、蒸氣の分配を支配せる事が出来る。

9. 蓄勢輪 第 14—9 圖は蓄勢輪 (flywheel) 又はハズミ車

第 14—9 圖




と稱するものである。此の圖を縮尺二分の一に畫け。蓄勢輪は調車に似たものであるが、その輶を厚く作り相當重くする。矢張り鑄鐵で作られる。蒸汽機關や瓦斯機關其他の機關(engine)に、軸の回轉を圓滑ならし

める爲に用ひられるもので、場合に依つては、之に調車の役をも兼ねしめる事がある。大きなものになると、轂の部分を別に作つたり、幾つかの部分に分割して作り、ボルトで取附けて組立てる事もある。


10. トロリー輪 トロリー輪 (trolley wheel) は觸輪とも云ひ、棒型集電子の先端に取附けて、電車線から電車内に電流を取り入れる際に使用する。第 14—10 圖は其の一種を示すものである。此の圖を現尺に書いて見よ。トロリー輪は主に砲金（青銅）

第 14—10 四



で作られ、軸受金も亦真鍮又は青銅で作り、回轉しつつ電車線の下を通るのであるから、軸受部に礦油、グリース又はグラファイトの如き滑剤を入れる。従つて滑剤の循環をよくする爲に、軸受金の内面に溝を作つたりする事もある。棒型集電子は小型の低速度の電車に用ひられる。トロリー輪は直徑 150 mm 以下に作られる。第 14-11 圖の W はトロリー輪である。

第 14—11 圖




トロリー輪がイーサの下を通過する所

11. 館電イヤ

諸所で第 14—11 圖に示す様に、之を支へる必要がある。其の支
へる所に使用するものをイーサ (ear) と云ふ。圖の T は電車線
で、 A はイーサである。イーサの C なる部分に碍子 H を取附
け、張線 J で電柱に縛りつける。 B は絶縁する爲の球碍子であ
る。 P は棒型集電子の棒 (pole) で、電車の屋根の上から斜めに
出てゐるものである。


第 14—12 圖は此の饋電イヤの圖である。之を現尺で書き表はせ。イ



一やは多く砲金を以て作られ、用ひる場所に依つて、直線用、曲線用等の種類がある。


12. 分流器 分流器 (shunt) は検流計や電流計と並列に接続して用ひられる一つの抵抗器である。計器で電流を測定する場

第 14-13 圖



計器用分流器

第 14-14 圖




分流器の接続

合に、電流が過大な際には、分流器を使用して計器に通する電流を適當な割合に少くし、其の測定範囲を廣くするのである。普通夫々一つの計器に、定った分流器を附屬せしめる。第 14-13 圖は、配電盤などに取付けられる大電流測定用の電流計に用ひられる分流器の一一種である。此の圖を現尺に畫け。第 14-14 圖は、此の分流器の外觀を示すもので、ラック (lug) と稱する突起板 *L* を二つ向ひ合せ、それに多數の抵抗板 *R* を挿込み鑄着して、橋の様に渡してある。ラックは真鍮、砲金又は銅等で作られ、抵抗板はマンガニンの如き、抵抗の溫度係數や熱起電力等の少い特殊の合金を以て作られる。*S* は真鍮製の小ネヂで、座金を備へてゐる。*A* は電流計、*B* はボルトである。ラックの下面は夫々圖の如くボルトで母線 (bus bar) に接続され、二つの小ネヂの間に計器をつなぐから、計器と抵抗板とは並列になる。抵抗材料の大きさに依つて、抵抗が違ふ事は勿論であるから、必要な値に應じて抵抗板の大きさや數を決める。大電流用のものは、熱の放散を容易ならしめる爲に、板列を多くする。小さい分流器では線状の抵抗が用ひられる。抵抗板の大きさを表はす數値は $30 \times 2 \times 80$ の順序に書き直せ。

13. 鋼軸受 第 14-15 圖に示せる鋼軸受 (collar bearing) の圖を、縮尺二分の一に畫け。圖面摘要に軸受臺及び上蓋の材質がヅクと書いてあるが、ヅクと云ふのは銑鐵 (pig iron) の俗稱で

あるけれども、一般に鑄造用銑鐵即ち鑄鐵の事をもヅクと呼んでゐる。従つて圖面摘要や部品明細表等にも、斯様に書き表はすことがある。

第 14—15 圖



第十五章 電氣用記號及び線圖

1. 諸種の線圖 複雑な電氣系統を簡単に書き表はして、
圖面を見易くすると共に、製圖の手數を省く爲には線圖が用ひら
れる。線圖と云ふは、投影畫法等では到底満足に表はし得ない様
なものを、簡単な記號を使って書き表はすもので、機械や器具の
接續關係、送電や配電の系統、屋内配線、電氣回路の結線等は、
専て線圖に依つて示される。

之等の線圖は、接續された箇々の器具機械を作るのが目的では無いから、一般的に定められた記號を使用し、其の關係を明示すれば良い場合が多く、従つて大抵は正確な寸法を必要としない。若し電線の太さとか長さ、或は接續された物の大きさ等を記入する必要があれば、夫々其の部分に判り易い様に記入すればよい。又餘り他に通用せぬ記號を用ひた場合には、必ず凡例を示すべきである。

2. 電氣用記號 接續線圖には成るべく標準の記號 (symbol) を使用するがよい。標準記號を利用出来ない特殊の場合でも、出來得る限り現場で見易く、誤りを生じ難いもので、且つ書き易い記號を用ふべきである。コンパスで書き得る圓形のもの、或は手書きで簡単に書けるものがよい。一つの記號を書くのに三

度も四度も定規を動かさなければならぬ様なものは避けた方がよ

第 15—1 圖



電氣用標準記號

い。五角形や六角形の記號などは感心しない。然し突拍子もない記號を選ぶよりは、なるべく其の物を聯想させる様な形の記號が宜しい。特に一般に多く使用されるものの記號は、簡単に書けるものが望ましい。

第 15—1 圖は日本電氣工藝委員會 (JEC) に於て制定した一般電氣用標準記號 (Japanese standard graphical symbols for general electrical engineering) の中から、主なるもののみを擧げたものである。

3. 屋内配線圖

電氣の工事を爲すに當つて配線圖は其の指針となるものである。屋内電氣工事には、屋内配線圖が必要である。屋内配線圖は建築物の平面圖に書くものであるから、先づ其の建物の平面圖を作らねばならぬ。之は建築圖面を貰つてトレースをすれば簡単だが、それが出來なければ方眼紙等に建物の平面をスケッチする。建物の平面圖は普通 $\frac{1}{100}$ 又は $\frac{1}{200}$ の縮尺で書かれる。 $\frac{1}{100}$ が最も都合がよい。配線の複雑な場合には $\frac{1}{50}$ に書く事もある。

配線圖は鉛筆引用のトレーシング・ペーパーに、建築圖を鉛筆で書き、配線を墨又は朱で書くと、青寫真にして何枚も作れるし、青寫真に建物と配線とが區別されて書かれて工合が良い。

第 15—2 圖は、JEC に於て決定せる屋内配線用標準記號の中から、主なるものを選出したものである。アウトレットと云ふのは

第 15—2 圖

電燈用天井アウ トレット	○	小型(1kW未満) 器具用壁附アウ トレット	○+●	立上り(一般)	○
電燈用天井栓承 (R)	(R)	大型(1kW以上) 器具用壁附アウ トレット	○+■	金屬管立上り	○
ローゼット	○	100V 用電熱器	H	金屬線樋立上り	○
船 目	○	200V 用電熱器	H	木製線樋立上り	○
シーリングライ ト	CL	點 減 器	●	引下ゲ(一般)	○
チェーンペンダ ント	CP	コードスイッチ	●C	素通シ(一般)	○
パイプハンダン ト	P	アルスイッチ	●P	引込口	○
シャンデリア (CH)		丸形開閉器	S	點 檢 口	○
クラスター (C)		安全開閉器	C	局線電話機	□
電燈用壁附アウ トレット		配 電 盤	■	構 内 電 話 機	□
		分 電 盤	■	電氣親時計	○
壁 附 栓 承 (R)		絶緣電線(天井 及壁・隠蔽)	—	電氣子時計	○
プラケット (B)	B	同 上(床・ 隠蔽)	----	電 鈴	○
屋 外 燈		同 上(露出)	表 示 器	○
非 常 燈		水管及蒸氣管	○—○	押 鈕	○
扇風機用天井アウ トレット	∞	瓦斯管(鐵)	○—○	電鈴用變壓器	○
同上用壁附アウ トレット	∞	瓦斯管(鉛)	*—*	一 次 電 池	○
				屋 内 配 線 用 標 準 記 號	


引出口の事で、最初にある單に圓だけを畫いたものは、一般的電

燈用天井アウトレットの記號である。アウトレットのワット數又はアムペア數を表示する必要ある時は、夫々其の記號の下に 50 W とか 20 A とか記入する。又一箇のアウトレットに 2 燈以上ある事を表示する場合には、記號の右下に 3 とか 4 とか其の數を書き入れる事になつてゐる。

點滅器や開閉器に於て、特にフューズ附なる事を示す必要のある時は、記號の右下に *f* なる文字を記入する。極數及び電流を表示する場合には、記號の右下に極數を、記號の真下に電流値を記入する。計器の容量を表示する場合にも、記號の下に其の數値を書き入れる。全部露出配線の場合には、特に其の旨を明記して、隠蔽配線の記號を用ひてもよい。即ち配線を實線で畫いても差支へがない。碍子引工事に於ては、一本の線で一回線を表はすものとする。

一般に使用電線の種類、條數及び太さを表示する場合には、第 15—3 圖に示す様な記號を用ひる。圖の A は露出配線、2 mm, 2 線引にして第二種絶縁電線を新設、又は増設するものなる事を示してゐる。斜線二本は條數、其の右下の數字 2 は太さ、 w_2 は第二種絶縁電線を新設、又は増設する事を表はすのである。同圖の B の如く w_4 と記入してあれば、第四種絶縁電線の既設の配線なる事を示すものである。從つて B は隠蔽配線、

第 15—3 圖

電線の種類、條數
及び太さの表示法

22 mm^2 (平方耗), 三線引の第四種絶縁電線で既設のものなる事を示してゐる。

金属管工事に於ては, 公稱の管の太さ, 電線の條數及び電線の太さを同圖の C 又は D の如く記入する。 C は $\frac{1}{2}$ 吋金属管, 床隠蔽工事で, 電線は 2 mm , 3 線入なる事を示し, D は $\frac{3}{4}$ 吋金属管, 天井隠蔽工事で, 5.5 mm^2 , 2 線入なる事を示すものである。


図示するのに不便な箇所や, 図示すれば圖面が複雑になる様な事は, 凡例又は仕様書に明瞭に記入して置いて, 圖面に書き入れるのを省く事もある。

4. 電氣用記號及び線圖の練習問題 (Fig. 1) 電機學校第一校舎内の第三強電實驗室にある自立型大理石配電盤の接續線圖を, 適當の大きさに畫くこと。此の圖は配電盤の裏から見たものである。結線は裏で行ふから, 圖面も裏から見た通りに畫いた方が, 仕事をするのに都合がよいのである。此の圖は實際のものを其のまま掲げた。標準記號に依らないものもあるから, 傍へ凡例を示した。


(Fig. 2) 小住宅の屋内配線圖を畫くこと。家屋の圖を $\frac{1}{50}$ の縮尺で畫き, 之に配線を畫き入れよ。實線の部分は碍子引天井隠蔽工事, 點線の部分は碍子引露出工事である。

(Fig. 3) 電機學校第一校舎内にある第一製圖室の電燈回路配線圖を畫くこと。建物の圖を $\frac{1}{100}$ の縮尺で畫き, それに配線を畫

凡 例 (15—Fig. 1)	
AM	電 流 計
AG	交流發電機
CB	氣中遮斷器
DE	動 磁 機
DG	直 流 發電機
DM	直 流 電動機
EF	包 裝 可 煙 片
IM	誘導電動機
LR	表示燈用直列抵抗
PL	表 示 燈
PS	表示燈用開閉器
$2PDS$	二極切替及減抵抗器
$2PKS$	二極双型開閉器
$3PKS$	三極双型開閉器
R	界磁加減抵抗器
Si	起動器
VM	電 壓 計
F	周 波 計




15—Fig. 2



備考 1. 立上り引下ヶ高四種絶縁電線、架空引込線ハ第一種絶縁硬鋼線ヲ使用シト。
2. 引込口配電盤ヨリ立上りハ露出工事トシ、点滅器及ビ栓受ヘ引下シハ木製壁板工事トス。

き入れよ。之は全部金属管天井露出工事である。金属管立上りの記号と矢印の反対になつてゐるのは、金属管引下げを示すものである。二階の圖面に立上りの記号を書き、三階の圖面に引下げの記号を書いて置けば、その接続される有様が明瞭に表はされる譯である。此の圖の引下げの記号は、壁際に畫くべきである。又換

15—Fig. 3




氣用電氣扇は、總て 100 V, 30 W のものである。記述して無いのがあるから、全部へ之を記入せよ。

第十六章 齒車裝置


1. 齒車 或る軸から其の軸に接近してゐる他の軸に動力を傳達する場合、兩方の軸に第16—1圖甲に示す如く、夫々 A 及び B なる圓筒を互に接觸する様に取附け、一方を或る方向に

第16—1圖



回轉せしむれば、摩擦に依つて他方の圓筒が反対の方向に回轉するから、其の軸を廻す事が出来る。斯様な裝置を摩擦傳動裝置 (friction gearing) と云ふ。然しそは兩圓筒の摩擦が充分でないと、滑りを生じて巧く行かない。そこで其の互に接觸する表面に凹凸の歯 (tooth) を作り、兩方の歯が噛合ふ様にしたものが、齒車裝置 (toothed gearing) で、周圍に歯を刻んだ車を齒車 (toothed wheel or gear) と稱する。同圖の乙は、齒車を使用した場合の、噛合ふ有様を示すものである。

乙の場合にも、甲と同様に互に接觸する ab 及び cd なる圓弧を以て表はされる圓筒があるものと、想像する事ができる。此の假想圓筒の圓周に沿うて、その圓周の上下に歯が作られてゐるのである。ab 及び cd なる假想的な圓をピッチ圓 (pitch circle) 又は刻み圓と稱する。一つの歯の中心から其の隣りの歯の中心まで




を、ピッチ圓に沿うて測つた長さは、圓ピッチ又はサーキュラー・ピッチ (circular pitch) 或は單にピッチといひ、之はピッチ圓の圓周を、歯數で除したものに等しい。乙圖の P は圓ピッチに相當する。互に噛合ふ二つの齒車の圓ピッチは、勿論相等しくなければならぬ。

齒車は普通多く鑄鐵で作られるが、特に強いものを必要とする場合には、鑄鋼で作る事もある。又特に磷青銅其他特殊の鋼材で作る場合もある。歯の表面は磨滅を少くする爲に焼入れをする事もある。歯を作るには、鑄造法又は機械切り法に依る。現今では機械に依つて切削するものが多い。機械切りは圓板からギア・カッタを用ひて切り取るもので、一定のピッチと歯數に應じて、正確に歯形を切出せるから、圖面には正確な歯の形狀を畫かなくてよい。

2. 歯形の割合 歯の形狀には種々あるが、如何なる歯形でも、其の各部分の割合は、第16—2圖の様にするのが普通である。

第16—2圖



歯形の割合


圖に於て P は圓ピッチ、P.C. はピッチ圓である。A.C. は歯の頂部を通る圓で、之を齒頂圓 (addendum circle) 又は歯先圓と云ひ、R.C. は歯の底部を通る圓で、之を齒底圓 (root circle) 又は齒根圓、齒元圓

と云ふ。歯形を刻んだ板状のもの即ちラックでは、之等の圓が夫夫直線となるから、之をピッチ線、歯頂線、歯底線と稱する。此の圖は P を基準とした各部の割合を示すものである。歯のピッチ圓から上の部分、即ち $A.C.$ と $P.C.$ との間の歯面を上歯面 (face) と云ひ、ピッチ圓から下の部分、即ち $P.C.$ と $R.C.$ との間の歯面を下歯面 (flank) と云ふ。

時で表はしたピッチ圓の直徑 (D) で、齒數 (N) を除したもの即ち $\frac{N}{D}$ を、ダイヤメトラル・ピッチ (diametral pitch) 又は直徑ピッチと呼び、メートル式に於ては、mm で表はしたピッチ圓の直徑 (D) を、總齒數 (N) で除したもの即ち $\frac{D}{N}$ を、モチュール (module) と稱してゐる。ピッチ圓の直徑と齒數との比を表はすのに、英國式と佛國式とで逆になつてゐる譯である。歯車に於て圓ピッチやダイヤメトラル・ピッチ又はモダール等は、歯形の割合を定める基礎となるものである。

3. 歯形の畫法 歯車の歯の形狀には種々あるが、サイクロイド曲線から成るものと、インヴォリュート曲線から成るものとが、普通多く使用せられ、特にインヴォリュート歯が一般に廣く用ひられる。サイクロイド歯は、第 16-3 圖に示す如く、エビサイクロイド及びハイボサイクロイドの二つの曲線に依つて、歯形を形成するものである。二つの曲線のつながる點 A を過ぎる圓 (PQ) がピッチ圓で、此の圓周に沿うて轉動圓 O 及び O' が


轉動する場合、 O 及び O' の圓周上の一點 A が、夫夫 AH 及び AG なる曲線を畫く。之がエビサイクロイド及びハイボサイクロイド曲線である。轉動圓の直徑は、畫かんとする歯形の、齒數 15 のものに相當するピッチ圓の半徑に等しくするのが普通である。ピッチ圓 (PQ) の中心 O_1 を中心として、歯



サイクロイド歯形

頂圓と歯底圓とを畫けば歯形が出来る。

第 16-4 圖



インヴォリュート歯形


第 16-4 圖に示すものは、インヴォリュート歯形の略畫法である。 $P.C.$ はピッチ圓、 $A.C.$ は歯頂圓、 $R.C.$ が歯底圓で、其の中心は O である。 P に於てピッチ圓に

切する直線 AB を引き、 P を通り AB と 14.5° の角度で交る直線 CD を引く。 O を中心とし CD に E に於て切する圓 $B.C.$ を画く。之が基圓 (base circle) である。次に FG を FP の $\frac{2}{3}$ に等しくとり、 G から基圓 $B.C.$ に切線を引く。切點が H である。 HI を GH の $\frac{1}{4}$ に等しくとり、 I を中心とし IG を半徑として圓弧を画けば歯形が出来る。此の圓弧は $B.C.$ と $A.C.$ との間だけ書き $B.C.$ と $R.C.$ との間、即ち下半部は歯車の中心 O に向ふ直線とする。歯の根元の部分には幾分か丸味を附ける。歯先きの兩角にも、極く僅かの丸味を附ける事がある。孰れの歯形を画くのにも、種々の略畫法が用ひられてゐる。

4. 歯車の種類 運動を傳へる状態に依つて、歯車の形状には種々のものが使用される。其の主なる種類を擧げると次の通りで、第 16-5 圖は其の各の形を示せるものである。


- A. 正歯車 (spur gear or spur wheel)
- B. 傘歯車 (bevel gear)
- C. ラック (歯板) 及びビニオン (小歯車) (rack and pinion)
- D. ネチ歯車 (screw gear)
- E. ウォーム及びウォーム歯車 (worm and worm gear)
- F. 段付歯車 (stepped gear)
- G. 斜向歯車 (spiral gear or helical gear)

正歯車は最も一般的な形のもので、歯は車軸の中心線と平行な



歯車の種類

方向に刻まれ、互に平行な二軸間に回轉を傳へる場合に用ひられる。普通單に歯車と云へば、此の正歯車を指すのである。周囲の歯の切つてある部分を輻 (rim) と云ひ、軸を取囲む中央の部分を穀 (boss)，輻と穀との間を連絡する部分を腕 (arm) と呼ぶのは、調車と同様である。腕の断面は、第 16-6 圖に示す様に種々のも



歯車の腕の断面

のがある。歯車に加はる力が小さい場合には、A の如く調車の腕と同様

の断面のものが用ひられる。普通多くのものは B の如き断面の腕にする。大型の強い力の加はるものには、C の如き断面のもの

を多く用ひる。Dの如き断面の腕は主として傘歯車に用ひる。Tなる厚さは大體ピッチ圓の所で測つた歯の厚さに等しくとる。腕と軸及び轂との接續される部分の形も、腕の形に應じて色々になる。大きな直徑の歯車になると、製作にも運搬にも不便になるから、多くの部分に分割して作り、各部分をボルトで組合せて使用する事がある。

傘歯車は相交る二軸間に回轉を傳へる場合に使用される。傘歯車の歯のピッチ面 (pitch surface) は、共通な頂點を有する二つの圓錐面である。二軸の中心線は此の頂點に於て交る。

ラックとビニオンとは、兩方が噛合つて直線運動を回轉運動に或は其の反對に變へる場合に用ひられる。ラックは正歯車のピッチ圓が無限大になつたものと考へ得るもので、ピッチ圓がピッチ線となり、歯車が變じて歯板となつたものである。ラックと噛合ふ歯車や其他一般に小さな歯車をビニオンと云ふ。ラックの歯形は、サイクロイド歯ではピッチ線から上下に、反対向きの普通のサイクロイド曲線を畫けば出来るし、インヴォリュート歯では、傾斜した直線によつて出来る。

ネヂ歯車は主として、互に任意の傾きをなし、且つ相交らない二軸間に回轉を傳へる場合に使用される。歯は周圍の螺旋線に沿うて刻まれてゐる。

ウォーム及びウォーム歯車はネヂ歯車の特殊なものであつて、周圍に歯がネヂ状に刻まれてゐる棒がウォームで、之と噛合ふと


この、軸と或る角だけ傾いて切られた歯を有する歯車がウォーム歯車である。相交る事無く然も互に直角をなす二軸間に回轉を傳へる場合に用ひられる。但し之はウォームを回轉させてウォーム歯車に之を傳へる事は出来るが、其の反対にウォーム歯車を主動車としてウォームを回轉させる事は出来ない。此の性質を利用して逆に回轉すると困る様な場合にも用ひられる。

段付歯車は、薄い同一形狀の正歯車を、順に歯を少しづつからして重ね合せた様なもので、歯が階段状になつてゐる。此の様な歯車を互に噛合せると、各歯が諸所の部分で接觸をするので、回轉が圓滑になり雑音も少くなる。

斜向歯車は、段付歯車の段數を無限大にしたものと云ふ事が出来る。歯の中心線が歯車の軸と或る角度をなしてゐる。喰違歯車 (skew gear) とも云ふ。第 16—5 圖 G の甲の様に歯を刻んだものを單斜向歯車 (single spiral gear) と云ひ、歯の傾きは軸の中心線と普通約 23° にする。乙の様に中央でくの字形に向き合ふ歯を有するものを、複斜向歯車 (double spiral gear) と稱し、歯の傾きは夫々軸の中心線と約 30° にするのが普通である。斜向歯車を用ひると、同時に凡ゆる状態の噛合ひが行はれ、順次移り變つて行くから、噛合ひが連續的で且つ圓滑であるし、次の歯へ移る場合の衝撃も少く、噛合ひは静かで振動を伴はないから、磨耗することも少い。故に速比を大にし、高速度の回轉を傳へるのに都合がよい。

圓筒形の車輪の内側に凹字形に歯を刻んだものもある。之を内接歯車 (annular gear) と云ふ。各種の歯車を略圖に依つて示すには、第 16—7 圖の様に表はす事に JES には定めてある。之に歯數、ピッチ其他必要な事項を記入すればよい。圖の 1 は小歯車とラック、2 乃至 5 は歯車と歯車との噛合ふ場合、6 乃至 9 は傘歯車、10 及び 11 はウォーム及びウォーム歯車の略示法で、3, 4 及び 8, 9 は斜向歯車を表はすものである。

第 16—7 圖




齒車の略示法

5. 齒車に関する練習問題

(Fig. 1) 正歯車及び小歯


車の圖を現尺で畫くこと。但し紙に全部を畫けない場合には、一部分を省略してもよい。

16—Fig. 1



(Fig. 2) 傘歯車の圖を現尺で畫くこと。此の圖は二つの傘歯車の、噛合ひの状態に於ける断面を示すものである。此の歯車の歯の断面は、相似形ではあるが、圆錐の頂點の方向に行くに従ひ次第に小さくなる。故に普通の歯車に比して、歯の機械切削が困難である。

16—Fig. 2



第十七章 限界ゲージ方式


1. 限界ゲージ工作法 機械器具の製作に當つて、各部分を正確に記入寸法通りに仕上げる事は、甚だしい手數を要し、相當熟練した職工の技術に俟たねばならぬものである。非常に精密な寸法の測定器と、正確無比の工作機械とが必要である。従つて相當高價なものとなるのは當然である。經濟を離れて工業は成り立たないし、且つ實際に大多數のものは、或る極く僅かの範囲内ならば、記入寸法即ち稱呼寸法と違つてゐても、實用上何等差支へが無いから、或る程度の融通性を與へて、交換性を持たせる爲に、限界ゲージ方式 (limit gauge system) に依る工作法が使用されるに至つた。JES にも之に關する規格がある。

従來は正確に機械の二部分を組合せるのに、摺合せ式が主として用ひられた。最初一方を精密に仕上げ、他方は之を規範として僅か宛根氣よく削り合せ、全く手加減一つで所要の固さ又は緩みを與へたものである。即ち一組宛に就て相手に合せて仕上げるから、斯うして出來たものは、同種類の他のものに合はない事が珍らしくない。従つて交換性を缺き且つ分業加工が出來難い。短時間に多量生産などは思ひも及ばぬ。人間は神様でない以上、全く寸法通りの品物を多數に作る事は不可能である。そこで實用上差支への無い微細な誤差は、公然と與へて工作せしめようと云ふの

が、限界ゲージ方式なのである。

近來機械が複雑精密となり、自動車、航空機等の製作に於て、交換性を必要とするものが次第に多くなつた。之等は勿論正確に製作されねばならぬが、必ずしも各部を總て同程度の精度に作る必要が無い。或る部分は相當の公差 (tolerance) が許される。其の精粗を考慮して製作すれば、生産費を大に節約することが出来る。限界ゲージを用ひて加工すれば、部分品の精度を夫々適當に保ち、必要以上に厳密な加工をせずに、分業に依つて多數の交換性を有する品物を製作する事が出来る。

2. 限界ゲージ 限界ゲージは大小二つの規範となるべきゲージが一組となつてゐる。此の兩方の規範の差が許容すべき公差である。限界ゲージには孔の直徑を測る栓ゲージと、軸の直徑を測る挟みゲージとの二通りがあり、之等に夫々種々の型式のものがある。第17-1圖は此の二つのゲージの各一種を示すものである。各のゲージの大小の規範を、許された最大、最小の寸法に相當せしめて置けば、工作の際にどちらかにキチンと合せる必要が無く、單に大小兩規範の間に来る寸法に仕上げればよい。即ち一方は通つて、他の一方は通らない様に仕上げればよいから、頗る簡単である。さうして何百でも何千でも所要の精




度の、交換性を有するものが出来る。

3. 公差及び嵌合

限界ゲージを用ひる場合には、圖面に公差及び嵌合 (fit) の程度を記入せねばならぬ。普通工作圖に記

第17-2圖




入される寸法は稱呼寸法で、之は大きさを表はす基礎となる。大小二限界の寸法は之を限界寸法と云ひ、大なる方を最大寸法、小なる方を最小寸法と云ふ。最大寸法と最小寸法との差を公差と云ふのである。第17-2圖甲に於て、 A を孔の最大寸法、 B を最小寸法とすれば、 T は其の孔の公差である。乙の a が軸の最大寸法、 b は最小寸法であるとすれば、其の軸の公差は t である。例へば $A=60.035$ mm, $B=60.000$ mm であれば、 $T=0.035$ mm となる。同様に $a=59.968$ mm, $b=59.935$ mm の時は、 $t=0.033$ mm である。

軸を孔に嵌込む場合、又は之に準する場合には、其の機能に應じて、兩者の間に適當な隙間又は締合を有せしめねばならぬ。斯様な二部分の嵌り合ふ關係を嵌合と云ふ。嵌合には静合 (interference fit), 滑合 (sliding fit), 遊合 (clearance fit) 等がある。静合と云ふのは、締合を有し互に運動せざるものと云ひ、静止嵌合とも稱へる。締合とは軸径が孔徑よりも幾分大きく、其の差を云ふのである。反対に軸径が孔徑よりも幾分小さいものに於て、其の差を隙間と云ひ、嵌合部分に隙間を有し互に運動するものを、遊合又

は遊動嵌合と稱へる。滑合と云ふのは靜合と遊合との中間のものである。例へば車軸を車輪の轂に押込むものなどは靜合で、軸が軸受の中で回轉するのは遊合である。調車を軸に止らせてキーで止めるのなどは滑合である。同種の嵌合にも精粗がある。其の區別をする爲には等級を設け、嵌合部分の公差の大小により、嵌合を四等級に區分してゐる。JESには詳細に各數値が定めてある。嵌合の方式には、孔基準式と軸基準式との二種がある。孔基準式と云ふのは、一定の公差を有する孔に對して、種々なる寸法の軸を定めて所要の嵌合を得る方式で、軸基準式と云ふのは、一定の公差の軸を定めて、之と嵌合する孔の徑を加減して、緩くするとか固くするとか、數種の必要な隙間又は締合を有する嵌合を得る方式である。孰れの方式を用ひても差支へないが、孰れを用ひてもよい場合には、孔基準式に依ることになつてゐる。圖面には必ず孰れの式なるかを明示すべきである。

公差のとり方には、兩側公差 (bilateral) と云つて、稱呼寸法を境として上下の兩側に公差をとる方法と、片側公差 (unilateral) と云つて、稱呼寸法の上又は下の孰れか一方にのみ公差を定める方法とがある。JESには片側公差を用ひる様に定めてある。さうして孔基準式では孔の最小寸法を、軸基準式では軸の最大寸法を稱呼寸法に一致せしめる事になつてゐる。

4. 公差及び嵌合の記入法 限界ゲージ方式に依つて工



公差及び嵌合の記入法

作する場合、圖面に公差及び嵌合を記入するのには、數字を用ひる方法と、記號を用ひる方法とがある。第 17-3 圖は之等の記入方法を示したものである。A は數字を用ひる方法で、例へば 1200^{+3}_{-1} とあれば、稱呼寸法が 1200 mm 、最大寸法が 1203 mm 、最小寸法が 1201 mm なる事を示し、 $100^{+0.2}_{-0.05}$ と云ふのは、稱呼寸法が 100 mm で、最大寸法が 100.2 mm 、最小寸法が 99.95 mm なる事を示すのである。兩側公差で上下の寸法差が等しい場合には、便宜上 150 ± 1 と云ふ様に記入してもよい。圖に示す如く稱呼寸法より上の寸法差は寸法線の上側に、下の寸法差は寸法線の下側に記入し、寸法差が無い時は 0 と記入する。

圖の B 及び C は、記號を用ひる方法で、 $14\phi^{m_2}$ とあれば、稱呼徑が 14 mm で寸法差が m_2 即ち二級の m 靜合なる事を表はし、 $12\phi^{H_2}_{f_2}$ とあるのは、孔と軸との嵌合の種類を同時に示す場合の記入法で、稱呼徑が 12 mm で、孔の方は H_2 軸の方は f_2 なる事を示すものである。孔及び軸に對する嵌合の種類を同時に示す必要のある時は、斯様に孔記號は寸法線の上側に、軸記號は寸法線の下側に記入する。嵌合の種類を表はす記號は、上述の如く

ローマ字を使用し、等級は其の右下に數字で示す。孔基準式では其の基準孔に孔の記号を大文字で表はし、軸には軸記号を小文字で書く。軸基準式では其の反対である。従つて $H_1 f_1$ は二級の孔基準にして f 種類の遊合なる事を意味する。第 17-1 表は孔基準式の嵌合と等級との種類、及び其の記号を示すものである。級によつて公差が夫々定められてゐる。級が少い程即ち高級になる程、精密で公差が小さくなる。


第 17-1 表 孔基準式の嵌合及び等級の種類と其の記號 (JES)

嵌合等級	一級				二級				三級				四級									
孔記號	H_1				H_2				H_3				H_4									
嵌合の種類	p	n	m	j	h	r	p	m	j	h	g	f	e	d	h	f	d	b	h	e	b	a
嵌合の種類	静合	静合	静合	静合	滑合	静合	静合	静合	静合	滑合	遊合	遊合	遊合	遊合	滑合	遊合	遊合	遊合	遊合	遊合	遊合	
軸記號	p_1	n_1	m_1	j_1	h_1	r_1	p_2	m_2	j_2	h_2	g_2	f_2	e_2	d_2	h_3	f_3	d_3	b_3	h_4	e_4	b_4	a_4

表中の a, b, d の種類は俗に緩轉合、 e は輕轉合、 f は轉合、 g は精轉合、 h は正適合、 j は押込、 m は打込、 n は強打込、 p は輕壓入、 r は壓入と云はれる種類のものである。之を其の名稱をやめて記號を用ひたのである。


5. 限界ゲージ方式に関する練習問題 (Fig. 1) 鋳鐵製フリクション・クラッチの圖を現尺に畫ぐこと。

(Fig. 2) 軸の圖を畫くこと。限界ゲージ方式を用ひる場合には、特に其の寸法の記入法に注意せねばならぬ。品物の性能、加工の順序、方法、工程及び使用する工具等を考慮して、不都合の




ない様に記入すべきである。基準となるべき最も重要な面を定めて、之と關係のある部分の主要な寸法を記入するのである。

17—Fig. 2



(Fig. 3) フランジの圖を現尺で畫くこと。


17—Fig. 3



第十八章 補充雜題其二


1. ピン碍子

、
ビン碍子 (pin type insulator) は真棒 (pin) を有する碍子で、ビンの一端のネチを切つてある部分に依り、腕木又は腕金にナットで固着せられる。ビンは可鍛鑄鐵 (malleable cast iron), 又は軟鋼 (mild steel), 鑄鋼 (cast steel) 等で作り、亞鉛鍍を施したもののが用ひられる。碍子は磁器製のものが多く、硝子又は特殊の絶縁混和物で作る事もある。碍子は白色又は必要に應じて赤色或は褐色のものを使用



する。第18—1圖は高壓三重ピン碍子の圖である。之を現尺で畫け。ピンをカップ (cup) に取附けるには、ピンの一端の表面に凹凸を附けた部分を、小型の碍子は硫黃と砂との混和物を用ひ、大型のものは良質のセメントを使用して固着させる。カップに嵌環 (thimble) をセメント附けて、嵌環の中央の雌ネヂに、ピンを捻込むこともある。其の場合にはピンの兩端にネヂを切る。

2. 懸垂碍子 送電電壓が次第に高くなり、ピン碍子では絶縁が困難であるとか、或は不經濟であると云ふ場合には、懸垂



懸垂碍子


碍子 (suspension type insulator) を用ひる。懸垂碍子には種々の形のものがあるが、第18—2圖は帽子型 (cap and pin type) のもので、第18—3圖は其の各部分の詳細圖である。1は磁器製の碍子で、之の上と下とに5のキャップ (cap) 及び4の真棒 (pin)

を夫々セメント附けして、其の下端に電線を押へるクラムプを取附けるのである。電壓に應じて幾箇も直列に連結して使用する。

2及び3は連結用のピン及び割ピンである。接續部分の形に依つて區別せば、此の懸垂碍子はクレヴィス型 (clevis type) である。


キャップは可鍛鑄鐵、ピン類及び懸垂用の鉤は軟鋼製である。碍

第18—3圖



懸垂碍子の各部

子の軸となるピンには、圖に示す如く眼孔 (eye) があつて、澤山連結する時は、これに次の碍子のキャップが取附けられる。従つて此の碍子の一連 (one string) の連間隔は 143 mm である。セメン




トで接着させる所には、接着させる二つのものの間や、セメントの外部へ露出する面に、填板 (compound disc) と稱へる絶縁物の板を當てて、絶縁及び膨脹等に備へる事がある。此の懸垂碍子の組立圖及び詳細圖を、夫々現尺で書き、尙各部分の材料、箇數、部品番號、其他必要な事項を、部品明細表を作つて圖面中に書き添へ、切斷面にはハッチングを引け。

3. 分流器

3. 分流器 第 18-4 図は大電流用の分流器である。此の圖を正面圖を半面切斷として、二倍の伸尺で畫いて見よ。然しボルトや小ネヂ、抵抗板を切斷してはいけない。此の分流器の外觀は、第 18-5 図に示してある。二つの圖を對照して、其の構造を呑み込んで貰ひ度い。圖の L はラック、 R は抵抗板で、ラックには夫々真鍮製の小ネヂ S 及び植ボルト B を備へてゐる。さうして全體を大理


第 18—5 題



のネヂ S の間に計器を接続し、二つの植ボルトに測るべき電流の通る導體の兩端を接續する。導體は座金 W とラッグとの間に挿み、ナットで締付けるのである。ネヂ類や座金等は普通亞鉛鍍を施したもののが用ひられる。

4. 接續函 鎧装した地中電纜 (underground cable) を接続する場合には、鑄鐵製の接續函 (joint box) を用ひる。第 18-6 圖は低壓用の小さな直線接續函を示すものである。此の圖を現尺


第 18-6 圖



接 懷


で書き、尙側面圖をも書き添へよ。直線接續函は二本の電纜を直線的に内部で接續し、函内には其の電壓に應じて、それに適當な絶縁耐力を有する混和物を充填し、絶縁を嚴重にすると共に、温

第 18—7 圖



終端面の粗立圖


氣の浸入するのを防ぐのである。中央の孔は混和物を注入する口である。



終端面の詳細圖 (一)


5. 終端面

又は地中電纜と架空電線との接続箇所等、電纜の終端部分には、特別な鑄鐵製の函を使用する。之を終端函又はケーブル・ヘッド(cable head)と云ふ。終端函には屋外用と屋内用とがあり、内部に絶縁混和物を充填して、絶縁すると共に雨水其他の浸入を防ぐ様に



終端面の群紅圖 (一)

第 18—10 圖



終端面の詳細圖(三)


する。第 18—7 圖は高壓用終端函の一種の組立圖で、此の種のものは變壓塔用として多く用ひられる。各部分の詳細圖は第 18—8 圖から第 18—10 圖までに示してある。之等の詳細圖を縮尺二分の一に書いて見よ。配置は必ずしも符號の順序に並べて畫かなくてよい。尙組立圖を現尺に書き表はせ。組立圖には詳細な寸法の記入を要しない。此の圖及び其他二、三に、圖形の傍に材質、箇數等を記入してあるが、前にも述べた様に、此の方法は或る一部には用ひられてゐるが、餘り感心した方法では無い。矢張り圖

面摘要を設けて、之に一括して記入する方が良い。

6. 斷路器

(disconnecting switch or isolating link) は負荷状態に在らざる回路の開閉に使用される刃型開閉器 (knife switch) の一種である。油入開閉器や避雷器等を回路に取付ける。取付場所、極数、法等に依り型式も異なるが、に取付け、之を鐵材の支持


第 18—11 四



他の側から見た終端函の組立圖

第 18—13 圖は 3500 ヴォルト用, 150 アムペアの断路器の組立


第 18—12 圖



終端面の蓋及び下部金物の形狀

圖である。之を現尺で鉛筆書きをなし、それをトレースせよ。尙
第 18—1 表に示せる圖面摘要をも書き加へよ。材質を表はすには
JES 165 號及び 166 號にある記號を用ふべきであるが、未だ漢字

や片假名が廣く使はれてゐる。刃の一端にある孔は、これに鉤棒
(hook pole) を引掛けて開閉する爲のものである。




第 18-1 表 斷路器の圖面摘要

圖番號	18-13		圖名	斷路器		尺度	$\frac{1}{1}$
型式			社名				
設 計 月 日	製 圖 月 日	寫 月 日	檢 圖 月 日	納 國 月 期	年 月 日		
部品番號	部 品 名			材 質	一組の 箇 數	備 考	
1	取 附 臺			レンチツ	1		
2	絕 緣 臺 受			メ ク	2	4 ニ「セメント」附	
3	絶 緣 臺 キャップ			"	"		
4	絶 緣 臺 磁 器			"	"		
5	刃 支 ヘ			ド ウ	1		
6	刃 受			"	"		
7	刃			"	"		
8	タ ー ミ ナ ル			"	2		
9	平 小 ネ チ(6φ×16)			シンチウ	4	ターミナル取附用	
10	" (6φ×15)			"	"	5, 6 取附用	
11	圓筒頭ボルト(6φ×23)			"	1	刃取附用	
12	同上用六角ナット			"	1	同上用	
13	溝付座金(20φ)			"	2	同上用	
14	六角リーマーボルト(6φ×18)			ナンコウ	4	2 取附用	
15	同上用六角ナット			"	"		
16	刃止ビン(4φ×18)			ド ウ	1		

第 18-14 圖も亦高電壓用断路器の單一投象圖 (single view) で、第 18-15 圖は其の各部の詳細圖である。此の組立圖を現尺

第 18-14 圖




断路器の單一投象圖

で書き、更に之に平面圖と側面圖とを書き加へよ。又別紙に詳細圖をも現尺で書いて見よ。組立圖の平面圖と側面圖とを画く場合の参考として、第 18-16 圖に其の外観を示した。各部品の品名材質、箇數、部品番號等は一括して表示せよ。


7. 塞流線輪 塞流線輪 (choke coil) は、銅又はアルミニウムの線を圓筒形或は鼓形に卷いて作つた一種のインダクタンスである。普通發、變電所の引出口や引込口に取付けられ、避雷器と併用されるものである。第 18-17 圖は圓筒形に銅線を卷いた塞流線輪の圖である。此の組立圖を、第 18-18 圖及び第 18-19 圖に示せる各部分の詳細圖に依りて、現尺にて鉛筆書きをなし、

第 18—15 回




断路器の各部

第 18—16 圖




前圖の組立外觀

第 18—17 圖



圖文書の翻訳解説


第 18—18 圖



寒流線輪の詳細圖 (A)

更にトレースをして見よ。各部分の番號、品名、材質、箇數、工

第 18—19 圖




寒流線輪の詳細図 (B)

程等は銘記欄と共に一括して表示せよ。

8. 開塞露


8. 閉塞瓣 一般に流體の通路を開閉するのに用ひる瓣を閉塞瓣又は止め瓣 (stop valve) と稱し、其の外形が球狀のものを球形瓣 (glove valve) と云ふ。管と瓣との接續部には、ネヂ込のものと鍔接手によるものとがある。低壓で管徑の小なるものは、一般にネヂ込である。第 18—20 圖及び第 18—21 圖は $1\frac{1}{4}$ 吋の閉塞瓣各部の詳細圖と組立圖である。總て瓣類の大きさは、取附けられる管の稱呼を以て表はされる。此の圖を全部一纏めにして現尺で畫くこと。但し此の圖は第三角投影畫法を用ひてあるか

第 18-20 圖



閉塞瓣の詳細圖(A)と組立圖


ら、特に注意を要する。1は瓣の主體 (body) で、砲金或は鑄鐵で作られ、中央に隔壁があつて、之に瓣座 (valve seat) が作られる。瓣座に2の圓錐瓣 (conical disc valve) が押し付けられて、流體の通路を断つのである。圓錐瓣は普通砲金で作られ、3の瓣心棒 (spindle) の下部に、砲金製の環6を介して取附けられる。瓣心棒は軟鋼又は砲金で作られる。主體の上部には4の蓋 (cover) を附け、蓋の上部に墳物を巻いて、8の帽ナット (cap nut) で押へて置く。帽ナットは首金 (gland) の役をしてゐる。蓋も帽ナットも砲金で作られる。瓣心棒の上部には5の鑄鐵製ハンドル車を取り附け、7のナットで抜け出すのを防いでゐる。



トも砲金で作られる。瓣心棒の上部には5の鑄鐵製ハンドル車を取り附け、7のナットで抜け出すのを防いでゐる。

9. 變壓器 變壓器 (transformer) は或る電圧の交流を、他の電圧の交流に變へる裝置である。第 18-22 圖は單相柱上變壓


第 18-22 圖



單相變壓器の組立圖

器 (single phase pole transformer) の一般構造圖 (general construction) である。此の變壓器は外鐵型 (shell-type) で、油入自冷 (oil immersed natural-air cooled) 式、容量は 1 kVA、周波數 50

第 18-23 圖




單相變壓器の詳細圖 (A)

サイクル、一次電壓 (primary voltage) が 2 000—1 000 V、二次電

壓 (secondary voltage) が 200—100 V のものである。

第 18—23 圖乃至第 18—26 圖は、此の變壓器各部の詳細圖である。此の詳細圖中の 1, 2, 3 の部分及び A, B, C, D, E のボ


第 18—24 頁



単相変圧器の詳細図 (B)


ルト類を一枚に二分の一の縮尺で書き、4, 5, 6, 7, 8 の部分を他

第 18—25 圖



單相變壓器の詳細圖(C)

第 18—26 圖



單相變壓器の詳細圖 (D)


の一枚に現尺で書いて見よ。然る後之等の各部分の寸法を用ひて組立圖を縮尺二分の一に書き、之に着色をせよ。尙組立圖の傍に第18—2表に示せる各部分の表を書き添へよ。

10. 整流子 直流機に於て整流作用をなす裝置を整流子 (commutator) と稱する。銅の整流子片 (commutator bar or segment) は、各極の電流を正負の方向へ順次切り替える役目をする。

第 18-2 表 單相變壓器の部品表


Details					
No.	Name			Material	Piece
1	Transformer Case (外函)			Cast Iron	1
2	Case Cover (蓋)			"	1
3	Iron Core (鐵心)			Steel	1 set.
4	End Plate (端板) 1.			Cast Iron	1
5	" " 2.			"	1
6	Terminal Board for Primary (一次側端子板)			Porcelain	1
7	Bushing (套管) 1.			"	1
8	" " 2.			"	2
No. of Sheet for Iron Core					
A ₁	A ₂	B	C	D ₁	D ₂
100	65	165	330	200	130
Table for Bolts					
No.	Name				Piece
A	Bolt for End Plate				2
B	" " Core				2
C	Screw for Terminal Board				1
D	Bolt for Cover				2
E	Oil Drain Plug				1

ment) をマイカナイト (micanite) で互に絶縁して圓筒形に並べ、
鑄鐵製のスリープと整流子環とで支へる。第 18—27 圖は其の一
種を示すものである。之は一馬力の直流機用の整流子で、小さい
から二倍の伸尺 (twice full size) で書いて見よ。圖は第三角法を

第 18-3 表 $\frac{1}{4}$ H.P. 誘導電動機部品表

No. (Part)	Name	Material	No. (Article)
1	Frame	Malleable Cast Iron	1
2	Bolt (6p×33)	Mild Steel	8
3	Screw (5p×8)	"	8
4	Washer	"	8
5	Cover	Cast Iron	2
6	Oil Cover	Brass	2
7	Screw (4p×20)	"	2
8	Oil Plug	Mild Steel	2
9	Set Screw (5p×17)	"	2
10	Shaft	"	1
11	Key (Woodruff)	"	1
12	" (5×3×55)	"	1
13	Stop Ring	Hard Steel	1
14	Oil-Ring	Gun-metal	2
15	End Ring	Copper	2
16	Sheet Iron		
17	Rotor Conductor	Pure Copper	33
18	Sheet Iron		
19	Rivet (6p×60)	Mild Steel	6
20	Washer (16p)	"	6
21	Bearing Metal	Gun-metal	2
22	Pulley (82φ×60×14×50)	Cast Iron	1
23	Key (5p×5)	Mild Steel	1
24	Set Screw (4p×8)	"	1

第 18-28 圖 (甲)




三相誘導電動機組立圖 (A)

用ひて書いてある。

11. 誘導電動機


誘導電動機 (induction motor) は取扱いが簡単で値段も比較的安いので、一般に交流の動力用として廣く用ひられてゐる。第 18-28 圖の甲及び乙は、三相 (three-phase)

第 18-28 圖 (乙)




三相誘導電動機組立圖 (B)


$\frac{1}{4}$ H.P., 220 V, 60~, 1 800 r.p.m. の籠形誘導電動機の組立圖で第 18-29 圖乃至第 18-32 圖は、其の各部の詳細圖である。孰れも第三角法に依つて書き表はしてある。詳細圖の A と B とを一枚に、C と D とを他の一枚に、都合二枚に分け、適宜纏めて現尺で書き、各葉に其の部品の番號、品名、材質、箇數等を一定



の位置に表示せよ。尙詳細圖の寸法により、組立圖を現尺で一枚に書き表はせ。各部品表は第 18-3 表に示す通りである。之等の



部分品が夫々何處へ取付けられるかを、組立圖と對照してよく調べ、誤りの無い様に組立圖を完成せよ。調車を取付ける楔は平形キーである。8 の油抜栓に切るネヂは $\frac{1}{8}$ 吋の管用ネヂで、此の





ネヂの外徑は約 10 (9.7)mm に相當する。各種の管類を始め、バルブ、コック、油抜栓等の如き 只單につなぐのが目的であつて締付けるのが目的でない場合には、普通管用ネヂを使用するものである。7 は丸小ネヂでオイル・カバー取附用、23 のキーは、1

第 18—32 ■



説明電動機の詳細圖 (D)

のフレームに 18 の固定子鐵心を成層して取附ける場合のもの、
24 は無頭押ネチで、調車取附用のものである。之等のものは圖形

を省略してあるから、特に断つて置く。尙組立圖は軸の一端を切
断せずに圖示し、之に調車を書き加へ、調車の中心位置の寸法を
も示せ。

—後篇 終—

昭和十四年九月二十日 第一版發行

昭和十九年六月一日 第三版發行

出版會承認イ1413

發行部數 3,000部



新編製圖學 後編

◎正價 金貳圓

特別行為稅相當額六錢

賣價 金貳圓六錢

送料 内地 三十四錢
外地 四十四錢

編輯兼
發行者
代表者
印刷者
印刷所

財團法人
電機學校
服部碩彦
風間成獻
成獻舍

東京都神田區小川町二ノ十二

發行所 財團法人
電機學校
東京都神田區鰐町二丁目二番地
電話神田(25)1121-1123番
振替口座 東京 13184番
文協會員番號 219013

配給元

日本出版配給株式會社 東京都神田區浜町二ノ九

542. 1-D58a



1200500746121

542.1

58a

終