

中華民國三十五年五月十四日

滬字第十三號

巡

迴

督

導

國

報

告

書

中國紡織建設公司
上海第十九紡織廠

上海图书馆藏书



A541 212 0015 20488



上
海
第
十
九
紡
織
廠

李
錫
釗
吳
申
夫
呈
報
中華民國三十五年五月十四日
酒字第十三號
巡迴督導團報告書



1643633

副團長
 吳吳
 申德
 夫明

團長
 李錫釗

生財用具
 產車輛
 物料機件

會計

華德
 黃伯仲
 高木留吉
 西出秀三郎
 岸本友市
 北村實春
 古賀浩
 鈴木忠太郎
 中山安次郎
 木下勝利
 岩田正勝
 林紹榮
 李長風
 廟正雄
 施土居
 施澤正
 施理民

丁善昌
 周正昌
 球理



巡迴督導團上海第十九紡織廠報告書（前公大一廠）

軍工路之西其地日期 中華民國三十五年五月二日三日及四日共計三天

理駕車可有機地點 楊樹浦平涼路二七六七號 電話五二九〇四三

商怡和紗廠廠長 吳葆真 副廠長 何召南

序言

查該廠開始建築在民國九年於翌年下季正式開工當時有紡錠四〇、〇〇〇枚織機則於民國十六年添設此後陸續擴充並附設各種工場但在過去時間屢有變遷迄現在止計有：全且亦可於工業上有所貢獻而

1 紡錠 六八、五二八枚（卡氏式皮圈大牽伸制）

2 線錠 一一、八八〇枚

3 織機

4 一、六六六台（內大部份因轟炸被燬無從檢查已排車開工者有四百餘台爲豐田製

之用或則在雨中出貨無損者尚有二百餘台）

5 加工工場（機械由日本大板淀川工場或上海輪昌印染廠運來但因受猛烈轟炸房屋損壞幾全部

6 藥化學工場（現未整理開工房屋因轟炸受損甚重）

7 農場

（現歸農林部管理）

8 縫製工廠（機械已拆散存在倉庫中房屋由後方來滬之失業工人居住）

上海圖書館藏

該廠爲前鐘淵公大紡績株式會社上海總社所在地地位頗廣有六四一畝餘紡織兩部連同宿舍工房等在軍工路之西其餘加工工場等均在路之東在中日戰事時期因轟炸而損失最重者爲織部織布間據云如若整理駁事可有織機近千台應用紡部則相當完好但房屋因震動而不平之處甚多過去因歐鐵關係而搬入之英商怡和紗廠廢紡機械現已物歸原主故目前之織布間即原來廢紡之一部份廠房也

現在該廠着重整理紡織部份對於加工食品藥化學等工場絕未注意如長此久延機器工具等將成廢鐵或竟失散無着此外原料物料等或亦將變質而失其價值且如化學藥品可以引起意外危險不可不慎爲防範倘公司對於此類工場能有所籌劃應用以使廠方執行則巨額資產不獨可以保全且亦可於工業上有所貢獻而免賄社會人士以資也

茲就紡織兩部開工情形言之則日夜兩班共開紡錠九萬餘枚線錠二萬一千餘枚及織機近六百台共僱用工人約二千名職員有七十四名內日籍技術人員四名出品有¹ S² S³ S⁴ S⁵ S⁶ S⁷ S⁸ S⁹ S¹⁰ S¹¹ S¹² 及¹³ 各種棉紗供給本公司各廠織布之用或則在市場出售商標沿用舊名資光至於布疋賦十二磅細布一種備本公司加工工場應用故並無牌名按該廠範圍觀之管理雖非易事況因戰事所受破壞情形巨大整理工作目非輕而易舉之事現在各部份機器物料等混雜難查是有賴於廠方工作人員埋頭苦幹本爲國服務之精神方克底於成且現在該廠工人葛張要求繁多如對於廠務再不積極設法處理其欲求滿意之成績殊難以斷言也

一、關於人事考核事項（附提供意見）

查該廠現有職員連日籍者四名共有一百四十四名除吾廠長因重病未到廠外其餘各部重要職員均分別會見茲綜合其意見如左

何副廠長：

工務：

- 1 關於修理房屋工房事宜總公司核辦太慢例如修理廠房總公司核准兩個月後再經建築課人員調查現在已逾二星期尚不能動工向一遇大雨清棉粗紡均受重大影響紗錠少開從而生產低下
- 2 人事問題職員待遇比民營廠為低流動性較大
- 3 織機整理須從速修理因鐵皮破壞甚烈而遭轟炸之後房屋多受震動久延不辦損壞更大
- 4 工人複雜由前公大二廠大生一廠及其他前公大範圍以內之廠全數招來良莠不齊工會有權開除工人即本廠員發表處分勞工一事亦須通知工會而不能直接管理工人且用午膳後並不依照規定時間開始工作
- 5 進廠手續三等工打印子至於工階則全部未發而祇憑小牌子進廠
- 6 本廠需要搖紗機一百台小包機五台方能做舊紗
- 7 在日人時代織車及時代原料粗糙綢絲卑盜板損傷太重須補充調整
- 8 管理工人情形異常復雜而最困難者乃須照前公大老慣例如前用男工之職役現時亦須依老樣用男工

7 重建及修理本廠設計有說明書內容有

A 鋼爐間省煤器管子損壞須修理

B 清棉鋼絲電壓機更改

C 啓羅逆電表須恢復

D 各處房子整埋之監工人手不敷分配須添用

總務：

1 本廠曾遭大韓炸各處整埋困難

2 與總公司公文往返費時甚久有須三十餘天者

3 職員宿舍內未有烹飪設備最好設電灶規定每月每戶用電度

4 備用金五十萬元仍不敷用途

5 機務人員祇有三名不夠分配

人事：工人要求福利事件修理工房開辦消費合作社及勞工補習班

意見：據在廠見聞所及該廠職員與勞工之關係未入常軌主要原因或在乎過去人事未定放縱所致故欲求改進之道該廠負責人員須以身作則同心合作方克奏功也

現在該廠所有工場及房屋等多未加注意而嚴密管理或積極整頓希望逐步改進

二、關於工務實施狀況之查考及推進事項（附提供意見）

甲 原動部



1 根據接收清冊查點不符之馬達

A 清冊無記錄之馬達



7½ HP 一台 芝浦

6½ HP 一台 芝浦

1 HP 一台 明電舍

½ HP 二台 奇異

½ HP 一台 西門子

1 HP 一台 Centuri

2 HP 一台 Vickers

B 清冊有記錄而實際查點無者之馬達

3 HP 一台 芝浦

5 HP 一台 芝浦

3 HP 一台 芝浦

10 HP 一台 芝浦

10 HP 一台 芝浦

3 HP 一台 芝浦

1 HP 一台 芝浦

四台 芝浦

二台 芝浦

三台 芝浦

一台 芝浦

C

清冊記錄錯誤

二四台

三麥（清冊一九八頁）

題訂正

$\frac{1}{2}$ HP

一台

三麥（清冊一九八頁）

一〇台

西門子（清冊二〇〇頁）

二台

芝浦（清冊二〇一頁）

75 HP 6·25 HP 15 HP 1·25 HP 15 HP

一台

安川（清冊二〇一頁）

$\frac{1}{2}$ 順

（清冊二一三頁）

D

已還怡和紗廠之馬達

清冊一九八頁

40 30 20 7 4 50 40 25 20 10
HP HP HP HP HP HP HP HP HP

二台 二台 二台 一台 一台 六台 一台 一台 五台

清冊二〇〇頁

$\frac{1}{2}$ TON $7\frac{1}{2}$ HP $6\frac{1}{2}$ HP $1\frac{1}{2}$ HP $12\frac{1}{2}$ HP $1\frac{1}{2}$ HP

順



60 56 54 50
HP HP HP HP
一台

E 其他變動或錯誤之處

30 KVA 變壓器四座（總方塊間）未列入清冊據云當初為海軍接收無法檢點

2200 V 及 200 V 配電板各一方（食品工廠）未查見據云為駐屯軍隊拆去
20 KVA 變壓器（P 方塊間）誤記為 100 VA

意見：以上諸點均希補報改正而已為他人取去或運去者尤應隨時呈報現在該廠接收清冊名稱間有仍用日文者而點檢時後發見錯誤甚多可見接收時或未詳細點收本團在廠查點時間短促以該廠範圍之廣谷或同有疏漏之處故希望重為檢查較為妥當

2 雷燈泡不清潔者有混花間清花間粗紗間細紗間輕紗間及織布間

意見：希注意之以保持良好光線

3 併線單部份雷燈位置似嫌太低

意見：最好雷燈位置以離工作點約八呎為標準

4 染紗車塊連轉四台但因輪流調用故通常連轉二台而由十五匹馬力拖動

意見：以染紗車每台需要三匹馬力計算現用馬達似嫌過大最好設法調換以免浪費電力



原來之織布闢房屋因設炸而雨大漏水現有小送風機六台仍浸漬雨水中

意見：須從速起出加漆保存否則將成廢物

6 端爐排水現在每星期一次

意見：最好改為每日一次而減少每次之排水量

7 方湖間能率僅 70%

意見：此或由於錠子未開足及織機大部停頓之故但希於可能範圍內設法改進以省電力消耗

乙 紡部

1 根據接收清冊查點不符之處如下

A 清冊漏報機械

清冊第三五貞	立式開棉機	八台	點得	一〇台
清冊第三七貞	併絲機	二一台	點得	二八台
清冊第三八貞	初紡機	無	點得	十八台
同 上	再紡機	一五台	點得	三二台
清冊第四〇貞	搖紗機	三七台	點得	五九台
清冊記錄	小型自調給棉機	無	點得	三台
清冊重復填報機械				

清冊第四一二貞註二道粗紗機二台

B 清冊漏報機械

紙保機 一 口

補拉機 一 口

發佈機 一 口

長度封成 一 口

廢化機（二端休） 一 口（據云原屬官相紗廠壞已運去）

廢化機（二端休） 一 口（上）

上一

意見：查本團械局該機器非常困難蓋因清財所載與實點得者不符之處甚多且負責人員亦有个十分明瞭似直場所者此外如 A 頭所述兩種機械立式明糊機併該機初成及冉彷機四項據云示書記抄寫經濟部修文清冊時漏報之故此照以上情形觀之或可推測接收時並未確責機動烟右塊任向木糊板者據即造冊彙報以付于積冉關於怡和紗廠機器據云因已田原王運去無從查尋
2 機器日報未載块目甚多如相化成份現金存數成品試驗內然度（據云現在所載平均然度局算出者）固子出數溫濕度及機動四樣等（現在紡部四樣號日報日報載明據云夜班亦已拈任內一冉彷機由數同一支數分載數項內烟四月廿七日日報計每疋出〇·四四三磅者有三〇七一以〇·四六九者三二〇〇以〇·四三二磅者二二〇〇以〇·四三一磅者所以如此者乃因綫子速度不同而分類

意見：數粉日報不詳報或不十分合埋者據云係工務及事務方面缺之辦給四造衣者局半職工之故也



敬方員員各處設法改進不可使其如此而使敬務日漸不切實際總公司無從統計

3 二道化卷中起卷絲較多

意見：此鋼化卷於鋼絲車工作時較困難因卷絲中之白點與屑子除去較難故布研究改善之

4 現任各部分工牽伸分配如下

支數 部別	鋼 絲 班	跳 頭	道 二	道 紗
320 ¹	23 ¹	一一二·九	六·〇七	三·五
32 ¹	42 ¹	一一三·九	六·三	三·九四
	8	一·九四	四·二七	一·九·一七
		二·二一	一·九·一七	二·二

意見：鋼絲車牽伸以嫌過大尤以32支及42支為上表所列各部份牽伸分配有改善之必要即減少鋼絲車牽伸加多與二道牽伸以便工作合理出品改善

5 觀察抄鋼絲工作停台數甚多每次有二十台停車

意見：最好抄鋼絲每次停四台或五台且抄鋼絲以依順立即開始速轉不宜多停如照現在每次停二十台且據觀察所得就其至少每台須費八分鐘計算則該廠共有鋼絲車二百十台每班十小時須有一二·一百停轉若能減少因抄鋼絲而停轉台數及加快抄鋼絲時間其有益於增加生產當屬甚巨

巨

6 紹紗車常有粗紗已完而未見調替者甚多

意見：此乃由於工人工作疏忽所致因此減少生產希工場負責人員注意之

7 洋線車空走及斷線者甚多而斷線處於鋼繩拉上者皆是

意見：工人工作疏忽應隨時糾正以利生產而免每謂耗費及損壞鋼繩拉

意見：此機缺點以出於工人工作不熟之故則應少時台數以減少電力消耗同時督導工人改進工作手

四

9 破碎機用圓管各牌顏色均已混合紗機用圓管亦有少量混雜

意見：現任該廠每機上二磅粗布故所用紗機同管混雜使用尚無妨礙但粗織兩種以上

之細孔則有誤用紗機之危險再者紗機用圓管顏色亦宜分別清楚以免此織布工易負責人員注意

調整之

內 機部

1 損壞清冊機點火情形如下

壞形金磚機實點得較清冊多一台

械機四十二台據云已歸還怡和紗廠

立械機三台清械機一台及燭對機一台據云均已歸還怡和紗廠

壞形金磚機得較清冊多一台

大小立機清冊並無記載金磚機有兩台據云尚有兩台已作廢

打車機二台未列入清冊內

破切機合油質點得較清冊多四只

機械清冊內載五十八台實點得元整者有六四二台

意見：織部動全械械因難情形，妨部相向清辦所載機械名稱有編以故名者殊屬是且織布機數日
亦不準確雖云清辦教子為元好之機械由未整理者亦應至報為外加添註解易明白也

2 同子車女工多數為養成工作工作狀況未見滿意

意見：希設法訓練以改進工作效能

3 經紗車速度每分鐘速度測得約可經紗九十二碼又接頭工作須改善

意見：現任該廠經紗車有多處速度可減低至每分鐘七十碼以便工作而改良成品又接頭時應用剪刀
且須更換斷頭小處任由接頭發現又織帶同經紗盤頭一次或二次以等得斷頭而免紗頭之
結果現任接頭工作不善乃工人缺之訓練之說明

4 裝紗車同業無報冊以記錄伸長率一定裝車增重比率及裝織重量等

意見：希詳細註明並以收進之用再裝紗盤頭如有包布當可減少紗頭

5 在裝紗車運轉時經紗盤頭經紗狀態調查（約十分鐘每分鐘速度約二十三碼）

接頭過大 二三

紗頭過忙 一七

咬頭 一三

經紗盤起 一

準備工作缺點

廢化織忙 二八

車件不足 一九

紗紗缺點



意見：以上試驗均能影響鐵作業增加頭數如能設法減少高於以良成品有密切關係

7. 埋任件成份如下

塊定鐵際

鈣
矽

一七〇〇磅

一一九〇磅

鹽化亞焰

二一磅

一一〇磅

牛油

六〇磅

一一五磅

燒鹹

七磅

一一·九磅

清石粉

無

一一〇磅

半藍粉

一九〇公分

無

意見：鹽化亞焰可增加四十磅成為六十磅清石粉亦希增加三百磅成為五百磅

7. 埋任件成份如下（四次平均）

整經長度

一一、五〇〇碼（六只盤頭重計一四六六·五磅）

織紗心數（平均）

二五七·二延（重計一八六一磅）

織紗盤頭

一六只

每延盤長


四五碼

生圓絲及織圓

三〇碼（一·三七五磅及二磅）

織紗盤頭圓絲

五六碼（假定每只盤頭圓絲三·五碼）



仲長學

1•38 8

上氣成份

27.10.8

意見：仲長學取好減少至 1% 以下以確保經紗彈性再現在每只經紗盤頭有經紗三八九根聚紗時用盤頭六只最好有經紗四六六根聚紗時用盤頭五只而在整經時可減少費用及增加生產。

8 機械速度顯高而運轉情形良好此係由於富事者努力之結果此外經紗比較變良或亦不無關係

孫

丁 加工工場

機器大多由日本大坂近川工場或上海福昌印染廠運來者但在工場內已安裝者甚少即安

置未全或以相堆置者亦不多此外大部分均埋在工場外空地泥土中故雖有清冊實無從檢點

意見：查該工場遭受轟炸影響房屋破壞頗多因此機器亦有飛散者而埋於空地土中之或相機器破壞程度大小能測知如長此局風雨侵蝕則相外所註之標記及號數必多消滅而將與發稻清單不能對應故取好即須加以標記一方面工場之屋頂應須作臨時修理依照加工工程之次序順次搬入四木相頂者則可將內容物件逐件以目錄加以標記後搬入再搬入之機件如可能者應立即裝機以備其初次及復裝程度加以修復總之應視環境作適當之處置不然全部將成廢鐵而在夏季草木繁盛之時整理將更困難故應從速確定方案兼任命專門人員負責專司其事以進行整理工作

至於機器及武器並未接相而埋於空地地上半兵損害甚重更惡劣如河灘直亦應有所決定總觀
加工工場情形良好由公司決定計劃會同敵方商討辦理若任其如此大好機會均將不能應用殊
堪痛心為本公司計實為一巨大之損失也

此 良品工場

與清冊對照有下列各件未曾見

平馬毛躁機

五台

牛自動式消滅機

一台

半盤式香料粉碎機

二台

手擗齒輪式消滅機

一台

發困用稻草

六台

平金

七台

竹棚內有機械不明者

二相

意見：清冊內所載該工場什器工具未能見者甚多

以前該工場製造鹽類食品依擴增設機械從事擴充一部份機械壞因安相置於竹棚內四散房因
曾受轟炸之結果各處多無座墳皆壁亦多剝落致使機械之大部份（尤以各製鹽機為甚）一屬雨
水侵蝕且因軍隊屯駐未能加意保全如再放置不埋則將不能再予利用應至急修理依委任食品
製造者加以運用或存倉庫保全之



己化學工場

吳清財司理有下列各件未曾見

加壓機四臺
一臺

真空乾燥機
一台

沉降器
三台

製藥片器
八台

意見：清冊內所載工場計器工具未能盡見者甚多

房屋甚是頂壞機械之保管狀態良好如日漸不使用當加以整理漆油俾可長期保管尤以修動
機械應列於脫氣劑壁中須速予整理

庚 廠場工場

與清冊對照有下列各件未能符合

鍛瓦機頭	清冊載	一一六	台	實點得	五六台
足踏機架	清冊載	二七台		實點得	六六台
電氣叉斗	清冊載	二四四	只	實點得	二一六只
地樑	清冊載	三八根		實點得	一五根
動力鍛瓦機皮帶盤	清冊未有記載			實點得	二只

意見：該工場乙馬達方來滬之失業工人居住所有機械等堆存於棧房內如能利用該工場及其地未曾



音及曰至少出鐵維長度量 3/4

燒化則應詳細選別再燒化不用殊為可惜

2 烧速每分一以矚 20S 試測得高底相疊母分離約有一十四轉其馴亦因矚直徑大之故數倍已報

所載出數分別記載

愚見：實際出數因上述數改無從推測但矚 42 直徑 $\frac{7}{8}$ 之前織立速度每分鐘約一九二轉及直徑 1 之間

織立速度約一二一轉前者以可增加約 10% 後者則可增加 20% 以增生產

3 根據本圖或織機舌錫紗成績如下

註：格林及強力二十次平均燃度五十次平均

項目	支數	20T	20W	21T	23W	32	42T
格 林	烘乾標準	46.38	46.38	44.17	40.33	28.99	22.09
	最重	52	49.5	52	45	34	26
	最輕	46	43	43	40	31	23
	平均	49	47.9	47.2	41.2	33.1	24.3
	烘乾格林	45	45	40.5	39.5	30	20.5
	烘乾對標準%	-3.0	-3.0	-8.3	-2.1	+3.5	-7.2
強 力	差異%	8.8	6.7	8.5	6.1	3.6	4.9
	標準	70	55	67	50	45	37
	最强	117	97	90	83	65	46
	最弱	82	76	75	64	55	30
	平均	95.6	89.4	83.4	71.2	60.9	39
	對標準%	136.6	162.5	124.5	142.4	135.3	105.4
燃 度	差異%	7.4	7.7	5.3	4.4	4.9	5.1
	標準	18-20	18-20	18-20	19-21	21-24	24-27
	平均	19.9	19.6	19.1	17.6	23.1	24.6
	差異%	62	72	51	53	57	57
	均勻	CD	CD	CC	CC	CD	CC
	毛羽	CC	CC	CD	CC	CC	CC
	棉結	21.5	25.5	21.5	20	18	17.5
	雜質	21.5	20.5	18	30.5	14	13

均匀毛羽棉結及雜質觀法每支兩只黑板（看面九十長排六五根棉結及雜質看兩面）
意見：格林較輕尤以 21T 及 42T 須注意最好烘燥對標準在 $\pm 2\%$ 以內

強力良好但 23W 因燃較少若能接近標準將更佳差異 % 20T 20W 稍多

燃度 23W 較鬆差異 % 20T 20W 稍多

均勻及毛羽尚佳

棉結及雜質全體均多尤以 23W 為甚

4 澄得織機速度每分鐘約一九〇轉用普通下打手機織造十二磅細布假定工作效率為 88% 則依照

標準織密六十根計算每班十小時應得出數四六·四六碼現在出數約三七碼左右合工作效率

率 70%

意見：出數似尚可提高希研究之

5 織機一〇〇台市面調查（十二磅細布）

籠痕	四台	4%
穿錯綜眼	六台	6%
綜眼雙絲	四台	4%
稀厚縫	三台	3%
斷經	五台	5%
緝紗條幹不勻	三台	

意見

布面不良

三台

3%

共計

二八台上

15% 28%

意見：穿錯線眼及綜眼變經乃因穿綜或當車女工疏忽工作所致

稀厚織之調整須改善鬆紗運動

四、織紗不良須調換保全運轉之合理化專項

布面普通白點與屑子甚多

6 根據本團試驗棉布品質報告如下

織不織故溫度太高

十二磅細布	名 市	目 項
64	標準	每寸經密
65	最高	每寸經密
63	最低	每寸緯密
65.1	平均	標準
60	標準	每寸經密
66	最高	每寸緯密
61	最低	經紗強力
62.5	平均	緯紗強力
63	最高	重量
57	最低	碼
59.3	平均	幅闊
90	最高	長度(碼)
82	最低	棉結
85.5	平均	雜質
12.9	最高	
12.2	最低	
12.4	平均	
35.17 ^{17"} 32		
45.56		
23.5		
48		

理節省燃料但

註：經密緯密及重量十次平均

強力四次平均

意見：查燃燒雜質及棉結每六十見方四次平均，未燃時中混兒已燃燒則中部勢必有冷氣自火爐下暢濶及長度三次平均。



意見：繩密不甚準確

幅闊太狹須
 $\frac{13}{16}$ 以上

繩結較多繩質甚多

布底尚佳布邊良好

四、關於督導機械安排保全運轉之合理化事項

甲 原動部

1

▲ 粗紗車部份所用單獨馬達不潔故溫度太高

B 紗紗間地軸不平

C 造紗車用木汀凡而及法蘭治漏汽

D 整理闊地軸不平

意見：希注意清除或修正


2 鍋爐節煤器水管有二根損壞

意見：調換管子工樣非常困難隨時辦法祇得塞住破壞管子或亦可使用此法雖不能合理節省燃料但較不用終屬有利也

3 火夫加煤煤層厚薄不均

意見：查燃燒愈至後部愈甚現在中部太薄故前部未燃時中部先已燃盡即中部勢必有冷氣自火籠下





面侵入減少燃燒效力

4 水面太高

意見：水面應使保持在水鍋距中間高度

5 大汀凡面若水凡面及木汀曾子法嚴治漏汽

意見：希注意修補之

6 大表損壞

意見：希修理或調換之

7 不用之鑄爐內略有漏水

意見：日久積後鑄爐鐵板容易腐蝕且影響爐故須從速注意設法改善

乙

紡部

1 滾花間第二排滾花機第二部堅直式開棉機錫林培林及第三排豪傑式開棉機錫林培林均發熱
第四排堅直式開棉機錫林震動尤以第二部為甚

意見：希保全人員注意

2 該部頭道滾花機共有五排第一及第五排並未運轉第二第三及第四排所出花卷至直徑 7" - 8"
時有忽出現象

意見：關於此點須設法改除其原因大概由於壓緊羅拉與花卷羅拉兩者之速度不調之故即花卷羅拉
速度比較太慢（見圖）



3 鐵 車蓋板針布狀態良好

意見：蓋板棉情形不佳包括纖維長短不齊白塵甚多希研究改善此或與牽伸過大有關亦未可知此外保全情形良好

4 粗紗機運轉及保全不良見有下列缺點

- A 粗紗筒管頂部毛紗甚多
- B 皮棍羅拉捲有廢花甚多
- C 二道粗紗形狀不良

意見：

A 此乃由於法蘭高低不一未合規定所致

B 前皮棍羅拉皮面兩頭因積有廢花甚多而軋住往往不能運轉圓滑致常有斷頭捲於羅拉上工人疏忽未曾除去所致查羅拉因此速度不均快慢不調則所出粗紗粗細不齊撲度不一對於精紗機所出細紗之均勻程度將有影響也（見圖一、二、三、一）

C 工人自由旋轉粗紗筒管成形裝置致形狀不合標準

5 紡機牽伸部份尚有待改善

意見：

A 下皮圈稍子之位置高低不同致飛花向外飛散羅拉部份極不清潔堆積長纖維甚多可以引起斷頭與紡成不均之細紗故在定期搖車時希注意調整上皮圈羅拉隔距（現在情形見圖四改正



EXAMPLES.

ROLLER PART FOR RING FRAME

10

份

LEATHER ROLLER

1.5 mm

R. Line

2.5 mm

FIG. IV

LOOSE BASS ROLLER

TOP TENSOR

BOTTOM TENSOR

SAN TEETH ROLLER

COLLECTOR

FRONT FLUTED ROLLER

FIG. IV

B. LINE

COLLECTOR

RED LINE = THREAD LINE



圖五

在圖有地輪之過卷機之上面而不能或不平，故以人繩拉乃因卷機帶小而來用此繩之

用完全失去如皮輪之位接觸底板，為繩之位置降低卷機可使者適當位置而使

過卷機之子寫本之

卷機更正圖改正後見圖五

在圖有地輪之過卷機之上面而不能或不平，故以人繩拉乃因卷機帶小而來用此繩之

用完全失去如皮輪之位接觸底板，為繩之位置降低卷機可使者適當位置而使

過卷機之子寫本之

卷機更正圖改正後見圖五

在圖有地輪之過卷機之上面而不能或不平，故以人繩拉乃因卷機帶小而來用此繩之

用完全失去如皮輪之位接觸底板，為繩之位置降低卷機可使者適當位置而使

過卷機之子寫本之

卷機更正圖改正後見圖五

後見圖五

B 現在間有粗紗過飛機之上面而不從其肚子過以入羅拉乃因飛機稍小而厚因此飛機之作用完全失去如將皮輶之位置移前約5公呎則細紗之位置降低飛機可能有適當位置而使
紗通過飛機之肚子完成其作用（現在情形見圖四改正後見圖五）

C 皮輶長短多不一應設法選擇而後應用

6 羅拉部份皮圈部份粗紗架及車身等均甚不潔

意見：希定期掃除

7 洋線車水槽內玻璃棒地位大半太高過紗線未能着水尤以第十、十一、十二、十三、及二

六號為最甚

意見：須急速調正不然所成洋線品質難期完善

8 洋線車綫米羅絲位置不正者甚多

意見：結果斷線加多而往往捲於羅拉頭上且多耗動力殊非所宜希保全人員逐步改正之再保全及

清潔工作有待改善

9 機傳動地軸多有磨減甚大者且繞紗框子亦有震動甚烈者

意見：其結果捲紗時受到一種意外之牽伸而可以增加條幹之不均勻希注意改善之再加油不十分充

份

10 紡部陸續開車甚新用之皮輶較多

意見：新皮輥狀態尚佳但光度似不能耐久蓋因缺乏黏性使然此大概由於皮輥膠水配合法須改良此
外售皮輥宜逐塊調換

綜觀紡部工作狀態本廠在廠第一日頗為不良雖各部份均不順利但在第二日所見較第一日已
有所改善至善改進狀態能長久維持

丙 織部

1 筒子車導紗隔距應狹不一

意見：隔距須按時調整為好

23" - 14/1000" ± 16/1000"

22" - 12/1000" ± 14/1000"

雞心桃子加油不充份

2 純紗車運轉及保全須注意

意見：

A 導紗羅拉與張力羅拉之重量輕重須配列無誤

B 後蕊不良希急速修理

C 前蕊及其搖轉軸發花堆積須添裝銅片或鉛片蓋子

D 經輪頭尖多彎曲須修理

3 織機速度太高亦有每分鐘近二三百轉者

意見：速度極高殊為耗能但為防止飛梭之發生宜裝護梭裝置

4 織機五〇台狀態調查

Sector Lever Spring

切斷 三台

Single Brake Lever Weight

無 五台

Assisting Buffer

無 八台

Belt Shifter

位置不良 十一台

共計廿八台

意見：織機用工約及一個半月保全狀態良好

5 停機理由調查（每次三百台）

項 目

第一次

第二次

第三次

紗斷頭

111台 7.69%

118台 9.33%

111台 7%

機械障礙

○

11台 1%

11台 0.66%

了 機

○

11台 0.66%

11台 1%

上 機

○

1台 0.33%

拆壞布

三台 1%

六台 2%

五台 1.67%

等緯紗

七台 2.33%

五台 1.67%

11台 4%

共計

111台 11.66% 118台 14.33% 111台 14.67%



意見：拆壞布停台多嘗由紗盤頭狀態不良所致

工人工業未見純熟

6 紗盤頭調查

第一次八〇台 第二次一五〇台

良好 一二台 七根 一八台 一八根

有各種亂紗 共計根數 六八根 三二根

平均每台 三四三根 一八五根
五根 五・七根

意見：準備工作須改善

織部須注意各點敘述如下

A 準備部工作不良希望對於筒子車接頭要訓練

B 混漿方法須改善

C 織機搖車工工作不良

D 保全大體良好但加油不充份且織機甚為不潔

五、關於勞工調管及福利之指導事項（附提供意見）

1 該廠勞工調管問題頗為嚴重據云係復工後未曾嚴加約束所致現在工人均驕奢有者屢張無理幾令人不能置信工人堅持一切依照原有習慣革新辦法無從推進而最特殊者有機目加油等六



十餘名要求此照例不收工增實行簽字且須選出自由不允抄身故迄今工增制度未曾實行再八員副亦復徵得工人同意其情形之惡劣誠可想見矣

據云工人午膳時間規定為上午十一時至十一時半機日石首等另有休息時間上下午各一次每次半小時此機日石首等任在任規定午膳時間該不即恢復工作而延至一時許再進工場現在已較佳在十二時半左右恢復工作其地情形亦稍改善不如一個月前職員幾不能進入工場也

本園任職第二日半職工等數十人並集辦公處會議至終日要求廠方答覆考升職員爭據該廠負責人云公司本有規定考升職員該廠已舉行該項手續頂面升格者十餘人但尚未得公司核准此工人方面則因限制已屆故有此舉且亦可見該廠工人之難以訓首矣

意見：該廠工人狀態情形如此當由於過去訓首疏忽教導委員所致現在最佳辦法莫若負責人員與工人方面取得相應聯絡互相瞭解同時開誠佈公善為領導方得逐步推行以求職務之改進但最重要者固須以身作則耳

2 勞工福利據云已辦者有沿至每星期兩次二次各級職工子弟學校教師由公司訓首課務請書籍測自辦會院設圖向全有醫師及護士長各一名另有看護五名此外足球場音樂歌舞廳運動場及公園等機關者有職工宿舍學校辦孔至蒸飯設圖及合作社等

該廠工房內有九十間可用此外一白牆須待修理另有一女工單人宿舍十餘間正在修理中住藉工人一十九白牆名塊任約八百名有工房居住職員宿舍約有六十八間甚元整內有三十二間焉

海軍借用此外有沈治室游泳池網球場等

恩兒：宜該廠所有職員及勞工福利政策任前日人管理時代為各紗廠之翹楚現在如能刀謀推行爭

產易舉且員工感情亦能藉此改進於廠務之推行富有很大關係也

六、關於成本審計生產下料及物料之競賽事項

甲 成本 一、二、三月份



棉紗製造成本計算表

月份	名稱	單位	數量	單位成本					備註
				原料金額	直接人工	製造費用	廠務費用	平均成本	
一月份	20's 紗	件	136	205,496	21,944	43,184	16,112	286,736	
	40's "	"	50	205,504	23,072	45,216	21,720	295,512	
	特 40's "	"	41	205,500	70,328	138,416	52,064	466,308	
	42's/2 "	"	300	205,504	54,472	91,572	38,212	389,760	
	21's (布廠原料)	"	149,13	205,504	8,540	36,824	17,692	268,560	
	" "	"	5.86	205,512	7,496	29,660	14,248	256,916	
	8's "	"	5.57	205,496	9,336	36,944	17,744	269,520	
	42's/2 "	"	345	250,176	126,016	99,504	59,264	534,960	
	20's "	"	72	228,656	64,796	61,668	36,612	391,732	
	21's (布廠原料) "	"	289.02	198,752	27,456	47,676	28,800	302,684	
二月份	23's "	"	80.48	230,972	28,724	48,812	29,884	338,392	
	20's (布廠用紗) "	"	13.29	238,924	34,208	58,132	35,592	366,856	
	12's "	"	6	166,752	13,780	23,416	14,336	218,284	

此乃摘錄該廠製造成本計算表其織布部份原係以磅為單位故織成以布尺為單位不及重製故缺

1 庫存現金 玉四月廿九日止結存二、七七八、〇三四·七七元四月三十日收入一四〇、〇〇元廿九、六九九、五八九·一一元五月一日午前支用三六〇、七四〇元貯存八五七·七〇九·六六元經點算數目相符（本團於一日到達該處時會計課以一日為例假四月三十日之日計表向未元成故查核庫存帳冊以四月廿九日之日計表為根據）

2 販行在來 玉四月廿九日止結存一二、九一四、〇一九元經檢閱銀行送金簿及支票存根與帳冊相對付合

3 預付貢款 玉四月廿九日止總數為二、八九九、九〇〇元計付額連記一、二五〇、〇〇〇元上標入置鐵款一、六四五、五〇〇元註明係女工房裝置衛生設備之用經抽空傳票單據亦相付合

4 預付款項 玉四月廿九日止總數為七二一〇、〇〇〇元係於三月十四日預付一月份到職工友上資一〇八人之扣回之餘額

5 預付款項 玉四月廿九日止總數為二四、六三九、二五一·四七元內

暫付職員薪津
暫付上資
三、七五〇、〇〇〇·〇〇

眷字突金
一四、三九六、四九一·四七

人事課暫文職工醫藥費
九四八、八〇〇·〇〇

經抽空傳票單據與報冊核對付合

。仔出保證金 該廠帳上並無此項數字由查一月十三日曾可由米水押金一〇〇·〇〇元

據會計王仕云任經濟部清管委員會時已作明文可訖改不力立科目

7 感同欽頤 壬四月廿九日止總數爲一、二六二、七三一·六二元係各期未付工資經徵因帳
冊傳票亦屬相符

8 工資 四月第三期工資已於四月廿九日分出總數爲九九、二六〇、〇〇二·八七元工人一

、八九二人每月定六日十四日廿一日廿九日發給工資如逾期取提前一日放假日工資按據則
一日工資數每期員工根據平均數乘成工工資定爲五角微差基本上工資率有東花工超過標準者
三名詢悉限於該例所致

七、關於倉庫房屋車輛用具營理合理化之督導委員（附提供意見）

甲 拙正倉庫下列實品點見付合



量	數	標商	類	種	別	棧
595	包	$1\frac{1}{16}$ " 與 $1\frac{1}{32}$ "	棉美	7 5	6	
1,502	"	$7/8"$	棉美	5	4	
32	"	棉南	江	4	4	
250	"	棉	什			
9	件	光寶	$40's/2$	2	2	
177	"	"	$42's/2$	$\frac{11}{2}$	$\frac{3}{3}$	
7	"	牌無	$12's$	2		
576	尺	牌無	粗斜	$19.5V$	9	
12,806	碼	"	另布	"	9	
3,700	足	"	布細等	V12p	8	
245	"	"	帆布	V32.5p	8	
110	"	"	布袋粉	V	9	

該廠有倉庫五座分爲兩處其一在紡工場之側計三座此三座中一爲高平屋磚牆瓦楞鐵頂 4至9號六間二爲二層樓磚牆瓦楞鐵頂樓下 1至3號樓上 10至12號六間並在此二座之間搭有鉛皮天棚三爲高平房瓦楞鉛皮建築一大間其二在辦公室之西計兩座均爲磚牆水泥頂高平房亦搭有天棚 1至11號十一間以上統計廿四間除 1至6號四間爲物料間其餘廿間堆置花紗布疋及廢棉等件按四月卅日報告存原棉九、五、五七擔副原料一、三〇五擔下脚接收品一、三五二擔新出品九、三〇五擔

意見：裝腳分類尚待惟懸表未健全宜補充



乙、捲管鐵料下列貨品

名稱	實存數量	財存數量	多或缺	備註
鋸條	236 根	239 根	缺 3 根	
電石	2 听	2 听		
織紗絨	339.8 Yds.	341.6 Yds.	缺 1.8 Yds.	
18 oz 白呢	33Yds-26"	32.75Yds.	多 1 Yd.	
20 oz "	5 Yds.	5 Yds.		
3/0 鋼絲圈	127 合	127 合		
9/0 "	70 合	72 合	缺 2 合	
No.9 "	3 "	2 "	多 1 合	
2/0 "	303 "	302 "	多 1 合	
No.21 "	50 "	50 "		
卡車胎 32x6"	29 只	28 只	多 1 只	
No.55 皮結	20,402 "	20,430 "	缺 28 只	
10" 粗紗管	47,525 "	47,525 "		
牛油	2,846 lbs.	2,805.5 lbs.	多 40.5 lbs.	



粗 紗 洋 槍 管	63 根	63 根		
紗中心軸(油眼短軸)	4 "	4 "		
縫 衣 機	506 台	物料股無數		加工工廠寄存
縫衣機皮帶盤	200 只	"		"
電 熨 斗	好 111 "	"		"
	壞 105 "	"		"
練條管子鉗	4	"		"
管子鉗	1	"		"
300 Lbs/口" 壓力表		"		"
200 Lbs/口" "		"		"
夾布橡皮	1 圈	"		
紫 銅 管 3/4"	8 傘	"		保全部寄存
1" "	2.75 壩	"		"
2" "	35.75 壩	"		"
凡而及愛爾灣	批	"		加工工場寄存
錫 林 針 布	40 台	43 台	已動用 3台	存工場內



道夫針布	80 台	82 台	已動用 2 台	在工場內
織機針布	41 "	43 "	" 2 "	"

正整印

意見：

1 物料倉庫兩所油棧兩所又露天油棧一所儲藏尚欠整理且未備存料卡片亟應切實改進如有存

數不符亦須核實記載

2 計帳方式尚佳查文具紙張賬置處所久不轉帳故帳上只有數量未列金額久縣非官廳早歸正

3 機件儲藏之處過於分散最好儘可能集中查各種機件中其存在物料倉庫者以各種織機彈簧三萬一千餘只及梭子二萬餘只為數最多可以調撥其餘存數甚少存在紡織兩工場者為數亦少皆須補充再織機機件尚有多數破壞織機中之另件可資選用

4 鐵絲針布散存紡廠不若移存物料倉庫為安

5 附屬工場加工、食品、化學三部機件物料因經兩度駐軍以致凌亂散失舊帳不符惟即搬移物料倉庫即應加以整理清查品名數量另帳登記分類存儲俾便稽查加工部份染料缺少者已多而藥品中亦多風化潮濕者如蘇打灰硫化銅元明粉等放置日久勢必無法整理全部廢棄且恐發生災害亟應儘速整理設法調用至於存儲場所保管方法亦應加以注意再查所存化學藥品堆置雜亂內有 Ether 兩瓶積壓在其他物料之下已知照移入危險物品庫中以防火災附調查報告表

加工部染料報告

清冊記載	點查名品數量
黃 41公斤 約 2/3 桶	Chrysophenine 約 40 kg. (2/3 桶)
鼻煙 10 " " 1 "	無
" 30 " 約 1/2 "	Azine brown " 30 " (1/2 ")
藍 40 " " 2/3 "	Daika brill. blue lob 40 " (2/3 ")
" 240 " " 4 "	無
卡其 360 " " 6 "	Sulphure khaki GG 300 " (5 桶) 缺 60 kg
草綠 240 " 4 "	Sulphure olive EH 240 " (4 ")
鼻煙 60 " 1 "	無
黑 40 " 約 2/3 "	Sulphure black RC 40 " (約 2/3 桶)

加工部藥品報告

清冊記載	實存數量	備註
保險粉 180 公斤 3 听	Hydrosulphite 120 kg	(2桶)缺 60 kg.
苛性鹼(燒鹼) 12,000 公斤 (300 公斤 x 4桶)	無	據云已用罄



硫酸鈉(純鹹) 2500 公斤 硫化鈉 3400 公斤(502.斤 X69箱) 元明粉(硫酸鈉) 4000 公斤(估計)
現在在加工場內被炸地點附近處所受腐侵蝕多已風化潮濕硫化鈉現已不能應用須從速整理將可用者入庫保存否則恐將全部不能使用

化學部藥品報告

Vaseline 24 吋 X 10 尺 240 吋

其餘存在油庫及物料庫內者用雜亂堆積未加整理故無從點查

製 品

大膏膏(裝箱 495 打X9) ÷ (500 打X1) ÷ (686 打X1) + (322 打X1) = 5513 打

小膏膏(Sulfamine 軟膏)裝箱(1380 打X1) + (800 打X1) + (600 打X2) + (1664 打X1) + (400 打X1) +
(396 打X3) + (121 打X1) + (1000 打X1) = 8448 打

四 底斷土塊再壓壓取

(此項裝箱打數不同恐不正確)

母 地盤

▲ 接收情形 查接收產物未經照公同規定標示註房屋之構造及其開鑿其狀況與建築年月亦未填入房屋之面積係照抄日人之戶數並遺漏公大小學房屋一處

■ 廠房情形 1 紡紗工場大致尚好小有漏處已修理推各處水落多已破壞屋花面之鐵窗油

漆甲 級脫落鐵板亦多鏽蝕

2 織布工場大部份被炸毀修建問題已在計劃中已修復之部份為第一織機間屋面一間及繫網間屋面四間

3 加工製藥品三工場炸毀之屋均甚重皆未修理

4 織物工場房屋毀壞處亦未修現住有自後方來之失業工人

5 爐子間鉛皮屋頂打鐵間之氣窗工人入口之屋頂與地面均經修好並新建自織工場加工作場至食品工場之沿街浦之竹籬其西農場及醫院後之圍牆均修好1至12號倉庫屋頂正在修理人學科之屋頂漏處尚未修及

C 工房情形 南工房圍牆已修好女子單身工房十六幢北工房六十幢及圍牆正在修理其未修理者有南工房一百六十八幢除炸毀損壞者外現可住人者僅九十幢

意見：

1 接收清冊最好須重製遵照公司規定逐項據實填明錯誤處改正遺漏者補入

2 各破壞之廠房能修理者均應作修理之計劃否則愈壞愈甚損失更大一有需要無以應用

3 南工房及公共廁所毀壞甚重者應速謀修理該處自來水管亦壞致終日漏水更應速修以免消耗

4 女子單身工房劃出三間作警衛宿舍雖另門出入似亦非宜茲查大門邊有宿舍多間稍加修理改作警衛室諒無不可而女子單身工房又可多住幾人

乙 土地

該廠土地共有六四一·二一五畝均聯成一塊惟界址尚未辦清此次視察經兩度調查並約同前公

大日舞職員安達正已又詢諸當地二處地保查見有平涼路廠門對面土地二段「見附圖(1)」約不足兩畝池岸之西土地三段「見附圖(3)」(前岸和田紡績株式會社)(4)(6)號「約三畝餘廠之西北角土地一段「見附圖(5)號」約三畝均未列入廠圖此項土地除廠門前(1)號地段外餘皆為當地鄉民佔用因無道契或田單作根據其確實畝數暫時不能確定

意見：

- 1 上項土地應由廠向經濟部特派員辦公處調閱公大一廠之土地道契並向上海市地政局查明本廠土地界址豎立標記重加丈量繪入廠圖所有農場如本廠不能自理不妨用分收辦法廠外被佔之農田查明之後亦可如此辦理池塘面積甚廣棄之可惜亦可利用
- 2 本圖所歷各廠其原有產業多不能徹底明瞭大都因道契田單皆不存廠無從根據而管理責任究竟誰屬尚無明確規定本公司接收已久應有具體辦法且形勢上已不容再緩否則時日愈久損失糾紛愈多尚冀本公司有關各方從速處理最好須逐個廠實地清查以明確相

丙 車輛

上海图书馆藏书



A541 212 0015 2048B



