



14 5810

87632 21
2101 Inub. SI 20125

Kriegsbeschädigt aus Deutschland (Ingoldstadt)

Das Blechdach ist durch zahlreiche Einschläge stark beschädigt, ausgeglüht und stark verbogen.
Der Wagenkasten ist gröstenteils ausgebrannt und durch Splitterwirkung stark beschädigt.
Sämtliche Luftschieber sind stark beschädigt.
Beide Schiebtore fehlen.
Das Bremsheus ist vollständig ausgebrannt & ausgeglüht

Photo No. 2810

Antrag: H auswärts.

gut
gut
" "
" "
blechdach gut
schlecht