

Отдел по охране памятников архитектуры

Управления по Делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР

1610097004

ПАСПОРТ

на памятник архитектуры

001

7209/4

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		Никольская церковь. с. Успенское. Болгары. Тат. АССР	XIII-XIV в.в.

1. Даты основных пристроек и перестроек

2. Автор, строитель, заказчик

Не установлено.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Нет.

4. В чьем ведении находится памятник

Управление по делам Архитектуры при СНК Тат.

5. Кем и как используется

АССР.

В практических целях не используется.

6. Техническое состояние памятника

Сильно разрушена кладка углов основания.

7. Тип, материал и основные конструкции

? Восьмерик четырех граней с контрфорсами в основании. Известняк на известковом растворе.

8. Краткая история памятника

Елиз "четыреугольника" несколько восточнее его находится "Никольская церковь". Здание это называется условно, после того, как основанный в 1712 г. монастырь приспособливал и частично использовал для своих целей отдельные более или менее сохранившиеся здания древних Болгар.

Церковь существовала до 1732 г., когда монастырь был упразднен и была построена приходская церковь Николы Чудотворца.

Постройку здания по его архитектурно-конструктивным особенностям относят в XIII-XIV в.в. Его утилитарное назначение в момент постройки и до разрушения Болгар не установлено. Мнения различных научных исследователей расходятся. Свињин неправильно считал ее одной из башен четыреугольника, Кафтанов и Второв считали кладовой, а Верезин - мусульманским "тюрбе", т.е. надгробной мольельной. Савенков и Крапивин вполне подтверждают это мнение, т.к. по преданию здесь было кладбище.

В 1889-90 г.г. против входной двери палаты была обнаружена надгробная плита умершей женщины в 690 г. Геджери.

С 1732 и до 1889 г. памятник находился без надзора и все более и более разрушался. Осыпалась облицовка, выветривалась кладка.

В 1889 г. был произведен ремонт и укрепление здания в целях его сохранности.

Время строительства контрфорсов с сильно наклонной поверхностью не установлено. По всей вероятности - в 1712 г.

10. Основная литература и иконография

1/ Материалы по охране, ремонту и реставрации памятников ТАССР. Казань. 1927 г.

2/ Фото и негативы в музее Академии Архитектуры

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

12. Обследования:

1884 , 1885 , 1889 , 1896 , 1905 , 1926, г.г.

Примечания



D000019176

Дата составления паспорта:

Июль 1979 г.

Паспорт составил К. С. Синицын

Ответственный редактор Губанов

В 1928 г. был заново возведен юго-восточный угол с большим количеством цемента, т.к. при своей высоте эти устои подвержены сильному доступу почвенной и подпочвенной влаги.

Частично разрушенный контрфорс юго-западной стороны также ремонтировался и был облицован.

