

370000047-1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____

РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ПАСПОРТ

решен. 21/11/72

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Диллой дом на 108 кв. РЖКСТ "Кооперативный путь" в г. Вичуге

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		X	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1929 - 1931 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ул. Ленинградская

Ивановская обл. Вичужский р-н. г. Вичуга

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт, дата издания

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
X	музей обла. клуб		баня, саунг, душ.	X	учреждение торгов. промыш. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — *1x5*
- Фото фрагментов
- Генплан —
- Обмеры: план
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автором проекта является ивановский архитектор Н.Е. Барыкин. Проект выполнен по заданию Ивоблкомстройсоеза. Проект был выполнен в 1929 г. К строительству приступили в 1930 г. Окончили в 1931 г.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание осталось недостроенным, главное — не закончены угловые балконы по углам корпусов.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

108-квартирный дом Рабочего Муниципально-Кооперативного Строительного Кооперативного Товарищества (РЖКТ) "Кооперативный путь" - комплекс из 3-х трехэтажных с частичным повышением до 4-х этажей корпусов, идентичных, поставленных в один ряд вдоль шоссе, соединяющего Бонячки и Тезино.

В основу плана отдельного корпуса положен удлиненный прямоугольник. Повышения каждого корпуса на один этаж в четверть длины корпуса образуют головную часть корпуса и несколько обогащают силуэт здания. По углам каждого корпуса, выходящих к шоссе, на уровне четвертого этажа выпущены металлические балки, на которых должны были быть смонтированы угловые балконы. Балконы так и остались незавершенными. Это сильно снижает выразительность архитектуры здания.

108-квартирный дом выстроен из красного кирпича, не оштукатурен. Фундамент - ленточный, с бутовым заполнением. Перекрытия - деревянные. Крыша - металлическая, пологая.

Квартиры - 2-х, 3-х и 4-х комнатные.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Постройкой этих трех корпусов начался переход в г. Вичуге от малоэтажного поселкового строительства к крупному капитальному кооперативному строительству. 108-квартирный дом РЖКТ "Кооперативный путь" - первое крупное кирпичное жилье, возведенное в г. Вичуге советской властью.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

газета "Рабочий край" №76, 1929г., №173, 1928 г. №196, 1930 г. В автобиографии хранящейся в личном архиве арх. Н.Э. Барыкина, написанной в 1938 г. в списке авторских работ указан проект 108-кв. дома, в том же архиве имеется фото окончания строительства в 1931 г.

Натурные обследования и фотографии провел в 1971 г. И.Н. Хлебников

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		X X X X X		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. ис-ва	НЕ	ПРИМЕНЯЛСЯ	X	
для памятников монументального искусства	покоя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя	НЕ	ПРИМЕНЯЛСЯ	X	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УТВЕРЖДАЛИСЬ



'D000028946'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта _____

Составитель Удбицкий В.И., И.И. Чусовитов

22 ИЮН

197 г.

3

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)

Илт. з. 2029

108 = н.в. гора в Бурье ЖСРКВ "Конец ат. Нымб"

