過通查審會員委書科教業職

理管業工代現

著編侯洵孫



行發館書印務商



編 者 序 的催促他那時在

外全先陸續登於該刊所以它的目的僅在介紹一 這本小書係民國二十一年編者任職南開大學時所編本書之成應該感謝好友傳勤先先生 南大教授日本近代經濟史並代天津國貨研究所編月刊這書裏除最後

書的謬陋在所不免幸讀者隨時匡正俾於再版

本

心時增訂

修

Œ,

點淺近的實用

知識於經營工商業者。

二章以

二十 四年 七月

編者

目次

第一章 工廠之組織方法

=		第二	Ξ		
工廠之佈置與設計一一	A.都市位置B.缩村位置C.城郊位置工廠之.地.址問題 一五工廠之.地.址問題 一五	一章 工廠之設置	現代式之工廠組織及其意義九	工廠組織形式之演進五	A 依照事業之方針而定組織B.設立界限嚴明之管理系統C.定專費D.顧及各人之能力. 工 廠 組織之基本 原 則·························

工廠內之光線………………………………………………………………………………一八

Ħ

仌

第五章 工作中之動作與時間析究	
三 保持標準之稽查部七六	
二 標準原料與標準器械六八	
一 製造品標準化或簡單化之必要六〇	
第四章 標準化	
二 工人之安全問題五四	
一 工廠中之動力四〇	
第三章 動力問題及安全設備	
四 工廠內之空氣三五	
9 作 3 紫 雀 老	

一 動作析究與時間析究之方法………………………………………………八一

目	第	第	第	第	附 圖				第		
氼	四圖	第三圖	第二圖	圖	圖	Ξ	=		第六章	=	=
次		工頭分工圖		圖 直線式之工廠組織圖五		以時間析究為根據之工資給付制度比較觀	工資給付制度之比較觀	訂定工資之原則九七	章 工廠中之工資問題	時間析究材料之應用九四	設定標準時間九〇
		+		五		-	101	九七		九四	九〇

第六圖 第五圖 標準時間析究單支托板圖……………………………………………………八五

現代工業管理

四

現代工業管理

第一章 工廠之組織方法

一 工廠組織之基本原則

敗繫於其組織之良窳者十之八九完善之組織能使管理明析而有效實為事業成功之先聲未聞 欲求工商業之管理得法首須確定其內部之組織組織實為各種管理步驟之基礎事業之成

有組織惡劣而其事業能蒸蒸日上者也。

以一 反之結構完善之組織則有如以巨大之水力機橫臥河壩使河水流過一連串之透平機而使全部 水輪應用河中一部分之水力而推動機器卽如工廠組織中僅以一人之力貫穿全部事業也。 經營事業之有無力量均視其組織之情形為如何而它處劣之組織可比為舊式之水力機僅

第

工廠之組織方法

潛藏 之水 力 均 被 利 用。 並 可 視工 一業之需 要而 動用 其水 動力單位之多寡雖某 單位 損 壌 丽

亦 不 致 牽 動 全局 也。

怗 限 度。 於 具 組 於 織之完善, 有功效之組 分 別 討 論 其目 各式完善組織之特殊基本原理前, 穊, 即為 的蓋 在使工 獲得 經 營事 廠 中各部 業 力量 分之每 之工 具。 百工 不可 如果進品 作所需 不先行略述一 展合法, 於其上級人員之指 I 厰各 般的應有之考 部 幾 能 示 自 達於 慮。 動 的 吾 產 最 入怗 生 低

之分 之職 之根 功 紙 效。 業、 務: 列, 本 I 廠 中某 紡 在 在 原 業 小工業中 大工業中則 機 織 理; 業 然 關 人或 其 精 組 練業 中 織之 某 倂成 各 部 等 為數極多 規 種 職 功用 其 劃, 務 人為 3之範圍 渚, 組 大 織之原 與 都 之而 也。 權 須 總之小 力 視 以 7之運用; 其業 理 已至於工業性質之不同, 及 雖 其 《務之性質· 同, I 相 近之關) 而 業機關之組 以 及 其應用之術 其 Ï 大 係, 厰 小 必 織 m 要之磋商 組 定。 工 與 則 織 大工 異。 則影響於其 中 一業規 叉 排列之方法, 等 等, 業初無二 如 模 製 (趣蓋 之大 造 組 亡業中 組織者 織 一致惟 均 小, 中 不 雞 均 大工 其 較 相 不 爲 出 鉅。 同。 館 之 尤其 影響 產 業 規 如 定 爲 練 中 標 官能 鋼 數 組 織

式者

卽

其

出產

海屬

類

則通

常常

其工廠

組織與出產繁雜者

異

其

同樣

規模

之事

標 進 化易 於行 使職權其所需 要之管理 主幹自 少也。

苟欲擘劃一 有功效之組織, 必須適用 組織之各基本 原 理

種 事 業 Α. 其管理之用意或其經營之情 依 照 事業之方針而定組織 形均 觀察 事業之方針為擬訂組 相 同 也故組織 必因適合其工業之特性而 如下 織 前 最重要之步驟。 各不 世

間

決無

兩

相

同。業

務壽 命之長 短以及其所必需完成之速率, 十智計劃 組 織 時 所 須 考慮之重要原素 也。

決定採 亦 悉心熔化之以適合其 卽 爲 в. 用何 輸送關 設立 界限 種 性式樣之 於 文某事 嚴明之管理 組織 事業之特性若無嚴密之管理系統必發生侵犯權力或推諉責任之弊結果 所需 (組 巡要指 系 織之式樣詳述於後)第二除決定其組織 統 示之路 此爲 線。 組 設立 織 所需之第二原則管理之系統可視 一管理之系統 時有二主要問 應為 題 何種 須 注 爲 權 形 意。 力之系統。 式 第 介須先 外, 尙 須

中 各 部 科 必致 Ħ 相 軋轢, 而主管者日惟耗其可貴之光陰以注意此中發生之問 題矣。

厰

力之範 立 界 圍 限 明 依 其 確之管理 層 次 丽 系統其權 縮 小; 然對 力之分散, 其範圍內之指導則愈漸詳細在組 有 如 _. 錐 形。 毎 不統 間 自主幹 織完善之工 而 下, 毎 一廠內工 層 之 主 一人聽

其權

第

二章

工廠之組織方法

詜

現 I

患病 不 從 (彼亦不) 其工 利之影響時亦不負責在工廠組織中為各部主管人員整備其代理者亦甚覺重要若 或 頭之 因 能 其 於當時直接命令其糾正 他 原 點, 因不能到廠時則該 而 非 由 廠中總經 理 心同樣, 指導。 人必須能夠代理其職務如主管者死亡或出 雖則 工頭所管理一小部 總 經 理有 嵵 儘可 視察 分工作之錯誤若發現係受全 於工 作室 時發覺某處 缺, 則 彼 遇主管者 須

任 其

某人 某 事, 第二固定之負責能增 知 $\mathbf{c}.$ 自能 其責任之範 定 專責 目 瞭然第三能使工 朋 確 圍, 並 的派定責任之利 知 進工 其 上 作之速 一級督 作 紀律 促 率。 其 有三第一固定之負責能激 責任 化 壶 m 力 便於管 旣 於 經 此, 委定關 必能 理。 激勵其上 於某事 須關 勵屬 進, 而 獎勵: 衆,在 照某人須召某 能負 大工 責者 一業機 主管 亦 關 尤 可 完美 然。 如

工廠中某部分內工作之進行秩序井然各人均能與他人合作而亦有其他部分則 派 \mathbf{D} . 定固定之責任於各人時, 顧及各人之能力 顧及各人之能力者, 必須考慮該人或該部分之人員其能力是否可以勝任。 即考慮各人能力之限度 也。 製定各管理之系統時, 往往互 吾人 相 常見 妒

忌, 閃 避責任而致 全廠蒙其害若詳精: 檢查之其所 以 不 同 之原 因固 甚 衆 多而 最要者莫 /如因 工其領

厰 間 秞 之齟 之有 內 不 能互 齬 能 亦 無 相 須 能 合作故籌建或改 研 也。 也。 究各人 其 次 關 於合作 在 一廠外 如互 良工廠之組織時董其事 問 題, 有不和善之關 則各人是否有 係, 家庭 則 者亦 往 或 往 其 必 在 他

I 一厰組 織形式之 演 進

考慮

此

種

事

件

之形 式 工 厰組 織之基本 原則雖不 可 變易, 然 其 能 演 化 成 各 種 不 同

印在 織之演 則無 此 疑。自 種 簡 進, 單之組 ||來工 約 經 一廠組 過三 織 一期變化第 一織之變遷皆適 中, 文 頭直接指揮工 一期之工 用原 **入**, 一廠組 則之方法 稍大之工 織 可 名為 不 同 厰 也。 直

加 筝 二章 副 手 工廠之組織方法 如 下 圖:

內

則


線式,

工

厰

組

第 圖 直線式之工廢組織



業之 其 **人規模漸大其** 組 織之方亦復無

組

織

亦略較複雜。

其

與第

期

組

會計長

會計室

付

部

織 同之處僅代表工業之規模增大及託

不

分之權:

力於各主要職員而已其

組

織

約

下

圖。

第三部工頭

吾

入

試

觀此

種單

權

組

織之弊端

何

在。 如

在

此

種

已擴展之直線式工廠組織

等 事,

均

在

工

頭

人指導之下進行。戴樂爾(E. W

再

如

以

件

摮

或

H

[率給

付工資以及及時

修訂

規

律

銷售經理

銷售員

I

作

是

否在

合適之機器

上展

進是否準確

的

完

第

實甚

困

難。工

頭

旣

須指定全工作區之工

作又須

視

圖

-部工頭

該工作區全部進展之賣欲使其管理週

到

而

完

鑫,

組

織之下工頭之責任實過

於

龎

雜

丽

紛

繁彼

須

負

合股組織

總經理

第二部工頭

察

督

時,

大改

變仍為

直

線式。 時

祇

因

工

此

種

組

織之

簡

陋,

自

示

· 待 言。

蓋其

工業之規模

俱

I

業

管

理

小其所需要之組

織,自 1極簡單

六

至第

也。

識及健康因 清受教育有 工之工頭代替普通之工頭以管理工人其式如下圖。 以為 此戴 專門知識, 造 氏乃最初倡分工合作之說彼之計劃為 成全 人之 機巧老練有體力堅忍誠實判 特質有十俱其 四五 者已甚 断準確! 難得況俱其全 以四 或富常 個分 二部者乎? 十種特質為 腦經 靈

至爲分 濫 觴 也。 依 照此 弦 明。 略 此 述 實為近代效能 式工頭之職務始不致漫無限制各人負專責 此 四 種工 頭之職 組織 務於下。 (Functional Organization) 一部界限

等皆其責任。 計劃者之計劃以預備 進 備工 此 頭之職務為整備機器開 外 並須 模型及一 授工 人以最迅逐之開始製造方法及開 切製造時 始工 必需應用之附屬 作以前之一

時 閒。 機器 至於機器 第 章 經 轉 工廠之組織方法 動**,** 彼 動, 卽 之職 爲 速 ~率工 務 即為 一頭職 畢事。 務開: 始之時彼須 檢

視

所

用之

第 工頭分工圖 t 稽 奆 率工頭 3. 工

切

事

務。

依 照

小機器

始之

工具是否相當剪裁是否合度速率是否適宜彼不但須命工人如何為最完善之工作並須觀其是

否工作於最迅速之情形內必要時彼並須親自在工人前動手以證明工作確可完成於某種時間 機器之運用停止時速率工頭之職務即行完畢彼實為一授工人以工作方法之教師 也。

稽查所負之責任為維持工作之質地優良彼檢視製成各件是否與標準之尺寸及品質附合,

完成之時間是否合於標準時間。

油, 及其他一 修 理工 切附屬零件之保全以及維持機器四周地板之淸潔均為修理工頭應督察之事。 頭之職務包括視察工人是否保全其機器並按時潔淨機器不使生銹或擦傷及時上 蓋即

-日工廠內保全部之賣也。

是。 工廠之組 部令工人『向東走』第二部曰『使用此機』第三部又曰『應 在各部權 曩昔工 一般已演進至效能組織式是為第三期即近代之工業機關組織式也當於下節詳述之。 廠經理常信從一種觀念以為工人僅能在一人指導之下進行其工作今日則知 力不逸出其範圍之情形下決不致有發生任何衝突之事某著名工程管理 如何工作。此固毫無牴牾也。 家云: 至今日 如第 其非

設立工廠之地址均與組織 I 廠之組織須適合其工業之特殊需要而訂定之如規模之大小製造品之標準化與否及其 不無關係前已言之矣故工廠組織之基本原理雖可相同, 丽 其 組 織之

圖樣絕無雷同 各委員會用以解決各部所發生困難之問題如研究製造日程問題, 者。 現代之工廠組織除均依照效能組織式外並有設置委員會之風

策以及組織之改良等等通常某部之主幹即無任其委員會之主席委員會之目的 員討論複雜之問題使各舒灼見以收協作之功效委員會中最適宜之人數為四至七人人數過少 建議關於工廠 在 集 施行 合 各 虚人 之政

不 足以集思廣益人數過多則又有意見龐雜窒礙難行之嫌也。

豣 究現 代工廠之組織莫如舉一典型的組織圖以說明之茲列一最大之標準組 織 圖 於 **F**

見第四 圖。

無 論 第 何 種 I. 工廠之組織方法 廠 組 織, 其最高權力之代表均為該工業之所有者 或爲個· 九 人或為合夥,

之趨 勢 論, 經營故代表

選舉董 轉 財 移。 務 以今日 較 長 小之工 及 事 秘 組 書長 織董 廠, 往 各 事 往 會, __ 無總 人。 再 則 財 於董事會 公司經營多於單 經 務長管理 理之設 中 置,而 公司 遴選 僅有 中之財務及財政政 總經 獨 與合夥 廠長 理一 人, 直 接 總 向董 理 公司 策。 事會負責廠長之下 秘 事 廠 書 務。 中 長 總 最 則 經 高 管理 權力 理 常 總 助 者 當為 卽 記 以 分 載 依 及股 法避 股 成 東。

主 計 要幹 核 部、 :部之優| 蠳 造部 點 分配 卽 在 管 使 直接報告 理 銷 售 J 廠 部、 長之人 人事 部 八達於極 等各部、 少數, 主幹 廠長 直接 乃有機 報告 其工 10會考慮 作 於廠 各 種 長。 眞 此 能 種 發 分 展 劃 各 少數 部, 廠

務

如

政 策。 今將各部 之職 務 分釋 於下:

採 組 織 之。 此 廠 種委 其 長 職 興 員 各部 務 會, 大 大抵每 之間 抵 為 豣 常 週 究 嗀 開會 出 品、 全廠 二次, 改 良生産、 顧 純視事實之需 問 委員 減 低 會, 成本、 由 各 要而 以及 部 部 定。 討 長, 論 秘 製造日程等等, 書, 以 泛二三 最 以備 重要 處所 廠 長之容 之主 詢 腦

與

等

科。 會 計長同 核 部 在較 時 並管理: 小之工 廠 成 本 中 科計核部內之出納科關 ·即爲財務部計核部長之下分若 於信用售貨收集貨款 干科如總務科、 等事, 出納 須與 科、 會 銷 計 售 科、

部


及統

出之

股

東

第四圖工業機關標準組織圖



繫。 政

廠 處 所 長 應 連 乎? 屬 然普 配 於 其 銷 部 連 通分 之組 售 繫之方法 科抑另組 配 織, 部 視各業務之銷售方式而定例如須設立分銷 内、 即為置一 則 科直 常分推廣科銷售 | 隸於分配部長之下或竟須組一 銷售部之代 表 科、 顧客服務科 於計核部 長之行 等推廣科之職 售處, 分銷事業部直接報告其 顧 問 即可發生許多問 委員 務為 司廣 內。 告及 。題。

工作於

開

闢

各分銷

市

場;

銷

售科

亦兼管各分銷售

處;

顧客

服務

科

剘

管理

貨物

3 銷出以

後之事

務。

對

職

務爲選 般 包括安 新 檢 於 査 厰 通 職 行之工 中之人 體 務, 全工 擇,補 事 卽 格, 輔 職 部 完及位置 程職 長除 資 助 事 工 率, 廠 ス 問 一廠時 工俱樂部 管 研 長 題, 究工 解 理 無 男女職工芸 檢查 任用, 決勞資衝突 論 人之目 其 八醫藥衞生品 編印職工 劚 次, 於 其餘則升 的及背景以製定解決之方 計 0後毎隔 是。 核 一刊物辨 人事 一職工 部, 銷售科 半年或 服務 部 黜, 考績, 須 理 渡集 或 等 職工業餘學 及辨 科外其工作已日見增 製 年舉行 各 造 方材料及觀 理入 部, 均有判斷之權。 **子校附屬** 廠 一次皆可近年來人事部 試 驗亦為此 夜 !察社會上之輿論。 梭等醫藥衞生科之職 多, 人事 責任 科之事職工 部 中 亦 日漸 之任 長叉有 並須 Î 服 用 重 公詳知 務 科 大。 彼 務 科 其

種

爲

則

章 工廠之組織方法

製 造 部 爲工 廠 中 規 模 最大組 織最繁之一 部。 直 屬於 /製造部| 長 者 爲 總 監總 厚 (Superinten

製 在 準 長 至工 舊 確。 造 式 部 製 一人其管 造部 工 列 得製造顧問委員會之助直接管理各科股工頭之工 厰 於 同 組 中 所分各 1理始終得為 織 等。 購料 中購 科, 設 料 科 科 半 一直線 抑 常 在製造部 為 評 購 部, 須 料 的。 此種 部, 視 長管理下進行半在 I 與 業之特殊 製造 直線 的權 部 列 性質 於同 力行使之利為增進 以及購 等 總監管理下進行。 地位。 作。工 料 然 之重 在 頭 新 則 要性 式工 紀 直接管理 律, 厰 須論 並 丽 定。 組 可 工人自製 使工 惟 織 列 無 中 渚 作 論 有 爲 購料 時 迅 如 造部 亦 速 何 購 與

所 料 製 成 牴 者 後 牾 均 須熟 於原料價 也。 購 悉市 料處之經營動 值之增加甚微少者。 場 情 形及 與工 物 價, 一廠損 其 毎 益有 日之經營 關 者, 須 例如該原 與 廠中 之銷 料 市 設部。 價之漲 售 額 調 客 和, 甚 而 陡, 亦 製 不 殊情 造 能 之工 與 形, 財 程 政 甚 懤 簡 況 有

為善蓋可便 於 與製造部內之生產科長稽 則須 視為 主 要部 分而 查及總工程師等接近渠輩之工 如無 此 種 榯 則 作 均 興 以 購 設

料科之職務有密切關係也。

科

隸

屬

製造部

製 造部 內總 I 程師或設計科長之職務為設計出產及其一切附屬之事件彼須 出席各重要

會 議, 蓋 其 職 務幾影響工 廠之全部彼常為製造顧問委員會之當然委員並須時時出席 業

問

有 事 質 之層 股、電 可 科 務 時 需要之程度特別高之出產時則稽查科可不經過總監 根 萇 視 使 力股及 生產優 察 亦 據 次, 則 在 可置於 已成 以核 泰半 危險 造 如 部總監(Superintendent)屬下之各科各有專守生產科長之職務為管理 對工 及未 保全 管理 性 何 良進行稽查長則負生產品質優良之賣安全工程師 人 極大之工業 使 事 股計 成之出品以及 作稽查長屬下 工 __ 作完成。 部 切 內 劃股對於工 輔助他科使生產順利進行之事務生產科之下分計劃股標 而受人事部長之管轄工業服務科長所管轄者 計劃股 中, ,其職務尤為重要必要時可 之稽查科其職 切關於生產品質之事皆其責也安全科管理工廠 頭之計劃職 則 可 根 據其方法 務與 務有完全裁 他處 以計 擴充為安全部, 不同蓋爲生產之品 劃, 而直接報告其工作 **工頭** 斷之權標準 **以則可根** 則管理一 1為貯存股 直隸 方法 據之以指 切安全工 置而工: 於廠 股 於製造部 則 成貨股 長之下。 揮工 準方: 負 作。工 中 作 責 一切生産事 長。 法 也。 人。 說 運輸股、 安全科 一業服 切 檢 如 稽 股-明 消 視原 遇品 查亦 工 工 作 具

第

章

工廠之組織方言

以之通 之接 機 械 觸。 運 知購 泛 蓋 股 可 料 助 等。 其 科, 生産 便於管理生產 並使其將 科 長 須 與工業服 必需之原料 中之設計 特深故若干 務 時時備妥 科 成分也。 長時 常接 生產科 生產科內之各股 近 而 長 奥 務須詳 (生產服 知適 尤其是計劃股 務科中之貯 於製 於生產科 造者 藏 與工 爲 股 也。 何 尤須 一業服 種 有 原 務科 料 密 丽 切

中之貯藏股及機械運送股之關係

工

一廠中

常將

Ŀ

述二股置

下

點, 無 毎 外, 牟 在 म İ 來 全 隱 能 對 廠 頭 I 職之事, 用以 頭 可 顧 於 於會 會議為近代工 僱 問 發現生產遲緩之原因並可討論救濟之道以爲改正計劃之張 委員 用 而 議 問 毎股 會須 題,及 中 詳 :述其本 普 派員 一廠中最可 通勞工事 必為其本語 出 一股之情 席, 總監 重 侔 一要工作之一約每 亦宜 之討 股之工作 形, 於某點 列 論 亦 席。 :辯護結果1 受他 成 在 爲 此 股影響 月 此 種 舉行 中 會 之重 乃 議 可 丽 中, ___ 發生 葽題 最主 **欢。** 工 收 切 一要之計: 一頭會議· 困 磋 目 腔野文之效: 5矣若工 難 時 本。 論 中 亦 除工 廠內之科股 當 可 故 爲 提 此種 出。 製 頭 造 及 工 助 制 頭 問 度 Ź 不 題。 理 之優 多, 催 I 間 當 則 頭 近

以 Ŀ 所 述之 三 一廠組 組織僅為 種普通形式較小之工廠自可減縮而特種之工業亦當變化其

組 織以適合其工 業 也。

第二章工廠之設置

工廠之地址問題

生效力尤須視其設置之地址如何不適當之地址足以妨礙完善之佈置天然之光線或其他業務 大吾人試比較兩種工廠之成本分析即知其所可護得利益之大矣然近代工廠建築之是否能發 上之便利工廠之地位影響於工廠金錢上之得失蓋甚大也。 現代工廠之建築異於舊式之廠屋者不可以道里計新式之建築無形中影響工業之發展甚

原料及〈五〉運輸其影響之大小胥視工廠出品之式樣以及製造時所需之勞工發動力原料與 造成工廠地位良善與否之最大原素有五卽爲(一)勞工(二)市場(三)發動力(四)

是否易於運輸 而異出產之數量甚大而價值甚低之出品如無其他原因限制時則當以靠近其市

工廠之設置

場爲 較低 有精 邊, 造 附 水 使 康之區 泥 巧工人供給之都市中心也工業中如水泥製造業則設廠之處決不能缺乏燃料之供 木 近, 佳。 故價 且 排容易達 其所需之原料亦 値 者, 石未易多. 低 **協康之傢** 到。 然 親又 造紙 .具各城市中幾俱有多量之製造而製造器具之比較精美 /如造紙 廠尤需要鉅 低廉龐大似亦不能遠離其原料之產區 廠因欲免去 大之發動 龐 力故造紙廠之地位 大原料運費之關係常靠近森 然而 在 水泥工廠 原 料 容易 林, 取得 其地 不 者, 泰 設 半集 之區 於燃 位 給, 常 料 因製 r 於

尙 論, 噸之粘土與三噸之煤也故設置製磚廠最佳之地位當為粘地產煤土區及最近之市場三者間, 其所 須 如 設 需之粘土媒及製成品重量之比例估計約為四十三及三十之比卽出三十噸之磚須用 欲減低原料之成本, 時所需之燃料殊多故即以水泥論雖其出產之數量甚笨大似宜設廠於為其市場之大都 於水力充 足之處罐頭食品工 則工廠最善之地位當為原料平均運費最輕之 廠之地位 則幾完全 辺 其原 料 而 定。 企此其 二 點。 大 例 概 也。 加 以製 磚 在河 業而 比 四

而 最 有 利之地位當為粘土地附近又如煉鋼 鐵業之廠址當為鐵 鑛, 焦煤石灰石 (Limestone)

一者最易聚集之處故美國大湖 (Lake Superior) 之鐵鑛三分之二熔於僻土堡附近而 其餘

Ξ

則 百分之二十之多。 大 都熔 於 與海渥伊 利 器二州蓋均 時原料缺少 與產煤區 少而煉鐵品 相 近 煉鐵 時 所需之燃料其重量 購自歐洲至光 達 製 成 生 鐵

吾國漢陽鐵廠初設

所用

之焦

煤須

緒

二十二

年幾不能維 持由官辦而改至招 商承辦其後勘得大 冶鐵 礦足供化 ·煉萍鄉煤

域內 始 非但 克 繼 廠 設 易 續。 於招 於其 然 而至宣統 得熟 工業 (練之工 中 心 末 年,十 區之利弊果如 人關於銷售 五年間慘淡經 何 呼? 出產及解 灣用款幾達六千萬之鉅 工廠設於同樣工業薈萃之區, 決工廠之金融問題等 亦便於從事多 其利甚 礦可資煉焦自 大。在 多 此 心某 種

爲 便 種工 入利之又因 別類工業薈萃之區必感覺處理金融 一業薈萃 |詳審 處之 銀行, 該工業經營之習慣必要時必可 類皆熟悉該類 工業之需要於可能範圍 問 題時 常與 量力與以 銀行方面 經濟 相鑿枘了 內, 「上之通融」 必盡 力適 丽 不能獲得銀行家之合作。 反之若工 合該工業之特殊 一廠設 置之處 性 IJ

嵵 當金融緊迫之際, 且不得不 赴他處乞經濟 Ŀ 一之援 助 也。

有

威 之市 某 . 場。 例 種 一業之中 如 美國 藍瀬 心 画 匹城時時舉行之傢具展覽會嘗 亦 有吸引: 其購買者之傾 向。 有 時某製造業薈萃之處, 引動其全國之傢具購買 可造成 者。 該 傢具之標明 業 最 有

第二章

工廠之設置

製於藍瀬匹 城 者。 能使零售商人易於脫售製造者與零售商交受其利而渠輩之周轉 貨

金錢之周轉——均爲之增加。

種 多 該 工 業薈萃區內之工廠並 種機器之製造者, 設 置工 廠於該種 至 工業薈萃之區倘有便於購買機器或迅速修理之利某種工 少亦甚多修 可 為 公衆之利益起 理該 種機器之公司工廠之未能自置 見而 訂 約 互 守例如美國紐裘色州 修理部 者尤受其 一業聚集之 巴德 生 處,常 地之 利。 特

業會能訂約免除黑煙之妨礙而共守勿渝。

絲

域, 使 能產 I 一廠遠 特 生該業勞工之結合或組織該業強有力之工會製造家之不願僱用入工會之勞工 種工 離該區結果必使總工會設法復於此新地點組織之而此種遷移亦往往造成工人工會 一業區中 亦有 岩干問題 足以迫製造家遷出其工 廠者勞工問 題是也特種 立 業 者, 化 勢必 之區

之衝突也。

國 南部之絲業 卽 泱 定工 厰 論, 應 則又可選擇江蘇之絲業中心或浙江之絲業中心亦即爲都市在城 心設於特 種工業中心之後亦可選擇都市鄉村抑或城郊之工業中心也。 鄉 之選 如 以

等, 如 弊 果 而 其 害, 栫 房 例 種 租 如 I 設 業 必 較 製 區 輕, 造 爲 位 厰 大 置 都 於 廠 Ŀ 市, 屋, 海 則 附 工 亦 不 近之區 廠 致 設 受限 於 其 加 制; 浦 附 復 東, 近 楊樹 可 旣 避 可 免 浦, 得 都 或 都 真茹 市或 市 中 租 等 所 界 剆 有 中各種 其所 Ż 桐 受都 益, 但複雜之 同 市 時 之 並 税捐 利 可 益 避 及 興 免 其 Ŀ 都 他 海 市 者 種 內

種問題茲分述三種地位之利弊如次:

述, 得 以 論 發 殊 及 達 之教 都 机。 會 立 市 都 其 如 Α. 業之 幾 市 他 廣 育 都 中 各 成 告 Ŀ 市 各 及娛 工 種 研 益 位 厰 種 新 究 尤 置 會、 樂 最 勞工之數 式之教育 大。 生產 蓋 理 Ŀ I 想之 之方 有 廠 豣 夜 設 量, 機 地 究 校 便。 置 位 自 會, 會、 在 於 可 矣。 較 俱 或工 資工 大 都 然 他 可 城 市 處 由 於 程 人 市 内, 工 爲 都 協 增 中, 其 業 多。 市 會 長 職 利 專 故 得 等 其 甚 I 之子 大。除 之。 家 工 足資 知 識 觀 厰 然 رح 女 必 如 厰 與 特 要 交 價 種 都 中 可 時, 市 通 高 值, 無 工 一業區之 庿 之 無 便 級 間 弊 失學。 論 利, 職 接 男工 員 Œ 則 亦 利 復 此 切 卽 是 女工, 不 等 磋 增 故 益 利 均 尠。 探 其 職 在 益, 討。 I 均 價 可 都 可 都 其 值 郡 享 ·受外, 市 市 易 他 樂 於 中. 郊 趣 於 如 T. 較 獲 外 之。 I 厰。 倘 小之 得。 Ż 有 都 п 頭 區 專 市 獲 綜 各 I 得 觀 對 亦 修 種 業 科, 特 可 於 上

類

皆

不

得

不

租

賃

厰

屋,

殊

不

適

宜

於

新

式

管

理

方

法。

租

賃廠

屋

租

賃機器

丽

忘

卻常

支

之工

厰,

決

難

維

第二章

工廠之設置

持 製 造競爭式之工 作標準工商業不景氣時此等工業必先告失敗。

難, 優 勝 曩 音辨 之位置幾難覓得。 實業者常喜將大工廠建於人煙稠密之工業區中心其實則地價昂貴未來之擴 嗣後都市之交通發達新起工 廠大都位於城 郊 矣。

充困

大工 均 告 廠 缺 В. 位 鄉 如。 近 因 村 位置 此 都市之趨勢年入數千 薪 俸較高者 大城市中之若干利 均願 靠近都 元者大概俱不願人居窮鄉僻壤工廠若設於鄉村, 益, 市渠輩妻女社交之方便音樂及娛樂之享受有不 鄉村中無有 也例如 各種勞工之供 公給高級 大 職 員之娛樂, 有 難 得 不 於延 使

攬專 家以及 高級 職員 (之苦。

無 經驗 商 鄉 泛工 業鄉村中各行勞工之供給雖少然吸收之者亦少或竟無其他工廠與之爭勞工 , 村 於若干 人且反易授與專門之訓 也。 方面亦有勝於城市者納稅微少廠基易得是也若干鄉村 練。 工人既無其他 機會 必較能專心向學鄉村之工 尚可酌撥官地以 郷村 人又且較 一發展 中

C. 城 郊位置 I 廠位置之兼有都市及鄉村之利者厥惟大都 市之郊外都市 中之利益

既能

爲

誠

摰

而

強

健

鐵路運輸之方便亦常不亞於都市簡言之城郊之位置實有百利而無一弊是以年 沾 濡, 切 而 又且 便 利。 一稅低 高級人員更可 地 廉儘可建立單層之廠屋選擇最適宜之地 利用其汽車來往於家庭及工廠間若住於郊外者亦可驅 位廠中之職員, 可 以享受附 一來大工 軍人 一廠均設 /城消遣。 近 都 市

於城

郊,

也。

之地 陰溝鋪路以及其他創建之成本地址選定之後卽當研究工廠之佈置 原 嵙 如 位。 都 最適 木 市, 料, 鄉村, 鋼鐵 合プ 及城郊既經審量而採定之後卽當於選定之都市或城郊內規劃 地位當為 等尤宜鐵路 靠近火車站及河道之處水道之運費較低, 則可 專用以輸出出品如設置工廠於郊 可用 矣。 外尤須注意丈量 以返進 最 原料, 適宜 設置 於笨 於工 小水管 重 乏 厰

二 工廠之佈置與設計

樓之上層 嘗 見工 者, 製 廠中貨物 造 時 須 已經製成 向上 輸 運,而 而仍須循原路 製成後又須自上搬下其耗費之時間 出者實足增加無 ☆謂之耗費÷ 與 金錢, 或有製造笨重貨物於 蔂 二年積 月, 數 足驚

第二章

工廠之設置

現

人。 了其原因 以 皆工 厰 內 部佈置之未善也工 廠建以鋼骨水泥之建築畀以適當之光線與通 ĺ風,

此意

義與曩昔之先有廠屋

丽

再以製造程序適合之者正相反然一工廠中其製造之物品或

Ë 整建築之能 近代工廠建築之前工業中之各製造程序必詳為審量度其互相闡接之關係而為設計 事工廠建築時必須具有內部應用之籌劃必須亟力免除出品回復舊路線。 建

之程序 廠之建築雖須符合其工業然亦不能 亦非 一成不變者故適合於此類製造程序之建築最好尚能轉變為他種製造之用是 也。

以 エ

製造

過於 京門化

從事 計劃工廠建築時必須考慮其工業出產製造以及所用工人等之式樣工業之式樣約

分為 兩類即連續式及配合式。

置之點觀之其分別蓋甚顯著連續式之工業復可分為兩種卽綜合式及分析式綜合的 業其出品乃配合分製之各部再作最後之製造而成者如 連續式之工業其原料收自一處經過各步之製造而成出品如紡紗造紙瓷器工業是配合式 皮鞋汽車等製 没造工業是, 連續 育工 式エ 廠

未能

造 時 其 (出品) 兩種第一配 逐 步 自大量 乃製造時綜 合之各部均相似而各為相似之製造例如西服業第二配合之各部不相 原料中分裂出者各種精練業如練油及練焦媒等工業是也配合式之工 《合各部》 丽 成的如造紙業紡紗業等是也分析的連續式工業其 (出品 |業亦| 乃由製 似, 而各 可

爲不 相 似之製造例如皮鞋汽車等工業。

者, 如 麵 出 粉練 品 式樣之考慮, 糖工 |業等其工廠佈置問題自與出品之必須人工或搬運器 即考慮出品為重或輕者大或小者乾或溼者出品之可用重力或喞筒 由 種製造程序 運 吹 至 他 動

者 異 其 趣 也。

種

業之浸溼工 有 若干 也。 作應用重大機器之製造如巨大之水壓機及製造之含有火險性者如火藥或火; 種工 業之製造與建築殊 有關 係。 在計劃佈置工廠之前必須加以考慮如硝 皮業, 油之 織染

因 其 、特殊需 於工 廠 要 佈 而 置 異。 時尙須考慮者為工業所用係何種之工人尤其為僱用女工工廠內部之佈置必

第二章

工廠之設置

製造等皆是

者易於 亦甚 三之遙, 有關例. T. 接 廠 觸其各部之工頭。 建築之大小及形式與工業必須之佈置工廠之地址等均有連帶關係即與工 如組 將因之稽延毫無疑義, 織中規定某三部隸於一監工者之下則在此三部之位置情形下必須能使監工 老此作同樣工作之三部位於三製造場內而其相隔之距離 一廠之組織 約 有 兩

里

則生產

之存 小工業亦自有其管理上之優勢也是以業製造者常欲知工廠究以何種大 在, 吾 小工 入 常 業非 聞工 一廠愈大者, 但能與其龐大之敵人競爭, 其製造愈 經濟, 近代之大量製造由以起也然吾人試觀無處 且其每元投資所得之利益, 往往較 小為 最 大 規模 宜。 者 無 ・小工 爲 業

更將 餡 爲 與眞 廠 所 失 中設各部分司管理 I 正指揮工廠者接觸。 大 敗 廠建築之大小及式樣與效能分部 (Functional department) 之設置有直接關 矣。 建 **江廠** 樂。 如設立 之大 若干 小與 則此各部必須易於互相接近總計劃部尤須常與各處接觸是以工 小建築 人事 小工廠中之主幹與工人間之關係則自較密切。 問題 則推行效能分部制 亦 有關。 大工 一廠中無 比較困難各建築中若俱設之則 論 其組 織 如 何嚴密完善工人實際上不 常支增 係。

則 期 留 內 一廠者 被迫停閉一二廠工業祇爲大工 近 年 亦將感覺惴惴不安較諸他廠之停頓自深切也大工廠內停頓一部分製造之結 來 經濟 與實業之不景氣亦直接影響工廠之大小工業之有數工廠者往 一廠一所者 必被迫停頓一部分大工廠內一部分工人 往 一於不 果且必 被 景

將

因

生產成本

較高而工業愈行不景氣由此點觀之則分設數

小廠優於大廠一

所

也。

其能容之鋼。 久亦鑫. 工 救 、濟之方法, 厰。 由 I 起傚 業之 總 廠 製造笨大貨品 自較製成品為多運費自省且各廠之製造得以愈標準化而管理問題亦 **尤鋼鐵製造業** 分運 卽 爲 未經裝置之造 分設裝置 亦採 而銷行全國者 工廠於通 此辦法, 成品 ^{远都}大邑美國 [於各廠 將鍊成之鋼 大工 結果能減少運費甚, 一廠雖 福 運至各大都 特汽車公司於美國 地 址如 何適 市依其需要而 為 中, 成功各汽車廠 ·運費之損失亦必甚 境內各處俱設 製造。 及 因以 他 鉅大。 節 種 有配 簡單也。 貨車 工 合之 惟

工廠之 義 者 卽 經 毎 理 部 擴展 感 覺 至某 工 頭或 限 皮度時, 總監之能力決不能管理某數機器以上之製造或某數以上之工人, 卽 分裂之而 另設 一部在 同 廠 內寫同意 樣 之工 作, 惟 分開管理 耳若干

年

來許

多工

廠亦採用

小部

主義

(Small-department-idea)

為工

廠佈置之根

據。

小部

吳二章 工廠之設置

某數 災上 之出 品。 故渠輩分裂同樣之製造為若干部各有其工 |頭管理之此種 辦法 有 優 點,

相同之部可以比較其工作而互相競爭也。

佔 可 加蓋有用之地位將被樓梯烟囱升降機等佔據而減少層數愈增則其建。 建 免除 芝 築為最經濟否則一 地 機器震 廠之建築宜乎一層或多層亦為工廠設計之基本問題地價昂貴之處自以三層 位 一亦愈增大概 動 適當防備 層之建築為佳五六層以上之建築則其有用空間之毎方尺成本 工廠之應 之成本機器 用大機器從事製造以及製造笨重資 可 直接裝設 於地 上原料 升舉之費用 物者宜 築基礎之成本 亦 於 河滅 二層。 少。至 似驟 層 及 至五 於 Z 圍 層之 建 柱 將 腋 築 所 增

製 造之貨品 輕 小 而能 以重 力移 動或 卿筒 吹送者 [則|層] 樓 固 無異於多層 樓 ₩_c

I 廠 佈置中有基本原則數條, 如能依照情形而變化則可用爲各種工廠佈置之南針茲 分述

此事 維 持各 ·尤為重要每部中須防止機器多於工作或工作多於機器每部機器亦須盡 部與其工作適當之均衡 在 連續生產式工業 (Continuous-production 其所能。 由

Ē

•

卽

序 收 到 製造品製造後轉 至下一程序其功能須恰合應

作 於一 啓發各生產中心 機器均須視為一生産中心生産中心內須包含工人機器存貯原料及存貯製品之空處本 工廠各部內均須有其生產中心每一工人管理若干部機器或若干

程序 製造所須應用之各工具以及與第二生產中心問 相連之空地。

多。 的 例如 各方面 直 生產之速 線 推 式 進, 的 其回 佈 率可 置 |復舊路 直線 以增加廠內輸運之成本可以減低工廠內嘈雜之聲可以減少以及秩序 或 式 的 向 後之移 ?佈置者; 動 即使生產之程序向一方面 則 均 須達於最低限度也順 推進或自始至 直線移動製造品, 一終向 合 於 其 利 理 甚

以良 好蓋工人不致來 次回奔走: 也。

貴 移 動 迅速 原料自一工作中心移至又一工作中心間之距離須短以節省搬動之耗費與可

之時間。

須近各工作區。 工 作 服 務之處適中 可 能 時 須將 休息室與更衣室等分開尤其僱用女工之處 工作服務處所 考 卽謂工具室貯棧存衣室休 為然。 息室及盥 洗室 也。 英

地位

二七

第二章

工廠之設置

代 I 業 理

預留未 來擴展之地步 建築工廠時須預留將來擴張之空處所謂U,L,L,工,及臣式之建築,

·於擴大· 也。

即各生產中心之大小存貯原料存貯一部完成及全部完成貨品貯藏室之大小及工具室地位之 小此外則辦公室及生產部之大小走道休息室鍋爐間等等之地位亦俱須有研究也。 總之佈置一工廠之前須先考慮工業之性質與其規模尤須具備各種基本知識各種知識者

工廠內之光線

大

現代工業化之城市往往驅其極大一部分之居民運用其眼力於逼近之工作卽就社會之健康 現代之工業光線爲一極重大之問題良好之光線非但有利於工廠之生產且有利於社會何

廠亦應維持其光線於良好之情形下也。

则,

光線之不適當其弊甚多而使光線良好所費固不大設備一良好之光線系統其總費用決不

超 出工資總額百分之二在常支中實為一極小之增加如工人一 小時中有一分鐘工作於不良光

線之下則其損失已足能與其一小時良好光線之費用相抵試觀下例美國奇異電器公司某製造

起初在一・二支燭光之下其每日之生產為一二、〇〇〇活塞獨其後累增之數如下 價值之百分之〇·四叉第德辣活塞圈公司(Detroit Piston Ring Co.)嘗作一較詳之實驗。 場內改良光線之後結果其生產增加百分之八・五其改良光線所增加之費用則僅當生產增加

燭 光 **生產增加之百分率**

<u>-</u>:=

六・五

九 ()

一四・〇

二五・八 -ta

光線不良所發生之壞結果有五卽意外生產損失損壞工場一般情形所受之惡影響及工人 (此處所謂燭光卽 Foot-candle 其單位等於一標準洋燭離物件一尺所照之光線)

未來能力之損失在幽暗或不合宜之光線下不能預先察覺危險實爲發生意外之大原因光線不 良亦足影響目力而使生產遲緩物品損壞良好之光線尤可影響一般工場之秩序及淸潔與生產

工廠之設置

二九

固 甚 有 關 也。 黑 暗 之工 廠常為一汚 穢之工 厰, 而工 廠之明亮 者亦常: 較 潔 淨。 光 線, 尤 其 爲 日

光 未 微 極 來 能 歯 強 力之損失, |尤其 烈之製造品者常能 結 核菌 即為目力之損失及 有殺除之效工 患短 視 廢光線之明亮亦能於心理 或 自翳病。 一般 健康之損失工人之工作 他 如 頭 (眩背痛) 等疾 上使 亦 於製鋼, 常 工人感覺 為不 良 彫 刻,白 光 楡 線 快。 色物 至 所 造 於 對 成 及 其 於 也。 光, 他 工 反 人 對

之需 其 I 以 致 桃。 有 廠 室 直 惟 上, 則 內 接 要而 內 採用 中 之光 之 室 關 外 適 牆 內 部 係。 增 缺 光線 建築 當光線最基本 線, 點 面之反 分 減 稍 大 其 卽 半視室之高, 必不 黑暗或全黑 深淺之考慮式樣鄰屋之牆色各室之高寬度及四 光 為 ·度, 且 時 射 能 常 丽 **応足現代**「 變動。 直 使 之辦 接 I. 寬深而明 天然 暗。工 日 場 法, 光 明 當為 之閃 光 亮。 廠建築之窗格。 放採 線 日光」工廠窗格之面積, 光有 之強 H 暗光自窗外射進其所分散之地位甚 用天 間 |) 度視 嵵 利 亦覺 然 用 則愈 季候, 光 天 然之日 過 線 大愈 時 時 大。 天 間, 必 . 光 天 妙如 然光 須 氣 (大概均等於其地板面積三分之一 注意 候 八然之光: 地 丽 線之是否適當實與工 | 周之空: 異。 板 此 之面 吾 類 線 入 反 積大 射。 地 頗 可 心等皆能 難 天然 直 小。 接 於窗 如室 依 照原 照射 光 過深寬, 影響光 之面 線 廠之 料 颇 或 積六倍 及製 適 間 線 建 於 接 则 必 築 造

至 五 分之一日光建築之費用較大大窗格面積之費用亦較堅板為 大然此種 慢用非無 價 值

此 種 建築中保暖之費用亦較大蓋熱度之由玻璃發散者速於堅實之牆 最 初利用日光之建築都為單層而有鋸齒形屋頂者其時多層建築之頂層不常採鋸齒式, 也。

免除。 普 故 造 易為 鋼框之窗格及鋸 感 此 程 通風及保暖似有困難新式之日光工廠乃開始採用鋼框窗其而積幾佔牆面之全部。 開闔之大 種 序 程序可 可位於下層各組窗: 設 小以矯正空氣與光線如嵌 於有 齒形屋頂之頂層頂層及各層之四周其光線殊為 鋸齒 形屋 格 俱可 頂之頂層 用電力推動。 以防火玻璃則尚可禦火近年來則新式工廠均 內鋸齒屋頂式建築之通風困難亦已因屋頂之改 與雪茄 矣。 煙廠內雪茄之顏色須 充 足不需要充足光 在天然 光線 :鋼框窗! 線 下 之 兼 良而 各製 辨 採用 别, 且 因

窗 格之玻璃, 日鋸齒形屋頂之用 亦爲日光建築所亟須注意者光線射過一片普通玻璃所損失之強度約爲 一面窗者今且改為兩面

百

分

折入室 之四, 挂 丙 近年: 格之玻璃 來 倍之惟此 İ 一廠內 部 之粉刷亦頗注意及色調牆面之反射或吸收 種損失亦可與射進之光線相 平衡蓋光不僅直 光線均視其色 射 於地 板之上, 一彩及質 且 可 地 稍

覣 代 I 業 管 理

而異粉刷之牆吸收光線而油漆之牆則反射反射之程度依照其顏色變動茲略舉如下

没收之百分率 瓷油色 反射之百分率

二五 象牙色 七五

淺黄色 六五

淺灰色

45

深灰色

種牆面常須與工人之目光接觸故須塗以反光無閃耀之色彩工廠中塗以白與綠或白與 八五 五五 K

此

者頗重要也。 藍攙和之色者甚多一室之內天然光或人工光線常重複反射故屋頂之應使爲吸收光線或 人工光或燈光常須用於日光不足之處冬季易黑之工作鐘點內及夜工夜晚之室外等處。

反射

年中普通工業所用燈光之最少時間為工作鐘點總額之百分二〇日光不能適用處所常用之燈

光亦計算於內光線之是否適宜可以燭光測量表 (Foot-candle metre) 測之光量強度之需要 下:

視業務製造之方式原料之狀態及環境而異普通代表光度需要之數字如

燭光 (見本章前註)

粗工如陶業之篩濾及研磨室製革之硝皮室紙廠之捶擔室等等。 樓梯走道走廊。

中等工如粗機器工製淡色紙匣等工。

細工如管理自動機紡織小機件之配合等。

極細工如製表製鉛字查驗及分別黑暗之原料。

普通公事房工作。

畫圖室。

一〇以上

六至一二

四至八 三至五 二至五

〇至一二

五至一八

看管

斷之目力注視於一小點其所需要之光線當為表中所列燭光中最高之數監管的工作即為 工作約可分為注視的 (Inspective) 及監管的(Detective) 兩種注視的工作須應用不

普通程序之進行其所需之光線為上表中所列之最低者暗而粗糙之物體較細而亮者吸收光線

多而反射光線少亦不可不注意 也。

工廠之設置

三三

現 代 I 對 誉 理

三四

烈 閃光之發生由於光線之散射不 適當, 或 光 線 過 服 於 腈 強

線, 一作, 及

之角度過小(三〇度以下)等所致閃光亦 (毎方寸二・五支燭光以上)或因光 由射出之光線而

間

直

接

爲燈罩燈罩之種 起者及由光亮物體之反射 者為R \mathbf{L} \mathbf{M} 式此燈罩之式樣 類 至 一多。 工 工 有 厰 丽 兩

起

如 認

ħ 圖

第

不同

M

म

分爲三種。

第

種


爲

最適用於高大之工作

R L M (Reflector and Lamp

種,

卽



中

之無陰影第 **| 逼光線** 其方法為將燈裝置於天花板上使室內之光線平勻雖工作室內轉動機器之吊帶 燈光之設計依其用法 二種爲分組光線 (General lighting)

下圖: 為最 矯正

射

出之光線

者

卽

適

用

而

應

用

最

普遍

室。 普

織 機等工作之室其方法為將燈分裝於每組機器或每

(Group

lighting)

最適用於同樣機器

區域最適宜之處第三 會集之大工作室, 種 爲

如

丽

可

使

部

分 光 線

如

紡

需者是工廠中常用垂下之燈照亮機器之某部分此法甚危險蓋電線破舊後易於圭電故當用新 (Local lighting) 即將燈光照射一部機器或機器最需要光線之一部分例如鏇床針織機等所

擠短)用部分燈光時必須兼施普遍燈光或分組燈光大概用於照射一部分者普通為十五。 式檯燈 Fixture 以代之(此燈幹部頂點與燈頭間接連之一段為硬彈簧索可以扳上扳下拉長, (15-Watt) 之燈頭其能給於針端之光量為三五至四〇支之燭光 (Foot-Candles) 惟室內尙 瓦德

須輔以約八支燭光之普遍光線。

室 中如有庭柱則燈光之按置必受其影響故庭柱間之部分須各以一室視之也。

四 工廠內之空氣

接影響於工 因有某公司建立 I |廠內空氣之溫度及燥溼影響於工人原料及機器者至大不良之空氣為害果如何乎 人者為效能減低而結果使生產稽延他如不良空氣使工人常易患病亦為減少生產 一新式工 一廠在未甚注意通風之兩年間每屆冬季工人之患病者佔百分之 其直

二章 工廠之設置

增 原 因所 致。 五。 逮 .如昔日認為工作室內最重要之問題為養氣減少及炭酸氣增加今日由實驗! 装置 通 風 設備後冬季患病者乃降為百分之七此種巨大之改變乃 由於空氣 机間多種 得 知

因 度之空氣吸進室內時一 五 氣之流動也工 氣 加, 立方尺溫溼度 無六八度空氣之含有百分之五十相對的溼度溫熱亦即不如六五溫度而含有六五溫度之空 此 五度已足普通工作室內在適當溼度下則六五度最適尋常工廠中裝置水汀設備者室外四〇 水 甚 滅之數量除極擁擠之室外均甚微小幾不足挂齒矣最重要者實為空氣中發散的 远有散播: 冬 氣 不 良空 李 者其工作室尤須裝以 Ĭ 作 氣 傳染病菌之可能故工廠內之空氣務須時時調換或濾淨之某種 室 |廠中適當之溫度須視其工作與空氣之溼度而定若甚費力之工作則冬季 均 中最重要之點, 内工 佳之空氣室內: 人 可使熱至七〇度工作室內各物之水氣尤其為工人身上者當必為之蒸乾。 八常覺不 即爲溫度與溼度不適宜每 特 殊通 舒適及易怒七五溫度之空氣 **空**氣 風 毎 小時 一設備 म 也。 更換三次至五 小時所須 次以 丽 含有百分之二十 \成就之而| 供給於每 善人 個 製造程序 人者為三〇〇〇 相 且 |有機物 不致感 對 內發 的 室 溼 度者, 覺空 生煤 之增 内 有 其

並

之七 氣 溫 -熱。 經度當 以上之室氣不能使之入 然 不能常使之增 、於工 ·加·也夏季人易感覺不舒適大都因溼度過高所致故含溼。 厰 也。

間 整置 勻 柱 通 最 則 惟 度 n 空 氣 蒸 的 風 使用潤溼罩 上 按 有效之通 輸 或 機後即入 置 律, 工 至室 牆 Ĺ 利 於汽管上以潤 廠中沿牆裝置熱汽管以保暖開闢窗戶流通空氣均已成為過去之方法蓋因其不 上。 至所需之溫度及溼度至於如何分散於各室則視建築而定普通則均將分散管裝置 用 新 內 風 式建築中窗格所佔之面積至大用此種舊式方法使空氣適宜尤覺困難 應 風 方法 用 於澄清部濾淨之再進於噴霧部 力之通風器於屋 各 (Humidifying Saddle) 處。 此 為裝置 在 種 通風 [空氣鑿洞] 大工 一廠內可以 機之利 通風 機。 頂或建築複式 於汽管後之牆上以導新空氣潤溼空氣之舉在 以重複澄清已溫熱之空氣而利用之亦可節省若 **益在能使新空氣熱至適當之溫度及溼度此** 其中有吹風器扇 亦非爲甚能滿意之方法若爲單層建築 **调溼之然後有器扇之納於管分輸各室**。 鋸齒形屋頂於 進新 **空氣再使納於管中** 流通空氣方法 丽 均 外且 見功 一紗廠 輸至 于 能 各 效。最 心嗣 如 內 處。 燒水汀之 由 通 翻 極 一能使溫 鐵 風 後又 新 砂 爲 管均 廠等, 機可 式 於 進 丽

工廠之設置

煤 也。 採 用 此 類 風 箱 式 通 風設備(Blower-type air conditioning system)時 務 須嚴 別 戶

夏季工人都不假思索貿然開窗此種錯誤不可不注意也。

工 中 也。 廠之從事 北 卽 空氣 中 以 以 原 接 紡 對 料 紗 織 於 製食品紡織等等工業者, 線。 厰 於工人之關係吾人旣已屢述空氣對於原料或製造品之影響亦不可不與 所受不良空氣之患亦, 又若空氣 論, "若空氣· 中之溼度 中 一溼度過低 過 Œ 則紡 高, 如其空氣不 同 也。 則 紗 織 之紗線 線 交織 適宜, 游變 時將澎 則製造物品 成極 漲 乾 而 一一一多差不 燥 而 必致發生困難, 易 齊出 斷。 紡 織機 品 乃 因之 乃須 成本 減 必致 以論 寫之 色。 其 時 増 列。 他 常 加 I

卽 器 **襪機等為尤然若空氣過於潮溼則機器各部** 在 爲 動 一大染坊内, 通 作 **空氣之溼燥影響於機器者又** 時將產生靜電亦能使工 風 機之設備尤其在夏季內工廠中 通風之管口可裝置 作拖累放空氣至於機器須加以適當之審量解決 何如乎? 於屋頂及地板 |空氣對 空氣需要其吸去若干水分有時 均將生銹 **對於機器** 上乾燥溫熱之空氣, 而 之關 工作時必致拖累若空氣過於 係甚 大。對 可 直 於精 超接放射 或 亦須 細之機器 於屋 其増 此 種 頂及地 、乾燥, 問題 加 如 若 自 干水 渚, 則 動 亦 機 織

置除塵設備也。

三九

覣 代 業 管 理

動力問題及安全設備

工廠中之動力

焉。 文所 於工程師非吾人所欲論列者也然而即以此範圍而言工廠中之動力一題已非本文所能專究本於工程, 力須以最經 須論述者僅為關於此問題之若于主要原理以備工廠經理具有判斷工程師報告之知識而 吾 甲)工廠須有一適當之動力足以驅動機器從事 ·人所欲置論者為工業之管理方面由工業管理之限光觀之則工廠中之動 濟的方法取得至於決定需要動力若干之詳細方法以及如何以造出動力皆須 **工廠中** 排定之全部工作; · (乙) 力問 題僅 此 取決 項動 有二

所謂(適當之)動力者其意義視工業而異蓋各種不同之工業其所需要之動力系統(Power

處之意義卽爲足 System) 亦均不同也在紡織廠中其每部機器所需要之動力大約相對的不變故適當動力在此 分量足以使所有工具在最高可能速率(此速率須與工作情形符合)下從事斬斷工 則 工作室中則不然其每一軋牀場所需要動力之輕重時時變動在機器廠 ,適當之動力卽爲能使工作之力量達於截斷點 以推動有同時工作可能之最高限度數額機器之動力在軋牀(Rolling mill) (Cutting points) 之推動力此種推動力之 (machine shop) 作

應用 皮帶引擎生汽機及鍋鑪等力量之損失達於最低限度若干工廠常有缺乏充足動力之感然一查 其究竟並非因鍋鱸或引擎之能力不足或馬達過小不克勝任而係因未曾注意動力最初出發處 點 輸送截斷器 卽包括一 (Cutting tools) 以適當之動力 切傳遞機械如齧合之齒輪皮帶及鋼軸等運動之力量充足馬達齒輪、 或轍送無 論何種機器 以充足之動 力於

動 ;力不適當之最明顯原因及其救濟之方法約略如下: 最終應用點間各傳遞機器 (Transmission machinery)

至

救

凸

動力問題及安全設備

原

因

管 理

機器齒輪器合渦鬆窒礙工作。

皮帶不勝貧荷。

機軸磨擦損失之力過大。

主要馬達太小。

引擎力量不足。 發電機太小(交流電機)。

在同一轉軸上需要相對的不變動力之 各機器與時用重大動力之機器同列。

「差典之。

齧合使緊。 皮帶拉緊。 「重排機器機器之需要重大動力者單獨用一馬 應用鋼珠軸轉軸排直。

一分組拖動。

刮去鍋鑓之煙塵及銹。 .用單獨之馬達於笨重工具。 重按開關修理漏氣之氣門及活塞按置蓄電器

改良火夫之工作。

監察生火。

機械曳引。

爲鑑力量不足。

改換燃料。 重新設計爐窗。 應用廢氣代推動氣保暖。

四二

提高頁荷之動力因數(Power-Factor)

動 至終所謂 力損失之原因而救濟或修理之可以暫緩購置新的鍋鑪引擎生汽機及馬達等若干時 動 力之不 「適當之動力」總不外乎為一工程問題欲求管理得法自當遵 足並非常因發動力不 足或馬達過小檢查鍋鑪或馬達以及動力應用點等以明其 循工程師所擬之辦法 心自始

虑

於機器之工程上略費數十百元當能年節數千元之製造成本

也。

影響 爲如 力量 用電 a於此種成本者為如何然後方可與買電比較而知其孰為適宜。 力實 何也故吾人於決定去取之先必先分析自備電機發電之各項成本並考慮其所在地之環境 最 工 廠中動力之來源大概不外乎 充 為 足 者 ___ 爲 經濟上之問 宜尙須考慮 題亦須考慮其工業之特殊情形而定選擇之時當以採用成本 者 為 自置發電機時之情形以及所能與電 兩種郎: 自置發電機或購用電廠之電也自置發電機抑 廠方面 訂立最優之合同 最低, 或 而 購

engine 不 外 以下 Λ plan) (丁 幾種 專 論能產生電力之發動機而不赘述發動機所 方 法: 非煤 甲 J 蒸 氣之內部燃燒引擎機 汽機, 應用引擎或蒸汽透平 (Internal (乙)水電機 能以皮帶引動之一 combustion engine) 丙 切機器! 瓦斯 引擎機 則產生 應用柴油 (Gas 電流

四三

第三章

動力問題及安全設備

或其他) 液 體燃料吾人苟舉蒸汽發動機以研究之卽足以表明一切矣。

組 成動力成本之主要項目如下燃料水照管勞工補充(如油料去灰等等) 投資之利息折

舊保全及修理弦舉一例以表明動力成本之分析如次:

力之鍋 機所能發出之一五〇〇K W.之電力。 注入 工作六〇小時每年三〇六日之工廠中為便利分析起見吾人並假定該工廠不斷的完全應用該 電其供給之蒸汽每方寸之壓力為二〇〇磅加熱度(Superheat)為一〇〇度裝以三〇〇 八鍋鱸此: 假設欲裝置有一五〇〇K W.發動力之機器以每部有七五〇K W.之透平發動機兩座發 鑪 兩座並配以自動上媒機假設此全部機器係裝置於河旁或其他水源之邊沿以便 外並裝設運煤機及出灰機器以減少鍋鑪間之勞工上述之發電機係裝置於每 星期 油水)匹馬

四〇〇磅每工作日一畫夜貯火一四小時則每日用煤三、五〇〇磅每年五二星期日及七 今日每噸煤之市價約為一〇元發動力所須之消費則如下供給水蒸汽每工作日約用煤三

之存火用煤約一七七噸以上每年共用煤五、三六四噸者以每噸煤價一

天休假日(註一)

計算則共為銀五三、六四〇元。

如電流之成本每瓩時 〇、〇〇〇磅以上所需之費用卽為汲動費用汲水所需之動力大概為二〇匹馬力卽一五K W. 要之疑結水大概當蒸汽之二五倍(卽每磅蒸汽需疑結水二五磅)則每工作日需汲出水六、一五 每工作日兩透平機需要水二四六、〇〇〇磅汲入鍋鑪凝結器 (Condensers)平均所需 (Kilowatt-hour) 以二分四釐計算則每年汲水三、〇六〇小時之成

人則每年動力房之開銷約爲四、五〇〇元(照工程師每月二百至二百五十元助理工程師一 其次全部發電機所需要之管理人員約為工程師一人助理工程師一人火夫二人及工人二 本當爲一、一〇二元。

百元工人火夫每月十五元計算)

復次電力機器之全部投資約為四十萬元為便利起見吾人假定全部機器之折舊為五釐納。

(註一)——依照國府十九年十二月十六日公佈之工廠法施行條例第九條規定停工紀念日爲一月一日三月十二 日三月二十九日五月五日七月九日十月十日十一月十二日等七天(見第二次勞工年鑑——社會調查所)

第三章

税為四千元保險費爲五百元。

發電之各成本復可列如下表:

水煤

五三、六四〇元

薪資

四、五〇〇元 一、一〇二元

五騰之折舊 六澄之利息

> 二〇、〇〇〇元 二四、〇〇〇元

こ、000元

保全及修理 補充

秖

四、〇〇〇元 五〇〇元 四一八元

每瓩時電流之成本=<u>___110,180</u> =〇・〇二四元

字所代表者為動力一項之成本並未計算及冬季保暖之蒸汽或工業程序中所需要之蒸汽等等。 以上所述之發電機為一最新式而效能極充足者其每瓩時所費之煤僅二磅餘也以上之數

四六

惟 觀 £ 表所計算之成本實較一般電廠者為廉其中固別有其他原因在

也。

之損 也。 供 算於電力之定價 丽 給巨 無 電廠之機器則必須為十分充足之準備所有之鍋鑪必須均置於有蒸汽之情形下以備 失。 論 其 電 郎不 一額之電力。 用戶 次 廠之電力負荷量其輕重時時變動最高負荷之電力量與平均負荷之電力量相差甚遠然 顧客對於電廠均須負擔其分佈費用之 某月 用電 力時 間 內。 至 此種 用 電與 亦然此種電流之損失當然亦應計算於顧客所用電力價格之內。 供給 於吾人所計算之自製電力成 巨額電力之整備費用以及盈餘機器之成本當須分擔之於顧 否分配之系統 **均存在同樣電** 部。 本係假定其永 卽 力流 電力自電 過分配系統及變壓 廠輸 久在 至用 最高 戶所 效用情形之下 器時 費成 均有 本之 也。 客, 立 若干 者 丽 時 部

吾人旣 已計算自行發電之費用則假設向電廠購用同量電力之費用爲若干亦不可不 知。 茲

假定 上述之工廠購用電廠電力其每年所需之費用當如下表

每月資本電價

00 KW. 單價275.00兩=275.00兩

第三章 動力問題及安全設備

1400 KW. 毎 KW. 毎月

單價 2.60兩 = 3640,00 = 3915,00 兩

每月流通電價

26工作日毎日15,000 KW.-hrs.

共390,000 KW.-hrs.

225,000 KW.-hrs.

單價0.0095兩 = 2187.50

165,000 KW.-hrs.

單價0.00735 = 1212.75

修正燃料成本每百萬 B. T. U.*-

•29 兩. (29-20) × 0002 兩 =

•0018兩.390,000KW.-hrs×.0018 ==

702.00 = 4052.25兩

7967.25兩

因高度供給而少收百分之二…=7807.905兩

毎年為九三、六九四・八六兩即一三、一三一・七五元

*目下煤之成本每百萬 B. T. U. 為〇・二九兩

可可設為一例也茲為明瞭上端計算起見特將其巨量電力價目計算表摘要譯左: 以上之數字係根據上海電力公司定價表所計算各電力公司價目表之方式不甚同而該公

上海電力公司巨量供給價目表摘要

本表適用於供給三五〇 Volts 六、三〇〇 Volts 或二二、〇〇〇 Volts 之實業用電超過

11〇〇 Kilowatts 者……

價目

三五〇 Volta 者

動力問題及安全設備

資本電價

最高需求量中最初一○○ Kilowatts 或一○○不到每月收費二七五兩超 過 一○○

Kilowatts 者每月每 Kilowatt 收费二·六〇兩。

以上價目得依照動力因子(Power factor)修正條修正。

流通電價

○·○○九五兩每 Kilowalt 中超過一五○瓩時者每月每瓩時實價概為○·○○七三五兩。 最高需求量中每 Kilowatt 之最初一五〇瓩時 (Kilowatt hour) 每月每瓩時實價

以上價目得依照燃料修正條修正。

六、三〇〇或二二、〇〇〇 Volta 者:

用六、三〇〇或二二、〇〇〇 Volta 電流者每月電價總數得根據三五〇 Volta 計算後

少收百分之二(下略) 電價之修正

流通電價係 根據毎百萬英國熱度單位銀〇・二〇兩之燃料 成本而訂。

其計算增加部分之方法即為每增○・○一兩(餘數不到○・○一兩亦作為○・○一兩)時, 若上月每百萬英國熱度單位煤之成本較○・二○兩增加時每月之流通電價亦同樣增加。

卽 以○・○○○二兩乘該月消費之瓩時總數其積即為應多收之費用へ下略

之費用爲一一〇、一六〇元比較自爲低廉其低廉之原因 吾人知該工廠 如購用電廠之電每年費用為 一三〇、一三一・七五 方面當緣負荷量因數 **一元而自** 發電力則 毎年

tor) 高一方面亦因吾人所假設之工作效能爲最高者也。

類皆 之利 否便 問 題(一)工廠所 利。 若某工 有充足之存貯其存貯 息, 工廠之離 常須計算 廠比較自製電力之成本與購用電廠者無大差異則決定採取何種時須注意以下各 於動 鐵路或煤礦較遠者至冬季須預防交通阻礙而 在地之電廠其職務是否可靠是否常有電力中斷之事(二)燃料存貯及購買是 力成本之內。 之成本當已計算於電力價格中矣(三)若工業中有若干製造程 且貯煤所用之地亦須 相 當計算其利 存貯巨量之煤此 息等也。 電 廠 種 恒量煤! 對 於燃料, 序需 **然投資** 則

第三章

動力問題及安全設備

以購電の steam)為宜如所有廢汽均能應用則動力成為一副產品即除發電機投資之利息機器之修理保 製之先須計算其所需要蒸汽之容量及成本如果購電製汽較自己發電而用其廢汽為廉則當然 全及管理外取得動力無其他成本應用巨量蒸汽保暖之工廠吾人決定其動力應購自電廠抑, 要蒸汽之熱度至大或冬季需要保暖之蒸汽至多則通常均以自發電力而用其廢汽(Exhaust 為宜惟問題殊不若是簡單有時效能頗高之蒸汽透平發電機能自透平中分出一部分蒸 自

通常應用之方法有三(甲)用一隻馬達作總拖動(乙)分組拖動(丙)單獨拖動。 自製電力抑購用電力既經比較而決定之後第二步須考慮者即為工場內分佈電力之方法。 **汽用以保暖而反覺經濟也**

以皮帶或他物牽動分轉軸 總拖動者即僅以一大馬達為最高之負荷由皮帶連動總轉軸(Line shaft)再由總轉軸 (Jack-shaft) 復由分轉軸轉動機器此種總拖動方法已成過去除

最 ,初之成本較低外固別無優點除有特別情形外吾人總以不採用此種方法為是。 分 組 拖 動分組拖動者即各分轉軸 (Jack shaft) 各由一馬達拖動而無總轉軸之設置也。

工作之便利 失低於用一 換言之卽以各有 馬達 曳動 之。此 馬達 而排列馬達則可視其負荷之輕重而定大小其功能自高故分組拖 種拖 之作總拖動者且無論何組 一馬達之數轉軸代替單 動方法 除 最初 成本較大外實較總拖動 馬達 如欲單獨拖動 曳動之總轉軸心各 時可不致牽動其他各組。 爲優分組拖動之轉軸磨擦 相似之機器可倂為 心動實為 一機器 今日 動 亦 組 可 力損 最 丽 普 照 以

逼採

用之方法

也。

装置 排 練 刻。 聯 **宣之馬達**, 所謂 惟 動, 或則 此 種 單 必須 以皮 獨 方 法 拖 動者即每 帶拖 足以推動該機在可 最 初 動亦 裝置之成本最 可單 '部機器各有其馬達曳動也馬達與 獨 拖 能範 高所有馬克 動 為 圍中 伸縮 最高限度之負荷 達之馬力總數亦較其他二 力最大之方法機器 機器之間或以輪齒聯動, 也。 亦 可 依 者爲大蓋每 照最適合工 或以 一機器所 作 之情 無聲 形

要之動力不 馬達曳動之機器之時 兼 用 分組拖動及單獨拖動兩者, 一律之工業中尤宜應用此 常 需要極 大動 亦爲一良好之方法。 力者則以單獨之馬達曳之。 法。 蓋可 海動 力需 要量 在金屬製造工業以及有若干機器所需 相對 的不變之各機器納 爲 組, 用

第三章 動力問題及安全設備

五四

機器選定之後最重要之舉莫如為之定一視察日程鍋鑪日久易生鐵銹易漏 須時時校正他如按時上油以免損壞以及按時視察透平等等, 氣, 將 多 至 一為重 費燃

之而 料。 要先為預防之修理較諸損壞而後修理為經濟蓋預防之工作可於非工作時間如中午或晚間行 引擎之氣門 可不妨礙生產 (valves) 也。

二 工人之安全問題

尤付闕如考其原因不外經營者缺乏科學知識昧於工作之效能及意外之危險近代歐 於工人之安全無不重視並競相組織機關以提倡與研究蓋已超越是否有決心之問 吾國工廠除少數資本 雄厚規模較大者外大抵設備簡陋於工人之安全及衞 生方 ~面之防護, 題而 美工 為研 業界

虞, 地板 工 厰中 過滑或不平致易傾跌機輪飛動 造成 意 |外之原因不外三種(一) 過 速走道晦 為器械的原因例如機器未會加防禦品, 塞以及其他工人不 易措手防備 丽 非其 升降

過失

機可

究

方法之問

題矣。

環境有礙康健光線不足通風不適宜工作單調或勞困等所致(三)為心理的原因工人等缺乏 因皆是也(1一) 為生 理的原因意外之肇源於生理上之原因者不外因工作 時間 過長工作

知

識,

無經驗不小心玩忽等等均為造成意外之心靈的原因

批。

托以

須

架

部分接 或機器某部飛出所發生之意外例如木料自輪形鋸上彈出梭子自紡織機上飛出等凡此種 外 避塵 廢屑罩 須 以 加 鐵 IJ 絲 眼鏡以防鐵屑之飛出在工作點所發生之意外約可 工 防禦 觸所發生之意外例如工作於鑽鑿機上等(三)工作物彈 如工 網然於工作之點, 廠中之機械以動力轉變之部 (Exhaust hood) 以備接受工作時削下之屑片使其不致散落 之設備茲略 作於沙面輪或 分述於下: (Point-of-operation) 其他用以磨刮之輪上所刮出之鐵屑等(二)工作時與機器移動之 分為最須加以防禦例如飛動之機輪及皮帶之四 尤須妥為設備工作點之器械其下有時 分為三類(一) 回 (Kick-backs of 身上及地 飛出之屑片所肇之意 上工人 周均應加 須 並. work)

1. 升 降機之機 軸 機 身 須能禦火頂底兩端須護以彈簧墊機之四周及上端均 應圍 以鋼網。 升

第三章

動力問題及安全設備

動均

自動

降 機 箱 中須 現 附有 壅 關鎖器當箱中滿載時或司機離開時機箱均能自動關鎖。

2. 連 接 皮帶之兩端最好用膠合法用鋼鉤繫連則最危險每工作問須有直接停止其皮帶轉

動 **歌之方法或** 直接通報引擎問之設備使發生意外時 可以立即停 7止動 力。

犘 刮之轉輪除去 3. 轉 動 極速之機輪及機器輪齒鍊條等均各須 應用之一 點外均須買 嚴密裹護從事 各種 圍以鐵網輪形鋸沙面輪以及 研光工 作之處須加 防禦物 其 他 以 防工 切 人之 用以

於必要時 或修 理時 亦須易於開啓 也。 手及衣

裳捲

入機

轆。以

上所

述之

__

切機器上之防禦品

如鋼絲網等等均

須塗以極易辨認之顏

並

須極堅

固。

機輪上須註 4. 各種飛動之機輸及出氣抽風機 明其尋常每分鐘旋轉之次數使易於與之比較而核準其速率。 (Exhaust fan) 之速率須測驗以免過速而致炸裂每

5. 各 種 鑽鑿 機及 應用水壓力之截斷機 (Cutting machines) 最為危險故應當安

排

至使

個

工人於該機動作 之時, 必須 將 其手 離 開 危 險 區 域。

6. 應用 ,梯子時須極小心梯腳須特別設計梯腳須包以中空之橡皮鋼或其他不滑之物等均

視地板係何種材料而

定。

或 方 袼 7. 板並修設良好之溝渠原料器具廢屑等縱橫地 地 板 如 有 銐 痕, 如過滑或不平穩等則均甚危險地板之常有 板亦為使工 人傾跌之巨 油 或水 沿濡 因。 者, 安全 須 (舗以橡 科 韧 皮藤

意 z, 搬 運器或他 種機身之把手突出於走道外者, 須設 法改 正之。

種之威 全科 用 光 工 眼 工 之不同 線。護 人之 具之一而時 睛之 須 工 脅與解 日鏡 保 傾 厰 設 法 者, 頀 跌, 中 解 其構造亦不 用 亦為 據云三分之一 之 除 過之後必須消毒 釋 時 地 亦 此種 加以 至 板 仍 要。在 與 (走道免除: 無 困 修 難。 效。 同, 理 許 以上 不可混 多製 最後由安全工程師搜備各色不同式樣之護 曩昔美國 興 檢 如如 造程 |係發生於尋常之平 視, 其發生傾 淆 某金工 如 也。關 浸透於沸水中) 序 以其他工 护**,** 工 於護目鏡之使 跌之虞實甚重要美國 廠 人工 中初 具然其上之玻璃須足以抵禦鐵屑石片或有害之 作 次應 時 地 後始能再用以防疾病之傳染各程序 均須 上及 用工人都 用 護 架護 機梯 日鏡 汇, 而 目 全國電燈聯合會 時,工 有昧 鏡。 頀 非 目鏡聽工 人絕對 於利害而 (由器械) 目 鏡 亦 拒 所致。 須 人選擇其 絕 拒 視 曾 健 絕 爲工 硏 其 用。 架 他 究 甪 雖 作 則 I 最適 者。 中所 經 所 關 廠 種 安 用 中 於

第三章

動力問題及安全設備

宜者用之工人乃覺實 係 為其福 利着 想而 紛紛 應用結果則次年 -截鐵室 Ħ 無 復 有 損 失 時 間

外發生矣。

之報 關 爲。 標 者, 目 之處。 於各部意外之記載及各種避免危險增進健 故 幟, 必 告, 廠 須 詜 I 上黏以 建議, 置 為 廠 中 建 可 中之設置安全科實甚重要安全科之地位須與廠中其他部分同 有訓 以及 於 議 時 注 箱 種種 等, 常掉換之意外事 目 練之安全工程師。 處 亦 其職 置 必要之統計 建 議箱 也。工 |廠中常| 並 實 材料。 附 其職務爲列 蓋 以 圖, 渠須 鉛 可 並 筆 徵 助工 說 紙 求 康之方法, 明 簿。 I 席一切委員 廠總工程師 其 此 人之意見以 未 外 置 亦 亦 可設 防禦及不 可 會計畫安全工 **隨時** 置佈 矯正機器之缺 以 規 揭示 告板 劃 小心等原 於佈 於 切安 作, 樣 飯 **女全防禦品。** 收集 點及 告 因。 廳 被重視也主安全科 外 板 語 避免 机。 句 或 ___ 須 韧 其 危險 簡 他 安 關 排 極 於安全 易 朋 危險 易 注

而 起。 故 I |人之個· 工人 務 須 人衞生與潔淨亦殊重要若干重大之疾病, 使其 知 血 中染 有毒 質之可 '懼每稍受傷後卽當立就廠中醫藥室治療之工人之 往往 由於疏忽微細之處 如擦 傷等蔓延

衣

著及手等亦須使其時時保持

其潔

五

工人講述各種安全問題如安全之價值養成了心之習慣各種傷害之結果及如何防止 工廠中時時舉行安全集會亦為教育工人使其避免意外之辦法集會時可以極短之時間向 等等。 於

外之樓梯不能過窄其下須為街道或通至街道之防火巷工作時間 層樓有工人十人以上者即須有太平門二太平門距 防止意外及保持安全之幻燈或電影亦可於集會時映演也。 工廠中最大之意外莫過於火險故最重要者為太平門之設置太平門須築以防火だ材料每 最遠之工作點不能超過

畫以極易辦認之標幟關於救火之練習廠中宜每月舉行防火之設備尤宜按時檢 太平門不 能上鎖門之上 一〇〇英尺太平門 視 也。

端須

第四章 標準化

製造品標準化或簡單化之必要

不同之需求慾望與其購買能力故在某種工業中其產品式樣與其銷售殊有關係者若貿貿然專 業外此舉實不可能工廠果欲發達其營業吸引其願客則勢必繁多其產品之種類俾適合各顧客 益至大請論產品種類紛繁之原因暨其結果以及一切革除紛繁而不害及營業之道如次。 其五花八門之貨物且遺忘工業製造有標準化之必要矣工廠中生產避免不必要之種類紛繁其 製一式貨品則為工業之自殺無疑然縱觀大部分工廠因欲適合顧客需要與慾望起見日夜 吾人如專自生產之立場觀則每一工廠之中當以專製貨品之一種爲宜然而除少數特殊工 鼓製

工廠中所以製造種類紛繁產品之最大原因有二第一因顧客需要種類紛繁之產品工廠必

第四章 標準化

於 面 須 可 供 製 設 給 造 式樣 法 不 向 同 樣產 顧客解明渠須集中 不同之貨物; 品以應付顧客特殊 此 則完 其職 全可 以設 務於某種最合理之要圖而可以標準出品供應之式樣 之業務或歷其異樣與變化之需 法 補 救 者 也。 關 於第 種原 因, 求第二因銷售 亦 非 不 能解 決。 方 蓋 法 常 工 與 厰 根 據 方

異之

求

亦可以改變然最速而最有效之免除式類繁雜之方法莫如訂

正銷

售

法。

實為 部 多之貨品以適合消費者不同之需要實則 損 此 而 :分顧客仍願不斷購得其常用而滿意之紙或樂品等等也故貨物式樣之變化對於此 失 舉 於 多事。 也。 銷 於 銷 售上 吾 零 售 將式 入 售商 部, ·至為重要; **销售員或** 可 實 樣繁多之貨物躉與商人使其多賺利息者其實正使其增多貨物損壞與貨物 舉 非必 製 八渠 輩 造大 要且所費亦 銷售經理處均 、衆所用之物言之文具樂品以及販賣紙張等之商 並常促零 至 售商 以為特式之貨品即為與其同業競爭者大不 大。 蓋 零售 雖有一部分消費者之需要與貨品式樣繁多有 進大批式樣不 商 必 將負 . 擔增加數倍之費用及數倍之貨 同之貨物以備嗜好不同之消費 人類皆銷售 相 同 輩消 之新 關, 式 物 者 维積 費者 損 採 奇 而 樣 大 繁 壞

於假 等工 同 不 往 往 興 甚 業 期 接 新異之貨物而以之爲一銷售方法若驟令改變方針商人必致失去許多顧客之定貨雖 若干 重 一視價 中 得 中 數量極· 製造問題之瑣雜商人損失成本之鉅大實有改變其政策之必要在 高等文具製造工業其銷售有完全賴貨品之種類繁多而存在者渠輩 日內 格之消費者外 收得 少之特製定貨 此種定單 坞 心受其 (如毎 達五〇〇〇份之多者。 批特製信紙 裨 益。 念四 如工廠稍稍免除繁雜之式樣各 張 **派信封一** 打等不 以爲奇。 此等工業 西洋 售 顧客 紙 中,製 方 業 以 公司 式樣不 面 造廠 然, 除 有 此

秖 製 式 有 之原)種。 若 造 某 不 大 工 向式 自製 /製紙 料 工廠, 廠 亦至 中 之紙, 造 則 公司 製造式樣繁雜之貨物, |可觀如所製紙量不多則其時間與廢料之損失已足佔生產成本百分之一〇至 點 內部之造紙機器其長度自五〇英尺至二〇〇英尺不等。 曾研 必須使機器停 觀其生產改變之原因頗易能明瞭出產標準化之重要也如吾人欲開辦 究前 述之消: 止後復開始。 其結果 售方法知其損失頗大即將其二〇〇〇 為 生產成· 非 但費 於撥正機器之時間 本增加使製造之動 作經濟 孔 如 多, 所 種紙之製造減至二〇 預定 繑 為不 Œ 機器 紙 可能。 類 時 甚 美國嘗 費 多, が験 最 則 毎 新

五人。此 種類 繁雜之製造 外尚 言切 中不能精密計算其每 紙機高度砑光機等其動 種應備 作均視 岩干故必須多置機器以備不時之需此 紙 而異。 此 種機器 並非 一切 紙 張 均 須 種機 應用; 然於

工作時之成本則又為式樣繁雜生產所增加者也。

之 最適 原 何以 器 械 料, 用於該 種 部 出品之簡 及其應用方法 出 事務 品簡 分製 ·種生產之機器生產標準化後消費者之需求亦較易推測, 成及全部製成貨品之簿册 單化之利 必更能熟 單 化 與管理方法之改 可以節省投資之資本 益, 練, 於且僱用: 正不止生產 /亦更能 進以及速率之增進 成本減低而 穩定 亦 可 須備之應用機器工 也。 減 資 少 本既可 也。 已減低投資資本減少勞工成本增進 何以勞工 節省, 等均有賴 具模型及: 成本 生產之技術既 可以減低? 出品 預 其他 簡 測亦較能 單 化, 工人 附屬 易 然 改 ※後始 對 品均較· 準 進, 確 則 於 易獲得 生產技術, 再三 可 机。 以購 少; 重 記 算 複 置

至少 會議 亦當使某 或 產標 専門 **応準化之成** 會議 種 生產 互 相 合作, 項目 功實有賴於銷售部或經銷處之合作銷售部與生產部 之增删詳細討論於該二部所 以 商 訂 良善之標準生產程序單最善為 組會議內並各 訂立 使對方切實了 銷 售及 須 利 生產 用尋常委員 之預 解 其 必要 算表。

第四章 標準化

性也。

廠 計 白 造, 酁 中 粉 增 亦 造 往 片, 可 者 亦 加 金 是。 往 時, 相 有 使生產 屬 當 若 因 卽 銷 可 裹 的 Ŧ 種製造 盒 使 售 將 等, 標 員 其 舊 標 進 時 式 固 毫 準 化 業其出品之推 時 者 或 建 淘 無 化。 簡單 時 例 議 汰, 製 時 如 使 造新 製 化實 可 變 動 造 維 爲不 之 銷完全依賴其式樣 式樣貨品 持 扁 必要, 粉 其 可 盒 原 者, 能。 有 而 雖然, 儘 種 製 而致種類日 造 可 類 之數。 時 變 關 皆可 易 於 而成立者如 其 此 其 繁實則每見某樣貨物銷 盒 使 原 種 料之組 貨品 蓋之 其 標 色調 準 設 合及物 婦 化 計 之新 女所 也。 及 且 圖 案等 用飾 I 品 陳 內 代 厰 品、 中 外 中 謝、 售數 凡 觀; 服 實 部 料、 至 遇 至 分之製 雜 重 新 内 要。工 貨 中 式

即可立即裁徹之而代以新式者也。

之。 火 造 如 傢 舊 爐 如 某種 時 上 具、 皮 毎 第 爐各 貨 鞋、 ___ 物 步 汽 車 非 有 使 之標 種類 等 其不 工 繁多不 同 進 業 式不 化 爲 者 然。 同大 某大新 可, 爲 則欲 爐蓋、 小之門蓋者, 式火 爐門、 使製造簡單莫 與爐 爐製 令 乃 胎。 造 厰 此 如採部分標準化方法尤其於配合式 採 種 律其 附 用 此 於 式樣。 大· 爐 種 上之 標 進 小 零 化 則 侔, 方 分六七八、 法 毎 爐 所 行 約 有 步 寸 驟 四 $\dot{\equiv}$ 件 頓 至六 能 種。 へ 之 製 結 閩 件 果 朋

為爐身, 可 免除 毎 若 種 宇 大 繁雜之耗費第二步使爐 八小之爐 身使 其僅 有三 一種不同· 足標準化爐足 之式樣飾以若干 概分輕重四種以代曩昔極繁多之式類。 電 塗部 分或否至於火爐之附 其

之接 集議 吾人 接 如 有 種 煤 極 計 若 П 缝、通 律標準化之汽 復 頭 及開 某種 高 干損壞機器之各部 劃, 最經 技能 可 興 惟 關 舉 開 極 條以及懸巾之桿等等, 渠 複雜之工 濟最迅速之生產 關。 之公司曾努力 不 雅 例言 之。 其後 決 能 配合 不採 非僅 . 缸活塞汽門齒軸等等因此 業往往能因一 也。 用 __ 歐洲 他家製 叉如 亦 九 可配成一 於製造之簡單 式之引 來福鎗機之各部能 飛 四. 機引擎 則均可一 年 造者蠭從革 歐洲 公司之倡導而使之標準 擎蓋因英法二國之機器 新引擎該時美國亦有若干歐洲之飛機工程師 方法, 大戰 化並倡革除 律標準化 \$時美國? 即莫過 除 八汽缸或十二汽缸之引擎損壞後可互易其機件 此類 律標準化則非 急須 過度之繁雜, 矣。 於使之標準化渠輩乃建議各式飛機引擎應 四 供應 •五、七、九、一一、一 大 化者例如美國某大製造水管水筒 大量之飛機 抵 卽 但製 種類 贩 賣者 造迅 特 異各部 與軍 與 速 購 小人著名工 便 Æ, 用 利, 非 者 且 常 助其實行 亦 專 兵士在戰 均 阿化, 程 稱 師 便 也。 乃 次

第

六六

場上 能為其自己鎗枝之修理人當其發覺鎗枝之某部損壞時卽能立卽自他鎗取下該部分以代

之。

Simplifies Practice)實為承繼並擴張年前戰時工業部保護組主張之機關該組與生產者分 所製男子用呢帽 謂 料以及機器, Board) 配者及銷費者合作以革除普通物品中一切不必要之款式大小及質地等。 其後美國商務部於一九二一年設立於一九二七年擴充之簡化實施組 戰 時工業部之組織該部之工業保護組 物品之標準化或簡單化最初為美國政府所推行者肇自一九一四年之世界大戰其時 即從事 使其 此種 其顏色有多至一〇〇種者至是乃祇存 供給戰時 工作之機關其職責為節省國內最大可能範圍內所可節省之勞工資本原 一切需要之用該組召集各業領袖會議之後卽實行之前此 (Conservation Division of the War Industries 九種其他稱是物品種類之驟減, (The Division of 若干 可 工廠

表 表示普通物品種類簡 化 後之數額 比較

名

原有種類之數額

簡化後種類之數額

種類革除之百分數

第四章 標準化	粗細面磚	釜鍋	了牛奶瓶蓋	牛奶瓶	際院用瓷器	餐車用瓷器	酒肆用瓷器	高度	宽度	長度	醫院用床	
	ti A	1 = 0	0	四九	七〇〇	±00	六六八	四四四	三四	===		(
	=	=		四	_ =		一七七		Ξ.			-

六七

七 五〇三四四 七 五九七五二八四 〇八六六一八〇 ー、 ー 三七四一一 六 五五九八三 〇四二八六**一八**一 九九九九八八七九九九 七九四五六五七九七〇二二四四三八一七 七五一七三八一八

光滑鋪

六八

九四

現 代 工業 管 理

六六 四

等均已減至一種一律之標準式樣矣。 他 如 關 於商業上用之單據如貨棧收據存貨及送貨之款式發票詢問單及定貨條銀行

,樣與大小中其嗜好天然傾向於幾何級數之變化而非算學之級數近代應法二國之標準化 使 物品 簡單化有應用所謂優先數字 (Preferred numbers) 原理者乃根據人類於連續

權威於物品之簡單化均非常注意此種之優先數字 屯。 之式

標準原料與標準器械

工 廠中旣欲使生產標準化則必須應用標準之原料與標準之工具如所用之原料不 標準, 使 原

其產品 料之成 者爲製造問 分不確 皆爲 最高等者以致不能令購買力低者享用也故標準原料乃種類之標準化吾人所關心 題並不注意該種原料之價格是否最高 知則不能解析生產問題所謂應用標準之原料並非必謂購用最優等之原料, 也。 丽

發生(乙) 製造方: 傮 之原 格。 此 料 無 法。 外則 為標 論 $\overline{}$ 何 丙) 爲 並 進 種 製 者, 能供應工廠原料之需要裕 I 爲銷 業, 造部製造部 則採購部 應 售部。 用 進 銷售部 較能與市場情 標 |因所 原料 旣 用之原料為標 後 知工 工 廠中 廠所 如因不致常有等候某部分原料 形 **御合**; 直 採 接受其效驗之部 準者, 用 並較易定大批之貨 者 爲 故易於為工 標 準原料, ·分有三(則 Λ 準備 可 而得較優之折 要求 標準之工 甲 而停頓該步工 製 爲採 造 部 」具定標 扣與較 爲 購 標 部。 作之事 進 如 之製 準之 低之 所 購

造。

因

亦

更

能

對

顧

客

闡

明

其

貨

物

之功

能。

種工 試驗各 適 出 質 合於 原 地 一業所用· 若 料 採 金屬 該廠 各 何, 購 種 製 部 之 基本 之出 之原 造 須 硬 於 切 《料均有方: 度 劣質 品, 之現象與事實近代之業製造者, 記 而 是 繑 否 記 I. 原 錄 適 料 廠 7法测量試 其 所耗 用 購 結果, 於該廠之機器。 用 之費 質 再行選擇之 料 角, 驗、 較差價格較廉 固 逐步觀察之近今工業中研究工 常 是以 能 ~ 也。 大 耗 盡廉 因 公司 金屬 此乃 之原 價 中往往附設 品 能觀 原 料有時反能 製 料 造者 其考察之結果 所 能得之全 欲 有 增 知 試 何 多 驗所 種 作所採之方式, 部 成 利益 金屬 本。蓋 丽 Ľ 知 考察 為渠 某種 也。 卽 今 勿 原 所 原 日 論 料 懦, 料 卽 無 出 並 可 是 為尋 品之 論 試 否 何

第四章 標準化

今日則 驗新出之貨 更著 重於試驗其體質例如測知鋼鐵之堅性或伸張力又如試驗防火磚者常覺將磚置於 關 於原料之測驗最初大都僅為決定原料之組織如分析媒泥水泥及其製品

鋼爐中熱至二、五〇〇度以觀其究竟較諸化驗火磚中究竟含有沙養二若干為重要

也。

之原料。 度量衡 光油料等等均試驗之美國之 設有專所外, Matorialprüfungsampt 政部附設之 7除為 近 法國有 政府機關服役外亦有頗多之測驗係直接應製造家之請求者總共每年測驗原料達一八 閎大, 世 外 並 測 無與埓比每年經費預算達二、五〇〇、〇〇〇金元半耗於測驗原 如五金木石水泥石灰等之建築用原料機器(電機除外) 試 驗原料之處在歐美諸國固比比皆是工廠之未設有試驗所者皆可請其試 Physikalisch-Technische 驗關於科學及專門之標準品經費年達二三八、〇〇〇 Laboratoire (公立原料實驗所 Ą National Bureau of Essais (國立箴 Reichsanstalt 則專 驗所)其中包 Standards (國立標準局 門化驗關於建築上工 卽爲 國立 括之範圍 植物原料的 金元。 物質試驗所 甚廣, 程上, 他 如 燃料潤脂 除電 以及 料、)隸屬商 工 與 Staatliche 具 氣試 標 其 驗。 **紫準局**除 德國內 及 他 務 料、 驗另 所用

央研究院工程研究所及中央工業試驗所, ○○○次之多其工作自試驗飛翔時之飛機引擎起至一小小之體温計止無所不 亦已陸續設有實驗室為政府及工商界服務。 爲。 我

I 肇 作 原於 蓋 時 非 I 所用 原料 但爲設定工資率 廠 中 桌椅及機器, 與器械之不標準及不一 應 用 標準 原料及標準器械可 附連或不附連於機器上之必要工具標準器械之重要實不 種基本工作且能因標準器械之適 律所謂器械即 以減 少關於工資之糾紛蓋以件計 指除原料 合事: 外一 切集於工 務 而 取得 更經 工制其不公平往往 人工作中心之物 濟之成 亞於標準

變 部。 雖 《化如在一 使 其工 一當視其工作係手工或機工而 以節省空 用 作為 作 自 動 地位之標準化其意包括 來往 機器紡織室中工作地位內可毋須包有坐椅蓋每個工人約須管理 機 間, 器, 亦可 利用 於各機器間視其是否皆轉 隙 坐定工作故坐位之佈 地標準化之工作地位於手工工作處尤有價值。 定使用機器之工作地 其所有之器械準 動順 置乃成標準工 利固無暇坐定反之在烟草廠製烟 確位置適宜至重要也工作 位其標準化之情形又依其機器 作地 位中 極 重 手工工作 要之 . 一部分。 :地位內. 一紡織機六部至八 如配合零件及 工作室中則 包 如 括 稍 性 質而 加

第四章

標準化

聚集各機件 作最 後之裝置等處必須使各零件置於一定之處所並; 視左右手之便 利 丽 置 於 I

上裝置 地位之左方或右方小零件如螺旋釘螺旋帽等, 一時) 之前端關於裝置處按放零件之器具各工廠須使之適合其特殊之需要俾 可置於分格之櫃中櫃可做於裝置 桌 可經 如 व 濟其 於 桌

地 位 興 減 少其人工 也。

在工作 鷙 局 以 與工 坐定 助 接 也。 線 某工 Ī 作處之高下距離不過遠反之工人坐於普通坐椅 室 時 從 作地位 ·作處工: 中, 爲 事, 吾人 必要, 而 未 與坐椅之高度當須 備 人 即甚易感覺其附有靠背 則必須爲之設備, 有坐處, 坐椅 應 則工 如何標準化頗費研 人往往隨意取木箱作坐椅甚 II且須依I 視工作之性質而決定大概言之則用力頗大之工 並可 照工作情形而 糾正高矮之特式坐椅, 究其高度之規定尤為重要工廠中某種 上毋須作過分伸屈之動作或所執 使合於科學原理之標準化。 至 坐於包裝畢之物件 於接線工 作之速 例 Ŀ 作, 故 率 I 如 作 應 Ŀ 在 如 :若可 電 坐椅 使 至 嚭 坐 有

作 甚 在 輕 近 者; 代大量生產標準貨品情形下工廠尤須應用標準機器吾人知今日機器構造之進 則椅之高 度視機牀高度而 神縮

可矣。

步足足

人

種 亦 以 T 與 作 三 應 業中 特 用標 殊 構 準器: 之精 造之機器者自購用者之立足點 械不 巧 Ň 無 工 密 手 切關 **藝減除生產** 係 也。 所謂標準 成 本得 以降低 觀則最適合其某種排定工作之機器, 機器自機器製造者之立足點觀, 邇 來工業品生產迅 速成成 則 本 爲 減 卽 製 低之 標 造 者 原 準 爲 因, 某 要

也。

法之生 之機 購 尙 最 須 用 初 考慮者卽購用機器之工廠是否常有改變其製造之事。 器, 特 成 I 産數量 殊機器之廠 本之 廠 例 如 中 差別。 能併 決定 而 岩干 定。故 購用特殊構造之機器抑 普通適用之機器因其製 家, 均 生產之數量, 步工 願 此 作 項增 於 機之機器 加 以 成本於十二個 及所 造經 普通 能 獲 固 能使 濟 得之產品 機器之先大致 ī :價常康: 月至 生產 一十八 標 經 故 特殊機器頗難使之改用 濟。 準 個 最初 化 然 應 月內, 程 此 考慮以下各點 成 度, 種 心本較特! 卽 均 經 能 濟, 爲 由 應 須 ?殊機器! 生産 注 視關緊精 這之點。 之 經 於 爲 **/新製造故** 濟 低。 製 特 m (= 程 殊 節 度 購 出 爲 方 造

應 第四章 用 機器標準 標準化 準化 之原 理 時, 例 如 使每 I 作室中機器均相 同, 往往能造成 過 度装 置 乏 極

也。

七三

其餘 費 的 錯誤 大部分工作, 事 實。 例 應用能力較小之普通機器反能減少成本 加 購 用若干能力頗大工作時費用亦較大之高價機器處, 华也故計劃工! 作 時不可 往往往 裝置少數已 濄 於 拘 泥。 足。蓋 富於

彈 性之採用標準機器計劃必能減少較大機器之投資與動作之成本 也。

器欲使 使其 大 合某 作, 亦 有數 作 種 吾 某種 其作同樣之工作時往往可先設法使其速率及動作等標準化其能因此改善之程度常甚 特殊 入 種 卽 步驟 特殊工作 工作情形是製造普通用機器之廠家事實上常將機器 不 問 可為。 採用 時, 例 者為普通標 往 如 往可 將滑輪 (Pulleys) 改變其嚙 炸機器! 合而 抑或 獲得頗大之利 或齒輪(Gears) 特殊標準機器, 益。 關於使機器標準化 作毫不化費之改 如 嚙合至適 兩 部牌 於一 子不同之普 般之用: 以適 動: 可 合特 使 通 故 更 用 吾 加 殊工

轉 處 軸 間 如 尋 轉 速率相差達百分之十爲極普通之事若干工廠中且有同樣機器爲同樣 常 軸、 最易忽略者, 滑輪、 皮帶等等是) 爲機器動作之標準化。 工廠中有數轉 其原因大都肇自動力傳遞(Power 軸傳 遞動 力以驅動 百十架 相同之機器者, 之工 transmission) 莋, ıllı 其動 各 主 作

速 造 者 圶 各 相 將 差達百分之六十者其原因半在 其 式樣 不同, 尺寸不同之皮帶供給工廠作同樣之工作今日則皮帶製造者 轉 軸之速率不一律半在牽動之皮帶未準確曩昔皮 對於 皮帶 帶 均

精密之規定某種動作有某種標準皮帶供應之皮帶廠所製出之皮帶動

作

I 廠 經 理亦儘可 取而參考 也。 有

詳

細之分析與

於鏟 性 驗所 質 得戴氏 輕 煤 I 滑不 者 廠 與 中 易舉 用 發 工 也。 於 現 人所用工具之標準化肇始自戴樂爾 也。 鏟 工人鏟煤所用 灰 然 二般工 或 煤粉 厰中, 者 不 之鏟最有效能者爲適於負重二十一磅之一 一同鏟煤塊所開 一鏟固仍 爲一鏟鮮有注意此類經驗者。 用之鏟, (Ħ. 必轉鏟灰者為 W. Taylor) 氏在勃色拉享鋼廠 小蓋煤塊! 亦不 種。 知鏟 易舉 由 此 動 前 理 某種 灰 推 "之則用 及煤 之經

丽 配置 釘, 老 通 一於機器 虎 常 鉗, I 螺鏇 廠中所用之工具約分兩種。 中 之截 起子 等皆是 斷 工 具紡織機中所用之梭子等等皆是也一般工 也。 一為實際工 一為輔 具, 用為機器工作 佐工具用以準備工作及自機器上取下工作, 時之一部 一場內都 分, 例 如 視截 視 輔 助 斷 Ï 何 具 種 為不 例 原 料 如

當用

某式之鏟

七五

第四章

標準化

子 質 意。 非 五 重 地 但 分鐘之久故輔佐工 要, 非 如 涣 者。 須 但 速 其鋼 率 不 須 預先整備且須察其是否合適是否完好用於截斷工作之工 大 加 相 口之利 小 同 以 任 Ż 紡 律, 何 鈍, 科 重 織 量 亦不能聽 具必須標準化以備存貯及備隨原料分發工 學 機所用梭 的 式 研 樣 究, 律, 子 工人 加 且 輕 重不 自由 須 其 視 時 鐵鏟然剔 一**,** 則 揀選 溡 留 |意修 紗 或磨用也在紡織業 線 之引伸力不同; 至緊緊工作品 理紡織機動作之速率與產品之製造 人工 往往 中梭子之是否標準 於機 具尤須視何種工 造成 作如必要之繫緊工 器 時第一 崩 斷 或壅 緊 作而 釘 **滯之事**。 化 往 及 甚 易 往 與 須 何 具 耗 泩 原 梭 種

保持標準之稽查部

料

之質

地甚有關係不

可不

研

究

也。

之標 準, 原 則 料 除 及產品標準之保: 查部往往易被: 原 料 與 製 造品 持泰 外該 半稽 部 佝 須負 查部掌握之如工廠中所採取之政策為使稽查部 責保 視爲對敵欲減除 持處 理 製 《造程序》 兩方惡意之發生, 及製 造 動 作 準確 之標 保持 準。 擔負 般 此

種責任之稽

從事

生産

工

作者

一必須預:

先

詳

細

考

慮各 步 製 造 方法。 並 須 設 定 稽查 部之 地位。

直接置 稽查 於從事增加產品數量者 部 之地 位,须 視產品質 7意志之下。 地之是否 例如 極 媏 重要而 工 頭

論

何,

不

可

時, 如

必難

嚴

|廠之組| 其所接受之兩 遵行製造標準以自遏抑 可置 查 織 兩 方法 種來 稽查 源接 職員 種 文 指 中 受產品 İ 於總 示, 如 業 盤下 其生產量。 萬 機 關 數 - 設科位工 發生 標準 額與 產品 衝突, 組 一工廠之中, 織 則當 頭於接受指示之地 圖。 質 地 然應 之指 在 如所 此 請 兼管稽查事 種 示。 决 組 $\overline{}$ 製 参閱 貨物 於總 織 中, 無

其質

地

尙

屬

位,

工

頭

由

4

次要則

厲

產與

稽

一直隸於製造部長 物品 其 銷 下之主要科其 售 天 半 側 重品 質 地

位

與

購

料

及工

程

相 當。

 $\overline{}$ 如下

圖。

稽查科之工 第四章

作大

概

分查驗自外購進之原料及查驗廠中製造之貨物

標準化

밂

質

至

爲

重要例

如製

造品

係科學用

具或

他種

丽

非

價

自之脈

賤

則

稽查

科當


設為

者,

和

I

七七



頭

務 須

調

點。 工

岩

產品

Ż

本

書

第

章

七八

員 實 料 過 故 兩 之質 實 及 廠 種。 室 驗 I r 凡 廠 室 頭 務 中 地 中購 測 試 均 須 大 小, 驗 可 觀 驗 ኆ 形 後 供 其過去製 進之原料均須受稽查科之查驗 激意 狀 可 方 能 等 也。 等 見原 詳 在 細 造 《料之査驗· 與銷 收 決 貨 定。 故稍 科 售之經驗 卽 大之工 可 大 查驗。 八半為查 m 厰 訂 至 驗其數 1定標準 一於其 均 後方能接 附 他 有實驗 必 量、 說 ·受。 查 重量、 須 明以資遵 包含化 室, 製作 驗時 常 由 :技藝及質 學電 稽查 循。 卽 訂寫 以 科管 氣、 廠 等 原 中 理 地。 分 料 所定之標 之。鋼 析 標 原 與 料 進 測 板, Ż 說 杳 驗 準 鐵 朙 條 者, 地, 時. 爲 非 進 等 須 銷 於 原 經 售

錶中 成 囲 學 法 是 後 等 ıŁ. 彈 否 須 缺 I 工 業 簧 準 廠 列 陷 損 確, ス 發 中, 中 生之可 次級 製造 製造之 斷 毎 後, 部 產 時 म 分 以重 是否可 品 能 稽 遇缺 工作。 内。 查, 配實 在 連 以 配 又須記載 陷, 續 更 勢須 **公**工 萴 合式工業中除於每 替。 自生產管理及配 關 重 業 製造時發現之缺點, # 製, 於 部 故 所 分 結 用 之方 更 果 替 常 合製 部 難 性, 法 i貨品製⁶ 由 有 似 造 消 改 稍 立場 費 而決定其是否可以 Œ 與 者 成 缺 配 後稽查: 、點之可 合式不 觀之更替性部 服 光 頑 之,其 外尚須 同。 能。 在 因 利 此 連 分之製 於製 救 益 稽 續 %濟及是否: 在 査 式 一於能 造 科 如 造 時 職 造 所 配 注 務 紙、 能 換。 該 滥 須 織 節 物 包 例 其 布、 省 如 方 製 有

製造之成本頗多其利益十百倍於彼也。

為最 叉 地之標 頗 將 行 久 ろ 者**,** 如 配 將 合之前, 某 運 高 厰 步工 1中何 準 送顧客或 則所謂查 限度之查 甚 作完 重要或對 時需 應將 各部 存入 驗 驗, 畢 要查驗應視製 祇 卽 後, 須視 於次 物品之每 工 分分 貯棧之前必須査驗有時每一 Λ 機器 別查驗妥當工 不易審量 一步製造甚重要者 之動作是否 造品質地之重要性及各步重製之可能性而 單位 其品 經 過 質 人配 滿 如 意而 合時 則查 次製 何 者, | 驗應 造後, 亦應 已。 步製造畢事後即須 或配合畢 査驗。 於製 即須査驗若某種製造用機器 造中 後, 物品之製 則 殊不 列為 造手 一種程序。 査驗。 宜 再 定尋常 İ 大概保全 有 多 拒 於機 絕或 在 物品各 :物品製 工製造品 器 工 改 **冷變之事**。 作 者, 成後 為時 常 部 分 須 質

隨 隨 也。 時 意 連 續 擷 於某處查 取樣查驗為 取工 式 製 造程 人方製完之物品若干查驗之或當每 驗 製造 極能節省查驗成本之方法。 序 中 品之某完工 如 使用程序 裁選器 點取樣查驗之梭核方法有二一 (Process conveyer) 如 校核得法 頗可施行所謂 種 三 作 車車 後 卽 輸送 為複驗一爲改 取產品若干於稽 取樣查驗者 製 造品 時, 變物品號 來 往 查 卽當生產時 之稽 科查 數後 驗之

第四章 標準化

再 使 前 稽 查 校核. 丽 觀其是否 相 符。

位 法。 稽 易 一之責 造 稽 查 科 查 成 稽 缺陷之原因。 所 査 任。 科 如 內 施 科 行之制度須 1 部 應製定稽查大 廠 Ż 甚 組 一該綱 大稽 織 可 査 採 具 則 綱。 生。 追 科 取 遇必要時 其目的 職 分 鎙 員 工 何 甚 制。 人 雖應 在規定必要之原料與製 衆, 卽 最 使 初 則 各稽 造成 嚴厲 亦 可 規定然 查分負 某種 使 大部: 普通稽查 缺陷之功效並 權 生產之某種 須不乖事 力較 之工 造標 小之稽 理, 作。 準**,** 並 略備 製 勿渙散各部分間之合作 &造或 某部| 查 為稽 從事 使 勿 於普 查員 再 工 生 場, 指 通 此 出製 外 或 種 缺點 產品 部 造 査 泛方 某單 精 時 驗, 最 神。

之制 乎事 發 生 度, 理 關 稽 及 查 必 於 科與 須 精 I. 行 作 確 힗 技 各製造股間 的 炎勵準確認 | 極興 各級 原料 質 **貞地之標準**。 之齟齬 罰懲錯失之方法。 質地之齟齬, 雖 其定質地 難完全避免要亦 則泰半肇因於稽查科效能之不健全故稽查科須 之方 此 則 法須 述 敍 非不 使 Ï 廠中工資問 人 能減 人可 至 以接受關於使 最 低 題 限度各 時 所應 製 論 Ĭ. 造程: 人 列 減 序 沙 其 設 間 地。 /錯誤 定合 時 時

由

高

級

稽查

注意

缺點之發

或

由高

級稽查複

核

第五章 工作中之動作與時間析究

動作析究與時間析究之方法

免除 含(一)機器所作之工作及(二)工人所作之工作兩種動作析究大抵僅研究工人之工作, 準。 種 動作析宪與時間析究 (Time study) 雖有密切關係然為二事時間析究乃係測量某工 析究則包括 他 動作所需要之準確時間而記錄之其目的在研究動作之時間而改良之並可以其結果設為標 工作時無數虛擲之動作改良效能不充作之動作以經濟工作之時間亦即爲經濟生產 動作析究 如考訂工資計算成本及預計生產之時日亦均可用為根據也現在工廠中之工作研究大概 析 **究機器從事某部分工作所需之時間及工人處動之時間** (Motion study) 者以精邃之方法分析工人工作時之動作之研究也其目的在 (Handling time) 11 一作中各 m 時間 成本。

第五章

工作中之動作與時間析究

肼 間, 工 及(3)工人處動已動手製造的 Λ 處 動 芝 時 間叉常分三種(1)工人處動 源料之時間; 對 此三者 於工 作 均為時間析究所必須分析者 有關工具之時間(2)工 人處 也。 動 機

通 渠 墻 由 往 腰 往 以千 與 各 公事 建築 乃 往 著 女 見 取附件取信封然後將 創 磚 工 · 計。 若 事 動 作 房中處 架 制 堆 砌 務 君 用 磚 作 間 析 員 以 干器 之步 究自季伯雷 每信能經濟 墻 析 排 便 理 者, 究 武,實 發信 利 置 具 常 ___ 處 磚 以 由 (Motion Study) 置。 便利 塊泥 爲不 其助 工作後卽能作 .一種動 迨 (Frank B. Gilbreth) 經濟 桶等皆是: 視察 之,例 信件置於信封內最初頗覺生硬然為時未久立即得雙倍之成就 手 將磚 作結果所得之利益 泛動 動作 如 可 隨 :若干經 其 之後覺其可改良之處至多於是即依 作。 意 使 次在 升降 一書其中述及各種 叉 堆 如 於其工作處之附近。 公事 於砌 濟 泥 動 水 墙者手 作 房 匠 中之工 一必已可 與時 倡導以來年有進展。 刷 紙 邊之品 間之改良大公司 筋 '觀例如某公事房中裝信 作, 動 泥 一碗者 時. 亦 作 袋可 其浪 可 可 取 由 同 費 磚 經 樣 隨 | 砌墻 於俯 季伯雷氏 研 時, 驗 中每 必走 照 究 而 仰之動 改良後 其 刷 得 改良と H 動 泥 回 磚 初於 發出之信件: 作。 丽 動 - 對 例 同 作 堆。 二九 作之 升之 道。 信 其 如 亦 之 觀 孔 回 例 事本 察普 次序 免彎 如渠 多。 旋 往 故 於

摺

作, 先 後 後之 卽 非 將 旧 . 次序**,** 僅 封 7畢之信: 僅 作 並定明應用 革 除不 擲 於一 必要動 堆之舉完全將其革除而僅取 物件之遠近使一 作之改 良, 且 種 一設法 動 作完畢處即為第二種動 縮 短雙手 籃置於信封 來往動作 之距 封 作之起 畢 離。 最 點下之地 後 點。 乃 最 設 後 訂 Ź 板 各 Ŀ. 種 一使封 種 動 動 作

畢

後

自

落

於籃,

假

重力以代

7人力如

是所

得之成

就

計四倍於曩昔女事務員之自

[由處

置

間 卽 為 整 數 自 個 記 以 將 I 開 步 分 載 工 作 工 動 分 作 Ÿ, 析之 作 單位 作, 機器 析工 準 分 往 並 確 方 觀其 往 成若 也。 及 作 時 法 有 作 安 Ħ 間 反常 放 之析 研究所得之記錄; 于 關 時 毎 單位第三步 單位第三步 於動作之方法是否有須改 間 原 個 者, 料 單位 測 究 亟 量 起, 爲 時 經 各 甚 須 革除之事實 其 過 須 複 爲 機器 費時 步 雜 一驟へ 之事。 最 記 後 錄 若 工 標準 則 時 作 Ŧ, 時 上可 然後 爲 閒, 時 間 根 卽 化 各 研 调量工 工作 究非 良者應改良之處留待第二 以發生或必將發生於 據 種 方決定整個工 此 必要之處 佐整個 已畢 類 記 作 事後 中毎 載 設 動 測 定最 單位 作 量 丽 某種工 有 所 至 五: 適當之工 所耗之時 取 需 之時 未 最 出 來之遲 初 作 工 步 為 作 間。 所 一作時 時矯 間 細 品 卽 需 延 苡 要之 而 心 止, 須 間。 記 査 其 機 Œ 視 各 錄 亦 看 中 器 時 之第 其是 單 可; 須 固 工 間, 第二步 位 從 包 作 M 四 事 含 須 而 步 之 無 進

第

五章

工作

中之動作與時間析究

究

可 光亦未可 以避 免而 許可之工作者之疲憊亦應計及往往每個工作須根據所得之資料而重排或重複研

備寫 毎 載 單 時 ·位之時間與整個工作之適當時間。 如 間之測量單一及支托錶與測量單之板一而已測量單之格式至多然無論如何單中須 測 ·量時間所用之器械基為簡單普通僅須預備小數自停錶(Decimal stop-watch)一記 何製造及製造時之詳細情形說明有格備寫測量所得各單位需要之時間以及有格 有格 可寫

stop-watch) 較寫 者該錶中長針之下覆有一長針使於第一長針走動時靜止或走動均可隨時間析究者之意志而。 使長針走動或停止錶面刻明百分之一分及一〇分之一分而非秒或秒之部分最初設計此 為湯潑生 分數為便利且可免由分化秒及由秒化分之繁覆針小數自停錶 ,尋常用於測量時間之自停錶爲不連續走動者卽長針走動時錶方走動撳動錶頂之拴卽可 (Sanford E. Thompson) 用此小數制之利益在能使時間之記載簡單化蓋寫 係由尋常所用簡針小數自停錶 (Single hand decimal stop-watch) (Split-hand decimal 所化出 小數 式者

左右管理複 作及測量時 週, 其 小針即走 間極短之動作單位者也測量時自停表常置於析究單支托版之右上端托架中(見 針動靜者即旁方之拴也以上二種自停表之長針走一週均爲一分鐘長針繼續 一週覆針自停錶有二長針故有二小針此係特別用於測量用一人以上之工。

第六圖)以便使析究工作及析究單均集中於測量者之視線內測量時間時應用自停表之方法。

甚

入 影 片。 各單位 其目 易見處記錄各工作單位之時間而俱 錶矣季伯雷 (Frank B. Gilbreth) 氏並 採用電影機其方法即為置一特製之鐘於 者爲然蓋測量者可以不 |多有同時應用四錶測量一工作單位 的 在 測量間急忙從事而可於稍暇 使結果更為準確尤其時 必在 種 間 工 使攝 時 作 極 者, 短 圖 六 標準時間析究單支托版圖

第 八五 121

第五章 工作中之動作與時間析究

良 當 析 方法。 效能 較實 釘 最 (Operation) 確 究之 方 須 īm 合 定 速分析 法 分 論, 於 Z 矣。 際 在 短, 着 成更 基 初 則 此 使工 實 記 想, 置 礎。 步 種 錄 際 多之單 則 旋鑿 辟 工作之每 工 I 作 溡 記 分割 毎 作 人 間 循 間 錄 於適 之標 從事 單 测量, 最有 爲尤重要即由設定工資率之立場觀亦 時 位, 成若干單位 間 位 當地 然 此工 以及 之前 進 __ 效次序推進之動 《每單位之動作為 單 雖 器 已甚 確定 位可為一工作單位, 位 械。 作 有若干 可 時 將 以備 一小亦 釋 之各 各工 工 -步準備| 為 作 須分 作單: 工 種 分 測 人 成 量 動 作 連續 或機 析。 若干 作後, 其 位 析 I 否 作吾人總呼 時 究 連續 器工 間之前, 則常以合併 當立 (Element 亦為 丽 單 特殊則 位, 轉 作 可 卽 此 內 革 動 以 須 種. 之一 一也。 然。蓋 利 除 先 之 旋鑿又為 預 S. 相 日預 詳 備 動 連之 如 種 切毫 作 細 研究之一此 最後之研 operation) 爲 連 研 研 備 動作 一單 續而 小 究之 究從 研究。 無 單位 少。 意 位。若 特殊 析究 其在經 進 義之 究是否有效果, 事 為善 行, 該 外則為 及為時 遇較 之動 等皆 動 並 步 每單位之時間 整 可 作, 濟 上之影響, 此 作。 是。 校核 爲 並 個 間 海 更繁之工 例 進 設 Ī. 治於 析究 作之 如 確 法 某 動 以 作 供 的 部 時改 旋 時 各 有 給 工 析 此 旣 作, 作 以 種 間 究 時 時

不

渦

則

测

量

時間時之錯誤或閱自停錶損

失之時

間

可

Ü

相

對

減

作 諸 後, 後, 計 內之 小工 事 造 實 算 如 單 且 何 他 作 Ŀ 位 童 均 卽 步 劃 位 係 分 可 工 在 無 於 不 備 作 他 數工 部工 斷 時 爲 處 場 反 亦 作單 作 復 內 可 爲 善 毎 應 內 種 位, 種 用 亦 也。 有之者 須 也。 此 或 工 作之張 幾種 乃最 視工作之性質及單位之長度 因 此 普通之形式反 I 在 則以絕不 作者, 本, 此 而 種 自以該 毋 工 集倂 須 場 再 內 之如如 步整個工 作 析 各單位爲善。 新 究 產品 若 測 量 Ŧ **(**而定例: 之製 作 矣。 最 為 此 基 因 觀點 本工 本工 造略 種 如 毎 遇不 單位之精細 作及 帶 丽 作 測 內 特 量之 常改變之 最基 殊 毎 單位 性, 為善 且 本 乏 其 單 析 |標準産 時 即以 位 究, 中 乏 某 म 間 時 部 集 求 間 得

說 姓 隨 名及 朋 實 或 際 各 其資 測量 單 釋 位 解 之 格, 丽 旣 註 工 記 經 錄 寫, 作之方法 確定之後卽誌之於 時 須 間。 不 避 然 以及所用 瑣 在 為 細。 **沁此之前**, 例 用之器: 加 時 原 必先於 間 料 【析究單是] 械。 係 必要時 劚 析究單之上端填 於 紡 處之地位適當。 已確 並 織 品 可 定從 列 者, 入 則 I 事工 頗 可 作 朗 测量日期, 黏 作之標準 簡 樣 圖 或工 子 作之 塊 方 測量者之姓 於 法。 像 自 單 上 片。 此 也。 卽 名, 切 將 二人 重 開 始

日

基

本

單位

一之時

間

析

究。

八

作

時

間

測

量

者

苟

欲

其

結

果

進

確,

則

必先使其所

測量

者

測

量

時

間

時

所

處

之地

第五章

I

作中之動作與時間

析究

之連 單位 爲以 工 方之五英尺至六英尺處析究者測得時間即當如式錄載於單須說明者即該單中記載每 位 如 一人易 尤為然也。 果每 作單位之單獨 須能 (Rhythm) 則測量一〇次至二〇次之譜已足如工作之應用自動機器而人工處 後 續 時間之行格常有二列。上列乃用以記載以整個 工 於抬頭一視析究者做何工作之事故尋常析究者應處之地位大概爲工人左後方或 使 時 作 單位之連續時間 其 間, (觀察工· 單位所需之時間比較長, 即得 的時間。 第二單位之單 人及機器之動 下列之數字乃於全部測量畢事 滅 去 獨時 上 作極 單位之連續時間。 並於測量 間。 [為淸晰然析究者須位於工人之後而非工 至 如 毎 詩看 步工 出工 測量為準之連續而下的時 作 例 後由 作者已顯 究 如第二單位之連續 應 測量 上列 中所算出者其計算之方 幾 然得着時 次則 須 間 時 視 間。 쬭 工 間 下列 · 差能 作之 減去 人之前以減 理 極佔 則 性 第 __ 律 質 記 右後 單位 少數 之律 法 載 工 而 卽 作 少 毎

於測量第 吾人 八於上節 一工作單位時開始使自停錶走動迨第 所述之時間測量其應用之方法日連續法 一單位完畢乃立記其時間於析究單 (Continuous method) 上油錶則 簡言 之。 卽

積連法 最有效之方法除此之外的有所謂概括法(Over-all method)重走法 須以該單位中所記之連續時間減去上一 173 、聽其繼續走動惟每屆單位完畢卽記載錶上之時間於單而已至於求每單位之單 (Accumulative method) 及圜式法 單位者即可矣此種連續法實為測量時間之最通 (Cycle method) (Repetitive method) 一獨時 間, 用且 則祇

停錶完 單位 例 時 動 者 也。 作或某一 間 涣 加 所 [僅在・○○三至・○○二分鐘間者採用積連法時所用之自停錶須在兩隻以上, 庤, 在 不 槪 謂 低括法者: 須恰 第末單位已完須撴停該錶時即同一時撴動另一錶以測量第一單位易言之即測量某一 採用。 畢 圚 式 時 單位 法 在 即停止之第二 可置之勿論重 即概括幾個單位或整個工作之時間而記錄之此法不能設定準確標準稍有經驗 者, 其 前一 卽 外不宜採用積連法及園式法均僅適用於測量極速之單位, 測得 單位 連 單位開始時再重新撥動。 走法 續之時間 「正畢」 者 即每單位作各自單獨之測量一 而非 後再以方程式算定每個單位之時間也例如某一 正 上畢後」 此法耗時 之時撴動自停錶故自停錶 而不能與事實吻合除欲 單位開始時測量者 例如每單 必需 步工 相互 位 兩 乃撥 研 個 所 究 作分 崩停。 以上 佔之 動自 種

八九

第五章

工作中之動作與時間析究

成甲乙丙丁四單位則此四單位可作為一圜.(Cycle)其計算每單位時間之時即須先求得除去

一個單位外之各單位之和其式如下例:

(F)

甲、丙單位之時間亦可同樣求得。

(6)-(1):

一 設定標準時間

毎 多如平均法 (Average method) 準時法 (Goodtime method) 模範法 (Modal method) 步工 作中每個單位之時間旣經反復測量之後卽當擇定其最合理者應用。 擇定 合理 時

比較 等皆 至百 他 二單位之時間中亦必有一反常者而該二反常時間之和卽往往差能等於該二單位 種 其 是。 情 分之二五或 足惟無論 餘各 形而 延誤, 時 間 應 或析 用何種方法之前, 三〇以上者均可棄之造成此 而視其是否有過大之出入及顯然之錯誤大抵某某時間數字較平 究者 「測量 時 閱錶 , 均須先將各反常時間除去 斷定某某時間是否反常, 有誤如 (錯誤 種錯誤之原因不外乎工作者作工 發生 於析究者 閱錶 時, 則 此錯 時 誤 均數字 因講 平 辟 均 間 **祇須以之** 時 之 話 或遇 間 前 相 後

和。

之時 為該 法 與 步 間 模 反 常或錯誤之時間數字旣經除去之後卽當依法擇定合理時間普 工 範 為該單位 作 法。 之標 所謂 之時 平均 準 時 閒。 間。 法 此法 者 如 有二 即將每單位所測若干次之時間平均之各單位平均後 比較簡 種時 單, 閒 4採用者 最常遇之实數相同, 亦多其次常用 ,則平均之各單位最常遇之時 者為模範 通最 法, 其 方法 常用之方法即 為選擇 相 加之和 間 最 平均 常遇 相 卽 加, 定

九一

第五章

工作中之動作與時間析究

卽 為該 少工 作之合理時間蓮時法之方法與模範法無大出入惟選每單位時間於最常遇之外並

須 加 以最合理之條件而已。

之遲 不公平也故吾人 事 實上 延允可時間。 吾人 一必能 此 在 時所選定某步工作之時間實係代表該步工作可以在此種時間中完成而並非平常 此種時間中完成可見以之為一般之準衡實不可能而以之為訂定工資之根 於此種選定之時間 (二)機器工作時必須稽 上必須略加以允可之遲 遲之允可時間(三)工作者疲憊之遲 延允可之遅 延有四(延允可時 (一)預備 間。 據,亦 機器

工作者必須之稽延及機器擦油等之允可時 閒。 (弦分述 如次:

有時機器之預 前 此之工作後此時當略事更張是否有遲延必要或須耗時若干胥視工業及工作之不 預備之允可時間 備亦可 以工 工作之包含機器者開始工作前必須為接受該工作之預 作之一 步或一 步工: 作中一單位視之例如機織廠中在織布之前, 、備蓋機器/ 同 M 將經 異。 作

準

線 圍 繞 於經 軸 Ł 之預 備當以另外一 步工 一作視 之也。

機器稽延之允可時間

切發生於管理者阻止能力以外之機器中止即爲機器之稽

器工 器工 時 間為若干準確的機器稽延允可時間之設定都來自前此之經驗其稽延允可時間大概 少也。 作時間百分之十工廠之有良好設計科並應用標準機器及標準原料者其機器稽延時 作時間較長者其稽延當亦隨之較多故確定其稽延允可時間時須先顧視工作中用機器之 約 化機 間

當減

之長度。 亦須· 光 線良 .增大然疲憊非可測以度量故其允可之時間終須賴析究者之判斷而定 疲憊 大概工作周期愈短者疲憊允可 好換氣裝置周全且 遲 延之允可時間 頗能保持潔淨則此 設定疲憊遅 時 延之允可時間時最須注意者爲工作之環境。 間愈大其餘則工作需要體力甚大者疲憊允可 點 可 以無 須 顧慮。 再須 注 意者 為工作 也。 周 期(Cycle) 如工 時 厰中 間

必 一要時 I 飲水 作者稽延之允可時間 杯等工廠之用機器及工人者皆不能免其應允可之時間大概等於所選定工 此種允可時間之設置可使工作者便於按時上油及察視機 器或 作 嵵

之百分之二至百分之三

第五章

工作中之動作與時間

析究

間

將以上數 種必要之稽延允 可 時 間 加之於選定之工作時間, 即成為該步工作之標準時 間。 故

九四

吾人可列一式如下

三 時間析究材料之應用

之手而助其作最後之決定者人事科也。 率時須極審愼擬訂標準工資率常為方法科之責任設定工資率之事當出之於製造部長或總監 **他種原因而略削減工資率則結果必使工人不敢熱忱於從事最高限度之生產故初次訂定工資** 最須注意者卽工資率一經依第 吾人尚憶曾於前章述及時間析究之效用除在改良工作外復可為設訂公正工資率之根據。 __ **次析究後設定後不宜削減若管理者鑒於工人工作增** 加 或因

功用 詳細說明何種工 在於示各個工人以應用何種標準工具及利用研究所得之何種標準工作方法故片上必須 工作方法指示片 一具如何準備以及如何處置原料與工具等如工人有首先發現某種更善之方法, (Instruction cards) 為時間析究畢事後亟須根據之以製定者此單之

當 或 示片 其 使之 他 所 用 有 示之 八具不適; 機 標 會 準, 供 \equiv 獻 丽 不 於 因必要之稽延時間 勝遺 時 間 析究 科 或 不出乎以下數種原 方 法 科 (Delays) 而 獎勵 之。然 在 (因(一) 一時間 I. 入往 就, 析 5究時未發生)因工作 往 亦 有 者本 || 蔵覺 一故析究者 身無 其工 能; 作 不 未 能 察 因 達 機器 於指 見; 或

朋

者,

因

時

閒

析

究不

進

確。

如工作

者不

能

於所定標

進時

間

中

成

m

觀

切

情

形

知

非

其

過

失

甚

顯

則

亟

須

《為之作

新

析

究以

>核對

舊

者於是

万可

知以

前

所

設定之標

準

時

間

是否公

允

也。

究 是 值 往 所 否 有二: 往 相同; 無 有 上 師 者。 節 長 至 吾 所 述之 人 整 知 可 可 有機 往 有機會觀察工 日 新 往有某種工 者。 析 會 平 究, 在 時 時 另 則 間 大 析 一作之時 一作影響: 抵 時 究 間 僅 者 作 測 稱 於工 量 之日 間 前 析 工 此 究 人 析 人 在數 究之核 於工 生産 疲憊之增 小時 作 析 對, 中 究。 加, 以 內甚為準確, 發 蓋 觀 生 (Production長至 其稽 遺憾 延 而繼續 段時 日之測量為平 時 間 是 study) 間。 否 此 日 種 則 律, 析 一時之時 其 或 發 究 生之 可 之 測 絕 特 量 不 方式 時 間 殊 相 析 價 間,

同。 長 時 間 工 作 中累增之疲憊 有 Ü 致 之也。

保 障 第 五章 生 產 I 析 作中乙動作與時 究精 確之 法, 卽 間析究 爲以 其 時 間 單位與原來所析究者 校核。 析究 者 往往能 由 生 產

理

察出凡

關於處動時間

(handling time) 工人均能依循

機器工作時間事實上常較其所定之時間單位為長則顯

究 m 獲 得 極 有與 趣之資料並可由之得知工人所以未能依循原來標準析究之原 九六 因例如

造之方法必有錯誤總之生產析究無論 如何必可示吾人以工 人是否缺乏技能是否常作不 必要

此外 如處 ,動及矯正機器所耗之時間是否過長機器是否不完好等情形皆可於生產

之遠離機器:

析究中表出 也。

然可知病在機器之不適合或則機

器製

該類標準時間單位所定者完

成, 而

惟 有 析

究者

男六章 工廠中之工資問題

訂定工資合法則勞資間之關係終不難良善推進也茲略分述工廠中訂定工資之原則及各種工 年標金飛漲百物騰貴考該年上海勞資爭議之原因工資問題復躍居第一 要工業城市亦無不如是(註二),吾人深知工資糾紛與匯免低落物價驟增有密切關係例如十九 問題者十之八九例如上海市分析該埠歷年罷工停業原因工資問題實居首要〈註一〉其他各主 工資給付實為近代工廠中勞資兩方最重要之關係。一切糾紛如罷工停業等事肇因於工資 (註し。然設 加 I 厰

資給付之制度如次。

訂定工資之原則

(註一、見上海市社會局編「上海特別市罷工停業統計」

(註二)参阅北平社會調査所編「第二次中國勞動年鑑」第二編第三章

第六章 工廠中之工資問題

當皆爲 為若干皆無法衡量故今日工資之基本根據無非為 之謂。 吾人焉! 外, 有 然 吾人 現 得不認為工廠 其他收入故一般工人生活之高下購買能力之強弱均工資是賴工資之影響旣 時 所以佔極重要之地位者即因其直接影響工人生活之故尋常工人每日除其 社 所當研究者 會 旣 如 此 中最重要之問題故如何之工資對於勞資兩方均能公正如何訂定方為正 也所謂 馥 雞個 人對 公平工資自為以工人對於工業供獻之多寡; 於生產之關係 力量。 如何, 1 某種 勞工之供給與需求, 工人或某 二工 一人對 為根 2 於世 據而 界之 如是 生活 定 應得工資 其 延大, 供獻 費用 報 酬

己用。 首先 之供 除 加 工等政策勞資兩方之態度旣如是則依供給與需求為工資之基礎者結果工資率必易 給與需求 某種勞工之供給與需求在大多數工廠中影響於工資之給付者至大完全或大部根據勞工 厰 提高其工 方將惟 **資廠方與工人平** 而定工資之工廠其現象為一屆恐慌時代必首先抑減工資恢復景氣時亦不 恐無業者之不 多必常望其增加勞工則實行 時 旣 知 供給與 需求之作用則 其 拒絕 必各自設法影響勞工之供給 非工會會員 入廠, 限 制學

得不

徒,革 以為 (Cost of living) 及(3)個人之生產

動升落無定

所之數字天津 子女 米 如 工 其 處。 指 之 其 郵工 所 數 辨 意義 麵又幾乎 卽生活 所 列之項目不能盡同且各人對於生活費之觀念均受其習俗與環境之影響而 兩 法 而 近 之增 視為 即為 年 訂 三人故於祇有 固 定工資之趨勢在 |甚正常惟尋常所根據者常為平均家庭之生活費用所謂平均家庭卽包括夫 來工廠中設定基本工資(base wage)時最加考慮者為一般之生活費(Cost of living) (living)一字之適當定義不易定也同一 必需之品, 佔 加 視 其全數 如南開 物價之漲落及其他影響工人開支各原因之發生而增減基本工資此種設訂 米 貼是。 也。 蓋中國工 在吾國恐非能同樣列括現時國內所謂約略參照生活費數字僅 大學經濟 一人或多至十數人之家庭均成問 惟 不可不 上海 學院所製數字。 人生活費中食品所佔平 可 利用 知 者, 即工廠若有意以生活費為訂 者 如 財 政部 惟以生活 地域之中各處所製出之生活 國定 - 均約 費作 税則 題國內大工廠 在總數百分之七〇以 爲解決工資問 委員會所製數字。 正工資之根據則工 近時 題之根 亦頗 北平 遺數字不 不同今日歐美 有 28月 Ĺ۰ 據 如 限 有 社 丽 婦二人及 **- 資必須** 生活 食品 於 會 火 米 價。 同。 困難 譋 蓋 查

第六章

工廠中之工資問題

隨 生活 程度增高而增加以使工 資率 **干適當。**

問 僱 至 所 部 應 者之原訂工資者尚不甚大而影響 造 題。 大。 長, 用 然 工 成, 吾 個 惟 作研 ||吾人知生產力量 設 짔 丽 人之生產力量雖能用為設訂工資率之一種參照而不能完全以為設訂工資之根據。 如 知 半係有個 工資 其所得薪俸必將遠超於廠中之工人其所得報酬所以較高, 宪資料者以及採用各種新式工資給付制度者無不繩從此 來之設訂 人 生産 準確 完全 力量 **勝量即** -受其左右, _ 觀念潛伏其間所致由此可 屬可 於僱用後工資率之變遷者 則又 能, 亦 回 爲 復至· 非常困難之事。 各 個 人 供獻之部 知 ·在事實· 至 此 鉅。 _ 因子影響於各種 理工廠中 上個 並非完全 分是否可以 i人生産· 由 如 供 將 力量影響 準 用 確 工 給 資 衡 興 近世 率 需 推 量 銷 求

高 亦 於 地 愈, 近 世 增 將工資提高乃扶持實業界購買力之最善方法故屆特公司之工資雖亦因生活費及最低 方上工資 強。 對 因此 於工資之給付有 美國 小平線以 有若干工廠完全放棄製定基本工資之企圖而其工資政策成為將工資 上首創: 一新觀念產生即以爲給付於職工之工資愈高則工廠中之生產淵 此 制者, 美國汽車大王福特 也福特首先發表高工資之價值。

渠以為

第六章 工廠中之工資問題

多

觀

也。

|特主張之成 工資率之變遷而 一業領 一資增 袖 高廠中工人對於管理之合作精神亦因之增進生產量隨加同時工廠固定費用, 知提高工資並非即提高勞工成本不惟如此高工資若能善為利用反能減低勞工 功採用者乃大有其人多數工廠已不再應用減低工資之方法以求生產費用節省。 上下 於社會一般工資標準間事實上福特確提高工資水平美國 社 心會中鑒: 一成本。 於福

costs)

擔於每個成品之數因之減低。

跌落若干此法英國工廠採用者較多此 種 用 售 (basic rate) 棉 靕 此移動衡量 紗之售 價 此 亦 外在 按時有公開之行市方可如生鐵塊與綿紗之時價均甚易考核紗業景況之變動 歐洲 價 之設定符合於該工業製造品之售價售價變動時工資率亦依照規定之數 所 (sliding scale) 方法其工廠所製造者必須為市場與競爭廣大劇烈之物 致, 流行 亦有根據故此法頗可施行於紗廠與鐵廠中至於其他特殊工業能適用 _ 種移 動 工 ·資制工廠[·] 種辦法可以為資方與工會問磋商之緩衡其實 中工資率之增削隨工廠營業與衰上了工資基 如 由 Œ 增 於某 品。 式 加 本 銷 或 應 绛

現代工業管理

總之在現時制度下不乖某種工業一般現象與他廠不相上下之工資即爲正當之工資參照

平線之高下乃工業與衰及供給與需求之經濟力量所造成之自然結果也。 工人經濟上需要工作之性質及國內全部工資水平而訂之工資即為合理之工資簡言之工資水

二 工資給付制度之比較觀

研究之工資制據吾人所知中國至今尚未有工廠採用根據工作研究之工資制茲先論不根據工 以種類分則又可分為二大類。一曰根據工作研究(job study)而定之工資制,一曰不根據工作 賌 |日件率 (piece rate) 及分潤由生產經濟所獲利益之制日獎工制 工資給付制度雖夥歸納之不外三種方法即以時計之工資曰日率(day rate)以件計之工 (premium system) 岩

作研究者。

僱主之立場出發亦可以社會公衆經濟福利為觀點而討論也惟現時則以管理為立場易言之即 討論工資問題時顯然有各種不同之觀點可持例如可完全由工人之立場研究亦可完全由討論工資問題時,

罕 I 付 毎 根 則 下, 堅 無 有 矣。 賴工 資 半 **T** 三 生産 方 據 固。 與 遇 也。 在 率 法。 月 Ĭ 厰 人 人之忠 健康與合作之可能 之速 計, 作 中 要 在 此 總 其 求 日 種 無 特 吾 研 成 究之工 率 增 率 制 虊 性 人 本 工資 度下, 會 甚 加 於 動 為 均 計課 職 呼 低。 I 傾 固 ~資時, 資制。 制 然 工 務, 向。 定。 爲 度下: 產品 人增 或其 故工 及 在 H 其步 其 此 率 且 ·工人可 進生產 內以獲得最大可能之生產為 之品 人工 大多數皆 他 直 種 也。 /驟亦 關 轄 制 日 度之下工 於生產 率 質, 作之多寡 上司之激 則 必 預 乃完全為 按 可 先肯定其應得 **建與管理** 由之提. 日 致。 Ħ : 蟀(day 良窳, 率給 因 刺, 人 此 僱 以 如 主增 求 部分之重 高。 多 除 無 付工資---製工 **小效能**充 蓋工 為 極 rate) H 之數。 加利 時 大 人 極 能 人 靈不言 阿等工· Ħ 與工 足。 旣 益。 久 力 滅低生 資, 標。 除 外, 越 無 按 此之 吾人 意急 ネ 在今 時給 會皆悅之簡 級, 可 人所得工資 與 或 外能 其工資 喻。 日實 I 付, 既以管理 産, 極 端 無 國 猛 亦 丙工 即損 促工 已 進, 低 論 言之在: 其 成 當 發 能 一廠中 一為觀 大致 失僱 為 可 生 而致 爲 人 增 任 最 毎 隨 佳。 通行 日率 主之 革 陳 日, 點 時 相 進 何 除, 舊 毎 ग्रि 施 同, 其 關 乏工 討 金 者, İ 生産 其 週, 展 其 係。 個 均 論 毎 其 資 圑 錢。 是 全副 工人 人之 資給 月, 爲 I. 制 結 力 則 餈, 不 者 或 度 可 惟

技

從

事

Ì

作。

故

I

場

中或

某部

分

其成績之品質極

關

重

要者,

似行

ÿ

和容為

然

亦

非

絕

對

必

中,

第六草

工廠中之工資問題

須如 是凡工 頭有 相當才幹或應用最新工資給付制者要無須慮此 也。

表及定物品之售價乃極感 生產數量變遷甚大於是工資成為成本中變動甚大而最不易預計之一項因 觗 人。 成本計算課 無論其為 須直接根據到工時間片 工 廠中若施行日率工資制可使工資核付課(payroll department)之工作簡單蓋該課 最優最劣或中等之工人類皆不能盡其工作效能僅僅 (cost department) 之工作則因而繁難蓋在日率工資制之下各人及每人各日之 困難然此尤餘事日率工資制被認為最大之缺點為不 (attendance time card) 計算其各人應得之數而發給可矣反之, 按 \$時到工 似已應得 此製生產 能鼓 |成本 I 勵 資 切工 預算

率給此一部分中不 必須給以日率故日率工資制度至今日尚能保持其極重要之地位也。 吾人不可不知者今日無論採用何種工資給付方法工廠中必常 獨包括高級管理人員凡工作甚雜職務不能標準化無其他給付制度可 有 部 分工作 人員 須 適用 以 日

研究或時間研究之直接件率 率 此處所謂件率 (piece rate)僅為按件給值 (straight piece rate)。今日吾國工廠中所行之件率多屬此類。 並無時間之規定故亦可呼之曰無工作

於日 幾 人 件 肼 桽 甚 蓋 如 種 雙 生産 庤, 雜 何 率 Τ. 之工 制 均 縫 工 然 動 率於是又可節省一 方 增 廠 以每 作 作 同 減, 時, 頭 + 有 平 等 過 人 者, 受之利 僅 時 此 荺 無 等皆是設 其件 意在 必將 人每 使 必極願適用此 種 論 去 Z 其 費 如何有若干 日平 成 感覺 减 率 益 用 增 頗 低 就 也。 不 加。 定件 有削 產品中 均生產數除每 不 難 叉 甚 因 易 根 部 如工 變 有 4 率 步工作。 分能 據 颤。 略 率 分 減工資率之危險時, 貶該數 人工 毎 析, 過去之成 故 時, 力薄 件 常依 並 制俾可增其收入。 如生產增 無 作 固定之常支 非行以件 日日率, **二詳確** 循前 弱工人之直接工 能 丽 設為 就 力竟低至 知識者 丽 加 此 率制 訂 件 丽 日率之多寡及平均成就如何 則 費用 ·李 者。 定 亦 李 以其商數爲每件之適當件 領工人 不可例 必不 者, ネ 且 均 在 能 則 每件分擔之常支 如 (overhead 對 願 **資尋常最優之工** 達平 此 相當範圍 必懼敵方勢 件 接受該類改良之方法。 則 如 僱主 火柴 率 均 生產 制 expenses) 之利 必抱 內, 工 必極 數, 廠 益更將 一費用 將壓低工 中之 不 則 贊同 入, 在 願接受增進)塗砂裝匣, 其工 : 率或以為E 自當 件 丽 蓋 大增。 態 率 訂。 資 度。 作 **二廠** 低能 下之 减 故多數工 率。 其實 且 低。 結果 應用 其工 工 人, 實為 生產之改 寪 所 中 包 不 得, 無 僱 封; 或 一廠訂 廠 或 斷 僱 件 針 必 稐 主 能使 較少 一初行 中 I 反覆 產品 羍 主 織 於 良 件 T 制 廠

工人不克獲得與日率同等之工資。

大改 故。 常 爭, charges) 六〇件現因改良 工人對僱 工資五角現時因某種關係欲削為四角五分或某工作原定在百分之百功能下之成 由此 為工 或欲 革 採 吾人可 一人所 時舊 增 用 加 節省之利益, 倂 主發生懷恨 反對, 件 盈 率工資制 知 率 利 リ エ 當不 以防收入不 丽 其製造而 削減 作析究(job study)為根據之重要矣。 能 但亦 及不 度, 適 伴 一般認爲惟一最大之缺點卽爲不能削減件率例如某工作每 **率。** 工 用。 忠誠之心理僱主雖 不 每小時最 能如前增多考此 而 甚 願工 工人往往 人視之無 人繼續速完其工 大之成就祇能為五 視 異 (絶阻 此 種結癥所在乃工廠中無詳確資料能顯 種 能由應用 改革爲削減件率之藉 其最大收入之希望工 作而獲得過多之工資有時僱 件率 五件是削減件 制 而獲得 门。 因 廠 固定 率果 中 費用 此 對 然能實行亦 於生產 改 動製 (overhead 主 就 示雙 造方 方法 百件 因 毎 將 迫 小 法 造成 有 時 原定 於競 乃 極 爲

減 低減低工資即為削減件率是則甚難辦到其實在無工作析究之工資給付方法。 率 旣 缺 文色伸縮: 性乃極難隨一般工資水平相上下工資高漲時期提高工資後衰 中不 落時 獨 件率 期

爲然日率工資如一旦增加之後事實上亦不能削減然物價高漲之時僱主勢又不得不增加工資

另附給以生活費償金 (cost of living bonus) 查從前上海商務印書館有所謂米貼條例即係 率於是乃尋思一有以解決此困難問題之方法其解決之辦法為不增加件率或工資率而必要時。

此意茲將該條例列左:

學	十六	十四 元十	士二	11 11	士五	I
	以元	党	元以下者	以元	完以	資
	者上八	者上六	者上四	者上	下者	数
徒					7 H	且
元 元二	無	無	無		=	上米
						時價
						增九
						加元
				元	~	數以
=	無			=	Ξ	上米
		無		元	元	時價
元						增十
				五	五	加一 數元
			元	角	角	IJ
元三			=		四	上米
				_		時價
				元	完	增十
				五	莊	加四
					_	數元
元		元二	元	角	角	以
四		=	Ξ	五	六	上米
	無					時價
						增十 加七
						數元
元		元	元	元	元	以
五		元三	四	<u> </u>	七	上米
元						時價
1				元	元	增二
五				五.	五	加十
角	元	元	元	角	角	數元
						以

工 或 者 切 無 作 不 Ī 毎 極 時 步 可 作 嚴 間 工作分擔之固定費用 以道里計蓋每件產品或每種工作之直接勞工成本由之可以預先準確估計。 厲稽查制 均可應用件率實無須慮及質地之損害由成本會計及成本估計之立場觀件率優於日率 之長 國, 方 面 亦已成為 短 觀件率似均較日率為優曇昔以為件率工, 相附而行則對於產品品質甚有損害今日由種種經驗證明, 有極大變化件率制雖優於日率然較諸其他工資給付制度則不 陳舊之制 (overhead expenses) 度 矣。 應爲若干則不 資制僅功能提高數 易於事 前確定。 在適當監督之下, 額, 增 速遠甚: 進工作速度。 因 惟毎 [從事 種定貨, 故 今日 某 榫 如

給 須 激 僅 g豐厚若僱[,] 付方法至 鬩 爲 Ï 消極的提高 日 一資制度 率工 | 夥歸納之要不出數種基本原理吾人現時欲述之獎工 主方 資制之弊在於缺乏效能。 (incentive 面存貪婪之念則施行激勵工資制度未 效能與速率而不 wage system) 欲使激勵工資制度有效施行則對於額外之獎勵必 ·能鼓起工人向前之奧趣將以上兩種方法作一極 推行日率無異暗示若于工人以僅僅到 有不失敗矣今日由 制即 以其代表 厰, 此爲出發點之工資 也。 已盡 大改 其 職。 良 件 率則 者,

在

準時 間而獲之生產利益最著名者即為郝爾塞獎工制 (Halsey premium system)及洛安獎 獎工制(premium system)之目的在於使工人分潤其因工作捷於常時或標

円铜 (Rowan premium system)

六小時內完成其所定八小時之工作節省時間之獎金為所定時率之三分之一則渠應得實數可 作經過析究則通常為時率之百分之五〇左右假定某工人之工資率為每小時得工資一角渠於 以工資百分之幾尋常此多給之部分都依時率之三分之一即百分之三三又三分之一計算如工 **準時間以前作畢此工作則除照所定日率或時率給以本工作應得之工資外再依約給** 本意義卽先爲工作定一標準時間此標準時間乃平均前時工作所費時間而定工人若能在 郝爾塞獎工制原為郝爾塞氏 (Mr. F. A. Halsey) 任職加拿大某工廠時所計劃其基 節 省 時間 此標

工资 6×\$0.10=\$0.60

計算如下:

度 会 <mark>1</mark>×\$0.20=\$0.067

工廠中之工資問題

第六章

〇九

0

得工資一角一分一如渠能完成該工作後立即以同樣效能從事第二工作則每日八 工資八角八 換言之該工人作該工作六小時本應得工資六角者此時因敏捷而得六角六分七即每 介 分 八。 小時 可實得 小時

低 管理之立場 最 標 大之優點 或選擇易得獎金之工作而為之惟此均小節管理者 進 觀 時 此 間。 計算方法吾人可知郝爾塞獎工制實簡而易行無論何種工廠中均可採用 且各 批 在於勞資兩方同 評 種工 此 制 作之標 者以為施行此制後 進時 分節省時間 間必有 之利益結 參差, 獎金在工 工資因不能公 資總數中 果可使工 如稍有才幹固無足 允結果或 所佔 資率及工 之部 將造 分過 作 率 成工 畏 大, 有 也。 足 永 人議論分給之 以 人 也郝爾塞 誘 性。 然 人 設 亦 法 有 自 制 揻

以明之假設某工人每日八小時之工資率為八角即每小時一角渠若於六小時內作畢八 已得工資 算獎 金之方法不同而 洛安獎工制係英 中 同 樣 百分數之獎金。 已在洛安制中計算獎金時須照節 人洛安氏 例 (Mr. James Rowan) 所創設其制與 如節省時 間 百分之四〇則獎 省之時間 金 化標 亦為百分之四 | 準時 郝爾塞制 間 百 ○茲 分之幾 初 無 **从**大異惟計 可 小 舉 丽 時之 給 例 岁

工作即節省時間百分之二五則應得總數可計算如下

川 濱 6 ×\$0,10=\$0.60

 $\frac{25}{100} \times .60 = .15$

ᄪ

制者較美國爲多。 算獎金之百分法似較郝爾塞者為合理蓋其獎金係工作時間だ百分數而非未工作之節省時間 當能獲工資一元由此吾人可知在大多數情形下洛安制之獎金較郝爾塞制為優厚且洛安制計 由上式計算該工作之工資率乃成為七角五分該工人每小時能得工資一角二分五每日八小時 之百分數也然洛安制計算繁雜不易為工人所了解工廠亦雅不樂用在英國則工廠中採用洛安

II 以時間析究為根據之工資給付制度比較觀

國工 一廠中應用 吾人於前節所述之工資給付制度均為不以工作析究或時間析究為根據者亦即為現時吾 或可應用之制度也惟近世工業中標準成本 (standard costs) 之用途旣張, ģp

第六章

工廠中之工資問題

加 郝爾 塞及洛安之獎工制亦幾不能適用因難於預計成本也茲所欲述者即爲根據工 作析 究之

之時間可以比較預先準確算定且在此類工資制度之下工人易於了解方法之改良而 工 |資制在此類工資制之下何預計每步工作及每件產品所應分擔之成本費用因從事某種工 :循從管理。

根據工: 據工 作 作析 析究之件率後若工人遇不熟悉之新工作或不能得較高工資而非其咎者當立刻使 究之件率工資制尤為簡單有效工作方法改變之時工資率亦可隨之改變惟施行根

作於有日率保障之工資制下。

卽 以 最 以 生產 高製 造標準 (high 為根據之日率制可 standard of 分為 兩種。第 performance) 種為根據生產 為根 能力高下而規定各級日率第二種 據而定一 最高 日率。 在 第 種

日 工人之工資率為變動的如每個工人所能作之工作均有生產效能記載則工人顯然可以工資 率下每項工作中包有工資不同之各等工人依工人生產力之高下而升降於各級工 一資中故結

分組。 之下工人工資率之升降可視工廠之便利而每月或每三月規定一次第二種方法實係爲每 所根據者當可為每個工人之一般生產效能而非僅為其某種特殊生產效能 矣。 此 類 制 度

之各家工資給付計劃分述於後。 **資給付科之計算工作亦可因而簡單以上為根據工作析究之日率件率工資制大概茲將最著名** 回 遊者工人能達標準或能超出之則可在該日率下工作者其工作不能達標準時間或標準數則仍 。 作定日率此工資率遠高出於工人在轉常日率或件率下所能獲得之數同時再為該工作定一標 復至 以前件率下工作或定一新件率使其受不能達標準數之損失此種制度可迫進生產且工

作時間 分岩工人能將該 超出工作標準則給以高件率反之若不能達工作標準則給以低件率例如有工作一件其標準工 **餐高百分之三十至百分之百(註)低者亦略低於一般標準之下工人若能達於所設工作標準或** W. Taylor)所創其制爲將件率分成高下二等高者使高於社會一般標準之上例 戴樂爾差別件 (由時間析究之結果而得) 應為二小時高工資每件定為二角五分低工資定為 工作於二小時內作畢則可獲得洋二角五分每日作工八小時即可得工資一元。 率 差別件率制 (differential piece rate system) 乃戴樂爾 如較尋 (Frederick 一角五 常工

(註)見 Taylor's "Shop Management" P. 74

第六章

工廠中之工資問題

岩工 三分三由此吾人可知是制對於不能達標準工作之工人甚嚴刻其目的在函力騙工人增進其生 須耗 時 兩 點一刻始能將該工作畢則給以一角五分於是每日八小時只能獲得工資五角

人則 成頭等工人之望則事實上非工 保障其所訂定者準確若工作不能於派定之時間內完成則其咎盡在工人矣若工人為頭等之工 產力使能於標準時間內作畢其工作蓋以為管理方面已耗費極大之費用與精力以分析時間, 渠必能在標準時間內作畢其工作因亦當分得生產增進之利若工人非頭等工人且, 一廠所需要矣。 無訓

日有變動則差別件率制之壓迫似過嚴厲。 乃最適用於工廠之日日為同樣工作而有一最高數出產之需要者……」又云『若工廠中之工作 人工作之規定乃須極端謹愼從事否則工人難免發生怨恨及不公允之感戴樂爾亦嘗云: 能達標準之工人旣如是嚴刻能達標準及不能達標準間之工資亦非常懸殊故管理方面對 今日絕對採用戴樂爾差別件 :率制者; 已不 註 多觀實因其無基本工資爲之保障故且其對 是制

(描)見 Taylor's Shop Management PP. 76, 78,

물네지	eg eg magazine			**************************************	ally open as high	2000 Z 1000 N	ryana nyenna	and the same of th	ng sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
TO MAY COME RESTRICTIONS OF THE PROPERTY OF THE SECURITY OF TH	g Sylvenson V	* * * *	**** 有 完 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	厅 位 各 印	版:翻:	* * * *			中華民國三十八年
(本裔校對者朱仁宗)	發 行 所 商 務 印 咨 館	印刷所 商務印書館	水 發 行 人 陳 懋 解水	茶 編 著 者 孫 洵 侯	中間地 藍芬男加運 翼	基價肆元	代	(6 1 2 1 2)	年六月七版年二月初版

