

國立北京工業專門學校

工業化學系叢書之一

油
漆
印
墨
附

戴濟秋
年

毛根林集 直

研究化學工業者之五勿五須

(1) 勿人云亦云。須詳究所以然。

(2) 勿奉書本講義爲聖經。須多看化學報。

(3) 勿鄙視土法工業。須按科學方法辨別。若者爲優點。若者爲劣點。若者可以不必。若者宜以機械代人工。

(4) 勿看輕勞動。須知同工人談一席話勝讀十年工業書。化學全部過來人之經驗而已。

(5) 勿以畢業爲業已畢。須利用已成基礎見習海外。以資深造。

本書首列參考線索。備學者自修尋味之用。次論油漆、油墨、油氈、漆布、之製造法及油漆用法。卷末附圖。

民國十一年冬月作者識

參考線索

工
業
化
學
叢
書
之
一

關於油漆油墨等工業參考書可讀者有

Lewkowitsch-Chemical Technology and Analysis of Oils, Fats, and Waxes.

Battle—Handbook of Industrial Oil Engineering.

Laucks-The Commercial Oils.

Fryer-Weston-Oils Fats and Waxes.

Wright-Oils Fats Waxes and Their Manufactured Products.

Martin-Manufacture Refining and Analysis of Oils Fats and Waxes.

Southcomb-Chemistry of the Oil Industries.

Andes-Animal Fats and Oils.

Andes-Vegetable Fats and Oils.

Andes-Drying Oils, Boiled Oils etc.

Hibert-Chemistry of Cellulose.

Worden-Technology of Cellulose Esters.

Chalmers-The Production and Treatment of Vegetable Oils.

Gill-Oil Analysis.

Lewkowitsch—Laboratory Companion to Oil and Fat Industries.

Gardner-Schaeffer—Analysis of Paints and Painting Materials.

Sabin-Bottler—German and American Varnish Making.

Livache-McIntosh—Manufacture of Varnishes.

Sabin—Technology of Paint and Varnish.

Toch—How to Paint Permanent Pictures.

Toch—Chemistry and Technology of Paints.

Smith—Manufacture of Paints.

Gardner—Papers on Paint and Varnish.

Gardner—Paint Technology and Tests.

Seymour—Modern Printing Inks.

Underwood—Sullivan—Chemistry and Technology of Printing Inks.

Scherer—Salter—Casein.

下列係1909-1922關於油漆油墨等工業之事項及出處

金屬養化與油漆護膜之關係 J. Ind. Eng. Chem. (1)754(5)

968(7)510

油漆車輛之手續 J.(2)130(7)803

油漆之科學製造法及應用 J(2)87

樹膠工業 Chem. Met. Eng. (22)792

亞麻仁油 J(3)84(4)14(5)129,282(7)202(11)637(14)222M (12)
596

油類分析 J(3)66(11)69,1161(8)121(9)858, 136(10)632

油類精製法 J(3)957(8)118 M(19)384

油漆凝度之檢定器 J(3)737(4)901

油漆乾燥率試驗新法 J(3)670(5)535

油漆工業 J(4)387(7)938(12)547-9(14)775,781M(19)260,384
(21)767(23)469(25)444(27)108

美國海軍用油漆 J(4)547M(25)440,994

用含帶臭養氣之空氣促乾油漆法 J(4)687M(22)807

銅鐵之油漆護膜試法 J(4)189

代油料製造法 J(4)861

石印工業之於化學 J(4)470

三 油墨用顏料試驗法 J(4)661

油墨製造法 M(27)304

鈷乾料 J(4)731

蘇子油 J(4)229

桐子油 J(4)496,497(9)806(S)5

- 桐油松脂漆 M(21)767
造油漆用生油料之乾燥率 J(5)630
用于(常着淡水及空氣)鋼料上之油漆 J(5)899
漆汽之成分 J(6)91(7)99,502
油漆配合式之進化 J(3)39
魚油 J(1)340(3)627(5)378(9)581
油氈 J(9)6,623
土耳其紅油 J(7)806,1084(9)850
油漆工作法之缺憾及預防法 J(7)136
防止混凝土建築物電解之油漆 J(5)504
顏料及油漆之物理性態 J(8)794
混成油所受之蓄藏影響 J(8)879,1076(11)759
松脂之浸收法 J(8)695,855
棉子油 J(9)599,624,909(10)930(11)950 M(19)652(21)661(22)
296,465,1129,1034(26)1219
油漆配色法 J(10)475
植物油成分與不飽足度 J(11)648
植物油工業 J(11)970(23)144
油漆分析法 J(11)767,121(12)552
漆片之精製法 J(5)879(12)778

- 松脂熔點增高法 M(25)473(26)294
植物油浸收法 J(14)809-10M(25)94(26)603
浸收法與細胞數之關係 J(9)866(12)493
荳油 J(12)572(13)689(14)530M(25)192,438
人工漆脂 J(12)549
工用油漆 J(5)366
煤黑油之防銹性 M(11)650
防銹假液 M(25)865
烘漆新法 M(22)946
多孔泥 M(22)981(26)177,602,1074
人工革 J(13)623M(23)487-8
硝化纖維製造法 J(12)380(13)296,623,893,1017 M(13)361
(25)281(26)11,1186
醋酸纖維製造法 J(13)831 M(23)533,581
纖維化學 J(13)256,334
- 五. 夜光漆 M(16)418
- 人工脂肪酸 M(18)108,388-9(25)524
人工乾油 J(14)619
草麻子油 M(22)833
油漆乾料 M(22)102,590

營氣爲生銹之媒介 M(23)28

日本之植物油工業 M(23)109

南滿油漆市況 M(23)75

木屬之防火漆 M(23)147,689

卷上 油漆油墨油氈漆布

油質分二類。(一)可碱化類。屬於第一類者爲油(常溫爲流體，係脂肪亦係脂肪酸之甘油鹽。高級醇所成有機鹽混合體)。屬於第二類者爲揮發油(香料黑油兩種)。

按分子之飽和程度可分油爲三種。(一)乾油(如白魚油、玉黍油、桐油等是麻等)。(二)半乾油(如豆油、亞麻仁油等是花生等油)。(三)不乾油(如菜子油、芝士油等是牛脂等)。

(二)不乾脂(如猪牛脂)

乾油之不飽和部分特多，在空氣中能吸收養氣硬化成實體。半乾油之不飽和部分較少。必藉乾料(詳後)之力乃能硬化。不乾油之吸養能力則甚微。不可爲油墨之原料。然油墨乾燥過速時得加不乾油以補救之。油之飽和程度與吸養量及吸碘量皆成反比例。故碘值愈高乾性愈強。碘值云者即每瓦油所吸碘之輕重。測定法以油0.2—0.25瓦入350瓦玻瓶。具毛玻塞以 CHCl_3 溶化。加Hanus液(碘13.2瓦以冰醋酸1000毫升溶化)。加臭三瓦即得三十瓦。塞好放定。不時搖和。歷一時。加碘化鉀10%液二十瓦水百五十瓦。以 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 之標準液滴定。用澱粉爲指示劑。 $\text{I}_2 + 2 \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{NaI} + \text{Na}_2(\text{S}_2\text{O}_3)_2$ 所耗瓦數與空白試驗所耗相較。以碘之當數乘。

化作餌。以油重除得數即碘值。

左表載重要乾油之名稱、成分、定數、產率、提取法、精製法、及用途。

名稱	亞麻仁油 種	油 種	油 種	油 種	油 種
C _n ,H _{2n+1} COOH oleic C ₁₇ H ₃₃ COOH 5.0 linoleic C ₁₇ H ₃₁ COOH 48.3 linolenic C ₁₇ H ₃₀ COOH 32.1 C ₅ H ₁₀ $\frac{4.6}{100.0}$	10.0 elaeomargarin $\frac{C_7H_{16}(C_{17}H_{31}CO_2)_2}{90-75}$ olein linolein linolenin $\frac{\text{不可鹹化者}}{100}$	10-25 之甘油鹽 之甘油鹽 內含： 70 24 6 $\frac{5}{100}$	10-25 之甘油鹽 之甘油鹽 內含： 80 oleic linoleic stearic $\frac{C_{17}H_{31}COOH}{100}$	15 arachidic oleic linoleic stearic $\frac{C_{17}H_{31}COOH}{100}$	係palmitic C ₁₆ H ₃₂ COOH acetic myristic C ₁₃ H ₂₇ CO-OH laetic 並含isocholesterol $\frac{C_{26}H_{52}OH}{100}$
15°比重 0.936-0.932 25°比重 0.931-0.927 碘值 190-173 碱化數 192-189	15.5°比重 0.9406-0.9440 碘值 150-176 碱化數 193.8-193.5	15.5°比重 0.9260 碘值 134.5-131.0 碱化數 193.8-193.5	15.5°比重 0.921-0.926 碘值 121-131 碱化數 189-192	15.5°比重 0.928-0.931 碘值 150-165 碱化數 188-193	魚以千為本位 積22000立方英十 重668磅每千至多出 油十五加侖
子五百份出油三十 至四十份	子五百份出油三十 至四十份	同上 至四十份	同上 至五十份	同上 至五十份	無

提取	水力壓機 Anderson Exp- eller	壓榨	壓榨 (用螺旋壓 機) (用螺旋壓 機)
浸收 (與測定產 率 Soxhlet Ext- ractor 意略同)	浸收	浸收	浸收
精製	硫酸法 苛性鈉法 過養化鈣镁或鋅 及硫酸	淀清	附產 蒸糖製造廠之 壓榨
油漆		酸碱法均適時亦 用 Fuller's earth	煮 壓榨 (用螺旋壓 機)
油漆油墨		漂白	
油漆油墨		以蒸汽凝結所含 蛋白質使包裹雜 質下沉油乃得清	
油漆油墨		滌清或以 Fuller's earth 漂白用骨炭亦 可	
油漆油墨			

註。比重用 Westphal Balance 激定。

碱化數定法以油一克入瓦入 200c.c. Erlenmeyer 瓶。加 $\frac{N}{2}$ KOH 酒液二十滴。接回凝管。以汽灶熱一時。以 $\frac{N}{2}$ H₂SO₄ 滴定以 phenolphthalein 為指示劑。所耗酸量與空白試驗所耗相較。以碱之當數乘化作既。以油重除。得數即碱化數。

Hehner 數定法以油一瓦入 Dewar Jacketed Vacuum Tube° 加 CHCl₃ + 錐溶化。加同溫之臭一瓦。用驗溫計拌和至溫度不復上升為止。升高度數即 Hehner 數。以定數 $5\frac{1}{2}$ 乘。得數即碱值。以硫酸作精製劑是利用其吸水性。油內雜質含 C H

O₂者遇硫酸則 H₂O 被吸祇餘炭質。油五百份加硫酸一份拌勻。作用完成時全體呈黑色。放定。上層清油洗淨。便得精油。

油百份苛性鈉飽和液纖維質各二份以 46—65°C. 拌和。俟作用完竣。壓濾得清油。用
水洗去
鹼液 濾器內實體即鈉皂。其所含帶之纖維質成天然之補充劑。

Fuller's earth 能與有色雜質成附着體。故用爲漂白劑。

乾油在空氣中受熱凝度逐漸增加。最後成實體 linoxyn°。受熱愈高。凝度愈大。就用途言。用于油氈者凝度最高。油墨次之。人工漆又次之。混成油 Ready Mixed Paint 最低。

凝度定法以同溫之油與水各置一量管中。管下置受瓶。頸具刻度。通常作 60c.c. 將活栓轉開。令油水下墜。偷油以一千秒達刻度。水以百秒達刻度。則謂油之凝度數爲二十。以凝度表代量管尤適 觀表內成分可知乾油爲不飽和酸之甘油鹽混合體。以亞麻仁油例 linolenic 酸之結構式爲 CH₃CH₂CH=CHCH₂CH=CHCH₂CH=CH(CH₂)₁₀C(CH₃)₂COO° linoleic 酸之結構式爲 CH₃CH₂CH=CHCH₂CH=CHCH₂CH=CH(CH₂)₁₀C₁₀° 此種不飽和體經養化成 oxide, peroxide 或 ozonide 溫度愈高。養化愈烈。

受熱又能複化。複化之急緩亦依溫度之高下爲轉移。不飽和部分加養爲養化自相加爲複化。統稱煉油之加化。提取法除通用之壓榨及浸收外尚有 Spindler 法及 Graham 法皆簡捷特誌於次。

(一) Spindler 法子實用食鹽 5% 液煮後壓榨得油及鹽液放定清油上浮下層鹽液可再用。子餅含鹽用作飼料尤適。

(二) Graham 法原料熱至 150°C 入拌和器加 55°C 水油即上浮加一份水可得一份油。

煉油方法參看圖 C 至 F 凡三種(一)直接火煉法。(二)重溫蒸汽煉法。(三)空氣煉法。用第一種或第二種方法煉得者稱熱凝油。用第三種方法煉得者稱氣凝油。先用氣繼用熱者稱複凝油。煉鍋小者以生鐵製。大者以鋼板製。更有熟鐵搪磁或銅製搪錫亦有以鋁製者。熱凝煉鍋之直徑與高常作 $4 : 3$ 。用於直接火者鍋與熱源須隨時可以移開。小鍋常位於輪架上。移動頗便。大鍋多係固定式。上方有鐵蓋緊急時可放下。沿鍋邊有槽並有緊急出管。俾沸溢之油不至損失或流往熱源致起火患。熱源之下有水池。爐條爲篦式。可隨時支起或放落。生火時支起狀與尋常爐條無異。緊急時放落則全部燃料墜入水池立

即消滅。重溫煉鍋具夾層。煉鍋汽源之間置劇熱器。燒熱鐵管溫度節制較易。氣凝煉鍋之直徑與高常作 $3:4$ 。亦具夾層可進汽以授熱或進水以收熱。底部具多孔管孔向下爲空氣入口。通常冷油用熱氣熱油用冷氣煉鍋 煉油時逸出之揮發體可于鍋罩通管引入煙突放出。或通入爐內作一部分之燃料。或以噴水冷凝管 Water Jet Condenser 將氣體流質分別收集。熱凝油氣凝油外。尚有硫凝油菜子草麻子玉黍豆花生芝麻或亞麻仁油五十份熟至 240°C 加熔化之硫黃二十份拌勻即得又稱代橡皮 硝凝油亞麻仁或草麻油以濃硝酸起硝化凝度增加溶于 $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$ 可漆皮革木器可代橡皮硫凝油份以 35°C 逐漸加濃硫酸三份拌勻放定十時以飽和鹽液洗淨以鋸水中和加顏料拌勻可充油印墨矾凝油又稱土耳其紅油爲染色及染法代顏料之助染劑皆爲重要商品

熱凝油氣凝油除用于印墨者不含乾料外餘皆含乾料。蓋因印墨之膜最薄。倘乾燥過速。則不及落紙逕乾于版上不能適用。至于混成油人工漆等均爲較厚之膜。倘不加乾料。則不能于二十四小時內完全結實。複價金屬如鈷鐵鉻鉛錳等之無機酸鹽有機酸鹽及養化物皆爲乾料。又稱傳養劑。能與空氣中養氣化合成高價化合物。遇油則授以養復作低價化合物。再與養化。如是循環。至油完全乾燥成堅膜空氣不復透過爲止。乾料之功用在令乾油乾燥加速。且能使半乾油乾燥。中國日本用之最早。熬桐油加蜜陀僧 $\text{PbO} + \text{油} \rightarrow \text{蜜陀僧} + \text{PbO}$ $\text{MnO}, \text{Mn}_2\text{O}_3, \text{Mn}_3\text{O}_4$ 即促乾之意。

$PbO + O \rightarrow PbO_2$, 或作 $X_{15} + O \rightarrow X_5PbO_2$ 。十油 \rightarrow 磷青華 + X_5PbO_2

$PbO_2 + O \rightarrow X_5PbO_2$, 乾料之用量約佔油重千份之五或百份之一。以易溶于油者爲上品。通用者爲普棕、華藍、硼酸鉛、硼酸錳及鉛錳鈷之松脂皂亞麻仁皂及桐油皂。普棕爲華藍和石灰水加碱煮沸製成。無一定之色澤。惟富促乾力。爲磁光釉之乾料。華藍之製法及用途見前。硼酸鉛製法以水十加侖溶醋酸鉛十磅爲甲液。以同積水溶硼砂六磅半爲乙液。以甲入乙。沉澱洗淨過濾。乾燥即得。按上法用硫酸錳十磅硼砂八磅即得硼酸錳。以輕養化鈉碱化亞麻仁油所得鈉皂水溶。注入醋酸鉛液中。沉澱即亞麻仁鉛皂。以硫酸錳代醋酸鉛。可得亞麻仁錳皂。以松脂或桐油代亞麻仁油。以三價鈷鉛錳之可溶鹽分別沉澱。則得鈷鉛或錳之松脂皂及桐油皂。洗淨過濾乾燥。稱實體乾料。溶於油加松節油亦具能對稀稱流體乾料。一種皂獨熔或數種皂合熔稱熔化乾料。此外有醋酸鈷、醋酸鉛、黃丹、紅丹、養化錳、鉛白、鉻黃、硫酸錳、醋酸錳、硫酸三價鐵、黃土等皆具促乾性。惟難溶於油。非達高溫效力不顯。故用途不廣。太半用爲製造可熔性乾料之原料。以不溶性乾料熬油結果色恒太深。不適於淺色顏料。因金屬須於高溫先與油內游離酸成皂。始能溶解於油而促之乾。倘以乾油四又什五加侖熱至 250° 。徐加黃丹五磅紅丹十五磅養化錳一磅拌和。

熱至 400°F 。歷一小時。溶樹脂十磅。放溫。以松節油十二加侖對稀。則得流體乾料。溶於油甚易。又可和顏料作車軸。易乾堅實。蓋黃丹紅丹之鉛及養化錳之錳已成鉛錳之混合皂。可知以不溶性乾料煉油是併乾料製造與煉油手續爲一步。舊法煉油色澤不佳。正坐不諳可溶性乾料之製造。但一步製成。手續較簡。故製深色油漆舊法現仍沿用。

印墨油漆油氈均以凝油及顏料爲基本原料。茲按各乾油之特性分論其功用如左。

亞麻仁油 以全體原料百分之十熱至 100°C 。溶鉛錳之混合熔化皂適量。加入餘份混勻。淀清。得淺色凝油。將油熱至 140°C 。歷四時。加鉛錳皂。亦得凝油。將油熱至 270°C 。放冷。俟淀清。重復加熱達 130°C 。加硼酸錳。拌溶。亦得淺色凝油。將油熱至 270°C 。歷四時。放冷。俟降至 140°C 。加乾料。得凝油。以水七份溶醋酸鉛一份。以寬 10cm 之鋅條多根懸其中。至沉澱完成爲度。得鉛粉洗淨乾燥殘液蒸發可得實體之醋酸鋅爲附產。油百份熱至 270°C 。淀清。加鉛粉一份。拌和二十四時。淀清得淺色凝油。能於二十四時內乾燥。按上法拌和後。入淺盤深 10cm 許。加玻璃或帆布罩。曝陽光下。使充分養化。歷十四日得潔白凝油。5cm薄層歷八日即得油千份熱至 270°C 。淀清。加鉛粉五份。松脂錳皂十五份。拌和二十四時。淀清得凝油。能於十二小時內乾燥。油千份鉛粉錳皂各七份半。同法製造九時可乾。油百份鉛粉錳

皂各一份同法製造五時可乾。以凝度論。低溫製得者凝度低。高溫製得者凝度高。薄層曝晒者最凝。凝油和顏料成混成油。凝油溶樹脂成油脂人工漆。酒精或松節油溶樹脂成揮發人工漆。人工漆和顏料成磁光釉。

混成油 製法(圖1)

凡一二三二宜於重性顏料。先將顏料加生亞麻仁油拌成濃漿過磨。研至用手指塗玻片上不覺塊粒為度。繼加稀薄劑。為生亞麻仁油三十份凝油二十份混成全熟特用乾料製法以亞麻仁油三十五份蜜陀僧十五份樹脂七份養化四價銓六份加入松節油二百份拌勻稱 Japen Oil 格。清裝桶。設備由上而下為拌和器漿磨。鋼鐵製研磨器數年前尚盛行現時則改用石製。因顏色儲藏桶。四周為薄鐵板製底部為厚鋼板製具拌和機出口張鋼絲網防阻塞拌格清均於桶中行之。原料用量舉例如左。

鉛 白	稀 薄 劑	生 油	料 份 色	
			白	戶外白
125	150	58		
42	55	23	淡黃	
25	27	12	乳白	
250	265	115		
40	52	23	黃	
40	57	28	草黃	
200	260	115	肉色	
45	45	27	蘋果綠	
200	280	120	墨綠	
—	285	115	綠	
45	60	23	亮藍	
40	60	23	暗藍	
250	260	116	海藍	
200	280	110	機械灰	
45	60	23	瓦灰	
212	240	110	鉛青	
—	345	135	青灰	
—	543	240	紅	

(二) 宜于輕性顏料先將稀薄劑生油白色顏料拌勻過磨繼經儲藏桶入着色器配成適

當顏色裝桶。設備由上而下爲拌和器液體石磨儲藏桶着色器。底有輪便于移動用時將拌和機提起然後移就儲藏桶之出口受須要之一種或數種再移回原處放下拌和機攪勻。

類乎混成油者有木紬塗木器上不掩木紋。色雅質堅。製法以凝油松節油入換桶拌和器（圖2）徐加顏料拌勻。過磨研至塗玻片上不顯塊粒爲度。再入拌和器。加稀薄劑（以澱粉入拌和器加水三份調成薄糊加凝油二十七份松節油十三份混成油特用乾料三十八份拌勻調勻裝桶。原料用量舉例如左。

色 名	漆 量	苯 漆	漆 量	漆 量	漆 量	漆 量	漆 量
淺色漆木	18	9	180	10	2	6	—
深色漆木	18	9	180	8	12	—	—
栗木	18	9	180	16	6	—	—
黃松	36	18	360	29	—	3	6
胡桃	18	9	225	—	26	—	—
柞花心木	18	9	225	—	29	—	—

以酪質本Hammarsten分子式爲 $C_{17}H_{34} \times N_4SPO_4$ 佔牛乳 3% 存于牛乳中者爲鈣鹽。取法將牛乳旋分去脂加苛性鈉 $4\%-6\%$ 再行旋分脂盡爲度移入沉澱桶加稀鹽酸或硫酸隨加隨拌俟沉澱完成以傾瀉法洗淨入減壓乾燥器得實體酪質不着潮能經久或豆質。錄本草綱目豆腐製法豆腐之法始于漢淮南王劉安凡黑豆黃豆。

及白豆泥豆豌豆綠豆之屬皆可爲之造法水浸砸碎(今用螺旋搗機)濾去渣煎成以鹽
滷汁或山葵葉或酸漿醋澱就釜收之又有以石膏末收者大抵得鹹苦酸辛之物皆可
收斂爾其面上凝結者揭取
乾名豆腐皮入饌甚佳之碱液代生油及稀薄劑和顏料得酪質或豆質混成油用于
油畫或作屋宇器皿之護膜堅固易乾不受大氣作用水千份 $ZnHCO_3$ 三又二分之一份
或 $Ca(OH)_2$ 二十份或 Na_2CO_3 一又四分之三份或 $ZnSO_4$ 九份或 $NaOH$ 一又四分之三
份或 $140T_w$ 水玻璃十份或 $0.88NH_4OH$ 一又二分之一份或硼砂九又二分之一份皆
能溶酪質百分。適用之顏料爲白重石鉛白陶土○又白鋅白紅銀朱鐵朱及耐碱之代顏
料黃錦黃土黑骨烟燈烟藍翠青靛青綠鉻綠砒綠防腐可加石炭酸或 H_3CIO 戶
外用可加水門汀及石灰若以各組質研細乾拌用時加水調和尤便于運輸漆即此類
上述之各種混成油及木油干製造時加石棉或硼酸即爲防火混成油或防火木油。
凝油塗薄層置空氣中最初無變化稍久成半實體最後結爲實體由流變實之際成無數
微隙故純用凝油爲護膜每患不能持久混成油之顏料人工漆之樹脂黑漆用地膠樹脂
上者將樹皮剖開脂即流出意同採漆(二)掘地取得者樹木埋沒地下歷久樹脂被壓成
堅塊質較優樹脂不溶于油熔後乃溶試熬樹脂其熔化部分之溫度常高于化氣部分
可見受熱而熔質點之組織業經更換樹脂之熔點爲 $320-350^{\circ}F$ 可凝收用作松節油代替品
熔化時之損失爲 $\frac{1}{2}$ 可補孔者油脂人工漆即
以樹脂代顏料之混成油製法分六步(一)以樹脂入煎熬器(圖3)銅製高三十六英寸
直徑三十五至三十六英寸

英寸平底有蓋。蓋上接煙筒一高八英寸直徑五英寸漏斗一杵和棒之進出穴一全體架鐵車上車有輪可隨時移開以免遇熱有環狀鐵架直徑較器底略小距地僅二英寸。熱源在地平下通常用焦為燃料杵和棒為鋼製長五至六英尺有木柄是為通用之煎熬器若用重溫蒸汽加熱機械杵和並置揮發體凝收器尤適。加熱熔化。(二)

(三) 高溫(270°C) 煉油。^見以熱油入熔脂拌勻。(四) 煎熬^{初混合時全體渾}煎熬後乃清澈至少量置

指間可扯長絲為度。(五) 去火冷至 350°F 徐加松節油或高比重石油隨加隨拌。(六) 淀

清裝桶。多油之漆富彈性。多脂之漆性堅。通常以樹脂百磅松節油三十加侖為本位。含油二十加侖以上者曰長漆即彈性意。十二加侖以下者為短漆即硬性意。漆桶每標明油量及樹脂之種名而不書樹脂之磅數。因 100 lb 為定數更不及稀薄劑之名稱及用量。因松節油能吸養為最佳之稀薄劑。製漆者目為標準。故名稱用量均不言而喻。有時于樹脂之種名後接書 2% 某稀薄劑。猶云三十加侖之 2% 用他稀薄劑代替。餘份仍為松節油。所以特書油量者。蓋欲表明漆性。俾用者知所取舍。左表載原料之配量及成品之用途。

漆 油 基 材	漆 油 基 材	漆 油 基 材	漆 油 基 材	漆 油 基 材
松 節 油	100 lb	6—12 gal.	25+ gal.	注。打磨漆乾後結硬
樹 脂 基 材	10—15	25+	膜可用細沙濕絨布打
白 漆 基 材	15—20	30—	磨光滑作他種塗液之 底膜

電 器 漆	22—27	30+
瓦 漆	25—30	33—

30—35

32+

人工漆之乾率及乾後漆膜之厚度常與乾燥時溫度之高下爲正比例。故用烘房乾燥可將乾料減少或完全免除。雖用軟脂價亦最廉，或不易乾燥之油料亦能結成堅勻之護膜。烘漆之製蓋基于此。通常木屬之烘漆在 $105-130^{\circ}\text{F}$ 二十四時可完全結實。金屬之烘漆在 300°F 左右三四時即乾。裝修用白色磁光油、革油、引擎油、摩托車零件油皆烘漆之類。後有定形。加黃丹一份拌勻放冷即荷蘭油、鋅白十磅用生亞麻仁和成濃漿研細加荷蘭油一加侖和勻加松節油一加侖對稀即白色磁光油。在 110°F 四五時可乾。以鉛皂乾料代黃丹結果尤佳。亞麻仁油百份華藍四份以 30°F 四小時熬凝即革油。通常以 120°F 乾燥。以鐵皂乾料或華棕代華藍亦適。亞麻仁油一加侖熱至 350°F 加華棕三英兩熬至凝如蜂蜜爲度。放溫加油脂人工漆四分之一加侖拌勻即引擎油。用塗摩托車零件烘乾光亮堅實並具耐潮性。

含鈷荷蘭油和鋅白成濃漿入輶輶（圖4）研細。加流體乾料及稀薄劑適量亦得磁光油。又法以混成油特用乾料前和鋅白成濃漿研細每十磅加含鈷荷蘭油一加侖爲戶內用磁光油。常溫五時可乾。

皂凡兩種(一)溶于水者如鉀皂鈉皂。(二)不溶於水者如鐵皂鈷皂。以不溶性皂代油脂人工漆之凝油樹脂得皂液漆。牛脂鈉皂沸水溶化瀘清。更加水一倍煮沸。加白礬沸液銅鋅等鹽均適至沉澱完成為度。放定上層清液抽去。沉澱用熱水洗淨。乾燥。加松節油適量即得鐵皂可用 $62^{\circ}\text{B}^{\circ}$ Fresson 漆為松脂皂一份沸水百份熟石灰十八份_{主分為松脂鈷}可和金葉亦皂液漆之類。皂代顏料以揮發性溶劑代凝油溶樹脂得揮發人工漆。(圖A B) 為 Zemisch 及 Wieth 式溶化器。左表載重要揮發人工漆之種類原料及配量。

樹脂 量	種別	揮發性溶劑						
		革漆	雕刻品漆	金屬漆	本器漆	紙張漆	簿面漆	肖照漆
Shellac	/ 120	10	10	1	—	—	—	5
漆點無定	—	60	10	10	—	50	6	25
Sandarac $136^{\circ}\text{C}.$	—	—	4	5	—	—	3	—
Mastic $103\text{-}108^{\circ}$	—	30	—	—	—	—	—	1
Rosin 120	—	—	—	—	—	—	3	—
Elemi 120	—	—	—	—	—	—	—	—
酒精	900	160	100	4	150	150	100	30
松節油	60	—	—	—	30	—	15	1


Amber
296°

5

註(一) amber 與 kauri 留化石樹脂。與 copal 95—270°全爲油脂人工漆適用之硬脂。dammar 75—200°易溶於冷松節油。脂五份油七份無色透明。和鋅白以 cone mill 揮發損失較小于慢輥形如擾研細即裝修用磁光釉 Shellac 俗稱漆片。以鉶水溶化爲單漆。以硼砂液溶化爲草帽漆。

註(二) 松柏屬廢木石油黑油之溜液如松節油松油 62° Be' 之輕石油 $C_6H_6 C_6H_5CH_2C_6H_5$ $C_6H_5(CH_3)_2$ 皆爲油漆工業之溶劑或稀薄劑。塗抹油漆以薄層爲佳。漆需宜按一個方向不可往返。欲得厚層須多塗次數。但未經完全乾燥不可繼塗。稀薄劑之用意一爲塗抹便利。一爲使全體成一致勻稱之薄膜。但本體吸養凝化除充稀薄劑外兼充護膜者惟松節油能之。爰述由廢木提取松節油之程序如左。

以 $C_6H_{11}OH$ 百四十四份 $CH_3COOC_6H_5$ 七十二份溶硝化棉五份得 pyroxylin varnish



亦揮發人工漆之類。以 97% CH_3OH 二份 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 五份 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 二份為混合溶劑。每加侖溶硝化棉十六英兩。(一) 塗于負蠟之玻片上。乾後管去水份然後輸入因硝化棉遇水即沉。取下塗 AgCl AgBr 或 $\text{AgI} + \text{gelatine}$ 之乳化體即照像用軟片。硝化棉液可作照片

(二) 塗金屬器皿可免大氣作用。光色得經久不變。(三) 塗照像用乾片或負片可免潮氣之侵蝕。(四) 和色素塗電燈泡及玻璃器皿成彩色護膜。(五) 和顏料得各色磁光釉。(六) 用漆木器如尺板刷柄筆杆鉛筆等塗抹次序為第一層硝棉漆第二層油脂人工漆第三層硝棉漆。(七) 塗皮件可免破裂。和凝油塗布上得人工革。(八) 可作金鋁銅銀鋁粉之負載劑。醋酸纖維之綠化炭液功用略同但價昂。

亞麻仁油入容積五加侖之鐵鍋以直接火熱至 160°C 引火燃油氣同時攪拌燒至凝度適當為止。輕油液中油漿重油膏所須之時間及製造之損失如左。

舊時製造用于印墨之凝油多用此法。北京財政部印刷局尚沿用之本美國政府

印刷局技師 Underwood Sullivan 二氏之研究。逕以短時間將油熱煤氣煤電皆至 320°C 保持之達適當凝度而後止。所得凝油品質較勝。而中油之製造損失不過 2% 重油亦僅 5%。倘用空氣

時 間	損失重率
15-25分	5-10%
25-45分	8-18%
2-3小時	18-25%

種類	輕	中	重
----	---	---	---

煉法見前先在100°C. 將油之凝度數見前增至一千六百以上水爲然後燒煉損失亦少比較表列左

原有凝度	747	1600
製成中油所須之時間	40分	20分
損失重率	18%	6%

歐法先將亞麻仁油熱至130-140°C. 候水氣散盡以烈火達270°C. 是時油色由黃轉綠。放定二十四時底部濁油可製深色混成油。上層清油復以烈火短時間熱至270-300°C. 凡煉油急火色劣徐增至350°C. 歷二至三時更增至380°C. 歷二至四時以少量取出置指間扯成長絲爲止境。上述各種凝油均不含乾料。理由見前爲凸版印墨書報等鉛石及凹版印墨等品用之之主要油料。此外專用于凸版者有(一)于100°C. 氣凝之亞麻仁油。(二)凝油溶 dammar, kauri 等樹脂所成之人工漆。上紙突立有光(三)松脂油乾溜松脂所得熱至360°C. 加硼酸錳紅丹或松脂複價金屬皂爲乾料者。(四)地膠石油黑油松脂柏油之混合體。

印墨原料之配量如油七黃一藍三等純由實驗求得。初無一定之程式。惟混合務必均勻。研磨務必精細。重要設備爲換桶拌和器及輶輶。夾層有冷水或蒸氣經過圖見前。重油二十份中油百二十份硼酸錳三份入拌和器攪勻。徐加酸洗骨炭參看二百份華藍十份充分拌和。過輶輶

三三次即上品凹版手印墨。按上法不用重油改中油爲百八十份，乾料爲四份半，前餘同，則得凹版機印墨。左表載黑色凸版印墨原料之配量。

料 量	油 料			稀			中			濃					
	松脂	中油	松脂皂	輕油	15	100	3	4	—	9	6	—	12	9	—
松脂	15	25	25	50	50	50	77	77	77	77	77	77	77	77	77
中油	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
松脂皂	3	3	3	10	10	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
輕油	7	4	—	9	6	—	12	9	—	—	—	—	—	—	—

印墨通病及補救法（一）乾率太大。乾于墨池則墨不上膠棒。乾于膠棒則墨不及版。乾于版上則墨不及紙。或版紙連爲一體不能分開致紙張扯破。或版紋被乾墨塞滿不復成文。補救之法由于乾料太多者減削其用量。由于顏料之促乾力者須加不乾油。（二）乾率太小則有透油溢版脫落貼背之虞。字跡四周有油跡或透過背面曰透油。墨溢版外致筆劃不齊或顯支叉曰溢版。未能結實已被紙張將油份吸去餘留紙上者大半爲顏料稍經磨擦即與紙張分離曰脫落。第二張之浮墨貼着第一張之背面令第一張之背面帶墨跡又

能使第二張字跡欠明晰曰貼背。補救之法爲增加乾料或重油之用量。(三)油輕色重亦患脫落。又上版不勻。補救之法爲更換體質較充實之油料。(四)太凝則上版不勻。補救之法爲增加輕油之用量減少乾料及樹脂或加凡士林或肥皂。(五)引性太小印墨以扯長絲者爲佳則印版得墨多少無定字跡深淺不能一致。補救之法爲更換引性較大之油料。無效則由於顏料性短須易性長者。引性與滑勻相比例。煉油須達扯絲程度者以此。引性大者結膜堅實能持久張數多而字跡勻。

以上述不含乾料之凝油塗麻布帆布或他種纖維爲底膜。有時將凝油冷至 140°C 左右加乾料然後應用凡乾料與油全凝度冷至 140°C 加乾料則色佳塗混成油一層繼塗油脂人工漆二三層以 50°C 烘乾即

漆布柏油和木屑塗麻布上即建築用防潮屋頂布瓦

以空氣養化亞麻仁油成半實體和樹脂入熔化桶(圖6)同熔。入重溫拌和器加軟木屑或附加尋常木屑。顏料石灰石拌勻過輥皮成片者意略同附麻布上更于布之背面塗鐵朱混成油。入烘房以 $140\text{--}160^{\circ}\text{F}$ 乾燥即油氈具防潮性不藏污穢可水洗較地毯易于掃除。亞麻仁油之養化法凡三種(一)澆眼法以油澆布上眼乾且乾且澆多次可得厚層。(圖7)A布架。B澆池。C分布池。D油管。E抽機。F洩管。G油池。(二)Walton法(圖8)A

多孔底油池。B 養化箱。C 重溫 90°F 油池。D 抽管。E 空氣入管。F 氣體出管。G 抽機。H 收熱器。(圖9) A 拌和機。B 重溫夾層 120°F 。C 風扇。D 氣體出口。E 原料入口。F 成品出口。(圖10) 以抽機將油由 a 管輸入油池 b。由多孔底 c 墜入養化桶 d。桶之兩側有玻璃納光。油之點滴受光因得漂白。同時與 e 管通入經過多孔鋅片之空氣相值。經充分養化。乃由桶底 ^多孔降入油池 g。底部 h 為夾層有 $100-177^{\circ}\text{C}$. 之蒸汽通過。_{養化速率與溫度成正比例} 再由 i 管經抽機復入于 a。如是循環至養化完成爲止。l 為節制 b 池壓力之槓杆。m 為 i 之活栓。壓力大則關小則開。(圖11) 油與乾料入直接火煉鍋 a。_{具攪拌機} 由運輸機 b 經 c 管入 d 池。更由出管墜落達 e 輸分鐘旋 600 次成點滴。與風扇 f 由 g 管鼓入之空氣相值。由養化室 K 底部之出管 l 返于 a。如是循環至作用完成爲止。k 為鐵絲網防油點被空氣附帶逸出。h 為氣體出口。i 為 h 之活門所以限制養化室之氣流。(三) Hertkorn 法 油與多孔體混和養化較易。利用此性。將乾料石灰石木屑和油拌勻。入重溫拌和器(圖8)通熱空氣一二時即得。是法簡捷。較他法省時十倍以上。_{接觸表面大}

桐油 生油塗薄層十二時可乾。就乾性言殆爲乾油之冠。惟結膜不勻又乏彈力。熬過者所謂熟桐油。方適用。美國油漆專家 Toch 謂生桐油之不適用猶生肉之不可食。熟油之佳。

可擬美脂桐油有特性能于 500°F 以上凝化成實體冷後不溶于稀薄劑倘雜有他種油類其凝結點常降低。純油之凝點爲 553°F 含豆油5%者爲 519°F 含豆油10%者爲 500°F 。定法以八英寸直徑之鎳鍋盛豆油爲油灶懸試管二個爲氣灶先將豆油熱至 $510-525^{\circ}\text{F}$ 繼以較小之試管二盛試品納氣灶中以寒煖計拌和數次加熱至凝結爲止又法以試品百瓦入六英寸直徑之金屬鍋以半小時鐘熱至 540°F 純油結淺色實體以刀割之如切乾麪包不帶粘性色深帶粘性爲着假之證。我國試桐油法以細篩圈入油眞者如鼓面桐油煉法甚多皆含防止凝化之意中國法見衛濟餘篇每十斤入土子易乾密佗僧取其發亮各二錢下鍋熬滾一滾時用小木條不沾手攬俟熬至四五滾全要火候不老不嫩傾入瓦鉢內又不沾手勤攪至冷透纔止否則結面不好用德國法將油熱至 216°C 歷一小時始終勤攪用松節油稀薄美國法(1)油四份松脂鈣皂一份熱至 315°C 放溫加稀薄劑五份。(2)油四份松脂鉛皂一份熱至 320°C 拌溫加松節油五份。(3)桐油十加侖入銅鍋徐熱達 350°F 加鉛錳皂十磅俟全溶拌入淨亞麻仁油五加侖熱至 400°F 保持半小時離火加稀薄劑二至三加侖用作人工漆或利顏料製混成油皆適常注意並自植桐木成效甚著桐油之酸值定法以中和耗油十磅共熱至 100°F 以phenolphthalein爲標準試劑以 NaOH 滴定所耗毫升數即酸值按oleic acid計可得游離酸重率頗高常含游離酸5%以上。

故和鉛白、鋅白製磁光油須先將游離酸中和。或用
○_n白代鉛白亦可。以桐油、松脂、
人工漆和○_n白共研可得白色磁光油。用于屋宇之裝修甚適。油重脂輕者可塗木器。桐
油、荳油和硬脂少量共熬至520°F即成。用于暖爐及摩托車蓋。于溫涼無常之狀況中
仍能經久。水門汀或三合土結實後粗看頗平勻。在顯微鏡下則為多孔體。經踐踏後恒有
碎屑飛揚。能增機械之磨擦。故工廠之水門汀或三合土地須用油漆衛護。但不耐碱者不
可用。水門汀及三合土之游離養化鈣約0.87-1.6%。遇油起碱化能使油漆失其效用。以
少量桐油多量硬脂所製之混成油塗水門汀或三合土。則成不溶性樹脂鈣皂。將微隙閉
塞。同時桐油養化成堅實之護膜。桐油富耐潮性和硬脂少量製地板油。蹊踏無紋。水洗不
脫。故用于火車輪船最適。和地膠製耐水油。用于水中管桶或機械。和松脂製牆油。可水洗。
溶銅皂製船底油。塗_{須熱}可免船底污穢之附着。_{以^{汞代}錫亦佳}

荳油

荳之種類甚多。油之性態每不一致。適用於油墨油漆者(一)熱至500°F色轉白。
(二)於500°F導入空氣。歷五至七小時比重達0.96以上。色仍白。北滿冷壓荳油熱至50
°F。冷下至300°F導入空氣。歷七小時結果如左。

	比重 60°F .	酸 值	碘 值	皂化所須日數
桐 油	0.929	2.6	133.6	5-6
漆油以上 油化之油	0.963	1.9	105.3	3.1

本 Toch 之研究荳油之品質與亞麻仁油相通。以乾率言桐 V 麻 V 荳。桐一荳二之混合體乾率全麻三價鉛之桐油皂爲荳油最佳之乾料。鉛

錳之混熔桐油皂次之。荳油百份加三價鉛之桐油皂五至七份十二時可乾。用鉛錳之混熔桐油皂五至七份則須二十四時。用荳油製印墨油料法同亞麻仁油。用于烘釉磁光釉漆布油既及一切戶內油漆功效與亞麻仁油相埒。彈力特強。

玉黍油 製鐵朱黃土或白色混成油含重石者常用玉黍油 10-70% 取其不易結塊或沉淀底。與桐油合熬加鉛錳乾料易乾。富彈力。宜於油既漆布和亞麻仁油加鉛錳乾料易乾可以空氣或熱使凝度增高結果具彈性。亞麻仁油玉黍油各半加乾料稀薄劑可作新料之底膜。我國盛產玉黍和荳壓麵為中下社會之食料不諳提油故麵易壞

白魚油 特性有二。(一)冷至 32°F 仍流動。(二)傾玻板上淋淨於 70°F 當於七十五時內完全乾燥不粘手。白魚油耐熱不遜桐油。雖經曝露仍能持久。和黃丹熱至 200°C 可塗煙突或汽鍋。以黃丹土子桐油同熬俟全溶加鉛錳松脂皂得乾料能於 100°C 溶於白魚

油熱至 200°C 可製漆布。若于此溫度行氣凝法則得印墨油料。用魚油三份重亞麻仁油一份加上述乾料適量熱至 200°C 導空氣凝之結果尤佳。紅丹三十三磅亞麻仁油一加侖所製之混成油易結塊。不耐久藏。若以中和魚油代之則不結塊。烘紹磁光紹及海邊戶外各種油漆單用魚油或和桐麻並用皆適。魚三份桐或麻一分生魚油經化石石英或骨炭之漂白和重亞麻仁油可塗貨車蓬布船面耐潮經久。魚油乾後富彈力不易壞。折用製革紹或塗摩托車蓬或蓋功效同亞麻仁油。

天然漆說畧

採液

漆樹可折枝移植。山地平原皆宜。野生者常在山直徑可尺餘。種植者達腿粗即可採液。生命不逾十年。大樹每年採三次中樹二次小樹一次。大樹每株出漆二十兩左右。小樹約十五兩。野生者於距地七寸之處入刃割傷樹皮長六七寸深二分許。出漆不旺時可用水滋潤。漆液將盡時可於樹頂置草灼之齊根割傷餘漆即從傷口流出。種植者割傷三道作三角形。漆液由兩邊流出於底線置介殼承之。野生大樹每次可割傷二十道以上。種植者每次至多割三道形四個。採液者破曉出發。每人安置介殼百枚。三小時後用竹筒收集一次。筒滿則移入漆桶。用麻刀紙遮蓋。提淨初採得之漆液含水不透明。入淺盤約寸半深曝曬烈日三時可清。須拌和助水氣昇散迨全體呈紫色為止。更用麻布或棉花格清入磁器儲

藏用麻刀紙遮塵。

配製

漆千份鐵屑七至八份或漆百份醋酸鐵五份混勻爲黑漆。又每

磅加骨炭八分之一兩熟茶油

茶油之碘值爲八十八比重爲0.917-0.927(15°C)練法每兩煎沸冬日加硫化三價砒養化三價砒各二瓦煎至扯絲爲度

夏日共用一瓦許卽足一兩得黑色光漆和等份蘇子油

碘值1.96-2.06比重

加水拌勻再煮去水份和

顏料得磁光油漆百份銀朱九十份混勻爲朱漆。和等份熟桐油結膜堅固光亮。用塗木器

不掩木紋耐潮熱。

品質

本吉田博士之研究漆酸佔精漆八成五分。其他之一成五分爲

膠質有機淡化石水及毒質。漆咬云者蓋即此毒質之作用。漆酸着空氣則起硬化。若除去其水分及有機

淡化石則不起硬化。通常硬化須十時。加少量甘油則謹須二時。加豆之煮汁則須四時。本

Tschirsch Stevens 二氏之研究日本漆溶于酒精者佔 72.4% 溶于水者佔 4.05%

水 21.2% 不溶質 2.35% 溶于酒精者 Yoshida 謂之 Ursinic 或 Laccic acid 即漆酸

Birstrand 謂之 laccol 即漆醇 溶于酒精者更可別爲(一)不溶于輕石油者。含膠毒質(二)

溶于輕石油者。漆着空氣起硬化蓋由于釀質之作用。故用熱將釀質破壞則不起硬化。本

Miyama 之研究日本漆液用酒精溶分濾清將酒精蒸去可得漆酸 80% 再用輕石油

溶分濾液以減壓蒸乾。所得液體經減壓蒸溜得不含淡質之棕色液體。比重在 21.5°C 為

0.9687 與未溜過者同爲 C = 79.65% H = 9.75% 其不易氣化部分或係複化體。生漆液

即漆樹之乳汁。含棕色流質、膠、釀質及水。經曝曬成棕色液體。和顏料及乾油即可應用。接 Korschelt Yoshida 11氏之試驗。此棕色流質為單鹼度有機酸。分子式為 $C_{14}H_{18}O_2$ 。養化成 $C_{14}H_{16}O_2$ 。接近年 Tschirsch Stevens 11氏之試驗則為 $C_{10_2}H_{18_2}N_2O_2$ 。按 Miyama N 分析漆之主質為 CHO 之化合物。不含 N 。成分為 $C - 78.1\% H - 9.65\% O - 12.25\%$ Raoult 法分子重為 509° 。分子式為 $C_{14}H_{16}O_2$ 。為輕化石炭酸類。有 OH 一個。支練不飽和。能收八原子輕或四原子養。左表載漆之成分。

	水	漆 酸	漆	含漆量
中國 漆 上	20.37.	70.02	7.72	2.34
中 下	30.74	55.88	11.78	1.60
印度 漆 中	36.58	36.88	23.55	2.72
日本 漆 上	33.38	26.39	37.78	2.45
又	9.32	86.97	2.46	1.25
又	12.21	80.83	5.69	1.47
	10.94	84.53	3.25	1.28

註。多膠者劣。多酸者佳。含淡體爲釀質能促乾。非此則常溫漆液無以乾燥。溫度在 $10-30^{\circ}\text{C}$ 。饒有濕氣爲漆液乾燥必須之狀況。在 50°C 。乾燥甚遲。至 $70-80^{\circ}\text{C}$ 。則乾性全失。在 100°C 。四至五時可乾。在 150°C 。三十分以內可乾。在 180°C 。十分以內可乾。漆液乾燥時體重增加。例如未經乾燥時重 0.6066 瓦。乾燥一日重 0.6167 瓦。九十日重 0.6415 瓦。

左表示採取時期與漆液成分之關係

	水	漆 酸	膠	含淡體
陽曆七月11至八月31	17.81	77.63	2.62	1.93
九月21至十月10	22.61	70.20	4.74	2.45
十一月11至31	23.30	66.66	7.57	2.47
十二月	27.62	64.14	6.46	1.78
盛 夏 最 佳		94.5		

化驗(1)生漆水先用棉布將試品濾清。權一瓦。入玻杯。用水灶乾燥。迄透明。入蒸汽灶。歷半時。所失重即水重。漆酸既去水分之漆以純酒精十耗溶化。放定半時。入知重之漏斗。用純酒精洗淨。將濾液與洗液混合分作二部。(1)定溶于酒精諸物體。(2)用輕養化銀液定量。

漆酸之定量法 漆酸爲不飽和體故漆酸之多寡與漆之品質至有關係。取漆之酒精液加 $\frac{N}{4}$ Ba(OH)₂滴定以 phenolphthalein 為標識劑。純漆酸每瓦與 N Ba(OH)₂

6.14 比相當。

油(1)(2)相較即油重。膠濾斗上物體用沸水洗灌。洗液蒸乾權之。含淡體留濾斗上者乾燥權之。(1)熟漆水按(一)法用一二瓦。漆酸既去水分之漆用純酒精二十瓦溶化放定一時入知重之漏斗。定溶于酒精諸質之重量。倘所化驗者爲黑色漆須加 $\frac{N}{5}$ HCl 一二滴否則不易溶化。全體溶質加熱水冲灌繼用 Na₂CO₃ 液再用熱水最後用酒精溶化分作二部。(1)用 $\frac{N}{4}$ Ba(OH)₂定漆酸。(2)水灶蒸乾得酸油之和重。油(1)(2)相較即油重。膠同前。蜂蜜麥內灰燃燒一瓦定之。灰內之無機質代表礦質及乾料之性態。

卷下 油漆用法

鐵 天然鐵世所罕有。鐵苗多係養化物或輕養化合物。鐵在潮濕空氣中養化特易。欲將輕養化鐵所含結構水分除去須用長時間之紅熱。欲從鐵之養化物得鐵即使鐵與
蜂蜜麥
分離須用白熱之炭爲還原劑。鐵與養愛力之強于此可見。防銹油漆之功效在使鐵與潮濕空氣隔絕。其隔絕之程度一視油漆之固着于鐵之本體與否以爲決。倘以油漆塗已銹之鐵則

油漆隨銹脫落仍使鐵與潮濕空氣相接觸結果與不塗無差故未塗油漆以前須將鏽鐵表面之銹完全除去常用之去銹方法爲（一）沙打（圖12）以高壓空氣激沙去銹。（二）刷法用旋轉之（三）燒法（鋼鐵與銹受熱不均故脫落）（四）消法（用 $20\text{--}28\%$ 硫酸（熱）浸銹件歷六至十二分鐘以每英方寸二百磅之水噴濺酸盡（爲度入石灰乳（沸）取出）又法先以 10% NaOH 除表面附帶之油洗淨以 10% H_2SO_4 （熱）去銹入沸水繼入 10% NaCO_3 （熱）最後用熱水洗淨烘乾（油漆在銹或石油或脂肪上不易固着）防銹油漆最通用者爲（一）黑油漆製法用黑油百加侖熱至低沸點加新製熟石灰百磅煮至膠狀放定數分鐘加牛脂二十磅松脂（研細）五磅拌和至全體熔化溫度不得過 100°F 倘嫌太濃可加石油對稀用時塗兩層石灰一層雖川流上之橋梁海濱左近之鐵件皆可保不生銹。（二）紅丹混成油用于水桶橋梁者亞麻仁油每加侖和紅丹三十三磅用于火車著油每加侖和丹二十五磅。（四）鐵朱混成油用于屋頂（用含鈷乾料之熟魚油一份亞麻仁油四份爲油料）（五）人工漆樹脂百磅油二十六至四十加侖（六）磁光油用于橋梁（七）熟油（含華棕或黃丹 5% 之熟亞麻仁油或含桐油鈷皂 10% 之熟桐油）（八）重油及戶外漆之對半混合體（九）地膠漆爲地膠與亞麻仁油之混合體（桐油亦適用）水管最宜烘（圖13）地膠着光易分解成炭故須和油並用（十）水門汀或三合土

者皆多孔體潮氣仍能透過。使鋼鐵起電解。正極爲養化中心。成銹甚速。銹之體積較大于鐵。故生銹之處常膨脹與水門汀或三合土脫離。參看卷上用於水門汀之混成油

舟車 舟隻航駛之速度與**舟底**之狀況關係至巨。據造船家之經驗。在口岸停舶四至六月速度常減 $25-40\%$ 。因水中動植物附着舟底繁殖增加阻力。欲免却此種附着物。須先以揮發人工漆塗舟底爲防銹膜。繼塗船底紬。每半年塗一次通用之船底紬爲(一)人工漆揮發和養化銅製成者。(二)人工漆揮發和養化鐵及養化汞或緣汞製成者。漆中樹脂以 Kauri 為最佳。加少量 Shellac 及蠟尤適。此外有用桐油溶銅皂熟敷者效用最著。倘舟底係木製。可用鉛白漿加松節油稀薄塗之。或以揮發人工漆和青銅銅錫粉塗之亦適。船板及船面曝露不甚之處均用含 Shellac 之揮發人工漆。常經踐踏之船板每二日須塗一次。檣杆等木件常川曝露者用戶外漆。見前船面房屋。用彈力差強之磁光紬。以樹脂百磅對油二十五至三十加侖之人工漆和顏料製成者。船室用硬度較少較高之磁光紬。車之裝飾分精粗兩種。精者用干摩托車馬車火車等粗者用于貨車茲分述之。(一)精工以亞麻仁油松節油各半之混合體稀薄鉛白漿以細黃土代鉛白亦可。爲初膜。將木孔完全堵塞。繼純用松節油稀薄鉛白漿塗之。欲其速乾可加流體乾料 2% 。塞孔有時用擦鉛鉛白五份燈煙一份用亞麻仁油和流體乾料稀薄研勻用硬刷擦塗二三日始堅或刀鉛鉛白及鉛白漿各半

加流體乾料及打磨漆(見前)等份稀薄
嫌濃可加松節油少量用油灰刀塗施木上釘眼等須用油灰堵塞。油灰製法以亞麻仁油
數漸加石灰石十一份鉛白五份研勻至不粘手為度放定。逐油

日倘轉粘可加石灰石少量重拌至不粘手為度放定。底膜完全結堅須時二至三日。

用砂皮將硬膜打光。上糙劑。為打磨漆和磷酸化合物鉛白黃土拌勻製成者每天一層。總須三至五層。末層着色。

白用鉛白黃土放乾二日以上用多孔石水打全體光勻平滑為度。上車軸。見前再上打磨漆二層

以上。繼上完成漆。樹脂百磅和油二十五加侖入乾溫潔淨之儲藏室靜置二日即可應用。(二)粗工之

程序為塞孔、擦鉛、砂打、上車軸、上完成漆。將糙劑打磨漆兩步費時工作省去。故品質較劣。

屋宇 戶外木製部分通常用混成油作獲膜。戶內用天然或人工漆水粉漆及磁光釉。塗

飾以前對於木節木孔釘眼或其他須三注意。松節時吐松脂能透過油脂人工漆成點珠。

又能使混成漆之硬膜離骨脫落。須用 Shellac 振發人工漆堵塞之。木孔用生亞麻仁油

飽和最適。倘逕上混成油則油份多被木孔收去致顏料無所附着。釘眼等缺陷須用油灰補充。西俗尚白。戶外常塗白色。歐洲因鉛白有毒頗忌用之。其白色混成油多以鉛白為主

質。戶外木活之底膜木孔用鉛白漿^{含鉛白八十五份}亞麻仁油十五份百份亞麻仁油十份松節油十二份

乾料三份。首層用鉛白漿百十八份亞麻仁油三十一份松節油二十一份乾料一份半次

層用(百)(二十)(十)(三)三層用(百)(二十三)(〇)(二半)戶外牆垣首層用(百)

(九十三)(〇)(二半)次層(百)(七十)(〇)(三)三層用(百)(四十七)(〇)(三)。查歐洲忌用鉛白蓋爲防止油工之中毒。底膜結堅後欲增進表面之平勻須經砂打之手續。此時空氣中多含鉛之塵屑。工人之指尖口鼻最易中毒。倘將砂打一步省去則護膜較堅。因油麻仁_{較厚}于工人之衛生亦無所妨礙。故美國今尙沿用鉛白。戶外木活首層用鉛白漿八爲亞麻仁百份亞麻仁油三十一份松節油十四又三分之一份乾料一份。每九加侖可蓋512方呎。次層用(100)(11⁵)(10⁴)(1)每六加侖可蓋360方呎。三層用(100)(31)(¹⁴₄)(¹⁴₄)⁴(1)。每七加侖可蓋4200方呎。用于戶內首三兩層油量須減去四分之一舊木活不論內外首層油量減半門窗欄杆窗檻等件凡與日光直接者須塗戶外漆至少四層。塗漆以前上油一層防止木孔之吸收潮氣尤佳。惟油乾需時不若逕直上戶外漆四層之簡捷。白鉛鐵等金屬屋頂須先用皂液將浮油洗去。再塗彈性油或漆。能塗雙面尤適。參看鋼鐵節于油漆中加石棉或硼酸每加侖一磅可免火患。前于油漆半乾時散布細砂或顏料細砂之混合體。油膜結堅後可得各色粗糙耐擦之表面堅硬如石。戶內木活須先順木紋砂打繼上補充劑。凡二種流體者有生熟亞麻仁油、人工漆或砂漆混合體。用時以硬刷布勻。半小時後以鑲花抹擦。再用絨布展勻。漿狀者即木紬。見前俟補充劑完全乾燥乃塗人工漆或磁光紬。通用之人工漆含脂百磅油二十加侖止少須塗三層。每層須放乾七日。首層乾後經砂打

再塗次層。次層乾後經髮擦再塗三層。磁光釉普通用兩層。首層乾後經髮擦再塗次層。門窗之背面或側面只須廉價之混成油一層。廂玻璃窗之油灰不可含鉛白。因鉛白油灰乾後堅強。玻璃破碎須更換時不易除去。用石灰石百份生亞麻仁油十八份製成^{見前製法}者最適。地板用柔木製成者以木紹加顏料及松節油爲底膜繼塗人工漆。或先上補充劑繼上人工漆。硬木製成者用含脂百份油十二至十八份之人工漆。先上補充劑繼上松節油之蜡漿亦得光華護膜。惟滑性每嫌太強。^{舊油漆除去法有二種}(一)用火將殘膜燒軟以油體積^{ZnO}或^{體積} $CH_3COOC_6H_5$ 各一體積，溫潤再以油灰刀刮剝。(二)用 $C_6H_5NH_2$ 、 C_6H_5 各二十體積 C_6H_5 。

ZnO 或 $CH_3COOC_6H_5$ 各一體積，溫潤再以油灰刀刮剝。

木器 粗工手續同地板。精工分四步。(一)底膜用亞麻仁油^{如須更換木之本色可}上木紹一層再塗油^{見前}(二)塞孔用人工漆。(三)打磨漆或含細砂顏料之補充劑乾後砂打。(四)完成如車工^{見前}

附舊木器刷新法 首步將殘膜除去^前繼于 $130^{\circ}F$ 烘室中上含硬脂百磅油十五至二十加侖之人工漆^{倘嫌凝可加松節油對稀}每層須放乾二七。經砂打再塗次層。漆需保存法須直懸水或松節油或酒精中置不着塵處^{用等量}箱適油漆塗施法分(一)浸(二)灑(三)刷三種。^{灑法用噴機最速}

重要顏料之比重及吸油量
顏料百份拌成濃漿所須油之份數合表

顏 料	比 重	吸 油 量
紅 丹	8·7	10
黃 丹	10	
鉛 白	6·6+	10
昇 華 鉛 白	6·3+	11
orr 白	4·26	25—30
和 合 白	4·42	12
鐵 朱	3—5	23—29
炭 精	2·6	48
骨 煙	2·68	50
燈 煙	1·82	78
氣 烟	1·85	88
鋅 白	5·4+	18+
黃 土	3	28+
重 石	4·2+	9(天然) 25(人工)
石 灰 石	2·6+	20
石 膏	2·29	22
磁 土	2·6+	28
石 棉	2·75	32
鎘 黃	6—6·9	28+
鋅 黃	4·65	
銻 黃	3·57	
鉛 綠	4+	18+28
華 藍	1·94	62
羣 青	2·40	28
石 英	2·64	
煅 黃 土	3	45

註。表內比重均按水之比重等於一。但水每加侖在 60°F 重十磅。故比重3之顏料一加侖必重三十磅。倘以此顏料一加侖即三十磅和比重0·9之油一加侖則成品每加侖必重 $\frac{30+9}{2} = 19\cdot5$ (lbs.) 其比重必為1·95。







Fig B.




Fig D









Fig F -






Fig. 3.




Fig. 2




Fig. 3.




Fig. 8.




Fig. 6




Fig 4a.




Fig 4b.




Fig 4c.




Fig 5.




Fig. 6.

Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 10.




Fig. 9.




FIG. 11.




FIG. 12.





Fig 13




Fig 14

期 限 表

（此表系各科系所用，其內容與各科系所之規定不同，請參照各科系所之規定）

國立北京大學工學院圖書館

版 權
所 有

著 作 者 戴 濟

定 價 銀 貳 角

發 行 者
國 立 北 京 工 學 校
業 專 門 學 校
北 京 祖 家 街
電 話 西 二 〇 一 二

印 刷 者

法 輪 印 刷 局
北京彰儀門大街
電話南局三三四四

