D. (Luft) T. 2076 g- Kdos.

## Nor for den Dienstgebri

# FZG 76 Geräte-Handbuch

Teil **7** Prüfvo**rschrift** 

(Stand März 1944)

Ausgabe April 1944

## Auffeilung des Geräte-Handbuches:

Teil 1: Zelle

Teil 2: Heft 1 Steuerung

Heft 2 Logeinrichtung

Teil 3: Triebwerk

Teil 4: Zünderanlage

Teil 5: Funkanlage

Teil 6: Bedienungsvorschrift

Teil 7: Prüfvorschrift

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 21. April 1931). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen. D. (Luft) T. 2076 g-Kdes. Teil 7

Var fin am Dimosphan h

# FZG 76 Geräte-Handbuch

## Teil 7 Prüfvorschrift

(Stand März 1944)

Ausgabe April 1944

## Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Berlin, den 19. April 1941

Technisches Amt GL C Nr. 11495-43 g. Kdos. (E2 VIII)

> Hiermit genehmige ich die D. (Luft) T. 2076 g. Kdos. «FZG 76 Geräte-Handbuch Teil 7: Prüfvorschrift (Stand März 1911). Ausgabe April 1914.

Sie tritt mit dem Tage der Herausgabe in Kraft.

LA.

grz. Vorwald

## Vorwort

Das Geräte-Handbuch FZG 76 enthält diejenigen Angaben, die om Einweisung und Handbabung des Gerätes erforderlich sind.

Die im Laufe der Zeit noch eintretenden Anderungen werden furch Deckblätter aufgenommen.

Um das Geräte-Handbuch ständig auf dem letzten Stand halten zu können, sind die zur Durchführung gelangenden Anderungen der Dienststelle RLM, GL/C-F/9 mitzuteilen.

## Inhaltsverzeichnis

	order continues and the second continues of the second	•
	redelft	ě
.1.	Allgemein	34
	1. Schrauhverbindungen	Š
	2 Schlauch- und Robrleitungen	Į.
	3. Bewegliebe Teile	
	4. Nacharbeiten	H
B	Eingangsprüfung	
	1. Transportschäden	
	2 Liefermafang	
	3. PreBinfidenck prinfen	
	Mechanische Durchsicht	
C.	Meritanische Durchsicht	
	1. Bugspitze vor dem Anham	
	2. Bugspitze nach dem Anbau	
	3. Bug vor dem Anbau	
	4. Bug nach dem Anbau	
	6. Mittelstürk und Herk	
	7. Höhenleitwerk	
	S. Seitenruder	
	9. Rular	
	10. Flügel	
	11. Kabelschacht	
	12. Schalttafel	
	13. Kraftstoff-Filter und Triebwerk-Rohrleitungen	
11.	Bordnetzpridung	į
	L. Allgenein	8
	2 Elt-Funktionsprüfung mit Beschietzprüfgerät 76	1
	3. Isolationsprüfung zwischen den Polen	
	4. Isolationsprüfung gegen Masse	d
	5. Prifung der Burdbatterie	
	6. Prüfung der FT-Anlage	
	7. Prüfung des Senders und Frequenceinstellung	
	S. Prüfung der Antenne und Antennenleitung	
	9. Priring sach beendeten Einbau	
	10. Stromversorgungs- und Prüfgerät	
v	Sienerungsprobe	
F.	Kalter Standlauf	
	1. Vorbereitung	
	2 Prüfung des Hegenuk-Druckminderers	
	3. Prinfung der Anlage auf Dichtigkeit	
	4. Prüfung des Reglerdruckes	
	5. Messing des stündlichen Prüfgemischdurchsitzes	
	6 Beendigung der Profestz	
6	Profung der Nachschulembert	
3.0	1. Betanken	
	2 Prüfung der angekanten Teile	
	3 Abdichtungen	
H	Prüfung vor dem Aufsetzen auf das Geschutz	
	1. Einstellwerte	
	2 Staukollen	
- 31	Fremilkörperkontrolle	
**		

e Î	
	Seite
K Profung am Geschüte	19
K 1 future and the Geschutz	19
1. Prüfung nach dem Außetzen auf das vor einer 2. Prüfung 2 Min. vor Abschuß	. 19
2. Philang 2	. 20
III. Anhang	20
A. Zulässige Fehler und Beschädigungen	20
1. Rumpf	20
1. Rimpf 2. Flügel 3. Höbenleitwerk	. 21
3. Höbenleitwerk	. 21
1. Seitenleitwerk 5. Funktionswichtige Teile	. 22
6. Triebwerk	. 22
h, Irirowerk	. ::
II. Flügeleinstellung	. 23
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
3. Auswertung	. 23
5. Sicherung	23
a. Sichefung	
Abbildungen	
	,
Abb. 1: Anwendung der Höhenflossen-Einstell-Lehre	11
Abb. 2: Kurzbetriebsanweisung zum Bordnetzprüfgerät 76	120
Abb. 3: Zulässige Beschädigungen am Rumpf	. 3
Abb. 4: Zulässige Beschädigungen am Flügel	. 2
보장이 한 생게 위에 가게 되었다면 살아지지 않는데 그리는 아이에게 들어가고 있다면 하다.	
Abb. 5: Zulässige Beschädigungen am Höbenleitwerk	
Abb. 5: Zulässige Beschädigungen am Höbenleitwerk Abb. 6: Zulässige Beschädigungen am Seitenleitwerk	2
Abb. 5: Zulässige Beschädigungen am Höbenleitwerk	2

## I. Vorbemerkung

ä

Die Prüfvorschrift für FZG 76 ist nicht auf dem Arbeitsablauf in der Muna. Versorgungsstelle oder Auffangsstellung aufgebaut, sondern gibt ihr lediglich eine Reihe von Montageprüffolgen, angefangen an der Bugspitze.

Für die bei der Truppe vorzunehmenden Prüfnagen sind die entsprechenden Prüfvorschriften diesem Heft zu entnehmen.

Da der Durchlauf des Gerätes bei der Truppe neue Erkenntnisse mit sich bringt ist diese Prüfvorschrift nicht als endgöltige Fassung anzusehen.

Es wird gebeten, neue Erfahrungen und Forderungen der Truppe laufend an GLC-E9 weiterzuleiten, damit diese bei Neubearbeitung berücksichtigt werden können.

## II. Prüfvorschrift

## A. Allgemein

Alle bei der Truppe vorgenommenen Arbeiten müssen überwacht und geprüft werden. Von den allgemein gültigen Vorschriften sind besonders zu beachten:

## 1. Schraubverbindungen

Jede Schraubverbindung muß fest angezogen und gegen Lösen gesiehert sein. Beim FZG 76 kommen folgende Sicherungen in Frage:

- a) Körnerschlag.
- b) Drahtsicherung.
- et Federring.
- d) Selbstsichernde Muttern und Annietmattern.
- e) Lacksicherung (nur bei elektrischem Gerät).

## 2. Schlauch- und Rohrleitungen

Für Schlauch- und Rohrleitungen ist zu beachten:

- a) Vor Einbau sind alle Leitungen mit Prefilatt zu durchblasen.
- b) Jede nur einseitig angesehlossene Leitung ist an dem offen stehenden Ende durch Stopfen oder Kappe gegen Eindringen von Fremdkörpern zu schützen.
- e) Schlauch auf Rohr ist in jedem Fall durch Draht zu siehern mit 2 Windungen. Enden vor Umlegen Imal verdrillt. Schlauch wird etwa 15 mm weit auf das Rohrende aufgeschoben.
- d) Die Schlauchanschlüsse an den Geräten (Steuergerät, Rudermaschisen und Kompaß) werden nicht gesichert, mit Ausnahme der 6 ath führenden Leitungen, die nach e) gesichert werden.
- e) Leitungen müssen dicht sein. Prüfen durch Abpinseln der unter Druck stebenden Leitungsanschlusse mit Seifenwasser.

## 3. Bewegliche Teile

Bei beweglichen Teilen (Ruder, Stoffstangen, Hebel usw.) ist zu beachten:

- at Alle Lagerstellen missen mit kältebeständigem Vett geschmiert sein.
- b) Bewegliche Teile müssen in jeder Stellung nach allen Seiten genogend Freigang haben. (Ruder, Stolistungen und Klappenbetätigung.)

#### 4. Nacharbeiten

Nacharbeiten sollen am Gerät nicht vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind:

- Der Ausban beschädigter Teile, für die bei der Truppe Ersatzteile lagern.
- b) Ausrichten leicht verbogener Bleche sowie von Flügel- und Ruderhinterkanten, sofern dies ohne Rißgefahr geschehen kann.
- c) Zulässige Beschädigungen, siehe Abschnitt III A.

## B. Eingangsprüfung

Alle von der Industrie oder dem Nachschub eingehenden Geräte und Teile, wie Zelle, Flügel, Holm, Leitwerk usw.. sind auf Transportschäden und Lieferumfang zu prüfen.

## 1. Transportschäden

Über zulässige Schäden siehe Abschnitt III A.

#### 2. Lieferumfang

Der vorgeschriebene Zustand der Nachschubeinheit ist aus dem Geräte-Handbuch Teil I III B 1 und 2 zu entnehmen.

3. Preßluftdruck prüfen. Nennwert 160 atü.

#### C. Mechanische Durchsicht

#### 1. Bugspitze vor dem Anhau

- Stecker zum Log und zum Aufschlagschalter müssen angeschlossen und gesichert sein.
- b) Zeigt die Bugspitze äußere Beschädigungen, ist der Aufschlagschalter auszubauen und seine Membran- und Röhrenkontakte sind auf Beschädigungen zu überprüfen. Membran darf nicht beschädigt sein und Kontaktröhren dürfen sich nicht berühren; ebenso darf das geschlitzte äußere Rohr nicht nach außen gebogen sein.

## 2. Bugspitze nach dem Aubau

a) Luftschraube der Logeinrichtung auf Leichtgängigkeit prüfen durch Auflegen eines 5-Pfennigstückes oder einer Blechscheibe von gleichem Gewicht auf die Propellerspitze. Die Luftschraube muß sich unter dem Einfluß des Momentes so weit drehen, daß das Prüfgewicht herunterfällt.

Diese Prüfung ist für beide Drehrichtungen vorzunehmen.

#### 3. Bug vor dem Anbau

- a) Kette muß eingehängt sein.
- b) Steckdose muß am Umwandler eingesteckt und gesichert sein.
- e) Schlauchleitung zum Fernkompaß muß angeschlossen und mit Draht gesichert sein (2 Anschlüsse).
- d) Elektrische Leitungen für Log und für Aufschlagschalter müssen über bzw. unter der Kompaßkugel durchgeführt sein.
- e) Gleitschalter, soweit eingebaut, auf Fremdkörper prüfen. Schalter darf nicht hängen oder klemmen.
- f) Stecker Elt-Zünder und Gleitschafter müssen angeschlossen sein (nur in flugfertigem Zustand).

#### 4. Bug nach dem Anbau

a) Befestigungsschrauben müssen durch Federringe gesiehert sein.

#### 5. Lastraum

- a) Das Anziehen der Befestigungsschrauben muß gleichmäßig erfolgen. Schlüssellänge darf nicht mehr als 200 mm betragen.
- b) Auf Sicherung (Federring und 2 Körnerschläge) der Befestigungsschrauben achten. Schraubenkopf nach vorn.
- c) Schweißung an den Kupplungsaugen auf Risse prüfen.
- d) Einbau der Zünder prüfen. Drucktinge missen richtig eingesetzt und tiewinderinge fest angezogen sein. (Nur in flugfertigem Zustand.)

#### 6. Mittelstück und Heck

Für den Fall, daß bei der Warnung des Gerätes bei der Truppe irgendwelche Arbeiten am Mittelstück und Heck notwendig werden, die einen Abban des Heckserforderlich machen, sind nachfolgend die wichtigsten Prüfpunkte angegeben:

a) Heckanbau prüfen. Kupplungsaugen müssen mit einem Schlüssel von nicht nicht als 200 mm Länge fest augezogen sein. Auf gleichmäßiges Auziehen der Schrauben achten.

Zwischen die Kupplungsaugen müssen Scheiben gelegt werden, solern die Augen nicht fest voreinander liegen.

Schweißung an den Augen nach dem Anziehen der Schrauben auf Risse prüfen.

b) Schubrohranbau prüfen. Vordere und himere Lagerung muß gesiehert sein (Federring Lager, Romannesser un Splint)

Die Sprengringe im Bolzen der Pendelstätze müssen einwandfrei in der Nut liegen.

Pendelstütze muß in der Seitenflosse nach hinten und vorn je 30 mm Freigang haben, da sieh das Rohr bei Betrieb um etwa 25 mm längt und sieh beim ersten Anlaßstoß um etwa denselben Betrag nach vorne bewegt.

Anschluß für Anlaßluft und für Kraftstoff prüfen. Verschraubungen müsset, fest angezogen und mit 1-mm-Draht gesichert sein. Abdeckung (Blechdeckel und Filz) muß festgeschraubt sein.

Verkleidung für vordere Schubrohrlagerung muß in Flugrichtung liegen (mit Auge visiert).

Stützkeil zwischen Schubrohr und Seitenflosse muß angebracht sein.

- e) Die im Heck eingebauten Geräte und Leitungen sind auf ihre Befestigung und Sicherung zu prüfen.
- d) Staurohröffnung darf nicht beschädigt sein. Staurohr muti festsitzen und in Flugrichtung zeigen.
- et Röhrehen für stat. Dinekentnahn,e an Rumpfunterseite darf nicht berausragen muti senkrecht zur Rumpfhaut stehen und darf keinen scharfen Grat oder Spitzen aufweisen.
- Preschona-Treunkupplung darf aicht verschmutzt sein.
- g) Stift am Schaltventil darf nicht verbogen sein oder klemmen.

## 7. Höbenleitwerk

Beim Anbau des Höhenleitwerkes sind folgende Punkte zu beschten:

- a) Verbindungsschrauben von Flosse und Rumpf m
  üssen fest angezogen und durch Federringe gesichert sein.
- b) Flosseneinstellung mittels Einstellehre (1a) prüfen.

Lehre wird auf Flosse aufgesetzt und über die Visiermarken eine an den Holm angehaltene Skala (Le) anvisiert. Liegt die Visierlinie innerhalb der weißen Felder der Skala, so ist das Höhenleitwerk richtig eingestellt (-2.5° ± 12°). Nullinie der Skala muß dabei in Höhe der Holmoberkante liegen.

Prüfung ist auf mindestens 2 Stellen einer Flossenseite vorzunehmen, und zwar so, daß der Hohn zwischen innerem Lagerring der Fläche und Rumpfhaut anvisiert werden kann.

Die Lage der Zelle ist bei dieser Prüfung beliebig.




Abb. 1: Anwendung der Elibenflosen-Bastoli-Lehre

Gleichzeitig kann die angeführte Lehre auch zu einer Prüfung der Flosseneinstellung mit Wasserwaage verwendet werden. Hierzu muß die Zelle in die Horizontallage gebracht werden.

Dies geschieht in einfachster Weise, indem von einer ebenen Fläche aus (Betonfußboden) die Oberkante des unteren Seitenruderlagers sowie Oberkante Holmrohrlagerung im Rumpf gemessen werden. Liegt letztere 32 mm böher als Oberkante des unteren Seitenruderlagers, so ist die gewünschte Lage der Zelle in Längsrichtung erreicht. Die Querlage kann sehon durch Anvisieren des Hulmes, der parallel zum Fußboden liegen muß, mit genügender Genauigkeit eingestellt werden.

Einstellehre auf Flosse und Wasserwaage auf Einstellehre aufsetzen. Die Wasserwaage darf dann bei Nullstellung der Libelle bis ± 12 Minuten Abweichung anzeigen.

- c) Auf Freigang der Ruderstoßstangen achten. Gabelköpfe dürfen nicht klemmen. Sicherungen der Treunstellen prüfen.
- d) Bevor die Leitungen zu den Rudermaschinen angeschlossen werden, sind sie durchzublasen. (Differenzdruckleitungen zur Rudermaschine für Seitenruder müssen durch Schlauchabschneitler geführt sein.)
- e) Höhenruderanbau prüfen. Ruderausschlag, Stoßstangen nicht angeschlossen, ± 16°. Spalt zwischen Ruder und Flosse 2 bis 4 mm. Ruder muß an der Zelle mindestens 3 mm Freigang haben. Versatz der rechten zur linken Ruderhälfte ± 0.5°. Auf Leichtgängigkeit achten. Lagerstellen fetten.
- f) Prüfen, ob am Abstieggerät der Keil eingesetzt und die Foder gespannt ist.

  Kontakteinsätze müssen montiert und die Überwurfmuttern mit Draht gesichert
  sein. für finden der Kontakteinsätze mit Draht gesichert
  sein. für finden der Kontakteinstelle mit Draht gesichert
  sein. für finden der Kontakteinstelle mit Draht gesichert
  sein. für finden der Kontakteinstelle mit Draht gesichert
  sein. für finden der Schale mit Draht gesichert der Schale mit Draht ge
  - a) Spalt awischen Rudernase und Flosse 2 bis 4 mm.
    - b) Auf Leichtgängigkeit achten; Lagerstellen fetten.
    - c) Nach der Steuerungsprobe Feststellschraube einschrauben.

#### 9. Helm

Beim Anbau des Holmes sind folgende Punkte zu beachten:

- a) Rostschutzfarbe auf den Lagerstellen muß entfernt sein.
- b) Befestigungsschraube am Rumpf muß fest angezogen und durch Federring gesichert sein.

#### 10. Flagel

Flügel, bei denen die Farbplombierung am hinteren Flächenanschluß beschädigt ist, müssen gemäß Abschnitt III B vermessen und eingestellt werden.

Beim Flügelanbau ist zu beachten:

- Befestigungsschraube für jeden Flügel muß fest angezogen und durch Federring gesichert sein.
- b) Spaltabdeckung muß sauber anliegen.
- d) Prüfen durch Prüfloch ob Flügelrippe auf Lagerring aufliegt.

#### 11. Kabelschacht

Folgende Pankte sind zu prüfen:

- a) Befestigungsschrauben müssen fest angezogen und durch Federringe gesichert
- b) Schlauchleitung für Fernkompaß muß im Bug und Heck angeschlossen und gesichert sein [Abschnitt HA2c). Vor Anbau ist Leitung im Kabelschacht mit Preßluft durchzublasen.
- e) Siecker für Umwandler muß angeschlossen und gesichert sein.

1\*

- d) Stecker zum elektrischen Zimder muß angeschlossen und gesichert sein (nur für flugfertigen Zustand gültig).
- e) Es ist darauf zu achten, daß die Luftleitung und das Kabel su verlegt sind, daß sie an den Einführungsstellen in der Zelle durch Scheuern nicht beschädigt werden.
- f) Schlauchleitung vom Steuergerät zum Kabelschacht und Stecker auf Schalttafel müssen angeschlossen und gesichert sein.

## 12. Schalttafel

- a) Anbau der Schalttafel, des Sieberheitsschalters, des Hauptschalterschlosses und der Brechkupplung prüfen. Auf Sicherungen der Befestigungsschrauben
- b) Steckdosen zum Abstieggerät (Klappenbetätigung) müssen angeschlossen und die runden Überwurfmuttern mit Lack gesichert sein (nur in flugfertigem Zustand).
- Steckdose zum Steuergerät minß angeschlossen und gesiehert sein,

## 13. Kraftstoffilter und Triebwerksrohrleitungen

- Schraubenverbindungen m

  ässen fest angezogen und gesiehert sein.
- b) Beim Auswechseln von Rohrleitungen ist darauf zu achten, daß keine Fremdkörper in die offenen Leitungsenden eindringen können (Schutzkappen oder Stopfen verwenden).

## D. Bordnetzprüfung.

Vor dem Befestigen des Bugs und Schließen der Deckel zum Steuergerät und den Rudermaschinen müssen am Elt-Bordnetz folgende Prüfungen vorgenommen werden:

#### 1. Allgemein

- a) Leitungen müssen grundsätzlich so verlegt sein, daß das Einlaufen von Wasser in die Stocker unmöglich ist (Wassersäcke).
- b) Sicherheitsschalter A 5 und Gleitschalter S 13 dürfen nicht klemmen. Brechkupplung V 5 in der Außenhaut der Zelle darf nicht verschmutzt sein.

### Elt-Funktionsprüfung mit Bordnetzprüfgerät 78

Achtung: Prüfung mit Bordactzprüfgerät 76 darf nur durchgeführt werden, wenn Stecker für Elt-Zünder und Zünderentstörgerät nicht angeschlossen sind. Siehe auch Gerätehandbuch Teil 4 Abschnitt F.

> Zählwerk auf Schalttafel in Stellung 5555 bringen, weiße Marke im Fensterchen muß zu schen sein, sonst Fehlanzeige des Prüfgerätes.

## Prüfung von Stenergerät K 5 nur bei laufendem Kreisel durchführen.

- a) Entfernen der Stecker aus dem Elt-Zünder, Vimwandler, Steuergerät und Absticggerät.
- b) Auschließen der Bordnetzstecker an das Prüfgerät nach der dem Prüfgerät beigegebenen Kurzbetriebsanweisung (Abb. 2).
- r) Einschalten des Hauptschalters mittels Schlüssel.
- d) Betätigen des Prüfgerätes nach der dem Prüfgerät beigegebenen Kurzbetriebsanweisung (Abb. 2).
- a) Abnehmen des Prüfgerätes, nachdem die Stecker entfernt sind.
- f) Einstecken sämtlicher Bordnetzstecker in die entsprechenden Bordgeräte mit Ausnahme der Zünder
- g) Ausschalten des Hauptschalters.

	Marz	betriebsona	eisang zum Ban	dnelzprüfge	rät 76	
وسلساحا	- CE - TE	 8-	tope process proc Substitute Stades & Il Sales and North	descript A		<b>=</b> /
hipay ac	Friftstel .	- Bardnetz	Bri Betatigung 104	And-Jupe man agityelden	Sand a langur Surfaced and bushing	Bearing .
****	-₩0	<b>⊕</b> ,,	-	-	-	
	₩	⊕ <sub>rs</sub> .,	Brothay! a	. J		
Siminateller 513		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Modulator to	•		Laspe & Smith! an;
AS	n-u/	100 mg	₩.			jager 25 gredium
مبر ومثلث المثلث المثلث المثلث المثلث المثلث المثلث	2			,		
Aughter per Respector	9.7	Das-	States e links Ductional d			
ж	er and	0-	State + Auto Srestage d	6		- 11
Barbina saw Lafting A 10		1 00-	Ber Berchdenken ein Lefting XIII muß Jahranek All orbeiten			21 Age
// Andless Base //	77 O	-/-		10		
17		7, 77	1	,		
American sur- Expenses Services	#17-7 U-U	C KID-1	1	"		jekerang SJ N SA Sayi an Strandorsel
James Market	C			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	#	
315	J15. 0	10 Jis	Dutter,	**	- 0	
Reservitus Pril ung.	(IT C)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Abb. 2: Kurzbetrichsanweisung zum Bordnetzpräfgerät 70

## 3. Indationsprüfung zwischen den Polen

Prüfung wird mit einem Isolationsprüfgerät IKB Fl 56701 unter Verwendung der diesem Gerät beiliegenden Prüfschnüre durchgeführt.

- a) Stecker aus Stenergerät, Luftlog und Klappenbetätigung entfernen. (Bei FT-Maschinen auch aus Sender und Schleppantenne entfernen.)
  Zänder und Zünderentstörgerät dürfen nicht gesteckt sein.
- b) Hauptschalter mit Schlüssel einschalten.
- c) Am Stecker A 3 auf Schalttafel Stift I und 3 mit den Klemmen I und II des IKB F156701 verbinden und Isolationswert ablesen. Sollwert bei neuen Zellen 3 000 000 Ohm und als unterste Grenze bei im Freien gelagerten Zellen 100 000 Ohm.
- d) Am Zählwerk sind in der angegebenen Reihenfulge abzutasten

Klemme I und 3.

Klemme I und 4.

Klemme I und 5.

Soll-Isolationswert wie unter c).

e) Die unter a) herausgenommenen Stecker sind wieder einzustecken.
 Stecker f\u00e4r Z\u00e4nder und Z\u00e4nderentst\u00f6rger\u00e4t nicht einstecken.

#### 4. Isolationsprüfung gegen Masse

Prüfung wird mit einem Isolationsprüfgerät IKB F156701 unter Verwendung von einem Prüfkabelschwanz für Bordnetzanschlüsse, einem Kabelschwanz für Masseverbindung Bug — Rumpf und einem Kurzschlußverbindungsstück für Zünderstecker S 10 — 1 und S 11 — 2 durchgeführt.

Die Kabelschwänze und Kurzschlußstecker liegen dem Prüfgerät 76 bei, ebenso eine genaue Kurzbetriebsanweisung (Abb. 2).

Die Prüfung wird wie folgt vorgenommen:

- a) Anschließen des Prüfschaltkabels V 5" an Steckdose V 5 und 1KB Fl 56701 an Klemme I und II sowie F 1' an F 1 auf Schalttafel anschließen. Steuerungsstecker wieder einstecken.
- b) Anschließen des Masse-Schaltkabels an eine kontaktblanke Stelle der Zelle, a. B. Elt-Überbrückung am Geräterahmen (bei Maschinen, die für FT-Einbau vorgesehen sind, muß zusätztich die Steckdose F 2 des Prüfschaltkabels an F 2 des FT-Kabelschwanzes angeschlossen werden).
- e) Einstecken der Zünderstecker S 10 1 und S 11 2 in das Knrzschlußverbindungsstück.
- d) Herstellung einer Masseverbindung zwischen Bug und Rumpf mit Masseverbindungskabel. Auf kontaktblanke Stellen achten.
- e) Einschalten des Hauptschalters mit Schlüssel.
- f) Nunmehr kann der Isolationswert der Zelle auf der Skala des IKB F156701 abgelesen werden. Er muß mindestens betragen:

3 000 000 Ohm für neue Geräte und als untersten Wert,

7 \$00 000 Ohm nach Lagerung der Geräte im Freien.

- g) Nach der Isolationsprüfung sind wieder sämtliche, für die Prüfung notwendigen Geräte vom Bordnetz zu entfernen.
- h) Hauptschalter ist auszuschalten, Schlüssel abziehen.
- Zünderstecker S 10 1 und S 11 2 werden erst nach erfolgter Sonderprüfung der Zünderanlage gesteckt. Zur Durchführung dieser Prüfung siehe

### American su 3 and 4.

In Anbetracht der in den Mulags herrschenden hohen Luftfeuchtigkeit können in besonderen Fillen auch Zellen mit einem Isolationswiderstand von nur 50 000 Ohm die Mulags verlassen, da bei Trockenwerden der Zellen der Isolationswert wieder sehr schnell ansteigt. Die Isolationsmessung kann, falls ein IKB Fl-Gerät nicht vorhanden ist, auch mit dem Isolavis durchgeführt werden.

Section 11

#### 5. Prüfung der Bordbatterie

- a) Die Bordbatterie wird dem Wärmeschrank entnommen, nachdem sie langsam auf etwa 45° C angewärmt wurde (Teil 6 Abschnitt I B 2c).
- b) Vor dem Einbau in Gerät 76 wird sie mit dem Batterieprüfgerät PV 76 im belasteten Zustand auf Einhaltung des Soll-Spannungswertes gemessen.
- c) Für die Prüfung wird der Schalter des Prüfvoltmeters in Stellung »30 Vagedreht und der Stecker der Batterie in das eutsprechende Gegenstück (30 V) am Prüfvoltmeter gesteckt.
- d) Durch kurzzeitiges, stetes Drücken der Belastungstaste bis zum Auspendeln des Zeigers wird nun festgestellt, ob die Batterie unter Belastung den bestimmten auf der Skala durch Sollmarke gekennzeichneten Sollwert erreicht.

#### Achtung: Belastungstaate hei der Prüfung der Batterie nicht nanötig lange drücken, da derseiben Energie entnemmen wird.

Hat die Batterie bei der Prüfung den Spannungs-Sollwert erreicht und sind Kabel und Stecker unbeschädigt, so kann sie eingebaut werden.

## 6. Prüfung der FT-Anlage

Bei FZG 76 muß die Prüfung der FT-Anlage während der Montage vorgenommen werden, da die gesamte Anlage einschließlich Stromversorgung nur bei abgenommener Höhenflosse zugänglich ist und nach dem Einhau der vorgewärmten Batterie schnellstens zum Einsatz gelaugen muß.

## a) Prüfung des Schaltkabols für Sendereinschaltung und Antennenswillerung

Die Prüfung dieses Schaltkabels erfolgt auch bei den für FT-Einbau vorgesehenen Maschinen gleichzeitig mit der Prüfung des Bordnetzes durch das Hordnetzprüfgerät 76, welches eine besondere Einrichtung für die Prüfung des Schaltkabels enthält. Dem Prüfgerät liegen Prüfvorschriften und Bediesanweisungen bei (siehe Abb. 2).

## b) Prüfung der Heir- und Anodenhatterien

Die Batterien werden dem Wärmeschrank entnommen, nachdem sie languma auf etwa 45° C angewärmt wurden (Teil 6 Abschnitt I B 2c).

Vor dem Einbau in Gerät FZG 76 werden die Batterien mit dem Präfvoltmeter PV 76 im belasteten Zustand auf Einhaltung von Spannungs-Sollwerten gemessen. Sollwert ist auf dem Prüfgerät durch Marko gekennzeichnet.

#### 

Der Schalter des Prüfvoltmeters muß für die Prüfung auf Stellung 1 kV gedreht und der Hochspannungsstecker an die Batterie gesteckt werden.

Durch kurzzeitiges, stetes Drücken der Belastungstaste bis zum Auspendeln des Zeigers wird nun festgestellt, oh die Batterie auch unter Belastung eine bestimmte Spannung hat, die auf der Skala des Prüfvoltmeters durch Sollmarke gekennzeichnet ist.

## Achtung: Batterie führt geführliche Spannung! Kontaktteile des Batteriesteckers nicht berühren.

## 2. Prüfung der 15 Volt-Helzhatterie

Für duse Prüfung wird der Schalter des Prüfvoltmeters in Stellung \*15 V\* gedreht und der Stecker der Batterie in das entsprechende Gegenstück (15 V) am Prüfvoltmeter gesteckt.

Vorgang wie unter b.1 beschrieben (die Sollmarke auf der Skala des Prüfgerätes gilt für alle Meßbereiche (15 V und 1000 V).

## Achtung: Belastungstaate bei der Prüfung der Batterie nicht unnötig lange drücken, da derselben Euergie entnommen wird.

Haben die Batterien bei der Prüfung den Sollwert erreicht und sind ihre Kabel und Stecker unbeschädigt, so können sie eingebaut werden.

## 7. Prüfung des Senders und Frequenzeinstellung

Die Prüfung erfolgt unch Gerätchandbuch Teil 5 Funkanlage Abschnitt C.

## 8. Prüfung der Antenne und Antennenleitung

Vor dem Einbau wird die Antenne auf ihre einwandfreie mechanische Beschaffenheit geprüft.

#### Wichtig ist:

- a) Stramme Befestigung der Halteschnur an der Hitzdrahtauslösung und fester Sitz des Auslösesteckers.
- b) Prüfung der Antenne auf Stromdurchgang der Hitzdrahtanslösung.

Ein normales Isolationsprüfgerät IKB F1 56701 wird mit den Klemmen für Isolationsmessung I und II an dem Auslösestecker angeschlossen. Der Stromdurchgang durch den Hitzdraht wird am Ausschlag des Zeigers auf dem Instrument in Kurzschlußstellung festgestellt.

Achtung: Hitzdrahtauslösung wird durch Prüfen mit Stromstärke über 50 mA beschädigt. Prüflampen nicht zulässig.

c) Nach dem Einbau der Antenne in die Zelle und nach dem Auschluß der Antennenleitung müssen Teile auf ihre Isolationsfähigkeit gegen Masse geprüft werden.

Mit Isolationsmesser -Isolavie werden Masse vom Gerät 76 und Anfang der Antennenzuleitung verbunden. Durch Dechan zur Kerbetindukter kann Isolationswert festgestellt werden.

Vorgeschriebener Wert mindestens & MΩ.

## 9. Prüfung nach beendetem Finbau

- b) Nach Einsetzen der Höhenflosse ist zu kontrollieren, ob der Sender in seiner Gummilagerung freischwingen kann, ferner ob alle Hochfrequenz führenden Leitungen und Klemmen von den übrigen Leitungen (auch von den Schlauchleitungen der Rudermaschinen), Zellen und Geräteteilen einen Abstand von mindestens 20 mm haben.
- c) Siehe auch Gerätehandbuch Heft 5 Funkanlage Abschuitt D.

## 10. Stromversorgungs- und Prüfgerät

Siehe Gerätehandbuch Heft 5 Funkanlage Abschnitt A und B.

#### E. Steuerungsprobe

Siebe Teil 2 Heft 1.

#### F. Kalter Standlauf

### 1. Vorbereitung

- a) Luftbehälter der Zelle bis zu einem Druck von 160 ± 5 atū füllen. Vorher Druckluftleitung vor dem Anschluß an die Zelle kurz ausblasen lassen, damit das Füllventil infolge Verschmutzens nicht unflicht wird.
- b) Zelle mit 6° Neigung aufbocken. Die Neigung muß genau innegehalten werden. Maßgebend ist die Neigung des zylindrischen Schubrohrendes.
- c) Schubrohr innen von Sand und Verpackungeresten säubern.

#### Achtung Düsen nicht berühren!

d) Mindestens 300 Liter Prüfgemisch tanken. Das Prüfgemisch besteht aus einem Raumteil Nachlaufschmierstuff T 42 und 10 Raumteilen Sonderkraftstoff E 1 oder Flugkraftstoff B 4. e) Prüfkarren mit folgenden Schlauchverbindungen an die Zelle auschließen:

Zum Füllventil, Nenuweite 6 mm, schwarzer Hochdruckschlauch.
Zum Startluftanschluß, Nenuweite 16 mm, roter Niederdruckschlauch.
Zur Tankverschraubung. Nenuweite 6 mm, roter Niederdruckschlauch.
Zum Meßanschluß für Regler, Nenuweite 4 mm, roter Niederdruckschlauch.

- f) Schlauch für die Prüfung des Staukolliens auf das Staurohr schieben.
- g) Starthahn and -Aus- stellen.
- b) Startflasche des Prüfkarrens aus dem Luftbehälter der Zelle durch Offnen des Hagenuk-Füllventils füllen. Manometer M.3 beobachten, Anzeige 8 ± 1 atö.
- Manometer M I für den Reglerdenck auf gleiche Höbe mit dem Regler bringen.
- k) Wanne zum Auffangen von Leck-Kraftstoff unter dem Schubrohr befestigen.

## 2. Prüfung des Hageauk-Druckminderers

- a) Durch Offnen des Hagenuk-Druckminderers Luft aus dem Luftbehälter der Zelle in den Kraftstoffbehälter und in die Steuergeräte strömen lassen. Manometer M 2, das den Druck im Kraftstoffbehälter anzeigt, beobachten. Der Druck muß mindestens 5,8 atü, hörhstens 7,0 atü, erreicht haben, ehe mit dem eigentlichen Prüflauf begonnen werden kann.
- b) Während der gesamten Meßzeit d. h. nach dem Offnen des Schaltventils muß der Druck im Kraftstoffbehälter 6,3 ± 0,5 atū betragen. Druckminderer leicht klopfen, damit Reihungseinflüsse ausgeschaltet werden. Druckminderer, die einen Druck einregeln, der außerhalb der oben angegebenen Grenzen liegt, sind auszuwechseln. Man beschtet, daß der Hagenuk-Druchminderer nach dem Offnen ständig durch ein Beipaß hörbar abblasen und daß sich das Arbeiten des Steuergerätes durch ein singendes Lanfgeräusch bemerkbar machen muß. Die Drossel von 3,5 mm Durchmesser, die in die Fälleitung zwischen Hagenuk-Druckminderer und Kraftstoffbehälter eingebaut ist, hat die Aufgabe, Störungen im Druckminderer infolge unsulämig hoben Luftdurchsatzes zu vermeiden, da der Kraftstoffbehälter nur mit 300 Liter Prüfgemisch gefüllt ist.

#### 3. Prüfung der Anlage auf Dichtigkeit

- a) Schaltventil vor dem Offnen auf Dichtigkeit prüfen. Zu diesem Zweck das Schubrohr ausleuchten und auf evil. Kraftstoffanstritt an der unteren Düsenreihe achten. Diese Prüfung darf erst vorgenommen werden, wenn der Kraftstoffbehälter mindestens 3 min unter seinem vollen Druck gestanden hat. Das Schaltventil muß absolut dieht schließen.
- b) Durchlaufmeligefäß oder Trichter am hinteren Rohrende befestigen, auf senkrechte Lage des Ablaufstutzens achten, Flügelschraube anziehen.
- c) Nach dem Öffnen des Schaltventils auch den übrigen, nunmehr durchströmten Teil der Anlage auf Dichtigkeit prüfen. Zulässige Leck-Kraftstoffmenge am Regler- und Schaltventilgehäuse 10 cm³/min, an den nach Außenbord geführten Leck-Kraftstoffabiluti des Schaltventils 65 cm³/min.

#### 4. Prüfung des Reglerdruckes

### a) Standschub

Starthahn so lange auf -Ein- stellen, his das Schaltventil hörbar öffnet und das Prüfgemisch zu strömen beginnt. Danneh Starthahn sogleich wieder auf «Aus» stellen, dannt der Starthaftverbranch gering bleibt. Manometerleitung entlüften, Reglerdruck am Manometer M 1 ablesen und mit Tabelle I vergleichen Regler und Manometer vor dem Ablesen so lange leicht klopfen, his die Druckauzeige sich nicht mehr verändert.

Regler deren Werte nicht nicht als 0,2 atit von den Grenzwerten der Tabelle I abweichen, sind his auf weiteres an der Einstellschraube nachzustellen. Bei größerer Abweichung sind die Regler auszuwechseln.

## b) Vollschub im Fluge

Stankolben durch Anblasen auf freie Beweglichkeit prüfen, etwa bis zu einem Reglerdruck von 2.8 atū, angezeigt am Manometer M 1. Regler leicht klopfen.

## c) Teillast

Starthahn kurzzeitig auf "Ein- stellen und Teillastdruck am Manometer M lablesen, Anzeige 1,0 bis 1,5 atü.

## 5. Messung des stündlichen Prüfgemischdurchsatzes

## a) Bei Benutrnag des Durchlaufmeßgefäßes

Die Flüssigkeitssäule des Durchlaufmeßgefätles braucht etwa 2 min zu ihrer Einstellung. Während dieser Zeit darf der gleichmäßige Strom des Prüfgemisches weder durch Betätigen des Staukolbens noch durch Prüfung des Teillastdruckes gestört werden. Die Höbe der Flüssigkeitssäule, deren Skala in atü geeicht ist, muß mit der Anzeige des Manometers M 1 übereinstimmen, und zwar so, daß sie noch innerhalb des Feldes bleibt, das dem jeweiligen Druck zugeordnet ist. Wird das Feld überschritten, so ist der Durchfuß zu groß und umgekehrt. In diesen Fällen ist das Schubrohr mit Klappenkasten auszuwechseln. Die Zelle ist vor Erschütterungen zu bewahren, da sonst die Anzeige gefälscht wird. Die gleiche Forderung gilt auch für b).

## b) Bei Benutzung des Trichters und eines Meßgefäßes.

Wie unter a) kann ebenfalls nach etwa 2 min die Messung der Ausflußzeit für 201 Prüfgemisch durch Auffangen in einem Meßgefäß vorgenommen werden. Tabelle II enthält die Grenzwerte, innerhalb deren die gemessene Zeit liegen muß. Wird die untere Grenze unterschritten, so ist der Durchfluß zu groß und umgekehrt. In diesen Fällen hat man wie unter a) zu verfahren.

## 6. Boendigung der Prüfung

- a) Nach Beendigung des Meßvorganges gemäß 5 a oder 5 b wird der Kraftstoffbehälter der Zelle leer geblasen so lange, bis der Zeiger des Manometers M I anfängt zu pendeln. Damit Manometer und Regler nicht gefährdet werden, ist das Ausblasen des Kraftstoffbehälters jetzt durch Druck auf den Abstellstift zu unterbrechen.
- b) Der noch im Kraftstoffbehälter verbliebene Gemischrest wird mittels eines Tauchrohren, das an eine F\u00f3rderpumpe angeschlossen ist, in den ortsfesten Gemischbeh\u00e4lter zur\u00fcckgepumpt.

#### Bemerkung

Bei der Kaltprüfung mit Druckminderer der Baureihe C muß der Hochdruck gemessen werden. Dieser kann an einem am Füllventil angebrachten Druckmesser abgelesen werden. Abhängigkeit des Niederdrucks vom Hochdruck ist aus folgender Tabelle zu entnehmen.

Hochdrock	Niede	
	S	oll
	van	bia
ALL		tū
150	6,15	6,45
145	6,2	6,5
140	6,2	6,5
135	6,25	6,55
130	6.25	6.55
125	6.3	0,6
120	6,3	0.6
115	6,35	6,65
110	6,4	6.7
105	6,4	6.7
100	6,45	6.75

Tabelle I

Obere und untere Grenze des Regierdruckes in atū für den kalten Prüflauf

Barometer- stand	1 compensator to C														
mm QS	— 20 ·	<b>— 18</b>	<b>— 16</b>	14	— 1 <b>1</b>	10	-8	-6	-4	-2	± 0	+ 3	+4	+6	+8
740	2,35 2,05	2,30 2,00	2,25 1,95	2,25 1,96	±±0 1,90	2,20 1,90	2,15 1,85	2,15 1,85	±,10 1,80	2,06 1,75	2,06 1,76	2,00 1,70	2,00 1,70	1,98 1,65	1,95 1,65
745	2,35 2,06	2.35 2,00	2,30 2,00	2.25 1.95	2,25	2,20	2.20	2,15	2,15 1,85	2,10	2,05	2,05 1,75	1,70	2.00 1.70	1,96 1,68
750	2,40 2,10	2.15 2.05	2,35	2,50	2,25 1,95	2,26 1,35	2,20 1,90	1,20	2,15 1,85	2,10 1,80	2,10 1,80	2,05 1,75	1,75	2,00 1,70	1,70
755	2,45 2,15	2.10 2.10	2,35 2,00	2,35 2,05	1,30 2,00	2,25 1,95	2.25 1.95	2,20 1,90	2,±0 1,90	2.15 1,85	2,10 1,80	2,10 1,80	1,75	2,06 1,75	2,00 1,70
760	2,45 2,15	2,45 2,15	2,40 2,10	2,35	2.35 2.05	2.30	2,25 1,95	2,25	2,20 1,50	2,20 1,90	2,15 1,85	2,10 1,80	2,10 1,80	2,05 1,75	1,75
765	2,50	2,45	2,40 2,10	2,40 2,10	2,35	2,35	2,30 2,00	2.25 1,95	2,26 1,96	2,20 1,90	1.20 1.90	2,15 1,85	2.10 1,80	1,80 1,80	1,75
770	2,50	2,50 2,20	2,40 2,10	2,40 2,10	2,10 2,10	2,35 2,05	2,35	2,30	2,25 1,95	2,25 1,96	2,20 1,90	2,20 1,90	2,15 1,85	2,10 1,80	1,80
775	2,55	2.50	2.45 2.15	2,45	2,40 2,10	2,40 2,10	2,35 2,06	2,35 2,05	2,50 2,00	2,25 1,55	2,25 1,95	2,20 1,90	2,90 1,90	2,15 1,85	2,10 1,80
780	2,55 2,25	2,55 2,26	2,45 2,15	2,45 2,15	2,40 2,15	2,40 2,10	9,40 9,10	2,35 2,05	2,30 2,00	2,50 1,00	2,25 1,96	2,25 1,96	2,20 1,90	2,15 1,85	2,15 1,66
	1 ± 10	± 13	+ 14	+ 16	+ 16	+ 20	+ 22	+ 24	+ 26	+ 28	+ 30	+ 53	+ 34	+ 36	
740	1,90	1,90	1,86 1,55	1,85	1,80	1,80 1,50	1,75 1,45	1,75 1,45	1,75 1,45	1,70 1,40	1,70	1,65 1,65	1,65 1,55	1,50	
745	1,95	1,90	1,90	1,85	1,85	1,80 1,50	1,80 1,50	1,75	1,75	1,75 1,45	1,70	1,70 1,40	1,65 1,35	1,55 1,55	
750	1,95 1,65	1,95	1,90	1,90 1,60	1,85 1,55	1,85 1,55	1,80	1,80 1,50	1,75	1,75 1,45	1,75	1,70 1,40	1,70 1,40	5	
755	2,00	1.95	1,95 1,65	1,90 1,60	1,50	1,85	1,86 1,56	1,80 1,50	1,80 1,50	1,75 1,45	1,75	1,75 1,45	1,70 1,40	1,70	
760	2.00 1,70	±,00	1,95 1,65	1,96	1,90 1,60	1,90	1,85 1,55	1,86 1,56	1,60 1,50	1,80 1,50	1,75 1,45	1,75 1,45	1,75	1,40	
765	2.05 1,75	±,00	2.00 1.70	1,95 1,65	1,95	1,90 1,60	1,90 1,60	1,86 64,1	1,85 1,56	1,50 1,50	1,50 1,50	1,75 1,45	1,75 1,45	1,5	
770	2,05 1,75	2,05 1,75	2,00	2,00 1,70	1,95 1,65	1,96 1,65	1,90 1,60	1,90 1,60	1,85 1,55	1,85 1,55	1,80 1,50	1,80	1,75 1,45	1,75	
775	2,10	2.05	2,05	2,00 1,70	2,00 1,70	1,95 1,65	1,95 1,65	1,90 1,60	1,90 1,60	1,85 1,55	1,56 1,56	1,80 1,50		1,76	
7(8)	2.10	9,10 1,80	2,05	2,05 1,75	2,00	2,00 1,70	1,95 1,65	1,95 1,65	1,90 1,60	1,90 1,60	1,85 1,55	1,85	1,80 1,50	1,50	
	1				-						2.0				
	O	bere :	and u	gtere	Gren		bell Dare			ir 20	i Prí	ifgen	ioch		
1,70 65,0	1,15	(,40) 62,5	61,5	60,5	69,5	58,5	57,5	1,70 61,5 52,5	1,75 55,6 52,0	1,80 84,6 51,8	1,88 54,0 61,0	1,90 53,0 50,0		## ==	
60,0 1,95 52,5	59,0	58,0	57.0	2,16 49,5 47,0	55,0 2,20 49,0 46,5	51,5 2,25 48,6 46,0	53,5 2,30 48,0 43,5			2,45 45,0 44,0				### ### ###	

## G. Prüfung der Nachschubeinheit

#### 1. Betanken

- a) Kraftstoffmenge mit Peilrohr prüfen (Behälterinhalt 680 l minus 20 l) und Literzahl auf Zelle neben den Einfüllstutzen mit Kreide deutlich aufschreiben. Zelle muß waagerecht liegen.
- b) Verschlußschraube muß fest angezogen sein. Dichtung nicht vergessen.
- e) Schweißnähte des Kraftstoffbehälters (Mittelstück) beobachten, ob Leckstellen auftreten.
- d) Prüfung, ob Druckminderer richtig geschlossen ist.

## 2. Prüfung der angebauten Teile

- a) Die durch den Abbau des Leitwerkes offenen Schlauchenden müssen durch Stopfen oder Schutzkappen staubdicht verschlossen sein.
- b) Bugkappe muß angebracht sein.
- e) Schutzhaube mit Bugspitze muß durch Schutzdeckel verschlossen sein.
- d) Schellen am Schubrehr für Besestigung des Leitwerkkastens und der hinteren Flügellagerung auf sesten Sitz prüfen.
- e) Befestigung des Leitwerkkastens prüfen.
- f) Holm auf festen Sitz prüfen, desgleichen die in der hinteren Flächenlagerung eingebaute Bugspitze mit Schutzhaube und Deckel.
- g) Schutzrippen für Flächen müssen eingebaut sein. Festen Sitz der Flächen in den Flächenlagerungen prüfen.
- h) Stützkeil zwischen Schubrohr und Seitenflosse muß eingesetzt sein.
- Schutzkappe für Staurohr muß angebracht sein. Offnung des Staurohres auf Beschädigungen prüfen.
- k) Feststellschraube für Seitenruder eingeschraubt.
- 1) Deckel für Leitwerkausschnitt eingesetzt und fest verschraubt.
- m) Zulässige Beschädigungen siehe Abschnitt III A.

#### 3. Abdichtungen

Prüfung nach Zeichnung 00-531. Klebestreifen müssen gut anliegen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

## H. Prüfung vor dem Aufsetzen auf das Geschütz

#### 1. Einstellwerte

- a) Eingestellte Soll-Flughöhe an der Skalentrommel des Höhenreglers im Steuergerät nachprüfen.
- b) Prüfung der Winkelschußeinrichtung am Kontaktlaufwerk des Steuergerätes, und zwar

Vorlaufzeit.

Drehzeit (1 Sek. entspricht 1º Kursänderung),

Drehsinn, links bzw. rechts.

#### 2. Staukelben

Durch Hineinblasen in das Staurohr prüfen, ob Staukolben sich bewegt. Durch Auflegen des Fingers auf das Loch im Reglerdeckel kann die Bewegung des Kolbens gefühlt werden. Bei Festsitz des Kolbens fester blasen.

## J. Fremdkörperkontrolle

- Unter Fremdkörper sind alle Gegenstände zu verstehen, die lose in der Zelle liegen (Werkzeuge, Prüfgeräte, heruntergefallene Scheiben, Splinte, Muttern, Schrauben, Späne, Leitungsreste, Schmutz usw.).
- Werden durch den Anbau von Teilen wie Bugspitze und Bug Räume vollkommen abgeschlossen, so ist zu beachten, daß durch den Anbau keine Fremdkörper mit eingeschlossen werden.

Dies gilt besonders für den Gleitschalter am Bug, sofern er eingebaut ist.

 Eine Fremdkörperkontrolle muß immer durchgeführt werden, wenn alle Arbeiten bis auf das Schließen der Deckel beendet sind und das Gerät versandfertig gemacht werden soll.

## K. Prüfung am Geschütz

## 1. Prüfung nach dem Aufsetzen auf das Geschütz

- a) Gerät auf äußere Beschädigungen prüfen. Flügelhinterkanten müssen gerade sein (visieren). Siehe Abschnitt III A.
- b) Gerät muß in der Querachse waagerecht auf dem Geschütz liegen (visieren).
- c) Feststellschraube des Seitenruders muß entfernt sein.
- d) Spaltabdeckung muß sauber anliegen.
- e) Alle Deckel müssen fest geschlossen sein.
- f) Spannschraube anziehen, bis Kolbennase an Katapultbeschlag anliegt (Kolben muß sich durch das Anziehen zurückschieben).
- g) Stifte des Schlittens müssen im Rumpf sitzen.
- h) Prüfung, ob Scherstift in der Spannschraube des Schlittens eingesetzt ist.
- i) Prüfung, ob Zündkerze eingeschraubt und angeschlossen ist.
- k) Außenbordanschluß für Anlaßluft muß angeschlossen sein.
- 1) Stützkeil unter Schubrohr muß entfernt sein.
- m) Anlaßgerät muß angeschlossen sein.
- n) Zellenbrechkupplung muß angeschlossen sein.
- o) Abreißleine für mech. Zünder muß eingehängt sein.

## 2. Prüfung 2 Min. vor Abschuß

- a) Druckminderer muß geöffnet sein.
- h) Kreiselhörprobe, ob Kreisel anlaufen.
- c) Schalter am Schaltkasten des Anlaßgerätes auf »EIN«.
- d) Bordnetzschalter auf \*EIN\*.
- e) Stecker für Dampferzeuger muß angeschlossen sein.

## III. Anhang

## A. Zulässige Fehler und Beschädigungen

#### 1. Rumpf

- a) Am Rumpf sind von der Spitze bis zum Lastraum (Abb. 3, bis Stoß 2) Beulen bis zu 20 mm Tiefe und einer Länge von höchstens <sup>1</sup>/<sub>10</sub> des Umfanges zulässig.
- b) Am übrigen Rumpf, einschließlich Lastraum, Beulentiefe bis zu 10 mm und einer Länge von höchstens 1/1e des Umfanges zulässig (Abb. 3 ab Stoß 2).
- c) Die Bugspitze darf seitlich und nach unten um 2°, das sind 20 mm von der Symmetrieebene, abweichen (Abb. 3).

Eine Abweichung nach oben ist unzulässig.




Abb. 3: Zulämige Beschädigungen am Rumpf

d) Kerben und Beschädigungen jeder Art an der Luftschraube, auch geringfügigen Ausmaßes, sind nicht zulässig.

#### 2. Flügel

- a) An der Nase und im Mittelstück sind je Flügel 5 Beulen bis 6 mm Tiefe zulässig (Abb. 4). Gesamtausdehnung der Beulen in Flügelspannweitenrichtung nicht mehr als 500 mm.
- b) Im Flügelheckstück von 150 mm Tiefe sind je Flügel 5 bis 8 kurze, scharfe Beulen bis 2 mm Tiefe zulässig.




Abb. 4: Zuläseige Beschädigungen am Flügel

c) Flügelhinterkante muß gerade sein: es dürfen bei Auflage eines Lineales bis zu 2 mm große Spalten sichtbar sein.

#### 3. Höbenleitwerk

- a) Im Abstand von 300 mm von der Rumpfhaut sind keine Beulen zulässig (Abb. 5).
- b) An der Höhenflosse sind 3 Beulen bis 10 mm Tiefe mit einer Gesamtausdehnung von 400 mm in der Spannweite und 100 mm in der Flossentiefe zulässig (Abb. 5).




Abb. 5: Zulässige Beschädigungen son Höhenleitwerk

c) Am Höhenruder sind 3 Beulen bis 5 mm Tiefe und einer Gesamtansdehnung von 250 mm in der Spannweite und 60 mm in der Rudertiefe zulässig. Vor der Drehachse sind keine Beulen zulässig, sondern nur einzelne Kerben.

## 4. Seitenleitwerk

- a) Im Abstand von 200 mm von der Rumpfhaut sind keine Beulen zulässig (Abb. 6).
- An der Seitenflosse sind 3 Beulen bis 10 mm Tiefe bei einer Gesamtausdehnung von 100 mm in der Spannweite und 80 mm in der Flossentiefe zulässig (Abb. 6).




Abb. 6: Zulämige Beschildigungen um Seitenleitwerk

- c) Am Seitenruder sind 3 Beulen bis 5 mm Tiefe mit einer Gesamtausdehnung von 80 mm in der Spannweite und 90 mm in der Rudertiefe zulässig.
- d) Vor der Drehachse sind keine Beulen zulässig, sondern nur einzelne Kerben (Abb. 6).

## 5. Funktionswichtige Teile

Mitnehmerbeschlag, Kupplungsbeschläge, Schubrohrlagerung und Heißbeschlag dürfen keinerlei Anrisse oder Beschädigungen zeigen.

#### 6. Triebwerk

- a) An der vorderen Schubrohrverkleidung sind Beulen bis 30 mm Tiefe zulässig.
- b) An der Rohrhaube sind Beulen bis zu 20 mm Tiefe zulässig. Die Abschlußränder der Haube gegen das Rohr dürfen nicht mehr als 10 mm abstehen und krine Risse aufweisen.
- c) Gleichmäßige Deformation des Rohrendes ist zulässig, sofern der Unterschied des größten und kleinsten Durchmessers nicht mehr als 40 mm beträgt. Scharfe Beulen mit nach innen gekantetem Blech am Rohrende sind nicht zulässig.
- d) Im Rohrmantel sind Löcher ohne scharfe Kanten bis 9 mm & zulässig, soweit sie in einer Entfernung von über 200 mm von den Rohrhalterungen entfernt auftreten.
- e) Bei Beschädigungen des Klappenregisters ist das Schubrohr auszubauen.

## B. Flügeleinstellung

## 1. Allgenein

Die bei der Fertigung der Tragflügel auftretenden Bauungenauigkeiten müssen durch entsprechende Einstellung der Flügel ausgeglichen werden.

Durch Vermessung der Ober- und Unterseite des Flügels wird der Winkel ermittelt, um den der Flügel verstellt werden muß. Zur Durchführung dieser Vermessung werden benötigt:

a) Hilfseinstellvorrichtung 503-101 II.

Diese Vorrichtung besteht aus einem Bock (7 a) mit aufgeschraubtem Holmrohr (7 b). Als Zubehör sind 2 Rahmen (7 c) mit je 17 Teilschahlonen (7 d) und 1 Gradwasserwaage (7 c) mit Minutenteilung beigegeben.

Zur genanen Messung muß die Vorrichtung in der Längs- und Querachse in Waage liegen. Auf dem Holmrohr und dem U-Eisen sind daher rot markierte Meßstellen (7f) angebracht, so daß durch Aufsetzen der auf Null gestellten Gradwasserwaage die Lage der Vorrichtung nachgeprüft werden kann.

Wenn die Vorrichtung nicht einzementiert wird, ist für die notwendige Standfestigkeit durch Auflegen von Gewichten (Sandsäcke) zu sorgen.

b) McGblatt (siehe Anlage).

Das Meßblatt reicht zur Vermessung von 4 Satz Flügeln aus. Die mit der Gradwasserwaage gefundenen Abweichungen werden geordnet nach ihrer Wertigkeit (+ oder —) der Reihe nach untereinander eingetragen und in der in Abs. 3 angegebenen Weise ausgewertet.

Zum besseren Verständnis sind auf dem Mcßblatt (siehe Anlage) 2 Beispiele angegeben.

Das Meßblatt verbleibt am Ort der Flügelvermessung.

#### 2. Vermessung

- a) Der Flügel wird mit der Oberseite nach oben auf den Holm der Hilfseinstellvorrichtung geschoben, und, wenn notwendig, die Flügelhinterkante durch Verstellen des Querkraftbeschlages (7g) nach den Einstellmarken (7h) eingestellt.
- Entsprechenden Schablonenrahmen außetzen, Rahmen muß am Anschlag (71) der Hilfseinstellvorrichtung zur Anlage kommen.
- c) Auf jede der 17 Teilschablonen des Rahmens wird nunmehr die Wasserwaage aufgesetzt und die Skalenscheibe so lange gedreht, his die Libelle auf Null einspielt, d. h. Libellenblase genau zwischen den beiden Teilstrichen steht. Der Minutenwert wird dann von der Skalenscheibe abgelesen und in das Meßblatt eingetragen (auf + und — achlen).

Ist die Oberseite vermessen, wird der Flügel auf der Vorrichtung um 180° gedreht, so daß die Unterseite nach oben kommt. Mit dem entsprechenden Rahmen und der Wasserwaage werden sodann die gleichen Messungen vorgenommen und die gefundenen Werte geordnet nach + und — in das Meßblatt eingetragen.

Achtung! Pfeil (7k) auf der Wasserwange muß mit dem Pfeil (7l) auf der Hilfseinstellvorrichtung in die gleiche Richtung zeigen. Pfeilrichtung ist für Flügelober- und -unterseite gleich, für rechten und linken Flügel jedoch entgegengesetzt.

## 3. Auswertung (siehe Anlage)


- a) Die in der Plus-Spalte des Meßblattes untereinander stehenden Werte werden nun addiert, desgleichen die Werte in der Minus-Spalte. Die sich ergebende kleinere Zahl (96, Anlage Beispiel I) wird sodann von der größeren (211) abgezogen, wodurch die Gesamtabweichung Σ Δ α' (+ 115) in Minuten gefunden wird.
- b) Die Gesamtabweichung, die positiv oder negativ sein kann, je nachdem die gemessenen Plus- oder Minusabweichungen überwiegen, wird mit 0,026 multipliziert, wodurch sich der Endwert ergibt (+ 2,99).
- c) Der Endwert stellt die Größe des Flügelfehlers in Minuten dar, d.h. soll dieser Fehler beseitigt werden, so muß der Flügel in entgegengesetzter Richtung verstellt werden. Der Korrekturwert (— 2,99 oder abgerundet — 3) ist also die Umkehrung des Endwertes.

## 4. Korrektur (siehe Anlage)

- a) Bei der Korrektur muß die Unterseite des Flügels stets nach eben zeigen. Auf einer beliebigen Schablone wird mittels Gradwasserwaage die Abweichung (Anhang Beispiel 1 Abweichung = + 11') festgestellt.
- b) Anschließend wird die Wasserwaage um den Korrekturwert (-3) verladert, d. h. die Skalenscheibe muß von + 11 auf + 8 (+ 11 - 3 = 8) gestellt werden. 8 ist dann der Kontrollwert.
- c) Wasserwaage wieder auf die gleiche Schablone aufsetzen und die Gewindespindel am Querkraftbeschlag (7 g) des Flügels so lange drehen, bis die Luftblase der Libelle wieder auf Null eingespielt ist. Der Flügel hat dann seine richtige Einstellung.

## 5. Sicherung

- a) Am Querkrastbeschlag Kontermutter sest gegen Stellring schrauben.
- b) Flügel aus Vorrichtung herausnehmen und Stellring sowie Kontermutter mit der Gewindespindel durch rote Farbe plombieren. So kann später festgestellt werden, ob eine Veränderung vorgenommen wurde, und damit eine zeue Einstellung erforderlich ist.



		B	,	-	4	-	Fl	Ü	ge	eli	n	es	55	u	nş	7						1	FZG 76										
				77									= 7						•			1	-	-	*				1	bit		_	
Flügel	- Mr.	Be	isp 1	ici	7	B	ise	ie/									٦			•	I	_			T	_			Ť	_			
		Hi	nun	ten		M	inu	ten		*	ina	ten		A	inu	ten	1	Mi	oud		1	Æ	ult	77	t	M	wi	25	†	Min	ata	•	
	-	H	8	Ť	4	1	,	H	-	H	-	Ϊ.	-	H	H	ī	4	+	+	7	+	÷	+	Ŧ	+	÷	+	Ŧ	+	‡	+	Ŧ	
Oberseite	Nase	_	4	┪	┪	_	3	Н	Н	Н		_	_		+	7	7	1		7	7	+	+	+	t	+	7	+	+	+	t	†	
		1	Ħ	┪	3	Ė	Ť	7	7	Н	٦	Н		Н	Ħ	7	7	1	1	1	1	+	†	†	t	+	+	+	†	+	t	t	
	*		T		2				9						T	7	7				1	$^{\dagger}$	t	İ	t	1	ℸ	I	1	$\pm$	1	1	
			٦		6				6						T						1		T	T	1	T	I	Т	T	$\perp$	I	Ι	
		Ц	$\Box$		9				2					T,	$\Box$		$\Box$		10		ा	I	I	I	1	$\Box$	1	1	1	1	1	1	
	2	Ц	Ц	1		L		1	4												_	1	4	1	1	1	4	4	4	1	1	4	
	Mitte	Ц	_		5		2	L	Ŀ		L	L			Ц	Ц	_				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
		Н	4	_	8	L	6	L	L	_			L		Ц			4	5		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	+	4	
		Н	4	2	0	L	9	L	L	L			L		Н	_	_	_	_	_	4	4	4	4	4	+	4	4	4	+	+	4	
			1	4		L	4	_	1	L		L		-	Ц		Ц	Ц			4	4	4	4	4	4	4	+	4	+	+	4	
		_	5			_	_	Ļ	7	⊢	L	L	Ц	L			_			_	-	4	4	4	4	4	4	4	4	+	+	4	
			7	_	_	-	L	1	2	⊢	L	L	_	_	Н	4	_	Н	_	Н	-	4	4	+	4	+	4	4	4	+	+	4	
	Ende	_	9	Н	_	┡	L	7	9	-	⊢	⊢	_	H	Н	-	-	Н	-	Н	-	+	+	+	+	+	+	$\dashv$	+	+	+	┥	
	3	_	1	-	_	L	H	1	8		L	⊢	_	_	-	-	-	-	-	Н	-	+	+	+	+	+	4	+	+	+	+	+	
			5	Н		H	-	⊢	3	⊢	H	H	-	⊢	Н	-	-	Н	-	Н	-	+	+	╅	+	+	-	+	+	+	+	+	
	_		8	Ц	L	L	4		Ļ	⊢	L	L	L	┞	Н	-	-	Н		Н	-	+	+	+	+	+	4	+	+	+	┿	-	
		$\vdash$	3	Н		H	$\vdash$	-	6	⊢	H	H	$\vdash$	H	Н	_	-	Н	-	Н	-	+	+	+	1	+	┪	$\dashv$	1	+	+	_	
	Nase	Н	4	Н	Ļ	⊢	H	1	_	-	H	-	⊢	⊢	Н	-	Н	Н	Н	Н	-	+	+	+	+	+	┪	$\dashv$	1	+	+		
	~	Н	Н	Н	6	⊦	⊢	1	2		H	-	-	H	Н	_	Н	Н	Н		$\dashv$	+	+	+	7	+	┪	┪	┪	+	+		
	_	Н	7	Н	6	H	H	1	-		-		H	H	Н		Н	Н		Н	┪	7	7	┪	7	7	┪	┪	┪	1	T	_	
	1	Н	6	Н	-	H	Н	1	_	_	H	_	1	H				Н		Н	_	7	┪	┪	┪	す	7	7	┪	ヿ	T	٦	
		Н	4	Н	-	╁	4	ť	ŕ	Н	$\vdash$		$\vdash$	t	Н	-		Н		Н	$\dashv$	7	7	7	7	1	7		┪	寸	1	7	
•	Mitte	Н	3	H	$\vdash$	t	9	t	t	т	-	-	1	t	$\vdash$			П			$\Box$	┪	7	7	7	╛			1		1		
į	Σ	H	2	Н	Н	t	7	T	t	T	1		T	T	П							٦	T	1	1	$\Box$				$\perp$	I		
20	1	Н	_	Г	2	1	6		T	Т	Т			Г			1					$\Box$	$\Box$	$\Box$	_	$\Box$				$\perp$	1	Ĵ	
Unterse		П	3	Г		T		T	4							5							$\Box$	$\Box$	┙	_	_	$\perp$	_	4	4		
泵	1	П	8		Г	Γ		1	9	Г											Ц	_	4	4	4	4	4	4	4	4	4	_	
S			8 7			L		1	6	L	L	L		L		L	L	L	_	L	Ц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	+	_	
	Ende	1	1	•		L		1	7	*	Ľ	L	L	L			L	L	_		Ц	4	4	4	4	4	4	Н	-	4	+		
	w	1	8			L	L	1	4	L	L	L	1	L		_	_	L	_		Н	4	4	4	4	4	4	Н	-	-	+	_	
		2	5		L	L	L	L	2	┖		L	L	L	_	_	_		-	L	Н	-	4	4	4	-	-	Н	-	+	+	-	
		3	2	L	L	L	6	L	L	L	L	L	L	L	L	L	_	L	L	H	Ч	Ц	4	_	4	_	$\dashv$	Н	$\dashv$	_	+	-	
		21	11	4	96	4	92	2	79	1										L					_	_				_	⅃	_	
Sax.	encipso)	+	- 1	15		1	-1	8	7	Г																							
Endwert  Endwert	+	2,	99	,		- 4	,8	6	Τ				Γ																				
Korrekti		ab	2,	99	3	_	bge			1	ī					OULE																	
Kontrally	rect	+	+ 8	_		+-		12			FSA.			Γ																			

Bemerkung

\*) Jm Beispiel 1 zur Errechnung des Kontrollwertes benutzt.

<sup>\* \*)</sup> Jm Beispiel 2 zur Errechnung des Kontrollwertes benutst.

Dies ist ein geheimer Gegenstand, Mißbranch ist strafbar.



## Nur für den Dienstgebrauch!

Deckblätter Nr. 10 bis 11 zur D. (Luft) T. 2076 g. Teil 7 — N. f. D. —

## FZG 76 Geräte-Handbuch

Teil 7 Prüfvorschrift

(Stand März 1944) Ausgabe April 1944

Berichtigung ist gemäß »Vorbemerkungen« der L. Dv. 1/1 durchsuführen

10) zu S. 12 — 11) zu S. 12