

圖は攝氏九二〇度に於て鍛鍊せるものゝ組織である。

第一百十五圖
高速度鋼の良好なる焼入組織
白き粒はセメシタイト、他は
オーステナイトにして網状となり粒の大小を示してゐる



燒入溫度は刃物の種類に依り多少の相違はあるが、刃先が白色の鎔融状態に達せんとする程に加熱する。多少鎔融しても有害でない。それから刃物を直接に衝風中に置きて冷却せしめ、研磨してから使用に供する。燒入に油を使用する場合には、白熱状態なれども鎔融を起さざる程度に加熱し、衝風中若くは空氣中にて輝紅色を呈する溫度即ち攝氏九二五度まで冷却し、これを鉗子にて挟み種油、

鯨油若くは兩者の混合物を容れたる槽内に入れる。第百十五圖に示すは攝氏一二〇〇度に於て攝氏二〇度の種油に

て焼入せるものゝ組織である。

又最初瓦斯爐にて攝氏七〇〇—八一五度に豫熱し、それから加工品を一一〇〇—一二〇〇度の溫度を有する他の瓦斯爐に移し、鋼が全く當該溫度に熱せらるゝ

に及んで攝氏三一五—六五〇度の溫度を有する金屬鹽浴槽の中にて冷却する。

三一五—六五〇度間の溫度は加工高速度鋼によりて適當なる溫度を選む。加工品は浴槽内にて振り動かし浴の溫度と全く同一にする。その後は成るべく空氣冷却を爲し、焼戻しは行はない。或は攝氏五〇—三一五度の溫度を與へ得る油中に直接浸すこともある。

前表にも示せしが如く高速度鋼の成分は頗る多種多様であるから、調質溫度を明かに指定することは到底出来ない。この事は他の特殊鋼に在りても同様である。故に熱處理の効果を十分ならしめんとするには、豫め加工鋼の分析成分を明かにし、適當なりと信ずる諸種の溫度を選定して種々なる熱處理を行ひ、然る後抗力試験の成績に照して溫度の決定を爲すことが、高速度鋼は勿論、他の鋼に在りても極めて重要とする所である。

第二十六章 アルミニウム、チタン、コバルト

その他の元素の影響

第一節 アルミニウム

ハドフィールド及ギュイエー兩氏の研究に據れば、アルミニウム二十三%までは抗張力は僅に變化するに過ぎないけれども、衝擊抗力と收縮はかなり急減する。發電機及變壓器鉄の製造に用ひらるゝ鋼の磁性に對しては、アルミニウムは硅素と同様に良好なる影響がある。殘留磁性はアルミニウム五%にして零となる。電氣抵抗はアルミニウムに依りて高くなり比重は減する。可鍛性はハドフィールド氏に依れば約五%劣悪になつてゐるが、ギュイエー氏が製造せる炭素〇・二%、アルミニウム〇一七%並に炭素〇・八%、アルミニウム〇一五の坩堝鋼は容易に壓延することが出來た。これに反し鍛接性はハドフィールド氏に依ればアルミニウム〇・四%にて消失する。バーゲッス及アストン氏に依れば不含炭素二・五%アルミニウム鐵合金は鍛鍊することは出來たが鍛接することは出來なかつた。

アルミニウムは酸素に對し大なる親和力を有するので脱酸剤として使用する外は、磁性の影響に就ても尙未だ不明である。又硅素の如く鐵の瓦斯溶解力を高める結果、少量のアルミニウムを加へて鑄流に際して起る吹出を鎮めることができ。アルミニウムに依りて凝離を防止するのは工業的に注目に値する。併しアルミニウムを加へて製造せる鑄塊が加工性劣悪なりし結果、これに關する意見は種々になつてゐる。要するにアルミニウムは鋼に對しては有用なる合成金屬でないと認め得る。

第二節 チタン


ギュイエー氏はチタンの抗力に及ぼす影響を實驗し、その影響がない爲にチタン鋼の工業的用途は重要でないと云つてゐる。ハドフィールド氏は少量(三%以下のチタンを加へても彈性界が高上しないと云つてゐる。ラモルト氏は炭素を含まざる鐵・チタン合金に於ては、チタンが一四%に達するまで殘留磁性が徐々に増加し、ボルト・ヴァン氏は電氣抵抗はチタン一%につき一マイクロオームだけ増加する

と云つてゐる。

少量のチタンを附加すれば、チタンは脱酸剤、瓦斯排除剤及凝離防止剤となるので鋼質を等齊粘韌ならしむる效がある。これはチタンが酸素及窒素に對し大なる親和力を有する爲である。要するにチタンは鋼質を調整するには硅素の同屬として有效の元素であるが、チタン鋼の價值は未だ認められてゐない。

第三節 コバルト

第百十六圖
炭素 0.2% 鋼の抗力に
及ぼすコバルトの影響
(デウマス氏)



純粹のコバルト鋼は今日まで未だ工業上の用途なく、單に高速度鋼の製造に附加物として有利に使用されるゝに過ぎない。コバルトはニッケルと密接なる親和力を有するのに、ニッケル鋼にこれが含有されてゐないと云ふ點は注目を要する。しかしこれはニッケ

ル鋼とコバルト鋼の根本的の相違を顧慮すれば自ら明になる。ニッケル鋼の組織はパーライト、マルテンサイト及オーステナイトであるが、ギュイエー氏の製造せるコバルト鋼(コバルト六〇%まで)はパーライト質であつた。コバルト量増加に伴ひニッケル鋼の場合と一致しないのみでなく、却つて次表に示すが如き値を示す。

(第百十六圖参照)

炭素 (%)	コバルト (%)	抗張力 (kg/cm²)	彈性界 (kg/cm²)	伸 (%)	縮 (%)
○・二五	五・一二	四六・七	三三・五	三二	六八
○・二七	一〇・八〇	六〇・六	四四・一	二七・五	五三
○・二九	一五・四〇	六六・七	四九・七	二五・五	五五
○・一六	一九・七六	七三・八	五六・三	一八・五	四二
○・一八	二五・一六	七四・二	五四・九	一八	三四
○・一二	二九・二四	七六・八	四五・九	一八・五	一一・五
○・八一	二九・三〇	一八・五	四五・〇	六	一〇・六
○・七五	一一・五	一〇・三・三	四五・〇	七	一四・六
○・八九	一二・一・八	一〇・二・三	四五・六	六	六・八
○・七四	一三・二・六	一三・二・六	四五・六	五	一一・五
○・八一	一四・四・五	一四・四・五	四五・五	六	一〇・六
○・七六	一九・七六	一九・七六	四五・四	六	一四・六
○・八九	二九・三〇	二九・三〇	四五・三	六	一一・五

第二十六章 アルミニウム、チタン、コバルトその他の元素の影響

コバルト鋼の工業的價値はコバルトの價格と逆行してゐる。エンゼン氏に據ればコバルト三三・三四%の合金は磁性に關し注意するを要する。即ち透磁性大なる爲發電子の歯を作るに適してゐることである。バーゲッス及アストン氏に據れば炭素を含有せざる鐵・コバルト合金はコバルト六%までは鍛鍊及鍛接を爲すことが出来る。

第四節 硼素、錫、アンチモニー

マイサン及シャルピー兩氏の試験せる炭素〇・一七%、硼素〇・五八%の鋼は鍛鍊後燒鈍したものが抗張力四六公斤、伸一一%であつたが、これを九〇〇度にて焼入たものは抗張力一二〇公斤、伸二・七%となつた。燒入硼素鋼が抗張力大なるに拘らず加工容易なことは注目に値する。ギュエー氏試験の結果は更にこれを證明した。供試鋼は炭素〇・二二%、硼素〇・四六%、満俺〇・二九%、硅素〇・一六%、硫黃及磷各〇・一五%で次の如き成績を示した。

處理法	抗張力(平方 耗延)	彈性界(耗延)	伸(%)	縮(%)	衝擊抗力(延 方釐)	硬度 (カリネル 數)
攝氏九〇〇度燒鈍	三九・六	二〇・二	二七	五五	三	一〇五
同 八五〇度燒入	一四七・五	一〇〇	六・五	三〇・六	六	三二一

燒入鋼は燒入れざる鋼よりも衝擊抗力高く且つ加工も容易である。ハンネーベン氏は鐵・硼素合金狀態圖を構成し、鐵中の硼素固溶體は炭素固溶體に似て、バライトに酷似せる組織成分を形成分離することを發表した。ギュエー氏も亦硼素鋼内には異常の組織成分があると云つてゐる。燒入硼素鋼の注意すべき性質が果して鐵中に在る硼素固溶體の存在に原因するや否やは未だ判明しない。ギュエー氏は硼素一・五%以上の鋼は鍛鍊することが出来ないと云つてゐる。高溫度に加熱したる固體としての鐵は炭素蒸の場合に似て硼素を取り入れると云ふことが新たに判つた。

錫は鐵と容易に合金となり、保護被覆を形成するが、鐵はこれが爲却つて脆性を増し、電氣及磁氣關係に於ても何等利益を與へない。炭素を含まざる錫・鐵合金はバーゲッス及ア斯顿氏に從へば錫二%以下のものは鍛鍊及鍛接を爲すことが出

來る。軟鋼の錫量が一・五%であれば明に熱間脆性を示す。

アンチモニー-%を含む鐵は使用に堪えない。

亞鉛も亦錫の如く鐵に對し有效なる保護被覆を形成するのは、容易に合金となる爲である。然れども鐵・亞鉛合金が如何なる物理的性質を示すかに就ては殆ど據るべきものがない。

應用鐵鋼學 終


附錄

第一 日本標準規格

A 金屬材料抗張試驗片


金屬材料の抗張試驗に用うる標準試驗片の形狀及寸法は次の如く之を定む

第一號試驗片




試驗片の厚さ mm	幅 mm
二三を超ゆるもの 九未満	四〇以下
二三以下	五〇以下
六〇以下	六〇以下

第二號試驗片




標點距離 L は 徑(又は對邊距離)D の八倍、兩端を太くするのに在りては平行部の長 P は D の約九倍
P は D の約九倍

第三號試驗片




徑(又は對邊距離)二五耗を超ゆる試驗片
標點距離 L は 徑(又は對邊距離)D の四倍、兩端を太くするものに在りては平行部の長 P は D の約四・五倍
標點距離 L = 50 mm
平行部の長 P = 約 60 mm
D = 14 mm

第四號試驗片



標點距離 L = 50 mm

本試驗片の斷面は圓形なるを要す
材料の都合に因り上記の寸法に依ること能はざるとときは次式に依り標點距離を定むることを得



備考 各號試驗片の兩端は試驗機に適合する形狀に仕上ぐるものとす

各號試驗片の用途

第一號試驗片

本試驗片は主として棒鋼、平鋼、形鋼の抗張試驗に用う

第二號試驗片

本試驗片は主として棒鋼の抗張試驗に用う

本試驗片の平行部は壓延せるまゝとし又は機械仕上に依り之を作成することを得

第三號試驗片

本試驗片は徑(又は對邊距離)二五粂を超ゆる棒鋼の抗張試験に用う
本試驗片の平行部は壓延せるまゝとし又は機械仕上に依り之を作成することを得

第四號試驗片

本試驗片は主として鍛鑄鋼品並非鐵金屬(又は其の合金)板の抗張試験に用う

第五號試驗片

本試驗片は主として管類並非鐵金屬(又は其の合金)棒の抗張試験に用う

B 針金の徑、薄板の厚及其の稱呼

針金の徑及薄板の厚は之を次の四十二種とし其の稱呼には徑又は厚を表はす寸法を以てし番號等を用ゐざるものとす

徑又は厚 m m	徑又は厚 m m	徑又は厚 m m
12.00	1.20	0.12
10.00	1.00	0.10
9.00	0.90	
8.00	0.80	
7.00	0.70	
6.50	0.65	
6.00	0.60	
5.50	0.55	
5.00	0.50	
4.50	0.45	
4.00	0.40	
3.50	0.35	
3.20	0.32	
2.90	0.29	
2.60	0.26	
2.30	0.23	
2.00	0.20	
1.80	0.18	
1.60	0.16	
1.40	0.14	

C 鍛鋼品

第一章 種別

第一條 本規格に於て規定する鍛鋼品は炭素鋼々塊より鍛造し焼入其の他特殊の熱處理を施さざるものにして之を次の六種とす

- | | |
|-----|-----|
| 第一種 | 第二種 |
| 第三種 | 第四種 |
| 第五種 | 第六種 |

第二章 製造法

第二條 鍛鋼品は特に指定なき限り平爐、坩堝爐又は電氣爐に依り製造したる鋼

塊より鍛造するものとす

第三條 鋼塊は其の上部下部に於て註文者又は其の指定したる検査員(以下單に検査員と稱す)の指定したる量又指定なき場合に於ては製造者の適當と認むる量を切取り有害部を除去するものとす

第四條 鍛鋼品は特に指定なき限り主體の断面積を原鋼塊の平均断面積の $1\frac{1}{4}$ 以内に鍛錬するものとす又其の他の何れの部分に在りても原鋼塊の平均断面積の $\frac{2}{3}$ を超過することを得ず

鍛鋼品の形狀特殊の鍛錬法其の他の事由に依り豫め註文者又は検査員の承認を得たときは前項の規定に依らざることを得

第五條 鍛鋼品は適當の構造を有する爐内にて各部一様に焼鈍するものとす但し長大にして爐内に容れ難きものに在りては註文者又は検査員の承認を経て適當の方法に依り焼鈍することを得

一旦焼鈍を行ひたる後熱加工を施したるときは再び焼鈍するものとす

小形又は特殊の鍛鋼品に在りては註文者又は検査員の承認を経て焼鈍を省略

することを得

第三章 化學試驗

第六條 鍛鋼品の成分中磷及硫黃の含有量は次表の制限を超過することを得ず

酸性爐に依る場合	鹽基性爐に依る場合
磷 %	硫黃 %
○・○五五	○・○五〇
○・○四五	○・○五〇

第七條 前條成分の検定は製造所に於て一鎔鋼毎に採取せる試料に付之を行ふものとす

第八條 第六條の含有量は第四章に規定せる抗張試験及屈曲試験の成績良好にして註文者又は検査員に於て使用の目的に適するものと認めたるときは其の一割以内を超過することを得

第九條 註文者又は検査員の承認を経たるときは本章の規定に依らざることを

得

第四章 抗張試験及屈曲試験

第十條 抗張試験に在りては標準抗張試験片第四號を用ひ次表の規定に合格することを要す

第一種	第二種	第三種	第四種	第五種	第六種	抗張力 kg/mm ²		伸 %
						甲	乙	
三四一四〇	三九一四五	四四一五〇	四九一五五	五四以上六〇未満	六〇以上七〇未満	抗張力と伸の一・五八倍との和	抗張力と伸の一・五倍との和	九〇以上
三四一四〇	三九一四五	四四一五〇	四九一五五	五四以上六〇未満	九〇以上	抗張力と伸の一・五倍との和	抗張力と伸の一・五倍との和	九〇以上

第十一條 前條に規定せる抗張力の制限は破断面の状況良好にして註文者又は検査員に於て使用の目的に適するものと認めたるときは上限に於て二軒以内

を増し下限に於て一・五磅以内を減することを得

第十二條 屈曲試験に在りては幅二五耗厚一九耗の断面を有する試験片を用ゐ常温のまま之を次表規定の内側半径にて同表規定の角度だけ屈曲するも裂疵を生ぜざることを要す此の場合に於ける試験片の角隅には半径一・五耗の丸味を付するものとす

	屈曲角度	内側半径耗
第一種	一八〇	○
第二種	一八〇	三
第三種	一八〇	
第四種	一八〇	
第五種	一八〇	
第六種	一八〇	
	一六	
	二二	

第十三條 試験片の數は特に指定なき限り次表に依るものとす

鍛銅品一箇の鍛造重量磅	抗張試験片の數	屈曲試験片の數
五〇〇以上	鍛銅品毎に一箇 但し一 鋼塊より多數の鍛銅品を 接續して鍛造する場合に は其の鋼塊の上部に相當 する部分より一箇	同 上
五〇〇未満	一鋼塊より鍛造したる 鍛銅品中より一箇	同 上

第十四條 試験片は特に指定なき限り鍛銅品と一體に鍛造し且其の主體より小
ならざる断面積を有する供試材より縦に切取るものとす

第十五條 焼鈍をする鍛銅品の試験片は焼鈍したる後之を切取るものとす

第十六條 試験片の仕上不良なるか又は疵あるときは試験前之を排却し更に試
験片を作成するものとす

第十七條 抗張試験に於て試験片が標點間の中心より標點距離の1/4以外に於
て切斷したるときは更に試験片を作成し再試験を行ふことを得

第十八條 抗張試験又は屈曲試験の成績が規格に合せざる場合註文者又は検査員に於て試験片が適當に材質を代表せざるものと認めたるとときは其の試験片各一箇に付更に二箇の試験片を製作し再試験を行ふことを得。此の場合に於ては試験片の全部が合格したるとき其の試験を合格とす。

第十九條 抗張試験又は屈曲試験の成績が規格に合せざるときは更に其の鍛鋼品に焼鈍を施し試験を行ふことを得。此の場合に於ては新に抗張試験及屈曲試験の全部を行ふものとす。

第五章 檢査

第二十條 鍛鋼品は其の質均一にして有害なる疵なきことを要す。

第二十一條 試験片又は分析試料にして其の試験成績が本規格の一部若くは全部に合せざるときは其の代表する鍛鋼品を不合格とす。

第二十二條 重要な鍛鋼品には其の材質並原鋼塊の性状等の調査に便ならしむる爲見易き箇所に適當なる記號を刻するものとす。

第二十三條 本規格に合格したる鍛鋼品には種別、製造所名及検査済の證印を刻し且其の周圍に塗料を施し識別に容易ならしむるものとす。但し刻印を施し難きものに在りては適當の方法に依り種別、製造所名及検査済を表示するものとす。

第六章 附則

第二十四條 鋼塊より鍛造する鍛鋼品用鋼片に對しては次の各號の外本規格を準用するものとす。

一、特に指定なき限り其の斷面積を原鋼塊の平均斷面積の $\frac{2}{3}$ 以内に鍛鍊し燒鈍を施さざるものとす。

二、試験片は原鋼塊の平均斷面積の $\frac{1}{4}$ 以内に鍛鍊し且燒鈍したる供試材より之を切取るものとす。

第二十五條 鍛造又は壓延したる鋼片より鍛造する鍛鋼品に對しては其の種類に應じ本規格を準用するものとす。

D 鑄鋼品

第一章 種別

第一條 本規格に於て規定する鑄鋼品は之を次の四種とする

第一種	第二種	第三種	第四種
-----	-----	-----	-----

第二章 製造法

第二條 鑄鋼品は特に指定なき限り平爐、轉爐、電氣爐又は坩堝爐に依り鑄造するものとす

第三條 鑄鋼品は適當の構造を有する爐内にて各部一樣に燒鈍するものとす
但し長大にして爐内に入れ難きものに在りては註文者又は其の指定したる檢

査員(以下單に検査員と稱す)の承認を経て適當の方法に依り燒鈍することを得
第四種品に在りては註文者又は検査員の指定あるときは前項の燒鈍を省略す
ることを得

第三章 化學試験

第四條 鑄鋼品の成分中炭素、磷及硫黃の含有量は次表の制限を超過することを得す

種別	酸性爐に依る場合			鹽基性爐に依る場合		
	炭素%	磷%	硫黃%	磷%	硫黃%	
第一種	○・○六五	○・○六〇	○・○六〇	○・○五五	○・○六〇	
第二種	○・○六五	○・○六〇	○・○六〇	○・○五五	○・○六〇	
第三種	○・○六五	○・○六〇	○・○六〇	○・○五五	○・○六〇	
第四種	○・○六五	○・○六〇	○・○六〇	○・○五五	○・○六〇	

第五條 前條成分の検定は製造所に於て一鎔鋼毎に採取せる試料に付之を行ふ
ものとす

第六條 第四條の含有量は第四章以下に規定せる試験及検査の成績良好にして註文者又は検査員に於て使用的目的に適するものと認めたるときは其の一割以内を超過することを得

第七條 註文者又は検査員の承認を経たるときは本章の規定に依らざる事を得

第四章 抗張試験及屈曲試験

第八條 抗張試験及屈曲試験は第一種、第二種及第三種の三種に限り之を行ふものとす

第九條 抗張試験に在りては標準抗張試験片第四號を用ひ次表の規定に合格することを要す

種別	抗張力 kg/mm ²	伸 %
第一種	四一—五五	二〇以上
第二種	四五—五七	一五以上
第三種	四七—六一	一二以上

第十條 前條に規定せる抗張力の制限は伸及破断面の状況良好にして註文者は検査員に於て使用の目的に適するものと認めたるときは上限に於て一・五瓦以内を増し下限に於て一・五瓦以内を減することを得

第十一條 屈曲試験に在りては幅二五耗、厚一九耗の断面を有する試験片を用ひ常温のまま次表規定の内側半径にて同表規定の角度だけ屈曲するも裂痕を生ぜることを要す

此の場合に於ける試験片の角隅には半径一・五耗の丸味を付するものとす

種別	屈曲角度	内側半径耗
第一種	一二〇	二五
第二種	九〇	二五
第三種	六〇	二五

第十二條 試験片の數及供試材の鑄造法は特に指定なき限り次表に依るものとす

鑄鋼品一箇の 仕上重量 （匁）	抗張試驗片の數	片屈曲試験 の數	供試材の鑄造法
一五〇以上	一箇但し同形の鑄鋼品を は註文者又は検査員の承認を経て試 験片の數を減ずることを得二鎔鋼以 上を使用し一箇の鑄鋼品を鑄造する 場合に於ては四箇	同上	供試材は鑄造品に 附着せしむるもの とす但し註文者又 は検査員の承認を 経て連結又は別箇 に鑄造する事を得
一五〇未満	一鎔鋼毎に一箇 同上	同上	供試材は鑄鋼品と 連結又は別箇に鑄 造するものとす

第十三條 試験片は其の代表する鑄鋼品と共に焼鈍を施したる供試材より切取るものとす

第十四條 試験片の仕上不良なるか又は疵あるときは試験前之を排却し更に試験片を製作するものとす

第十五條 抗張試験に於て試験片が標點間の中心より標點距離の $\frac{1}{4}$ 以外に於て切斷したるときは更に試験片を製作し再試験を行ふことを得

第十六條 抗張試験又は屈曲試験の成績が規格に合せざる場合註文者又は検査員に於て試験片が適當に材質を代表せざるものと認めたるときは更に之と同數の試験片を製作し再試験を行ふことを得

第十七條 抗張試験又は屈曲試験の成績が規格に合せざるときは更に其の鑄鋼品に焼鈍を施し試験を行ふことを得

此の場合に於ては新に抗張試験及屈曲試験の全部を行ふものとす

第五章 落下試験及鎚打試験

第十八條 本章の試験は特に指定せられたる場合に限り之を行ふものとす

第十九條 落下試験は次の二号又は二号に依る

一、硬質の地面に於て鑄鋼品（突起部あるものに對しては地面に適當の凹所を設く）の一端を支點とし原位置より約四五度の角度を爲す迄他端を揚げ之を落下すること

二、鑄鋼品を約三米の高より硬質の地面に落下すること 但し鑄鋼品の形狀

重量に應じ註文者又は検査員の承認を經て其の高を減することを得
第二十條 特殊の形狀を有する鑄鋼品にして前條の試験に依り明かに損傷を蒙る虞あるものに付ては註文者又は検査員の承認を經て本試験を省略することを得

前項に依り試験省略の場合に於て特に註文者又は検査員の指定あるときは第四章の抗張試験及屈曲試験を行ふに當り成るべく隔りたる二箇所より各二箇の試験片を採取し其の試験を行ふものとす

第二十一條 鋸打試験に在りては鑄鋼品の形狀、重量に應じ三斤乃至七斤の鋸にて其の表面を打ち缺點の有無を試験するものとす

落下試験を行ふものに在りては鋸打試験は落下試験の後之を行ふものとす

第六章 檢査

第二十二條 鑄鋼品は其の質均一にして有害なる疵又は巣等のなきことを要す

第二十三條 試験片、分析試料又は試験品にして其の試験成績が本規格の一部若

は全部に合せざるときは其の代表する鑄鋼品を不合格とす

第二十四條 鑄鋼品の割れ又は疵にして強さに對する影響の輕微なるものは註文者又は検査員の承認を経て鑄掛け、電氣鎔接其の他適當の方法に依り之を修補することを得

前項の加工後特に指定あるときは更に燒鈍を行ふものとす

第二十五條 鑄鋼品には検査前塗裝其の他表面の検査に妨げある處理を施すことを得ず

第二十六條 本規格に合格したる鑄鋼品には種別、製造所名及検査済の證印を刻し且其の周圍に塗料を施し識別に容易ならしむるものとす 但し刻印を施し難きものに在りては適當の方法に依り種別、製造所名及検査済を表示するものとす

E 鑄物用銑鐵

第一條 本規格に於て規定する鑄物用銑鐵は之を次の四種とす

一號、二號、三號、四號

第二條 銑鐵の成分中全炭素、珪素及硫黃の含有量は次表に依るものとす

四號	二・八以上	全炭素%		珪素%	硫黃%
		一號	二號		
	三・〇以上	三・〇三・五	二・五	〇・〇四	以下
	二・八以上	二・〇一・三・〇	二・〇一・三・〇	〇・〇六	以下
	一・〇一・二・〇	一・五一二・五	〇・〇八	以下	
	〇・一〇以下	〇・一〇			

第三條 分析試料採取の方法を次の如く定む

- 一、銑鐵數量三〇噸又は其の端數毎に一試料を採取するものとす
- 二、試料採取用銑鐵塊の數は全塊數の〇・五%以上とす。但し三塊を下らざるものとす

三、試料採取用銑鐵塊は其の外面に附着せる砂、礦滓等を完全に除去し每塊一箇所中央に近き位置に於て其の厚さ面に對し垂直に貫通せる孔を錐もみし其の削屑を完全に採取し各塊に對する削屑を集め能く混合し適當に分割して一試料と爲すものとす

第四條 分析試験の方法は別に定むる處に依る

第五條 第二條に規定せる全炭素、珪素及硫黃の含有量は一試料に付分析試験二回以上の平均數を以て之を定む

第六條 分析試験は賣買者双方協定せる分析所に於て之を行ふものとす

第七條 試料の分析試験の成績が本規格に合せざるときは其の試料の代表する銑鐵の全量を不合格とす

第八條 製造者は銑鐵の每塊に製造所の記號を鑄出し且つ次の塗裝を施して其の種別を表示するものとす

一號 白、二號 青、三號 赤、四號 黒

附錄第三 華氏攝氏溫度對照表 其二

華氏	攝氏	華氏	攝氏	華氏	攝氏	華氏	攝氏	華氏	攝氏
950	510.00	1160	626.66	1420	771.11	1680	915.56	1940	1060.00
955	512.78	1170	632.22	1430	776.67	1690	921.11	1950	1065.56
960	515.56	1180	637.78	1440	782.22	1700	926.67	1960	1071.11
965	518.34	1190	643.33	1450	787.78	1710	932.22	1970	1076.67
970	521.11	1200	648.89	1460	793.33	1720	937.78	1980	1082.22
975	523.89	1210	654.44	1470	798.89	1730	943.33	1990	1087.78
980	526.67	1220	660.00	1480	804.44	1740	948.89	2000	1093.33
985	529.45	1230	665.56	1490	810.00	1750	954.44	2050	1121.11
990	532.22	1240	671.11	1500	815.56	1760	960.00	2100	1148.89
995	535.00	1250	676.67	1510	821.11	1770	965.56	2150	1176.67
1000	537.78	1260	682.22	1520	826.67	1780	971.11	2200	1204.44
1010	543.33	1270	687.78	1530	832.22	1790	976.67	2250	1232.22
1020	548.89	1280	693.33	1540	837.78	1800	982.22	2300	1260.00
1030	554.45	1290	698.89	1550	843.33	1810	987.78	2350	1287.78
1040	560.00	1300	704.44	1560	848.89	1820	993.33	2400	1315.56
1050	565.56	1310	710.00	1570	854.44	1830	998.89	2450	1343.33
1060	571.11	1320	715.56	1580	860.00	1840	1004.44	2500	1371.11
1070	576.67	1330	721.11	1590	865.56	1850	1010.00	2550	1398.89
1080	582.22	1340	726.67	1600	871.11	1860	1015.56	2600	1426.67
1090	587.78	1350	732.22	1610	876.67	1870	1021.11	2650	1454.44
1100	593.33	1360	737.79	1620	882.22	1880	1026.67	2700	1482.22
1110	598.89	1370	743.33	1630	887.76	1890	1032.22	2750	1510.00
1120	604.44	1380	748.89	1640	893.33	1900	1037.78	2800	1537.78
1130	610.00	1390	754.44	1650	898.89	1910	1043.33	2850	1565.56
1140	615.56	1400	760.00	1660	904.44	1920	1048.89	2900	1593.33
1150	621.11	1410	765.56	1670	910.00	1930	1054.44	2950	1621.11

上表記載の中間溫度に對しては次の數を加ふれば所要溫度となる

華氏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
攝氏	0.56	1.11	1.67	2.22	2.78	3.33	3.89	4.44	5.00

索引

鑄物 · 黑心 · 白心 · 硬 · 冷硬 · 硫黃定量法 · 硫黃 · 硫黃の検出 · 鋼基性鋼 · ベセマ法

· 鐵浴爐 · 液體燃料爐 · 鐵化バリウムを用ふる爐 · X光線に依る試験 · 遠心式鑄造法 · 延伸率

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液 · 押湯 ·

(伸のび)を見よ

カーデン · 可鍛鐵 · 可鍛鐵 · 可鍛鐵鑄鐵 · 可熔體高溫度計 · 加熱爐

逆合金 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の抗力 · の熱處理 · の用途

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

ヴァナデウム定量法

アシモニーの影響 · 安定系 · アンチモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

アノニモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液

加熱爐 · 鑄巢 · 鑄引 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の組織 · の抗力 · の熱處理 · の用途

アシモニーの影響 · 安定系 · アンチモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

アノニモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液

加熱爐 · 鑄巢 · 鑄引 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の組織 · の抗力 · の熱處理 · の用途

アシモニーの影響 · 安定系 · アンチモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

アノニモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液

加熱爐 · 鑄巢 · 鑄引 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の組織 · の抗力 · の熱處理 · の用途

アシモニーの影響 · 安定系 · アンチモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

アノニモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液

加熱爐 · 鑄巢 · 鑄引 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の組織 · の抗力 · の熱處理 · の用途

アシモニーの影響 · 安定系 · アンチモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

アノニモニの影響 · 亞共晶鑄鐵 · 亞擬共晶鋼

ガナデウム鋼 · ヴィブラツク鋼

オースモンダイト · オーベルホツフェル氏液

加熱爐 · 鑄巢 · 鑄引 · 金型 · 烧型 · 乾燥型 · 生型 · 砂型 · 鑄型

の組織 · の抗力 · の熱處理 · の用途

應用鐵鋼學

二

加熱著色法	一八五、二六	金屬被覆	一四	の熱處理	二四、二六
加熱用物質(溶體として用ふる)	一一〇	球狀晶	一五	の用途	二五、二七
の融解溫度	一一〇	凝離	一五	クローム定量法	二六、二九
化合炭素	一三	の檢出	一五	クローム・ニッケル鋼	二九
化合炭素定量法	一三五、二八	氣孔	一五	の熱處理	三〇、三一
瓦斯燃料爐	一六七、二〇	共晶點	一五	標準	二九八、二九九
瓦斯鎔接	一五	共晶鑄鐵	一六	耐酸	三〇〇
枯し	一六	擬共晶鋼	一六	の熱處理	三〇一、三〇三
人工	一六、一七、一九	擬共晶鋼の臨界點	二一三	低	三〇五、三〇六
金型	一五、一九	屈曲試驗	一九	高	三〇五、三〇九
乾燥型	一九	屈撓試驗	一九五、一六〇	特殊	三〇六、三〇九
貫粒割れ	一九	繰返屈撓試驗	一五、一五三	の用途	三三、三三
鏡鐵	一六	松村式繰返打擊試驗機	一五、一五三	の燒尻脆性	三二三
過熱テルミット鋼	一六	繰返屈撓試驗機	一五、一五三	の抗力	三五、三五
過共晶鑄鐵	一六	小野式繰返屈撓試驗機	一五、一五三	の熱處理	三五、三五
過擬共晶鋼	一六	クローム・ヴァナデウム鋼	一五	の抗力	三三、三三
過擬共晶鋼の臨界點	一三、一四	の熱處理	二四、二五	の燒尻脆性	三二三
ヰ		の抗力	二八、二八	の抗力	三三、三三
機關車々軸の熱處理	一三四、一四一	の熱處理	二一	の熱處理	二一、二二
錐揉試驗	一六六	に對する熱處理の影響	二六	の熱處理	二二、二二
金屬顯微鏡	一八	傾斜照明法	二一	の熱處理	二二、二二
ク		硅素の影響	一五、一五九	の用途	三三、三三
機關車々軸の熱處理	一三四、一四一	炭素鋼の延伸	一三	の熱處理	二一、二二
錐揉試驗	一六六	高速度鋼の延伸	一三	の燒尻脆性	三二三
金屬顯微鏡	一八	高速度鋼	一五、三三、三五	の抗力	三三、三三
ケ		硬鋼(高炭素鋼)	一三、一四〇、一八八	の抗力	三三、三三
機關車々軸の熱處理	一三四、一四一	鋼鑄物	一六	の熱處理	二一、二二
錐揉試驗	一六六	鋼性鑄鐵	一六	の燒尻脆性	三二三
金屬顯微鏡	一八	硬鑄物	一六	の抗力	三三、三三
顯微鏡組織試驗	一九	硬度試驗	一六	の熱處理	二一、二二
顯微鏡組織試驗片の採取及研磨	一九、一九〇	シヨアーレ氏	一六、一六一、一七〇	の熱處理	二一、二二
顯微鏡寫真器	一八	ブリネル氏	一六、一六一、一七〇	の延伸	二一、二二
結晶粒の大きさ	一四六、一四八	硬度試驗器(ブリネル)	一六、一六一、一七〇	の延伸	二一、二二
牽伸(引拔)	一七	極軟鋼(最低炭素鋼)	一六	の延伸	二一、二二
口		合金鋼	一五	の延伸	二一、二二
鋼の定義	九	抗張試驗	一五、一五八	の延伸	二一、二二
分類	一〇	抗張力	一五、一五八	の延伸	二一、二二
臨界點	六	抗張試驗機	一五、一五九	の延伸	二一、二二
鋼の常溫以下及以上に於ける抗張力	一三五、一三六、一三五	降伏點	一五、一五九	の延伸	二一、二二
硬度	一五	黑鉛	一五	の延伸	二一、二二
黑心鑄物	一四	泡狀	一四	の延伸	二一、二二
酸性式シーメンス法	一二	酸性式シーメンス法	一二	の延伸	二一、二二
ベセマー法	一二	ベセマー法	一二	の延伸	二一、二二

應用鐵鋼學

四

酸性鋼	三	磁氣分析	一八	セメンタイト	三九
三元鋼	五	樹狀晶	五、毫	球狀	四〇
材料の大きさと熱處理の效果	八、二三	燒鈍	六	純鐵	一九四
——の形狀と	一一	常溫加工	六	——の標準成分	三一五
最硬鋼	二	——の臨界點	六	全炭素定量法	二二七
再輝點	六	——の同素變化	六	ゼーベル三角錐	三一三
再暗點	六	准安定系	五	センチネル圓鑄	三一三
錯の原因及成生	八九、一九〇	シーメンス・マルテン鋼	三	リ	
酸化物被覆	九二、一九三	シアソ化物法(シアソ化物硬化)	九		
四元鋼	五	シアソ化物を用ふる加熱爐	一〇三		
試驗片の種類及寸法	一五二、一五五	ソルバイト	四		
至硬鋼(最高炭素鋼)	一〇	組織成分	三七		
白銑鐵	三	——の硬さ	六、九		
白鑄鐵	二、六一	垂直照明法	一六		
衝擊試驗	一五二、一五二	ステップド氏液	一七	鎢鋼	八
衝擊試驗機(シャルビー)	一六、一九	ステダイト	一七	耐酸鋼	三〇〇
(アイゾット)	五	ステーンレッス鋼	一六八、一九〇	炭化鐵	一〇〇
(ギラリー)	一七〇、一七一	砂型	一九	炭滲	
衝擊硬度試驗	一六	錫の影響	一八一	炭滲製鋼法	
自淬鋼	七			炭滲鋼	
				鍛鍊(火造)	
				鍛鍊溫度	七
赤血鹽アルカリ溶液	一八三				
千					
遊離炭素	二七				
炭素量と夾雜元素含有標準量表	一四				
炭素鋼	一四				
(一〇%)					
(一五〇・二五%)	二二	——の抗力	三一三	鐵・炭素合金平衡圖	二〇一五
(一五〇・三五%)	二七	——の物理的性質	三二、三三	鐵及炭化鐵系	一三
(一五〇・四五%)	三七	——の用途	三三	鐵及初期炭素系	一五
(一四五〇・六〇%)	三九三	タンゲスタイド	三五	鐵に生ずる菌	一九
(一五八一・三六%)	三九三			鐵の錆	一九、一九
——の一般規格	二三			低炭素鋼の臨界點	一九、一九
——の高溫度に於ける抗力	二五、二四			底火爐	一〇五、一〇七
——の零度以下に於ける抗力	三五、三四			天然合金鋼	三一〇、三二
炭素蒸	(炭滲を見よ)			電氣鋼	一三
タンクステン定量	一三九、一四〇			電氣鎔接	一六
タンクステン鋼	三四			電氣加熱爐	一二四、一二五
——の組織	三四一、三七			テルミット	一六
鐵の分類	二			テルミット鎔接	一六
ト				デュコル鋼	一九
調質	九				
地金の疲勞	一四七、一四八	銅定量法	一三一、一三二		
縮(ちぢみ)(斷面收縮)(絞捲率)(收縮率)		銅の影響	一〇〇、一〇八		
同素變化		同素體	一六		
特殊鋼	一四、一五	特殊鋼	一六		
トルースタイト	一四、一五				

應用鐵鋼學

六

トルースト・ソルバイト..... 異

十

海鼠銑..... 六

生型..... 六

軟化..... 全

軟鋼(低炭素鋼)..... 二〇

軟化炭素..... 呂

肉眼金屬組織學..... 一七四、一五

二元鋼..... 五

ニツクリーム..... 一五

ニツケル定量法..... 三九

ニツケルの影響..... 二五九、二五三

ニツケル鋼..... 二五四

の組織..... 二四、二五五

の臨界點..... 二五三、二五九

の用途..... 二三、二五四

の熱處理..... 二五五、二六一

マルテンサイト質..... 二六〇、二六一

オスマンドゲイト質..... 八

ニツケル・ヴァナデウム鋼..... 三二
の組織..... 三三、三四
燃焼..... 二〇
燃燒帶..... 七〇

ニツケル・ヴァナデウム鋼..... 三二
の抗力..... 三四、三五
に對する..... 三四、三五

ニツケル・珪素鋼..... 五七、五八
ニツケル・満俺鋼..... 三〇、三一
ニツケル・モリブデン鋼..... 三二、三三
ニツケル・タンクステン鋼..... 三三

半軟鋼(中位炭素鋼)..... 二〇
半硬鋼(中位炭素鋼)..... 二〇
灰銑..... 二三

鼠銑鐵..... 三三
鼠鑄鐵..... 三三
熱間加工..... 六
熱處理..... 八
—の效果と加工材料の大きさ..... 八、全
熱分析..... 七
熱電氣高溫度計..... 二六
熱電對..... 二二、二七
ル・シャトリエー氏..... 二七

剥離..... 九
ハイン氏液..... 二七
ハーデナイト..... 二七
バー法..... 二九
ハツフィントン法..... 二九
パーライト..... 三九

破面檢查..... 二七
反撲硬度計..... 五
玻璃銑鐵..... 六
白心鑄物..... 六
白心鑄物..... 六
刃離..... 九
ハーデナイト..... 二七
バー法..... 二九
ハツフィントン法..... 二九
パーライト..... 三九

滿俺定量法..... 三三、三四
滿俺鐵..... 四一
滿俺鋼..... 四一
—の組織..... 三三、三四
—の抗力..... 二三、二四
—の臨界點..... 二五
—の規格..... 二五、二五
—の熱處理..... 二五、二五
—の用途..... 二五、二五

パーライト質..... 二四五、二四八
高..... 二八、二九
—の物理的性質..... 二五、二五
燒鍊..... 二三
滿俺・クリーム鋼..... 三三、三四
滿俺・ヴァナデウム鋼..... 三四
マルテンサイト
マツフル爐..... 二〇六

網..... 四七
モリブデン定量法..... 三四、三四
モリブデン鋼..... 三四

表面硬化..... 三三

標點距離..... 二三

ピクリン酸溶液..... 二二

ピクリン酸曹達溶液..... 二三

ヒステレシス..... 二九

標準化..... 二〇四、二〇五

表面硬化..... 三三

標點距離..... 二三

平衡圖(狀態圖)..... 二〇

變態點..... 二六

普通鋼..... 二四

輻射高溫度計..... 二二、二三

複處理..... 二〇

複碳化物..... 二五七、三九

複碳化物..... 三三

所行發

東京市日本橋區通三丁目
(郵便振替貯金口座東京第二二番)
東京市神田區表神保町
(郵便振替貯金口座東京二八二六番)
東京市芝區三田二丁目
(郵便振替貯金口座東京一一八五二番)
東京市麹町區一丸ノ内ビルディング
大阪市東區博労町四丁目
(郵便振替貯金口座大阪第七四番)
神戸市明石町参拾番
(郵便振替貯金口座大阪第六八六七七番)

著 作 權 登 記

大正十五年四月十七日印
大正十五年四月二十日發

歷月鉅錄

著作者 古賀圓藏
東京市日本橋區通三丁目十四、十五番地

右代表者
取締役 山崎信興
東京市牛込区榎町七番地
印刷者 宮坂誠

印刷所

丸善株式會社	京都
丸善株式會社神田支店	三條通 鉄屋町西入 (郵便振替貯金口座 大阪第一七三番)
丸善株式會社三田出張所	古屋市中區榮町六丁目 (郵便振替貯金口座名古屋第二〇二九番)
丸善株式會社丸ノ内賣店	横濱市辨天通二丁目 (郵便振替貯金口座 東京第七四番)
丸善株式會社神戸出張所	福岡市博多上西町 (郵便振替貯金口座 福岡第五〇〇〇番)
丸善株式會社大阪支店	仙臺市國分町 (郵便振替貯金口座 仙臺第一五番)
丸善株式會社神戸出張所	札幌市北八條西四丁目 (郵便振替貯金口座 小樽一〇八〇〇番)

丸善_{株式會社}京都支店
丸善_{株式會社}名古屋支店
丸善_{株式會社}横濱支店
丸善_{株式會社}福岡支店
丸善_{株式會社}仙臺支店
丸善_{株式會社}札幌出張所

一 の組織	三四
一 の抗力	三五、三七〇
一 の物理的性質	三六、三七
モリブデン・クローム鋼	三〇
一 ヤ	
一 焼入	八六、八七
一 焼型	九九
一 焼戻(反淬)	九一、九三
一 焼戻色	九四、九五
一 焼強	九三
一 焼割	九〇、九一
一 ヤツエヴァイツチ氏溶液	一八三
一 リ	
一 硫化満俺	五一、一〇四
一 硫捺法	一七六
一 流伸界	一五〇
一 粒間割れ	九九
一 臨界點(—溫度)	一六
一 連續焼入爐	一〇九
一 レ	
一 鋳鋼	八
一 溶溜	九四、九五
一 凝離	五
一 鎔鋼	八
一 吾	
一 増堀鋼	三
一 ル・シャトリエ及デウブイ氏液	一七六
一 ル	
一 據回試驗	一六〇
一 冷却劑の冷却速度	八九
一 冷硬鑄物	五六、六一
一 レー・デブーライト	四五
一 上位	元
一 下位	元
一 遊離炭素	二七
一 定量法	二七
一 ヨ	
一 口	
一 臨界區域	元
一 燐の影響	一九八—二〇〇
一 燐の検出	一七五
一 燐定量法	一七五
一 アルカリ定量法	一三
一 重量法	一三一—一三五
一 與炭劑	九六
一 の配合	一〇〇
一 溶體に依る加熱	二九

工學博士 永積純次郎氏著

採礦學第一卷 採礦學通論

四六倍判洋裝 紙數百三十餘頁
圖版二百三十餘種
定價金三圓七十錢

全一冊

送料金十八錢

目次 第一章 地殼の構造及礦床の形態 一、概說 二、岩石 三、岩石年代 四、地殼内有用礦物 五、礦床の形及大きさ、
六、礦床の構造 七、品質不同 八、地殼の變動 九、岩脈 第二章 採礦十、礦床の發見 十一、露頭の調査・磁力測量
十三、砂金の試驗 十四、探礦、坑道 十四、深き箇所の探礦 十六、檢泥試錐法 十七、採心試錐法 十八、折衷試錐法
十九、兩式併用法 二十、油田地に於ける試錐 外三項 第三章 開坑 二十四、表土の取除 二十五、坑による開坑 二十六
開坑の方向 二十七、坑口の位置 二十八、主なる用途 二十九、坑の形及大きさ 三十、橫坑の開鑿 三十一、斜坑の開鑿
三十二、堅坑の開鑿 外四項 第四章 礦物探掘 三十七、概說 三十八、露天掘 三十九、砂金の探掘 四十、坑内掘
四十一、採礦準備坑道 四十二、礦床内坑道の位置 四十三、堅坑底の保護柱 四十四、斷層に山會女——時の坑道掘進方向
外十三項 第五章 岩石掘鑿作業 五十八、岩石破壊難易 五十九、互に分粒する砂利類の探掘 六十、甚だ堅からざる岩石
或は石炭の掘鑿 六十一、兩方法の比較 外十四項 第六章 坑内の支持 七十六、坑内支持の必要 七十七、堅坑内の構造
外五項 第七章 坑内運搬法 八三、運搬法の分類 八十四、切羽運搬 八十五、人力に依る切羽運搬 八十六、輸送機による切羽運搬
八十七、人力運搬と輸送機の比較 八十八、礦石落 外二十一項 第八章 排水 百十、坑内水の根源 百十一
一、水の質 百十二、涌水の防止 外五項 第九章 坑内通氣法 百十八、空氣 百十九、坑内空氣の悪化 百二十、不良空氣の危害
百二十一、石炭坑に於ける爆發性瓦斯 百二十二、空氣中の水蒸氣 百二十三、坑内空氣の溫度 外十六項 第十
章 坑内點燈 百四十、概說 百四十一、瓦斯の危險無き坑内の燈火 外三項

亞鉛鍍金法

工學士 濱田八之助氏著

金屬蝕鏽及着色法

工學士 濱田八之助氏著

菊判洋裝 紙數三百八十餘頁
全一冊 定價金三圓五十錢
送料金二十七錢

目次 第一編 金屬及ビ合金ノ蝕鏽 第一章 概說 第二章 金屬及合金 第三章 準備加工 即チ金屬表面ノ清洗 第四章
案又ハ像ナ金屬上ニ被載スルコト 第五章 被覆剤(蝕基) 第六章 腐蝕剤 第七章 蝕鏽施工法 第八章 蝕鏽後ノ處理
即チ着色象眼等 第九章 金屬着色法ト關聯シテ蝕鏽法ノ工藝的應用 第十章 金屬ノ蝕鏽(及ビ着色)チナス場合ノ衛生顧慮
第二編 金屬及ビ合金ノ着色法 第一章 金屬色相概論 第二章 金屬着色法總論 第三章 金屬着色各論 第四章 雜事項
第三編 「シエラルダイシング」 第十五章 「シューピ」 亞鉛鍍法 第十六章 亞鉛鍍金ノ検定及ビ批判附表 第一 米國
式「ロール」附キ亞鉛鍍金法及ビ新式亞鉛鍍法ノ操業成績 第二 普通使用スル電解液一覽表 第二 鋼板及ビ鋼線ノ「グリ
ジ」及ビ重量表第四硫酸及ビ鹽酸ノ比重及ビ重量率

中橋康之助氏編著

工業常識

菊判洋鑄
全一冊
送定圖紙版數二百六拾餘種
料價金廿五七錢

目次 第一編 總論 第一章 工業及其發達 第二章 工業の種類 第三章 工業技術 第四章 工業勞力 第二編 動力機械 第一章 原動機 第二章 電氣機械 第三章 特種動力機械及裝置 第三編 作業機械 第一章 運搬機械 第二章 製作機械 第四編 動力 第一章 光及照明 第二章 热及熱作業 第三章 電氣作業 第五編 製造工業各論 第一章 機械工業 第二章 化學工業(上) 第三章 化學工業(下) 附錄 測定の單位及原子表和英索引

工學士 越智主一郎氏著

藥品と火災

菊判鑄
全一冊
定價金百餘頁
送料金壹圓
貯金拾貳錢

目次 一、緒言一二、自然發火一三、燃燒の難易一四、火力の強弱一五、消火の原則一六、爆發一七、薬品の貯藏並に取扱に関する注意一八、危険薬品各論一イ、揮發性油類一ロ、酒精類一ハ、油脂及護謨類一ニ、セルロイド及び人造絹絲一ホ、染料及び中間物一ヘ、礦素酸加里、マツチ、硝石等一ト、過酸化水素曹達、過酸化水素及び過硫酸アムモニウム一チ、火薬一リ、可燃性瓦斯一ヌ、金屬ソギウム、磷酸及び生石灰一ル、燐、フラッショナイト及び發火合金一附錄 一、關東大震災に伴へる薬品に依る火災一附錄 薬品の火災的危險程度表

552
45

15年5月26日

備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備	備

調
查
済

終

