


3) ネヂ用マイクロメーター (第209図)


ネヂ用マイクロメーターは第209図に示すやうなもので、タップネヂ・ゲージその他精密なネヂの有效直徑を測るのに用ひる。



第209図 ネヂ用マイクロメーター

4) インチゲーター附マイクロメーター (第210図)

インチゲーター附マイクロメーターは第210図




第210図 インチゲーター附マイクロメーター

$\frac{1}{100}$ 精度の寸法は普通の

マイクロメーターと同じ

読み方をし、尙インチゲーターの指針を読む時は $\frac{2}{1000}$ 精度読み取ることが出来る。

5. インチゲーター (第211図)




第211図 インチゲーター

インチゲーターは既に仕上げた工作物を機械に取付けたり、或は出来上つた製品(機械の精度)を検査するのに用ひるもので、時計のやうな恰好をして居り、 $\frac{1}{1000}$

時又は $\frac{1}{100}$ 精度の動きを拡大して目盛板上の指針により読み取るのである。第211図に示すのは工作機械に用ひるのに便利であるやうに、種々の附属具を取付け得ることの出来るユニバーサル・ダイヤル・テスト・インチゲーターである。


6. デップス・ゲージ (第212図) (第213図)

デップス・ゲージは穴の深さや、段のある高さ、溝の深さ等を測るために用ひられる、第212図はノギスを應用したもの、第213図に示すのはマイクロメーターを應用したものである。之を用ひる時は測定基準面に對して、デップス・ゲージの臺が傾かないやうに注意することが肝要である。



デップス・ゲージ(ノギス型)

第212図




デップス・ゲージ(マイクロメーター型)

第213図

7. ハイト・ゲージ (第214図)

ハイトゲージは治具、型板その他の精密工作に際して、或平




ハイト・ゲージ
第214圖

面上よりの高さを測り、或は定盤に於て精密野書に使用される。第214圖に示すやうに、臺上に垂直に立てられた物尺に沿つて上下に動き得る滑りは、直角に取付られた野書針を任意の高さに固定することが出来る。目盛が時式では $\frac{1}{1000}$ 時迄、耗式では $\frac{1}{50}$ 耗迄で読み取ることが出来る。普通その高さは300耗で之の測り得る寸法は250耗である。

8. プロトラクター


プロトラクターは角の直接測定に用ひられ、第215圖に示すのはその最も簡単なもの、第216圖に示すものはユニバーサル・ベベル・プロトラクターで、本體に刻まれた角度は1度であるが、副尺を應用すれば5分迄容易に読み取ることが出来る。第217圖はその使用例を示す。



プロトラクター
第215圖




ユニバーサル・ベベル・プロトラクター
第216圖



第217圖 ユニバーサル・ベベル・プロトラクターの使用例


9. メジュアリング・マシン

精密工具、ゲージ或は特に精密を要する機械部分の長さを測定するのに用ひる測長器である。その精度は $\frac{1}{10000}$ 耗 $\sim \frac{1}{100000}$ 時迄である、従つて之を使用するには完全な測定室に安置し、室内の温度を 20°C に保ちつゝ熟練者が入念に測定しなければならない。



第218圖 メジュアリング・マシン

第218図に示すは光學を應用したツアイス社のメジニアリン
グ・マシンで、第219図にその内部の構造を示す。



第219図 内部構造

- a……可調整測定面を持つ心押臺
- b……主軸臺
- c……オプチ・メーター
- d……測定顯微鏡
- g₁…基準目盛線を記したガラス板
- g₂ …主軸臺用目盛尺
- h……反射レンズ
- i……レンズ
- k……機床

第十三章 ゲージ

ゲージは製品の寸法或は形狀を確保するのに用ひるものである。即ち基準となるべきものを設け、それと比較し乍ら工作を行ふのである。

1. ピッチ・ゲージ


ピッチ・ゲージはネヂの山數或はネヂ山の形狀の正否を検査するのに用ひられ、第220図に示すやうなものである。従つて外測ばかりでなく、ナットのやうな直接にスケールを當て難いものでも容易にその山數を知ることが出来る。然しネヂの形式が異なれば夫々異なるピッチ・ゲージを用ひなければならぬ。



第220図 ピッチ・ゲージ

2. センター・ゲージ

センター・ゲージはネヂ切りバイトの研削に用ひると同時に工作物に對してバイトを正しく取付けるのにも用ひられる。而してネヂの形式に應じ夫々異なつたゲージが用ひられる。第221図 A. B. C. D にその夫々を示す。



第221圖 センター・ゲージ

3. シックネス・ゲージ

シックネス・ゲージは隙間ゲージといつて、定盤と工作物或は工作物同志の二面間の隙を検べるに用ひるのである。第222圖に示すやうなもので、之には時制と耗制とあるが、夫々の板には板の有する厚みが記してある。此のゲージの取扱いには特に注意を拂はなければならない。一寸の不注意のために折れたものはその用をなさない。

4. ラヂアス・ゲージ


ラヂアス・ゲージは工作物の小さな角の丸味の半径を測つた



第222圖 シックネス・ゲージ

り或は検査するのに用ひられ、第223圖にそれを示す。之は種々の異なる半径を持つてゐる多數の鋼板を一組としたもので、工作用或は見取用に用ひて頗る便利である。

5. アングル・ゲージ




第224圖 アングル・ゲージ


工作物に角度を付けたり、或は検査するのに用ひられ、第224圖に示すやうに多數の度型鋼板を一組としたものである。

6. テーバー・ゲージ


工作物孔のテーバーを測定するのに用ひるゲージで、第225圖に示すやうなものである。即ちテーバー孔に之を差込めば、直ちにそのテーバーを知ることが出来る。而してテーバー面を検査するには第226圖に示す標準ゲージを用ひる。然しテーバーには夫々の形式がある。故に夫々の形式に應じたものを使用しなければならない。



第225圖 テーバー・ゲージ




第226圖 テーバー標準ゲージ

ラヂアス・ゲージ
第223圖

7. スタンダード・ゲージ (標準ゲージ)

A) シリンドリカル・ゲージ (圓筒ゲージ)

シリンドリカル・ゲージは工作物の直徑を検査するのに、或は此のゲージから寸法をバスに寫し取つて工作するのに用ひる。第227圖に示すのは孔用ゲージで、之を栓ゲージ (プラグ・ゲージ)といひ、第228圖は軸用ゲージで、之を輪ゲージ (リング・ゲージ)といふ。




第227圖 栓ゲージ



第228圖 輪ゲージ

B) ネヂ・ゲージ

ネヂ・ゲージはネヂを検査するに用ひられ、第229圖に夫れを示す。輪型のものは外徑用ゲージで、栓型のものは内徑用ゲージである。内徑用は一方を圓筒としてネヂ下孔のゲージとしたものである。



第229圖 ネヂ・ゲージ

8. ブロック・ゲージ

ブロック・ゲージは1900年頃瑞典の技師ヨハンソン氏によつて作り出されたもので、一名ヨハンソン・ブロックともいはれる。第230圖に示すものが夫れで、各々の銅片は特に精密且つ入念に工作されて居りその精度は10万分の1耗単位で表はされる。即ち寸法の異なる1組の中より、所定の寸法となるやうに適當に選び出して組合せ、工場での寸法の基準とする。尙精度によつて、

AA級……研究用

A級………基準用

B級………検査用

C級………工作用 の四種類に區分されて居る。



第230圖 ブロック・ゲージ

9. リミット・ゲージ (限界ゲージ)

A) 限界ゲージ方式

機械は多數の嵌合部分より成立つて居るもので、その各部分は或は緊く或は緩くして、その完全なる機能を最もよく發揮するやうに工作しなければならない。工作圖面によつて與へられた寸法に工作しやうとする時、之を絶對的な寸法とすることは實際上頗る困難なことであり、又機構に應じて幾分の誤差は差

支へないのである。即ち適當な認容を與へるとすればその工作は非常に容易なものとなり、従つて孔及び軸の各々の製作寸法に幾分の餘裕(公差)を定めておけば、兩者の嵌合も容易である。故に或る寸法に對して或る制限の下に定めた組織を限界ゲージ方式といふ。

B) 嵌合方式

嵌合は機能に應じて夫々異なる。故にそれを分類すれば次の通りである。

1. 遊動嵌合(遊合)

軸と孔との間に隙間のあるもの。

2. 静止嵌合(静合)

軸と孔との間に締代のあるもの。


3. 滑合

遊動嵌合と静止嵌合の中間にあるもの。

又嵌合の程度は機械の種類によつて違ふのである。即ち精密工作を行ふ高級機械から、農業用に用ひる雑機械に至つては、その公差を相當多く取つても差支へないのである。故に嵌合の階級を次のやうに四級に分類する。一級(特級品)、二級(高級品)、三級(中級品)、四級(低級品)。

孔及び軸の公差並びに隙間、締代を定めるには、孔を基準とした孔基準式と、軸を基準とした軸基準式の二方式がある。

第231圖にそれを示す。



第231圖 嵌合術語

C) 限界ゲージの種類

限界ゲージはその使用箇所によつて次のやうに分類する。


1) 外徑用限界ゲージ

片口板型挟みゲージ(第232圖) 3耗～50耗用

兩口板型挟みゲージ(第233圖) 1耗～50耗用


X型挟みゲージ(第234圖) 10耗～100耗用

C型挟みゲージ(第235圖) 100耗～200耗用



第232圖 片口板型挟みゲージ

第233圖 兩口板型挟みゲージ



第234圖 X型挟みゲージ

第235圖 C型挟みゲージ


2) 内徑用限界ゲージ

栓ゲージ (第236圖) 1耗～50耗用


兩口平ゲージ (第237圖) 50耗～100耗用

片口平ゲージ (第238圖) 100耗～200耗用


棒ゲージ (第239圖) 200耗～500耗用




第236圖 栓ゲージ



第237圖 兩口平ゲージ



第238圖 片口平ゲージ



第239圖 棒ゲージ

昭和15年4月15日 印刷

昭和15年4月20日 発行

定價

金壹圓參拾錢著作者 大阪工業教育研究會
機械科發行者 宮部富三郎
東京市牛込區市ヶ谷加賀町二ノ九印刷者 塚田十五郎
東京市神田區神保町三丁目二三發行所
斯文書院東京市牛込區市ヶ谷加賀町二丁目九番地
振替口座東京五三二二九番・電話牛込七四二八番

發賣所

柳原書店


大阪市東區北久太郎町四丁目一六番地
振替大阪二三一一番・電話船場四八五七番

柳原書店東京出張所

東京市神田區神保町三丁目一九ノ一一番地
振替東京一一六三番・電話九段一九〇〇番

青年學校及技能者養成所用教科書目錄

相引 村田 茂藏	共著 ビギナーズ・テクニカル・リーダー	¥ .65
相引	茂著 ザ・プラクチカル・コウゲフ・リーダズ 卷 1.2 各	¥ .38
坂本重關	著 日本工場精神綱要	¥ .85
同	工場精神教本	¥ .50
大阪工業教育研究會 數學科著	簡明工業數學 算術代數	¥ .65
同	簡明工業數學 幾何三角法	¥ .70
同	新工業數學	¥ .50
同	實用工業算術代數	¥ .55
同	實用工業幾何三角法	¥ .55
大阪工業教育研究會 機械科著	簡明初等力學及材料強弱學	¥ .50
同	簡明機械の要素	¥ .50
同	簡明機械工作法	¥ 1.30
同	簡明電氣工學	¥ .60
同	簡明蒸氣原動機	¥ .65
同	簡明水力原動機及ポンプ	¥ .75
同	簡明旋盤工作業法	¥ 1.20
同	簡明仕上工作業法	¥ 1.00
同	簡明木型工作業法	¥ .60
同	簡明工業要項	¥ .35
同	簡明機械製圖	近刊
同	簡明機械材料	同
同	簡明內燃機關	同
同	簡明工作機械	同
同	簡明鑄造工作業法	同
同	簡明火造工作業法	同



終