


始





05


製鐵所研究所

研究報告

Vol. XI No. 1

鎔鑄爐瓦斯の利用及び配付に就て

研究員 理學博士 海野三朗



胆寫

昭和六年五月

製鐵所

福岡縣八幡市



鎔鑄爐瓦斯の利用及び配布に就て

目 次

第 1 章 緒 言 及 び 結 論	1
第 1 節 緒 言	
第 2 節 結 論	
第 2 章 測 定 状 況	5
第 1 節 測 定 方 法 と 其 結 果	
第 2 節 瓦 斯 量 及 び 空 気 量 の 比	
第 3 章 瓦 斯	12
第 1 節 鎔 鑄 爐 瓦 斯 と 鋼 炭 瓦 斯	
第 2 節 混 合 瓦 斯 の 成 分 と 其 発 热 量	
(a) 第二中板工場加熱爐使用瓦斯	
(b) 第六分塊工場均熱爐使用瓦斯	
第 3 節 瓦 斯 量 と 空 気 量	
第 4 節 送 風 量 の 不 足 より 生 ず る 損 失	
第 5 節 腹 案 瓦 斯	
第 4 章 热 量 及 び 燃 料	19
第 1 節 热 量	
(a) 燃 烧 に よ る 爐 内 の 热 量	
(b) 燃 烧 外 の 热 量	
(c) 鋼 片 の 持 帰 る 热 量	
(d) 爐 壁 よ り の 流 出 热 量	
(e) 热 量 配 布	
第 2 節 燃 料	
(a) 鋼 片 適 当 り の 燃 料	
(b) 鋼 塊 適 当 り の 燃 料	
第 3 節 瓦 斯 量 と 燃 料 費	
(a) 第二中板工場加熱爐	
(b) 第六分塊工場均熱爐	
第 5 章 热 能 率 及 び 鎔 鑄 爐 瓦 斯 利 用 の 比 較	31
第 1 節 新 型 加 热 爐 と 其 能 率	

第 2 節 新型加熱爐と其能率の批判	
(a) 構 造	
(b) 能 率	
(1) 新型加熱爐の爐壁よりの流出熱量	
(2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量	
(3) 流出熱量より見たる加熱能率と瓦斯量	
第 3 節 米國に於ける均熱爐其他の消費燃料	
第 4 節 獨逸アウグスト、チッセン工場に於ける燃料配布状況	
第 5 節 鎔 鑄 爐 瓦 斯	
(a) 本 所 鎔 鑄 爐 瓦 斯	
(b) 戸 煙 鎔 鑄 爐 瓦 斯	
第 6 節 彼我鎔鑄爐瓦斯利用の比較	
第 7 節 出銘 1 銘に對する彼我的骸炭量	
第 8 節 鐵萍及び鎔銘の持ち去る熱量	
第 6 章 熱 風 爐 50	
第 1 節 热 風 爐 の 热 能 率	
第 2 節 鎔 鑄 爐 1 基に對し熱風爐を 2 基とする場合の熱量配布	
第 3 節 热 風 爐 2 基に適當なる保溫材使用の際の熱量配布	
第 4 節 热 風 爐 内 加 热 面 と 使用 時 間	
(a) 加 热 面 と 能 率	
(b) 切 換 へ 時 間 と 能 率	
第 5 節 我 が 鎔 鑄 爐 骸 炭 の 節 約	

鎔 鑄 爐 瓦 斯 の 利 用 及 び 配 布 に 就 て

鎔 鑄 爐 瓦 斯 の 利 用 及 び 配 布 に 就 て

技 師 海 野 三 朗

第 1 章 緒 言 及 び 結 論

第 1 節 緒 言

鎔 鑄 爐 瓦 斯 の 用 途 は 甚 だ 廣 く 其 利 用 方 法 は 千 差 萬 別 な り。著 者 は 製 鋼 工 場 加 热 爐 へ 利 用 す る 場 合 の 一 例 として 加 热 爐 の 一 種 たる 均 热 爐 を 採 り、又 特 種 の 加 热 方 法 を 必 要 す る 中 板 工 場 加 热 爐 に つ き 供 給 せ ら れ つ ゝ ある 鎔 鑄 爐 瓦 斯 量 及 び 骸 炭 瓦 斯 量 を 測 定 し、爐 内 の 溫 度 分 布 を 知 り て 其 燃 烧 状 況 及 び 實 際 の 作 業 能 率 を 追 求 し、兩 瓦 斯 の 使 用 割 合 に つ き 又 外 國 の 製 鋼 工 場 に 於 け る 最 近 の 二 三 の 热 能 率 及 び 鎔 鑄 爐、熱 風 爐 使 用 の 热 量 關 係 を 論 じ 併 せ て 鎔 鑄 爐 骸 炭 の 配 布 状 況 を 比 較 せ ん こ 企 て た る も の な り。

第 2 節 結 論

瓦 斯 及 び 溫 度

1. 第二中板工場加熱爐使用的混合瓦斯對空氣量の比は 1 : 1.68 なり。
2. 同上加熱爐内の最高溫度は 1360°C 前後にして鋼片裝入口は 550°~780°C なり (第 4 表、第 11 圖)。
3. 測定當時に於ける鎔鑄爐瓦斯及び骸炭瓦斯各々 1 立方米の完全燃焼には、乾燥空氣夫々 0.791, 4.32 立方米を要す (第 13~14 圖)。
4. 第二中板工場加熱爐の送風量は混合瓦斯の完全燃焼に必要な送風量の約 70% に相當す (第 11 表)。従つて混合瓦斯量を 100 % にすれば燃焼するものは其 73.1% にして残り 26.9 % は全く不能燃焼のまゝ排出せられつゝあり (第 15~16 圖)。

熱 量 及 び 燃 料

5. 同上加熱爐の如き特殊加熱方法に依るものに發熱量大なる混合瓦斯を使用し不完全燃焼により多量の瓦斯を排棄するは熱量の點より考察して甚だ不利なるを知る。

(1) F. Clements Blast Furnace Practice 3 (1929), 204.

6. 同上加熱爐に於て鋼片の持去る熱量は供給瓦斯量の 24.5%、又實際の發熱量に對しては 32.3%に相當し、其加熱能力は測定範圍に於ては爐内の實熱量と反比例す（第15表及び第17圖）。

7. 同上加熱爐の爐壁よりの流出熱量は爐内實熱量の 16.77%、供給熱量に對しては 12.47%（第16表）、又廢棄瓦斯及び酸化其他の爲めに失ふ熱量は使用瓦斯量の約 63%なり（第18~19圖）。

8. 同上加熱爐の鋼片廻當りの燃料は石炭 0.226 壓に相當し、第六分塊工場均熱爐の加熱廻當り石炭當量は 58 莉なり（第20~21表）。

9. 第六分塊工場の鋼塊廻當りの混合瓦斯代價は平均 44.2 錢なり。若し鎔鋼注入後 40 分前後にして斷熱せる均熱爐内に保持すれば更に均熱燃料を要せざる事を知る。

10. 混合瓦斯は骸炭瓦斯混入割合の增加に從つて廻當りの燃料費を増加す。第二中板工場にありては平均廻當り 1.745 圓の瓦斯を使用せるも（第22表、第22圖及び第25表）、現在の加熱操業には鎔鑄爐瓦斯每時 3820 立方米及び送風量 3022 立方米にて充分にして、廻當りの燃料費は 77.5 錢にて足るを知れり（第23表）。

11. 第六分塊工場均熱爐の現在の加熱作業には鎔鑄爐瓦斯のみにて充分にして、此際に於ける燃料費は低下して廻當り 27.3 錢となる（第25表）。

二三の熱能率の批判

12. Blast Furnace and Steel Plant 7月號（1930年）記載の新型加熱爐は每時の瓦斯使用量 2890 立方呎、壓延量は毎時 2.51~3.22 壓なりと報ぜり。此外所記の事項より算出すれば其熱能率は 82.0% となる。去り乍ら是其眞を報ぜるものに非ず、瓦斯の成分、鋼板の熱量よりして其能率は 31.65% 前後なるを知る。

13. 同上新型加熱爐の爐壁よりの流出熱量は消費燃料の約 23.35%、廢棄瓦斯の持去る熱量は 35% なり（第26表）。此外に酸化及び其他の損失として最少 10% を考慮するときは所記の如き燃料供給の場合に於ては毎時の加熱廻數は 1.073 壓となるべきなり（第25圖）。

14. Philadelphia の顧問技師 Charles W. E. Clarke の報ぜる所によれば、米國にありては均熱爐の消費石炭當量は 83.2 莉なりと、是を製鐵所第六分塊工場均熱爐の熱能率より換算すれば 27.01% となる。

鎔鑄爐骸炭

15. 1929年の獨逸アウグスト、チツセン工場の鎔鑄爐内に於ける骸炭消費量は供給骸炭の 48.73%、熱風爐は 5.52% なり（第26~27圖及び第29表）。而して 48.7% の熱量は廻當り 3500×10^6 カロリーなり。

16. 同上鎔鑄爐出銑 1 壓に對する裝入骸炭量は 0.998 壓にして、骸炭 1 瓦の發熱量は 7198 カロリーとなり、發生瓦斯量は骸炭 1 壓につき 3698 立方米となる。

17. 製鐵所本所鎔鑄爐の 1930 年 4 月~8 月迄の平均を見るに出銑 1 壓に對し骸炭 1.073 壓、骸炭 1 瓦の發熱量は 6378 カロリーなり。而して鎔鑄爐よりの發生瓦斯量の 60.24% は利用せられ残り 39.76% は漏失量となる。

18. 本所鎔鑄爐内の消費熱量は出銑廻當り 2884×10^6 カロリーにして、又骸炭は供給骸炭の 42.20% に相當す。残り 57.80% は瓦斯として發生しつゝあり。從つて其 57.80% 中 34.80% の瓦斯は利用せられ 23.00% は漏失量となる。此 23% の 1箇月の骸炭當量は 12143 壓除に達す。

19. 同熱風爐使用瓦斯量は發生瓦斯量の 23.0%、供給骸炭の 13.30% となり（第29~30圖）、利用瓦斯量を 100% とすれば全動力は 46.52%、熱風爐は 37.93%、製鋼及び加熱は 11.81% にして送風機は 4.22% なり（第31表及び第31~32圖）。

20. 1928 年 4 月に於ける戸畠鎔鑄爐の出銑 1 壓に對する裝入骸炭量は 1.023 壓にして、全發生瓦斯量の 25.9% は熱風爐へ、48.3% は瓦斯汽罐へ、残り 25.8% は漏失しつゝあり（第33圖及び第33表）。

21. 使用骸炭の發熱量は彼にありては 7198、我にありては 6378 カロリーにして 1 : 0.887 の割合なるが、鎔鑄爐内の消費熱量の比は同量の出銑に對し 1 : 1.085 なり。

22. 鎔鑄爐瓦斯の漏失量の骸炭當量はチツセン、本所、戸畠 = 52, 247, 153 莉なり（第36表）。從つて出銑 1 壓に對する爐内及び熱風爐内の消費骸炭當量は本所と同一骸炭と見做せばチツセン、本所、戸畠 = 550, 595, 584 莉なり。

23. 出銑 1 壓に對しての裝入骸炭量は本所と同一骸炭と見做せる際に於てチツセン、本所、戸畠 = 1.014, 1.073, 1.028 壓にして、鎔鑄爐瓦斯の回収骸炭當量は夫々 412, 231 及び 286 莉なり（第36表及第36圖）。

24. 爐内及び熱風爐内の消費熱量の割合は供給骸炭に對しチツセン、本所、戸畠 = 54.25, 55.50, 57.16% にして、出銑 1 壓に對する消費熱量は夫々 3500×10^6 , 3794×10^6 及び

3738×10^6 カロリーなり。

25. 爐内、熱風爐内及び漏失量を合すれば出銑1噸に對し消費しつゝある骸炭の割合はチッセン、本所、戸畠 = 59.39, 78.50, 72.08 %となるも、鉛鑄が持去る熱量は消費熱量に對し夫々 9.22, 8.51 及び 8.64 %の順となり、礦滓が持去る熱量は夫々 8.22, 7.58 及び 7.70 %となる。從つて鉛解、輻射、傳導等によりて失ふ熱量は夫々 82.56, 83.91 及び 88.66 %となる(第37圖)。

26. 本所にありては鉛鑄爐骸炭の 35.41% は鉛解、輻射、傳導へ、3.59% は鉛鑄、3.20% は礦滓が持去る事となる(第38圖)。

熱 風 爐

27. 本所熱風爐への供給熱量の配布を見るに熱風、廢棄瓦斯、輻射傳導へは夫々 55.15, 17.89, 26.96 %なり(第40圖)。

28. 鉛鑄爐 1 基につき熱風爐 2 基を交互に使用する時は同上配布は夫々 65.8, 18.0 及び 16.2 %となり、使用骸炭の 2.17% の節約、鉛鑄爐 6 基に對しては毎月 7.329×10^6 立方米の瓦斯の節約となる計算となる(第41~42圖)。

29. 保溫材料を適當に使用せる熱風爐 2 基を鉛鑄爐 1 基に對して使用する時は、同上熱量の配布は夫々 78.23, 17.97 及び 3.80 %となり(第43圖)、其際に節約し得らるる瓦斯の骸炭當量は鉛鑄爐 6 基にて毎月 1150噸となる。更に保溫材の適當なる使用によりて毎月 2070 吨を節約し得らる(第37表)。

30. 熱風爐内煉瓦の表面は瓦斯通入後 2 時間にして最高温度に達し其後は更に上昇せず而して内部は徐々に上昇するのみなり。即ち表面より内部に至るに從ひて熱に對しては益々鈍感となる(第44圖)。

31. 煉瓦の表面が高温に達せる後に於ては其後の供給熱量は大部分廢棄瓦斯に持去られ極く少量の熱が内部煉瓦の温度を上昇せしむるに過ぎず、從つて熱風爐の熱能率を増加せしめるが爲めには煉瓦の表面積を可及的増加するの要あり(第45~46圖)。

32. Ilseder 工場に於ては熱風爐内に螺旋状煉瓦を使用して 78.1 %の能率を擧げ、又 Cockerill 型熱風爐に於て

$$\frac{\text{加熱時間}}{\text{送風時間}} = 1.05 \quad \text{及び} \quad \frac{\text{加熱時間}}{\text{送風時間}} = 0.77$$

にして實測せる際の熱能率は夫々 89.6 及び 90.8 %なりしも、當所の 55.15 %に比して大

なる差あり。


33. 本所に於て鉛鑄爐 1 基につき熱風爐 2 基を使用し且つ漏失割合をチッセン工場の如く減少せしめて之と比較せば、爐内及び熱風爐内の骸炭消費割合は彼の 54.25 %に對して 53.38 %となり、利用可能の熱量は 40.61 %に對して 41.53 %となる(第38表及第47圖)而して若し出銑噸當りの骸炭量 1 吨にならば優に彼を凌駕する事を得可し。

第2章 測定状況

第1節 測定方法及其結果⁽¹⁾


第二中板工場加熱爐及び第六分塊工場均熱爐につき昭和5年6月7, 10, 11日の3日間に亘り、午前10時より午後4時迄第2圖に示せる位置に於て瓦斯量、送風量及び夫等の温度を測定せり。瓦斯量の測定にはピットーチューブ並に示差壓力計を使用し瓦斯の運動壓力、靜止壓力、温度其他よりして通過瓦斯量を決定せり。流動定数は實測よりして 0.78 を採用せり。又温度測定には瓦斯の温度並に比較的低温の場所は保護管に挿入せるベースメタル熱電対を使用し、爐内高温の部にありてはホルボルン、カールバウム(Holborn Kahlbaum)の光熱度計を使用せり。夫れ等に低熱源の誤差並に指示計に補正を施せる事は勿論なり。又爐の外周の温度は特種の装置を施せる寒暖計を使用せり。爐の外觀並に寸法の概略等を第1~3圖に示せり。

第2圖 第二中板工場瓦斯管配置圖




(1) 海野、末藤、製鐵所研究所受付研究、No. 12, 19 (1930).

第3圖




第2圖によりて知らるゝ如く瓦斯量の測定は同時に兩爐への量はA₁, B₁點に於て、又第六分塊への量はA₂, B₂點にて求めたり。供給瓦斯量が時間に對して如何に變化するかを第4~9圖に示せり。是によりて標準状況下に於ける兩瓦斯量、空氣量並に夫等の温度及び壓力を知らる可し。即ち同一瓦


第4圖 第二中板加熱使用混合瓦斯量 (5.6.7)




第5圖 第二中板工場加熱使用混合瓦斯量 (5.6.10)




第6圖 第六分塊均熱爐使用混合瓦斯量 (5.6.11)




第7圖 第六分塊均熱爐使用混合瓦斯量 (5.6.7)



第8圖 第六分塊工場均熱爐使用混合瓦斯量 (5.6.10)



第 9 圖 第二中板加熱爐使用混合瓦斯量 (5.6.11)



斯が兩工場に配給せらるゝ割合は大体に於て相反せる曲線状をなせるを認められ、 A_1 , A_2 , B_1 , B_2 の位置に於ける瓦斯の溫度は殆んど相等しく $29^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ の間にあり、又各瓦斯の爐内に供給せらるゝ量は作業の状況によりて標準状況の下に於て毎時正負 700 立方米の

第 1 表 第二中板工場加熱爐

測定年月日	5年6月7日(10~4時)		5年6月10日(9.30~4時)		5年6月11日(9.20~4時)	
	測定狀況下	標準狀況下	測定狀況下	標準狀況下	測定狀況下	標準狀況下
送風量 (每時 立方米)	P=1039 Cm T=94°C 5020	P=1033 Cm T=0°C 3720	P=1038.6 Cm T=92°C 4980	P=1033 Cm T=0°C 3740	P=1039.1 Cm T=99°C 5030	P=1033 Cm T=0°C 3780
鎘鑄爐瓦斯 (每時 立方米)	P=1039.8 Cm T=31°C 1230	P=1033 Cm T=0°C 1110	P=1038.1 Cm T=33°C 1575	P=1033 Cm T=0°C 1410	P=1037.7 Cm T=33.5°C 2100	P=1033 Cm T=0°C 1880
骸炭爐瓦斯 (每時 立方米)	P=1043.2 Cm T=29.5°C 1040	P=1033 Cm T=0°C 950	P=1042.7 Cm T=33°C 947	P=1033 Cm T=0°C 850	P=1042 Cm T=33.5°C 870	P=1033 Cm T=0°C 780
骸炭爐瓦 斯對鎘鑄 爐瓦斯		1 : 1.17		1 : 1.66		1 : 2.41
加熱延數 (每時)	5.976		5.695		6.168	

銘鑄爐瓦斯の利用及び配布に就て

第 2 表 第六分塊工場均熱爐

測定年月日	5年6月7日(10~4時)		5年6月10日(9.30~4時)		5年6月11日(9.20~4時)	
	測定状況下	標準状況下	測定状況下	標準状況下	測定状況下	標準状況下
銻鑄爐瓦斯 (每時 立方米)	P=1039.4 Cm T=31°C 5060	P=1033 Cm T=0°C 4580	P=1038 Cm T=33°C 5275	P=1033 Cm T=0°C 4730	P=1037.3 Cm T=33.5°C 5400	P=1033 Cm T=0°C 4620
鋼炭爐瓦斯 (每時 立方米)	P=1043.2 Cm T=29.5°C 2040	P=1033 Cm T=0°C 1850	P=1044 Cm T=33°C 1930	P=1033 Cm T=0°C 1740	P=1041 Cm T=33.5°C 2210	P=1033 Cm T=0°C 1980
兩瓦斯の比		1 : 2.48		1 : 2.73		1 : 2.84

是等各供給管の内徑及び内部に於ける平均速度及び流量は第3表に示せり。之に依るに
管内の速度は送風管最大にして他は何れも是に及ばず。尙爐内及び爐周の温度は第4~5
表に示せり。

第 3 表 管の内徑、平均速度及び流量


管の種類	管の内徑(厘)	平均速度(每秒米)	毎時の流量(立方米)
A ₁ (鎔鐵爐瓦斯)	70	4.96	6870
B ₁ (骸炭爐瓦斯)	61	2.36	3012
A ₂ (鎔鐵爐瓦斯)	69	3.89	5245
B ₂ (骸炭爐瓦斯)	60	2.02	2060
中板工場行混合瓦斯管	60	2.54	2587
中板行送風管	40	13.93	5010

第4表 第二中板工場加熱爐々内温度

時刻	5. 6. 7. 測定				5. 6. 10. 測定				5. 6. 11. 測定			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9. 30	1360	1158	802	472	1350	1162	940	727	1303	1165	957	765
10. 30	1342	1125	753	462	1335	1178	955	742	1339	1076	840	763
11. 30	1345	1150	811	526	1358	1140	905	722	1335	1100	910	739
12. 30	1375	1185	811	646	1340	1178	960	723	1323	1087	900	753
0. 30	1376	1150	875	646	1345	1160	895	729	1352	1135	940	767
1. 30	1337	1130	893	669	1365	1197	930	792	1325	1155	960	814
2. 30	1367	1120	838	574	1356	1200	1060	881	1335	1183	957	809
3. 30	1342	1122	890	508	1350	1182	913	810	1382	1190	974	789
4. 30	1375	1070	785	622	1335	1185	975	797	1355	1205	1010	801
5. 30	1398	1070	810	479	1337	1174	940	806	1325	1156	948	749
6. 30	1270	1184	787	591	1370	1220	980	857	1330	1173	995	814
7. 30	1350	1128	873	546	1384	1234	937	849	1372	1150	905	795
8. 30	1380	1110	838	621	1380	1213	950	758	1360	1187	970	627
平均	1363	1139	828	554	1352	1183	946	781	1343	1148	937	769



第5表 第二中板工場加熱爐の外周温度

爐周位置	(1)	(2)	(3)	(4)
天井	210	155	120	75
東側	148	134	67	48
西側	149	130	75	40

第10圖
第二中板工場加熱爐温度曲線

是等時間に對する温度の變化並に位置と温度との關係を第10~12圖に示せり。是に依れば瓦斯の燃焼口の温度は變化少なけれども爐尻は甚しく500°Cより800°Cの間を上下せり。是6月7日の兩瓦斯の混合割合が骸炭瓦斯比較的多く其割合に供給せられし空氣量少なきが爲め(第1表参照)同日の溫度分布に於て爐尻の廢棄瓦斯の溫度の下降せるものと考へらる。又爐頂は200°Cを超ゆるも側壁は150°C以下にあり。

.....(10).....

合規の11. 第11圖
爐長と溫度分布(5. 6. 7~6. 11)
第12圖
爐周の溫度

第2節 瓦斯量、空氣量の比

第二中板工場加熱爐第六分塊工場均熱爐に供給せられつゝある骸炭瓦斯及び鉛鑄爐瓦斯の作業中に於ける割合を第6表に示せり。

第6表 骸炭瓦斯並に鉛鑄爐瓦斯の分配比

測定月日	5年6月7日		6月10日		6月11日		平均	比
	瓦斯の種類	鉛、瓦	骸、瓦	鉛、瓦	骸、瓦	鉛、瓦	骸、瓦	
第二中板爐	1110	950	1410	850	1880	780	1467	860 1.71:1
第六分塊爐	4580	1850	4730	1740	4620	1980	4643	1857 2.50:1
計	5690	2800	6140	2590	6500	2760	6110	2717 2.25:1
第二中板對第六分塊	1:4.13	1:1.95	1:3.36	1:2.05	1:2.45	1:3.17	1:3.17	1:2.16

此表に示す如く兩爐に供給せる鉛鑄爐瓦斯量及び骸炭爐瓦斯量の平均値は作業中每時夫々6110, 2717立方米にして、鉛鑄爐瓦斯のみの第二中板工場對第六分塊工場の割合は

$$1467 : 4643 = 1 : 3.17$$

となり、後者は前者の3倍を超ゆ。又骸炭爐瓦斯のみの兩者の割合は

$$860 : 1857 = 1 : 2.16$$

にして同じく2.16倍なり。而して第二中板工場使用空氣量の平均値は作業中每時3747立方米なるが故に同工場に於ける三者の比は

$$\text{鉛鑄爐瓦斯 : 骸炭爐瓦斯 : 送風量} = 1467 : 860 : 3747 = 1.71 : 1 : 4.35$$

.....(11).....

の關係にあり。又第六分塊工場均熱爐に於ける鎔鐵爐瓦斯對該炭爐瓦斯は 2.50 : 1 の割合
にあり。

第3章 瓦期

第 1 節 鋨礦爐瓦斯及煤炭爐瓦斯

測定當時に於ける鎔鐵爐並に骸炭瓦斯の比熱及び發熱量は夫々 1 立方米につき 316.4
 247.3 及び 997.82×10^3 , 4225.30×10^3 カロリーなり。夫等の計算數値を第 7~8 表に
 示せり。

第 7 表 鎔鑛爐瓦斯の成分と比熱

瓦斯の成分	%	1 立方米中に於ける重量(瓦)	比熱	全熱量
CO ₂	8.0	$80.0 \times 1.9768^{(1)} = 158.14$	0.2214 ⁽⁷⁾	35.0
CO	29.0	$290 \times 1.2504^{(2)} = 362.62$	0.243 ⁽⁸⁾	88.2
H ₂	1.9	$19 \times 0.08987^{(3)} = 1.71$	3.409 ⁽⁹⁾	5.8
CH ₄	0.7	$7 \times 0.07168^{(4)} = 0.50$	0.593 ⁽¹⁰⁾	3.0
O ₂	0.4	$4 \times 1.4290^{(5)} = 5.72$	0.217 ⁽¹¹⁾	1.2
N ₂	60.0	$600 \times 1.2507^{(6)} = 750.42$	0.244 ⁽¹²⁾	183.2
合計		1279.11		316.4

又其全發熱量は在來の恒數によれば⁽¹³⁾

$$\text{CH}_4 \dots \dots \dots 0.007 \times 8598 = 60.1$$

合計 = 997.82×10^3 (カロリー)

- (1) Guye u. Pintzo., Mem. de Geneve, 35 (1908), 569.
 - (2) Rayleigh, Proc. Roy. Soc., 62 (1898), 204.
 - (3) Marley, Zeits. Phys. ch., 20 (1896), 271.
 - (4) Bauwe u. Perrot, Jou. Chem. Phys., 7 (1907), 370.
 - (5) Germann, Jou. Chim. Phys., 12 (1914), 66.
 - (6) Gray, Jou. Chem. Soc., 87 (1905), 1607.
 - (7) W. F. G. Swann, Phil. Trans., 210 (1910), 199.
 - (8) E. Wiedemann, Pogg. Ann., 157 (1876), 1.
 - (9), (10), (12) Regnault, Mem. de L' Acad., 26 (1862).
 - (11) K. Sheel u. W. Heuse, Ann. d Phys., 40 (1913), 492.
 - (13) Richards Metallurgical Calculation (1918), 47.

第 8 表 煤炭瓦斯の成分と比熱

瓦斯の成分	%	1 立方米中に於ける重量(瓦)	比 热	全 热 量
CO ₂	3.8	$38 \times 1.9768 = 75.12$	0.2214	16.7
CO	8.6	$86 \times 1.2504 = 107.53$	0.243	26.1
H ₂	44.6	$446 \times 0.08987 = 40.08$	3.409	136.7
CH ₄	26.8	$268 \times 0.07168 = 19.21$	0.593	11.4
C _n H _{2n}	3.4	$34 \times 1.2609^{(1)} = 42.87$	0.404 ⁽²⁾	17.3
O ₂	0.6	$6 \times 1.4290 = 8.57$	0.217	1.9
N ₂	12.2	$122 \times 1.2507 = 152.59$	0.244	37.2
合 計		445.97		247.3

又其全熟量(

$$\text{CH}_4 \dots \dots \dots 0.268 \times 8598 = 2304.26$$

$$\text{C}_n\text{H}_{2n} \dots \dots \dots 0.034 \times 14480 = 492.32$$

合計 4225.31×10^3 (カロリー)

是によれ

銻鑛爐瓦斯の比熱 : 鋼炭爐瓦斯の比熱 =

$$316.4 : 247.3 = 1.28 : 1 = 1 : 0.782$$

瓦斯の發熱量 : 鋼炭爐瓦斯の發熱量 =

$$997.82 \times 10^3 : 4225.31 \times 10^3 = 0.236 : 1 = 1 : 4.23$$

即ち兩瓦斯の比熱は 1 : 0.782, 又發熱量は 1 : 4.23 の比なる事を知る。

第2節 混合瓦斯の成分と發熱量

(a) 第二中板工場加熱爐使用瓦期

鉻鐵爐及び骸炭爐瓦斯の溫度は實測によるに 29°~34°C なり。今兩者の混合直後更に化學的變化を起さざるものとすれば混合瓦斯の成分は第 9 表の如くなる。

- (2) Stahrfess, Arch. sc. Phys. 28 (1908), 30.
 (3) Lussana, Cim. (3) 36 (1894), 5, 70, 130.

第 9 表 混合瓦斯の成分（第二中板工場加熱爐）

月 日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	H ₂ (%)	CH ₄ (%)	C ₂ H ₄ (%)	N ₂ (%)	鎔、瓦、 (立方米)	鐵、瓦、 (立方米)	混、瓦、 (立方米)
6. 7	6.07	0.49	19.60	21.59	12.74	1.57	37.94	1110	950	2060
6. 10	6.43	0.47	21.27	17.95	10.54	1.28	42.10	1410	850	2260
6. 11	6.77	0.46	23.08	14.41	8.35	0.99	45.94	1880	780	2660
平均								1467	860	2327

兩瓦斯混合割合の變化によりて上表の如き成分の相違を見る、従つて其發熱量に於ても
亦相當の差ある可きなり。今是等の發熱量を求むるに、

6月7日

$$0.196 \times 3062 + 0.2159 \times 2613 + 0.1274 \times 8598 + 0.0157 \times 14480 = 2488 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

6月10日

6月11日

ミなる。混入隕炭爐瓦斯量の割合増加によりて發熱量増加するは當然の結果なり。

(b) 第六分塊工場均熟練使用瓦斯

兩瓦斯の温度は第二中板工場へのものと殆んど相等しく更に低下なきが如し。今第9表の如く其成分を算出して第10表に示せり。

第 10 表 混合瓦斯の成分（第六分塊工場均熱爐）

月 日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	H ₂ (%)	CH ₄ (%)	C ₂ H ₄ (%)	N ₂ (%)	鎔、瓦、 (立方米)	醚、瓦、 (立方米)	混、瓦、 (立方米)
6. 7	6.78	0.45	23.11	14.18	8.22	0.98	46.28	4580	1850	6430
6. 10	6.90	0.45	23.52	13.38	7.73	0.92	47.10	4730	1740	6470
6. 11	6.73	0.46	22.87	14.73	8.53	1.02	45.66	4620	1980	6600
平 均	6.80	0.45	23.17	14.10	8.17	0.97	46.34	4643	1857	6500

従つて是等の各發熱量(はつねつりょう)は

6月7日

$$0.2311 \times 3062 + 0.1418 \times 2613 + 0.0822 \times 8598 + 0.0098 \times 14480 = 1927 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

6月10日

$$= 1966 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

第二中板工場加熱爐に供給せらるゝ混合瓦斯は 2214×10^3 カロリーなるに第六分塊工場均熱爐にありては 1921×10^3 カロリーなり。是兩瓦斯混合の割合の相違によりて来るものなる事は言を俟たず。

第3節 瓦斯量と空氣量

第1表に示せる如く第二中板工場加熱爐にありては供給瓦斯量と空氣量とは各日其割合を異にする。是等は果して瓦斯の完全燃焼に適當なる割合なるか否やを算出せんとする。今鎔鑄瓦斯の完全燃焼に必要な空氣量⁽¹⁾を求むるに、

$$\text{CO に対して要せらるゝ酸素} \dots \dots 0.29 \times \frac{1}{2} = 0.145$$

$$\text{H}_2 \quad " \quad \dots \dots 0.019 \times \frac{1}{2} = 0.0095$$

$$\text{CH}_4 \quad " \quad \dots \dots 0.007 \times 2 = 0.014$$

現存せる O_2 = 0.004

従つて完全燃焼に必要な空氣量..... $\frac{0.1645}{0.393} = 0.791$

即ち鉛礦瓦斯 1 立方米を完全燃焼せしむる爲めに乾燥せる空氣 0.791 立方米を要する事を知る。同様にして骸炭瓦斯 1 立方米を完全燃焼せしむる爲めには其瓦斯の成分よ
して

$$1110 \times 0.791 + 950 \times 4.320 = 4982 \text{ (立方米)}$$


第 11 表 第二由板工場加熱爐の空氣量(毎時標準状況下)

測定月日	供給量	必要量	不足量	供給量對不足量
6. 7	3720	4982	1262	1 : 0.339
6. 10	3740	4784	1044	1 : 0.279
6. 11	3780	4844	1064	1 : 0.282
平均	3747	4833	1123	1 : 0.300


(1) Richards, Metallurgical Calculation (1918), 9.

即ち不足空氣量は 6月 7日を最大とし 11日、10日の順となる。此必要量は乾燥空氣の實際の計算なるが故に實測値の供給量は乾燥の場合にすれば是より以下の數値を示す可く、又に既に著者の述べたる如く此必要量は静止の場合の値なるが故に供給瓦斯の流通速度に従つて上記の必要量よりも更に増加すべきなり。従つて此必要量は其最少限度を示せるものと考へらるべし。混合瓦斯の割合によりて必要な空氣量は變化す可きも、今の場合混合瓦斯をして完全燃焼なさしめん爲めには、先づ大体に於て現在供給せられつゝある空氣量の 80%以上を増加するの要ある可し。兩瓦斯を静止の状態に於て完全に燃焼せしむるに必要な乾燥せる空氣量と瓦斯量との関係を第 13~14 図に示せり。骸炭瓦斯の完全燃焼に必要な空氣量は甚だ多量なると思はしむ。

第 13 圖 骸炭瓦斯と空氣



第 14 圖 鎔鐵爐瓦斯と空氣



第 11 圖に示せる爐内温度の分布曲線を見るに 6 月 7 日の状況は爐の中間より温度低下比較的大なり是供給瓦斯量に對しての送風量少なく燃焼充分ならざるが爲めに發熱が局部に限られたる、裝入鋼片の比較的多かりし結果なりと考ふる事を得べし。

第 4 節 送風量の不足より生ずる損失

前述せる如く鎧鐵爐瓦斯 1110 立方米、骸炭瓦斯 950 立方米を混合せる 2060 立方米の瓦斯が、静止状態に於て完全に燃焼するには 4987.3 立方米の乾燥空氣を要するに、實際の送風量は 3720 立方米にして毎時 1263.3 立方米不足せり。然らば此不足送風量の爲めに幾何の混合瓦斯が不能燃焼の状態にて加熱爐を通じつゝあるか、又 29°~34°C の混合瓦斯が廢棄瓦斯として放出せらるゝ際に爐より何程の熱量を奪ひ去るかを 6 月 7 日第二中板の場合につきて算出せんこす。先づ 3720 立方米の空気が完全に燃焼し得べき混合瓦斯量は

(1) 海野、製鐵所研究所研報、8 (1929), No. 6. 同 9 (1929), No. 4.

鎧鐵爐瓦斯の利用及び配布に就て

$$\frac{2060 \times 3720}{4987.3} = 1536 \text{ (立方メートル)}$$

従つて

$$2060 - 1536 = 524 \text{ "}$$

524 立方米の混合瓦斯は燃焼せずに通過しつゝある事となる。今其割合を示せば第 15 圖の如し。

第 15 圖

次に此不能燃焼瓦斯が廢棄瓦斯として奪ひ去る熱量を算出。燃焼せる分と燃焼せざる分に、瓦斯の壓力は水柱 6~6.8 樘なるを以て壓力の影響を省略し單に溫度のみに着眼して計算すれば、混合瓦斯 524 立方メートル中には

$$\text{鎧鐵爐瓦斯の量} \dots 524 \times \frac{1110}{2060} = 283 \text{ (立方メートル)}$$

$$\text{骸炭瓦斯の量} \dots 524 \times \frac{950}{2060} = 231 \text{ "}$$

又廢棄瓦斯の溫度は 6 月 7 日の分にありては爐尻に於て 528°C なり、故に燃焼せずに鎧鐵爐瓦斯が持ち去る熱量 P は

$$P = 528 \times 283 \times 316.4 = 47.8 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又骸炭瓦斯 Q は

$$Q = 528 \times 231 \times 247.3 = 30.2 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に此混合瓦斯が奪ひ去る全熱量は


$$P + Q = 77.5 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又此熱量は混合瓦斯幾何に該當するかを見るに

$$77.5 \times 10^6 \div 2.488 \times 10^6 = 31.1 \text{ (立方メートル)}$$

即ち 31.1 立方メートルに相當す。従つて毎時供給せる混合瓦斯量は 2060 立方メートルなるも送風量不足の爲めに

$$524 + 31.1 = 555.1 \text{ (立方メートル)}$$

第 16 圖
混合瓦斯の配布

合計 555.1 立方メートルの瓦斯は全く其働きをなさざる結果に等し。故に其効果は

$$2060 - 555.1 = 1505 \text{ (立方メートル)}$$

1505 立方メートルの混合瓦斯と、送風量

$$3720 - 70 = 3650 \text{ (立方メートル)}$$

8650 立方メートルなる場合の加熱状況に等し。是等の關係を第 16 圖に示せり。従つて爐内に供給せらるゝ混合瓦斯を 100 %

6月11日 $2077 \times 1944 \times 10^3 = 4035 \times 10^6$ (カロリー)

是等の結果を総合すれば第13表の如し。

第13表 瓦斯に発生熱量(第二中板工場加熱爐)

測定月日	混合瓦斯量 (立方メートル)	送風量(立方メートル)	送風量による燃 燒瓦斯量	不能燃燒 瓦斯量	燃燒による發生 熱量(カロリー)
6. 7	2060	3720	1536	524	3821.6×10^6
6. 10	2230	3740	1766	491	3907×10^6
6. 11	2660	3780	2077	583	4035×10^6
平均	2327	3747	1793	534	3921×10^6

表中の不能燃燒瓦斯が爐内の熱を相當奪ひつゝある事は前述せるが如し。

(b) 燃燒外の熱量

混合瓦斯が燃燒して發生する熱量の外に其瓦斯及び空氣自体が保有する熱量あり。此空氣及び瓦斯が初めて保有する熱量を求むるに毎時

6月7日

$$94 \times 3720 \times 0.2406 + 31 \times 1110 \times 316.4 + 29.5 \times 950 \times 247.3 = 102.0 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

6月10日

$$82.8 \times 10^6 + 14.7 \times 10^6 + 6.9 \times 10^6 = 104.4 \times 10^6 \text{ "}$$

6月11日

$$90.0 \times 10^6 + 19.9 \times 10^6 + 6.5 \times 10^6 = 116.4 \times 10^6 \text{ "}$$

又前述せる不能燃燒瓦斯が持ち去る熱量は

鎔、瓦、 瓶、瓦、

$$6月7日 \dots 316.4 \times 283 \times 528 + 247.3 \times 231 \times 528 = 77.5 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

$$6月10日 \dots 316.4 \times 308 \times 790 + 247.3 \times 186 \times 790 = 113.5 \times 10^6 \text{ "}$$

$$6月11日 \dots 103.0 \times 10^6 + 32.6 \times 10^6 = 132.9 \times 10^6 \text{ "}$$

従つて6月7日の差引爐内に供給せられたる有効熱量は

$$(3821.6 + 102.0 - 77.5) \times 10^6 = 3846.1 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

同様の計算によりて熱量の増減を示せば第14表の如し。

第14表 每時の熱量増減表(第二中板工場加熱爐)

測定月日	瓦斯の燃燒による 熱量(カロリー)	瓦斯及び空氣 が保有する熱 量(カロリー)	不能燃燒瓦斯 が持去る熱量 (カロリー)	爐内有効熱量 (カロリー)	不能燃燒瓦斯無 き場合(カロリー)
6. 7	3821.6×10^6	102.0×10^6	77.5×10^6	3846.1×10^6	3923.6×10^6
6. 10	3907×10^6	104.4×10^6	113.5×10^6	3897.9×10^6	4011.4×10^6
6. 11	4035×10^6	116.4×10^6	132.9×10^6	4018.5×10^6	4151.4×10^6
平均	3921.2×10^6	107.6×10^6	107.6×10^6	3920.8×10^6	4028.8×10^6

即ち不能燃燒瓦斯無くんば前表未行の熱量なる可きも之が存在する爲めに其熱量は減じて平均毎時 3920.8×10^6 カロリーを爐内に供給しつゝある事となる。従つて

$$3920.8 \times 10^6 \div 2214 \times 10^3 = 1770 \text{ (立方メートル)}$$

平均毎時 2327 立方メートルの混合瓦斯を使用してその効果は 1770 立方メートルを使用せる結果に等し。故にその損失は $2327 - 1770 = 557$ (立方メートル)

此中鎔鑄爐瓦斯は第6表よりして

$$557 \times \frac{1.71}{2.71} = 351 \text{ (立方メートル)} \text{ 故に } 0.12 \times 351 = 42.1 \text{ (錢)}$$

又該炭瓦斯は

$$557 \times \frac{1}{2.71} = 206 \text{ (立方メートル)} \text{ 故に } 1 \times 206 = 206 \text{ (錢)}$$

$$206 + 42.1 = 248.1 \text{ (錢)}$$

即ち毎時合計 2.48 錢に値する瓦斯を浪費しつゝある事となる。

(c) 鋼片の持ち去る熱量

第二中板工場に於ける壓延材料の大さは平均 $70 \times 300 \times 1000$ 粕、重量 160 肀、製品の厚さ 3.2 粕にして其成分は 0.13~0.30% 炭素、0.40~0.60% 溝亜なり。依て各測定中の平均毎時の壓延回数を採りて鋼片の持ち去る熱量を算出せん。加熱鋼片の爐内に於ける最高温度は 1810°C 前後にして抽出後は其表面 1250°C を示す。由て鋼片の内外の平均温度として 1230°C を採用せんに、同温度に於ける平均比熱よりして其含有熱量は 213 カロリーなり。而して毎時の平均加熱回数は第1表よりして 5.946 回なるを以て

$$213 \times 5.946 \times 10^6 = 1265 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告、5 (1925), No. 2, No. 5; Sci. Rep., (1926), 331; (1926), 597. (1926), 121; 金屬の研究、3 (1926), 225, 366.

故に単位時間については

$$1265 \times 10^6 \div 3600 = 351.5 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

351.5 × 10³ カロリーの熱を鋼片が持ち去る事となる。故に爐内に供給せられたる實發熱量に對しては

$$351.5 \div \frac{3920.8 \times 10^6}{36 \times 10^2} \times 100 = 32.3 \text{ (%)}$$

32.3 %に相當す。前述せる如く瓦斯の燃焼によりて生ぜる熱量は不能燃燒瓦斯によりて減少せらる。此減少せられたる残りの熱量に對しては如上の如くなるも、爐内に供給せられたる全瓦斯の發生可能の熱量に對しては


$$(3.515 \times 10^3) \div (1435 \times 10^3) \times 100 = 24.50 \text{ (%)}$$

即ち爐内供給瓦斯量に對しては 24.5 %を持ち去る事となる。

次に鋼片加熱に當り幾何の熱量が役立つたるか、即ち廻りの實際の熱量を示せば第15表の如し。

第 15 表 第二中板工場壓延廻りの熱量と其熱能率

測定日	毎時の壓延廻數	爐内有効熱量 (カロリー)	壓延廻りの熱量 (カロリー)	有効熱量に對する 鋼片の熱能率(%)
6. 7	5,976	3846.1×10^6	643.7×10^6	33.1
6. 10	5,695	3897.9×10^6	685.0×10^6	31.1
6. 11	6,168	4018.5×10^6	652.0×10^6	32.7
平均	5,946	3920.8×10^6	660.0×10^6	32.3

第 17 圖
壓延廻數と廻りの熱量

此熱量と壓延廻數との關係を示せば第17圖の如く先づ平均として A B 線を得、是によれば熱量と其熱能率とは反比例し熱量の少なき場合に其能率は増せり。

(d) 爐壁よりの流出熱量

爐の各部の大きさ並に第 5 表及び第 12 圖に示せる爐壁溫度の實測値よりして其平均を求めて第 16 表に掲げり。

鎔鐵爐瓦斯の利用及び配布に就て

第 16 表 爐の各部の大きさと溫度 (第二中板工場加熱爐)

各 部	表面積(平方米)	厚 さ (厘米)	熱傳導率	内部溫度(°C)	外部溫度(°C)
爐頂部	70.0	38	2.7×10^{-3}	1130	150
爐周	81.0	46	2.6×10^{-3}	1130	100
爐底	70.0	23	2.7×10^{-3}	1130	70

爐頂部より單位時間に流出する熱量を P とすれば

$$P = \frac{2.7 \times 10^{-3} \times (1130 - 150) \times 70 \times 10^4}{38} = 48730 \text{ (カロリー)}$$

同様に爐周、爐底よりの熱量を Q, R とすれば

$$Q = \frac{2.6 \times 10^{-3} \times 1080 \times 81 \times 10^4}{46} = 47230 \text{ (カロリー)}$$

$$R = \frac{2.7 \times 10^{-3} \times 1060 \times 70 \times 10^4}{23} = 87000 \text{ "}$$

故に

$$P + Q + R = 182960 \text{ (カロリー)}$$

又爐内にての發生熱量は單位時間につき 1090×10^3 カロリーなるを以て、爐壁よりの流出熱量は其有効熱量に對して

$$182960 \div 1090000 \times 100 = 16.77 \text{ (%)}$$

約 16.77% に相當す。尙又爐内に供給せられたる全瓦斯の發生可能の熱量に對しては、

$$(182.96 \times 10^3) \div (1435 \times 10^3) \times 100 = 12.74 \text{ (%)}$$

12.74 %に相當す。

(e) 热量配布


以上算出せる數値を總括して第 17 表に示せり。

第 17 表 热量配布の割合 (第二中板工場加熱爐)


配布の種類	爐内の實熱量に對する %	使用瓦斯に對する %	毎時の實熱量 (カロリー)	毎時の消費熱量 (カロリー)
鋼片が持去る分	32.40	24.50	1265×10^6	1265×10^6
爐周より流れる分	16.77	12.74	658.7×10^6	658.7×10^6
廢棄瓦斯及び酸化としての分	50.83	62.76	1997.1×10^6	3236×10^6
合 計	100.00	100.00	3920.8×10^6	5160×10^6

上表中每時の實熱量とは實際爐内にての有効熱量の配布値を示せるものにして、毎時の消費熱量とは不完全燃焼の爲めに廢棄瓦斯中に混在せる可燃瓦斯の熱量をも含めたるものなり。從つて鋼片及び爐周の奪ひ去る熱量値には更に變化なきを知るべし。是等配布割合を示せば第 18~19 圖の如し。

第 18 圖
熱量配布 (第二中板)



第 19 圖
瓦斯發熱量配布 (第二中板)



廢棄瓦斯及び酸化等に失はる熱量の相當多量なるを思はしむ。

第 2 節 燃 料

(a) 鋼片 脊當りの燃料

加熱鋼片 脊數、脊當りの混合瓦斯量及び空氣量の關係を示せば第 18 表の如し。

第 18 表 加熱脊數及び瓦斯量 (第二中板、加熱爐)

月 日	加熱脊數 (10~4時)	毎時の脊數	鋼片脊當り 鋸、瓦斯、 (立方米)	鋼片脊當り 煤、瓦斯、 (立方米)	兩瓦斯の和 (立方米)	空 気 量 (立方米)
6. 7	35,860	5,976	186	159	345	623
6. 10	37,020	5,695	248	149	397	657
6. 11	41,120	6,168	305	127	432	613
平 均	38,000	5,946	246	145	391	631

以上の實績より見るに加熱鋼片 脊當り鉛鑄爐及び骸炭爐瓦斯は平均夫々 246, 145 立方米合計 391 立方米の混合瓦斯を使用しつゝあり。今其平均値より加熱鋼片 脊當りの熱量を求むるに

$$391 \times 2214 \times 10^3 + 391 \times 38 \times 291^{(1)} + 631 \times 95 \times 0.2558 \times 1.2927 \times 10^3^{(2)}$$

(1) 兩瓦斯の比熱より算出せり。

(2) L. Hoiborn u. F. Hennig. Ann. Phys., (4), 18 (1905), 739; 23 (1907), 809.

$$\text{供給熱量} = 865.67 \times 10^6 + 3.76 \times 10^6 + 19.83 \times 10^6 = 889.25 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

發生爐の場合を探りて其石炭當量を求むるに

$$\text{大} \times \text{小} \times \text{高} \times \text{長} \times \text{幅} \quad 889.25 \times 10^6 \div (1513 \times 2600 \times 10^3) = 0.226 \text{ (噸)}$$

即ち加熱鋼片 1 噸に對し爐内に供給せられつゝある瓦斯の石炭當量は 226 噸の平均値を得。又瓦斯及び空氣自身の有する熱量を除外し單に供給瓦斯の發生する熱量のみを考ふれば


$$865.67 \times 10^6 \div (1513 \times 2600 \times 10^3) = 0.220 \text{ (噸)}$$

噸當り 220 噸の石炭當量となる。故に瓦斯及び空氣が比較的高温なる爲めに噸當り

$$226 - 220 = 6 \text{ (噸)}$$

6 噸の石炭の節約をなしつゝある事を知る。今第 18 表に示せる噸當りの兩瓦斯の混合割

第 20 圖
加熱鋼片 脊當り兩瓦斯の割合



給熱量と瓦斯量及び其石炭當量との關係を求めて第 19 表に示せり。


第 19 表 加熱鋼片 1 噸に對する熱量、瓦斯量及び石炭當量

月 日	毎時の脊數	1 噸に對する供給熱量 (カロリー)	加熱鋼片 脊當り 瓦斯量 (噸) (1944 × 10³)	鋼片 脊當り 瓦斯量 (立方米) (1944 × 10³)	鋼片 脊當り の空氣量 (立方米)	瓦斯對空氣の比
6. 7	5,976	887.5×10^6	225.8	456.0	623	1 : 1.32
6. 10	5,695	909.0×10^6	231.1	467.5	657	1 : 1.41
6. 11	6,168	870.0×10^6	221.1	447.5	613	1 : 1.37
平 均	5,946	888.8×10^6	226.0	457.0	631	1 : 1.37

此表を通覽するに供給熱量の多き場合の加熱脊數は少く反対の場合は却て増加せり。

從つて此結果よりしても他の壓延工場の場合とは加熱状況の相違せるを想像せしむ。今混合瓦斯量と其每時の加熱脊數及び送風量の關係を示せば第 21 圖の如し。瓦斯量又從つて

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告、10 (1930), No. 3.

第 21 図
送風量、瓦斯量、毎時の廻数

發熱量の増加は廻数を減少せしむる結果を示せり。此事實は即ち中板工場加熱爐の如き特殊加熱方法を探れるものにありては、燃焼熱量の大きな亜炭瓦斯の使用は必ずしも有効ならざる事を示せるものと云ひ得べし。

(b) 鋼塊廻りの燃料

第六分塊工場均熱爐より抽出せる鋼塊の廻数を示せば第 20 表の如し。

第 20 表 均熱鋼塊廻数 (第六分塊工場)

月 日	作業時間	裝 入 鋼 塊		抽出廻数	摘 要	每時の抽出廻数
		熱 塊	冷 塊			
6. 7	9.5~4.0	321.0		321.0	S型 (3廻) ~ T (61) 型 (3.9廻)	49.3
6. 10	"	367.5	23.0	390.5	"	60.8
6. 11	"	335.0	15.0	350.0	"	53.8
平 均		341.2	19.0	353.8		54.6

第 3 章第 2 節 (b) よりして平均毎時の消費混合瓦斯量は 6500 立方米なり。従つて

$$6500 \div 54.6 = 119.0 \text{ (立方米)}$$

鋼塊廻り 119 立方米の混合瓦斯を使用しつゝあるが故に

$$1921 \times 10^3 \times 119 = 228.6 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

の熱量を要しつゝある事を知る。今熱塊、冷塊装入割合の平均を求むるに 94.72% : 5.28% なり。熱塊の平均温度として 800°C を採れば此兩者が抽出せらるゝ迄に吸收す可き熱量は第 4 章第 1 節 (c) よりして廻り

$$\left\{ (213 - 131.5) \times \frac{94.72}{100} + 213 \times \frac{5.28}{100} \right\} \times 10^6 = 88.45 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

となる。由て其熱能率は $88.45 \div 228.6 \times 100 = 38.70 \text{ (%)}$ 38.7% となる。又此 228.6×10^6 カロリーの熱量は石炭幾何に相當するかを見るに、起算の條件によりて種々ならんも、第二製鋼工場所屬の瓦斯發生爐の有効熱量より ⁽¹⁾ なし、撫

(1) 海野、前掲。

順炭 1 廻の發生有効熱量を

$$1513 \times 2600 \times 10^3 \text{ カロリー} \text{ と考ふれば } 228.6 \times 10^6 \text{ カロリーは}$$

$$228.6 \times 10^6 \div (1513 \times 2600 \times 10^3) = 0.058 \text{ (廻)}$$

即ち鋼塊廻當り 58 廻を要しつゝある事となる。

又鋼塊 1 廻に對し鉱業瓦斯及び亜炭瓦斯各々何程を要しつゝあるかを見るに

$$\frac{119 \times 4643}{6500} = 85 \quad \text{及び} \quad \frac{119 \times 1857}{6500} = 34$$

鉱業瓦斯 85、亜炭瓦斯 34 立方米なり。此瓦斯 1 立方米の値を夫々 1.2 唐及び 10 唐とすれば $1.2 \times 85 + 10 \times 34 = 44.2 \text{ (錢)}$

廻當りの燃料費は平均 44.2 錢となる。以上は其平均値を算出せるものなるが参考の爲めに毎時の抽出廻数、廻當りの混合瓦斯量及び石炭當量を求むるに第 21 表の如し。

第 21 表 每時の抽出廻数と廻當りの燃料(第六分塊、均熱爐)

測定月日	毎時の抽出廻数	廻當りの混合瓦斯量 (立方米)	廻當りの石炭量 (唐)
6. 7	49.3	130.4	63.8
6. 10	60.8	106.4	50.6
6. 11	53.8	122.6	61.3
平 均	54.6	119.8	58.6

此表に示す如く廻當りの石炭量は 50.6~63.8 廉の間にあり。作業状況より考ふるに 6 月 7 日は冷塊の裝入なきに廻當り 63.8 廉を要し、6 月 10 日は 23 廉の冷塊を裝入せるにもかゝわらず尙 50.6 廉の石炭にて足れり。相當高温に達せる後に於ける瓦斯の送入は溫度の上昇には到つて効果少なく空氣量の如何によりては只其酸化を大ならしむるのみなるを以て瓦斯を適宜調節すべき事は既に著者が述べたる所なり。尙鑄型 C 51, C 62 にありては鉱鋼注入後 40 分内外にて型より抽出し、保溫装置を施せる均熱爐内に裝入すれば更に均熱の爲めに燃料を要せざるを知れり。此測定結果より推す時は熱塊を裝入しつゝありと雖も尙鉱鋼注入後平均約 2 時間半空中に放冷せる後、均熱爐に裝入せる際に要する石炭量に等しきものを使用しつゝある事となる。

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告、8 (1929) No. 9. 萬國工業會議論文、No. 4.

(2) 海野、同上、7 (1927) No. 9.

第3節 瓦斯量と燃料費

(a) 第二中板工場加熱爐

兩瓦斯の使用量より其燃料費を算出し瓦斯量と共に列記すれば第22表の如し。

第22表 瓦斯量と燃當りの燃料費(第二中板工場加熱爐)

測定月日	毎時の壓延係数	鎔鑄爐瓦斯 (毎時立方米)	鋼炭爐瓦斯 (毎時立方米)	鎔、瓦、鋼、瓦、 (毎時立方米)	混合瓦斯 (毎時立方米)	燃當りの燃料費 (圓)
6. 7	5.976	1110	950	1 : 0.856	2060	1.81
6. 10	5.695	1410	850	1 : 0.603	2260	1.79
6. 11	6.168	1880	780	1 : 0.415	2660	1.63
平均	5.946	1467	860	1 : 0.586	2327	1.745

是によりて明かなる如く鎔鑄爐瓦斯に対する鋼炭爐瓦斯の割合の減少は、混合瓦斯量は増加すと雖も燃料費は却て低下せり。即ち中板工場の如き加熱爐においては鎔鑄爐瓦斯を多量に使用する事必要にして鋼炭爐瓦斯の如きは不利なるを意味す。

第22圖
鋼炭瓦斯混入の割合と燃當り燃料費

鋼炭瓦斯混入割合	燃當り (圓)
0.0	150
0.2	165
0.4	175
0.6	185
1.0	190

今兩瓦斯の割合と壓延燃當りの燃料費との關係を第22圖に示せり。是によれば鎔鑄爐瓦斯のみを使用すとせば曲線の延長よりして平均壓延燃當り 0.70~0.80 圓の燃料費にて足るを知る。尙此事實を確かめんが爲めに次の事柄を考ふる事せん。第14表によるに瓦斯の燃燒によりて發生する熱量は第1行の如く、又不完全燃燒の爲めに消費せらるる熱量は第3行の如くなるが故に第1行の熱量は更に減少せらる可きなり。今空氣及び瓦斯の豫熱程度を在來の儘とし如上の必要熱量を發生すべき鎔鑄爐瓦斯及び空氣を算出するに、先づ6月7日の分にありては

$$(3821.6 - 77.5) \times 10^6 \div (0.998 \times 10^6) = 3750 \text{ (立方米)}$$

又第3章第3節よりして之を完全燃燒せしむるに要する空氣量は

$$3750 \times 0.791 = 2966.3 \text{ (立方米)}$$

従つて現在の送風量 3720 立方米より

$$3720 - 2966.3 = 753.7 \text{ (立方米)}$$

每時 753.7 立方米を減少せしめて可なり。同様にして 6月10日、6月11日の分につき算出し尙其燃當りの燃料費をも併記すれば第23表の如し。

第23表 全部鎔鑄爐瓦斯を使用せる場合(第二中板、加熱爐)

測定月日	必要熱量 (母時、 カロリー)	鎔鑄爐瓦斯 の必要量 (毎時立方米)	完全燃燒に必 要なる送風量 (毎時立方米)	燃當りの燃料費 (圓)	増加すべき鎔 鑄爐瓦斯量 (立方米)	減少可能の 送風量 (立方米)
6. 7	3744.1×10^6	3750	2966	0.773	1856	754
6. 10	3793.5×10^6	3800	3006	0.801	15.6	734
6. 11	3902.1×10^6	3910	3093	0.762	1213	687
平均	3813.2×10^6	3820	3022	0.775	1555	725

是に依れば加熱鋼片燃當り鎔鑄爐瓦斯は 643 立方米にて足り、其燃料費は 0.775 圓にして實測による燃當り 1.745 圓の燃料費の 4 割餘にすぎず、而して送風量も亦每時 725 立方米を減じて可なる事を知る。

以上は熱量及び燃料費を算出せるものなるが果して鎔鑄爐瓦斯は所要の温度に加熱可能なるや、又鋼片に及ぼす酸化の程度如何を考ふるに、第4表及び第11圖に示せる如く現在爐内最高温度は $1340\sim1360^\circ\text{C}$ の間にあるに對し、鎔鑄爐瓦斯に 100°C 附近に豫熱せられたる空氣を送る時は、既に白石技手⁽¹⁾、平川技師⁽²⁾の報せる如く、其完全燃燒によりて上昇する温度は $1880\sim1990^\circ\text{C}$ に達す。又酸化の現象は發熱從つて其温度及び供給剩餘空氣量に正比例すと考ふるを得るが故に、鋼片酸化の程度も亦減少すべきなり。鋼炭瓦斯の如き發熱量多く高温なる瓦斯を混用するは、燃料經濟上不利なるのみならず、第19表に示せる如く壓延燃當数は爐内供給熱量に反比例せる結果を見るに至るべし。

(b) 第六分塊工場均熱爐

兩瓦斯の使用量より其燃料費を算出し瓦斯量と共に列記すれば第24表の如し。

(1) 白石、製鐵研究、96 (1927), 57.

(2) 平川、同、113 (1930), 1.

第 24 表 瓦斯量と廻りの燃料費（第六分塊工場均熱爐）

測定月日	毎時の加熱廻數	廻りの鉛、瓦、廻りの鋼、瓦、 (立方米)	廻りの鋼、瓦、 (立方米)	鉛、瓦、鋼、瓦、 廻りの混、瓦、廻りの燃料費 (立方米)	廻りの燃料費 (錢)
6. 7	49.3	92.8	37.6	1 : 0.403	48.7
6. 10	60.8	77.8	28.6	1 : 0.368	37.9
6. 11	53.8	86.0	36.6	1 : 0.427	46.9
平均	54.6	85.5	34.3	1 : 0.400	44.5

此表によりて明かなる如く毎時の抽出廻數の増加は廻りの燃料費を低下し、又融炭瓦斯量の減少も其燃料費を減せり。均熱爐内に於ける鋼塊の温度は實測によるに 1200°C 前後にして 1300°C を超ゆるもの稀なり。從つて鎔鑄爐瓦斯の完全燃焼によりて $1880\sim1890^{\circ}\text{C}$ の温度を得る事容易なるを以て、尙此の場合に於ても發熱量大にして高價なる鎔鑄爐瓦斯の使用は不利なる事を知らるべし。

此均熱爐は送入空氣量判明せざるを以て實際の有効熱量幾何なるかを知るを得ず、從つて第二中板の場合の如く正確に其鎔鑄爐瓦斯當量を算出し得ざれども、其發熱量よりして融炭瓦斯に相當する鎔鑄爐瓦斯量を求め大約其燃料費を算出して示せば第 25 表の如し。

第 25 表 全部鎔鑄爐瓦斯を使用する場合（第六分塊、均熱爐）

毎時の廻數	現在使用的鉛、瓦、 (立方米)	鋼、瓦斯に相當する 鉛、瓦 (立方米)	廻りの鉛、瓦斯 (立方米)	廻りの燃料費 (錢)
49.3	92.8	159.5	252.3	30.1
60.8	77.8	121.3	199.1	23.9
53.8	86.0	145.4	231.4	27.8
平均 54.6	85.5	142.1	237.6	27.3




是に依れば加熱鋼塊廻り平均 237.6 立方米の鎔鑄爐瓦斯にて足り、又其の燃料費も減じて廻り平均 27.3 錢となり差引き

$$44.5 - 27.3 = 17.2 \text{ (錢)} \quad 17.2 \times 54.6 = 9.39 \text{ (圓)}$$

54.6 廻の加熱に於て合計 9.39 圓を節約し得可し。尙送入空氣量も現在より減じて可なる事は二中板加熱爐の計算よりして知らるべく、而して鋼塊の表面酸化の程度をも減じ得れば鎔鑄爐瓦斯の使用は二重の利益あるを知らるべし。


(1) 海野、製鐵研究、94 (1926), 229. 製鐵所研究所受付研究 80 (1926), 12 月 20 日

第 1 圖

上(1)
下(2)
第(3)
二(4)
六(5)
中(6)
分(7)
板(8)
塊(9)
工(10)
場(11)
加(12)
均(13)
熱(14)
爐(15)第
23
圖

Discharge end of continuous pair furnace


第 24 圖



Charging end of McCann conveyor hearth
furnace for heating pairs


第 39 圖

本所第一鋸鑄爐熱風爐




第 28 圖

製鐵所第一鋸鑄爐



第 46 圖

熱風爐填充用螺旋狀煉瓦
(Hartmann)



第5章 热能率及び鎔鑄爐瓦斯利用の比較

最近報せられたるアメリカ合衆國に於ける新型加熱爐の热能率を論じ、又獨逸の工場に於ける鎔鑄爐瓦斯の利用状況を述べ併せて彼我鎔鑄爐嵌炭の配布を比較せん。

第1節 新型加熱爐と其能率

アメリカ合衆國オハイオ州マッソニンの Central Alloy Steel Corporation の燃料技師 T. J. Ess⁽¹⁾は鋼板を重ねて加熱する新型の加熱爐即ち McCann conveyor hearth furnace につき其構造の概略を述べたり。第23圖は其爐の鋼片抽出口にして第24圖は鋼片を重ねて裝入するの状況を示す。鋼片の裝入はロールを使用して鋼片を軌道上に運ぶ如くし、クロム、ニッケルの合金材を用ひて爐内の運行を便にし、爐内鋼片の速度は Roller により簡単に調節可能ならしむ。爐内の長さは 25 呎 (7 米 625 粋) 爐の内幅は 6 呎 9 吋 (2 米 59 粋) 爐壁は 34.3 檻の品質優良なる粘土質耐火煉瓦と 6.35 檻のマグネシア保温煉瓦及び 6.35 檻の表装にて合計 47 檻の厚みを有す。天井、爐底が温度に對し充分絶縁せられたる事は勿論にして、天井のアーチ形の高さは 96.2 檻、鋼片台の高さは爐床上約 32 檻にして瓦斯の循環を自由ならしむ。

瓦斯の燃焼は McKee high pressure gas injector burner 14 個により第24圖に示せる如く 爐の兩側より爐内上方に向て吹込む。其壓力は 1 平方吋につき 25 ポンド (1 平方檻につき 1.76 気壓) 迄調節可能ならしめた。供給空氣量は瓦斯量と共に調節自由にして完全燃焼されたる廢氣は爐床下部より排出さる。

温度の調節は三點型自記々録計により、又鋼片の爐内運行は自動ローラーによるが故に人件費極めて小額にして足り、燃料は加熱鋼片 1 吨につき Natural gas 1042 立方呎、其發熱量は 1.032×10^6 B.T.U. にして平均毎時の瓦斯使用量は 2890 立方呎、爐修繕に要する瓦斯量を包含するも鋼片吨當り 1107 立方呎にて足る。又加熱能力は爐床 1 平方呎につき毎時 32.8 ポンドにして作業状況良好なる場合は 42 ポンドにも到達す。而してクロム、ニッケル合金は 760~927°C に耐え得るものなり。

(1) T. J. Ess, Blast Furnace and Steel Plant, July (1930), 1137.

第2節 新型加熱爐の能率の批判

著者親しく實地見學せるに非ざるを以て詳細に直りて知る得ず、去り乍ら記載事項に誤り無きものとすれば甚だしき不合理を思はざる可からず。據て是より其構造及び能率につき一二の批判を試みん。

(a) 構造

保溫煉瓦を使用せる主旨、瓦斯をして完全燃焼せしむるも直接鋼片に當てざる點、又裝入口及び出口に熱絶縁装置を施せる等は更に異ミセざるも、出口に鋼板の蓋の外に更に金網を使用せるは注目すべき點ならんか。爐内部は金網を通じて其状況を知らる可く又是により失ふ熱量を相當防ぐ事を得ればなり。而して自動的に鋼片を裝入し其速度を調節自由ならしむる云ふ是構造上優れたる點なるべし。去り乍らバーナーを兩側等距離に全長に亘りて配置し、廢棄瓦斯は爐床下より逃げ去る如くせるも、Natural gas の完全燃焼には瓦斯の通過行程短かきが故に廢棄瓦斯の温度は低くとも $1000 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ ならざる可からず。熱經濟の點より考ふる時は此構造は策を得たるものと云ふを得ず、又爐の大さは斯くの如き加熱方法にありては其加熱面積を増加せしめんが爲めには餘りに小なり。二枚重ねの裝入は酸化面減少すべけんも其加熱速度は二枚の厚さの鋼片裝入に等しく、其能力は一枚を 2 回加熱する場合に遠く及ばざる理なり。是につきでは著者が「鋼片の加熱速度に就て」實驗的に既に證明せる所なり。廢棄瓦斯の熱量は可及的鋼片の加熱に利用す可きものにして、其温度は高くも $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ 附近に低下せしむるを要す。故に廢棄瓦斯通過行程の短きは缺點の大なるものと一なり。

Natural gas の如き發熱量大なる瓦斯を燃焼せしむる時は前述せる如く廢棄瓦斯は尙最低 $1000 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ の高溫にあるが故に、廢棄瓦斯の通路を延長し其餘熱を可及的回収する時は鋼片の加熱速度は正に倍加せらる可く、此點よりすれば全長に亘りてバーナーを等距離に配置せるは策を得たるものに非ざるは明かなる所にして、少く共バーナーを減じて出口に近く設け完全燃焼せる瓦斯を新たに裝入せらるゝ鋼片へご流通せしめざる可からず兩側にバーナーを設けし理由の一つは局部的加熱即ち不均一の加熱を避くる點にあらんも之は爐床の低下、軌道の位置及び上昇によりて充分に防ぎ得る事は、吾人の親しく實驗し

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告、10 (1930), No. 4.

(2) 海野、製鐵所研究所研究報告、8 (1929), No. 9. 萬國工業會議論文、No. 4.

つある所なり。若し又工場の狭きを以て理由とせんか、然らば完全に燃焼せる瓦斯をして極めて近く鋼片の上下を流通せしめ、裝入口より甚だしき餘分の空氣浸入を防止すべきものなり。要するに周圍の状況千差萬別なるが故に時々所に従つて適合せる設計を必要とするも、此新型加熱爐は熱經濟上及び加熱能力上大なる缺陷ありとせざるを得ず、以下細目に亘りて述べん。

(b) 能率

Natural gas なるを以て其發熱量は比較的大なり。今其 1 立方米の發熱量を S とすれば

$$S = (1.032 \times 10^6 \times 252) \div (1042 \div 35.317) = 8810 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

にして核炭瓦斯の發熱量の約 2 倍以上なり。又毎時の熱量を求むるに 260×10^6 カロリーなるを以て之を當所第二製鐵所の瓦斯發生爐より發生せしむるものとし其石炭當量を求むるに、撫順炭 1 毎時の發熱量は平均

$$1513 \times 2600 \times 10^3 = 3935 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

なるを以て上述の 260×10^6 カロリーは

$$(260 \times 10^6) \div (3935 \times 10^6) = 0.066 \text{ (毎時)}$$

即ち Natural gas の熱量の石炭當量は毎時 66.2 吨となる。又鋼片 1 毎時が實際に持ち去る熱量は供給瓦斯の發熱量の何%に相當するかを見るに、鋼片の最高溫度を 1230°C とすれば其含有熱量よりして

$$218 \times 10^6 \div 260 \times 10^6 \times 100 = 82.0 \text{ (%)}$$

82.0% の熱能率となる。果して所記の如く 蒸氣汽罐 の熱能率 $68 \sim 72\%$ を遙かに凌駕せり。加熱爐の熱能率は 蒸氣汽罐 のそれに遠く及ばざるものなるに、是果して眞實なるか疑ひ無かるべからず、依て著者は他の方面より是等の數値を算出して其真偽を確かめん。

(1) 新型加熱爐の爐壁よりの流出熱量

爐壁の厚さ 47 毫にして内徑 7.625×2.59 米なり。今第 23~24 圖より其高さを 2.2 米とすれば爐を包む全面積は約 116 平方米となる。保溫煉瓦の最上級のものにありても 700°C 前後に於ける熱傳導率⁽²⁾ 1.5×10^{-3} なり。然るに Natural gas の完全燃焼なるを以て爐内

(1) 海野、前掲

(2) 田所、製鐵所研究所研究報告、6 (1926), No. 6.

最高の部は常に 1800°C と見ざる可からず。之を平均最低 1800°C と見做し外部の平均温度を 40°C とするも、此際単位時間に流出する熱量は之を R とすれば

$$R = \frac{(1800 - 40) \times 1.5 \times 10^{-3} \times 116 \times 10^4}{47} = 46700 \text{ (カロリー)}$$

又毎時の消費量は 2890 立方呎なるを以て

$$2890 \div 35.32 = 81.8 \text{ (立方米)}$$

故に単位時間に爐内に供給せらるゝ熱量を S とすれば

$$S = \frac{81.8 \times 8810 \times 10^3}{36 \times 10^2} = 200180 \text{ (カロリー)}$$

従つて爐壁より失はるゝ熱量は其何%に相当するかを見るに

$$46700 \div 200180 \times 100 = 23.35 \text{ (%)}$$

即ち最低限に見積るも尚供給熱量の 23.35 % は爐壁より流出しつゝある事となる。

(2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量

1 立方米の發熱量 8821×10^3 カロリーなる Natural gas の成分を知るに由なきを以て是より稍發熱量低き次の成分の Natural gas を採りて算出する事せん。

成分	CH_4	H_2	C_2H_4	CO_2	CO	O_2	N_2	H_2S
%	94.16	1.42	0.30	0.27	0.55	0.32	2.80	0.18

此發熱量は計算の結果 8203.1×10^3 カロリーとなる。此瓦斯が完全に燃焼せる際に發生する廢棄瓦斯の成分は

$$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2 = 0.9471 + 1.9052 + 7.235 = 10.0873$$

即ち供給瓦斯 1 に對し 9.135 倍の空氣を供給して 10.0873 倍の廢棄瓦斯を發生す可き計算となる。此廢棄瓦斯が何程の熱量を持ち去るべきかを求むるに、廻當り 29.5 立方米の瓦斯を消費するが故に標準状況の下に於ける廢棄瓦斯量は

$$29.5 \times 10.0873 = 297.6 \text{ (立方米)}$$

廻當り $1000 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ の廢棄瓦斯 297.6 立方米を排出しつゝある事となる。此廢棄瓦斯成分の百分率及び 1 立方米の比熱を求むるに第 26 表の如し。

(1) Richards, Metallurgical Calculation (1918), 48.

第 26 表 廃棄瓦斯の成分及び比熱

成 分	%	1 立方米中に於ける重量 (瓦)	比 熱	熱 量
CO_2	9.40	$0.094 \times 1977 = 185.8$	0.2238	41.5
H_2O	18.80	$0.188 \times 258 = 48.5$	0.4872	23.6
N_2	71.80	$0.718 \times 1251 = 900.0$	0.2514	226.0
合 計	100.00			291.1

由て 1050°C の廢棄瓦斯とすれば其 297.6 立方米が保有する全熱量は

$$291.1 \times 297.6 \times 1050 = 90.963 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

従つて廢棄瓦斯が持ち去る全熱量は供給熱量に對して

$$90.963 \div 260 \times 100 = 35.0 \text{ (%)}$$

35 % に相等する事となる。

(3) 流出熱量より見たる加熱廻數と瓦斯量

爐壁よりの流出熱量は 23.35 %、廢棄瓦斯の持ち去る熱量は 35.0 %、合計 58.35 % を要するが故に、此新型加熱爐に於ては 41.65 % の熱能率は熱能率としては其極限値にして是以上は到底得られざるものなり。然るに實際にありては此外に酸化熱及び空氣中に含まれたる水分其他の損失として尚最少限度 10 % を要すべきなり。今其最少限度の損失として 10 % を採れば銅片が加熱せられて持ち去る熱量は供給熱量に對して

$$100 - (23.35 + 35.0 + 10.0) = 31.65 \text{ (%)}$$

31.65 % となる。

次に加熱廻數を考査せんに毎時の供給熱量は

$$81.8 \times 8810 \times 10^3 = 721.31 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

従つて銅片の持ち去る熱量は供給熱量の 31.65 % なるが故に

$$721.31 \times 10^6 \times 0.3165 = 228.3 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に毎時の加熱廻數は

$$228.3 \div 213 = 1.073 \text{ (廻)}$$

即ち 1.073 廻となり、流出熱量の點より考ふるも所記の如き瓦斯の使用状況にては毎時

(1) M. Jakob, Zeitsch. Ver. d. Ing. 56 (1912), 1980.

(2) Callender, Proc. Roy. Soc. A, 67 (1900), 266.

2.510~3.220 焙を加熱し得ざる理なり。所記の加熱能力に要する瓦斯量は

$$213 \times \frac{100}{31.65} \times 10^6 \times (2.510 \sim 3.220) = (1690 \sim 2168) \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

$$\text{故に } (1690 \sim 2168) \times 10^6 \div 8810 \times 10^3 = 191.8 \sim 246.2 \text{ (立方メートル)}$$

第 25 圖

新型加熱爐熱量配布

10% 鋼化及他の損失

31.65% 鋼片

23.35% 灰塵

35.00% 原料瓦斯

100% 供給瓦斯

即ち 191.8~246.2 立方メートルの Natural gas を使用せざる可からざるなり。今計算上より得たる熱量配布を示せば第 25 圖の如し。

元來熱傳導率は其材質によりて既に一定せるものなるが故に無制限に其熱能率は増加す可きものに非ず。82 % の能率とは何れの方面より考察するも正しき數値に非ざる事は明かなり。斯くの如き新型加熱爐にありては幾分其能率を増加せるものなる事は吾人も認むる所にして瓦斯を完全燃焼せしめて直接火炎を鋼片に接せしめざる等は、在來の薄板加熱作業とは異なり其特長とも云ひ得可きも、多量の高温なる廢棄瓦斯を排出せしむるに於ては完全燃焼の意味甚だ薄弱なるを知る可し。

第 3 節 米國に於ける均熱爐其他の消費燃料

Philadelphia の顧問技師 Charles W. E. Clarke⁽¹⁾ の報せる結果を茲に引用して、製鐵所第六分塊工場均熱爐の場合と比較せん。彼が報せる最近の使用瓦斯の發熱量は第 27 表の如し。

第 27 表 使用瓦斯の發熱量(米國)

使用箇所	B. T. U. (1立方呎)	カロリー (1立方メートル)
平 爐	130~300	$1157 \times 10^3 \sim 2674 \times 10^3$
均 热 爐	90~130	$108 \times 10^3 \sim 1157 \times 10^3$
壓延工場加熱爐	130~325	$1157 \times 10^3 \sim 2897 \times 10^3$

上表均熱爐使用瓦斯の發熱量は當所第六分塊工場均熱爐使用の混合瓦斯の發熱量 1921×10^3 カロリーに比すれば遙かに低く、其平均値は鉄鋼瓦斯の發熱量 998×10^3 カロリ

(1) Blast Furnace & Steel Plant, June (1930), 961.

第 28 表 使用瓦斯量(米國)

使用箇所	B. T. U. (鋼塊當り)	カロリー (鋼塊當り)	石炭當量 (鋼塊當り) 吨
平 爐	6×10^6	1513.0×10^6	383.3
均 热 爐	1.3×10^6	327.9×10^6	83.2
壓延工場加熱爐	1.39×10^6	450.1×10^6	114.4

當所第六分塊工場に於ける混合瓦斯の平均當りの消費熱量は前述せる如く 228.6×10^6 カロリーなるを以て、是より推時は米國均熱爐の平均熱能率は

$$x = \frac{228.6 \times 88.70}{327.9} = 27.01 \text{ (%)}$$

27.01 % となり、全然冷塊を使用せる場合の結果に等しく、著者が⁽¹⁾ 発表せる事實及び W. Heiligenstaedt⁽²⁾ の述べたる冷却の損失を知らざるものゝ如し。然れ共天惠豊かなる米國の石炭の價は本邦の $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ なるに特に留意すべきなり。

第 27 表に示せる瓦斯の發熱量が鉄鋼瓦斯及び散炭瓦斯の混合割合によりて任意に變更し得可きは注目すべき事項なるべし。W. C. Buell⁽⁴⁾ も亦混合瓦斯の効率増進につきては適當なる配合を要すべきを高唱せり。彼が報せる鉄鋼瓦斯及び散炭瓦斯の發熱量は夫々

鉄鋼瓦斯…… $80 \sim 95$ B. T. U. (立方呎) $= (712.4 \sim 845.2) \times 10^3$ カロリー (立方メートル)

散炭瓦斯…… 500 B. T. U. (立方呎) $= 4450 \times 10^3$ カロリー (立方メートル)

にして本所鉄鋼瓦斯に比すれば 1 立方メートルにつき $(286 \sim 153) \times 10^3$ カロリー少なく、又散炭瓦斯は本所の分よりも $(4450 - 4225) \times 10^3 = 215 \times 10^3$ カロリー多し。是其散炭の成分及び裝入物、操業状況の差より来る當然の結果なるべし。

第 4 節 獨逸アウグスト、チツセン工場に於ける燃料配布状況

1929 年度に於けるアウグスト、チツセン工場 (August Thyssen Works)⁽⁵⁾ の燃料配布状

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告、7 (1927), No. 9.

(2) Archiv f. Eisen Hüttenwesen 11 (1930), 709.

(3) Power, Jan. 7 (1930), 43.

(4) Steel, Aug. 7 (1930), 54.


(5) Die Kraftwirtschaft auf deutschen Eisenhütten, 50 (1930), 857; The Iron and Coal Trades Review, Cxxi (1930), 220.

況を示せば第 29 表の如し。

第 29 表 鎔鑛爐骸炭、骸炭瓦斯、石炭其他よりの熱量配布

使用箇所	鎔鑛爐並に 熱風爐	全動力(瓦斯送 風機)を含む	製鋼及び加 熱爐其他	關係の他工場	損失(日曜、 祭日による もの)	合計
%	47.24	21.71	15.55	9.57	5.93	100

以上各所への燃料は鎔鑛爐骸炭及び骸炭瓦斯、石炭、タル等にして、前者は 87.11% 後者は 12.89% なりと云ふ。此關係を第 26 圖に示せり。而して出銑量は年間 300 日として

第 26 圖
August Thyssen Works.
の燃料配布圖(1929)

毎日平均 6027 時又銑鐵 1 時に對して要する熱量は 3500×10^6 カロリーなり。由て此熱量の
骸炭當量、又鎔鑛爐骸炭の 87.11% 及び出銑 1
時に對する裝入骸炭量を算出し併せて其熱量を
知らんとす。使用骸炭の成分判明せざるを以て
一般の獨逸鎔鑛爐骸炭の平均成分

$$\begin{array}{lll} C & 87.80\% & H_2 0.56\% \\ N_2 & 0.96\% & O_2 1.36\% \\ H_2O & 0.88\% & S 0.74\% \\ & & 灰分 8.20\% \\ & & 合計 100.00\% \end{array}$$

よりしての發熱量 1 瓦につき 7198 カロリーを採用する事無し。然すれば銑鐵 1 時に對する鎔鑛爐及び熱風爐内にての消費骸炭當量は

$$3500 \times 10^6 \div 7198 = 487.3 \text{ (時)}$$

となる。故に毎日 6027 時の出銑に對しては

$$0.4873 \times 6027 = 2987 \text{ (時)}$$

2987 時を消費しつゝあり。但銑鐵時當り 3500×10^6 カロリーと云へるは鎔鑛爐内及び熱風爐内の消費熱量の合計と見做せるものなり。此 2987 時の骸炭が第 26 圖の 47.24% に相當するが故に、チツセン工場の全燃料の骸炭當量は毎日

(1) 鎔鑛爐瓦斯、蒸氣、電氣及び壓縮空氣製造用として他工場へ送付するもの。

(2) 前掲。

(3) O. Simmersbach, Koks chemie, 3 (1930), 273.

(4) 同 2 (1914), 266.

鎔鑛爐瓦斯の利用及び配布に就て

$$2987 \div 47.24 \times 100 = 6217.1 \text{ (時)}$$

なり。而して其内鎔鑛爐骸炭は 87.11% なるを以て


$$6217.1 \times 87.11 \div 100 = 5415.7 \text{ (時)}$$

毎日 5415.7 時を裝入しつゝあり。從つて出銑時當りの裝入骸炭量を求むるに

$$5415.7 \div 6027 = 0.898 \text{ (時)}$$

898 時を得。其熱量は

$$7198 \times 898 \times 10^3 = 6463.8 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

第 27 圖
鎔鑛爐瓦斯の配布(チツセン工場)

即ち出銑時當り爐内に供給しつゝある骸炭の全熱量は 6463.8×10^6 カロリーとなる。而して爐内供給骸炭の幾%が爐内及び熱風爐内にて消費せられつゝあるかを見るに

$$2987 \div 5415.7 \times 100 = 54.25 \text{ (%)}$$

にして其残り 45.75% は其他へ利用せられつゝあり此關係を第 27 圖に示せり。

チツセン工場熱風爐内の消費瓦斯量は判明せざるを以て他工場ドルトムンデル、ユニオン (Dortmunder Union) の 21%、又デウスブルゲル工場 (Duisburger Kupferhuffe) の 25% の平均として 23% を採り、骸炭 1 時よりの發生瓦斯量を 4170 立方米として算出すれば出銑時當り

$$4170 \times 0.898 \times 23 \div 100 = 862 \text{ (立方米)}$$

862 立方米の瓦斯を熱風爐内に送附しつゝありて其發熱量の概算は

$$(7198 - 3500) \times 10^6 \times 23 \div 100 = 850 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

約 850×10^6 カロリーとなる。從つて鎔鑛爐内のみにての消費熱量は

$$3500 \times 10^6 - 850 \times 10^6 = 2650 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

出銑時當り 2650×10^6 カロリーとなる。

第 5 節 鎔鑛爐瓦斯

(a) 本所鎔鑛爐瓦斯

八幡製鐵所に於ける 1930 年 4 月～8 月の出銑量、骸炭量及び利用瓦斯量を示せば第 30

(1) Stahl u. Eisen, 25 (1930), 864～866.

表の如し。而して本所第一鉱業炉の外観を第 28 圖に示せり。

第 30 表 出銅、骸炭、利用瓦斯量(本所)

昭和5年(月)	出銅量(吨)	骸炭量(吨)	利用瓦斯量(立方米)
4	53,525,220	58,886,240	74,334,868
5	50,394,880	54,499,200	75,756,971
6	47,302,800	49,853,440	69,619,116
7	46,938,080	50,619,520	66,618,982
8	47,952,040	50,132,320	76,898,189 (44,896,103) 72,645,625
平均	49,222,604	52,798,144	
出銅對骸炭	1	1.073	

括弧内の數値は熱風爐使用瓦斯の1ヶ月平均値を示せり。

骸炭1噸の發生瓦斯量を其成分よりして3698立方メートルとすれば1ヶ月平均の骸炭による發生瓦斯量は

$$52,798.144 \times 3698 = 195.25 \times 10^6 \text{ (立方米)}$$


なり。而して利用瓦斯量は其幾%に相當するかを見るに

$$117,541.728 \div 195.25 \times 10^6 \times 100 = 60.24 \text{ (%)}$$

即ち 60.24 %にして、此内熱風爐へ

$$(44,896 \times 10^6) \div (195.25 \times 10^6) \times 100 = 23.0 \text{ (%)}$$

第 29 圖 本所鉱業炉瓦斯の配布 を、其他へ 37.24 %を利用せらる。而して残餘の 39.76 %は其漏失量となる。此關係を第 29 圖に示せり。



當所鉱業炉骸炭の平均成分は⁽¹⁾

C 77.0% H₂ 0.6% O₂ 1.0% N₂ 0.7%
S 0.6% 灰分 18.1% H₂O 2.0% 合計 100.0%

なるを以て其發熱量は1瓦の骸炭につき6378カロリーとなる。從つて鉄鐵1噸に對して爐内に投入せらる：骸炭の全熱量は

$$6378 \times 1.073 \times 10^6 = 6844 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

(1) 伊能技師より

鉱業炉瓦斯の利用及び配布に就て

此際の全發生瓦斯の熱量は

$$3698 \times 1.073 \times 998 \times 10^3 = 3960 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

從つて鉄鐵1噸に對し爐内にて消費せらる：眞の熱量は

$$(6844 - 3960) \times 10^6 = 2884 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

チッセン工場の鉱業炉内にて鉄鐵1噸に對する熱量は 2650 × 10⁶ カロリーなるに、本所にありては 2884 × 10⁶ カロリーにして供給熱量に對しては

$$2884 \div 6844 \times 100 = 42.20 \text{ (%)}$$

其 42.20 %を消費す。從つて 57.80 %は瓦斯として排出せらる：事なるが故に、鉱業炉骸炭に對する利用瓦斯、漏失量及び熱風爐使用割合は夫々

$$60.24 \times 57.80 \div 100 = 34.80 \text{ (%)}$$

$$89.76 \times 57.80 \div 100 = 23.00 \text{ (%)}$$

及び $23.00 \times 57.80 \div 100 = 13.30 \text{ (%)}$

となる。從つて熱風爐内の消費熱量は出銅噸當り


$$6844 \times 10^6 \times 13.3 \div 100 = 910 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

となり、チッセンに比すれば噸當り 60 × 10⁶ カロリー多し。又噸當り送入瓦斯量を求むるに $910 \times 10^6 \div 998 \times 10^3 = 912 \text{ (立方米)}$

となり、チッセンとの差は

$$912 - 862 = 50 \text{ (立方米)}$$

第 30 圖 本所鉱業炉瓦斯配布



即ち噸當り 50 立方米多く瓦斯を送入しつゝある事となる。本所鉱業炉骸炭の配布割合は即ち

鉱業炉内.....42.20 %

熱風爐.....13.30 %


其他の利用.....21.50 %

漏失量.....23.00 %


にして此關係を第 30 圖に示せり。尙チッセン工場に於ける利用状況を比較せんが爲めに利用瓦斯の配布を 第 31 表に示せり。

第 31 表 本所鎔鑄爐利用瓦斯の配布(昭和5年)
(4月~8月)

工場名	平均毎月利用瓦斯量 (立方米)	利用瓦斯に對する百分率 (%)	使用體炭に對する百分率 (%)
第二製鋼工場	7,566,599	6.380	2.220
第二中板工場	906,666	0.760	0.264
第一分塊工場	1,355,520	1.140	0.397
第六分塊工場	3,590,275	3.030	1.054
蓼兒蒸餾工場	23,949	0.020	0.007
中央瓦斯汽罐	8,118,720	6.850	2.380
第一瓦斯汽罐	27,138,720	22.910	7.974
第二瓦斯汽罐	14,470,080	12.240	4.258
第一瓦斯送風機	1,750,173	1.480	0.515
第二瓦斯送風機	3,252,960	2.740	0.954
第一瓦斯發電所	5,366,945	4.520	1.572
熱風爐	44,896,103	37.926	13.200
湯沸暖房其他	4,406	0.004	0.001
合計	118,441,116	100.000	34.800

第 31 圖
本所利用瓦斯の配布

量、瓦斯量を示せば第 32 表の如し。

第 32 圖
製鋼及加熱用鎔鑄爐瓦斯 (本所)

此結果に依れば熱風爐使用量最大にして第一、第二瓦斯汽罐之につぐ。此割合を大別して第 31 圖に、又製鋼及び加熱用につき工場別に其割合を示せば第 32 圖の如し。
(b) 戸烟鎔鑄爐瓦斯
戸烟鎔鑄爐の出銑量、體炭

(1) 末藤、製鐵所研究所受付研究、14 (1928), 5月 25 日

第 32 表 出銑量、體炭量、瓦斯量(戸烟鎔鑄爐)

測定月日	鎔鑄爐名	出銑量 (毎日、噸)	體炭量 (毎日、噸)	測定瓦斯量 (毎時、立方米)	瓦斯汽罐用 (毎時、立方米)	熱風爐用 (毎時、立方米)
3. 4. 13	3 鎔 爐	316,910	318,080	64,300	49,500	14,900
	4 鎔 爐	225,370	246,400		44,100	10,420
" " 14	3 鎔 爐	327,790	313,600	63,200	48,980	
	4 鎔 爐	222,530	237,440		47,130	25,320
平均		273,150	278,880	63,750		

瓦斯汽罐用瓦斯は不清淨瓦斯にして 3 年 3 月 23~28 日に亘り、熱風爐瓦斯は清淨瓦斯にして 3 年 3 月 30 日~4 月 7 日に亘りて測定せるものなり。其時日は多少異なれども状況は殆んど相等しこ考ふる事可せり。

出銑 1 噸に對する體炭量は

$$278,880 \div 273,150 = 1.023 \text{ (噸)}$$

又 3, 4 鎔 爐が每時消費する體炭量は合計

$$557,760 \div 24 = 23,240 \text{ (噸)}$$

體炭 1 噸に對する瓦斯量を前の如く 3698 立方米とすれば

$$23,240 \times 3698 = 85942 \text{ (立方米)}$$

然るに測定の結果は毎時 63750 立方米なるを以て

$$85942 - 63750 = 22192 \text{ (立方米)}$$

即ち爐頂其他より失はる瓦斯量は毎時 22192 立方米にして、全發生瓦斯量に對し

$$22192 \div 85942 \times 100 = 25.80 \text{ (%)}$$

25.80 % の漏失となる。從つて熱風爐、瓦斯汽罐への瓦斯量は

$$\text{瓦斯汽罐} = 63750 \times \frac{47130}{72450} = 41500 \text{ (立方米)}$$

$$\text{熱風爐} = 63750 \times \frac{25820}{72450} = 22250 \text{ "}$$

にして、發生瓦斯量に對しては

$$\text{瓦斯汽罐} = 41500 \div 85942 \times 100 = 48.30 \text{ (%)}$$


$$\text{熱風爐} = 22250 \div 85942 \times 100 = 25.90 \text{ (")}$$

(1) (2) 第三及び第四鎔鑄爐所屬の熱風爐への使用瓦斯量なり。

こなる。従つて鉛鑄爐よりの發生瓦斯量の配布は第 33 表及び第 33 圖の如くなる。

第 33 表 戸烟鉛鑄爐瓦斯の配布(3年8月~4月)

箇 所	全發生瓦斯量	損 失	瓦 斯 汽 罐	熱 風 爐
毎時、立方米	85942	22192	41500	22250
%	100	25.80	48.30	25.90

第 33 圖
戸烟鉛鑄爐瓦斯の配布
(昭和3年3月~4月)

又骸炭の發熱量を本所骸炭に等しきすれば鉛鑄爐内にて何程の熱量が消費せられつゝあるかを見るに、銑鐵 1 脊に對する全發熱量は

$$6378 \times 1.023 \times 10^6 = 6525 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

而して鉛鑄爐瓦斯が持ち去る熱量は

$$998 \times 3698 \times 10^3 \times 1.023 = 3776 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

従つて

$$(6525 - 3776) \times 10^6 = 2749 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

爐内にての消費熱量は出銑 1 脊に對し 2749×10^6 カロリーなり。又其百分率を求むるに

$$2749 \div 6525 \times 100 = 42.20 \text{ (%)}$$

となる。即ち 57.80 % が全發生の瓦斯量に相當するが故に供給せられし鉛鑄爐骸炭に對する百分率は 損失 $57.80 \times 25.80 \div 100 = 14.92 \text{ (%)}$

$$\text{瓦斯汽罐} 57.80 \times 48.30 \div 100 = 27.92 \text{ "}$$

$$\text{熱風爐} 57.80 \times 25.90 \div 100 = 14.96 \text{ "}$$

此關係及び熱量の配布を第 34 表並に第 34 圖に示せり。


第 34 表 配布熱量及び其百分率(銑鐵 1 脊につき)

配 布 箇 所	骸 炭	鉛 鑄 爐	瓦 斯 汽 罐	熱 風 爐	漏 失 量
$\times 10^6 \text{ カロリー}$	6525	2749	1823	978	975
%	100	42.20	27.92	14.96	14.92

出銑 1 脊に對する熱風爐の瓦斯消費量は

第 34 圖

戸烟鉛鑄爐瓦斯配布
(昭和3年3月~4月)



$$22250 \div \frac{588.800}{24} = 992.5 \text{ (立方米)}$$

チッセン工場に比するに

$$992.5 - 862 = 130.5 \text{ (立方米)}$$

130.5 立方米多し。又熱量を求むるに

$$992.5 \times 998 \times 10^3 = 990 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に爐内及び熱風爐内の消費熱量は應當り

$$2749 \times 10^6 + 989 \times 10^6 = 3738 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

にして、チッセン工場に比するに

$$3738 \times 10^6 - 8500 \times 10^6 = 238 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

應當り 238×10^6 カロリー多く消費し、其骸炭當量は

$$238 \times 10^6 \div 6378 = 37.3 \text{ (噸)}$$

37.3 噸となる。

第 6 節 彼我鉛鑄爐骸炭利用の比較

アウグスト、チッセン工場に於ては骸炭 87.11 %、骸炭瓦斯、石炭及びタール 12.89 % を使用しつゝあり。本所鉛鑄爐の場合に比較せんには骸炭 87.11 % を 100 % に換算するの要あり。彼にありては 1929 年度平均 1 日の出銑量は 6027 脊、又本所にありては戸烟を除き 1930 年 4 月~8 月迄の平均 1 日の出銑量は 1588 脊にして其比は 3.8 : 1 の割合なり。今石炭、骸炭瓦斯其他よりの 12.89 % は全然鉛鑄爐及び熱風爐以外の所に使用せられたるものと考へ、87.11 % を 100 % と見做せば、鉛鑄爐及び熱風爐以外に於て使用せられつゝある量は第 27 圖に示せる如く 45.75 % なり。然るに第 29 表に示せる如く此分は合計 52.76 % 中に包含せらるゝものにして、鉛鑄爐骸炭の 87.11 % を 100 % と見たる時は此 52.76 % は

$$1 : x = 87.11 : 52.76; \quad x = 60.56$$

60.56 % となる。即ち $60.56 - 45.75 = 14.81 \text{ (%)}$


骸炭瓦斯、石炭其他の 12.89 % は 87.11 % の骸炭を 100 % と考へたる時には 14.81 % に相當す。依て此 14.81 % を比例配分して 60.56 % と見たる際の各部分より控除する事によりて、鉛鑄爐骸炭を 100 % と見做せる際の其熱量、即ち骸炭の配布を知る事を得。是等彼我の關係を示せば第 35 表の如し。

第 35 表 彼我鎔鑄爐散炭配布比較(チッセン、本所)

配 布 間 所	鉄鐵 1 脂に對する散炭配布割合 (%)			鉄鐵 1 脂に對する熱量配布 ($\times 10^6$ カロリー)		
	アウグスト チッセン工場	製鐵所本所	製鐵所 戸畠作業場	アウグスト チッセン工場	製鐵所本所	製鐵所 戸畠作業場
爐内の酸化及還元	41.09	42.20	42.20	2650	2884	2749
熱 風 爐	13.16	13.30	14.96	850	910	989
全動力(瓦斯送風機) (をも含む)	18.82	17.58	27.92	1220	1205	1820
製鋼 及 加熱等	13.49	8.91	—	874	268	—
關係他工場	8.30	0.01	—	538	1	—
損失	5.14	23.00	14.92	332	1576	973
合 計	100.00	100.00	100.00	6464	6844	6525

此兩者の百分率を第 35 圖に示せり。

第 35 圖
鉄鐵 1 脂に對する散炭の配布比較
August Thyssen Works. 製鐵所本所



14.92 %に及べり。又獨逸オーバーハウゼン工場にありては日曜祭日に失ふ損失と平日爐頂よりの損失との和は 3.5~8.0 %にして其量は 1 月につき約 40,000,000 立方米なり云ふ。當所に比して其割合の如何に小なるかを知らる可し。當所の 14.92~23.00 %の漏失量の和は 1 ヶ月幾何の散炭當量となるかを見るに、

$$30.6 \times 557.76 \times \frac{14.92}{100} + 52798.144 \times \frac{23}{100} = 14690.0 \text{ (噸)}$$

(1) Mathias Wenzl, The Iron & Coal Trades Review, Aug. 29 (1930), 297.

鎔鑄爐瓦斯の利用及び配布に就て

14690 噸となる。如何に漏洩量の多きかを知る可し、若しチッセン工場の如く損失量 5.14

%前後ならんか是より節約し得可き散炭當量は

$$1668 + 9425 = 11093 \text{ (噸)}$$

毎月 11093 噸となる。從つて出銑 1 噸に對しては

$$11093 \div 66289.5 = 0.167 \text{ (噸)}$$

即ち本所及び戸畠に於ける漏洩量をチッセン工場の如く低下し得れば、是によりて節約し得可き鎔鑄爐の散炭當量は出銑 1 噸に對し 167 噸となるは注目に値すべし。

第 7 節 出銑 1 噌に對する彼我の散炭量

前節に述べたる如く出銑噸當りの散炭消費量中、爐内及び熱風爐内の消費割合は本所の分多けれども、若しアウグスト、チッセン工場に於ける散炭が本所の如き發热量少なき散炭ならんには出銑噸當り何程を要す可きかを見るに、第 5 章第 4 節よりして彼の噸當り散炭發热量は 6463.8×10^6 カロリーなり。由て本所の散炭に換算すれば

$$6463.8 \times 10^6 \div 6378 = 1.014 \times 10^6 \text{ (瓦)}$$

即ち噸當り 1.014 噸の散炭を裝入せざるべからず、從つて爐内及び熱風爐内消費熱量の散炭當量を求めて列記すれば

$$\text{チッセン工場} \dots \dots \dots 1.014 \times \frac{54.25}{100} = 0.550 \text{ (噸)}$$

$$\text{本 所} \dots \dots \dots 1.073 \times \frac{55.50}{100} = 0.595 \text{ "}$$

$$\text{戸畠作業場} \dots \dots \dots 1.023 \times \frac{57.16}{100} = 0.584 \text{ "}$$

となる。而して漏洩量の散炭當量は

$$\text{チッセン工場} \dots \dots \dots 1.014 \times \frac{5.14}{100} = 0.052 \text{ (噸)}$$

$$\text{本 所} \dots \dots \dots 1.073 \times \frac{23.00}{100} = 0.247 \text{ "}$$


$$\text{戸畠作業場} \dots \dots \dots 1.023 \times \frac{14.92}{100} = 0.153 \text{ "}$$

となる。爐内及び熱風爐内の消費即ち鎔解に本所は獨逸の夫れよりも噸當り 45 噸多く散炭を使用しつゝある外に、尙鎔鑄爐瓦斯の漏洩量多き爲めに其漏洩瓦斯の散炭當量は噸當り 195 噸多し。結局チッセン工場に於ては出銑噸當り 602 噸、本所は 842 噸、戸畠は 737 噸の散炭を消費しつゝある事に相當す。此結果を第 36 表に示す事せり。

第 36 表 出銑馳當りの骸炭の配布(チフセン、本所、戸畠)

工場名	鎔解(爐内及 熱風爐)	回収(動力其他へ 利用せる分)	漏洩量(瓦斯として 放出せるもの)	合計(鍼)
チフセン工場	0.550	0.412	0.052	1.014
本 所	0.595	0.231	0.247	1.073
戸 畠	0.584	0.286	0.153	1.023

第 36 図 出銑馳當りの骸炭配布比較



是に據ればチフセン工場に於ては本所よりも少量の熱を使用して専回収熱量は多く約我が3~5倍に達せり。此關係を第36圖に示せり。燃料消費の點に於て彼に及ばざるは元より骸炭の良否に依る。雖も熱風爐使用方法に於て又漏失量の點に於て一般の考究を要す可し。

第 8 節 鎔滓及び鎔銑の持ち去る熱量

爐内及び熱風爐内消費熱量を以て出銑1鍼に對する消費熱量を考ふれば

$$\begin{aligned} \text{チフセン工場} & \dots 54.25 (\%) \dots 8500 \times 10^6 \text{ (カロリー)} \\ \text{本 所} & \dots 55.50 (\%) \dots 3794 \times 10^6 \text{ " } \\ \text{戸 畠} & \dots 57.16 (\%) \dots 3738 \times 10^6 \text{ " } \end{aligned}$$

となり、又漏失量を包含すれば供給熱量中出銑馳當り

$$\begin{aligned} \text{チフセン工場} & \dots 59.89 (\%) \\ \text{本 所} & \dots 78.50 (\%) \\ \text{戸 畠} & \dots 72.08 (\%) \end{aligned}$$

の骸炭を消費しつゝある事となる。

次に鎔滓及び鎔銑が持ち去る熱量を求むるに、鎔銑の含有炭素量を4.22~4.81%とし其⁽¹⁾温度は實測よりして1470°Cを探れば鎔銑1瓦の含有熱量は322.5カロリーとなる。依て

(1) 海野、製鐵研究、96 (1927), 23. (2) 海野、製鐵所研究所研究報告、6 (1926) No. 5; 製鐵研究、92 (1926), 121; Sci. Rep., (1927), 792; 金屬の研究、3 (1926), 366; 385

消費熱量の何%を鎔銑が持ち去るかを見るに、

$$\text{チフセン工場} \dots 322.5 \div 8500 \times 100 = 9.22 \%$$

$$\text{本 所} \dots 322.5 \div 3794 \times 100 = 8.51 \%$$

$$\text{戸 畠} \dots 322.5 \div 3738 \times 100 = 8.64 \%$$

此點より見るもチフセン、戸畠、本所の順となる。

又鎔滓が持ち去る熱量は1470°C前後の鎔融狀態に於ける鎔滓1瓦が含有する熱量は411カロリーなり。出銑1鍼に對する鎔滓量は約70%なるを以て夫れが持ち去る熱量は

$$411 \times \frac{70}{100} \times 10^6 = 287.7 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

従つてチフセン工場も同様なりとすれば

$$\text{チフセン工場} \dots 287.7 \div 8500 \times 100 = 8.22 \%$$

$$\text{本 所} \dots 287.7 \div 3794 \times 100 = 7.58 \%$$

$$\text{戸 畠} \dots 287.7 \div 3738 \times 100 = 7.70 \%$$

故に爐内にての鎔解、輻射、傳導等に失ふ熱量の割合は

$$\text{チフセン工場} \quad 100 - (9.22 + 8.22) = 82.56 \%$$

$$\text{本 所} \quad 100 - (7.58 + 8.51) = 83.91 \%$$

$$\text{戸 畠} \quad 100 - (8.64 + 7.70) = 83.66 \%$$

となり熱量の大部を占む。著者の推定によれば是等熱量中の20~30%は輻射及び傳導に依る熱損失なるべし。本所の分につき爐内及び熱風爐内消費熱量100%の配布を示せば第37圖の如し。又是を爐内裝入骸炭量に換算すれば

$$\text{鎔銑} 8.51 \% \text{ は} \dots 8.51 \times 42.20 \div 100 = 3.59 \%$$

$$\text{鎔滓} 7.58 \% \text{ は} \dots 7.58 \times 42.20 \div 100 = 3.20 \%$$


$$\text{鎔解及び輻射傳導への} 83.91 \% \text{ は} \dots 83.91 \times 42.20 \div 100 = 35.41 \%$$

由て本所鎔鐵爐骸炭配布を示せる第35圖は第38圖の如く表はすを得。

(1) 海野、製鐵研究、96 (1927), 23. (2) 海野、製鐵所研究所研究報告、6 (1926) No. 5; 金屬の研究、3 (1926), 366; 385

(2) 鉄鋼部、松浦技師より、

第 37 圖
爐内及熱風爐内消費熱量配布
(本所)



是によりても爐内消費熱量及び漏失量の如何に多量なるかを知るに足らん。

J. Stocker⁽¹⁾ は絶縁材料の使用によりて其能率の増加を述べたるが保溫材の使用によりて漏失熱量を減少せしめ得べきは當然にして、Prague Iron Works Company⁽²⁾ が採用しつゝある如き爐壁の薄き爐は輻射傳導によりての漏失熱量増加するが故に、燃料節約の點より考ふれば不利なるは言を俟たざる所なり。

第 6 章 热 風 爐

第 1 節 热 風 爐 の 热 能 率

製鐵所本所に於ては鉛錫爐 1 基に對し第 39 圖の如く 4 基の熱風爐を使用しつゝあるが故に、6 基に對しては 24 基の熱風爐となる。是等の 1 ヶ月の全使用瓦斯量は第 30 表に示せる如く 44.896×10^6 立方米なるを以て單位時間の供給熱量は

$$44.896 \times 10^6 \times 998 \times 10^3 \div (30.6 \times 24 \times 60^2) = 16947360 \text{ (カロリー)}$$

なり。之が放出熱量を求むるに 24 基の全熱風爐の表面積は、


$$\text{全面積 (平均)} = 642 \times 16 + 867 \times 8 = 17208 \text{ (平方米)}$$

$$\text{又熱風爐の平均の爐壁の厚さ} = \frac{44.5 \times 16 + 22.5 \times 8}{24} = 37.8 \text{ (糧)}$$

(1) Blast Furnace & Steel plant, May (1930), 807

(2) Jindrich Sarek, Czechoslovakia Iron and Steel Inst., 7 (1930), Sept.

第 38 圖
本所鉛錫爐體炭の配布



是によりても爐内消費熱量及び漏失量の如何に多量なるかを知るに足らん。

J. Stocker⁽¹⁾ は絶縁材料の使用によりて其能率の増加を述べたるが保溫材の使用によりて漏失熱量を減少せしめ得べきは當然にして、Prague Iron Works Company⁽²⁾ が採用しつゝある如き爐壁の薄き爐は輻射傳導によりての漏失熱量増加するが故に、燃料節約の點より考ふれば不利なるは言を俟たざる所なり。

鉛錫爐瓦斯の利用及び配布に就て

熱風爐内の高溫の部にありては 1000°C ~ 1200°C ならんも 37.8 粮の壁の内部は是より遙かに低きが故に、先づ平均として 500°C を採り、又外側の平均値として 80°C を探れば全熱風爐より單位時間に失ふ全熱量は之を P とすれば

$$P = \frac{17208 \times 10^4 \times (500 - 80) \times 2.4 \times 10^{-3}}{37.8} = 4.58 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

次に熱風爐通過の空氣が幾何の熱量を取り去るかを考ふるに、出銑 1 時間に對して 3200⁽¹⁾ 立方米の熱風を要すとすれば 1 ヶ月の平均出銑量よりして單位時間の出銑量は

$$49222.604 \div (30.6 \times 24 \times 60^2) = 0.0186 \text{ (時)}$$

故に單位時間の送風量は $0.0186 \times 3200 = 59.576$ (立方メートル)

熱風の溫度は平均 500°C に保ちつゝあるを以て、1 立方メートルの空気が 500°C に於て含有する全熱量は $0.2425 \times 1298 \times 500 = 156750$ (カロリー)

故に單位時間に熱風が爐より持ち去る熱量 Q は

$$Q = 156750 \times 59.576 = 9.389 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

次に熱風爐通過の廢棄瓦斯が持ち去る熱量を考ふるに當り先づ其廢棄瓦斯量を見るに

	CO_2	H_2O	N_2
CO_2	0.08		
CO	0.29		
H_2		0.019	
CH_4	0.007	0.014	
air			0.627
合計	0.877	+ 0.083	= 1.087

單位時間の熱風爐使用瓦斯量は

$$44.896 \times 10^6 \div (30.6 \times 24 \times 60^2) = 16.981 \text{ (立方メートル)}$$

又 CO_2 , H_2O , N_2 の如上の廢棄瓦斯の含有する熱量は夫々 161, 3.9, 190.4 カロリー合計 355.3 カロリーなり。而して熱風爐よりの廢棄瓦斯の溫度は 300°C ~ 700°C の間を往來しつゝあるが故に平均として 500°C を探れば、單位時間に廢棄瓦斯が持ち去る熱量 R は

(1) 獨逸アウグスト、チツセン工場にありては約 3600 立方メートルなるを以て當所體炭の場合につき求むれば約 3200 立方メートルとなる。

(2) Partington & Shilling, 前掲。

(3) Guye, Kovacs, Wourtzel, Jour. Chem. Phys., 10 (1912), 332; Germann, Journ. Chem. Phys., 12 (1914), 66.

$$R = 16.981 \times 1.037 \times 345.3 \times 500 = 3.12 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

由て供給熱量に対する割合を求むるに


$$\text{熱風が持ち去る熱量} = 9.839 \div 16.947 \times 100 = 55.0 \%$$

$$\text{輻射及傳導により失ふ熱量} = 4.58 \div 16.947 \times 100 = 27.0 \%$$

$$\text{廢棄瓦斯の持ち去る熱量} = 3.035 \div 16.947 \times 100 = 18.0 \%$$

$$\text{合計} = 100.00\%$$

第 40 圖
熱風爐使用熱量の配布(本所)



第 41 圖



之を S すれば

$$S = 4.58 \times 10^6 \times 2 \div 24 = 0.382 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又熱風爐 1 基より単位時間に空気が持ち去る熱量 T は

$$T = 9.839 \times 10^6 \div 6 = 1.557 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

廢棄瓦斯が持ち去る熱量は供給瓦斯量を x 立方米とすれば

$$1.037 \times 345.3 \times 500 \times x \text{ (カロリー)}$$

なり。定常状態に達せる後に於ては爐内に供給せらるる熱量は空気を熱する外輻射、傳導によるもの及び廢棄瓦斯として持ち去る熱量に等しこ考ふる事を得るが故に次の方程式を得。

$$998 \times 10^3 x = 1.037 \times 345.3 \times 500 x + 0.382 \times 10^6 + 1.557 \times 10^6$$

$$x = \frac{1.989}{0.819} = 2.368$$

即ち単位時間には 2.368 立方米の瓦斯送入を必要とするなり。従つて此際の供給熱量は

$$2.368 \times 998 \times 10^3 = 2.3615 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

即ち 9 時間瓦斯を通じつゝある場合は 1 基につき毎秒

$$16.981 \div 18 = 0.944 \text{ (立方米)}$$


0.944 立方米を送入せるものが、瓦斯、空気を交互に送入すれば毎秒 2.368 立方米の鎔鑄爐瓦斯の通入を必要とするも此際に於ては熱風爐は 2 基にして足る事となる。従つて其熱量の配布割合は

$$\text{熱風が持ち去る熱量} \dots \dots \dots 1.557 \div 2.362 \times 100 = 65.8 \text{ (%)}$$

$$\text{輻射及び傳導} \dots \dots \dots 0.382 \div 2.362 \times 100 = 16.2 \text{ "}$$

$$\text{廢棄瓦斯} \dots \dots \dots 0.423 \div 2.362 \times 100 = 18.0 \text{ "}$$

第 42 圖
熱風爐 2 基の場合の熱量配布



となるが故に、熱風爐が回収する熱量は増加し輻射及び傳導による熱の流出は減少するを知る。此關係を第42圖に示せり。又此際の瓦斯量は幾何の節約となるかを求めんこす。4 基の場合に 3 基が消費しつゝある瓦斯量は單位時間につき

$$16.981 \div 6 = 2.8301 \text{ (立方米)}$$

然るに 2 基を以ての瓦斯量は 2.368 立方米なるを以て

$$2.8301 - 2.368 = 0.462 \text{ (立方米)}$$

従つて鎔鑄爐 6 基に對する使用瓦斯 1 ヶ月につきては

$$0.462 \times 30.6 \times 24 \times 3600 \times 6 = 7,329,000 \text{ (立方米)}$$

故に

$$7,329 \div 44,896 \times 100 = 16.34 \text{ (%)}$$

即ち今現に熱風爐が消費しつゝある瓦斯量の 16.34 %を節約し得て其燃料費は毎月約 7,329 立方米に相當す。従つて本所鎔鑄爐に於ては裝入炭の 18.30 %が熱風爐に消費されつゝあるを以て

$$18.30 \times 16.34 \div 100 = 2.17 \text{ (%)}$$

裝入炭の 2.17 %を節約する事に相當するが故に 18.30 %は減じて

$$18.30 - 2.17 = 11.13 (\%) \quad 11.13 \% \text{ となる。}$$

第 8 節 热風爐 2 基に適當なる保溫材使用の際の熱量配布

熱風爐壁に保溫煉瓦並に鐵滓綿を適當に使用せんか更に前述の 11.13 % は減少すべし。今参考の爲めに算出せん。理學博士田所芳秋氏の保溫煉瓦につき測定せる結果を引用せんに、熱傳導率は $0.9 \sim 1.0 \times 10^{-3}$ の間にあるもの少なからず。依て爐壁に鐵滓綿及び保溫煉瓦を使用すれば第 6 章第 1 節の式 P は次の形をとる。之を P_1 とすれば

$$P_1 = \frac{17208 \times 10^4 \times (500 - 80) \times 0.95 \times 10^{-3}}{37.8 \times 24} = 75.75 \times 10^3 \text{ (カロリー)}$$

尚此際の供給瓦斯量を x 立方米とすれば前節の方程式は

$$998 \times 10^3 x = 1.037 \times 345.3 \times 500 x + 1.557 \times 10^6 + 0.076 \times 10^6$$

$$x = \frac{1.633}{0.819} = 1.995 \text{ (立方米)}$$

即ち單位時間の供給瓦斯量は減じて 1.995 立方米となり其熱量は

$$1.995 \times 998 \times 10^3 = 1.991 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

1.991×10^6 カロリーとなる。従つて此際に於ける熱量配布は

$$\text{熱風が持ち去る熱量} \dots \dots 1.557 \div 1.991 \times 100 = 78.23 \% \text{ (カロリー)}$$

$$\text{輻射及び傳導} \dots \dots 0.076 \div 1.991 \times 100 = 3.80 \text{ \%}$$

$$\text{廢棄瓦斯} \dots \dots 0.358 \div 1.991 \times 100 = 17.97 \text{ \%}$$

熱風爐 4 基を 2 基に減じ瓦斯及び空氣の通入時間を交互に 3 時間として 9 時間通入の時同溫同量の熱風を得んが爲めには、熱風爐壁に熱傳導率 0.95×10^{-3} の保溫材料を使用せば、熱風爐の回収熱量は 78.23 % に増加し、輻射及び傳導等によつて失ふ熱量は 3.80 % に減少するを以て此際に於ける消費瓦斯量は

$$1.995 \times 6 \times 24 \times 60^2 \times 30.6 = 31.647 \times 10^6 \text{ (立方米)}$$

$$\text{従つて } 44.896 \times 10^6 - 31.647 \times 10^6 = 13.249 \times 10^6 \text{ (瓦)}$$

$$13.249 \div 44.896 \times 100 = 29.52 \% \text{ (カロリー)}$$


現在の供給瓦斯量の約 29.52 % を節約し得べく、而して其値を求むるに

$$\frac{13.249 \times 10^6 \times 998 \times 10^3}{6878} = 2070 \times 10^6 \text{ (瓦)}$$

(1) 製鐵所研究所研究報告, 6 (1926), No. 6.

鎔鑄爐瓦斯の利用及び配布に就て

第 43 圖
熱風爐 2 基とし保溫材使用の場合



2070 瓦スとなり、之を瓦斯として 1 立方米 1 厘ミ見積

らば毎月約 18249 瓦スに相当す。保溫材料を使用し熱風

爐 2 基とする際の熱量配布を示せば第 43 圖の如し。

尚節約瓦斯量を鎔鑄爐用炭に換算すれば

$$13.30 \times 29.52 \div 100 = 3.92 \% \text{ (カロリー)}$$

故に $13.30 - 3.92 = 9.88 \% \text{ (カロリー)}$

熱風爐使用瓦斯量は全裝入値の 9.88 % にて足る事となる。是等の場合を總括して第 37 表に示せり。

第 37 表 热風爐 4 基、2 基、保溫材使用の場合の熱量消費比較

	4 基中 3 基は 瓦斯 1 基は送 風の場合	2 基にして交 互使用の場合	2 基にして保溫材 を使用せる場合
鎔鑄爐 1 基に對する單位時間の熱風爐使 用瓦斯量 (立方米)	2.830	2.386	1.995
同上 1 基に對しての熱風の送入熱量 (カロ リー)	1.557×10^6	1.557×10^6	1.557×10^6
同上 1 基に對する廢棄瓦斯の熱量 (カロ リー)	0.506×10^6	0.423×10^6	0.358×10^6
爐壁よりの流出熱量 (カロリー)	0.763×10^6	0.382×10^6	0.076×10^6
鎔鑄爐 6 基に對する熱風爐の 1 ヶ月の使 用瓦斯量 (立方米)	44.896×10^6	37.567×10^6	31.647×10^6
熱風爐 4 基の場合に比し鎔鑄爐 6 基分の 毎月の節約瓦斯量 (立方米)	0	7.329×10^6	13.249×10^6
同上節約値 (瓦ス)	0	1150	2070
裝入値に對する百分率 (%)	13.30	11.13	9.88
熱風爐の熱能率 (%)	55.15	65.8	78.23


是に依りて明かなる如く鎔鑄爐 1 基に對し熱風爐 4 基を使用するは、廢棄瓦斯及び爐壁よりの流出熱量を徒らに増加せしむる外更に其の効果無し。熱風爐を半減して瓦斯と空氣を 3 時間毎に交互に通する時は熱風爐の熱能率は 55.15 % より 65.80 % に増加し、更に保溫材を爐壁に使用すれば其の能率は 78.23 % に達す。故に熱風が爐内に供給する熱量には更に變化なく交互に使用し得らる。而して其節約瓦斯の値は 6 基の鎔鑄爐につき 1 ケ月 2070 瓦スとなり、此節約瓦斯代は優に 18249 瓦スに及ぶ、之によれば熱風爐は鎔鑄爐 1 基に對し 3 基、鎔鑄爐 2 基、3 基に對しては夫々 5 基及び 7 基にて足るべきなり。

第4節 热風爐内加熱面と使用時間


(a) 加熱面と能率

物体の加熱は其の温度の上昇するに従ひて益々困難となる事は著者が「鋼片の加熱速度に就て」既に述べたる所なり。F. Clements が一面に燃焼瓦斯を當てたる際に煉瓦の表面

第44圖 煉瓦の加熱及び冷却速度 (Clements)



第45圖 加熱及び通風冷却による煉瓦の温度



是によれば瓦斯及び空気の切換へ時間は定常状態に達せる後に於ては、8時間よりも更に短縮せらるべきものなる事を知る。又冷却に際しては始めの $\frac{1}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ 時間は最も急激に温度は下降し、その後時間を経るに従ひ熱の放出は著しく減少するを見る。第44~45圖は單

(1) 製鐵所研究所研究報告、前掲。

(2) Blast Furnace Practice, 2 (1929), 334.

に熱の吸收及び放散の状況を示せるものなるが、一般には消費熱量の割合増加すれば從つて表面温度の上昇は急激となり、又送風量増加すれば其の温度の降下も亦急激となる。是要するに熱の放出を迅速ならしめ且つ廢棄瓦斯及び輻射、傳導等に失ふ熱量を益々減少せしめるが爲めには、可及的加熱面を増大せしむるの外瓦斯及び空氣の切換へ時間を8時間よりも更に短縮せしむる必要あり。

加熱面増加の目的にてハルトマン(Dr. Hartmann)の考案せる螺旋状の煉瓦あり。第46圖は其積重ねたる状態を示せるものなり。此螺旋状煉瓦を使用せる Ilseder 工場の熱風爐につき 1926年2月17~19日に亘りて行へる測定結果は

輻射及び傳導……11.8% 廢棄瓦斯……10.1% 能率……78.1%

を示せり。以て其熱能率の大なるを知るべし、又 Julius Stoecker は熱風爐にバーナー及びプロペラ送風機を取付け、格子積の空處に適當なる煉瓦を充填して其熱能率を増加し経費を輕減せる實驗結果を報せるに見るも、現今熱風爐へ使用せらるゝ鎔鐵爐瓦斯をして僅少の経費により更に有効に働かしめ得可きを思はしむ。

(b) 切換へ時間と能率

第44~45圖に於て切換へ時間の短縮は送風の加熱に効果大なる事を述べたるが、熱に對して敏愾なる煉瓦表面は冷却も亦速かなるべきにより其切換へ時間を短縮して未前に煉瓦の温度降下を防がざるべからざるは當然なる事なり。切換へ時間の割合が其能率に如何なる關係あるかを知らんが爲めに、Cousin が Cockerill 形の熱風爐 (Seraing Works) につき 1923 年に行へる結果を引用せんに、同熱風爐は

外 徑 6.75 米

全 長 28 米

Chequerwork Cockerill 式

煉瓦の重量 (底) 26 吨

" (Outer lining) 394 "

" (arch) 110 "

" (shaft) 150 "

(1) Blast Furnace & Steel Plant May (1930), 807.

(2) Blast Furnace Practice, 前掲。

" (Chequerwork) 395 "

煉瓦の全重量 1075 "

にして、彼が報せる実験の結果は次の如し。

$$\frac{\text{加熱時間}}{\text{送風時間}} = 1.05 \quad \text{させる場合は}$$

熱風爐の平均温度 997°C

廢棄瓦斯の平均温度 183°C

廢棄瓦斯の持ち去る熱量 7.5 %

輻射及び傳導による熱量 2.9 "

熱風爐の熱能率 89.6 "

又 $\frac{\text{加熱時間}}{\text{送風時間}} = 0.77 \quad \text{させる場合は}$

熱風爐の平均温度 920°C

廢棄瓦斯の平均温度 105°C

廢棄瓦斯の持ち去る熱量 5.7 %

輻射及び傳導による熱量 4.0 %

熱風爐の熱能率 90.8 %

此 920°C の温度を得んが爲めには鎔鑄爐發生瓦斯の約 24 %を使用せるが、其後 920°C の高溫を必要とせざる結果 20 %の瓦斯を使用しつゝあり。米國式の熱風爐にありては輻射及び傳導への損失熱量は 10 %にして、送風時間對瓦斯通入時間はベルギー等の約 2 倍に相當せり。此損失熱量の差並に如上の能率の相違は明かに加熱時間の延長の然らしむる所にして、本所鎔鑄爐の熱風爐の能率 55.15 %に比して相當の差あるは特に注目す可き事なりと信ず。

第 5 節 我が鎔鑄爐骸炭の節約

以上論述せる所より考ふればチッセン工場の骸炭利用に及ばざる事遠きも、熱風爐を 2 基に減じ且つ爐頂よりの漏失量 23 %をチッセンの如く 5.14 %に低下し、其節約瓦斯をして汽罐並に製鋼、加熱爐等へ利用すとせば彼我の比較は如何になるべきかを見んこす。此熱風爐使用瓦斯量及び漏失量を減少せしむる事は蓋し不可能事に非ざるべし。

此際に於ては

鎔鑄爐瓦斯の利用及び配布に就て

漏失量よりの回収 23.00 - 5.14 = 17.86 (%)

熱風爐よりの節約 13.30 - 11.18 = 2.17 "

合 計 = 20.03 "

依つてチッセン及び本所の鎔鑄爐骸炭の配布は第 38 表の如くなる。

第 38 表 热風爐消費量、漏失量等を節約せるものとしての彼我の骸炭配布比較

	出鉄當りの骸炭の配布率 (%)		出鉄當りの骸炭量 (t)	
	チッセン工場	本 所	チッセン工場	本 所
爐内及び熱風爐	54.25	53.33	550	572
動力並に製鋼加熱等	40.61	41.53	412	446
漏失量	5.14	5.14	52	55
合 計	100.00	100.00	1014	1073
			1000	

之によれば爐内消費の割合は

$$54.25 - 53.33 = 0.92 (\%)$$


彼より 0.92 %少なけれども廻當り装入骸炭量の多き爲めに 59 廵多く消費することとなる。作業方法の改良によりて出鉄廻當り装入骸炭量 1 廵ごとならば上表末行の數値となり優に彼を凌駕する事を得べし。

斯くして回收せる熱量の骸炭當量は廻當り $446 - 231 = 215$ (t)

従つて毎月 $0.215 \times 49222.6 = 10590$ (t)

10590 t を節約する事に相當す。

第 47 圖 鎔鑄爐骸炭の配布



上表骸炭の配布關係を第 47 圖に示せり。熱風爐使用方法並に漏失熱を防ぐ事につき更に一層の注意と改良を要する事切なるものあるべし。

本稿を終るに當り御指導を辱ふしたる製鐵所技監工學博士野田研究所長並に動力部長岸原主事に對し深厚なる謝意を表し、併せて鎔鑄課長平川技師、松浦技師、白石技手及び送風課職員諸氏の御注意ご御厚意ごを謝す。又瓦斯量及び溫度測定に從事せる副研究員末藤技手、岡田、中畠兩副手に對し厚く其勞を謝するものなり。

終