

撫 矿 小叢書之八

救護隊及  
井下救急須知

採礦系



撫順礦務局編譯委員會印行

BBMSI/01



撫礦小叢書之八

救護隊及  
井下救急須知

亭中天生  
雨保耀福  
譯著  
校訂  
王王

撫順礦務局編譯委員會編印



撫礦小叢書之八

救護隊及  
井下救急須知

編：撫礦編委會

印：撫礦印刷所

1949.12.1—2000

# 救護隊及井下救急須知目錄

第一篇 救護隊須知.....	( 1 )
第一章 總則.....	( 1 )
第二章 平時訓練.....	( 1 )
第三章 非常時須知.....	( 3 )
第四章 布勞篤救命器.....	( 7 )
第五章 獨雷卡式救命器.....	( 10 )
第六章 送風式救命器.....	( 13 )
第七章 救命器具的保管.....	( 14 )
附 錄 獨雷卡式救命器氣密試驗器使用法.....	( 14 )
第二篇 井下救急須知.....	( 15 )
第一章 救急處置概要.....	( 15 )
第二章 有關救出處置事項.....	( 15 )
第三章 應急處置.....	( 21 )
一般處置—人工呼吸法—腦貧血及腦震盪—窒息及瓦斯中毒	
—埋沒假死—外傷及打撲傷—骨折及脫臼—火傷及過電—水淹假死	

丁169  
X281  
c.1

- 1 -

# 救護隊及井下救急須知

韓雨亭 譯

## 第一篇 救護隊須知

### 第一章 總 則

#### 1、救護隊員..

救護隊員是坑內發生災害的時候，帶救命器進入危險地區作業的。所以每當下班以後，在家要充分休息，不要喝酒，往別處去的時候，要把去向並何時歸來告訴家人。

#### 2、備品..

救護隊總部必須準備下列各種器具和材料，

- |           |      |
|-----------|------|
| A、布勞篤式救命器 | 七台以上 |
| B、獨留卡式救命器 | 七台以上 |
| C、蘇生器     | 一台以上 |
| D、補給箱     | 一個   |
| E、擔架      | 二副以上 |

F、鑄氣九萬立（裝六千立的鑄氣筒十五個）以上。

G、苛性曹達五百公斤（裝二十公斤的罐廿五個）以上。

H、獨留卡式救命器用清淨器五〇〇個以上。

救護隊在平常的時候，要準備下列各種非常用器材

A、鑄氣（布勞篤式救命器用鑄氣瓶要填裝鑄氣八〇氣壓以上，獨留卡式救命器用鑄氣瓶要填裝鑄氣一〇〇氣壓以上）十瓶以上。

B、苛性曹達四〇公斤以上，或獨留卡式救命器用清淨罐二〇個以上。

### 第二章 平時訓練

#### 3、訓練法..

救護隊總部要依照下列各項施行練習

A、正規練習課程（連續六日每日三點鐘）

第一日 講解救護器具的構造、作用及處理檢查方法。

第二日 練習救護器具的按裝及分解，然後帶上救命器（不要使用氯氣）在空氣暢通的地方，施行下列各種事項

一、平坦地常步及跑步行進 四〇〇公尺

二、天棚匍匐行進 五〇公尺

三、檢力器衝擊（重量二〇公斤垂直距離一・二五公尺）四十五個

四、拉鋸（直徑四寸五分的坑木一根，一寸八分見方的楞木五根，厚五分的木板五張。）

五、土袋搬運（重量一〇公斤距離十五公尺）五個

六、天棚匍匐行進 五〇公尺

七、平坦地常步及跑步行進 四〇〇公尺

第三日 佩帶救命器（使用氯氣）在空氣暢通的地方練習和第二日同樣的動作。

第四日 佩帶救命器（使用氯氣）在煙室裡練習和第二日同樣的動作。

第五日 說明救護隊規程及須知，同時對救急法的講義加以實習。

第六日 蘇生器的構造，作用及使用方法的說明並實習。

B、在救護隊受過一部分練習者應在總部練習（第一日六個鐘頭，第二日三個鐘頭）

第一日 午前 佩帶救命器（使用氯氣）在煙室裡施行，和正規練習課程第二日同樣的動作。

午後 解釋救護隊規程及須知，施行救急法的講解及實習

第二日 解澤蘇生器的構造、作用及使用方法，此外對~~體~~使用上還要加以實習。

練習生在練習期間，睡眠要充足。

#### 4、演習法..

在煙室內演習的時候，要施行下列各種事項

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| 一、平坦地常步及跑步行進              | 四〇〇公尺 |
| 二、天棚匍匐行進                  | 五〇公尺  |
| 三、檢力器衝擊(重量二〇公斤垂直距離一·二五公尺) | 二〇次   |
| 四、密閉作業及在非常時必要的作業          |       |
| 五、土袋運搬(重量一〇公斤距離一五公尺)      | 五個    |
| 六、天棚匍匐行進                  | 五〇公尺  |
| 七、平坦地常步及跑步行進              | 四〇〇公尺 |

煙室演習中，因為故障發生了呼吸困難或昏倒的時候。在煙室裡不要把顏面部的半面或鼻挾摘掉，務要搬到煙室外加以調治。

坑內演習時，可以利用實際的狀況，亦可以編造假定的狀況進行之。

坑內演習的時候，因為難以感覺外氣的漏入，所以對於動作上的態度特別要慎重。

在演習中如發生了事故，要詳細研究事故原因然後通知給各隊員，以供在訓練上參考。

### 第三章 非常時須知

#### 5、出動..

隊員在接到召集命令時，要很快的跑到救命器保管庫裡。~~並在~~消耗品及補給豫備品。

有要求他礦救護隊應援的必要時，可報告給礦長進行辦理。

隊員接到命令時，務必將接受的命令重述一遍以免錯誤。

作業根據地要準備規定的器具（救命器等）以應需要，還須準備電氣安全燈，組架，作業用預備器等。

### 6、下井時的常識..

救援隊員，沒有隊長或分隊長的命令不得擅自進入井下。隊員若因病後身體衰弱或心身過勞等，感覺帶救命器作業不妥時，不要勉強做，可向隊長說明理由要求休息。

隊長或分隊長要使隊員的精神興奮起來，尤其對於言語動作上要慎重，不要使隊員的意志頹廢。進井的時候除遵守規程外，對於下列各項也要留意

- A、領隊人對於進井隊員所佩帶的救命器，要親自檢點。
  - B、領隊人要攜帶老虎鉗子及螺絲搬子。
  - C、佩帶布勞篤救命器時，左手不要帶手套。
- 領隊人在進井時除遵守規程外，對於下列各項也要注意。
- A、領隊人要避免勞動，要專門指揮隊員並為安全着眼。
  - B、要以隊員中鑑氣氣壓的最低者為標準。
  - C、隊員入井二分鐘後，使其靜止二分鐘以上，檢查其呼吸狀態，確認其救命器及身體都合適以後再開始行動。
  - D、不要使隊員做無味的冒險。
  - E、要不斷的監視隊員在作業中的行動。
  - F、對隊員的救命器要不斷的注意，時常令其停止行動，尤其對顏面部的嚴密程度及鑑氣的剩餘量的多少要仔細調查。
  - G、有喊叫身體或救命器有變故的時候，務必要冷靜沈着的先查看還有無鑑氣，也就是要先把非常瓣打開，再不通氣時，看一看是否鑑氣罐閘閉瓣閉塞着，（不論有無安全掣銷）但認為鑑氣確未用盡時把這個意旨，告訴其本人，還要鼓勵他，然後再把各接續部分緊一緊。

隊員對於自己的救命器要特別注意下列各項

- A、在進井後的經過時間內，要注意鑑氣的消費是否正常，若是發現有過量消費的時候，就證明救命器的結合部分有漏氣的地方，所以馬上要向領隊人報告，把救命器精密的檢

點一下。

- B、作業中腦袋若是上下左右急激活動的時候，顴面和顏面部的中間容易發生空隙，也是吸入瓦斯的一種原因，所以在行動的時候，要緩慢的用上半身動作。
- C、非常瓣要是濫用的時候，容易使鑑氣壓急降下，所以除了因為動作劇烈致使鑑氣不足的時候，或者因為過勞非用新鮮鑑氣不可的時候以外，不要使用。
- D、發覺吸進瓦斯的時候，要把非常瓣打開把多量的鑑氣送到呼吸囊裡，使瓦斯稀薄後由救助瓣把他排出去，以免中毒。

隊員中發生了昏迷不醒者的時候，即使已陷於窒息也不要 把顏面部的半面或鼻挾摘下去。

隊員中發生了窒息者的時候，決對不要把救命器摘下去，仍然使半面或鼻挾嚴密的貼在顏面上，把他搬到安全的地方。

隊員中有因受傷而把他搬到安全地帶後，要注意別把救命器壓住而使其不能呼吸。

#### 7、下井作業..

下井作業時，絕對不要超過作業命令的範圍，在斜坡作業的時候，務必要繫上腰繩。

作業中覺感疲勞的時候，不要勉強去作可休息一下。探險作業時，要遵守下列各項

- A、下井隊員中對於探險區域內的坑道，不管熟識與否，總要從第一密閉扯着線繩往前走。
- B、密閉裡有煙，妨礙視力時，除提線繩以外，還要把電氣安全燈擋在坑道的分岐點上。
- C、行進的速度雖然因爲烟的濃度而有差別，在不妨碍普通視力的情形下，每分鐘可走五十步乃至七十步。
- D、行進的時候普通都是一列縱隊，互相要保持兩步乃至三步

的間隔。

- E、領隊人務必要攜帶井下詳圖，每一個巷道分歧點都要和現場對照，並且還要把進行的方向，填寫在井下詳圖上。
- F、所探查的一切狀況要隨時隨地填寫在井下詳圖上，然後再往前進。

運搬材料的時候，要注意下列各項

- A、運搬長東西時，不要和別的衝碰，所以前後的間隔要考慮。
- B、木板類要選擇沒有節眼的。
- C、要是配帶布勞篤式救命器運搬材料時，最好要用右胳膊抱着，若是用左胳膊抱材料時，往往能把非常夾給掛開。

堵塞及密閉作業的時候，要注意下列事項

- A、要把預先所製成的楔子及小板攜帶着。
- B、領隊人選定適當的位置後要告訴各隊員。
- C、整理場子的時候，要把活石頭活煤完全打掃乾淨。
- D、密閉用的頂柱，為防止抹的泥剝落，上部要向火災側傾斜着。
- E、冒煙過多有礙視力時，橫板要從下面往上面挨次的釘。
- F、往頂板上抹泥的時候，在頂板上要釘上橫木條。
- G、板子的縫及板子的節眼都要堵上。
- H、用黃泥抹縫的時候，預先要攜帶洗手的水。
- I、作業中特別要注意，別使材料或作業用的器具打掉半面或鼻挾。
- J、作業完了後，領隊人要檢查所抹的泥縫是否完全。

### 8、待 機

待機隊員於隊員進入以後，要把密閉的泥縫抹好，以免漏出有害瓦斯或漏入空氣。

待機隊員，在接近密閉的地方，要佩帶救命器（可是不要使用

鑑氣），準備不論在什麼時候都能立時下井。

預定在下井隊的退出時刻快要到了的時候，待機者在使用鑑氣以前，要把臉部仔細檢點一下，等待下井隊的退出。

已經到了預定期刻，但是下井的隊還沒有退出時，待機隊員馬上就得進去和進入隊取聯絡。

#### 第四章 布勞篤救命器

##### 9、檢查..

在佩帶布勞篤救命器以前，對於下列各項，務須妥加檢查，以期各部分的機能完整。

- A、呼吸囊有無損壞的地方。
- B、呼吸囊的鑑氣供給管，吸入並排出導氣管及救助瓣的各接續孔是否閉塞着。
- C、用手指把救助瓣壓一下，試一試發條的彈性怎樣，再檢查一下是否有墊子。
- D、檢查一下冷卻器有沒有墊子或損壞的地方。
- E、濾網上的曹達粉或粘着的泥土，有無妨礙空氣流通的地方。
- F、濾網的海綿要挑選軟硬合適不能妨礙通氣的，決對不要使用潮濕的。
- G、防止濾網的海綿掉出來，所以要檢查是不是已用鉤銷或鐵絲把他擋住。
- H、半面的邊上所用的膠皮帶，要吹進去一些空氣，看看有沒有破壞的地方。
- I、吸入並排出瓣能有被唾液等粘着的危險，所以把半面靠在臉上，用力呼吸三、四回反復的檢查。
- J、吸入並排出導氣管有沒有墊子。
- K、調整瓣有沒有墊子，再和鑑氣罐接續上，要用螺絲把接續

部緊一緊，使鋼氣不能漏出去，然後再把鋼氣罐的開閉打開，量一量罐內的鋼氣氣壓，看一看够不够預定使用時間用的。

L、 氧氣供給管有沒有墊子。·

M、 帽子挖環及半面的綁繩也要檢查，

#### 10、按裝..

按裝布勞篤救命器，要按照下列的順序

- A、呼吸囊內膠皮隔壁的兩側，各側都要裝上乾燥的粗粒苛性曹達○・九公斤，以後把呼吸囊擋在前囊裡，由兩側把螺絲口對上，再用手把螺絲捺住，把囊口密閉上。
- B、往呼吸囊上按救助瓣及冷卻器，要用螺絲把緊上。
- C、呼吸囊的吸入導氣管接續孔裡，要嵌上濾網。
- D、呼吸囊及冷卻器和半面的吸入並排出導氣管的裝置，不要歪着，要用螺絲把緊一下。
- E、把鋼氣罐裝置在着裝帶後囊上（鋼氣罐的調整瓣都要接續好）。

F、為不妨礙佩帶人的動作，要把鋼氣供給管，擋在左肩的釣帶下面和呼吸囊接續着，再用螺絲把緊一下。

G、氣壓計要擋到縫在前囊上面的袋子裡。

按裝完了時，把鋼氣罐的開閉瓣打開，看一看氣壓計的氣壓，認為各連結部的接合部都確實以後，就把開閉瓣關上。

按裝完了後若不立時使用時，在半面內側的吸入並排氣導氣管孔上要塞上栓，以防止呼吸囊裡的苛性曹達受到潮濕而變質。

作業用的釘子或粉筆等要裝在前囊的釘袋裡，一經使用過的救命器要把苛性曹達重換一下，要在肇事地反復使用，由呼吸囊往外取換苛性曹達時，要特別注意別把呼吸囊的導孔給閉塞住。

#### 11、使用..

佩帶人首先要把腦袋伸在兩肩的釣帶中間，着裝前面及背面

部，把大小兩條皮帶繫上，然後再把鋼氣罐的開閉瓣打開，同時再把開閉瓣附屬的安全插銷插上。

牛面的形狀要把它調整得和自己的臉面合適，然後再把綁繩繫在帽子的裡子上。

佩帶完了時，把排出導氣管握住，用呼吸檢查入氣瓣的好壞，然後把吸入導氣管握住，用呼吸檢查，排氣瓣的好壞。

入氣瓣排氣瓣檢點完了後，要用兩手把兩導氣管按住，用深呼吸檢查牛面結合的好壞，再把帽子和綁帶加以伸縮。

把非常瓣及救助瓣打開，檢點其機能的好壞。

佩帶檢點完了後，暫時要肅靜一些，注意一下呼吸的樣子及呼吸膨脹的樣子如何。

氣壓計瓣要經常開着，否則指針就會停止在開始使用當時氣大小的度數上，以後雖然鋼氣經過消費，氣罐內的氣壓降低，指針也不能起變動。

這是可能招來錯誤感覺的一種原因，但是氣壓計或氣壓計管破壞而往外漏鋼氣的時候，馬上就得把氣壓計瓣閉上。

調整瓣對於鋼氣流通量的調整一分鐘是一・五立，若受到強力的衝擊時，鋼氣的流通量是要變化的，所以在處理上要特別慎重。

非常瓣打開的時候，要不注意調整瓣能一時容易浪費很多鋼氣，所以除了在激烈作業時，缺乏鋼氣或防止有害毒瓦斯漏入等萬不得已的時候，不要濫用。

因為氮氣過剩呼吸囊膨脹而呼吸感覺困難時，或欲使漏進的有害瓦斯稀薄時，須立時把救助瓣打開把氣排出去。

救命器佩帶後經過三十分鐘以上，苛性曹達因吸收了水分就粘結發熱，呼吸囊也隨之加熱，這時須時常用兩手揉搓呼吸囊的底部，以期防止苛性曹達的粘結。

須用談話聯絡事情或打嚏噴、咳嗽的時候，用手把牛面擦住，以防有害瓦斯闖入。

發生刺蝟性的烟時，要戴上防煙眼鏡。

12、拆卸及整備。

有勞篤救命器使用完了後，要按照下列次序把他卸開

- A、把剩餘的鋼氣檢查一遍，貨氣氣罐上把調整瓣離開後再由着裝袋上把他拆下來。
- B、由呼吸囊上把氣氣供給管、吸入導氣管、冷卻器及救助繩都拆下來。
- C、由冷卻器上把排出導氣管拆下來。
- D、由呼吸囊上把濾網摘下來。
- E、把前囊的環子拆下來。
- F、由前囊上把呼吸囊拿出來。
- G、往下拆卸的時候，不要把墊圈子弄丟了。
- H、氣氣罐更用完了後，使用者自己要把使用剩餘的鋼氣氣壓記錄下來。

拆卸完了的部分品，要依下列次序整理

- A、由呼吸囊裡把曹達拿出來以後，用開水灌到囊裡頭，把粘在裡面的曹達溶解開，最後用水洗乾淨，把它掛在乾燥臺上使他蔭乾。
- B、牛面及繩要用酒精消毒。
- C、冷卻器上面殘留的唾液及水分等，要把它整理出去，用水洗一洗，再用乾布把他擦乾淨。
- D、在前囊釘袋裡頭，所裝的釘子等物都拿出來。
- E、在前囊及着裝袋上所粘的泥、石灰等髒東西，都要擦乾淨。

## 第五章 獨雷卡式救命器

### 13、檢查法

在按裝獨雷卡式救命器以前，對於下列各項，務須妥加檢查，以期各部分的機能完整。

- A、呼吸囊有沒有破壞的地方。
- B、上下吸入導氣管有沒有破壞的地方。
- C、清淨器有沒有破壞的地方，清淨劑是不是乾燥。
- D、顏面有沒有破壞的地方。
- E、顏面部的綁帶有沒有破壞的地方。
- F、各接續部有沒有墊圈子。

#### 14、按裝法

按裝獨雷卡式救命器，要按照下列順序…

- A、呼吸囊裝在盒子裡，把呼吸囊的入氣口和調整瓣排出口接上。
  - B、呼吸囊的排氣口要和下部吸入導氣管接上。
  - C、清淨器的上部要和上部清淨器接續口接上。
  - D、清淨器的下部要和下部清淨器接續口接上。
  - E、用綁繩把清淨器緊繫在盒子上。
  - F、把鋼氣罐的蓋摘下來，把鋼氣罐和調整瓣、入氣孔接上。再把開閉瓣打開，量一量罐裡的氣壓，是不是足夠救命器預定使用時間的使用量。
  - G、把氣密試驗器接到顏面部接續口上，要施行氣密試驗（參照附錄獨雷卡式氣密試驗器使用法）。
  - H、認得氣密絕對安全以後，把氣密試驗器摘下來，再把顏面部接上。
  - I、盒子蓋要蓋上。
- 按裝完了後，如不立即使用，在顏面部的導孔上要插上栓，以防止清淨劑受潮濕或變質。

#### 15、使用法…

佩帶獨雷卡式救命器時，先要把腦袋伸在吸入並排氣導氣管的當中，把背帶掛在兩肩上，把盒子用皮帶綁在背部以後，再把鋼氣罐的開閉瓣打開。

把全面或半面帶上，含上口片，挾上鼻夾，再用綿襪把他繫上。着裝完了後，把排出導氣管捺着呼吸一下，試試吸入擴好不好使，然後再把吸入導氣管捺着呼吸一下，試試排出擴子不好使。

把全面帶上以後，要把吸入並排出導氣管捺住，使勁的呼吸一下，檢查全面氣密的好壞，再把肺罐伸縮一下。

把非常擴打開，檢點其幾能如何，着拔檢點完了時，暫且安靜的檢查一下呼吸的樣子怎樣。

調整擴的攝氣流量一分鐘調整為一、二立，若是因為激烈的作業，而感覺缺乏攝氣的時候，要非常擴打開補充之。

打開非常擴時，不可忽略調整擴，不然一時容易消費很多的攝氣，所以除在前項規定或漏進有害瓦斯不得不用時以外，絕對禁止濫用。

帶上了口片而還有刺戟性煙氣的時候要戴上防煙眼鏡。

#### 16、拆卸及整備..

獨骨卡式救命器使用完了後，要按照下列次序卸開

A、把清淨器摘下來，上下兩蓋要蓋上。

B、把殘存的攝氣罐檢查完了後，把攝氣罐摘下來，然後蓋上蓋。

C、由呼吸導氣管上把顏面部摘下來。

D、把呼吸導氣管摘下來。

E、把呼吸囊摘下來。

F、往下拆卸的時候，不要把壘圈子弄丢了。

G、使用完了的攝氣罐，使用者自己要把使用剩餘的攝氣記錄下來。

拆卸完了的部分品，要按照下列次序整理

A、顏面部及綿襪要用酒精消毒。

B、唾液盒裡所積滯的唾液及水分要把它除掉，再用水洗一洗，然後用乾布擦淨。

9. 在下部清淨器接續口及呼吸囊入氣口上，有受潮濕的潤滑劑流出來時，先用水洗一洗，然後再用乾布把他擦淨。

## 第六章 送風式救命器

### 17. 普通常識..

送風式救命器，在遠距離的地方使用是困難的，且其往復也不自由，可是他在使用上能不受時間的限制，所以在距離三十公尺內的一定地方作業時，可以使用。

送風式救命器要按照下列次序按裝、檢點，非絕對安全是不可佩帶的。

A. 甲面、送風管及手動風箱有沒有破壞的地方。

B. 各連結部有沒有墊圈子，同時要用緊螺絲的小鉗子把他緊一下。

佩帶送風式救命器時，要按照下列順序

A. 把甲面的窓打開後帶上。

B. 甲面的吊皮子要在上衣的外側，用皮帶把他繫上。

C. 結連在甲面上的送風管，要繫在腰帶上，使動作得心自由。

D. 送風後要把甲面的窓關上。

### 18. 進井作業..

佩帶送風式救命器進井作業時，要遵守下列各項

A. 要用信號把手來和安全地帶取聯絡，退出的時候，送風管要在安全地帶用手擎着。

B. 作業中把送風管堵壞或因掉下東西而打壞、隔斷、送風管纏住時，都能惹起作業上的障礙，要特別注意。

送風者要把手動風箱用皮帶繫在腰上，用一支手把把手活動起來送風，一分鐘來回須要二十五乃至三十往復。

## 第七章 救命器具的保管

### 19、整理及補修..

救命器具在收起來以前，要檢查各部分的機能，如有破壞的地方，趕快修理好，使之隨時都能應用。

作業用的各種器具用完後，要澈底檢查一下鋸齒或斧子刃如有破的地方，趕快修補。

使用完了的鑄氣罐，趕緊把鑄氣充填好。

在鑄氣罐的上面，要把充填鑄氣的日期及氣壓記上，使用時要按照順序先使用日期多的。

平常為使調整鑄的鑄氣流通量正確，在兩個月之中要施行一回以上的調整。

補充完鑄氣的鑄氣罐，若靠近熱氣或掉在地上時，能有爆炸的危險，所以在處理上要特別注意。

苛性曹達的容納器，要緊密的封上，不要和外面透氣。

苛性曹達若凍了時，吸收二鑄化炭的作用就能發生妨礙，在冬季裡使用的時候，要特別注意獨雷卡式救命器用的清淨器，平常要在乾燥的地方貯藏，不要擱在接近酒精或揮發性液体的地方。

救命器保管處要避免潮濕或高溫的地方，濕氣多的時候，布和皮革等類容易生黴，溫度太高過於乾燥時，膠皮質容易受損。

救命器上的布或皮帶等部分品，在合適的時候要用日光消毒，同時把皮帶的各部分品都要抹上潤皮油。

### 附錄 獨雷卡式救命器氣密試驗器使用法

#### 1、準備工作..

將試驗器的水槽，放進淨水裡，使浮標對到○的程度，然後把水槽連結管按在注水孔上。

在已裝裝的救命器的顏面部上，要把試驗器的救命器接頭片很

嚴實的連結上。

救命器的呼吸囊要裝滿了空氣時，爲了防止從自動救助瓣把空氣冒出去，在自動救助瓣上要按上防止環。

## 2、試驗法

將風箱連結管的開閉栓打開，使把手一上一下慢慢的把風扇活動起來。

壓送空氣得要達到浮標的中央位置，即三公分的程度爲止。

浮標明示在三公分的時候，風箱連結管的開閉栓要閉上，使風扇和水槽的連絡斷絕。

量杯的浮標下降速度，一分鐘在一公分以內的時候，就證明救命器的氣閉是完全的。

救命器的氣密不完全時，浮標下降的速度一分鐘要下降一公分以上的，在這個時候，要檢查各接續部有無缺墊圈子的地方，呼吸囊、導氣管、自動救助瓣、清淨器等有沒有破壞地方，然後再試驗一下。試驗器使用完了以後，要把水槽裡的水完全排除去，再收藏起來。

# 第二篇 井下救急須知

## 第一章 救急處置概要

往外搭救遭難人的時候、方法的適當與否以及行動的快慢，對被害人有很大的影響，所以要在慎重的考慮後當機立斷的進行。

在現場所作的救急處置，是在未受醫師診療前的處置，所以在施行這個應急處置的同時，要趕緊設法請醫師來。

## 第二章 有關救出處置事項

### 1、煤氣中毒及埋沒

發見認爲是煤氣中毒者的時候，首先要到安全地帶，配置壹名以上的連絡人，要將其附近煤氣的種類、濃度及集積的狀態等，檢查以後再進行。

對於埋沒者的救出，往往只顧快些，不但未能收到效果，反倒勞而無功，所以先要觀測一下到埋沒地點的距離及頂帶盤的狀況，採取最速而且最安全的方法往外救。

往外救埋沒者的時候，要慎重的挑選下列各種辦法。

- A、就原樣一邊挖一邊往外救。
- B、棚欄子或打柱子往外救。
- C、利用打柱子法往外救。
- D、另挖通道往外救。

對埋沒的存在地點要不詳細時，須參照他被難前的狀況，同工友的言詞，被難時的心理狀態，及過去的事蹟，作適當的判斷。

往外救埋沒者的時候，往往因為不小心讓救出用的器具把埋沒者碰傷了，所以要特別注意。

### 2、過 電

發見接觸高壓線過電的人時，首先要把就近的開閉器閉上，使電流隔斷，否則不要和過電的人接觸。

往外救過電的人，若是無法立時把電流隔斷時，救助者要站在乾木片、衣裳的上面（若是救護者穿着沒破壞的膠皮鞋的時候也可以的）用乾布類把手包上抓住過電人的衣服把他拖開，在這個時候的不直接接觸人的身體，也可以用木棒之類的把他拖開。

### 3、火 傷

救出來火傷者後，火勢還在他身上燃燒的時候，要把火撲滅或者用水把火澆滅，在必要時使火傷者在地面上滾轉施行消火。

火滅了以後，受火傷的部分不要直接和空氣接觸，要用布或清衣服把他包上，但是傷勢若太重的時候，決對不要使他步行。

### 4、機械傷害

發見了在機械運轉中，被機械挾上，或者捲入機械裡的時候，要急速採取以下的處置辦法：

- A、若是電動機馬上就得把開羽器閉上，再把開關上。

B、若是蒸氣機馬上就得把通氣栓（阻止瓣）閉上，再把閘關上，然後再作其他措置。

5、救護法

救護遇難人的時候，不要使他疲勞，還要注意別使他的患部受損傷，所以得急速處置。

救護遇難人的方法如下…

A、結手救護

(一) 一個人救護時用第一圖法。

(第 1 圖)



(二) 兩個人救護時用第二、三、四、五、六、七各圖法。

(第 2 圖)




(第 3 圖)



(第 4 図)



(第 5 図)



(第 6 図)



(第 7 図)




### B、抬架救護法

抬担架要用兩個人，但要準備兩名換班的人。


抬着走的時候，脚步要整齊，防備彷彿，時刻要注意遇難人的面容，上下坡時，把遇難人的頭抬高一點，抬担架的人若是身體高矮不一樣，矮的要抬腳的那頭。遇難人的全身在担架上多半是仰臥着，若是呼吸困難的時候，可以坐着或是臉朝下躺着。

對於遇難人的救護，若是需要趕緊搬擔架的時候，可以利用就近的木料，依照下圖做種種措置。

(第 8 圖)



(第 9 圖)



### 第三章 應急處置

首先要檢查遇難人的呼吸及脈搏。

正常的呼吸及脈搏大體如下…

A、呼吸…正常的呼吸次數，一分鐘平均十八次

B、【脈搏】正常的脈搏跳動次數，一分鐘平均七十二次，通常都是摸桡骨的動脈，若是不可能的時候，要摸頸動脈或者心臟。

#### 六、人工呼吸法

人工吸呼法是對停止自然呼吸——所謂陷於假死狀態的人，用人力引起他的呼吸，使空氣從假死者的口鼻往肺子裏一出一入的流通，使能蘇醒過來的方法。

所以在施行人工呼吸時，首先要作以下的準備

A、把假死者的上半身衣服脫下來，叫他仰臥着，用枕頭或捲一捲衣服墊在後腰底下，若是地面上有高凸的地方，也可利用，使他的胸部稍高一些，並且兩腳要靠攏伸直。

B、防止舌頭縮回去把嗓子堵住，叫助手拿布條子把假死人的舌頭梆住拖出來，再用兩手把假死人的下頸角把住，使下頸向前下方伸出來，如果沒有助手的時候，用細布條把舌頭梆住拖出來，然後再把細布條的兩頭扯到脖子後頭梆住。

施行人工呼吸法時，若是患者的上肢骨頭折斷了，用下列第一法，要是肋骨斷了，要選下列第二法，一次呼吸約四秒鐘，到能自然呼吸時為止，人工的呼氣及人工的吸氣要繼續施行，若是沒有折斷骨頭時可在這兩個方法中任選一個。

#### A、第一法

使假死人仰臥着，把姿勢擺好，施術人跪跨在假死人的腰間。把自己的兩手的拇指放在劍狀突起部，把拇指肚放在心臟部（心口窩上），手掌放在兩面肋軟骨的下部，其餘的指頭放在肋骨的下部（參看第十、第十一、第十二圖）

(第 10 圖)



(第 11 圖)



(第 12 圖)



然後就像掐住胸腔似的，慢慢的往肚子上壓，若是用力太大，容易使肋骨折斷所以要特別小心，施術人將自己的上身往前哈，要在數一數的同時，手上要加適當的力量，也就是把自己的身體彎下，用兩隻手支持全身的重量，把自己的臉要接近在假死人的臉上，（這麼樣就可以自然的壓下去，參看第十三圖）壓一下後馬上把兩手放開，同時將上身抬起來，數二、三、四數。


第  
12  
圖



### B、第二法

使假死人仰臥着，把姿勢擺好，施術人跪坐在假死人的頭前，用兩手握住假死人的胳膊慢慢的把胳膊拖到頭的兩邊為止。（參看第十四圖）然後把胳膊放下，數一數的同時，就像指住胸腔似的，從兩旁向肚子那面壓下去，（參看第十五圖）然後不要用力馬上就輕輕的把假死人的胳膊，拖到頭的兩邊，數二、三、四數。

(第 14 圖)



(第 15 圖)



### 七、腦貧血及腦震盪

腦貧血（顏色蒼白）人的頭部要低些，使他仰臥着，若是可以使他興奮的時候，可給他喝點酒精飲料，開白水及茶水等興奮劑。腦震盪或者心臟激動的患者，要把纏衣除掉，顏面蒼白的時

僵，使頭部低些，顏面潮紅的時候，將頭部墊高仰臥着，在心臟部施冷罨法，並且再用毛刷等東西把胸部腳心摩擦，然後給他喝些興奮劑，若是再不清醒的時候，要施行人工呼吸法。

腦貧血、腦震盪或心臟的激動嘔吐的時候，使患者的頭部向旁邊偏過去，要使窒息的患者嘴裡的東西，都排洩除去。

#### 八、窒息及瓦斯中毒

窒息者要使他在新鮮空氣流通的地方仰臥着，把上半身的衣裳脫下去，馬上就施行人工呼吸，同時如能施行氯氣吸入法，也可以併用之，若是有蘇生器可以用蘇生氣。

窒息者的呼吸逐漸通順的時候，氯氣吸入要繼續行之，同時用毛布或毛織物，把胸部的皮膚加以摩擦，以羽毛或紙捻子等刺戟鼻腔粘膜，或用阿母尼亞水刺戟鼻腔，再在心臟部（心窩兒）的附近澆涼水，若能往下嚥東西時可給他興奮劑喝。

窒息者雖然一度覺醒了，但是看他還要睡眠的時候，要故意的阻礙他，把他的身心鼓舞起來，使他覺醒。

瓦斯煤氣中毒者的處置，要使他在新鮮空氣流通的地方仰臥着，照前記方法施行吸入氯氣。在處置中瓦斯中毒者發生激烈寒冷的時候，那是中毒者要恢復常態的必然現象，不要害怕。

#### 九、埋沒假死

被埋沒陷於假死者的眼睛、鼻子、嘴及嗓子裡頭的土砂等，要把它挖出去，然後再施行前記處置方法。

對於經過了好幾天才救出來還活着的，為使他安心用要高聲喊叫，把他的精神鼓舞起來，馬上給他眼睛塗上，然後施行應急的處理。


#### 十、外傷及打撲傷

外傷手術的時候，沒經消毒的手指及其他一切的東西，不要和創傷面接觸，但如不得已時，要用最乾淨的布片纏上。

用繃帶綁扎還不能止血時，要在血管的大幹線上（心臟部附近），用粗膠皮管或膠皮紐帶等的彌血帶或假製止血器，把他緊緊

的繩上，但這樣經過兩個鐘頭以上時，末梢部的組織就要壞死的，所以要趕快找醫生治療（參看第十六圖）。

(第 16 圖)



四肢上受了打撲傷的時候，使傷處高些，施行冷罨法。

頭部，胸部或腹部的打撲傷是很危險的，所以要趕快找醫生治療。

### 十一、骨折及脫臼

四肢骨折或有骨折疑惑以及關節脫臼的時候，要按下法處理：

A、對傷處不許隨便摩弄。

B、移動受傷人的時候，絕對不可只拿折骨的一頭，要把~~持骨~~折的兩頭，移動時要安靜。

C、骨折處的皮膚如果沒有創傷時，拿木片及手巾等利用~~附近~~的材料做成副木挺板繩帶。

### 十二、火傷及過電

對於受火傷者千萬不要使他受了風，趕快找醫生診治，對過電者的手術，要照下法行之：

A、對於狂亂或抽搐者，要慢慢的使他躺着，往頭上澆涼水，再給他點葡萄酒喝。

B、對於假死者施行人工呼吸的同時，要請醫生診治，患者蘇

隨後，要給他涼水及葡萄酒等喝。

C. 對於電擊火傷，要施行和普通火傷一樣的手術。

### 十三、水淹假死

救出水淹的假死者後趕快把他的嘴撬開，救護者的手指頭用布裹上，伸到假死者的背裡把舌頭拖出來，再把嘴裡的泥土或其他東西除去，然後把衣裳脫下，臉朝下躺著，在腹部下面用枕頭或救護者的膝蓋墊上，使上半身低下，用一隻手把腦袋背過來，另一隻手在脊背上敲打，使肺及胃裡的水吐出來，水吐完了後再施行人工呼吸（參看第十七、第十八圖）。

(第 17 圖)



(第 18 圖)



呼吸恢復以後，用布或毛織布等把全身皮膚向心臟的方向摩擦，再用乾布片把身體包上，使體溫上升，但是冬天因有凍傷的危險，所以溫暖的過程不要太急了。

— ( 完 ) —