

女口



特 233
725

圖書館
蒸汽罐及
汽力原動機

第一編 蒸 汽 罐

電機學校機械科叢書第五卷



はしがき

汽力原動機及び其の附屬設備を講述するに當つて之れを二編に別ち、前編を蒸氣罐、後編を汽力原動機とした。

本書は電機學校機械科叢書の第五卷として蒸氣罐を述ぶるを目的とし、出来る丈け簡単に、明瞭に且つ判り易い様に記述したものである。

抑も汽力原動機装置殊に蒸氣罐の取扱に就ては一度其の處置を誤るときは單に不經濟となるに止まらず、非常な災害を惹起する。官廳も之れに見る所あり、船舶には海事局、陸には各地方廳夫々相當の取締規則を發布して居る。殊に警視廳は最近(昭和七年六月)新に廳令を改正して汽力原動機殊に蒸氣罐の取締を嚴にした。本書も充分に此の點を考慮し、蒸氣罐の構造及び取扱に重きを置いて記述してある。

猶本書の内容に就て一言して置かう。第一章で諸原動機の概念を述べ、此等を比較して汽力原動機の適所を明にし、第二章で熱及び蒸氣に就て論究した。第一章及び第二章の一部は寧ろ汽力原動機編に屬するものであるが、此等の事柄を早く知つて置く方が都合がよいから、わざと蒸氣罐編に記載したのである。第三章に蒸氣罐の種類及び其の構造を述べ、各用途に従つて其の適所を指摘した。蒸氣罐は汽

力原動機用のみならず或る種の工場では蒸氣其のものを要する所があるから至極大切である。第四章以下で蒸氣罐の附屬設備及び其の取扱ひを論じ、最後に罐水の蒸氣罐に及ぼす影響等を記して稿を納めた。

以上記述する所深遠なる學理は之れを省いたが、各方面に涉つて網羅してあるから、本書を詳讀すれば蒸氣罐及び其の附屬設備の一般に就て通曉する者といへよう。

編者淺學充分要を盡さない所があらう、本書の不充分の所は大方の諸賢の叱正を賜はらんことを切に希望する。

昭和八年四月

編者しるす

蒸氣罐及び汽力原動機

第一編 蒸 汽 罐

目 次

第一章 緒論

1. 機関の種類	1
2. 热機關の種類	2
3. 热機關の變遷	3
4. 摘要	4

第二章 热及び蒸汽

5. 热単位	6
6. 燃料	7
7. 石炭	7
8. 燃料の有する熱量	9
9. 石炭の發熱量測定法	9
10. 热量と仕事量及び動力の關係	11
11. 壓力及び真空	14
12. 蒸汽	17
13. 過熱蒸汽の比熱	22
14. 摘要	24
問題 I (6問)	25

第三章 蒸 汽 罐

15. 蒸汽罐一般の構造	27
16. 蒸汽罐の種類	28
17. 堅罐	29
18. コーニッシュ罐	31

19. ランカシャー罐	33
20. 多管罐	34
21. 船用罐	35
22. 焰管と罐板との取付け	39
23. 汽罐ステー	40
24. 棒ステー	40
25. ステー管	41
26. ネジ・ステー	41
27. 筋違ひステー及び枉ステー	41
28. 桁ステー	42
29. 水管罐	43
30. 水管罐の種類	44
31. バブコック・エンド・ウォルコックス罐	45
32. ニクロース罐	50
33. スターリング罐	51
34. タクマ式罐	52
35. ガルベ罐	54
36. 宮原式罐	54
37. ヤーロー水管罐	55
38. 単艦用蒸気罐の變遷	57
39. 過熱器	58
40. 超高壓蒸気罐	59
41. 表面燃焼蒸気罐	61
42. 火格子上の燃焼率	62
43. 火格子と傳熱面積	63
44. 蒸気罐容量の表はし方	64
45. 蒸気罐の効率及び損失	64
46. 良好的な蒸気罐の條件	66
47. 蒸気罐の設計概念	67
48. 蒸気罐の選擇	68
49. 摘要	99
50. 計器	71

第四章 計器及び蒸気罐附屬品

51. 圧力計及び真空計	71
52. 通風計	72
53. 水準計	73
54. 蒸気罐附屬器	74
55. 止め瓣	75
56. 安全瓣	76
57. 減水警報器	80
58. 融解栓	81
59. 水準調整器	81
60. 逆止め瓣	82
61. 吹出コック	83
62. 摘要	84

第五章 石炭の取扱及び燃焼装置

63. 給炭法	86
64. 石炭の燃焼有様	86
65. 手焚用火格子	88
66. 石炭の焚き方	89
67. 給炭機	90
68. 自働給炭機の分類	91
69. 鎖床給炭機	91
70. 下方給炭機	93
71. 階段給炭機	94
72. 搾動給炭機	96
73. 粉末炭燃焼装置	97
74. 液體燃料燃焼装置	99
75. 石炭の取扱	100
76. 摘要	101

第六章 通風装置

77. 通風の必要	102
78. 自然通風	103
79. 煙突の構造	103
80. 煙突通風の計算	105

81. 煙道	106
82. 人爲通風	107
83. 押込通風	108
84. 誘ひ通風	109
85. 人爲通風の利益	112
86. 煙道瓦斯	113
87. 不適當の通風による影響	114
88. 摘要	115

第七章 罐水及び温水装置

89. 罐水	116
90. 堀殻	116
91. 蒸汽罐の腐蝕	117
92. 汽水共騰	119
93. 汽水の處理	120
94. 油瀧過器	121
95. 温水装置	121
96. 節炭器	122
97. 放出蒸気温水器	124
98. 生蒸気温水器	125
99. 抽汽温水器	126
100. 給水の選擇	126
101. 罐掃除	126
102. 蒸汽罐の破裂	128
103. 摘要	129

—(目次終)—

蒸汽罐及び汽力原動機

岡田成賢述

第一編 蒸汽罐

第一章 緒論

1. 機関の種類 機關(engine) 又は原動機(prime mover)

は天然の勢力(energy)を利用して機械的動力を發生させる機械の一種を云ふ。勢力とは仕事し得る能力あるものを云ひ、高所にある水、急流の水、風の力、熱は皆勢力を持つて居る。吾々は勢力を創造することは出来ないけれども、其の形を變更することが出来る。さて天然に存在する勢力は色々の形となつて居るけれども、尤も廣く利用されるものは、前記の水力、風力及び熱即ち火力とである。

水は價のないものであるから、水力の利用は甚だ有利である。然るに水力は多く山間僻地に存在し、需用地より遠いのが普通である。水力は往古より利用され、水車を用ひて動力を起した、然し其の當時は其の地方の需用を充たすに止まつて居つた。然るに現今電氣の發達と共に電力の長距離輸送が經濟的可能となり、従つて水車の改良型である水タービンを用ひ、之れを電力に變へ遠き需用地に供給する様になり、各所に水力發電所が勃興し、水力利用範圍が廣くなつた。兎に角水力原動機は水力の存在する所

でなければ利用することが出来ない。

風力は其の強さが一樣でなく、烈風の如く大きな時もあり、時には殆んど無風状態のこともある、又其の方向も一定でない。帆船は風力を利用する顯著の例であるが、原動機用としては宜しい勢力と云ふことが出来ない、従つて其の利用は甚だ少い。

熱機関(heat engine)は熱勢力を利用する機関を云ひ、熱は燃料を燃焼すれば得られるから、燃料さへ運搬して來れば、何れの場所でも容易に動力が得られる利益がある。従つて船舶の原動機には熱機関に限る。

水力、風力、燃料の熱何れも其の根元は皆太陽から受けた熱によるものであるから、太陽の熱が直接利用されれば甚だ好都合のことであるが、これを利用する方法が困難な爲め用ひられないである。

2. 热機関の種類

熱機関は石炭、油、瓦斯等の燃焼に依つて生じた熱を利用するものである。熱機関を大別すると汽機と内燃機関の二つになる。此の外に熱空氣機関(hot air engine)と云ふて、密閉した室内の空気を冷熱する作業を交互に繰り返して、其の爲めに生ずる圧力の差を利用して機械的動力を得ようとするものがあるが、此の機関は廣く應用されて居ない。

(1) 汽機(steam engine)は汽力原動機又は蒸氣機関とも云ひ、燃料を燃焼して生じた熱を一旦水に傳へ、水を蒸氣の形に變じ、蒸氣を機関内に導いて蒸氣内の熱勢力を機械的動力に變ぜしめる機械である。此所で云ふ蒸氣機関は廣い意味に用ひたものである。水を蒸氣に變へる爲めに蒸氣罐を用ひる。汽機を更に大別すると往復動汽機と蒸氣タービンの二つになる。

a. 往復動汽機(reciprocating steam engine)は蒸氣を汽笛(cylinder)と稱する圓筒内に導き、汽笛内の圓盤即ちピストン(piston)に働かせて之れに往復運動を起させ、其の運動を外部に傳へて有用な仕事を爲せるものである。依つて往復動汽機の初めの動作はピストンの往復動である。往復動汽機を蒸氣機關とも云ふ、以前は蒸氣を用ひる機關は總て此の機關に限られて居つた爲めに、蒸氣機關と云へば往々狹い意味にとり、往復動汽機のみを指すことがある。

b. 蒸氣タービン(steam turbine)は蒸氣が特殊の車に植付けた羽根に作用して其の車を廻轉し、之れに依つて有用な仕事を爲せるものである。依つて此の機關は初めから廻轉運動である。

(2) 内燃機関(internal combustion engine)は石油或は瓦斯等の燃料を汽笛内で燃焼させ、其の熱を利用する機關の總稱である。内燃機關にはガソリン機關、石油發動機、ディーゼル機關等がある。

3. 热機関の變遷

熱機関の變遷を考へるに十九世紀中頃迄は原動機と云へば殆んど總て往復動汽機に限られて居つたが、近時蒸氣タービンが異狀の發達を遂げ、同機が發電機運轉に優秀である爲め、發電所殊に大容量のものには皆蒸氣タービンを採用する様になつた。又船舶方面にも軍艦、歐米航行の客船等に用ひられる。又一方に十九世紀末頃より内燃機關が發達し、ガソリン機關の出現の爲め、自動車、航空機の發達を促し、石油發動機は小馬力の動力として農村の精米機其の他雜用或は漁船、遊覽船用として採用され、ディーゼル機關は總ての熱機関の中で一番熱效率がよく而かも之れに使用する重油は油の中では一番廉價である爲め、一

般工業用其の他に使用され、殊に船舶用として優秀である爲め、現時製造中の各種船舶の大半はディーゼル機関を動力とする様になつた。

往時唯一の原動機であつた往復動汽機は一方は内燃機関に蠶食され、他方蒸気タービンの爲めに使用範囲が狭められた。只蒸気機関車は其の性質上殆んど總て往復動汽機を用ひる。其の他物揚機械、往復動ポンプ、船舶等に能く用ひられる。

本書は熱機関中蒸気罐、汽機及び其の附屬設備に關する部を總括的に講述するのが目的である。従つて一般の工業用、發電所用、船舶用、蒸気機関車用等總ての方面に亘るものであるが、蒸気機関車の分は機関車編に詳述しあれば他に共通なるものゝ外は省略した。講述の順序は勢力の本源である熱及び蒸気を研究し、次で蒸気を發生するに必要な蒸気罐及び附屬設備を述べ、次に蒸気内の熱勢力を原動力に變換する往復動汽機、蒸気タービン及び夫れ等の附屬設備の順を以てする。

本書を熟讀するには他の編を参考とすべき所が往々ある。例へば材料強弱學を参考とすべき所は材強参照、水力學及び水力機の分に對しては水力参照、機関車の編に述べてある所は機関車参照と記して讀者の研究に便にする。

4. 摘要

1. 機関は天然の勢力を利用して機械的動力を發生させる機械の一種を云ふ。
2. 天然の勢力には色々あるが、水力と熱とが一番よく用ひられ、熱は燃料を燃焼すれば得られるから、燃料さへ運搬すれば何れの場所でも容易

に動力が得られる利益がある。

3. 現今専ら用ひられる熱機関は内燃機関と汽力原動機即ち廣い意味の蒸気機関とである。

4. 汽力原動機には往復動汽機即ち狭い意味の蒸気機関と蒸気タービンとがある。

5. 十九世紀中頃迄は原動機は殆んど總て往復動汽機に限られたが、近時内燃機関及び蒸気タービンの發達の爲め、小馬力のものは内燃機関に、大馬力のものは蒸気タービンに奪はれた形となつた。

6. 蒸気機関車は其の性質上殆んど總て往復動汽機を用ふる。

第二章 热及び蒸汽

5. 熱單位

識が必要であるから、以下少しく此等に就て述べよう。

熱を計る単位として工業上で用ひるものは15°C の純粹の水 1 kg の温度を 1°C 高むるに要する熱量を云ひ又は 0°C の水 1 kg を 100°C に昇すに要する熱量の $\frac{1}{100}$ を云ふ。前者を 15°C 肪カロリー、後者を平均脂肪カロリーと云ふ。1929 年にロンドンに開かれた國際蒸汽表會議では 1 キロワット時（仕事の單位 9 節参照）の $\frac{1}{860}$ を新に 1 kcal と定めた。此等の値は厳格に言へば極僅かづゝ違ふのであるが、殆んど同一値であるから、工業上では 1 kcal とは水 1 kg の温度を 1°C 高むるに要する熱量と心得て宜しい。科學では熱單位としての 1 kcal の $\frac{1}{1000}$ であるグラム・カロリー (gram calorie 記號 cal) を用ひる。

我國では未だ英國熱単位 (British thermal unit 記號 B.T.U.) を用ひて居る所もあるから、それも心得て置く必要がある。1 B.T.U. は 62°F の純粹の水 1 封度(lb) の温度を 1°F 高むるに要する熱量である。又 1 lb の水の温度を 1°C 高むるに要する熱量を単位とし、之れを攝氏熱単位 (Centigrade heat unit 記號 C.H.U.) と名づくる。此等の熱単位の關係を示すと

6. 燃 料 空氣中で燃焼するものは總て燃料(fuel)である。

工業上では燃焼に依つて熱を多量に發生するもので、材料が相當の價格で豊富に得られるものを云ふ。固體、液體及び瓦斯體燃料に分けることが出来る。

(1) 固體燃料は石炭、木材、木炭、植物屑等である。木材及び植物屑は含有熱量が左程大きくない爲め、又木材の乾餽によつて其の水分及び揮發分を取除いた木炭は高價の爲め餘り用ひられない。蒸氣罐用として用ひられるものは主として石炭である。石炭に就ては次節で述べる。

(2) 液體燃料は石油及び其の分馏物である。石油井戸から汲出した許りの油を原油と云ひ、赤黒い、汚らしい色の油で、發火點の違つて居るものと含んで居るから其の儘では用ひられない。原油を蒸餾釜に入れて分離すると揮發し易い油が先づ蒸餾し、ガソリン、燈油及び輕軸の順序で馏出する。釜残りが重油で、重油から機械油を取つた殘滓物が石油ピッヂである。此等の油は内燃機關には重要なものであるが、蒸汽罐用としては重油が石炭よりも發熱量の多い關係上軍艦に用ひられる。但し石油產出地方では蒸汽罐用として用ひられる。石油ピッヂは煉炭中の一部となつて蒸汽罐用となる。

(3) 瓦斯體燃料としては天然瓦斯、石炭瓦斯、發生爐瓦斯、製鐵所の熔鑄爐或は骸炭製造爐から出る瓦斯等があるが、一般に瓦斯は動力用として直ちに瓦斯機關に使用するもので、蒸汽罐用とすることは稀である。

7. 石炭 蒸汽罐用の燃料は殆んど總て石炭である。石炭は

太古地上に繁茂して居つた羊歯類の植物が、地變によつて埋没し、長い年月の間強大な壓力と、地熱と、水の作用を受けて分解しつゝ炭化したもので、炭化の仕方で石炭の種類が分けられる。之れを大別すると無煙炭、有煙炭、褐炭、泥炭となる。泥炭は亞炭と云つて石炭の中に入れない人もある。

(1) 無煙炭 (anthracite) は炭化作用の最も進んだ石炭で、金属性の黒光を放ち、其の質は堅く且つ脆い。之れを燃すには強い通風が入要で、煙を出さずに燃えて高熱を出すが、熱せられると細く碎ける傾向がある。高價であるとの焚き方の困難の爲め蒸氣罐用として不向きである。

(2) 有煙炭又は瀝青炭 (bituminous coal) は黑色樹脂状の光澤を有し、無煙炭の様に脆くない。有煙炭は骸炭分及び揮發分から成り、焰を出して能く燃える。揮發分の多い程煙が多く焰が長い。蒸氣罐用として一般に用ひられるものは此の石炭である。此の石炭には熱を受けると膨脹し、糊状となり、熔融し互に粘着して燃焼する粘炭 (caking coal) と燃焼に際して別に熔融しないで、自由に燃焼する不粘炭 (non-caking coal) とがある。比重は 1.3 内外である。有煙炭と無煙炭との間のものを半無煙炭 (semi-anthracite) と云ひ、不粘炭である。揮發分の多い程粘性となる傾きがある。

(3) 褐炭 (brown coal) は年代から云へば、有煙炭と泥炭との間に位するもので、褐色を呈し、光澤がない。長い焰を出して能く燃えるが發熱量が多くない。有煙炭と褐炭との間のものを半有煙炭 (sub-bituminous coal) と云ふことがある。

(4) 泥炭 (peat) は水生植物、苔其の他の植物が朽ちて出来たもので、黄色乃至赤褐色で、多量の水分を含み、燃焼に先立ち乾燥することが必要

である。發熱量が少く、動力用としては不向である。

8. 燃料の有する熱量

酸素の供給充分で完全燃焼をなすときに發生する各種燃料の熱量を表示すると第1表の通りになる。表中

第1表 各種燃料の有する熱量

燃 料	燃 料 1 kg の熱量 kcal	燃 料 1 lb の熱量 B.T.U.
有 煙 炭	6 600	12 000
重 油	11 000	20 000
木 炭	7 350	13 300
木 材	3 500	7 000
炭 素	8 080	14 500
メ タ ン	13 120	23 600
水 素*	34 500	62 000


* 水素の發熱量には化合物に依つて生じた H_2O が水としての時及び蒸氣としての時の二つがある。前者を高發熱量、後者を低發熱量と云ひ、表中のものは高發熱量である。

有煙炭の發熱量は中等のものゝ平均である。日本内地の石炭の發熱量の概数を擧げると 1kg の發熱量北海道炭は約 7 000 kcal、九州炭は 6 300 kcal、常盤炭は 5 000 kcal 位である。勿論同一炭坑でも炭種に依つて發熱量が異なるから、以上は概念を與へたに過ぎない。

9. 石炭の發熱量測定法

石炭は發熱量の多少で其の價值が定まるのであるから、發熱量の測定は甚だ重大の事である。熱量を求めるには次の様な仕方がある。

(1) 燃料熱量計 (fuel calorimeter) で
發熱量を直接測定する法 熱量計には色々の種類があるけれども、ボムブ熱量計 (bomb calorimeter) が一番能く用ひられる。其の構造は第1圖の様に、彈性壺中に粉末にした石炭を入れ、之れに壓搾酸素を充たし、器内に導いた兩電極に電流を通じて石炭に點火し燃焼させる。其の燃焼に依つて生じた熱は壺外の一定量の水に吸收させ、水の溫度の上昇度合から發熱量を測定するのである。



ボムブ熱量計の圖

(2) 石炭の元素分析から發熱量を算出する法 石炭の元素分析又は完全分析とは石炭を組成する元素即ち炭素、水素、酸素、硫黄、窒素、水分及び灰分に分析するものである。今 C, H, O, S, W を夫々石炭 1kg 内に含まれる炭素、水素、酸素、硫黄、水分の重さとすれば石炭 1kg の發熱量は次の式を以て算出することが出来る。

$$1 \text{ kg の發熱量 (k cal)} = 8100 \text{ C} + 29000 \left(H - \frac{O}{8} \right) + 2500 \text{ S} - 600 \text{ W} \quad \dots \dots \dots (3)$$

石炭内に存在する酸素は其の重さの $\frac{1}{8}$ だけの水素と化合して H_2O なる水を形成して居るものと見做し得るもので、此の分は發熱しないものであるから、(3) 式では $H - \frac{O}{8}$ 丈を發熱に利用し得る水素としたものである。又(3)式は水素が酸素と化合して出来た水が、蒸氣の形であるとして算出したものである。

(3) 石炭の工業分析から發熱量を算出する法 石炭の工業分析又は略

分析とは水分、揮發分、固定炭素即ち骸炭分及び灰分に分析するもので、硫黄は石炭の價値に悪い影響を及ぼすから別に測定して置く。此の作業は比較的簡単で、其の上石炭の性質の概要を知るに便利である。工業分析から石炭の發熱量を算出しようとする色々の實驗公式がある。然し公式が一般に複雑で、餘り正確なものが得られないから省いて置く。

第2表は吾國に於ける各種石炭の工業分析の成績並に完全燃焼の際に發生する熱量を示し、第3表は同じく元素分析並に發熱量を示したものである。最も同一炭坑から探掘した石炭でも場所に依つて其の成分が違ふから、此等の表は唯其の一例を示すものと思はなければならない。

10. 热量と仕事量及び動力との關係

熱は物體の溫度に關係し、體積を増減し、或は物體の狀態を變更する。斯様な働きをする熱は何であるか、其の本體は物體を構成する分子の運動で、一種の勢力である。依つて熱と機械的勢力とは互に變換する事が出来る。是れを熱力学の第一法則と云ひ、熱力学(thermo-dynamics)の基礎を造るものである。ジュール氏 (Joule) は實驗に依つて熱量に相當する機械的仕事量の値を求めることが出來た。其の後猶精密の實驗によつて次の値を正しいものとする。

$$1 \text{ k cal} = 427 \text{ kg-m} \quad (1 \text{ B.T.U.} = 778 \text{ ft-lb}) \dots \dots \dots (4)$$

動力の單位として機械的には 1 馬力 (horse-power 記號 H.P.), 電氣では 1 キロワット (kilowatt 記號 kW) を用ふる。

$$1 \text{ H.P.} = 0.746 \text{ kW} = 76 \text{ kg-m/sec} (33000 \text{ ft-lb/min}) \dots \dots \dots (5)$$

$$1 \text{ 佛馬力} = 75 \text{ kg-m/sec} \dots \dots \dots (6)$$

石炭の種類	比重	水%	揮發分	灰%	硫黄分	灰%	硫黄分	發熱量 C _H Jkg	B.T.U/lb
石狩夕張	1.237	1.89	45.13	49.17	3.56	0.25	7.850	14,130	
石狩奔別田城	1.274	2.50	36.65	45.56	15.32	0.01	7.640	12,380	
磐門前大伊新	1.338	5.03	35.16	39.34	18.50	1.97	5.200	9,400	
豊筑前大三	1.399	10.19	28.42	36.67	23.30	1.42	5.290	9,510	
筑肥前松	1.450	0.01	12.60	75.30	11.60	0.40	7.420	13,480	
豊筑前大北	1.249	1.96	51.54	40.43	5.68	0.39	7.320	13,270	
筑肥前高	1.464	1.11	32.07	51.02	14.59	1.21	6.650	12,010	
豊筑前大北	1.376	1.67	33.47	50.81	13.78	0.27	7.640	13,330	
筑肥前平	1.329	1.56	30.58	56.47	9.98	1.41	5.860	10,570	
筑肥前大北	1.271	0.32	38.94	50.00	6.94	3.80	7.310	13,070	
筑肥前大北	1.419	0.87	37.57	42.52	16.80	2.24	6.010	10,830	
筑肥前大北	1.270	6.45	36.47	53.28	2.16	1.04	6.100	10,890	
筑肥前大北	1.472	6.45	14.71	74.77	3.70	0.37	6.920	12,480	

石炭の種類	水%	灰%	硫黄分	炭素%	水素%	酸素%	窒素%	發熱量 C _H Jkg	B.T.U/lb
石狩夕張	1.89	3.59	0.25	60.31	6.71	7.06	1.22	7.850	14,130
磐城赤井	12.20	12.40	0.24	50.36	4.20	19.88	0.72	4.750	8,460
磐城北好闇	9.20	8.50	0.66	57.41	4.58	19.00	0.65	5.410	9,710
常陸小豆畑	14.83	3.94	0.05	57.03	4.02	19.34	0.79	5.120	9,260
豊前赤池	2.88	4.67	0.42	63.85	4.61	22.99	0.58	7.260	13,060
筑肥前三池	4.87	7.95	0.42	62.66	4.33	19.41	0.36	5.790	10,280
筑肥前高島	0.32	6.94	3.80	77.59	5.40	8.95	1.22	7.080	12,620
筑肥前高島	4.87	16.80	2.24	62.25	4.74	11.84	1.26	5.020	10,830
筑肥前高島	0.84	3.02	0.15	76.84	4.65	13.03	1.47	7.320	1,320
筑肥前高島	0.45	2.16	1.64	75.36	6.84	7.28	0.79	8.150	14,750

電氣では電力量 1 キロワット時 (kilowatt-hour 記號 kWh) 又機械的には 1 馬力時 (horse-power hour 記號 H.P.h) も往々仕事量の単位として用ひられる。

例題 1. 1 kWh の電氣勢力を全部熱に變化することが出来たとすれば、其の熱量は 860 kcal となる譯を説明せよ。

解 1 kWh は 367 200 kg-m であり、又 427 kg-m を熱量に換算すると 1 kcal であるから、1 kWh を熱量に換算すると

$$367\,200 \div 427 = 860 \text{ k cal}$$

例題 2. 1 kg に付 6000 kcal の發熱量を有する石炭を毎時間 2000 kg づつ燃焼すれば何 kW の動力が得られるか。但し供給熱量と利用熱量との割合即ち熱効率を 18% として計算せよ。

解 每時間の発生熱量 = $2\,000 \times 6\,000$ kcal

$$\text{毎時間の利用熱量} = 2\,000 \times 6\,000 \times 0.18 \text{ k cal}$$

此の熱量が全部電力量に換へられ、860 kcal を電力量に換算すると
kWh となるから

$$\text{毎時間の発生電力量} = 20\,000 \times 6\,000 \times 0.18 \div 860 = 2\,512 \text{ kWh}$$

併せて 所得動力 = 2,512 kW


II. 圧力及び眞空

11. 壓力及び眞空 汽機は高い壓力の蒸氣を利用するのである。此の場合の壓力は壓力の強さを意味するもので、單位面積上に働く

力を云ふのである。壓力の單位としては 1 cm^2 上に働く 1 kg の力（記號 kg/cm^2 ）を用ひ、英國式にては $1 \text{ 平方吋上に働く } 1 \text{ 封度の力}$ （記號 $\text{lb}/\square"$ ）を用ひる。壓力を計る壓力計は大氣に連絡して居る時に零を示す様に出來て居る。故に壓力計で示す壓力は大氣壓を基準として計つたもので、之れを**壓力計壓力**又は**ケージ壓力**（gage pressure）と云ふ。蒸汽罐等で云ふ壓力は普通此の分である。

全くの真空を基準として計つた圧力を絶対圧力 (absolute pressure) と云ひ、科學、計算等に用ひる。大氣壓は全くの真空から計れば 1.033 kg/cm^2 であるから、ゲージ圧力を絶対圧力に換算するには前者に 1.033 を加へればよい。例へばゲージ圧力 10 kg/cm^2 は絶対圧力 11.033 kg/cm^2 と同じである。

第 2 圖



とすることがある。斯の様に 1 kg/cm^2 は 1 気圧に近い数であるから、
 1 kg/cm^2 の壓力の單位を工業氣壓と稱へることもある。

真空 普通に稱へる真空は稀薄の意味で、大氣壓より低い壓力を云ふ。
 真空は主に水銀柱の高さで表はし、科學では全くの真空を基準とし、工業的には大氣壓を基準として表はす場合が多い。例へば汽力發電所等で 700 mm の真空と云へば大氣壓より 700 mm の水銀柱の高さに相當する丈の壓力が低いと云ふことである。此の表はし方では水銀柱の高さが高い程壓力が低い即ち真空の度が高いのである。第 2 圖の様に硝子管を水銀槽の上に立て、其の上部を計らんとする器に連絡し、水銀の昇る高さが 700 mm であれば、器内の真空は 700 mm (大氣壓基準) である。

煙突の吸込の様に低度の真空を水銀柱の高さで表はすと僅かに 2 mm 位であるから、吸込に差が出来ても殆んど讀めないから、斯云ふ場合には水柱を用ひる。

例題 3. 真空 700 mm (真空計にて) を絶對壓力 kg/cm^2 に換算せよ。

解 真空計真空 700 mm は大氣壓即ち絶對壓力水銀柱 760 mm よりも水銀柱 700 mm だけ低いことを意味して居る。依つて真空計真空 700 mm は絶對壓力で言へば $760 - 700 = 60 \text{ mm}$ である。然るに絶對壓力 760 mm は絶對壓力 1.033 kg/cm^2 であるから、

$$\text{真空計真空} = 1.033 \times \frac{760 - 700}{760} = 0.0816 \text{ kg/cm}^2 \text{ 絶對壓力 (答)}$$

此の問題に依つて

$$\begin{aligned} \text{真空計真空 水銀柱 } 700 \text{ mm} &= \text{絶對壓力 水銀柱 } 60 \text{ mm} \\ &= \text{絶對壓力 } 0.0816 \text{ kg/cm}^2 \\ &= 0.079 \text{ at} \end{aligned}$$

12. 蒸 汽 大氣壓即ち絶對壓力 1.033 kg/cm^2 の壓力の下で水を熱すると 100°C 迄は水の溫度が漸次高まる。水の溫度を昇す爲めに使はれる熱を感熱 (sensible heat) と云ふ。水の溫度が 100°C になると沸騰して蒸氣を盛んに出す。此の點を沸騰點と云ひ、是れ以上は如何に熱を加へても水が蒸氣になる丈で溫度は一向に昇らない。其の蒸氣溫度も 100°C である。此れは水が蒸氣になる爲めに多量の熱を要するからで、此の熱を氣化熱又は蒸發の潜熱 (latent heat) と云ふのである。今 0°C の水 1 kg を熱して 100°C にするには 100.5 k cal の熱が必要で、又 1 kg の水を一氣壓の下で全部蒸氣になすには 539.1 k cal の熱が要る。依つて一氣壓の下で 1 kg の 0°C の水を蒸氣に爲すには、感熱 100.5 k cal 及び氣化熱 539.1 k cal 即ち 639.6 k cal を要する。此の熱量を一氣壓の下の蒸氣 1 kg の 0°C を基準とする全熱量と云ふ。

今密閉した器具即ち蒸氣罐で蒸氣を造ると壓力が漸次高くなるが、蒸氣罐の壓力が高くなれば吹き出し、低くなれば閉める様な裝置を付けて置けば、蒸氣罐内の壓力を一定に保つことが出来る。今壓力を昇して絶對壓力 2 kg/cm^2 としよう。されば 100°C になつても沸騰しないで、溫度が昇り 119.6°C になつて沸騰し、夫れ以上には溫度が昇らないで 119.9°C の蒸氣となる許りである。 0°C の水 1 kg を絶對壓力 2 kg/cm^2 の蒸氣となすには感熱 120.4 k cal 潜熱 526.8 k cal 即ち全熱量 647.2 k cal である。猶一層壓力を高めて絶對壓力 14 kg/cm^2 とすれば沸騰點が 194°C で 194°C の蒸氣を發生する。此の場合の 1 kg の感熱は 197.2 k cal 、潜熱は 472.5 k cal で、從つて全熱量は 669.7 k cal である。斯の様に蒸氣が水と接觸して

第4表—飽和蒸気性質表

絶對壓力 kg/cm ²	溫度 °C	°Cを基準とする 水の状態 蒸気の状態	蒸汽1kgの全熱量		蒸汽1kgの容積 m ³	蒸汽1kgの重量 kg
			蒸汽1kgの潜熱	蒸汽1kgの潜熱		
0.02	17.3	17.3	602.9	585.5	68.126	0.01468
0.04	28.8	28.8	608.3	579.4	35.387	0.02826
0.06	36.0	36.0	611.6	575.6	24.140	0.04142
0.08	41.3	41.4	614.1	572.7	18.408	0.05432
0.10	45.6	45.7	616.0	570.4	14.920	0.06703
0.12	49.2	49.3	617.7	568.4	12.568	0.07956
0.15	53.7	53.8	619.7	595.9	10.190	0.09814
0.20	59.8	59.9	622.4	562.6	7.777	0.12858
0.25	64.6	64.8	624.6	559.8	6.307	0.15886
0.30	68.7	68.9	626.4	557.5	5.316	0.1881
0.35	72.3	72.5	628.0	555.5	4.600	0.2174
0.40	75.5	75.7	629.4	553.7	4.060	0.2463
0.50	80.9	81.2	631.7	550.5	3.2940	0.3036
0.60	85.5	85.8	633.7	547.8	2.7770	0.3601
0.70	89.5	89.9	635.3	545.5	2.4040	0.4100
0.80	93.0	93.5	636.8	543.3	2.1216	0.4713
0.90	96.2	96.7	638.1	541.4	1.9003	0.5262
1.00	99.1	99.6	639.3	539.7	1.7220	0.5807
1.033	100.0	100.5	639.6	539.1	1.6702	0.5987
1.1	101.8	102.3	640.7	538.4	1.5751	0.6349
1.2	104.2	104.8	541.3	536.5	1.4521	0.6887
1.4	108.7	109.4	643.1	533.7	1.2571	0.7955

1.6	112.7	113.4	644.7	531.2	1.1096	0.9013
1.8	116.3	117.1	646.0	528.9	0.9939	1.0062
2.0	119.6	120.4	647.2	526.8	0.9006	1.1104
2.5	126.7	127.7	649.9	522.2	0.7310	1.3680
3.0	132.2	133.9	652.0	518.1	0.6163	1.6224
3.5	138.1	139.4	653.8	514.5	0.5335	1.8743
4.0	142.8	144.2	655.4	511.2	0.4708	2.1239
4.5	147.1	148.6	656.8	508.2	0.4217	2.3716
5.0	151.0	152.6	658.1	505.5	0.3820	2.6177
5.5	154.6	156.3	659.2	502.9	0.3494	2.8624
6.0	157.9	159.8	660.2	500.4	0.3220	3.1058
6.5	161.1	163.0	661.1	498.1	0.2987	3.3481
7.0	164.0	166.1	662.0	495.9	0.2786	3.5891
7.5	166.8	168.9	662.8	493.9	0.2611	3.8294
8.0	169.5	171.7	663.5	491.8	0.2458	4.0683
8.5	172.0	174.3	664.2	489.9	0.2322	4.3072
9.0	174.4	176.8	664.9	488.1	0.2200	4.5448
9.5	176.7	178.2	665.5	486.3	0.2091	4.7819
10.0	178.9	181.5	666.1	484.6	0.1993	5.018
11.0	183.1	185.8	667.1	481.3	0.1822	5.489
12.0	186.9	189.9	668.1	478.2	0.1678	5.960
13.0	190.6	193.7	668.9	475.3	0.15365	6.425
14.0	194.0	197.2	669.7	472.5	0.14515	6.889
15.0	197.2	200.7	660.5	469.8	0.13601	7.352
16.0	200.3	203.9	671.2	467.3	0.12797	7.814
18.0	206.1	210.0	672.4	462.4	0.11450	8.734
20.0	211.3	215.5	673.4	457.9	0.10395	9.648

居る場合には一定壓力に對して一定の溫度がある。斯くて出來た蒸氣を飽和蒸氣(saturated steam)と云ひ、其の時の溫度を飽和蒸氣溫度と云ふ。

飽和蒸氣は其の壓力、溫度、含有熱量等互に一定の關係がある。第4表は飽和蒸氣の性質即ち前記關係を示す表である。第一列目に絕對壓力が書いてあるから、或る壓力の飽和蒸氣の色々の性質を知らうとすれば、其の行の相當欄を見れば宜しい。例へば絕對壓力 14 kg/cm^2 に就て云へば、其の壓力の飽和蒸氣の溫度は 194°C (二列目), 1 kg の水を 0°C より飽和蒸氣溫度迄上昇せしむるに要する熱量は三列目の 197.2 kcal , 同蒸氣の蒸發の潜熱は五列目の 472.5 kcal , 0°C の水を基準とする蒸氣全熱量は四列目の 669.7 kcal , 水 1 kg の蒸氣容積は六列目の 0.14515 m^3 , 1 リットル即ち 1 dm^3 の清水が 1 kg であるから、此の場合では蒸氣の容積は水の 145 倍となつたことが判る。蒸氣 1 m^3 の重量は七列目の 6.889 kg である。

飽和蒸氣に濕潤飽和蒸氣と乾燥飽和蒸氣とがある。


濕潤飽和蒸氣(wet saturated steam)は蒸氣内に水分を浮遊の状態で含んで居るものと云ひ、蒸氣罐から發生する蒸氣は特別の裝置を施さない限りは多少水分を含んで居る。今蒸氣が 98 で、2 文の水分を含むときは乾燥係数(dryness factor) 98 % であると云ふ。

乾燥飽和蒸氣(dry saturated steam)は少しも水分を含まない全く乾燥した蒸氣を云ふ。

飽和蒸氣を水分なき所に導き更に之れを熱すると、濕潤飽和蒸氣なれば先づ乾燥飽和蒸氣となり次で過熱蒸氣となる。第3圖は蒸氣罐で飽和蒸氣を造り、更に之れを熱して過熱蒸氣とする方法を示すものである。蒸氣罐

の熱を受ける面が水と接觸し居る場合、即ち A 部に發生する蒸氣は常に飽和蒸氣である。此の場合には如何に熱を加へても過熱蒸氣にはならない。

第 3 圖



蒸 汽 罐 略 圖

蒸氣を他に導けば飽和蒸氣の形で蒸氣の發生を續け、若し蒸氣を外部に出さなければ壓力が次第に昇り、縱令蒸氣罐が破裂する様になつても過熱蒸氣とはならない。そこで過熱蒸氣を造るには、蒸氣を蒸氣罐から取り出し蒸氣機に導く途中即ち B 部で熱を加へるのである。此の時の蒸氣壓力は蒸氣罐内の壓力と同様である。

又飽和蒸氣を密閉した器に導いて之れを熱しても過熱蒸氣となる、此の場合には溫度が昇ると同時に幾分か壓力も高まる。

過熱蒸氣(superheated steam)は其の蒸氣の壓力に於ける飽和蒸氣溫度以上に溫度を高めたものである。此の場合に蒸氣の性質を表はすには、蒸氣の壓力と共に蒸氣溫度又は過熱溫度を云ひ表はす必要がある。過熱溫度とは、飽和蒸氣溫度以上に高めた溫度を云ふのである。例へば絕對壓力 14 kg/cm^2 、蒸氣溫度 294°C の過熱蒸氣と云ひ表はす。此の場合飽和蒸氣の溫度は 194°C であるから過熱溫度は 100°C である。依て此の過熱蒸氣

の性質を表はすに絶對壓力 14 kg/cm^2 , 過熱溫度 100°C と云つても宜しい。

13. 過熱蒸氣の比熱

比熱とは或る質量の物體を取り、其の溫度を 1°C 高むるに要する熱量と同じ質量の水の溫度を 1°C 昇すに要する熱量の比を云ふ。言ひ換へれば比熱は 1 kg の物質の溫度を 1°C 高むるに要する熱量を k cal で表はした數である。さて氣體は同じ壓力の下では熱せられると膨脹して大に體積が増加する。又壓力さへ増せば前と同じ體積にして置くことも出来る。されば氣體の比熱は次の二通りに考へることが出来る。

1. 一定容積の下に於ける比熱(定積比熱) 氣體を一定容積の器に導き之れを密閉し溫度を上昇した時の比熱を定積比熱と云ひ、此の場合は容積が一定であるから溫度が昇ると壓力が増加する。

2. 一定壓力の下に於ける比熱(定壓比熱) 壓力を一定にして溫度を上昇した時の比熱を定壓比熱と云ふ。例へば一定の力で押されて居るピストンを有する圓筒内に氣體を入れ、それを熱して溫度を昇すときとか、又は蒸氣罐より蒸氣を汽機に送る途中で、蒸氣を熱して溫度を昇すとき等の場合は壓力が高くならないから、此の時の比熱は定壓比熱である。

此の二種の比熱の中で、定壓比熱の方は加へられた熱の一部が氣體を膨脹する爲めに費されるから、常に定積比熱よりも大きい。

過熱蒸氣の一定壓力の下の比熱は壓力及び溫度で其の値が幾分異なる。第5表は其の平均比熱表である。例へば絶對壓力 14 kg/cm^2 , 蒸氣溫度 300°C の平均比熱は、絶對壓力 14 kg/cm^2 の飽和蒸氣溫度 194°C から 1°C 宛溫度を上昇し遂に 300°C に至る迄の比熱を積算して、之れを平均したもの

第5表—過熱蒸氣一定壓力の下に於ける平均比熱表

絕對壓力 kg/cm^2	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
飽和蒸氣溫度	99.1^\circ\text{C}	119.6	142.9	158.1	169.6	179.1	187.1	194.2	200.5	206.2	211.4
飽和蒸氣の時	0.487	0.501	0.528	0.555	0.584	0.613	0.642	0.671	0.699	0.729	0.760
過熱蒸氣溫度	120	0.483	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	140	0.480	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
	160	0.478	0.491	0.521	—	—	—	—	—	—	—
	180	0.476	0.488	0.515	0.544	0.576	—	—	—	—	—
	200	0.475	0.486	0.509	0.534	0.561	0.590	0.623	0.660	—	—
	220	0.475	0.485	0.505	0.526	0.548	0.572	0.599	0.629	0.661	0.697
	240	0.474	0.484	0.501	0.519	0.538	0.558	0.580	0.605	0.631	0.660
	260	0.474	0.483	0.499	0.514	0.530	0.548	0.567	0.599	0.610	0.634
	280	0.474	0.482	0.497	0.510	0.525	0.540	0.556	0.575	0.594	0.615
	300	0.474	0.482	0.496	0.509	0.521	0.534	0.548	0.565	0.582	0.600
	320	0.475	0.482	0.495	0.505	0.517	0.530	0.543	0.558	0.572	0.589
	340	0.476	0.482	0.494	0.504	0.515	0.527	0.538	0.552	0.565	0.580
	360	0.477	0.483	0.494	0.504	0.514	0.524	0.535	0.548	0.560	0.574
	380	0.478	0.483	0.494	0.503	0.512	0.522	0.533	0.545	0.556	0.568

である。

壓力絶對 14 kg/cm^2 , 蒸汽溫度 300°C の蒸汽 1 kg を過熱するに要する熱量を計算しよう。

$$[\text{過熱部の熱量}] = [\text{蒸汽の重量}] \times [\text{過熱温度}] \times [\text{過熱蒸汽の平均比熱}] \quad (10)$$

である。絶對壓力 14 kg/cm^2 , 蒸汽溫度 300°C の平均比數は 0.565 であり, 過熱溫度 $= (300 - 194)^\circ\text{C}$ であるから,

$$\text{上記蒸汽の過熱部の熱量} = 1 \times (300 - 194) \times 0.565 = 59.9 \text{ kcal}$$

猶該壓力に於ける飽和蒸汽の全熱量は 669.7 kcal であるから, 0°C の水 1 kg を絶對壓力 14 kg/cm^2 , 蒸汽溫度 300°C になすに要する熱量は $669.7 + 59.9 = 729.6 \text{ kcal}$ である。

14. 摘 要

1. 工業上の熱単位には旺カロリー(記號 kcal)を用ひる。
2. 蒸汽罐の燃料は大概有煙炭である。軍艦や船舶には重油又は煉炭を用ひる場合がある。
3. 1 kg の平均熱量有煙炭は 6600 kcal で, 重油は 11000 kcal である。
4. 1 kcal の機械的仕事量は 427 kg-m で, 1 kWh を熱量に換算すると 860 kcal となる。
5. 蒸汽には飽和蒸汽と過熱蒸汽とがある。飽和蒸汽では壓力と溫度, 密度等と一定の關係があつて, 此等は飽和蒸汽性質表から求めることが出来る。過熱蒸汽では其の性質を表はすには壓力と溫度との二つが要る。

問 題 I

1. ケージ壓力 12 kg/cm^2 の飽和蒸汽を發生する蒸汽罐内の水の溫度及び蒸汽の溫度各々何程であるか。

解 ケージ壓力 12 kg/cm^2 を絶對壓力に換算すると 13.033 即ち約 13 kg/cm^2 であるから, 饱和蒸汽性質表により蒸汽罐内の水及び蒸汽の溫度共に同一で 190.6°C である。

2. 88°C の給水 1 kg を蒸汽罐壓力 12 kg/cm^2 の飽和蒸汽と爲すには水に傳ふべき正味の熱量は何程であるか。

解 蒸汽罐壓力 12 kg/cm^2 即ち絶對壓力 13 kg/cm^2 の蒸汽の全熱量 (0°C の水基準)は第4表により 668.9 Cal である。然るに 0°C の水 1 kg を 88°C に爲すに要する熱量は水の比熱を 1 として計算して差支ないから 88 Cal である。依つて 88°C の水 1 kg を絶對壓力 13 kg/cm^2 の飽和蒸汽と爲す正味の熱量は $668.9 - 88 = 580.9 \text{ Cal}$ である。

3. 前問題の場合に於て 10000 kg の蒸汽を發生せしむるに要する正味の熱量は何程であるか。

$$\text{解 } 580.9 \times 10000 = 5809000 \text{ Cal}$$

4. 1 kg の發熱量 6660 Cal の石炭を用ひて 88°C の給水より絶對壓力 13 kg/cm^2 の飽和蒸汽を毎時間に 10000 kg ブル蒸發せしむるには, 1 時間に何程の石炭を要するか。但し蒸汽罐の效率を 70% とする。

$$\text{解 蒸汽發生に利用された正味の熱量} = 5809000 \text{ Cal (問題 3)}$$

$$\text{供給すべき熱量} = \text{利用される熱量} \div \text{効率} = 5809000 \div 0.7$$

$$\text{依つて 1 時間の所要石炭量} = \frac{5809000}{6660 \times 0.7} = 1246 \text{ kg}$$

5. 問題 4 の蒸汽 1 kg を更に加熱して其の蒸汽溫度を 300°C とする

には更に幾何の正味の熱量を要するか。

解 過熱溫度 = 蒸汽溫度 - 飽和蒸汽溫度 = $300 - 190.6 = 109.4^{\circ}\text{C}$

問題の過熱蒸汽の平均比熱は第5表により蒸汽溫度 300°C , 絶對壓力 12 kg/cm^2

及び 14 kg/cm^2 の中間のものを求め 0.556 となる。

過熱部に要する熱量 = 蒸汽重量 × 過熱溫度 × 平均比熱

$$= 1 \times 109.4 \times 0.556 = 60.8 \text{ Cal}$$

6. 問題4の蒸氣罐にて發生した蒸氣を、更に加熱して蒸氣溫度を 300°C とするには、1時間の所要石炭量の增加は何程か。但し過熱器の効率を 80% とする。

解 問題5により蒸氣 1kg の過熱部の熱量は 60.8 Cal であるから、これが供給熱量は $60.8 \div 0.8 = 76 \text{ Cal}$ である。

$$\text{依つて 1 時間の所要石炭量の増加} = \frac{76 \times 10000}{6660} = 114 \text{ kg}$$

蒸氣を過熱するに要する石炭量の増加 114 kg は、飽和蒸氣を造る爲めに要せし石炭量 1246 kg の約 0.091 即ち 9.1% である。


第三章 蒸 汽 罐

15. 蒸氣罐一般の構造

高き壓力の蒸氣を造る器具を蒸氣罐又は汽罐 (steam boiler) と云ふ。今第4圖の様な最も簡単な單純圓筒形蒸氣罐に就て

其の構造の一般を説明しよう。先づ鋼板を曲げ之れを互に鉄 (rivet) で綴り合せ圓筒を造る。圓筒の前後に鏡板 (end plate) を取り付けて罐洞 (boiler shell) を造る。罐洞には其の内部の掃除、検査等のため入り込むべき人孔 (man hole) を設備する。罐洞内部に適當の高さ迄水を入れ、上部 S は蒸氣に充され、其の部を蒸氣場所 (steam space), 下部水に占有される部 W を水場所 (water space) と名づける。罐洞を煉瓦積を以て据付する。此の場合熱に依る罐洞の伸縮と煉瓦積の伸縮とが一致しないから、別々に自由に伸縮出来る様造つて置くことが必要である。又煉瓦積の火爐に接觸する部は耐火煉瓦を用ひる。耐火煉瓦は能く高熱に堪へるけれども力が強くないから、其の外側を普通の赤煉瓦とする。又据付の一部を以て火爐 (furnace) C 及び 燃燒室 (combustion chamber) とする。火爐は燃料を燃焼させる部で、燃燒室は燃料から發生する燃燒性瓦斯を完全燃燒させる所である。蒸氣罐を構成す

第 4 圖



蒸 汽 罐 の 説 明 圖

る金属性の周壁は其の一側は罐水で、他側は燃料の燃焼に依つて生ずる熱瓦斯に接觸し、熱瓦斯の熱は此の金属壁を透して罐水に傳はり蒸氣を發生する。斯の様に罐壁が熱瓦斯に接觸し居る部を傳熱面 (heating surface) と稱する。火爐上で發生した熱瓦斯は加熱面に沿ひて進行し、其の保有する熱量を行き罐内の水に供給し、煙道 (flue) E を經て煙突 (chimney) F に至る。煙道には吸込の度を加減する爲めに簡単な瓣 D を設備する。之れをダンパー (damper) と云ふ。

此の蒸氣罐は構造が非常に簡単であるが、燃燒瓦斯の熱が充分蒸氣罐内の水に傳はらない内に煙突から逃げてしまふから實用に適せない。燃燒に依つて生じた熱を成る可く多く罐水に傳へる爲めに色々の工夫が施される。

16. 蒸氣罐の種類

蒸氣罐は色々の方面から分類すると次の通りになる。

1. 用途上による分類

- a. 据付罐 (stationary boiler)
- b. 持行罐 (portable boiler)
- c. 汽車罐又は機關車罐 (locomotive boiler)
- d. 船用罐 (marine boiler)

2. 火爐の位置による分類

- a. 外焚罐 (external fired boiler) 火爐が蒸氣罐本體の罐洞外にあるもの。
- b. 内焚罐 (internal fired boiler) 火爐が蒸氣罐本體なる罐洞内に設備してあるもの。

3. 主軸の位置による分類

- a. 壴 罐 (vertical boiler)
- b. 橫 罐 (horizontal boiler)

4. 形及び構造による分類

- a. 圓筒形罐 (cylindrical boiler)
- b. 多管罐又は蜂の巣罐 (multi-tubular boiler)
- c. 水管罐又は水管式汽罐 (water tube boiler)


17. 壴 罐

堅罐 (vertical boiler) は圓筒形の罐洞内に圓筒形の火室を設けたものを堅に据付け、火室の底部に火格子を設備する。此の蒸氣罐の傳熱面積は比較的狹小なのが普通であるから、概して效率が悪い。然し構造簡單、据付が至極手輕で、其の上占有面積が小さいから、小規模の蒸氣發生の目的に能く用ひられる。小形蒸氣機関と共に可搬用のもの又は船用ドンキー蒸氣罐 (donkey boiler) として用ひられる。大きな汽船では航海中は大蒸氣罐を使用するが、碇泊中は小量の蒸氣を要するのみであるから、小容量の蒸氣罐で宜しい。碇泊中に用ひる小容量の蒸氣罐をドンキー蒸氣罐と云ふ。

堅罐の種類は色々あるが次に記すものは其の主なものである。

1 クロス・チューブ型 (cross tube type) 第5圖は此の型のものを示


第 5 圖



し、外部圓筒 A は罐洞、内部圓筒 B は火室を作る。火室に數本の水管 F を水平位置より少しく傾けて取り付け、傳熱面を増し、併せて水の循環を良好にする。火室の周壁は幾分圓錐状を成して、其の表面に發生した蒸気泡が立昇るに都合のよい様にする。此の罐の一例を擧げると、罐洞の直徑 1.1 m (3 咢 9 吋), 高さ 3 m (9 咢), 直徑 23 cm (9 吋) の三個の水管を有し、傳熱面積 8 m^2 , 火格子面積 0.84 m^2 である。


2. 堅多管罐 (vertical multitubular boiler) 堅罐に多數の煙管を設備したものである。第 6 圖に示すものは堅多管罐の一種で、火室の高さは普通の堅罐に較べ著しく低くし、其の天井板を平面にし、其の板と罐洞に

第 6 圖



堅多管罐圖

第 7 圖



コクラン罐圖


取付けた管板との間に多數の煙管を挿入したものである。煙管の太さは多くは 5 cm (2 吋) 内外とする。煙管の上部は蒸氣室に露出するから、管の其の部分が過熱する恐れがある。水管の全長が水中にある様に設備すれば、水管の過熱を防ぐことが出来るが、煙函部の板の過熱を來たす恐れがある。

3. コクラン管 (Cochrane boiler) コクラン會社製造に係る堅多管罐の一種で、堅罐としては効率がよい。第 7 圖は此の罐の縦断面で、罐洞の頂上及び火室の頂上は共に半球状として力を強める。熱瓦斯は火室の後顶部の橢圓形の筒 A から、罐後の燃焼室 B に入り、更に水平に配置された多數の焰管を通して、罐前の煙函 C に出で、次で煙突 D 内に導かれる。此の罐では焰管其の他傳熱面が水表面以下にあつて、水と接觸して居るから、過熱に起因する故障が起ることが稀である。

18. コーニッシュ罐

此の罐の外見は第 8 圖の様に罐の本體は圓筒形で、之れを横置きに据付けたものである。通常ひるコーニッシュ罐は罐洞の直徑が 1.2 m から 2 m 近で、其の長さが 3 m 乃至 7 m である。罐洞を造るには、ロール機械

第 8 圖




コーニッシュ汽罐

で適當の丸みに曲げた鋼板を二列鋸にて綴り合せて圓筒を造り、此等の圓筒を一列鋸にて接續して所要の長さとする。縦接手は胴の直上に置かず、右及び左に交互に偏よらし、罐を据付けた後に此の接手に直接に火焔が觸れぬやうにする。罐洞の内部に直徑 0.7 m 乃至 1.1 m の焰筒(flue tube)が貫通して居り其の前端を火爐とする。焰筒の縦接手は鎌し接ぎにし、其の接目を下方になる様に取り付けて火焔に晒さぬ様にしてある。焰筒は外側から壓力を受ける故焰筒が餘り長いか又は真圓でないと押し潰される憂がある。依つて焰筒一つ一つの長さを 1 m 位に造り、其の端にフランデを

第 10 圖



ガロウェー管の圖




アダムソン接手の圖

造り出し、第 9 圖の様に兩フランデの間に鋼の環を入れて、之等を互に鋸で接合する。此の接手をアダムソン接手(Adamson joint)と云ふ。斯くして所要の長さとし最端のフランデで罐洞の鏡板に鋸付けにする。アダムソン接手のよい所は鋸綴部が火焔に觸れない事及び焰筒の伸縮餘裕をフランデの丸みで與へる事である。焰筒内には往々ガロウェー管(Galloway tube)を設備する。此の管は第 10 圖の様に圓錐状で上下兩端にフランデを造り出し焰筒に鋸付する。之れを設備する目的は、加熱面を増大すること及び水の循環を良好ならしめる爲めである。此の罐は第 11 圖に示す様に煉瓦

積の内に据付け、火格子上に發生した燃焼瓦斯は焰筒の内面及びガロウェー管の外面に接觸しつゝ罐の後端に出で下に降りて、煉瓦積みと罐洞の底部から出來て居る底部煙道(bottom flue)を通りて罐の前端近く迄來り、

第 11 圖



コーニッシュ罐 据付略圖


此所で斜めに上昇して左右の側煙道(side flue)に分れ、再び後方に進行し遂に煙突に連絡する煙道内に放出する。

此の罐は構造簡單で壽命長く、又修繕を要すること少く、罐水の質も左程吟味する必要がない等の利益があるから、製造工場等で使用蒸汽壓力が 7 kg/cm² 内外の低い壓力の小規模の場所に用ひられ、殊に蒸氣其の儘のものを要する所に賞用される。

19. ランカシャー罐

此の罐を据付けた後の縦断面圖は第 12 圖、横断面圖は第 13 圖に示す様に、殆んどコーニッシュ罐と同一であるが、只異なる點は一罐洞内に焰筒二本を有することである。従つて罐も大形になり、蒸發量も多くなる。罐洞の大きさは直徑 1.8 m (6呪) 乃至 3 m (9呪6吋)、長さ 6 m (20呪) 乃至 9 m (30呪) で、焰筒の直徑は 0.7 m 乃至 1.2 m である。手焚で石炭を投入しようとするときは、焚口戸を開く故寒い空氣を多量に吸ひ込み、猶投入した石炭が燃燒する迄多少の時間を

第 12 圖




ランカシャー・タンク外見図

要するから、焰筒が一個であると、其の間は蒸気の發生を減少し汽壓を低下せしむる恐れがあるが、ランカシャー罐では焰筒は二個あるから、左右の爐に交互に石炭を入れ、一方の焰筒で燃焼が盛んな時に他方に石炭を投入すれば、前記の憂ひが輕減される。又斯る焚き方をすれば、ランカシャー罐据付後の略圖一方より出た未燃瓦斯は他の焰筒より來る灼熱瓦斯に觸れて、容易に完全燃焼させることが出来る。是れを完全ならしむる爲めに、二箇の焰筒が後部に於て一箇に合し共通の燃焼室とすることもある。

20. 多管罐

多管罐は多數の焰管 (smoke tube) を有する蒸

第 13 圖




ランカシャー・タンク据付後の略圖

汽罐の總稱である。


管の内側に火炎を通じ、外側が水であるものを焰管と云ふ。此の種の蒸氣罐には圓筒形、汽車型及び船用型等の種類がある。

第 14 圖は圓筒形外焚式のもので、蒸氣罐の本體は圓筒形をなし、其の中に多數の焰管を備へ、火爐にて發生した火炎は此の焰管を通りて蒸氣



圓筒形多管罐の圖

第 15 圖



汽車型多管罐の圖


罐前面に設備してある煙函 (smoke box) を経て煙突に出る。

第 15 圖は汽車型の陸上用のもので、火爐を火室 (fire box) 内に設け、此所で發生した火炎は多數の焰管を通り煙函を経て煙突より出る。

21. 船用罐


船用罐 (marine boiler) は第 16 圖の様に船體の關係上太く短く、罐洞の直徑 1.8 m (6呪)乃至 3 m (15呪) 位で、長さは直徑よりも幾分短かい。罐洞内に焰筒を設け、焰筒の後部に燃焼室を

圖 16

第 16 圖
斯コット型罐

造る。焰筒は罐洞の大きさに従つて一本乃至四本で、燃焼室は一箇で共通のものに造ることもあるれば、各焰筒毎に別々に造ることもある。此の兩者を比較すると共通燃焼室のものは各焰筒に交互に給炭すると、一方の焰筒から来る未燃瓦斯が他方の焰筒から来る灼熱瓦斯と混觸して完全燃焼を促すことは別々の燃焼室のものに優るが、傳熱面積の少いこと及び罐水の循環に關しては別々のものに劣る。
 焰筒内に火爐を設け、火爐にて發生した火炎は焰筒、燃焼室を経て焰筒上に設備してある多數の焰管を通り、前方に戻り煙函即ちアブテーク (uptake) を経てファンネル (funnel—一船の煙突を特にファンネルと云ふ) より出る。此の罐は火炎が前方に戻る事柄より戻火罐 (return tube boiler) 又はスコット・ランドで創めて造られた故スコット型罐 (Scotch type boiler) とも云ふ。焰筒及び焰管の配列は焰筒の本数に従つて第 17 圖 I, II, III の様になる。此の圖のものは各焰筒に對し別々の燃焼室を造つたもので、焰筒の位置に従つて燃焼室の形が少し宛異なつて居る。焰管は各々の燃焼室に對し各々群をなし、焰管の外徑は 75 mm (3 吋) 乃至 90 mm ($3\frac{1}{2}$ 吋) であつて、之れを外徑の $1\frac{3}{8}$ 倍の心々距離で並列に排置する。

第 17 圖




焰筒及び焰管の配列圖


戻火罐に片前罐 (single ended boiler) と兩前罐(double ended boiler) とがある。片前罐は第 16 圖の様に焚口を前方の鏡板のみに開かせ、後方

第 18 圖

甲



乙




兩 前 罐 圖

の鏡板に接して燃焼室を設けたものである。兩前罐は第 18 圖甲及び乙の様に後部鏡板を取り去つた片前罐を二個背中合せに連結した様なもので、両方の鏡板に焚口を開かせ、中央に燃焼室を設けたものである。甲は両方の焰管に對して別々に造つたもの、乙は燃焼室を共通に造つたものである。

第 19 圖は直管罐 (direct tube boiler) と云ひ、罐の中央に共通の燃焼室を設け、焰筒の反対側に焰管を真直に通したものである。此の罐は高さ

第 19 圖




直 管 罐 の 圖

が低いこと及び燃焼瓦斯の通り具合は宜しいのであるが、罐の全長が長くなり、罐の後部にも焰管を取り替へる爲めに空所を備へる必要ある爲め、汽罐室が著しく長くなるから、吃水の浅い船の様に汽罐室の天井を高く出来ないものに用ひられる丈である。

22. 焰管と罐板との取付け

焰管には鋼管又は鍛鐵管が主に用ひられるが、眞鍮管も往々用ひられる。眞鍮管は價が一番高い


第 20 圖



擴 管 器 の 圖

が、耐久性が強い。罐板と焰管との接手は擴管器 (tube expander) を用ひて取付けたものが多い。第 20 圖は擴管器の一種を示すもので、器の本體 B 及び蓋板 C との間に三個の轉子 (roller) R を支へ、外筒 G は器の本體 B を適當の位置に固定する役を爲す。外筒 G を加減して轉子 R が適當の位置になつた所で押ネジで締め付けて置く。そこで心棒 M を廻すと同時に段々奥の方に押し込むと、心棒と轉子との間の摩擦によつて各々の轉子が廻ると同時に心棒は

第 21 圖



玉 縁 器 の 圖

根元程太く造つてあるから、段々に外方に張り出して管端を膨らみ出し罐板に密着固定する。管の罐板より突き出で居る部を玉縁器 (beading tool) を用ひて外向きに押し潰して丸形にする。第 21 圖は玉縁器の一様である。


23. 蒸汽罐ステー

罐板が平面であるか又は僅かに曲面になつて居る板で出来て居れば、其の部は壓力に對し抵抗する力が弱い。コーニッシュ罐、ランカシャー罐、船用戻火罐の鏡板及び燃焼室の罐板、汽車罐の火室の罐板等は此の例である。此の罐板の強さを補ふ爲めに罐ステー、控へ (boiler stay) を用ひる。ステーの主な種類は棒ステー、ステー管、ネジ・ステー、筋違ひステー、枉ステー、桁ステー等である。

24. 棒ステー

棒ステー (bar stay) は鍛鐵又は軟鋼の長い棒の兩端にネジを切り、これを兩鏡板の間に亘し、第 22 圖の様に座金及び

第 22 圖



棒ステーの圖

ナットを以て締め付け、鏡板の膨らみ出すのを防ぐ爲めに用ひられる。鏡板にはネジを切らず厚い座金を鍛付けして力を強める。棒のネジを切る部は少しく膨らし、ネジを切つた爲めに其の部の弱まることを防ぐ。其の膨らみを大きくしない爲めに特に細いネジを切る。一例を擧げると棒の直徑 7cm ($2\frac{7}{8}$ 吋) で、ネジ部を 8cm ($3\frac{1}{8}$ 吋) に膨らし、1 吋に 8 山のネジを切る。



二個の棒ステーの間隔は少くとも 35 cm 以上とし、人が其の間を自由に通ることが出来る様にする。

25. ステー管

ステー管 (stay tube) は棒ステーの變形で、船用戻火罐其の他の多管罐に用ひられるもので、焰管中の數本の厚みを厚くし、其の兩端にネジを切り、之れを兩管板の間に亘し座金及びナットで管板に締め付けて、管板の膨れ出すのを防ぐ。此のステーは焰管及びステーの兩様の働きを爲すものである。

26. ネジ・ステー

汽車罐又は船用戻火罐の火室の板と外側の罐板とを繋ぎ、力を強める爲めに用ひられる。此のステーは第 23 圖に示す様なもので、其の接続方法は罐板にネジを切り、ステーも全長又は兩端にネジを切り、之れを罐板のネジに捻じ込み、然る後兩端を鉛の如くかしめるか又はナットを以て締め付けたものである。此のステーは兩板の間隙の狭い場所に用ひるもので、従つて内部の状態が知れないから、ステーの中心に細孔即ち知せ孔 (tell-tale-hole) を明けて、水の漏洩で其の腐蝕を知る様にしてある。



ネジ・ステーの圖


27. 筋違ひステー及び枉ステー

筋違ひステー

(diagonal stay) 及び枉ステー (gusset stay) 共に鏡板と罐洞とを連絡して、鏡板を強めるものである。コーニッシュ罐や、ランカシャー罐の様に兩鏡板の距離が遠過ぎて、棒ステーを用ひるには困難な場所に用ひらる。第


24 図は筋違ひステーを示す。甲は兩罐板に丁字形の鐵を取り付け、之れに棒を目釘で連結したものである。乙は棒の一端を羽子板の形とし、之れ

第 24 圖



筋違ひステーの圖

第 25 圖




杠ステーの圖

を罐洞に鉄付けしたもので、此の分は羽子板ステー (palm stay) とも云はれる。此等ステーは一般に狭い場所に用ひられる。

杠ステーは筋違ひステーの棒の代りに板を用ひたもので、廣い場所に用ひられる。杠ステーの構造は第 25 圖の様に鏡板にも、罐洞にも二枚の角鉄 (angle iron) を鉄付にし、其の角鉄の間に鐵板を鉄み、又之れを角鉄に鉄綴したものである。

第 26 圖



杠ステーの圖

28. 杠ステー 杠ステー

— (girder stay) はスコッチ型の船用罐の燃焼室又は汽車罐の火室の天井板 (crown plate) に用ひられるもので、第 26 圖の様に二枚の桁板を適當の間隙を置いて鉄綴し、桁板の兩端を火室

の兩反対側の垂直板で支へ、桁板の間隙にボルトを通し、止め金に依つて桁板を天井板に接続して天井板を補強する。

29. 水管罐

水管罐は罐の主な部分が多數の水管から成り立つ蒸氣罐の總稱である。管の内側に水が通じ、外側が火炎であるものを水管 (water tube) と云ふ。水管罐は其の構造が他の罐と甚だしく異なるから、他に比較して優る所もあれば、劣る所もある。次に其の優劣を列記しよう。

水管罐の優る點

1. 安全に高き壓力に耐へること 水管罐は水管の直徑は僅かに 10 cm 内外、一番大きい圓筒の直徑でさへ 1m 内外である故、板の厚さが薄くて高い壓力に耐へる。然るに圓筒形罐の様な直徑の大きい罐で、高い壓力に耐へさすには、非常に厚い板を要する。厚い板を用ひると罐の工作が困難である許りでなく、焰筒等では爲めに熱傳導が悪くなる。

2. 蒸汽發生が迅速なること 圓筒形罐では火を焚き始めてから蒸氣が出来る迄に 3 時間乃至 4 時間を要するが、水管罐では一時間位で宜しい。これは罐内に保有する水量が少いのと、罐の傳熱面が廣い爲めである。

3. 負荷の増加に迅速に應じ得ること 是れは(2)の理由から判る。

4. 大容量となるも比較的軽きこと 水管罐は他の罐に較べると割合に多量の蒸氣を發生し又水量が比較的少いから軽い。

5. 效率の良好なること 一般に水管罐は、罐水の循環が頗る良好である。従つて效率良好となる。

6. 運搬に便利 水管罐は水管を組立てて造れるものであるから、多數の部分に分解すれば運搬するに樂である。殊に入口狹小なる建物又は船舶

内に持込む時便利である。

7. 過熱器の設備比較的容易なること

8. 破裂に伴ふ災害が少い 水管罐は破裂しても罐内に保有する水及び蒸気の量が少いから、其の災害を起す程度が圓筒形罐等に較べて少ない。

水管罐の他の蒸気罐に劣る點

1. 水管が多いから其の接手から漏洩し勝ちで、此の場合處理が困難である。

2. 罐内に保有する水量が少く其の上蒸發が激しいから、少しの油斷の爲めに水表面の高さが變する。故に給水装置に特別の注意を要する。

3. 給水が全く純粹なるを要す。水管は肉が薄いから、少しでも垢が付けば、直ちに燒損する要がある。又腐蝕性の物質を少しでも含んで居てはいけない。

4. 汽水共騰し易い。汽水共騰又は罐水沸出 (priming) とは蒸氣發生の際水の微分子を伴ひ行く現象を云ひ、水管罐は蒸發が激しいから、汽水共騰し勝ちである。

30. 水管罐の種類

汽力發電所や船舶殊に軍艦では大容量で而かも蒸氣壓力の高い罐を用ひる必要があるから、水管罐が一番適當である。水管罐は種類が甚だ多く、分類するに困難である。便宜上太管式及び細管式の二種とすることが出来る。太管式は水管の直徑が 70 mm 乃至 100 mm 位のもので、汽力發電所其の他陸上用のものは總て此の分に屬し、細管式は水管の直徑 25 mm 乃至 50 mm で輕快を貴ぶ水雷艇等に用ひられる。又直管を用ひるものと、曲管を用ひるものとある。直管の分は掃


除、検査等には都合がよいけれども、管自身では溫度による伸縮の餘裕を與へないから、設計に際し其の邊の注意を要する。曲管は伸縮に対する餘裕を與へるが掃除、検査等に不便で、又曲り方が色々あれば豫備の種類が多くなる。火焔が水管に直角に當るものと、平行に流れるものとある。前者は火焔に當る面は效率がよいが、其の反對側は效果不充分の嫌がある。後者は火焔が水管を包んで流れることは確かであるが、火焔が充分水管に接觸し居るや否や疑はしい。

水管罐の稱呼は普通製造者の名を用ひ、又其の形は製造者で殆んど一定である。但し時代の要求に従つて幾分づゝ變化するものである。従つて次に記す罐は標準形を記すものであるが、夫れ以外の形のものも造ることがあると心得ねばならない。

31. パブコック・エンド・ウォルコックス罐


パブコック・エンド・ウォルコックス罐 (Babcock & Wilcox boiler) は世界中に最も廣く用ひられるもので、我國に於ける發電所の大半は此の罐を使用する。陸上用中容量のパブコック・エンド・ウォルコックス罐は第 27 圖の様に一個又は二個の圓筒を上部に水平に横置にし、圓筒の前後兩端の所に第 28 圖の如き函を取り付け、此の函に第 29 圖の如きヘッダー (header) (管寄せとも云ふ) 數本を吊り下げ、前後ヘッダー間を又數本の水管で連絡する。後部ヘッダーの底は小さな圓筒に嵌め込むある。此の圓筒を泥筒 (mud drum) と稱へ罐水内の塵埃、泥砂を沈澱させる所で、これに吹出管を接續して時々泥筒内の沈澱物を吹出す。火爐は水管の下部前方に設け、罐の周囲を煉瓦で包み且つ水管の間には隔壁 (partition wall)

第 27 圖



バブコック・エンド・ウォルコックス罐の圖

第 28 圖



クロス・ボックスの圖

が設けてあるから、火は水管に直角に當り其の間を縫ふて煙道に行く。水管は水平と約 20 度傾斜せる故、熱せられた水は上方に進み、前部ヘッダーを昇り、蒸気を分離して後部ヘッダーを降りて循環する。


第 29 圖



ヘッダーの圖

水管で蒸気が出来ると水の循環は一層速かになる。此の罐の水管は真直である故掃除、検査等には曲管の分より樂である。水管の温度の變化による伸縮は後部ヘッダーを長くして是れで餘裕を付ける。罐全體は鐵製の骨組で支へ、全體の伸縮が煉瓦壁に關係なく自由であるから、


其の伸縮によつて煉瓦積みを破壊する様なことがない。第 30 圖は此の罐の据付中の寫眞圖である。今此の罐の中容量 400 蒸汽罐馬力（第 44 節参照）程度の大きさのものを記すと、
水汽筒直徑 1 m、長さ 7.3 m のもの二個、前後ヘッダー各 18 本、水管の直徑 100 mm 其の總數 180 本、火格子面積 7 m²、傳熱面積 375 m²、1 時間の蒸發量 5 000 kg である。



バブコック・エンド・ウォルコックス ハイドロ付中の圖

バブコック・エンド・ウォルコックス罐の船用型は第 31 圖の様に水汽筒 A を罐前に横置にし、前部ヘッダー P を吊り下げる、其の下部に泥筒 P が取付けてある。水汽筒と後部ヘッダーの連絡は水平に取付けられた水管 C を以てする。水の循環は水汽筒から前部ヘッダー D を降り、水管 B を上昇して後部ヘッダーに達し、發生した蒸気及び水は C を傳つて水汽筒に至る。火格子

第 31 圖




船用型バブコック・エンド・ウォルコックス罐の圖

は矢で示す通りに流れる。罐の周壁は總て鐵板で包み煉瓦で包まない。尤も火格子の周囲は鐵板が焼ける憂ひがあるから耐火煉瓦で裏付けして置く。

輓近發電所で大容量の罐を要求する様になり、船用型が大容量のものに適して居る所から、此の型のものを C.T.M. 型 (cross-tube marine type) と云つて大容量の發電所に採用される様になつた。第 32 圖は C.T.M. 型

陸上用蒸汽罐である。蒸汽罐の大體の構造、罐水の循環、火炎の流れ方は第 31 圖のものと同一である。第 32 圖は給水は先づ節炭器 E (第 93 節参照) に入り、或る程度迄温められて水汽筒に入る様にし、猶罐から出た蒸汽は過熱する爲めに過熱器 H (第 39 節参照) を通る様にし、石炭を焚く爲め鎖床給炭機 S (第 68 節

第 32 ■



C.T.M. 型陸上用罐の圖

参照) を備へてある。東京電燈鶴見發電所、東邦電力名古屋發電所等に此の種の蒸汽罐が据付けてあつて、其の主要項を記すと傳熱面積 1731 m^2 (18611 平方呎)、過熱器傳熱面積 440 m^2 (4730 平方呎)、火格子面積 50 m^2 (540 平方呎)、3 時間連續最大蒸發量毎時 74000 kg (162000 封度)、蒸汽壓力 26.3 kg/cm^2 (375 lb/in^2)、蒸汽溫度 390°C (735° F)、從つて過熱溫度 149°C (300° F) である。


バブコック・エンド・ウォルコックス罐は前後にヘッダーを有するもの

で、此の種類に属するものは三菱セクショナル罐、Heine, Edge Moor, Erie-City, Casey Hedge, Walsh & Weidner, Union, Springfield 等の諸罐がある。

32. ニクロー


ス 罐 ニクロース罐

(Niclausse boiler) は第 33 圖の様に水汽筒を横置にし、之れにヘッダーを數個列べて吊り下げる。ヘッダーに數多の水管を嵌め、水管は後方に傾斜する。第 34 圖は一個のヘッダーと水管とを示す。ヘッダーは中央の隔壁によつて前後の兩室に分かれ、各水管の中に更に他の小径の水管を挿入し、外管はヘッダーの後室に開口させ、内管は其の前面に開口させてある。罐水の循環は水汽筒内の水がヘッダーの前室に沿ふ



ニクロース罐の圖

第 33 圖



ニクロース罐のヘッダー及び水管の圖


第 34 圖

て降り、内方の小径の水管を降り、後端に達すると折れて外方の水管に出で、熱せられて水管を昇り、ヘッダーの後室に出でゝ之れを上昇し、水汽筒に至りて蒸氣を分離する。ニクロース罐は片方丈にヘッダーを有するもので、此の種類に属する蒸氣罐は多くない。

33. スターリング罐 スターリング罐 (Stirling boiler)

は上部に平行に横置された二個又は三個の水汽筒を有し、下部にも平行に

第 35 圖



スターリング罐の圖

置かれた一個又は二個の水筒を有し、各筒間を多數の水管で連結したものである。水管の数が多いから大容量の蒸氣罐に適する。第 35 圖はスターリング罐の断面図で、各圓筒を連絡する水管は圓筒に垂直に取り付ける爲めに曲げられてある。曲管は熱による伸縮に對しては都合がよいけれども、湯垢の掃除、検査の時等には不便である。又曲り方が一様でない爲め、

豫備の種類が多くなる。火格子の上には耐火煉瓦アーチを設け、火爐の溫度を一様に保ち又火焰を水管に導く役を爲す。又第 35 圖の様に耐火瓦の隔壁を置いて、火焰が水管に沿ふて流れる様にする。水管の傾斜が強いから水の循環が迅速である。此の罐も鐵枠で支へられ、煉瓦積は單に壁の役を爲すに過ぎない。


スターリング罐は全くヘッダーを有せず、圓筒と水管との集合より成るもので、此の種に屬するものは Garbe (三菱), 宮原式, Yarrow (日立), 池田式, Erie-City, Ladd, Thompson, Woodeson, Bigelow-Hornsby, Nesdrum, Wickes, Heine, Badenhausen, Kestner, Vogt 等の諸罐がある。名稱の二箇所に出で居るものは、同一會社で二様の蒸氣罐を造つて居るものである。

34. タクマ式罐

タクマ式罐 (Takuma boiler) は田熊氏が創造した蒸氣罐で、第 36 圖は其の罐の骨組圖で、第 37 圖は實際の据付断面圖である。水管は水平と 45 度内外に傾斜し、耐火瓦の隔壁の爲めに火焰は水管に直角に當り、三回又は四回屈折して水管の間を通過して後煙道に達する。此の罐の主な特徴は、集水器及び降水管を設けたことである。即ち汽水筒内に集水器と稱へる廣き箕形の漏斗を備へ、更に降水管を幾分かの水管に設備して集水器と水筒とを連絡する。罐水は水管、降水管を有する水管なれば降水管外部を昇り、蒸氣を發生し、上部水汽筒に至り、此所で蒸氣を分離し、給水と共に集水器に流れ入り、降水管を降つて下部の水筒に至る。水は此の循環を繰り返すのである。上昇した罐水が直ちに下降するから、水の循環は非常に迅速である。從つて傳熱面積が同じでも


多量の蒸氣が出來る。

第 36 圖



タクマ式罐の圖


第 37 圖



タクマ式罐据付断面圖

35. ガルベ罐 ガルベ罐 (Garbe boiler) はズルツェル直立

水管罐 (Sulzer upright water tube boiler) とも云ひ、其の構造は第38



ガルベ罐

圖に示す如く、上部に二個の水汽筒あり、下部に二箇の水筒があつて、水汽筒と水筒とを真直な水管で連絡する。猶互の水汽筒及び水筒も亦水管で連絡してある。耐火煉瓦アーチ及び隔壁を用ひ火焰が完全に水管を包囲して進む様に制限する。水筒の水は蒸気と共に昇り、水汽筒


に達して此所で蒸氣を分離し後部水管を下降する。第38圖は二聯成式であるが、小型のものは單一式即ち一個の水汽筒及び水筒よりなるものを用ひる。罐水は水管内を上昇し、煉瓦積の外部に設けた水汽筒と水筒とを連絡する水管を下降して循環する。水の循環は極めて迅速且つ確實である。

36. 宮原式罐

宮原式罐は第39圖に示す如く、罐の前段に

夫々三つの圓筒を横置にし、此等の圓筒を堅には降水管で連結し、又斜めに曲つた水管で連結したものである。上部の圓筒A及びPを水汽筒とし、他の圓筒よりも少しく大きく造り、之れを互に蒸氣管にて連絡するか又は別々に汽筒を其の上部に設けたものである。中央の圓筒B及びQには隔板を設け、罐水の循環を妨げない様にする。罐水の循環は一方はA圓筒よりB圓筒の隔板外を通りC圓筒に降り、次で水管dを斜めに昇り、圓筒Qの隔板内に通り、又水管eを斜めに昇り、Aに達して蒸氣を發生する。他の方罐水はP, Q, R, を降り、水管s及びB圓筒の隔板内、水管tを経てPに至りて蒸氣を發生する。此の様に罐水は二つの三角形の道を通過て絶えず循環し、其の循環の有様は確實で且つ迅速である。

第39圖




宮原式罐の圖

37. ヤーロー水管罐

第40圖右半は、ヤーロー水管罐 (Yarrow water-tube boiler) の外見圖、左半は断面圖を示す。此の罐は上部中央に水汽筒Sがあり、下部兩側に水筒Wがあつて、水筒Wと水汽筒Sとの間を多數の水管を以て連絡する。兩水管の間に火格子を設ける。水管は以前は全部真直な管のみを用ひたものであるが、近年火床に近き二

列の水管群丈を幾分曲つた管を用ひ、熱による膨脹伸縮の餘裕を與へる。各水筒 W に M なる室を設け、此所に先づ給水し、火床に遠き外側の水

第 40 圖



ヤーロー水管罐


管の二列或は三列を通過させ、給水温め器の役を爲させる。罐水は先づ火床に近き内側の水管を上昇し、火床に遠き外側の管を下降して循環する。此の罐は製作簡単で、猶水管の多數は直管であるが、不平均膨脹の爲めに無理も起ることなく、掃除及び検査が容易で、頗る良好の蒸気罐である。我が海軍にても此の罐に改良を施こし、艦政本部型として軍艦の蒸気罐として盛んに用ひて居る。

ホワイト・フスター罐 (White Foster boiler), リルニー・クロフト罐 (Thornycroft boiler), 及びノルマンド罐 (Normand boiler) 等は共にヤーロー罐に似て居るが、水筒及び水汽筒を連絡する管は全部曲管であり、又筒の一端に降水管 (down comer) があり、罐水は水管を上昇し、降水管を下つて循環する。

38. 軍艦用蒸気罐の變遷

軍艦も以前は大型のものは戻火罐、吃水の浅い砲艦は直管船用罐が用ひられ、又汽車罐が高さが低く、傳熱面積が廣く、蒸氣發生が多いのに比較的目方の軽い所から、砲艦や、水雷艇に採用されたこともあつた。我國でも日清戰爭當時吉野艦等は戻火罐を据付け、燃料として石炭を用ひた。然るに水管罐の出現以來、水管罐の軍艦用として有利なる爲め1855年佛國にて第41圖の様なベルビール罐 (Belleville) なる水管罐を初めて採用し、列國之れに倣ひ、我國でも日露戰爭當時の三笠艦等には此の蒸気罐が据付けてあつた。此の罐は石炭消費量の多い所から漸次廢たれ、次に採用されたものが米國のバブコック・

第 41 圖



ベルビール罐

エンド・ウォルコックス罐、佛國のニクロース罐で、我國では其の當時宮原式罐が發明された。

宮原式罐は、日露戰爭當時扶桑艦其の大型の軍艦全部に据付られ、燃料として石炭及び重油の混合を使用した。以上は太管式のものであるが、細管式のものも次の一様に發達した。

細管式は小艦艇用として 1878 年佛國にデュ・タンブル罐が初めて用ひられ、後にその改良型ノルマンド罐が出現し、猶英國のソルニー・クロフト罐、ヤーロー罐、ホワイト・ホスター罐、獨國のシュルツ罐等續々案出され、此等諸蒸氣罐は漸次類似の形になり統一される傾向がある。我國では明治三十一年頃ソルニー・クロフト罐、ヤーロー罐を据付けたが、其の後ヤーロー罐の改良型である艦政本部式罐を案出し、これを内地製驅逐艦全部に採用した。近年列國海軍で大小軍艦を通じて、太管式を捨て、細管式を用ひるやうな傾向となつた。我國でも前記艦本式の半圓形水筒を真圓に改め、曲つた管の代りに真直な管を採用し、在來の型をイ號艦本式、新改良型をロ號艦本式と名づけ、現在では戦艦、巡洋戦艦、輕巡洋艦、逐艦に此の蒸氣罐を採用し、燃料として重油を用ひる様になつた。

39. 過熱器


蒸氣タービンに供給する蒸氣は總て過熱蒸氣を用ひる。蒸氣を過熱する爲めに用ひる器を過熱器 (superheater) と云ひ、二種類に大別することが出来る。

1. 獨立の爐を造り其の中に過熱器を設備するもの
2. 過熱器を蒸氣罐附屬として蒸氣罐内に設備するもの

第一の方法は非常に高い過熱溫度の過熱蒸氣を造るもので、動力用には

用ひられない。動力用のものは第二の方法で、前者に較べ價が廉く、場所をとらず、效率が良く、其の上注意を要することが少い。第 42 圖は水管

第 42 圖



過 熱 器 の 圖

罐の内部に設備する過熱器の一種である。蒸氣罐から出た飽和蒸氣は、過熱器の一方の母管 A に通じ、これより U字形引抜钢管を通してさせ、其の蒸氣を過熱して他の母管 C に集め、是れより蒸氣罐上部の閉塞瓣を経て汽機に連絡する。第 32 圖のバブコック・エンド・ウォルコックス罐には、之れと同じ様な過熱器が取り付けてある。過熱蒸氣の過熱溫度を調節する爲めに、過熱蒸氣管と飽和蒸氣管とを連絡して置き、平常は止め瓣に依つて遮断してあるが、過熱溫度が餘り高過ぎるときは、幾分かの飽和蒸氣を過熱蒸氣管に送つて、其の過熱溫度を適當に下げ得る様になつて居る。


汽車罐は焰管中的一部を直徑 140 mm の大焰管とし、其の中に過熱管を入れる。

40. 超高壓蒸氣罐

發電所では一般に高壓蒸氣を用ひる傾向となり、超高壓を採用するものでは 80 乃至 100 氣壓、猶進んで 130 氣壓の蒸氣さへ試みられる様になつた。Loeffler, Benson, Atmos の諸蒸氣罐が超高壓蒸氣罐として有名で、各々特殊の考案が施されてある。

レフ レル 蒸汽罐 (Loeffler boiler) はベルリン大學のレフ レル教授に依つて考案されたもので、130 気圧迄耐へる。斯る高壓高溫の蒸汽罐では、罐の本體なる水汽筒に直接火炎を當てると、之れが弱くなるから、火炎を當てる部分は給水温め器及び過熱器の細い管のみとし、過熱蒸汽を水汽筒に

第 43 圖



レフ レル 蒸汽罐 骨組圖

は補助の小蒸汽罐 S より蒸汽を蒸汽壓搾機まで過熱器 5 中に押し込み、其の蒸汽の壓力を水汽筒中の壓力よりも高くする。過熱器よりの蒸汽は水汽筒に送られ、過熱蒸汽が過熱蒸汽吹出管 2 から噴き出し、水中を通る際に新しい蒸汽が發生する。新しく出來た蒸汽が又蒸汽壓搾機に依つて過熱器を通して水汽筒に戻され、斯くして次第に蒸汽を發生する。壓力及び溫度が所要のものに達した時に補助蒸汽を絶つて、其の後は過熱器からの蒸汽のみで蒸發を行ふ。但し過熱器から出る所に支管 6 を設け、其の蒸汽を汽機に導く。


吹き込んで所要の蒸汽を造る。

第 43 圖はレフ レル 蒸汽罐の骨組圖で、給水ポンプ B で水槽 A の水を給水温め器 C を経て水汽筒 1 の底部に送る。罐を始動するに當つては、適當な蒸汽管又

41. 表面燃焼蒸汽罐

燃焼性瓦斯に完全燃焼に必要な空氣を混合し、之れを白熱に熱した適當の耐火性多孔物質中に導き入れると、瓦斯は多孔物質の表面で焰なく燃焼し、非常に高溫度となる。此の場合の燃焼を表面燃焼 (surface combustion) と呼ぶ。Bone 氏及び McCourt 氏のボーン・コールト表面燃焼蒸汽罐 (Bonecourt surface combustion

第 44 圖



表面燃焼 蒸汽罐

boiler) は此の理を應用したものである。第 44 圖甲は其の蒸汽罐で、罐洞は多數の焰管を有する長さ 1m 内外の圓筒で、焰管の前端に中央に孔のある耐火粘土製 P を嵌め、焰管の内部には破碎した耐火煉瓦の小塊を填め、後端は鐵格子で押へてある。燃焼性瓦斯は、罐の前面に設備してある瓦斯箱 G に適當の壓力を加へて送り込まれる。其の壓力は石炭瓦斯なれば水柱 50 mm (2 吋) である。乙圖は瓦斯箱と焰管との連絡を示す圖である。瓦斯箱に細管を取り付け其の先端がノッズルとなり、混合管 M の前面に開口して居る。混合管は内徑 25 mm、長さ 200 mm 位で其の先端は内徑 16 mm,

長さ 89 mm の細い管 R に連絡し、R 管は耐火粘土栓 P の中央の孔に嵌めてある。

瓦斯はノッズルから噴出し、適量の空気を誘導して混合管 M 内で能く混合し、混合氣は細管を経て焰管に達して此所で燃焼する。混合氣が細管中を通過する速度が早いから焰管に達する前で燃焼する様なことはない。燃焼瓦斯が焰管を通過した後、圓筒形の給水温め器 F を通じて圓錐形導管に出で、煽風機の助けに依つて煙突に導かれる。

給水温め器は蒸氣罐と同様に、管内に耐火性物質を填めた多數の焰管を有し、其の内部に於て罐よりの廢瓦斯が通じ、給水は A より器内に入り、温められて B 管に出で、夫れより蒸氣罐に送られる。

42. 火格子上の燃焼率

石炭を支持し且つ之れを燃焼する所を火格子(fire grate)と云ひ、其の面積を火格子面積と云ふ。火格子面積 $1m^2$ 上で 1 時間に燃焼する石炭量 kg を燃焼率(rate of combustion)と云ひ、火格子面積は燃焼率に依つて決まる。燃焼率が多ければ罐内に発生する蒸氣量が多くなる。併し燃焼率を餘り多くすると完全に燃えず、煙となつて逃げる部分が多くなり石炭の不經濟となる。燃焼率は罐の型式、石炭の品質、石炭の大きさ等で異なるが、直接に最も影響するものは通風である。同一條件の下では、燃焼率は通風力の平方根に比例する。今燃焼率の概数を挙げると、通風水柱 1cm の時 100kg, 2 cm の時 130kg, 4 cm の時 200kg, 6 cm の時 250kg 位である。又罐の型式に従ひ夫々燃焼率の適當の所がある。今其の概数を挙げると第 6 表に示す様になる。

第 6 表—燃 燃 率 表

蒸 汽 罐 の 種 類	燃 燃 率 kg
堅 罐	40—80
コ ー ニ シ ュ 罐	60—90
ランカシャー罐	75—110
船 用 罐 (自然通風)	60—110
同 (押込通風)	110—220
汽 車 罐	200—400
水 管 罐	200—400

43. 火格子面積と傳熱面積

火格子面積と傳熱面積の割合は、蒸氣罐效率に大關係がある。傳熱面積が小さ過ぎる時は、燃焼瓦斯は其の熱を充分罐に傳ふることなく煙突に逃れ、熱の損失を來たし、若しそれが大に過ぐる時は、不必要的傳熱面積の爲めに蒸氣罐が大形となり、結局高價の蒸氣罐を設備することとなり不經濟である。依つて蒸氣罐では夫々の型式に應じて、火床面積と傳熱面積との割合の丁度宜しい所がある。其の割合は第 7 表に示す通りである。

第 7 表—傳熱面積と火格子との割合

蒸 汽 罐 の 種 類	傳熱面積 / 火格子面積
堅 罐	5—10
コ ー ニ シ ュ 罐	26—34
汽 車 罐	60—70
船 用 罐	25—35
水 管 罐	35—65

44. 蒸汽罐容量の表はし方

傳熱面積又は火格子面

積何程と云ふと、蒸汽罐の能力が大體判るから、此等の面積で蒸汽罐の容量を表はすこともある。此等の表はし方は甚だ荒ぼい仕方である。普通は給水温度、蒸汽压力、過熱温度を指定して一時間の蒸發量で表はす。基準を一定にすると云ふ見地から、上述の蒸發量を得るに要する熱量で 100°C の水を 100°C の蒸汽に蒸發し得る量、即ち相當蒸發量に換算して云ひ表はす仕方もある。相當蒸發量を實際の蒸發量で割つた數を蒸發係数 (factor of evaporation) と云ひ、相當蒸發量は同じでも、蒸發係数の大きなもの程實際の蒸發量は少い。蒸汽罐の容量を表はすに汽罐馬力なる語を用ひると、蒸汽罐の容量の概念がすぐ浮ぶから、蒸汽罐の容量と結び付け様とし、1時間に蒸發し得る相當蒸發量が 15.66kg (34.5 封度) であるものを、1汽罐馬力とする約束を設けた。此の約束を設けた當時は蒸汽機関で1馬力を出すために、此の位の蒸汽を要したものであるが、現今では此の蒸氣量で2馬力も3馬力も出すのであるから、此の定めは單に約束に過ぎない。

45. 蒸汽罐の効力及び損失

石炭の發生熱量と蒸氣

發生に利用された熱量との比を蒸汽罐の効率と云ふ。蒸汽罐の効率は焚き方、通風の具合等で違ふもので、蒸汽罐の種類に對する蒸汽罐効率を表示すると第8表の通りになる。

尤も水管罐で粉末炭燃焼装置を施こし、成績良好のものは 85% にも達するものがある。堅罐の如きは良好のものでも 50% の損失がある。

蒸氣損失の主なものを擧げると次の通りである。

1. 煙突より逃げ去る熱の損失 蒸汽罐損失の中で煙突より放出する廢瓦斯内の熱量による損失が一番大きく、成績良好のもので 10 乃至 12% で、過剩空氣の量が多いか又は蒸汽罐の煉瓦壁から空氣が漏洩する場合には 40% にも達する。此等損失を輕減するには通風を適當にし、燃料層に孔のない様にし、煉瓦壁から空氣の漏洩しない様にすることである。

第8表—蒸 汽 罐 の 效 率

蒸 汽 罐 の 種 類	效 率 %
堅 罐	36—50
コー = シュ 罐	50—64
ランカシャー 罐	57—75
汽 車 罐	61—76
水 管 罐	60—80

2. 燃料の不完全燃焼 燃料の不完全燃焼の爲め揮發分なる炭化水素、遊離炭素粉及び一酸化炭素等が燃えないで立ち去る損失である。

3. 灰燼中に残留する未燃石炭の熱量 使用石炭に適當しない火格子を用ひ又は焚き方が悪いと此の損失が多い。普通は 4% 以下である。

4. 燃料中の水分及び空氣中の水分を熱し且つ蒸發するに要する熱量

燃料及び空氣中の水分は過熱蒸氣の形となつて煙突より放出する。水分を蒸發し、過熱蒸氣となすには相當の熱を要し、其の熱は損失となる。

5. 水素燃焼に依つて生じた水分の蒸發に要する熱量

6. 輻射其の他の損失 蒸汽罐表面より放射する熱其の他の損失は成績良好のもので 2% 位、普通は 6% 内外である。

46. 良好な蒸気罐の條件

良好なる蒸気罐の必要條件

を列記すれば次の通りになる。

1. 安全に所要壓力に耐へ得ること。
2. 效率の良好なること。
3. 罐水の循環良好なること。
4. 蒸發迅速及び負荷の變化に迅速に應じ得らること。
5. 相當の過負荷に耐へ得ること。
6. 重量が比較的軽きこと。
7. 構造が簡単で取扱及び修繕の容易なること。
8. 蒸気罐が丈夫で壽命の長きこと。
9. 蒸気罐の價格及び据付費の低廉なること。
10. 火格子面積及び傳熱面積の適當なること。
11. 蒸發面の相當廣きこと。蒸發面が狭ければ蒸氣が水と分離する際沸騰烈しくなり、汽水共騰し勝ちである。
ボライミング
12. 热勢力の多きこと 蒸気罐内に含まれる熱勢力が多ければ、蒸氣需用に多寡があつても、蒸氣壓力及び水位に左程の變化なく、其の儘應ずることが出来る。

以上の條件の中、一方を満足させようとすれば他方を犠牲にしなければならないものもある。例へば效率の良好なることを望めば構造複雑となり、價が高くなる。熱勢力を豊富にしようとすれば、罐内の水量も蒸氣量も多くする必要がある。従つて迅速の蒸發を犠牲にする。

47. 蒸気罐の設計概念

此の節で蒸気罐設計の概念を與へよう。汽機其の他使用目的から蒸氣壓力、過熱溫度、一時間の所要蒸氣量が決まる。此等の條件を基とし四圍の狀況等を參照して蒸気罐の型式を定める。今機械工場動力用として蒸氣壓力 9kg/cm^2 、一時間の所要蒸氣量 6000kg に適する蒸気罐を設計しよう。此の場合にはランカシャー罐が適當である。並の石炭 1kg で約 10kg の蒸氣を發生させることが出来るから、一時間の所要石炭量は 600kg である。次に通風は煙突丈けによるとすれば、火格子 1m^2 上で一時間に燃える石炭は 100kg 位であるから、火格子面積は 6m^2 位になる。此の程度のものなら蒸気罐2基とするのが頃合である。されば1臺分の火格子面積 3m^2 となる。煙筒は一罐に付2筒であるから、其の直徑を 0.8m とすれば火格子の奥行は 1.9m となる。罐洞の直徑は焰筒の直徑の2.5倍内外であるから、 2m としよう。ランカシャー罐では傳熱面積は火格子面積の25倍内外であるから、蒸気罐一臺分の加熱面積は $3 \times 25 = 75\text{m}^2$ としよう。罐洞の直徑、蒸気罐の直徑、傳熱面積が分つたから、蒸気罐の長さを割出しが出来、茲に蒸気罐の大きさが決定される。

次に罐洞板の厚みを決定しよう。罐板に銅板を用ひるとすれば、其の引張破壊内力は 4500kg/cm^2 位であるから、安全率を5とすれば引張使用内力 900kg/cm^2 となる。鉛綴の効率を 70% と見積れば

$$\text{罐板の厚み} = \frac{\text{罐洞の直徑} \times \text{常用壓力}}{2 \times \text{使用内力} \times \text{鉛綴の効率}} = \frac{200 \times 6}{2 \times 900 \times 0.7} = 14.3\text{mm}$$

市場にある板で 14.3mm に近い寸法の厚みを有する板を選ばなければならぬ。此の場合では 15mm の厚みの板か又は $\frac{9}{15}$ 吋厚みの板を用ひる。

鏡板の厚み、焰筒の板の厚みの算出の仕方は複雑となるから、此所では省略し、其の寸法の概念を與へよう。

鏡板は前後共一枚の板から造り、其の厚みは罐胴板よりも 3mm ($\frac{1}{8}\text{吋}$) 位厚い板を用ひる。焰筒板の厚みは壓力及び焰筒直徑によるは勿論であるが、アグムソン接手間の距離にも關係がある。アダムソン接手間の距離は 85cm 内外とし、其の厚さは 11mm ($\frac{7}{16}\text{吋}$) である。焰筒は眞圓でないと壓し潰される働きが増し、焰筒を造るに鉄綴と鏽接ぎにするのとを比較すると、後者の方が眞圓に製作するに都合がよいから、焰筒は通常鏽接ぎにする。焰筒に波形爐管 (corrugated furnace) を用ひると伸縮が自由で、其の上丈夫で傳熱面積を増すから、ランカシャー罐、戻火罐等で壓力の高い分に往々用ひられる。フォクス氏波形爐管、モリソン氏サスペンション爐管、ホルム氏爐管等有名であつて、此等爐管は特種のロール機で造つた一本の長い管であつて、縦にも横にも接目がない、又其の耐壓力に關しては夫々の公式がある。

罐胴の繼目、罐胴と鏡板との取付等は總て鉄綴りである。板の厚みから鉄の直徑を定める。縱繼目は横繼目の約二倍の力に耐へなければならぬから、其の様に鉄綴の列數、鉄心のピッチ、重ね接手或は突合せ接手の別等を決める。此等の設計は材強或は機械設計の領分であるから省略する。

48. 蒸汽罐の選擇

蒸汽罐の型式は用途で大體決まる。機關車用には汽車罐、船舶用には船用圓筒形罐又は水管罐、陸上用としては殆んど總ての型式の罐が用ひられる。陸上用蒸汽罐は用途、壓力、四圍の狀況、負荷の種類等で決定される。小規模の製造工場等では、外焚圓筒

多管罐又はコーニッシュ罐等が宜しい。漸次大容量となるに従つてランカシャー罐を用ひる。此の罐は構造簡單、取扱及び修繕容易、壽命が長く、罐の價格及び据付費が低廉であるから、壓力が 10kg/cm^2 以下の製造工場等には適當した罐である。壓力が是れよりも高くなれば、水管罐を用ひる方がよい。此等圓筒形罐で高い壓力に耐へさせようとすれば、罐板には非常に厚い板を要する。厚い板を用ひると罐の工作が困難である。其の上焰筒等の板が厚くなれば熱傳導が悪くなる。近年發電所では大容量の原動機を据付ける様になつたから、從つて蒸汽罐に對する單位容量の要求が增大した。又使用壓力が非常に高くなつたから、發電所には水管罐のみとなつた。水管罐には種類が多くあるが、バブコック・エンド・ウォルコックス罐は取扱比較的簡単なので現今多く使用される。何れの水管罐も發電所用として盛んに使用されて居るが、其の間に多少の適不適がある。高壓になるに従つて圓筒の形を小さくする。水管罐は普通效率の點は大差がないから、價格、頑強度、取扱及び修繕の便否等を能く考へ、其の發電所に適したものを選ぶべきである。優良な管理者を得易く其の上機械工場に近い所では如何に複雑な蒸汽罐でも採用し、良好な成績を擧げることが出来るけれども、然らざる所は效率が多少悪くとも故障少く簡単な方がよい。

49. 摘 要

1. 蒸汽罐は陸上用、船舶用、機關車用等皆夫々の型式がある。
2. 陸上用蒸汽罐としては圓筒形罐、多管罐、水管罐等用ひられて居るが、機械工場其の他餘り高い壓力を要しない所にはコーニッシュ罐や、ランカシャー罐が適し、發電所には水管罐が適する。


3. 水管罐の水管には曲管と直管があるが、各々利害得失がある。
4. 水管罐には太管式と細管式がある。發電所用のものは皆太管式で、驅逐艇や、水雷艇用のものは細管式を用ひる。猶大型軍艦は太管式であつたが、漸次細管式を用ひる傾向となつた。
5. 蒸汽タービン等では過熱蒸汽を使用するから、蒸汽罐に過熱器を附屬させて蒸汽を過熱する。
6. 火格子面積と傳熱面積との割合は非常に大切で、蒸汽罐の型式に従つて各々適當な割合がある。
7. 蒸汽罐の容量を表はすに普通1時間の蒸發量又は汽罐馬力を以てする。

第四章 計器及び蒸汽罐附屬品

50. 計 器 蒸汽罐に必要な計器は、蒸汽罐内の壓力を讀むべき壓力計、煙突の吸込度を讀むべき通風計、蒸汽罐に送る水量を計る水量計、蒸汽罐内の水面の高さを見る水準計、蒸汽罐から發生する蒸汽の流量を計る蒸汽流量計、過熱蒸汽の溫度を計る寒暖計で、汽機に必要な計器は壓力計、真空計、迴轉計、寒暖計等である。

51. 壓力計及び真空計 壓力計にも色々の種類があるが普通に用ひられるものはブルドン管壓力計 (Bourdon tube pressure gage) で、其の構造は第45圖に示す様に、ケース内に圓弧形に曲げられ

第 45 圖



ブルドン管壓力計の圖


た中空橢圓形の横断面を有する鋼又は銅製のブルドン管があつて、A端は固定されケース外に出て居るネジ付管に連絡して居る。B端は塞があり自

由に動く様になつて居る。今 C 螺子部で計らうとする器に連絡すると、其の器内の壓力の爲めにブルドン管は突張り、B 部が外方に動き、其の爲めに横杆及び扇形歯車の作用で小歯車が少し廻る。小歯車の軸には指針が取り付けてあるから、其の目盛で壓力が讀める。目盛が 14 の所を指せばケージ壓力 14 kg/cm^2 である。

壓力計は時に狂ふことがあるから、時々之れを取り外して、正確に壓力を表示するか否かを試験することが必要である。

眞空計も色々あつて、硝子製 U字管に水銀を入れ、一方を大氣に明け、一方を計らうとする器に連絡して、水銀柱の高さの差で眞空を讀むものもあるけれど、多くは壓力計の構造と同一で、目盛が眞空度を水銀柱の高さで刻んであるものを用ひる。又合併壓力計 (compound gage) と云つて、眞空及び大氣壓以上共に讀める壓力計がある。是れは壓力が大氣壓の所を上下するものに用ひて便利である。

第 46 圖




U 字型通風計の圖

52. 通風計 煙突や、蒸氣罐の吸込の度を計るものを通風計と云ひ、壓力を測る計器の一種である。通風計の最も簡単なものは U字形通風計 (U-tube draft gage) で、第 46 圖の様に U字管内に水を盛り、一方を通風を計る箇所に連ね、他方を外氣と連絡し、U字管内の水の水平差で通風力を讀む。煙突の通風力は水柱數 cm であるから、其の吸込度が違つても水平差の變動は極く僅かであるから、之れを擴大して讀む方が便

利である。水平差を擴大して讀ませる考案に色々ある。第 47 圖甲はエリソン通風計 (Ellison draft gage) と云ひ、傾斜した管を用ひて差を擴大

第 47 圖



甲……エリソン通風計の圖

乙……バーラス氏通風計の圖


し、第 47 圖乙はバーラス氏通風計 (Barrus draft gage) と云ひ、互に混合せざる二液例へば油と酒精の様なものを入れ、二液の境界で通風力を讀むものである。前二者共に 10 倍程擴大される。

53. 水準計

蒸氣罐内の水面は常に規定の高さに保つことが必要で、若し水面が低くなり過ぎた時は罐板を過熱し、蒸氣罐を傷め甚だしきは破裂の原因となる。又餘り水面が高いと蒸氣場所及び蒸氣表面が狭くなり、^{ブライミング}汽水共騰の原因となる。依つて始終罐内の水面に注意し、給水を加減して所定の高さに水面を保持する様に務めなければならぬ。然るに蒸氣罐は不透明な鐵板で出來て居るから、水準計を設備して之れに依つて水面位置を見る。即ち水準計 (water gage) は罐内の水面位置を表示する爲めに備へるものである。水準計は第 48 圖の様に、真鍮製若くは砲金製の座付き管を蒸氣罐の前面に二個取り付け、其の位置は一方は蒸氣場所に、他

方は水場所に通する様にし、其の間に硝子管Cを嵌め、硝子管に現れた水面を見て罐内の水面位置を知るのである。兩座管の距離は300mm内外で

第 48 圖



水準計の圖

あつて、硝子管の内徑は13mm乃至20mmである。コックA及びBを閉めれば、運轉中でも硝子管を取り換へることが出来る。水準計の蒸氣罐に通する孔は小さく兎角湯垢等で塞がり勝ちである故、水準計の下部に附着して居るコックを開いて、一日に一回又は二回水或は蒸氣を吹かして孔を掃除する必要がある。若し蒸氣罐と連絡する孔が塞がつて居ると、偽りの水位を示す故水準計は必ず二個設備し、其の兩水位が一致して居れば偽りの表示でないとすることが出来る。若し兩水位が異つて居れば何れか一方は必ず誤りである。

又テスト・コック(test cock)又はトライ・コック(try cock)三個を縦に並べて取り付け、中央のコックの位置を常用水面位置とする。此等のコックを隨時開いて水が噴出するか、蒸氣が噴出するかにより、水位の推定及び水準計の表示が偽りであるか、どうかを調べる。

54. 蒸汽罐附屬器


蒸氣罐の附屬器としては、蒸氣罐より供給する蒸氣量を加減する止め瓣、蒸氣壓力が規定より高くなるのを防ぐ安全瓣、蒸氣罐に給水する量を加減する給水瓣、罐水の逆戻りを防ぐ給水逆止瓣、罐内の汚水を排出し、又必要あれば罐水全部を排出し得べき吹出し瓣又は吹出しコック等である。

55. 止め瓣

止め瓣又は閉塞瓣(stop valve)は水や蒸氣の流れる量を加減し又は流通を全く遮断する爲めに用ひる。水又は蒸氣用の7cm以下の小形の瓣は全部真鍮で造るのが普通である。大形の瓣は瓣體を鑄鐵又は鑄鋼で造り、瓣面及び瓣座は真鍮で造る。此の外冷水にはゴム混成品、温水にはバビット・メタル、過熱蒸氣にはニッケル等が用ひられる。止め瓣の種類は色々あるが、形狀の相違で區別すると次の通りになる。

1. グローブ瓣(glove valve)

第 49 圖
圖に示す様に外形球狀を爲すものである。此の瓣は全開しても流動體は瓣内で屈曲するから、多少の抵抗がある。今瓣の直徑をd、瓣のリフト即ち上げる距離をlとすれば、流動體の流通面積は $\frac{\pi}{4}d^2$ である。瓣が1丈昇つた爲めに生ずる流通面積は πdl である。此の兩者が等しくなければ宜しいから $\pi dl = \frac{\pi}{4}d^2$ 即ち $l = \frac{d}{4}$ となる。蒸氣管の途中に用ひるものは主に此の瓣を用ひる。




グローブ瓣の圖

は入口及び出口が或る角度を爲して居るもの、即ち曲管と瓣との兩作用を兼ねるものである。第50圖はアングル・グローブ瓣の断面圖で、之を蒸氣罐の頂上に取付けて蒸氣を蒸氣管に導く。

3. ゲート・バルブ(gate valve)


此の瓣は遮断瓣とも云ひ、第51圖に示す様に、流動體を直角に遮断し、全開すると流動體は真直に少しの

第 50 圖



アンダル・グループ

第 51 四



堰止擣の圖

抵抗もなく流通する、依つて直流瓣 (straight way valve) の名がある。堰止瓣 (sluice valve) も此の種である。

56. 安全 瓣 蒸汽罐內

瓣 蒸汽罐内の
の蒸汽壓力が規定
以上に高まると甚

だ危険であるから、斯かる場合に自動的に瓣を開いて蒸氣を逃がし、壓力を規定壓力迄下げる裝置が必要である。此の目的に用ひられるものが安全瓣である。大容量の蒸氣罐に小さな安全瓣を取り付けたのでは、蒸氣壓力が急に高まつた時、之れを充分逃がし切ることが出来ない恐れがあるから、一定の規定があつて、夫れよりも小さな安全瓣ではいけないことになつて居る。其の大きさは警視廳の規定によると次の通りである。

$$F = 15H \sqrt{\frac{1000}{Pr}}$$

F は弁の面積 mm^2 。 r は制限壓力に對する蒸氣 1 m^3 の重量 kg

H は汽罐の傳熱面積 m^2 。 P は制限壓力 kg/cm^2

又弁の面積を $A \text{ cm}^2$, 火格子面積を $G \text{ m}^2$, 絶對壓力を $P \text{ kg/cm}^2$ とす

れば、次の公式もよく用ひられる。


安全弁には重錘安全弁、横杆錘安全弁及び弾條安全弁の三種がある。

1. 重锤安全阀 (dead weight safety valve)

第 52 圖の如く瓣の上に直接重錘を載せ、其の重さで瓣を押へて居るもので、蒸氣壓力が規定より高くなると、瓣の下面に働く蒸氣の力が重錘の重さよりも強くなるから、瓣を自動的に開いて蒸氣壓力を規定壓力迄下げる。重錘は數多の小片より成るから、其の數を加減して規定壓力に適當する様にする。

今蒸気罐の規定ケージ圧力を $P \text{ kg/cm}^2$, 安全
瓣の直徑を $d \text{ cm}$ とし, 瓣に關係する全體の重さ
を $W \text{ kg}$ とすれば

第 52 頁



重錘安全弁の圖


に依つて W を求めることが出来る。 W から瓣自身の目方を差引いたものを $W' \text{kg}$ とすれば、 W' が瓣上に加へらるべき重さである。重錘に鑄鐵を用ひるとすれば、鑄鐵 1cm^3 の重さは 0.007kg であるから、重錘の容積は $(W' \div 0.007)\text{cm}^3$ とすれば宜しい。

2. 檜桿安全瓣 (lever safety valve) 檜桿安全瓣は第 53 圖の様に構成される。

桿に重錘を懸けて瓣を押へて居るものである。大型の蒸気罐では瓣の面積を大きくする必要があるから、重錘安全瓣では餘程の重さのある重錘が必要で、爲めに製作上及び取扱上不便である。然るに横桿安全瓣を用ひれば

横桿の長ささへ長くすれば重錘は軽いもので宜しい。其の上吹き出すべき


第 53 圖



横桿安全瓣の開発

d cm, 瓣の中心から横桿の支點中心線迄の距離を 1 cm, 横桿の支點中心線から重錘の重心線迄の距離を L cm とし, 瓣及び横桿の重さを考へに入れないと, 重錘の重さ W kg は次の式で表はされる。

第 54



弾條安全瓣の圖

3. 弾條安全瓣 (spring safety valve) 弾條安全瓣は第54圖の様に彈條の力で瓣を押へるもので、機関車や船舶の様に動くものでは是非此の安全瓣でなくてはならない。吹き出す壓力の調整は彈條の強さを加減するので、彈條の強さは蝶子を以て容易に加減することが出来るか

壓力を加減するには重錘の重さは其の儘とし只其の位置を變更すれば宜しい。

蒸汽罐の規定
圧力をPkg/cm²
安全瓣の直徑を

第四章 計器及○蒸汽暖附屬品


79

ら、其の調整が甚だ樂である。此の爲め陸上罐にも盛んに用ひられる。

安全瓣の弾條は高溫度の蒸氣で吹き付けられゝば、焼きが戻る憂があるから、吹き出す蒸氣に全然當られない様にし、猶逃出蒸氣は廢汽管で適當の場所に導いて放送出する。

壓力が高まつて瓣を持ち上げれば、彈條の作用する力が増す爲め、瓣の開きを遅緩にする。之れを防ぐ爲めに瓣面に唇 (lip) を造つて上部を廣くして置く。第 55 圖は安全瓣の唇を示したものである。

第 55 圖



弾條安全靴の脣の圖


第 56 圖は船用型安全瓣で、安全瓣が二個並んで設備されたものが、一つになつて蒸氣罐に取付けられてある。検査官立會の上安全瓣を規定壓力に調整し、之れを封鎖することがある。安全瓣の封鎖は調整することの出

來ない様にする

卷上 算 56

圖では調整部へ帽子Dを被せ、帽子と瓣桿Sとの間に楔栓Eを挿入し、他端に鍵を取り付け、之れに錠ををろし、楔栓を何れへも抜くことが


第 56 圖



船用型安全弁の圖

出来ない様にする。帽子を取りなければ安全弁の彈條をしめることが出来ないから、是れで封鎖が出来たのである。

安全弁は時としては弁が弁座に固着し動かなくなることがあるから、折々手を以て弁を押し開き蒸気を吹かすことが肝要である。第 56 圖の H は手を以て弁を押し開く装置、帽子の頭が六角になつて居るのは、それにスパナーを掛け、帽子を廻すと弁 S 及び弁が廻つて、弁が弁座に固着するのを防ぐ爲めである。安全弁が萬一其の作用を爲さない時には、非常に危険であるから、大きな蒸気罐は二個設備する規定である。安全弁は規定壓力より 0.2 kg/cm^2 位高まつた時に動作する様に調整するのが普通である。



57. 減水警報器


コーニッシュ罐
又はランカシャー罐は水準計を見て人手で給水するものであるが、火夫が油断して居る間に水面が降つて一定度を超すと、爐筒を押し潰し、危険を醸す憂が

ある。此の様な場合に水面の降下を自動的に知らす爲めに、減水警報器 (low-water alarm) を設備する。

第 57 圖は減水警報器と横桿安全弁とを組み合せたものである。蒸気罐内に横桿 FK を横置にし、其の支點を H とする。横桿の両端 F 及び K に夫々重り M 及び浮子 L をかけ、浮子が水中に沈んで居る間は、浮子 L の重さと重り M の重さとが釣り合つて、装置全體が普通の横桿安全弁と同一に作用する。又罐水が減少して浮子が水面上に露出すると、浮子の重さが段々に増す爲め、横桿の左端が昇り、突起 M で横桿 E を押し上げ、爲めに弁が押し上げられるから、是れより蒸気を吹き出し、其の際發生する音で減水を知らせる。

58. 融解栓 火室又は燃焼室の天井板に融解栓 (fusible

plug) を捺じ込んで罐水の減少を知る手段としたものがある。第 58 圖は融解栓の一種を示し、F 部に低温で融解する金属を填めて置くと、減水の爲めに先づ栓の部が水面上に露出し、火室又は燃焼室の熱の爲めに融解金属が熔けて蒸気が火室内に噴き出し、火を吹き消すと同時に減水を警告する。




融解栓の圖

59. 水準調整器 コーニッシュ罐又はランカシャー罐の様に多量の罐水を保有するものでは、水準計を見て人手で給水を加減しても差

支ないが、水管罐の様に罐水が小量であるものでは、少しの油断でも水面が急に下降して危険を醸すことがある。依つて水管罐では概ね水準調整器 (feed water regulator) を備へ付けて自働的に水量を調整する。其の構造は浮子を罐水に浮かばせ、これが水面と共に上下する運動を利用して給水瓣を開閉し、給水を送つたり、断つたりして罐内の水量を一様にする。第 59 圖はベルヴォール水準調整器で、浮子 F の上下に依つて給水量を加減する。

第 59 圖




60. 逆止め瓣 給水管が蒸気罐に連る所には給水逆止め瓣 (feed check valve) を備へる。第 60 圖 C 部が逆止め瓣である。此の圖のものは上部に止め瓣を備へる。給水ポンプで蒸気罐に給水を送り込む時は、其の壓力で瓣 C を押し上げて罐内へ給水を通じ、ポンプの運転を止めれば罐水の壓力で瓣 C を閉じて、罐水が給水管へ逆流するのを防ぐ。ハンドル H を廻せば瓣 V の延長の心棒が上下する故、瓣 C の上る高さを適當に加減することが出来る。瓣が餘り高く上ると、押し下げられるとき強く瓣座を敲いて其の接觸面を損傷する憂があるから、先づ 4mm 位が適當である。若し逆止め瓣の接觸面が損傷すると罐水の幾分か逆流する。其の際は C 瓣からポンプに連る管が罐水の爲めに温められるから判る。一般に逆止め瓣の接觸面は損傷し勝ちであるから、屢々瓣の磨り合せ

をすることが必要である。第 60 圖のものは蒸気罐運轉中でも瓣 V を閉めて、E 部を取り外し C 瓣の磨り合せをすることが出来る。但し斯る作業をする前には、蒸気罐に少し多く給水して置くことが必要である。

一箇所で低溫度の水を罐内に送り込むと、其の附近の罐水の溫度が降り、罐板の膨脹が不同になつて、無理の歪を起こし、罐水の漏洩等を起すことがあるから、給水管の先端は罐内に深く入り込ませ、之れに多數の小孔を穿ちて給水を廣く罐内に分配する。此の管を給水分配管と云ふ。

第 60 圖




給水逆止め瓣の圖

61. 吹出コック 吹出コ

ック (blow-off cock) は掃除及び検査の爲めに罐水全部を排除し又は罐内に溜つた塵埃、泥沙等の沈澱物を罐水と共に吹き出す爲めに用ひるコックである。泥水の排除は急速に開閉した方がよいから、吹出しには主にコックを用ひる。數

第 61 圖



吹出コックの圖

個の蒸気罐が共通排除管に連絡するときは、各罐の吹出コックに隔離瓣 (isolating valve) を備へ、一罐が検査し居るとき、他罐の吹出しに依つて其の罐に罐水の流入するを防ぐ。第 61 圖は吹出しこック A に隔離瓣 B を連結したものである。P はコック栓で、其の柄 S の頂部に箱スパナーを入れ、之れを旋廻してコックを開閉する。スパナーを入れる所に警戒金具がコック體に取り付けてあつて、コックを正しく閉じた位置でなければスパナーを抜き出すことが出来ない様になつて居る。依つてコックの閉ぢ方が不完全の爲め、罐水が知らない間に漏出する様なことが起らない。汚水を吹出すときは吹出コックは全開し、吹出す量は隔離瓣のネジ棒 R を上げ下げして加減し、コックが汚水噴射の爲めに損傷しない様にする。一體吹出コックは高圧、高溫の水に接し、しかも不純物の溜つて居る所に設備するものであるから、従つて腐蝕が甚だしい。依つて腐蝕に堪へる材料で特別丈夫に造ることが必要である。猶火炎に觸れない様にする。

給水の不純物の中には水の表面に浮ぶものがある。油や塵などは此の分である。此等を浮泡 (scum) と云ひ、之れを排除するコックを表面吹出コック (surface blow-off cock) 又は 浮泡コック (scum cock) と云ふ。此の分に對し前者を底部吹出コック (bottom blow-off cock) と云ふ。

62. 摘 要

1. 蒸汽罐用計器としては壓力計、通風計、水準計、水量計、蒸汽流量計、寒暖計等が必要である。
2. 壓力計にはブルドン管壓力計が普通に用ひられる。
3. U字管通風計は最も簡単で普通であるが、通風力の僅かの違ひでは

読み難いから、其の差を擴大する爲め色々の企てがある。

4. 蒸汽罐取付部分品としては止め瓣、安全瓣、給水逆止め瓣、吹出コック等が必要である。
5. 吹出コックには底部吹出コックと表面吹出コックの二つがある。
6. 止め瓣には堰止め瓣、グローブ瓣、アングル瓣等の種類がある。
7. 安全瓣には重錘安全瓣、横桿安全瓣、彈條安全瓣の三種がある。
8. 罐水が減少して一定度を超すと危険であるから、減水警報器を設備し又は融解栓を取付けて、減水を知らせる仕組となつて居るものがある。
9. 水管罐には水準調整器を設備して、罐内水面の高さを一定にしたものが多いた。

第五章 石炭の取扱及び燃 燒装置

63. 給炭法

石炭を火格子上に供給することを給炭 (stoking) と云ひ、之れに手焚き (hand stoking) と機械給炭 (mechanical stoking) との二つがある。手焚きは石炭をショベル (shovel) で掬つて、人手で火格子上に投げ入れるもので、機械給炭は給炭機 (mechanical stoker) を用ひて、石炭を機械仕掛けで給炭するものである。船舶や機關車用蒸氣罐は主に手焚で、陸上用殊に大容量發電所用蒸氣罐は給炭機を用ひる。以上の外石炭を粉末状態に粉碎して燃焼する方法即ち粉末炭燃燒装置 (pulverized coal firing system) がある。石油產出地方、船舶殊に軍艦は蒸氣罐用燃料として重油を焚く。燃料の種類に従つて爐の形及び焚き方が違ふ。

64. 石炭の燃燒有様


第7節で述べた様に蒸氣罐に用ひる石炭は主として有煙炭である。粘炭を焚くときは炭片互に結合して密なる骸炭を形成し、火格子の目を塞ぎ通風を妨げ、延ては火格子棧を焼損する虞がある。依つて時々注意して火を搔き交することが必要である。不粘炭は此の手數を要せない。三池炭は粘性が著しく、唐津炭は粘性が少い。但し粘性の有無のみで石炭の品質が定まるものではなく、之れを燃やす時に發生する熱量及び跡に残る灰の多少、其の性質にも大に關係する。磐城炭は粘性は少ないが、發熱量が少くて灰分が多いから劣等炭とされて居る。

石炭が燃えて出來た灰燼が高溫度に會ひ、熔融し冷所に流れ出で互に凝結するものがある、之れを ^{クリンカーリング} (clinkering) と云ひ、此の種の惡性のものは火格子棧に固着し、通風を害し給炭機を破損する等の悪影響を起す。此の結果は粘性炭の影響と相似して居るが、兩者は全く別物であるから混同してはならぬ。

煉炭 (briquette) は炭山等で石炭取扱ひの際に出來た粉炭 (coal dust) を型の中に入れ、機械仕掛けで強く壓迫して一定の形に固めたものである。壓迫した丈で固らないものは型に入る前にビッヂを交ぜて粘着性を與へる。粉炭其の儘では蒸氣罐に焚くに不便であるが、煉炭にすると燃え具合もよく、貯蔵に便利で船舶に賞用される。

有煙炭が燃焼する順序は、石炭が熱を受けると先づ石炭中の水分が蒸發し、石炭の溫度が燃燒溫度に昇る。此の際盛んに揮發分を蒸發する。此の作用中は石炭が熱を吸收して爐の溫度が降る。揮發分は主として炭化水素

第 62 圖



石炭燃燒の有様を示す圖

であるから高溫度の空氣に會へば燃燒する。若し寒冷の空氣に會へば揮發分は煙の儘で立ち去り多大の損失を來たす。溫度が高くとも空氣量が不充分であると遊離炭素粉、水素、 CH_4 等に分解し、之れが再び高溫度の充分の空氣に會へば完全燃燒するが、寒冷の空氣なれば炭素粉は煤となつて各所に附着堆積する。依つて有煙炭を完全に燃燒させるには、耐火煉瓦で囲んだ燃燒室が必要である。火格子上に残つたものは骸炭分及び礦物質で、骸炭は固體の儘で、煙を出さずに燃燒し、礦物質は灰として殘留する。第 62 圖は石炭が火格子上で燃燒する有様を示し、爐の構造は石炭の種類に依つて燃燒の有様を能く考へて設計すべきである。

65. 手焚用火格子

手焚用火格子は焚口の下に横置にした目なし板 (dead plate) と後方の火格子棧受けとの間に、第 63 圖甲及び

甲 第 63 圖



乙の様な鑄鐵又は鑄鋼で
造つた多數の火格子棧
(fire grate bar) を並べ
たものである。火格子は
後方に少しく傾斜させ、
後端に耐火煉瓦を少し積
み上げ火壙(fire bridge)


乙 火 格 子 機 の 圖

を造る。火壙の役目は燃料及び灰燼を火格子の後方に落さない様にすること、火炎を蒸氣罐の加熱面に能く接觸せしむること、爐の上部に設備しある耐火煉瓦アーチと共に爐の溫度を一定の高溫度に保たしめることである。棧の間に 12 乃至 25 mm の間隙を設け、燃料に必要な空氣を此の間隙より

入れる。空氣間隙の合計面積は火格子全面積の 30% 乃至 50% となすのが普通である。

以上は普通の火格子であるが、第 64 圖の様な震動火格子を用ひること

第 64 圖



震動火格子の圖

がある。此の火格子は特種の形の火格子棧より成り、罐前より横桿其の他の方法で各棧片を震動し、火格子若しくは熔溝が生ずるに従ひ、隨意に而も容易に之れを灰坑中に震ひ落すことが出来る。此の際特に注意を要することは、灰と共に燃燒し切らない石炭が灰坑中に落ち易いことで、之れが此の火格子の缺點である。

66. 石炭の焚き方

火格子上の石炭層の厚さは石炭の品質、其の塊の大小及び通風の強弱等で違ふが、普通 10 cm (4") 乃至 15 cm (6") である。概して云ふと、石炭層の厚い方が爐の溫度が高くなつて煙の燃え具合が宜しい。併し粘性炭は燃燒中に結合して通風を塞ぎ、又粉炭は其の間を風が通り難いから厚く焚く譯には行かない。押込通風（第 82 節

参照) を用ふるときは一般に石炭を厚く焚く。

火格子の上に石炭を注ぐには、一般に手前の方を厚くして先の方を薄くするが宜しい。これは手前の層から出る煙が、火格子の上を過ぎて先方に行く際に、下方から熱せられてよく燃えるからである。

石炭は少しづゝ何回も注ぐ方が、石炭の燃え方がよくて煙の出方が少い。船用罐若しくは汽車罐では、1分間乃至2分間置きに石炭を罐に注ぐのであるが、陸上罐では火夫の労力を省く爲め、3分間乃至5分間置きに可なり餘計づゝ注ぐのである。

石炭を注ぐ際に焚口を長く開けて置けば、外から寒冷な空気が爐内に進入し、爐の温度を下げ、效率を悪しくするから、石炭を注ぐには手早くし、注ぎ終れば直ちに焚口扉を閉めて空気の進入を防ぐことが必要である。

蒸氣罐で永く火を焚けば、灰分が火格子の上に溜つてしまうから、數時間毎に灰分を悉く外に搔き出すか或は火格子の目から下方に衝き落して、其の全面を掃除することが必要である。之を罐換 (cleaning) と云ふ。此の時は火格子の先方に少しばかり火種を残して残部を搔き拂ひ、然る後火種を火格子の全面に撒げ、其の上に少しづゝ新に石炭を注ぐのである。

67. 給炭機

自働的に石炭を供給して燃焼する機械を給炭機 (mechanical stoker) と云ひ、陸上蒸氣罐は大概之れを使用する。給炭機使用の手焚に優る點は次の通りである。

1. 熟練な火夫を要せないばかりでなく、少人數で足りる故從事員の費用を輕減し得ること。
2. 燃料が間断なく少しづゝ火格子に供給され、之れが圓滑に運動して

燃焼するから、手焚では使用出来ない粉炭や、比較的惡質の石炭を用ひることが出来る。

3. 爐内の温度が一定に保たれ、秩序よく燃焼するから完全燃焼をなし、従つて燃料の消費が少ない。

4. 常に完全燃焼するから煙突から煙が出ない。

給炭機使用の手焚に劣つて居る點を擧げて見ると

1. 給炭機の構造は複雑である故、火夫の不注意、熔滓等の爲めに破損しない迄も不工合になり易きこと。

2. 前記の理由から修繕が屢々である。而も古きもの程此の傾向が増し、費用が嵩む。

3. 給炭機は相當の價格であるから、設備費が増加する。猶容量が大きくなれば自動運炭装置を添加する故、一層設備費が高くなる。

68. 自働給炭機の分類

給炭機は極めて其の種類が多く、判然たる區別の付け難いものもある。大別すると次の四種類になる。


1. 鎖床給炭機 (chain grate stoker)
2. 下方給炭機 (under feed stoker)
3. 階段給炭機 (step grate stoker)
4. 揺動給炭機 (rocking feed stoker)

69. 鎖床給炭機

鎖床給炭機は短き棧を終りなき鎖帶状に組立て前後兩端に設備した上鎖車に掛け、石炭は此の鎖上を燃えながら後方に進むものである。バブコック・エンド・ウォルコックス、グリーン、


ウェスチングハウス給炭機等がある。第 65 圖はバブコック會社の鎖床給炭機で鎖床を運転する速度は負荷の多少、炭層の厚み、通風の強弱等に従

第 65 圖



鎖床給炭機の圖

第 66 圖



鎖床給炭機を引き出したる圖

ひ、5段又は6段に加減することが出来る。其の速度は火格子の長さで異なるが大體最小一時間に 3 m、最大 13 m 位である。給炭機は一個の框で支へられ、之が

軌條の上にある

故、故障の場合には容易く之れを引出して修繕することが出来る。第 66 圖は給炭機を引出したものを示したもので、鎖車を動かすには小形の往復

動汽機其の他の動力から中間軸を運轉し、中間軸より鎖帶で動かす様にしてある。大型の分は各給炭機に電動機を取り付け、歯車仕掛に依つて鎖車を動かし、其の中間にカム軸を備へ、其の軸を移動することに依つて速度を調整する。鎖床給炭機は粉炭でも差支なく、炭種の選択が自由である。以前は此の式のものは過負荷に働かせることが出来なかつたが、近時分割型 (compartment type) が出來、通風を各分割によつて調整するから、下方給炭機にも劣らない様になつた。

70. 下方給炭機

下方給炭機は推炭機又は螺旋の仕掛けで、生石炭をレトルト中に押し込み、燃えつゝある石炭層の下方より生石炭を送り込む装置で、生石炭から蒸溜される瓦斯は上に乗れる高熱骸炭層を通過して完全燃焼するものである。第 67 圖は螺旋を以て石炭を送り込む下

方給炭機をラ

ンカシャー罐

の焰筒内に設


備した所を示

し、第 68 圖

はジーン氏

(Jone's) の下

方給炭機を示




下方給炭機の圖

し、給炭函 1 に供給された石炭は 2 なる給炭路を経て火格子に擴がり燃える。3 は盛んに燃えて居る所で此の部は殆んど骸炭である。此の燃焼熱で下部の生石炭が乾餾される。4 は送風渠で 5 なる間隙は燃焼に必要な通風

を爲す所である。斯く石炭は火格子面に出る前に大部分熱を受け將に燃えようとして居る故、急に負荷の増加した場合には直ちに之れを火格子面に

第 68 圖




ジョーン氏下方給炭機の圖

出し、速に燃焼させることが出来る。50%の過負荷に應するには僅かに1分間以内で充分だと云はれて居る。下方給炭機は粘炭や、灰燼凝結するものには不向である。即ち石炭の良質なものを選ぶこと、及び幾分破損し易い缺點があるが、急激な負荷の變動に迅速に應じ得られること、高い過負荷に耐え得る上に、燃焼效率の高い爲めに用ひられる。

71. 階段給炭機


火格子は水平と30度前後の角度で傾斜

第 69 圖



ローベル給炭機


第 70 圖



リレーグループ

し、且つ階段形になつて居り、石炭は其の上端に押し送られ、石炭が燃ゆるに従ひ、傾斜面に沿ふて滑り落つる構造である。階段は罐前より後方に

第 71 圖



リレー給炭機据付の圖

向つて傾斜するものと、兩側から火格子の中央に向つて傾斜するものとある。何れも空氣は棧の間から供給される。第 69 圖は此の種の中で最も廣く用ひられるローネー給炭機 (Roney stoker) の断面圖で、階段の棧には適當の震動を與へて滑り落つる様にする。此の種の給炭機は粉炭でも火格子から漏ることはない。


下方給炭機で火格子を階段形にしたものがある。第 70 圖はリレー給炭機 (Riley stoker) で、燃焼してゐる有様と通風の模様とを示し、第 71 圖はリレー給炭機をピクロー・ホンスピーカー罐に据付けた有様を示すものである。

72. 搖動給炭機

本機の火格子棧は水平若しくは僅かに傾斜し、各棧或は一つ置きの棧が交互に前後方向に又は上下方向に往復運動を爲すか、或は揺動運動をして石炭を送り込むものである。第 72 圖は

此の種類に属する矢野式給炭機である。此の機の火格子棧は奇數及び偶數の二組に別たれ、次の三段の運動を繰返して石炭を押し進める。即ち第一次運動にて棧全部罐の内部に進み、其の際石炭も共に進む、例へば棧が 75 mm 進むだとすれば、石炭も同じく 75 mm 進むのである。第二次運動にて奇數番の棧のみ後退し元の位置に復る。此の時も石炭は其の儘である。第三次運動にて偶數番の棧のみ後退し元の位置に戻る。此の時も石炭は其の儘である。此等三次の運動で火格子棧は元の位置に戻り、石炭丈が 75 mm 進んだ譯である。斯る運動を 1 分間に 1 回なすものとすれば、1 時間には 4.5 m 石炭が送り込まれる譯である。

第 72 圖




矢野式給炭機の圖

73. 粉末炭燃焼装置

輓近此の装置が蒸気罐に利用せらるゝ様になつた。石炭を粉末にする工程は荒碎き、鐵片除去、乾燥の工程を経て粉末機 (pulverizer) に掛け石炭は 1 平方吋内に 10 000 乃至 40 000 の網目あるスクリーンを通る位の細末に粉碎する。それを適當の方法を以て蒸気罐に送り粉末炭燃焼器に依つて燃焼する。第 73 圖は粉末炭が燃焼して居る有様を示す。効作の完全を期する爲めには爐の形は殆んど立方形で、石炭及び空氣混合の速度は煉瓦壁を損傷しない爲めに低きを必要とし、其

の速度は毎秒2m位とする。燃焼室の容積は1汽罐馬力に對し 0.06 m^3 位で、若し其の容積が小いと灰が水管に凝結し、之れが除去に困難を來たす。

第 73 圖



粉末炭燃焼装置の圖

次に蒸氣罐用として此の装置の利害を述ぶれば次の通りである。

粉末炭燃焼装置の利益とする所は

1. 理論上完全燃焼に必要な空氣量より僅かに5%も多ければ完全に燃焼し且つ無煙なること。
2. 普通の石炭としては價値のない様な劣等炭でも、能く燃えて有效に用ひることが出来る。
3. 粉末炭の供給量を加減することが容易であるから、容易に負荷の變化に應ずることが出来る。

化に應ずることが出来る。

4. 紙炭効率を最小限に節約することが出来る。


粉末炭燃焼装置の不利益な點は

1. 設備費の多大なること及び粉末炭下拵の費用の多きこと。
2. 爐は特別の構造を要し且つ傷み易きこと。
3. 煙突より逃出する残滓物の處理、其の他灰燼より生ずる困難。
4. 自然發火し易きこと。
5. 貯藏の困難。

74. 液體燃料燃焼装置

此の装置は船用殊に軍艦の蒸氣罐に賞用される。又機関車や、陸上用蒸氣罐にも石油產出地方で往々用ひられる。蒸氣罐に用ひる液體燃料は重油で、之れを燃焼する方法は油燃燒器(oil burner 又は atomiser)で火爐中に噴射する。燃燒器は油を粉霧状態となすと共に燃焼に必要な空氣と能く混和させる。重油が燃焼するとき發生する熱は石炭の約二倍であるから、其の焰を直接に觸れさせては罐壁を損傷する憂がある。依つて一旦強い熱に耐へる耐火煉瓦で造つた竈に當て、猶此處で完全燃焼する様に設備する。油を粉霧状態になす手段には蒸氣の力によるもの、壓搾空氣の力によるもの、油自身に高い壓力を加へて噴出させる三通りがある。第74圖は蒸氣を用

第 74 圖



液體燃料燃焼装置の圖

ひる油燃焼器の一例である。油は A から入り加減弁 V を通じて旋回運動が與へられる。蒸氣は E から入り油を噴き出すと同時に、空氣を F から誘ひ出して螺旋通路で旋回運動を與へ、此等が筒先の M 部で能く混合して、粉霧状態となつて火爐中に噴射する。壓搾空氣を用ひるもの或は油に壓力を與へ噴射せるもの、共に油に旋回運動を與へて粉霧状態となすのである。

油が石炭に較べて優る點は、同じ熱量を出すには其の量が少なく、貯蔵するに便利な上に、重さが軽くて運搬に便、殊に船舶の積込みには甚だ容易である。又點火や、消火が至つて容易で、燃焼の度合を自由に加減することが出来、煙の出方が少なく、灰が殆んどない。然し油が石炭に劣る點は、價が高く、火災の恐れであること、往々悪臭を放つ憂ることである。

75. 石炭の取扱

小規模の蒸氣罐室では罐前にコール・バンカー (coal bunker) を置き、此處に手車で石炭を運び入れる。發電所其の他大規模の蒸氣罐室では、總て運炭機を裝置して人力を省く。水運によるものは石炭船を海岸又は川岸に横付にし、此處に設けた揚炭機を以て陸上げし、鐵道便によるものは炭車より石炭貯藏場に移す。是れよりバケット・エレベーター (bucket elevator) 又は調革運搬機 (belt conveyer) 等の手段によりて蒸氣罐室屋上のコール・バンカーに運び、之れより桶で給炭機附屬の給炭函に流し込み、之れを給炭機で處理し、石炭が燃焼して灰となつたものは灰坑に落し、灰坑桶より炭車又は運灰装置で外部に搬出されるのである。

發電所や、機關庫では相當多量の石炭を貯蔵する。石炭貯蔵に際し注意すべきことは、石炭の風化 (weathering) 及び自然發火 (spontaneous com-

bustion) である。石炭を永く空氣中に曝し置く時は、燃燒性瓦斯を發散して石炭の發熱量を減少する。又或る種の石炭では堆積した部が發熱し、其の爲め溫度上昇し遂に自然發火することがある。石炭が酸素を吸收する性質を有し且つ硫黃分を多く含むものは自然發火の素質がある。

76. 摘 要

1. 紙炭法には手焚き及び機械焚きの二通りがある。手焚用火格子棧には固定棧を用ひるものが普通であるが、電動棧を用ひることもある。
2. 紙炭機には鎖床式、下方給炭式、階段式、搖動式とがあつて、石炭の種類、罐の型式、負荷の状態等に依つて之れに適したものを探用しないと、蒸氣罐の效率を發揮させることが出来ない。
3. 石炭の焚き方に粉末炭燃焼装置がある。此の分は紙炭機とは性質が甚だ違ふから、得失にも大差がある。從つて何れを採用すべきかは問題である。
4. 軍艦や、石油產出地方では重油を蒸氣罐に用ひる。油燃焼器で重油を粉霧状となし、適量の空氣と混合して、火爐に噴射して燃焼する。
5. 石炭及び灰の取扱ひは小規模の蒸氣罐室では人手で行ふが、大發電所其の他大規模の蒸氣罐室ではエレベーター、コンベヤー其の他の運搬機械を用ひ、貯蔵場の石炭が灰になつて捨てられる迄殆んど人手を要しない様にする。
6. 石炭を永く空氣中に曝して置くと風化して發熱量が減る。又石炭の質によつて自然發火するものがある。

第六章 通 風 装 置

77. 通風の必要

燃料を完全に燃焼させるには適量の空氣を送ることが必要である。完全燃焼に必要な空氣量は理論上では、次の式から算出することが出来る。

C, H, S, O を燃料 1kg 内に含まれる炭素、水素、硫黄、酸素の量とすれば、

燃料 1kg を完全に燃焼するに要する理論上の空氣量

$$= \left\{ \frac{32}{12} C + \frac{16}{2} \left(H - \frac{O}{8} \right) + \frac{32}{32} S \right\} \div 0.23 \text{ (kg)} \quad \dots \dots (15)$$

空氣中の酸素は窒素と混合して居り、燃料も各元素に分離して居る譯でなく、固體若くは液體状態にあるから、完全燃焼をさせるには理論上の空氣量丈では不充分で、實際には餘分の空氣が必要である。手焚では 100% 内外、給炭機使用のものでは 25 乃至 50 %、粉末炭燃焼装置では 5 % 内外の餘分の空氣を要する。従つて有煙炭 1kg を完全燃焼するに要する理論上の空氣量は 12kg 内外であるが、實際は 15 kg 乃至 24 kg を要する。空氣は標準氣壓で 15°C のとき 1kg の體積が 0.87m³ であるから、其の空氣體積は 13 乃至 21m³ である。燃料を燃焼するには其の燃料に従つて相當の通風力が必要である、例へば有煙炭は 12 mm 以上の通風力を要する。夫れ許りでなく、蒸氣罐では形を小さくして成る可く多量の蒸氣を發生せしめようとするから、狹小の火格子面積で多量の石炭を燃焼させることが必要で、其の爲め益々通風装置の必要を感じる。通風を起こす手段に自然通風と人爲通風との二通りがある。

78. 自然通風

自然通風 (natural draft) は煙突の作用による通風であるから煙突通風 (chimney draft) とも云ふ。煙突に依り通風の生ずる理由は、煙突内部の瓦斯の溫度が外部の空氣の溫度より高い故に、壓力の差を生ずるからである。されば瓦斯の溫度及び煙突の高さが増すに従ひ、其の通風力は次第に増加する。然し瓦斯の溫度を高くすることは無益に熱を放出することとなり、又煙突を高くすることは其の建設費を増すから、煙突のみに依るときは高き通風力を得るに困難である。煙突の通風力は内外溫度の差より生ずるものであるから、煙突内部の溫度は一定としても、外部の溫度は四季の變化に従ひ異なる故に、冬季には通風良好であつても、夏季では不良になるを例とする。煙突を設計するには此の不良のときを基礎として算出する。

79. 煙突の構造

煙突を使用する目的は、燃料の燃焼に必要な相當の空氣量を與へる爲め通風力を起すこと、及び其の燃焼に依つて出來た瓦斯を高く且つ遠く飛散させようとする爲めである。煙突の構造は風壓、地震等に對して充分に堪へ得る様にせなければならない。

煙突を其の製作材料で分類すると次の三種類となる。

1. 煉瓦製煙突 (brick chimney)
2. 鋼鐵製煙突 (steel chimney)
3. 鐵筋混凝土製煙突 (reinforced concrete chimney)

煉瓦製煙突は耐久力が強いが、關東大震災の際破壊割合が一番多かつたこと、及び建設費が一番高い爲め現今は用ひられることが稀れである。

第 75 圖



鐵筋コンクリート煙突

鋼鐵製煙突は鋼鐵板を圓筒形に銛綴して造る。小形の煙突は鐵板の數節から成る管の兩端にフランジを付け、之れを數個のボルトにて結合して組立て、適當の高さとする。此の種のものは風壓に對する抵抗力を増す爲め、針金製の控網數本を二段又は三段に煙突と45度内外の傾斜を以て張る。大形の煙突は底部を大にし堅固な基礎上に自立さす所謂耐震煙突とする。煙突内部は熱の放散及び腐蝕を防ぐ爲め、内側全部或は底部に近き一部を耐火煉瓦を以て裏付する。此の場合は高さ3m乃至7m毎に鐵輪を煙突内側に銛綴して之れで煉瓦を支へる。此の種の煙突は比較的安價であるが壽命は短かく15年位で、特に海岸に近き所で鹽分を含む風に當る所では甚だしい。此の腐蝕を防ぐ爲めに屢々塗料を施すことが必要である。

鐵筋混泥土製煙突は多數の鋼鐵棒又は鍊鐵棒を骨とし、それを鐵線で組立てゝ所謂鐵筋を造り、それに混泥土を流し込んで造る。高さは3mづゝ位に分けて先づ最下部を造り、其の硬化を待つて次ぎのものを續ぎ足し、斯くて所要の高さに達する。混泥土は壓縮には強いけれども、引張りや、剪断には弱いから、風壓其の他による伸張力や剪断力を受ける様な場合には鐵筋で支へる。一塊として成り立つから空氣の漏洩がない。煉瓦煙突と同じ程度に耐久力があり、施工が早いので近年盛んに用ひられる。第75圖は此の種の煙突を示す。

何れの煙突でも、煙突の底は煙の入つて來る口より少し下に置き、且つ必ず掃除口を設ける。掃除の際などに頂上に登る事の出來る様に足場釘を打つて置く。次に避雷針の装置を要する。鋼鐵製の場合は勿論、煉瓦製又は混泥土製でも煙突の内部の温い煙が空中電氣を引き寄せるから、必ず避雷針を取り付けて置かねばならぬ。

80. 煙突通風の計算

煙突の通風力を計算する概念を示そう。今煙突の高さが50mで、煙突内の瓦斯の溫度が260°C、外氣の溫度が15°Cである煙突底部に於ける通風力を計算して見よう。煙突内の斷面積が底から頂上迄同一であつて 1m^2 とし、猶煙突壁は摩擦が全くないものとする。此の煙突内の瓦斯の體積は 50m^3 である。煙突瓦斯は種々の瓦斯の混合で標準大氣壓及び0°Cのとき 1m^3 の重さ約1.36kgである。されば260°Cのときの重さは $1.36 \times \frac{273}{273+260} = 0.67\text{kg}$ である。

$$\text{煙突瓦斯柱の重さ} = 0.67 \times 50 = 33.5\text{kg}$$

然るに大氣壓力で15°Cのときの空氣 1m^3 の重さは1.23kgであるから

$$\text{煙突瓦斯柱と同じ體積の空氣の重さ} = 1.23 \times 50 = 61.5\text{kg}$$

依つて 1m^2 上には兩瓦斯の重さの差即ち $61.5 - 33.5 = 28\text{kg}$ の浮力が加はり居る譯である。此の吸込の度を水柱に直すと28mmの通風力となる。實際には煙突壁に摩擦があるから實際の吸込度は水柱26mm位であらう。

是れ等の通風力は焰道や焰筒を通る時に壁面の摩擦抵抗に打ち勝つ爲めに費され、他の一部は空氣が火格子や炭層の間を通過する際の抵抗に打ち勝つ爲めに費され、其の残りが火格子から進入する空氣の速さとなる。而して速さになり又抵抗に勝つ爲めに費やされる通風力は何れも速さの自乘

に比例する。従つて同一の蒸氣罐では燃燒する石炭の量を二倍にしようとすれば、送り込む空氣の量も二倍にすることが必要で、従つて空氣の火格子上を通過する速さを二倍にする必要があるから四倍の通風力を要する。又煙突の通風力は煙突の高さ H に比例するものであるから、火格子上で燃燒する石炭量は \sqrt{H} に比例することが判る。又空氣を吸込む量は煙突の高さが一定であれば、煙突の有效斷面積に比例するものであるから、燃燒する石炭の量も亦煙突の有效斷面積に比例する。

Kent 氏の実験公式をメートル法に換算すると次式の様になる。

$W = 1$ 時間に燃焼する石炭の總量(kg にて)

H = 煙突の高さ(mにて)

E は煙突の有效断面積を平方米で表したもので煙突内周の幾分かは
摩擦其の他の爲に通風力を起こさないと見て、A を實際の断面積とすれば

丸形煙突では $E = A - 0.6V/A$

$$\text{角形煙突では } E = A - \frac{2}{3} \sqrt{A}$$

警視廳の規定には煙突の直径、断面積、有效面積に對して石炭の消費量と煙突の高さとの關係を表はす表がある。

又次の計算式に依り之を計算したものは表によらないでよい。

公式(17)の記号は公式(16)のものと同じ意味を表す

81. 煙道

81. 煙道 煙道 (flue) は蒸氣罐の種類及び周囲の状況により罐の後部、上方又は床下に設備する。床下に設備する煙道は煉瓦又は混

凝土にて隧道の形に造り、地上に設備するものは、鐵板で圓筒形又は角形に造る。鐵板製のものは伸縮に應する爲め相當の設備が必要である。何れの場合に於ても、煙道は成る可く短く且つ急角度の屈曲のない様に造ることが大切で、煙道内に於ける通風の損失概數は、鐵板製圓筒形煙道では長さ 10 m 每に水柱 3 mm、煉瓦積角形では 5 mm、急に直角に屈曲する所では 1 mm 許である。

煙道設計及び工事に就き注意すべき事柄は煙道内へ地水の浸出しない様にすることで、煙道内の地水は熱瓦斯の温度を低減し通風を害する。次に煙道内には煤煙、微細なる灰粉が堆積するものであるから、之れを取出す灰出し口の設備を充分にすることが肝要である。罐と煙道との間には必ずダンパーを設備し通風の度を加減する。殊に多數の蒸気罐の熱瓦斯が一個の共通煙道を有する場合の如きは、ダンパーに依つて通風を罐に適する様に調整する。

82. 人爲通風

人爲的通風 産業の自然通風の外によることほ程度で取扱ひも容易であるが、高き通風力を得るに困難で、廣い範圍に通風力を變更するのに不便であるから、小規模の蒸氣罐装置を除いては總て人爲通風裝置を設備する。

人爲通風を起す手段には噴射蒸氣 (steam jet) によるものと、扇風機 (centrifugal fan) によるものとある。噴射蒸氣によるものは構造及び取付簡単であるが、比較的蒸氣消費量多く蒸氣罐の蒸發蒸氣量の 5 乃至 11% を要し甚だ不經濟である。但し蒸氣機關に用ひた蒸氣を大氣へ放出する場合には、其の蒸氣を利用することが出来るから、煙突の下部にノッズルを設備

し、之に排汽を導きノッズルよりの噴射蒸気を以て通風を起こす、蒸氣機關車の蒸氣罐の通風装置が其の例である。惡質の石炭で惡性の灰燼凝固を爲すものは、蒸氣を入れると之れを防ぐことが出来るから、灰坑中に蒸氣を吹き込み、灰燼凝固を防ぐと同時に幾分か通風を助ける場合もある。

扇風機は船舶用、發電所其の他の陸上用蒸氣罐の通風用として主として用ひられるもので、其の動力用蒸氣は蒸氣罐發生蒸氣量の1乃至2%で足りる。


通風を其の性質から分けると押込通風(forced draft)、誘ひ通風(induced draft)、押込通風及び誘ひ通風併用の三種類になる。

83. 押込通風

押込通風(forced draft)は加壓通風とも云ひ火格子の下に大氣圧より高い壓力の空氣を押し込む方法で、灰坑密閉式と蒸氣罐室密閉式とがある。

密閉式(closed ash-pit system)は灰坑を密閉して其の内へ扇風機

第 76 圖



灰坑密閉式押込通風装置の圖

で空氣を吹き込むものである。第76圖は陸上蒸氣罐に此の装置を設備した圖で、扇風機から出る空氣は罐の床下に設けた送風渠(air duct)を通して灰坑内に送られる。焚口扉及び灰坑扉は平常は密閉して置くから、壓

力ある空氣は火格子の下より石炭層を通つて、火格子上に出る間に石炭を燃焼させる。下方給炭機を用ひる場合は皆此の式を採用する。通風力は水柱5 cm(2吋)内外が普通であるが、無理焚のときは15 cm(6吋)にも達する。通風力は扇風機の廻轉數を變更し、又は罐前のハンドルでダンパーを以て調整する。此の式の缺點とする所は火格子の所で通風力が強いから、石炭層の薄い所又は風の強く當る所から餘計に空気が突進する傾きがあつて、火格子上通風が均一でない憂がある。又手焚の場合石炭投入に際し、焚口扉を開く時は火炎が焚口より吹き出すから、先づ通風孔を閉じた後焚口扉を開くことが必要である。然し通風力を強くすることが容易であるから、無煙炭を焚く場合や、粉炭を厚く焚く場合には最も便利である。又取扱ふ空氣の溫度が外氣溫度であるから、扇風機が誘ひ式のものよりも小形で且つ運轉が樂である。


汽罐室密閉式(closed stokehold system)は蒸氣罐室の入口等を空氣の漏らない様にし、其の室内へ扇風機で空氣を送り込む。依つて蒸氣罐室内の空氣壓力は大氣圧よりも幾分高く、火夫は其の中で作業する。此の場合の通風力は煙突による吸ひ込みの度と蒸氣罐室の壓力との和である。蒸氣罐室と外部との連絡の所には戸を二重に設けて、出入の際空氣の逃げるのを防ぐ。此の方法は軍艦や船舶に用ひられる。

84. 誘ひ通風

此の式は第77圖の様に煙道内に扇風機を置いて、火格子の下から空氣を吸ひ込むもの故、丁度煙突を高くしたと同様の結果である。通風力は水柱4 cm、節炭器使用の際は7 cm位にする。火格子に於ける通風は押込式のものよりも均一である。火爐内の壓力は外氣の


壓力よりも低いから、焚口扉を開いても些の危険なく自由に燃料を投入する事が出来る。空気が常に火爐に吸込まれるから、蒸気罐室の空気は常に新

第 77 圖



誘ひ通風装置の圖

第 78 圖



船用罐に誘ひ通風装置を設備したる圖

鮮である。此の式の不利益は扇風機の取り扱ふ瓦斯は高溫度であるから、同一量の空氣に對し押込式よりも大形の扇風機が必要で、又高溫度の爲め取扱ひ多少困難である。


第 78 圖は誘ひ通風装置を船用罐

に設備した有様で、ダンバー C を閉じ、他のダンバー D を開いて置けば、煙道 B 内の扇風機に依つて誘ひ通風を起こし、B 煙道を経て熱瓦斯を煙突へ放出する。A は空氣豫熱器で多數の管を備へ、管内を燃焼瓦斯が通る様に

してある。蒸気罐へ吸ひ込まれる空氣は先づ A の管外を通るから、此所で相當温められて後火爐に入る。通風力を多く要せざるとき又は扇風機の修繕のとき等では、D を閉じて C を開けば燃焼瓦斯を直接煙突へ放出することも出来る。誘ひ通風は吸込通風とも云ふ。

空氣豫熱器 (air preheater) は如何なる式の通風装置にも取り付けることが出来る。今 $t_1^{\circ}\text{C}$ を大氣の溫度、 $t_2^{\circ}\text{C}$ を廢瓦斯に依つて熱せられた空氣の溫度、 $w \text{ kg}$ を空氣の重量、0.233 を空氣の比熱とすれば $0.233w(t_2 - t_1)$ kcal 丈の熱量が利益となる。之れ許りでなく爐の溫度が豫熱した丈け高くなるから、罐水への熱の傳はり方が良好になる。

第 79 圖



水冷しの爐壁の圖

空氣豫熱器を設備し、且つ粉末炭燃焼装置を用ひれば、爐の溫度が非常に高くなり、爐壁を燒損する憂があるから、空氣冷し又は水冷しする爐壁を用ひる。第79圖は三菱セクシナル罐に粉末炭燃焼装置を設備し、之れに豫熱した空氣を送るもので、火爐に水冷し爐壁を採用した様を示し、側壁も後壁も多數の水管を以て保護し、此等水管は上下二個のヘッダーに連結し、又ヘッダーは蒸氣罐に連絡して居る。

3. 押込通風及び誘ひ通風併用 火爐内に空氣を押込む扇風機と煙道内に設備した扇風機との作用によるものである。煙突通風は誘ひ通風の一種であるから、高き煙突を有し且つ押込通風装置のあるものは、理論上からは此の式の中に入れられる。此の式の中で火格子上の壓力を殆んど大氣壓に等しくしたもの平衡通風 (balanced draft) と名づける。

85. 人爲通風の利益

小規模の蒸氣發生装置では煙突通風のみに依る方が簡単で取扱も樂であるが、特殊の蒸氣罐や大規模のものは是非人爲通風を添加する必要がある。次に人爲通風の利益を擧げよう。

1. 特殊の蒸氣罐には人爲通風が是非必要 蒸氣機關車では隧道の關係上煙突を高くすることが出来ないから放出蒸氣で通風を起こし、船舶も空氣抵抗の關係上高い煙突を建てることが出来ないから人爲通風を用ひる。

2. 固定資本の減少 発電所其の他の陸上罐でも通風力を高くしようとすれば甚だ高き煙突を要する。そこで煙突の高さを或る程度に止めて機械通風を用ひれば、普通煙突のみによる設備費の約半分にて充分である。

3. 燃燒率の增加 通風力を高くすることが出来るから、燃燒率を容易に増加することが出来る、従つて燃料を多量に完全燃燒させ得るばかりで

なく、惡質の燃料でも充分有效に燃やすことが出来る。又燃燒率の増加は同一容量でも蒸氣罐が小形になる。

4. 蒸氣罐の無理焚のとき必要 発電所等で一時重い負荷が掛るとき、軍艦が戰争で一時多量の蒸氣を要するとき等には蒸氣罐を無理焚きして之れに應する。斯る場合には多量の空氣を蒸氣罐に送る爲め是非人爲通風が必要である。

5. 廉瓦斯中の熱量の回収 煙突通風を相當の強さとするには、煙突内の廉瓦斯の溫度は 260°C 以上でなければならない。然るに機械的通風を用ひると廉瓦斯の溫度は低くて差支ないから、煙道内に節炭器又は空氣豫熱器を裝置して廉瓦斯中の熱を回収することが出来る。斯くて得られる熱量は燃料の10%にも達する。

6. 通風力は外氣と無關係 煙突通風では煙突内の瓦斯の溫度は同一でも外氣の溫度や、壓力の違ひで通風力が相違して来る。斯くては調整上具合が悪い。機械通風は外氣と關係がないから、之れより起る通風力も外氣と無關係である。

7. 通風力を加減すること自由 煙突通風の加減はダンパーに依るのみであるが、機械通風では扇風機の速度を加減して所要の通風力が容易に得られ、猶ダンパーも共用することが出来るから、通風の調整は廣い範圍に亘つて自由である。

86. 煙道瓦斯

石炭の燃燒による煙道瓦斯は普通炭酸瓦斯 CO_2 、一酸化炭素 CO 、窒素 N_2 、酸素 O_2 、未燃炭化水素、煤煙中の遊離炭素、過熱蒸氣及び亞硫酸瓦斯の少量から成り立ち、燃燒が完全であれば

一酸化炭素、炭化水素及び遊離炭素粉を含まない。煙道瓦斯を分析して各瓦斯の成分の割合を見出せば燃焼の具合が判り、焚き方の良否を判断することが出来る。空気量が多過ぎれば煙道瓦斯は主に CO_2 , O_2 , N_2 より成り立ち、空気の供給が不充分であれば CO_2 , CO , N_2 より成る。何れにしても CO_2 が入つて居るから CO_2 の%を見出すと大體供給空気量が適當であるか、どうかを判る。 CO_2 が容積比で燃焼瓦斯の 12%以上の時が蒸気罐の最高能率を表す時で、空気の量が多過ぎれば CO_2 の割合が減少し多量の酸素を含み、又空気の供給が不充分であつても CO_2 の割合が減少する。通風が不適當であると 6 乃至 4%位迄低下する。炭酸瓦斯記録計 (CO_2 recorder) を装置して煙道瓦斯を之れに通すると、調整の仕方で 1 分間に 8 回乃至 20 回も炭酸瓦斯の割合を自動的に記録し、時々刻々に變化する通風の適不適を見出し、蒸気罐取扱状態を知り從事者の奮勵を促すことが出来る。此の外に一酸化炭素記録計 (CO recorder) を設備すれば、猶正確に煙道瓦斯の模様を知ることが出来る。

87. 不適當の通風による影響

通風力は石炭の種類によつても加減しなければならない。有煙炭と無煙炭とを較べると、無煙突の方が高い通風力を要し、同じ炭種でも粉炭の方が塊炭よりも高い通風力を要する。依つて設計の際には使用する石炭に最も適當する様に通風力を定め、又石炭購入の時は火爐の構造、通風力其の他に最も適當したものを選ばなければならない。

通風量の過不足は蒸気罐の効率に至大の關係がある。空気の供給が不充分な時は燃焼が不完全で、一酸化炭素、炭化水素及び炭素粉の一部が其の

僅燃焼しないで逃げ去るから、多大の損失を來す許りでなく、煙突から濃厚な煙を出す。之れに反して必要以上に餘分の空氣を火爐に入れる事は、無益に其の空氣を煙突温度迄熱して逃がすこととなるから、多大の損失となる。其の上火爐の温度を低下するから蒸気罐の効率が悪くなる。世人は完全燃焼して煙突より煙を吐きさへしなければ、蒸気罐は良好な成績を挙げて居ると考ふるものであるが、餘分の空氣量の甚だ多き時は、熱の損失が不完全燃焼の場合よりも多い事が屢々ある。此の事實は往々世人の誤解する所であるから、茲に記して特に注意する。

88. 摘 要

1. 蒸気罐に適量の空氣を送ることは甚だ重要な事で、空氣量が不足であつても餘分であつても、熱量の損失を來す。
2. 煙突による通風力は外氣の影響を受けるから、一番悪い條件の下で設計し、其の調整はダンパーによる。
3. 小規模の蒸気は煙突通風のみに依るが、大規模のものは必ず人爲通風装置を附加する。
4. 人爲通風として蒸気機関車は噴射蒸気を利用するが、船舶や、發電所では扇風機を用ひる。
5. 節炭器や空氣豫熱器を煙道内に設備して、廢瓦斯中の熱量の回収を計る。
6. 煙道瓦斯を分析し或は炭酸瓦斯記録計、一酸化炭素記録計を設備し、供給する空氣量の過、不足を推定し、之れを適當に調整すべきである。

第七章 罐水及び温水装置

89. 罐 水 水は他の物質を溶解する性質があるから、天然に存する水は必ず多少の不純物を溶解して居る。海水は蒸氣罐を腐らす性質のもの其の他の不純物を多く含むから、罐水としては全然不適當である。罐水には必ず淡水を用ひなければならぬ。淡水でも酸性の水や、アルカリ性の強い水は、蒸氣罐を腐らすから用ひることが出来ない。依つて中性の水を用ひなければならない。中性の水の中にも色々の不純物を含んで居る。其の不純物を擧げて見ると、泥沙、石灰又はマグネシウムの炭酸鹽又は硫酸鹽、鹽化物、有機物、油、空氣又は炭酸瓦斯等である。此等不純物の中で蒸氣罐を腐らす性質のものと湯垢を造るものとある。

90. 塙 賦 給水中に溶解し又は浮游して居る不純物があると、純粹な水のみ蒸發するから、此等は沈澱し又は濃厚となつて蒸氣罐の内面に附着する。之れを湯垢又は塙殼 (scale) と云ふ。塙殼の中でも泥土や、炭酸鹽から出来るものは、柔く極緩く積つて容易に刷毛又は吹出しに依つて取り除くことが出来るから、左程危険でない。硫酸石灰其の他の硫酸鹽、硝酸鹽及び鹽化物から出来る塙殼は、普通硬く蒸氣罐内面に固着し、恰も石の様になつて居るから罐石 (boiler stone) と呼ばれ、鑿や金槌で叩いても中々落ちないから、甚だ危険である。斯様な塙殼が附着すると、此の物は熱の不傳導體であるから、熱の傳はりが悪くなり、石炭が餘計要る。例へば塙殼が 1 mm 附着すると石炭の消費量が 10% 程多くなり、3 mm になると

30% 程多くなる。塙殼が附着して居ないと、罐水の温度と罐板の温度との違ひは僅かに 3°C 位であるが、塙殼が附着すると、塙殼の性質及び厚みに依つて罐板の温度が非常に高くなる。従つて水管等の厚みの薄い所に塙殼が厚く溜まると、焼け切れる憂ひがある。厚い板でも力が弱つて蒸氣罐の壽命が短くなる。兎に角塙殼が附着すると燃料の不經濟を來たし、蒸氣の發生を遅くし、罐の壽命を短縮する。

91. 蒸氣罐の腐蝕 蒸氣罐の腐蝕を大別すると罐水側から腐蝕する内部腐蝕 (internal corrosion) と、蒸氣罐の外側から腐蝕する外部腐蝕 (external corrosion) との二通りになる。腐蝕の大部分は内部腐蝕である。腐蝕は一種の化學作用で、鐵が他の物質と化合して脆弱な物質となつたものである。

A. 内部腐蝕 内部腐蝕の原因は化學作用、電池作用が主で、其の他に機械的作用又は鐵質の不均一が動機となつて腐蝕を促すものがある。

1. 化學作用 水が酸を含むと腐蝕性となる。礦山、染物工場のある地方を流れる河水を給水とする場合には、往々酸を含むから餘程注意を要する。

罐水中に或る種の鹽化物例へば $MgCl_2$ の様なものがあると、熱の爲めに分解して鹽酸を造り罐板を腐蝕する。海水が罐水として不適當なのは、此の種の鹽化物を澤山含んで居るからである。

給水中に空氣や、炭酸瓦斯を含んで居ると、之れが腐蝕の原因となる。總ての水は多少の空氣及び炭酸瓦斯を溶解して含んで居る。之れが蒸氣と共に發散する。蒸氣罐使用中は發散するに従ひ他に導かれるから大した害を

及ぼさないが、罐を休止し單に温き程度で永く置くと、此等の瓦斯は罐水と蒸氣との境に溜り、其の部を腐蝕する。是等の瓦斯を溶かす性質は鹽類を含まない軟水の方が却つて多いから、空氣等を多量に含む軟水を用ひると罐板を腐蝕する。垢殻は此等の腐蝕を防ぐが、垢殻の附着を許さない水管罐の給水には、空氣等を全く取り除くことが必要である。

2. 電池作用 罐板に取り付けた真鍮製計器又は瓣の様な違つた種類の金属があるとき、又は罐板の材質の不均一からも電池作用が起つて罐板を腐蝕する。又鐵板の一部が腐蝕して酸化鐵が出来ると、酸化鐵は鐵に對して陰性であるから、電池作用を起して鐵を溶解すると同時に罐水をも分解して、鐵の酸化作用を促進する。依つて鐵板に腐蝕した箇所が出来ると其の腐蝕が直ちに擴大する。故に腐蝕した箇所は其の部を削り取り、其の痕跡さへも残さない様に心掛けることが肝要である。

電池作用の腐蝕は何れの金属に對しても陽性である亞鉛板を罐内に吊して置けば、罐内の電池作用は必ず亞鉛の方を溶解するから、罐板の腐蝕を防ぐことが出来る。


3. 機械的作用が動機となるもの 蒸汽罐設計の悪い爲め、壓力又は溫度の差による伸縮の爲めに、接手の所で一方を固定し他方が伸縮する如き作用が起れば、其の部を傷め折目を生じ、之に罐水侵入して腐蝕を促し、遂に破れ目 (grooving) となる。

4. 鐵質の不均一 罐板の質が不均一で一部に腐蝕し易い部分があると其所から腐蝕し始める。例へば鐵板中に硫化マグネシウム等の小分子が散在する様な場合には直ちに水際から腐蝕する。

B. 外部腐蝕 外部腐蝕は水の漏洩から起ることが多い。少しでも罐水

が漏ると、熱瓦斯中の亞硫酸瓦斯と結合して亞硫酸となり、蒸氣罐を外部から腐蝕する。灰罐中には腐蝕性に富む物質があるから、罐は清潔に掃除すべきである。以上の外、外部腐蝕の主な原因は温氣である。依つて蒸氣罐使用中に起ること稀で休罐中に起る。故に休罐中は罐を清潔に掃除し且つ常に乾燥し居る様心掛けるべきである。

92. 汽水共騰 汽水共騰又は罐水沸出(priming)とは蒸氣發生の際水の微分子を伴ひ出づる現象を云ふ。蒸氣が烈しい爲め水が非常に沸騰するか又は罐水が泡立(foaming)する性質であると此の現象を呈する。其の主な原因は罐水内の不純物による。罐水内に多量の炭酸曹達、苛性曹達を含むとき又は油類、有機物が曹達に働くときは石鹼化し、共に浮泡(seum)を生じ泡立ち、汽水共騰する。此の浮泡は浮泡コックを以て排除することが出来る。其の他の原因是蒸氣罐を無理焚きした時、又は蒸氣の需用が急に増加し、爲めに壓力が急に降下した時は、急激の蒸氣を爲し汽水共騰する。發生蒸氣量に對して水汽筒内の水表面が狭き場合又は水汽筒内の蒸氣容積が狹小なる時にも汽水共騰する。又蒸氣發生烈しき部の真上に止め瓣を設備すると、水分を含んだ蒸氣を導くことになるから、蒸氣は成る可く蒸氣場所全體に亘つて少量宛集めて取る方がよい。



内部管を設備することがある。此の管を乾燥管 (dry pipe) 又は不汽水共騰管 (anti-priming pipe) 等と云ふ。第 80 圖は其の管を罐内に取付けた様を示す。

93. 罐水の處理


給水中に不純物を含むと、其の種類に従つて色々の害を罐に及ぼすものであるから、不純物の性質に従つて給水を處理し、其の害を軽減することが必要である。泥砂その他給水中に浮遊して居る不純物は、給水の濾過に依つて取り除くことが出来る。泥砂や、柔き垢殻を造る鹽類は、蒸氣罐内では罐底に沈澱してどろどろの形となつて居るから、此等は吹出しに依つて取り除くことが出来る。硬き垢殻を造る鹽類又は腐蝕性の鹽化物は給水前薬品で處理し、之れを沈澱して除去するか又は害の少い鹽類に形を變へて罐に送り込む。又罐内に薬品を投入して硬き垢殻を造るべきものを柔き垢殻とし、吹出しに依つて取り除き得る様にする。或る種の鹽類は温度が高まると沈澱する。依つて給水を温めると給水を改善することが出来る。汽機の多くは表面複水器を附屬させ、之れに放出蒸氣を導き、此所で再び水になし、其の複水を蒸氣罐に送り返す。此の場合でも補給水が必要で、補給水の量は給水の 3%乃至 5%であるから、水量としては左程多くない。此の補給水を全く不純物を含まない様にする爲めに水を蒸餾する方法がある。發電所や、船舶に行はれる。給水中に空氣や、炭酸瓦斯を含んで居ると蒸氣罐や、蒸氣タービンの羽根を腐らすから、較近の發電所では空氣排除器 (deaerator) を用ひて、之等を全く取り除く。複水を蒸氣罐に送り返す際、蒸氣タービンのものは複水中に油を含んでないが、往復動汽機からの放出蒸氣中には、汽笛内の摺動部を滑かにする爲め

に注いだ油が入つて居るから、油除去器又は油濾過器を用ひて油を取り除かねばならぬ。

94. 油濾過器

第 81 圖は油濾過器 (oil filter) の一種を示す

もので、給水ポンプから送られた水は L より入り、矢の方向に従つて流れる中に H なる布製の濾過材料を置いて油を濾しきつた上、D に出で瓣 B を経て O から蒸氣罐に送られる。A 瓣は上下共に瓣面となつて居り、濾過器を用ひない時は L を閉めて直接 C を経て蒸氣罐に供給する。瓣 E は濾過器を洗滌する時、汚水を出す爲めの瓣である。



95. 温水装置

給水を豫め

油濾過器の圖

温めて蒸氣罐に送ることは、何れの方面から見ても利益であるから、陸上罐では何れも給水を温める装置が設備してある。給水を温めると次の様な利益がある。

1. 給水を寒冷の儘高溫度の蒸氣罐へ注入すると、之れに觸れた部分は急に縮まり、無理な歪を起し罐の壽命を縮める。給水を温めれば此の憂がない。
2. 汽機の放出蒸氣又は煙道内に放出される廢瓦斯の餘熱で給水を温めるものは、温めた丈の熱量が利益となる。


3. 給水を温めると或る種の鹽類は沈澱し、又給水中に含まれた空氣は溫度が高まると其の一部は分離し、之等を取り除き給水を改善することが出来る。

温水装置を熱を供給する素で分けると節炭器、放出蒸気温水器、生蒸気温水器、ブリーダー・ヒーターとなる。

96. 節炭器 節炭器 (economiser) は蒸気罐から煙突に逃げ去る熱い瓦斯で給水を温める方法である。其の構造は多數の鐵管から成る器を煙道内に装置し、管内を給水とし、管外に熱瓦斯が給水と反対に流れて之れを温める。

第 82 圖はグリーン會社で造つた節炭器を煙道内に装置した様、第 83

第 82 圖




節炭器据付圖

蒸気罐側と各々一個の母管に連絡する。依つて給水は一方の母管から入り、水管内を流れて他方の母管を経て蒸気罐に送られる。熱瓦斯は水管の外側

圖は其の節炭器を示す。4 本乃至 12 本の管から成る 1 組の管を、縦に澤山並べて取り付けたものである。此等の管を給水ポンプ側と

を縫ふて煙突に出る様にしてある。水管の大體の大きさを記すと外徑 12 cm, 長さ 3 m, 水管一本の傳熱面積 $1m^2$, 保有水量 38 kg である。節炭器全體内

第 83 圖



節炭器の圖

には、蒸気罐に供給する水 1 時間分の水量を容るゝ大さとする。節炭器は温水を貯へて置くことが多いから、負荷が急に増した場合一時に澤山の温水を蒸気罐に供給し得られる便利がある。然し節炭器は形が大きいから、大きな場所を探ると云ふ缺點がある。其の上通風が水管の抵抗の爲めに悪くなるから、通風を強くして置かなければならない。鐵管の外面は煤が附着し勝ちで、煤が附着すると甚だしく温水作用を妨げるから、鐵管外面にスクリーパー (scraper) と云ふ煤を掻き取る工具を設備して、絶えず之れを上下して煤の溜るのを防ぐ。節炭器上部に設備してあるものがスクリーパーを上下する装置である。

節炭器に入る煙の溫度を 260°C とすれば、出るときは 150°C 内外となり、給水は 38°C のものが 120°C 内外迄に高まる。煙の溫度が 150°C


以下では節炭器を用ひても效能がない。

節炭器を用ひるときは其の修繕や、掃除の爲めに使用出来ない時があるから、必ず側路煙道を設け、節炭器を用ひない時は節炭器の方へ行くダンパーを閉じて縁を絶ち、側路煙道へ行くダンパーを開いて、之れから煙を煙突に導く様にする。


97. 放出蒸気温水器

單に温水器と云へば此の分を指す。

汽機から放出する蒸気で給水を温める方法である。構造上から分けると開



開放型温水器の圖



密閉型温水器

放型温水器と密閉型温水器の二通りになる。

1. 開放型温水器 (open heater) 第 84 圖は開放型温水器の骨組圖である。一つの箱の中に給水を導いて此所で雨の様に上から落とす。汽機の放出蒸気を此の器中に通すと、放出蒸気が水と接觸し、猶放出蒸気の凝結した水は給水と混合して給水を温める。依つて本器は効率が良好で、構造が簡単と云ふ利益がある。然し往復動汽機の放出蒸気を用ひるものは、其の中に油を含んで居るから、此の油を取り去る装置を要する。猶油を全部取り去る事が困難である爲め、此の式は用ひられる事が稀である。

2. 密閉型温水器 (closed heater) 第 85 圖は縦型の密閉型温水器の断面を表はした圖で、鐵製の圓筒内に多數の銅管又は真鍮管を設備し、管内に給水を通じ、管の外側に放出蒸気を導く。されば放出蒸気の熱が銅又は真鍮の壁を通じて給水に傳はるから、給水が此等多數の細い管を通る間に温められるものである。此の温水器の据付位置は、給水ポンプと蒸気罐との間に置くから、器内の圧力は蒸気罐の圧力より幾分高い。依つて此の温水器は夫れ丈けの圧力に堪へる様に造つて置く必要がある。放出蒸気温水器では、放出蒸気の量は給水の量の約 20%を要し、給水は 94°C 附近迄温められる。

98. 生蒸気温水器

生蒸気温水器 (live steam heater) は蒸気罐から取つた生蒸気を以て給水を温める方法で、他に給水を温める熱源がない時、給水改善の爲めに用ひられるもので、普通には用ひない方法と思つてよい。

99. 抽汽温水器

ブリーダー・ヒーター
抽汽温水器 (bleeder heater) は中容量以上の発電所で採用する方法で、蒸気タービン中を蒸気が通過する其の途中から蒸気を抽出して、其の蒸気を以て給水を加熱する方法である。抽汽温水器には密閉型を用ひ、管内を給水、管外を抽汽蒸気とする。

100. 給水の選擇

給水中に有害な不純物を含んで居ると、其の損害は非常なものであるから、給水に如何なる方法を探るべきかは第一に考究すべき問題である。自然水を使用することは最も軽便であり、又中には給水として最も適したものもある。自然水を給水としようと思ふ時は、豫め其の水を分析して不純物を調べて見なければならない。不純物の性質に応じて適當の給水處理を施すべきである。腐蝕性の強い物質を含む水は給水として全然不適當である。焰管又は水管が六ヶ月位で使用に堪えない様になつた例がある。一時的の硬水で不純物を温水装置で除去出来るものは差支ないが、薬品の處理を要するものは餘程考慮を要する。不純物として多少の炭酸石灰を含むは止むを得ないけれども、硫酸石灰、鹽化マグネシウムの如きものを含むものは、給水として不適當である。圓筒形蒸気罐は垢殻を形成すべき物質を含んで居ても、其の量が僅かであれば差支がない。極薄い垢殻の附着は却つて耐腐蝕性となる利がある。然し水管罐は垢殻の附着を全く許さないものであるから、給水としては全然純粹の水で、空氣や、炭酸瓦斯等も含んで居ないものでなければならぬ。


101. 罐掃除

罐水を如何に吟味しても、多少の不純物が罐

内に入り込み、垢殻を造ることは免れない。依つて適當の時期に罐を掃除して銹や、垢殻を除去することが必要である。罐掃除 (boiler cleaning) を大別すると内部掃除と外部掃除となる。

内部掃除は罐内の垢殻又は鐵銹等を掃除することで、水汽筒及び泥筒内を水蛇管から水を注ぎて鐵刷毛を以て泥土、落し易き垢殻、若くは鐵銹類を洗ひ去る。又罐内の状態に従ひ數ヶ月に一度、期限を定めて罐の大掃除を爲す。此の際は水汽筒、泥筒内の硬い垢殻はスクレーパーで削り取り、又は金槌で叩いて取り、水管は第 86 圖の様な洗罐機タービン・クリーナー (turbine cleaner) を使用する。此の機に自由に曲る蛇管を連結し、壓力あ

第 86 圖



タービン・クリーナー

る水を送れば、機内にある水車の作用で尖端が廻る故、彎曲した水管の垢殻でも削り取ることが出来る。斯く罐は洗罐する爲めに數日間休まなければならないから、休罐に對する設備を爲し置くことが必要である。

外部掃除は煤煙の除去、灰出作業等を云ふもので、蒸気罐傳熱面に附着する煤煙は、水管罐では罐使用中一日に一度乃至數度蒸気又は壓搾空氣を以て吹き飛ばすことが肝要である。此の吹飛作業は蒸気罐を盛んに使用して居る間に行ふべきもので、若し然らざれば折角吹飛した煤煙も再び傳熱

面に附着する。又吹飛用蒸氣は乾燥したもの用ひ、濕氣の爲め再び煤煙の附着することのない様にする。

焰管を有する罐は休罐の際、煙函の戸を開いて鐵刷毛で焰管内を掃除する。

此等蒸氣罐内外掃除の際には必ず各部狀態の視察及び検査を厳密にし、若し少しでも異状を認めた時は、直ちに適當の手當を施すことが肝要である。

此の検査の際注意すべき部分は、罐の内面全部の外に各鉄接手、各部計器類と連なる孔、水管取付部殊に直接火炎に觸れる部、吹出コックの取付部、安全瓣及び水管等である。

102. 蒸汽罐の破裂 罐の破裂(explosion of boiler)は極めて稀な事であるが、一度斯る災害を惹起せば其の損害は甚大である。

罐の破裂の原因は蒸氣壓力が規定以上に高まつた場合か、又は罐の一部に弱い箇所が出来た時である。今破裂の原因を細別して起り易い分より列挙すれば、内部腐蝕、外部腐蝕、兩部の腐蝕、蒸氣壓力の過大、罐水の減少、破れ目、ステーの切斷、構造上の弱點、老朽、垢殼の附着、接目の切斷等である。

蒸氣の壓力が規定以上に高まる場合は火夫が焚き過ぎた時、壓力計の指針が狂つて居るのを知らないで焚いた時、又は垢殼が破裂して急速の蒸發を爲した時等である。此等は給水に注意し、罐内の掃除を能くして垢殼を附着させない様にして置き、火夫を充分監督すれば、蒸氣の壓力が規定以上に高まる心配はない。若し萬一此の事があつても安全瓣が狂つて居なけ

れば大丈夫である。猶安全瓣は二箇設備してあるから、共に狂ふことはあるまい。

罐水の減少は水準計の孔が垢殼の爲めに塞がつて狂つて居るか、又は火夫が不注意の爲めに水位が下つて居るのを知らない場合に起る。依つて水準計は二個設備するか又は別に試験コックに依つて確めるべきである。

罐の破裂は腐蝕の爲めに罐の一部に弱い箇所が出来た場合が一番多い。故に常に蒸氣罐内外の腐蝕を心掛けて注意し、猶時々水壓試験(water pressure test)を爲して罐の強さを計れば、破裂を未然に防ぐことが出来る。水壓試験は新しき罐の組立を終つた時、大修繕の終つた時、洗罐後定期検査に之れを行ふ。警視廳の規定は制限壓力 4.3 気圧(61度、平方吋)以下なる時は制限壓力の 2 倍、制限壓力 4.3 気圧を超ゆるときは其の 1.3 倍に 3 気圧を加へたものである。要するに罐の破裂は偶然起るものでないから、平常注意して居れば之れを未然に防ぐことが出来る。

103. 摘要

1. 罐水の不純物中には腐蝕性のものと、垢殼を形成するものとある。
2. 腐蝕性の不純物又は惡性の垢殼を造る不純物を含む水は、蒸氣罐用とすることが出来ない。
3. 罐水中の不純物の害を輕減する方法は、給水の濾過、汚水の吹出し、給水前薬品で處理、罐内へ薬品の投入、給水の豫熱、給水の蒸罐、給水中の瓦斯排除である。
4. 給水が惡性で薬品處理を要する場合では、設備が大仕掛けの割に效果が少い。出来るだけ善良な給水のある所を選ぶべきである。

5. 給水を豫め熱することは、何れの方面から見ても利益である。
6. 給水豫熱装置を熱素で分類すると節炭器、放出蒸気温水器、生蒸気温水器、ブリーダー・ヒーターに分たれる。
7. 利用し得る放出蒸気があれば、放出蒸気温水器を用ひるのが一番良い方法である。之れに開放型温水器と密閉型温水器とがある。

8. 輓近の蒸気タービンを原動機とする發電所では、蒸気タービンの途中から抽出した蒸気を以て給水を處理するものが多い。

蒸 汽 罐 及 び 汽 力 原 動 機

第一編 索 引

A

油除去器	121
油燃焼器 (oil burner or atomiser)	99
アダムソン接手(Adamson joint)	32
アングル瓣(angle valve)	75
安全瓣(safety valve)	75
彈條—(spring—)	78
船用型—	79
重錘—(dead weight—)	77
槓桿—(lever—)	77
アップ・テーク(uptake)	37
壓力(pressure)	
壓力計—	15
ゲージ—(gage—)	15
絕對—(absolute—)	15
壓力計(pressure gage)	
ブルドン管—(Bourdon—)	71
合併—(compound—)	72

B

バブコック・エンド・ウィルコック ス罐(Babcock & Wilcox boiler)	45
バケット・エレベーター (bucket elevator)	100
バー ラス氏通風計 (Barrus draft tube)	73

馬力 (horse power)	11
汽罐—	64
分析	
元素—	10
完全 —	10
工業 —	10
略 —	10
ベルビール罐 (Belleville boiler) ..	57
ブルドン管壓力計(Bourdon tube pressure gage)	71
ボムブ熱量計 (bomb calorimeter)	10
ボーン・コート表面燃焼蒸気罐 (Bonecourt surface combustion boiler)	61
棒ステー (bar stay)	40

C

C.T.M.型(cross-tube marine type)	40
抽汽温水器(bleeder heater)	126
直管罐(direct tube boiler)	33
直流瓣	76
調革運搬機(belt conveyer)	100

D

ダンパー(damper)	28
彈條安全瓣 (spring safety valve) ..	78
傳熱面(heating surface)	28
泥炭(peat)	7
泥筒(mud drum)	45

F シキ - 蒸汽罐(donkey boiler) ... 29

E

英國熱單位(British thermal unit) ... 6

液體燃料 ... 7

煙道(flue) ... 28, 106

側(side) ... 33

底部(bottom) ... 33

煙函(smoke box) ... 35

烟管(smoke box) ... 34

烟筒(flue tube) ... 32

圓筒形外焚式 ... 35

煙突(chimney) ... 28

鋼鐵製(steel) ... 103, 104

煉瓦製(brick) ... 103

鐵筋混凝土製(reinforced concrete) ... 104

煙突通風(chimney draft) ... 103

エリソン通風計(Ellison draft gage) ... 73

F

浮泡(scum) ... 119

—コック(scum cock) ... 84, 119

風化(weathering) ... 100

吹出しひき出し(blow off) ... 120

吹出コック(blow off cock) ... 83

表面(surface) ... 84

底部(bottom) ... 84

不汽水共騰管(anti-priming pipe) ... 120

不粘炭(non-caking coal) ... 8

粉末機(pulverizer) ... 97

粉末炭燃焼装置(pulverized coal firing

system) ... 86

噴射蒸汽(steam jet) ... 107

腐蝕(corrosion)

外部(external) ... 117

内部(internal) ... 117

粉炭(coal dust) ... 81

風力 ... 1

G

外部腐蝕(external corrosion) ... 117

合併壓力計(compound gage) ... 72

ガルベ罐(Garbe boiler) ... 54

ガロウエー管(Galloway tube) ... 32

瓦斯體燃料 ... 7

ガソリン ... 7

グラム・カロリー(gram calorie) ... 6

グローブ瓣(glove valve) ... 75

ゲージ壓力(gage pressure) ... 15

原動機(prime mover) ... 1

 汽力 ... 2

減水警報器(low-water alarm) ... 81

元素分析(石炭の) ... 10

原油 ... 7

ゲート・バルブ(gate valve) ... 7

H

船用罐(marine boiler) ... 35

船用型 ... 47

 —安全瓣 ... 79

羽子板ステー(palm stay) ... 42

破裂(explosion of boiler) ... 128

火格子棟(fire grate bar) ... 88

比熱 ...

 定壓 ... 22

定積 ... 22

火壇(fire bridge) ... 88

ヘッダー(header) ... 45

平衡通風(balanced draft) ... 112

閉塞瓣(stop valve) ... 75

ホワイト・フォスター罐(White Foster boiler) ... 57

飽和蒸氣(saturated steam) ... 20

 —溫度 ... 20

乾燥(dry) ... 20

 —溫潤(wet) ... 20

表面吹出コック(surface blow-off cock) ... 84

表面燃燒(surface combustion) ... 71

I

一酸化炭素記錄計(CO recorder) ... 114

J

15°C 底カロリー ... 6

重錘安全瓣(dead weight safety valve) ... 77

重油 ... 7

蒸發係數(factor of evaporation) ... 64

蒸氣(steam) ... 17

 饱和(saturated) ... 20

 過熱(superheated) ... 20, 21

蒸氣場所(steam space) ... 27

蒸氣罐(steam boiler) ... 27

蒸氣機關 ... 2, 5

蒸氣タービン(steam turbine) ... 3, 5

ジョン氏下方給炭機(Jone's under-feed stoker) ... 93

K

鏡板(end plate) ... 27

下方給炭機(underfeed stoker) ... 91, 93

ジョン氏 ... (Jone's) ... 93

階段給炭機(step grate stoker) ... 91, 94

開放型溫水器(open heater) ... 125

灰燼凝結(clinkering) ... 87

隔壁(partition wall) ... 45

罐頭(boiler shell) ... 27

過熱蒸氣(superheated steam) ... 20, 21

過熱器(superheater) ... 59

過熱溫度 ... 21

感熱(sensible heat) ... 17

罐掃除(boiler cleaning) ... 127

罐水沸出(priming) ... 44, 119

罐石(boiler stone) ... 116

乾燥飽和蒸氣(dry saturated steam) ... 20

乾燥管(dry pipes) ... 120

乾燥係數(dryness factor) ... 20

完全分析(石炭の) ... 10

火爐(furnace) ... 27

カロリー(calorie)

 平均 ... 6

 15°C ... 6

底 ... 6

 グラム ... 6

火力 ... 1

火室(fire box) ... 35

片前罐(single-ended boiler) ... 33

褐炭(brown coal) ... 8

氣壓 ... 15

工業 ... 16

機械給炭(mechanical stoking).....	86
汽罐馬力.....	64
氣化熱(latent heat).....	17
汽罐密閉式(closed stokehold system).....	109
汽機(steam engine).....	2
旺カロリー(kilogram calorie).....	6
キロワット(kilowatt).....	11
—時(=hour).....	14
汽力原動機.....	2
汽水共騰(priming).....	44, 119
唇(lip).....	79
くまり孔(manhole).....	27
空氣排除器(deaerator).....	120
空氣豫熱器(air preheater).....	111
クロス・チューブ型(cross-tube type).....	29
鑽床給炭機(chain grate stoker).....	91
分割型—(compartment type—).....	93
給水逆止め弁(feed check valve).....	82
給炭(stoking).....	86
機械—(mechanical—).....	86
手焚—(hand—).....	86
給炭機(mechanical stoker).....	86, 90
下方—(underfeed stoker).....	91
階段—(step grate—).....	91
鎖床—(chain grate—).....	91
リレー(Riley—).....	96
ローネー(Roney—).....	96
搖動—(cocking feed—).....	91
桁ステー(girder stay).....	42
輕油.....	7
工業分析.....	10

M

工業氣壓.....	16
槓桿安全閥(lever safety valve).....	77
擴管器(tube expander).....	39
コクラン管(Cochrane boiler).....	31
コール・バンカー(coal bunker).....	100
降水管(down comer of boiler).....	57
固體燃料.....	7
密閉型溫水器(closed heater).....	125
密閉式(closed ash-pit system).....	108
宮原式罐.....	54
水場所(water space).....	27
無煙炭(anthracite).....	8
半—(semi—).....	8
目なし板(dead plate).....	88
戻火罐(return tube boiler).....	37

N

内部腐蝕(internal corrosion).....	117
内燃機關(internal combustion engine).....	3, 5
生蒸氣溫水器(live steam heater).....	121
波形爐管(corrugated furnace).....	68
ニクロース罐(Niclause boiler).....	50
燃料(fuel).....	7
液體—.....	7
瓦斯體—.....	7
固體—.....	7
燃料熱量計(fuel calorimeter).....	10
燃燒率(rate of combustion).....	62
燃燒室(combustion chamber).....	27
粘炭(caking coal).....	8

不—(non—).....8

熱.....1

熱機關(heat engine).....2

熱空氣機關(hot-air engine).....2

熱力學(thermo-dynamics).....11

—の第一法則.....11

熱單位(thermal unit)

英國—(English—).....6

攝氏—(Centigrade—).....6

ノルマンド罐(Normand boiler).....57

O

往復動汽機(reciprocating steam engine).....3

オク^t社ステー(gusset stay).....41

温水器(heater)

抽汽—(bleeder—).....126

開放型—(open—).....125

密閉型—(closed—).....125

生蒸氣—(live steam—).....125

押込通風(forced draft).....108

ピストン(piston).....3

R

略分析.....10

リレー給炭機(Riley stoker).....96

レフラー蒸氣罐(Loeffler boiler).....60

瀝青炭.....8

煉炭(briquette).....87

濾過.....120

ローネー給炭機(Roney stoker).....96

兩前罐(double-ended boiler).....33

S

ジャブル(shovel).....86

遮斷瓣.....75

自然發火(spontaneous combustion).....101

自然通風(natural draft).....103

震動火格子.....89

眞空.....16

知せ孔(tell-tale-hole).....41

濕潤飽和蒸氣(wet-saturated steam).....20

水壓試驗(water pressure test).....129

水準調整器(feed water regulator).....82

水準計(water gage).....73

水力.....1

筋違ひステー(diagonal stay).....41

スクレーパー(scrapar).....123

スコッチ型罐(Scotch type boiler).....37

スパン(span).....41

スターリング罐(Stirling boiler).....51

ステー(stay)

棒—(bar—).....40

羽子板—(palm—).....42

桁—(girder—).....42

ネヂ—.....41

社—(gusset—).....41

筋違ひ—(diagonal—).....41

ステー管(stay tube).....41

堰止瓣(sluice valve).....76

石炭(coal).....7

泥—(peat—).....8

不粘—(non-caking—).....8

半無煙—(semi-anthracite) 8
 半有煙—(sub-bituminous) 8
 褐—(brown) 8
 無煙—(anthracite) 8
 粘—(caking) 8
 煉—(briquette) 87
 有煙—(bituminous) 8
 石油ピッチ 7
 潛熱 17
 扇風機(centrifugal blower) 107
 摺氏熱單位(Centigrade heat unit) 6
 節炭器(economiser) 122
 側煙道(side flue) 39
 送風渠(air duct) 108
 ソルニー・クロフト罐(Thornycroft boiler) 57

T

タービン・クリーナー(turbine cleaner) 127
 ククマ式罐 52
 玉縁器(beading tool) 40
 炭酸瓦斯記錄計(CO₂ recorder) 114
 縱爐(vertical boiler) 29
 縱多管罐(vertical multitubular boiler) 30
 通風(draft)
 煙突—(chimney) 103
 平衡—(balanced) 112
 押込—(forced) 108
 誘ひ—(induced) 108, 109
 自然—(natural) 103
 通風計(draft gage)
 バーラス氏—(Barrus) 73

エリソン—(Ellison) 73
 U字形—(U-tube) 72
 定壓比熱 22
 手焚き(hand stoking) 86
 底部煙道(bottom flue) 33
 底部吹出コック(bottom blow-off cock) 84
 定積比熱 23
 天井板(crown plate) 42
 テスト・コック(test cock) 74
 止め詰(stop valve) 75
 トライ・コック(try cock) 74
 燈油 7

U

U字形通風計(U-tube draft gage) 73

Y

破れ目(grooving) 118
 ヤーロー水管罐(Yarrow water tube boiler) 55
 湯垢(scale) 116
 有煙炭(bituminous coal) 8
 半—(semi-) 8
 融解栓(fusible plug) 81
 搖動給炭機(rocking feed stoker) 91, 96

Z

全熱量 17
 ズルツェル直立水管罐(Sulzer upright water tube boiler) 54
 絶對壓力(absolute pressure) 15

昭和八年五月二十日第一版印刷

昭和八年五月二十五日第一版發行

不許
複製

蒸 汽 罐
正價金壹圓拾錢
送料金拾六錢

編輯兼
發行者 加藤 靜夫
代表者 白井 晴太郎
印刷者 精興社
印刷所 東京市神田區錦町三の一七

發行所 電機學校
東京市神田區錦町二丁目七番地
電話神田(25)局 1121—1124番
振替口座東京 13184番

特約販賣店
林平書店 東京日本橋區吳服町二丁目五
電氣之友社 東京京橋區銀座八ノ一
オーム社 東京神田錦町三ノ一八 オーム社出張所 大阪北區堂島ビル内

電機學校出版書籍正價表

編著者	書名	正價	郵税	表装	講義錄の部
電機學校	水力發電	3.80	26	クロス	基础講義 （電氣工學及大意）
同上	火力發電	4.00	26	同	一卷分
同上	火電機械(第一編)	4.00	26	同	二卷分
同上	新編電氣機械(第二編)	4.20	28	同	三卷分
同上	新編電氣機械通論(第一編)	4.60	30	同	四卷分
同上	新編電氣機械通論(第二編)	4.30	26	同	五卷分
同上	新編電氣機械通論(第三編)	4.30	28	同	六卷分
同上	新編電氣機械通論(第四編)	2.00	18	同(軟)	七卷分
同上	新編電氣機械通論(第五編)	1.50	18	同	八卷分
同上	新編電氣機械通論(第六編)	1.30	18	同	九卷分
同上	新編電氣機械通論(第七編)	2.40	22	クロス	十卷分
津高同上	電話學	2.90	24	同	十一卷分
津高同上	電氣測定(第一編)	4.00	28	同	十二卷分
津高同上	電氣測定(第二編)	4.00	28	同	
津高同上	新編電氣機械(第一編)	2.60	24	同(軟)	
津高同上	新編電氣機械(第二編)	3.00	22	同(軟)	
津高同上	第一卷(電氣機械)	2.20	18	同	一卷分
津高同上	第二卷(電氣機械)	2.20	18	同	二卷分
津高同上	第三卷(電氣機械)	1.90	18	同	三卷分
津高同上	第四卷(熱學・火力發電)	2.00	18	同	四卷分
津高同上	第五卷(送電配電・電氣設備)	2.20	18	同	五卷分
津高同上	第六卷(光學・電燈照明)	2.00	18	同	六卷分
津高同上	第七卷(音響電話・電氣鐵道)	1.60	18	同	七卷分
津高同上	第八卷(力學・機械學)	1.90	18	同	八卷分
森齊電機	秀平校上	電氣法規の話	0.70	6	クロス
森齊電機	正學校上	電氣用語	5.50	33	同
森齊電機	正學校上	電氣用語	2.80	22	同
森齊電機	正學校上	電氣技術者用書	3.00	24	同
森齊電機	正學校上	電氣技術者用書	1.70	20	同
森齊電機	正學校上	無線電信電話の理論と應用	2.00	20	同
森齊電機	正學校上	最新電燈照通論	1.40	18	同
森齊電機	正學校上	最初等機械用語	1.40	18	同
森齊電機	正學校上	電機機器	2.60	22	同
森齊電機	正學校上	電機機器	0.80	14	同
森齊電機	正學校上	電機機器	0.90	16	同
森齊電機	正學校上	電機機器	1.00	16	同
森齊電機	正學校上	電機機器	0.90	14	同
森齊電機	正學校上	年度別選試問題並解答	0.35	2	紙
森齊電機	正學校上	昭和二年年度別選試問題並解答	0.35	2	紙
森齊電機	正學校上	昭和七年度別選試問題並解答	0.40	4	紙
森齊電機	正學校上	種別選試標準解答	0.60	4	紙
森齊電機	正學校上	(第一種)	0.35	2	紙
森齊電機	正學校上	(第二種)	0.60	4	紙
森齊電機	正學校上	(第三種)	0.35	2	紙
森齊電機	正學校上	科目別選試標準解答	0.50	4	同
森齊電機	正學校上	測定(電氣理論及電氣器具測定)初等	0.50	4	同
森齊電機	正學校上	機械(電氣機械變壓器附屬器具)初等	0.50	4	同
森齊電機	正學校上	配電(電力輸送配電並蓄電池)初等	0.50	4	同
森齊電機	正學校上	電燈(電燈照明)初等	0.30	2	同
森齊電機	正學校上	發電(發電機設計附原動機)初等	0.45	4	同
森齊電機	正學校上	電線(電氣鐵道)高等	0.60	4	同
森齊電機	正學校上	測定(電氣理論及電氣器具測定)高等	1.00	6	同
森齊電機	正學校上	機械(電氣機械變壓器附屬器具)高等	0.60	4	同
森齊電機	正學校上	配電(電力輸送配電並蓄電池)高等	0.80	4	同
森齊電機	正學校上	電燈(電燈照明)高等	0.40	4	同
森齊電機	正學校上	發電(發電機設計附原動機)高等	0.90	4	同
森齊電機	正學校上	三角函數並諸對數表	0.20	2	無紙
森齊電機	正學校上	計算尺使用法	0.15	2	紙
講義錄 ◆ 送科本校負擔					

(御注意) 御註文は振替(東京一三一八番)又は小爲替にて前金に願ひます。代金引換小包の取扱ひは致しません。

[内容見本進呈]



終

特