

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
(наименование республиканского органа охраны памятников)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня князя Я. В.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XII - XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА УИ АССР, Аухов-Мартановский р-н, с. Мерджик,
(АССР, край, область, район, автомобильный б-д.)
Из г. Грозного до с. Н. Алхун, далее по горной дороге до с. Мерджик
/около 15 км/.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственно	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д-отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4
 Фото фрагментов— 3
 Генплан— 1
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	--	---

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитателей здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских жилых башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М. Б. Мухомов считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV-XV вв.

Этнограф В. П. Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII-XIV вв., связывая это с феодализацией местного общества.

Архитектор А. Ф. Гольдштейн считает, что после XIV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В. И. Марковина расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуэтажное перекрытие, заполнения оконных и дверных проемов, центральный опорный столб. Разрушена верхняя часть стен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Башня жилая № 3 расположена на западной окраине селения Мережди. Стоит у дороги, соединяющей селения Н. Алкун на р. Аесе и Ялхарой. По отношению к руслу реки Фортанги башня стоит на расстоянии около 500 м и выше на 100 м. По отношению к комплексу скальных башен расположена ниже метров на 300 и ниже примерно на 500 м. Стоит на рельефе так, что вход на первый ярус расположен на уровне земли. По сторонам света ориентирована стенами. Башня двухъярусная. Высота по самой высокой стене, восточной, около 5 метров. Стены имеют легкий уклон вверх. Кладка из камней среднего размера, не очень ровно растесанных и не тщательно подогнанных. Швы толстые с хорошо сохранившимся известковым раствором. В нижней части башни камни большего размера. Угловые камни и камни обрамляющие дверные проемы, в виде крупных блоков. Башня прямоугольная в плане. Размеры по наружным стенам первого яруса 9,6 x 5,5 м. Толщина стен 0,75 м.

Вход в башню в стене северного фасада. Дверной проем первого яруса расположен около северо-восточного угла. Его размеры снаружи 0,87 x 1,17 м и изнутри 1,01 x 1,84 м. Наружная перемычка сделана из большой каменной плиты, растесанной под арку, толщиной 0,21 м. Изнутри перемычка сделана в технике ложного свода.

/ С. В. Вкладин /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес для показа на туристическом маршруте в комплексе с другими башнями селения. *Золуна Нарджид*
Шивели содеи абрак еи Сайнахово
Зодзе ст ва.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975, сс. 8, 20.
2. Коблчев В. П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX-XI вв. М., "Наука", 1982, с. 20.
3. Марковни В. И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с. 106.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прим. искуств.
для памятников монументального искусства	постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+		+	
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны союзная | республика. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕ СОСТОИТ


в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не установлены



'D000040467'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № документа не имеется

Дата составления документа: 13 ноября 1988 г.
 Составитель: Кузьмин В.А. - архитектор
 (И. П. и должность или профессия)

 (подпись)

М. П.



(подпись)

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Мереджи, башня жилая № 8.

Вкладыш № I - продолжение п. УПа.

В боковых стенках имеются пазы для задвижки двери. Дверной проем второго яруса расположен у северо-западного угла. Его размеры снаружи 0,89 x 1,27 м и изнутри 1,13 x 2,18 м. Проем на высоте 0,88 м от земли. Конструкция проема идентична. В стене этого же, вверного, фасада на втором ярусе окно размером 0,3 x 0,4 м снаружи и 0,66 x 0,84 м изнутри. Конструкция окна схожа с конструкцией входов. Такое же окно расположено в стене второго яруса восточного фасада. Стены южной и западной фасадов глухие.

В интерьере видны пазы в южной стене для балок перекрытия. В этой же стене ниша хозяйственного назначения размером 0,3 x 0,3 x 0,4 м.

Петроглифов не обнаружено.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2-1.69.1
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников культуры (индекс)
 Адрес: ЧИАССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Мараджи (ф. и. о., должность или профессия, подпись)
 (АССР, крп, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Башня жилая № 8

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIII - XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищное помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

внесен в утвержденной охраной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	7	I	+

Дата составления карточки: 13 ноября 1978 г.

союзная	республикан.	местный	реставрационные мастерские республикан.	местные	музей, архив, НИИ
	+	+			ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

Кузьмин

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 АЗБУКА ИСТОРИИ
 № 8
 1987 г.



ОБЪЕКТ: СЕЛ. МЕРЕДЖИ
 ТИП: ДВУХЪЯРУСНАЯ
 БАШНЯ



Краткое описание

Башня жилая № 8 расположена на западной окраине сел. Мереджи. Стоит у дороги. Башня двухъярусная. Стены имеют уклон кверху. Кладка из камней среднего размера на известковом растворе. Башня прямоугольная в плане. Входы в башню в стене северного фасада. Дверной проем первого яруса расположен около северо-восточного угла. Дверной проем второго яруса расположен у северо-западного угла. Конструкции проемов идентичны. Окна расположены на втором ярусе в стенах восточного и северного фасадов. Южный и западный фасады глухие. Петроглифов не обнаружено.