

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

20000 000 61

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Батня жилая № 4

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧН АССР, Советский р-н, с. Шарой.

АССР, край, область, район, автономная обл.

Из с. Советское по горной дороге до с. Шарой.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			бозни. санат. д.отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 2
 Генплан —
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1 стр. к л. VII а
схема фото фиксации

е)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,
		для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось. Сведений о строительстве башни в литературных источниках установить не удалось, на башне нет надписей, преданий местные жители не знают.

По мнению исследователей, точная датировка войнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог И. Б. Мумухов считает, что жилища башни на территории Чечено-Янгунетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIV в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV-XV вв.

Этнограф В. П. Кобзаев относит начало строительства земляных башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А. И. Гольдштейн считает, что после XIV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни войнахов. Он отмечает, что сооружения XIX века почти не сохранились.

По мнению археолога В. И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, часть стены второго яруса южного фасада и западного фасада, междустяжное покрытие, заполнения оконных и дверных проемов. Конструкция дверного проема укреплена деревянной стойкой. Частично разрушены три опорных столба.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Баня хилая № 4 расположена на западной окраине селения Шарой, у дороги, которая идет вверх на перевал. Стоит на рельефе с понижением с севера на юг, на скальном основании. По сторонам света баня ориентирована своими стенами. Баня двухъярусная, ее высота по стене южного фасада около 6 м. Кладка стен из некрупных камней на известковом растворе. Стены имеют небольшой уклон вверх.

Баня прямоугольная в плане. Размеры: 8,9 x 8,97 м. Толщина стен 0,5 м.

Главный фасад южный. Вход на первый ярус в стене южного фасада. Проем прямоугольной формы, размером 0,95 x 1,35 м. Перемычкой служит деревянная балка размером 0,11 x 0,11 x 1,15 м. В этой же стене, справа от входа, сделано небольшое окно прямоугольной формы размером 0,42 x 0,31 м с перемычкой из плоского камня. В стенах восточного и северного фасадов проемов нет.

В интерьере четыре опорных столба: два центральных, рядом стоящих и два у северной стены. Расстояние между центральными опорными столбами 1,55 м. Между столбами стенка шириной 0,87 м, на которую опирается балка перекрытия. Центральный опорный столб, сохранившийся на всю высоту, имеет сечение у основания 0,55 x 0,56 м. Столб выложен из крупных каменных блоков на известковом растворе. Сохранилась балка перекрытия первого яруса. Она деревянная прямоугольного сечения 0,20 x 0,28 м.

См. вкладки

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Баня имеет четыре опорных столба в интерьере, что является нетрадиционным конструктивным решением. Поэтому баня может представлять научный интерес.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладки

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республика	местная	не состоит
---------	------------	---------	------------

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕ УМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) **НЕ УСТАНОВЛЕНА**



'D000039832'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

13. сентября 1988 г.

Составитель

НЕ УМЕЕТСЯ
Кузьмин В.А. - архитектор

ф. и. о., должность или профессия

Кузьмин
подпись

Инспектор по охране памятников

М. П.

ведется

ЧИ АССР, Советский р-н, с. Шарой

Башня жилая № 4

Вкладыш № I

к п. УП-а

Балка одним концом положена в паз восточной стены и другим опирается на стенку между двумя центральными опорными столбами. Сохранился остаток другой балки - ее конец заделан в паз центрального порного столба. Эта балка меньшего сечения 0,12 x 0,15 м.

Два других опорных столба стоят у северной стены. Их размеры 0,45 x 0,50 м и 0,36 x 0,38 м/левый/. Северной стеной служит скала, это и предопределило необходимость этих столбов. В западной стене видны две ниши - бойницы в углах. На стенах сохранились следы штукатурки.

Рядом с башней, у стены западного фасада, обнаружен камень из кладки разрушенной стены. На нем петроглиф в виде квадрата с петлями в углах.

Продолжение п. УШ.

1. Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975, с. 8, 20.
2. Кобычев В. П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., 1982, с. 20.
3. Марковин В. И. В стране вайнахов, М, 1969, с. 106.









Адрес ЧИ АССР, Советский р-н, с. Барой
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Башня жилая № 4

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVII век

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилище-помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет
+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
1	4	1	

место хранения документов
 Дата составления карточки
 « 13. сентября 1981 г. »

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ Искусство-Знания
союзная	республикан.	местный	республикан.	

Составитель

Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

В.В. Шин

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план

УЧЕТНО-ОПИСАТЕЛЬСКИЙ ЛИСТ
 № 1000
 С. ШАРОВ
 1950 г.
 ДВА КВ. МЕТРА



5 м
 5 м

ОБЪЕКТ: 1000, 1000
 С. ШАРОВ
 1950 г.



Краткое описание

Баня хилая № 4 расположена на западной окраине селения Шарой. Стоит на рельефе, на скальном основании, по сторонам света ориентирована своими стенами. Баня двухъярусная. Кладка на растворе, стены имеют уклон кверху. Баня прямоугольная в плане. Главный фасад южный. Здесь вход в баню и небольшое окно прямоугольной формы. В стенах восточного и северного фасадов проемов нет. В интерьере четыре опорных столба: два центральных стоящих рядом и два у северной стены. Между столбами стенка, на которую опирается балка перекрытия. Сохранилась балка перекрытия первого яруса. Два других опорных столба стоят у северной стены. На стенах следы штукатурки.