加賀國金澤城繪圖

る二
121

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』　請求記号 る二-121

加賀國金澤城繪図

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』　請求記号 る二-121

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』　請求記号 る二-121

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』 請求記号 る二-121



加賀國

一二ノ丸書院英
一同北ノ方危塀
一同北ノ方二重
一同北ノ方危塀
一同北ノ方門櫓
一同北ノ方危塀
一同北ノ方長
一同北ノ方危塀
一同東ノ方危塀
一同東ノ方二重
一同東ノ方長
一同東ノ方二重
一同東南ノ間
一同東南ノ間
一同東ノ方門
一同漆塗危塀長
一三ノ丸北ノ方長
一櫓十長屋小塀

右ノ如ク家作
別ノ先規ノ通
家作等焼失
清水寺上御屋
如元丁寧ニ

加賀國金澤城當正月焼失図

●　印色　寶暦九年焼失後仮建〻分

●　印色　元年迄出来〻分

●　印色　文化七年春焼失

当正月焼失〻箇所

印　門焼失

印　化粧長屋拾間弐尺焼失壁下石垣高三尺破損

印　二重櫓焼失壁下石垣高拾間弐尺破損

印　化粧長七間焼失壁下石垣高三尺破損

印　化粧長拾弐間三尺焼失壁下石垣高弐尺破損

印　化粧長拾弐間取壊

印　化粧長八間焼失

印　二重櫓焼失壁下石垣高七尺破損

印　長屋焼失壁下石垣高弐尺破損

印　長屋焼失

印　化粧長三拾間焼失壁下石垣高三尺破損

印　長屋焼失壁下石垣高弐尺破損

印　二重櫓焼失壁下石垣高三間弐尺破損

印　門焼失

印　門焼失左右石垣高五尺破損

印　化粧長弐拾間取壊

46

7. 1. 31

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』　請求記号 る二-121

加賀國金澤城當正月燒失面〻

一二〻九書院並住居不殘燒失

一同北〻方塀長貳拾間巳ノ尺燒失

一同北〻方二重櫓燒失

一同北〻方塀長七間燒失

一同北〻方門燒失

一同北〻方塀長拾壱間三ノ尺燒失

一同北〻方長屋燒失

一同北〻方塀長三拾間燒失

一同東〻方塀長拾五間取壞

一同東〻方二重櫓燒失

一同東〻方長屋燒失

一同東〻方二重櫓燒失

一同東南〻間塀長八間燒失

一同東南〻間門燒失

一同東〻方門燒失

一同濱塀長貳拾間取壞

一三〻九北〻方長屋燒失

一櫓下長屋〻塀〻石垣平均高壱間壱尺八寸余長延壱拾壱間巳

右〻面〻家作門櫓長屋塀燒失仕石垣燒損並取壞巳

別〻先規〻通次連〻取建之中度奉願巳因寶暦九年

家作等燒失寛政十一年地震石垣破損分其時〻

御届申上御図海巳分未取建不申而〻已又次連〻

仰元丁申年分奉願巳次上

文化五年

御名 御判

沖石垣方扣

畳敷隠し中村作

国立国会図書館　タイトル『加賀国金沢城絵図』 請求記号 る二-121