

圓明園  
萬壽山  
內庭

三處彙同銅錫作現行則例

貳拾壹號



圓明園內工銅錫作現行則例

打造紅銅包門龍葉雲葉獸面拐角人字看葉護眼見廣識太字等項

每銅一斤用

耗銅五錢

二共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個



打造紅銅

每斤用

耗銅九錢

二共銅每斤用

黑炭五斤

細製一斤以下

每斤用

銅匠二工

二斤以下

每斤用

銅匠一工半

三斤以下

每斤用

銅匠一工

粗製一斤以下

每斤用

銅匠二工

二斤以下

每斤用

銅匠八分工

三斤以下

每斤用

銅匠七分工

三斤以上

每斤用

銅匠六分工

鉛釵龍葉

每長一尺用

鉛釵匠二工

鉛釵雲葉

每長一尺用

鉛釵匠二工

鉛釵獸面徑六寸

每對用

鉛釵匠十工

鉛釵龍

每條長五寸用

鉛銀匠八分工

鉛銀六方護眼

每四件用

鉛銀匠一工

鉛銀寶頂須彌座蓮瓣花卉番字

每見方一尺用

鉛銀匠十工

鉛銀銅

每斤用

黑炭一斤八兩

松香十二兩

香油四兩

焊縫

每湊長一尺用

白炭一斤

烟砂二分

四六銀焊藥二分

拔紅銅絲鱗條黃豆條

每銅一斤用

耗銅二兩

油黃豆小豆菜<sup>豆</sup>高粱黃米小米油絲花絲毛絲

每斤用

耗銅二兩二錢

二共銅每斤用

黑炭五斤五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

拔絲銅 每八兩

每斤用

耗銅三錢

香油一兩五錢

鱗條每三斤

黃豆條每二斤八兩

由黃豆條每二斤四兩

小豆條每二斤

菜豆條每斤十二兩

高粱條每斤八兩

黃米條每斤四兩

小米條每斤

油絲條每十二兩

花絲條每八兩

毛絲條每四兩

俱拔絲匠一工

銅幪每折見方尺

每八尺用

幪匠一工

菓罩烘篩

每見方尺八寸五分用

幪匠一工

成錠簷幪

每文用

梭葉二合

頭號雨點釘一百六十個

錠鉸匠一工

粘補舊幪

每湊長一丈五尺用

幪匠一工

拆卸舊幪

每長八丈用

幪匠一工

見廣識大

每件用

銅匠三工

劉刮匠二工半

索子

每六辦用

銅匠一工

每七辦用

劉刮匠一工

廣勾



每八件用

銅匠一工

剉匠一工

護瓦劍樁座

每件用

銅匠一工半

剉磨匠一工二分五厘

鑄造四六黃銅一應活計

每斤用

耗銅一兩三錢

剉刮銅末六兩

三共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

如意劍樁

每件用

鑄造匠一工

剉磨匠一工

每淨銅並剉銅一斤以下者

每斤用

鑄造匠四分工

剉鍛匠八分工

二斤以下

每斤用

鑄造匠三分三厘三毫工

剉鍛匠六分六厘六毫工

三斤以下

每斤用

鑄造匠二分六厘六毫工

剉鍛匠五分三厘二毫工

四斤以下

每斤用

鑄造匠五分工

剉鍛匠五分三厘五毫工

四斤以下

每斤用

鑄造匠二分工

判鍛匠四分工

五斤以上

每斤用

鑄造匠一分三厘三毫工

判鍛匠二分六厘六毫工

如有鑿鑿活計粗造每五工細造每三工用

設全斷金匠一工

銅末

每斤用

耗銅一兩三錢

九五回殘

每斤用

耗銅一兩三錢

三共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

洋鑿扭頭圈子

每副用

鑿花匠三工

鑄造黃銅壽山福海

每斤用

耗銅一兩三錢

二共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

一斤以下

每斤用

鑄造匠一五二分

二斤以下

每斤用

鑄造匠二五分

三斤以下

每斤用

鑄造匠八分工

四斤以下

每斤用

鑄造匠六分工

五斤以上

每斤用

鑄造匠四分工

鑄造黃銅菱花釘

每斤用

耗銅二兩二錢

二共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

每五百個用

鑄造匠工

每三百個用

判刮匠工

打造四六銅一應活計

每斤用

耗銅九錢

二共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三千斤用

化銅罐一個

打造黃銅

每斤用

耗銅八錢

二共銅每斤用

黑炭五斤

每淨銅細製一斤以下

每斤用

銅匠二工

二斤以下

每斤用

銅匠一工半

三斤以下

每斤用

銅匠二工

粗製一斤以下

每斤用

銅匠一工

二斤以下

每斤用

銅匠八分工

三斤以下

每斤用

銅匠七分工

三斤以下

每斤用

銅匠六分工

公母螺啣

每兩用

銅匠一工

釐子作成造一應飾件活計一兩以下者

每兩用

銅匠一工

一兩至四兩

每四兩用

銅匠一工

四兩至十兩

每八兩用

銅匠一工

十兩至一斤

每斤用

銅匠一工



如有攢焊活計

每匠三工加

銅匠一工

拘鑿雲龍折見方尺

每尺用

鑿花匠十工

鉛鈹菓托

每兩用

鉛鈹匠八分工

鉛鈹人物鳥獸

每兩用

鉛鈹匠一工

磨洗背光

每圓徑一尺用

水銀三錢

打造四六黃銅字匾

每斤用

耗銅九錢

搗銅末六兩

三共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化銅罐一個

打造黃銅

每斤用

耗銅八錢

二共銅每斤用

黑炭八錢

打造搗銅末

每斤用

銅匠二工十二兩

搗銅末

每斤用

耗銅一兩三錢

九五回殘銅

每斤用

耗銅一兩三錢

三共銅每斤用

黑炭五兩

石煤二斤十二兩

每三十斤用

化鑄罐一個

化對响銅用紅銅八成高錫二成

四六黃銅用黃銅六成紅銅四成

鍍金花活折見方寸

每寸用

葉子金六厘七毫五絲

每平面折見方寸

每寸用

葉子金四厘五毫

每金一兩用

水銀七兩

城四兩八錢

酸梅四兩八錢

白礬四兩八錢

鹽三兩二錢

棉花五錢

白布三寸

黑炭十五斤

白炭七斤八兩

磨金炭四兩

每化金三兩用

傾銀罐一個

化金匠一工

每四十寸用

鍍金匠一工

每二百五十寸用

炸黃匠一工

每炸黃匠十工用

壯夫十二名

燒棠梨古色

每見方一尺用

石礪一錢五分

鹽礪一錢五分

西礪一錢

胆礪一錢

白蠟一錢

磨炭五錢

磨石二兩

黑炭二斤

燒古匠二工

燒青碌古色

每見方一尺用

石礪一錢

鹽礪一錢

西礪一錢

胆礪一錢五分

黃蠟五錢

磨炭五錢

磨石二兩

黑炭二斤

燒古匠二工

燒柳青古色

每見方一尺用

石礪一錢

鹽礪一錢

西礪二錢

胆礪一錢五分

白蠟一錢

磨炭五錢

磨石二兩

黑炭二斤

燒古匠二工

燒宣銅秋葵古色

每見方一尺用

石礪三兩五錢

西礪一兩五錢

磨石四兩

磨炭二兩

黑炭二斤

燒古匠二工

銅胎滲金佛像法身高二尺至五尺零梅洗見新

每尺用

城二錢

每六尺用

烏梅二錢五分

梅洗匠一工

如十六臂至三十六臂

每尺用

城五錢

烏梅六錢

每三尺用

梅洗匠一工

佛像高一尺至五尺八寸

每尺用

每尺用 城二錢

如十六臂至二十四臂 烏梅二錢五分

每五尺用

每三梅洗匠一工

如十六臂至二十四臂

每尺用

城五錢

如十六臂至二十四臂 烏梅六錢

每二尺五寸用

每十梅洗匠一工

佛像高二寸至九寸

每尺用

城二錢

如十六臂至二十四臂 烏梅二錢五分

每三尺用

梅洗匠一工

如十六臂至二十四臂

每尺用



城五錢

烏梅六錢

每一尺五寸用

梅洗匠一工

佛像高六尺零至九尺

每尺用

城二錢

烏梅二錢五分

每十尺用

梅洗匠一工

如十六臂至三十六臂

每尺用

城五錢

烏梅六錢

每五尺用

梅洗匠一工

背先蓮座寶座

每尺用

城二錢

烏梅二錢五分

每六尺用

梅洗匠一工

每梅洗匠一百工外加

白粗布一丈

每烏梅一斤外加

木柴二斤八兩

捶造飛金

每塊用

赤金五錢五分

捶造紅金每兩減去攙配銅二分淨赤金九錢八分

每塊用

打造工價銀一兩九錢五分

捶造黃金每兩減去攙配銀二錢淨赤金八錢

每塊用

打造工價銀一兩八錢五分

成造高錫器皿細製

每斤用

耗錫八錢五分

松香四分

木柴一斤

粗製

每斤用

耗錫五錢

松香四分

木柴一斤

六錫器皿細製

每斤用

耗錫五錢五分

松香四分

木柴一斤

粗製

每斤用

耗錫三錢

松香四分

木柴一斤

對六錫

每斤用

耗錫三錢

松香四分

木柴一斤

六錫跔片

每四十斤用

錫匠一工

打點子

每見方尺三十尺用

錫匠一工

一應錫器一斤以內

每斤用

錫匠一工

二斤以內

每斤用

錫匠半工

二斤以外

每五斤用

錫匠一工

六錫粗做

每十斤用

錫匠一工



