


始



(代
謄
寫)



日鉄八幡製鐵所研究所

研究報告

Vol. XVI No. 2


鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

八幡製鐵所技師 理學博士 海野三朗

昭和十二年二月

八幡製鐵所

福岡縣八幡市



鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

目 次

緒 言	1
第1章 線材工場第1號加熱炉の熱經濟に就て	1
1. 測定狀況とその目的	1
2. 結論概要	2
3. 流量並に温度測定	3
(1) 流 量	3
(2) 溫 度	4
4. 瓦 斯	5
(1) 使用瓦斯の成分	5
(2) 廃棄瓦斯の成分	6
(3) 使用瓦斯量と加熱鋼片延数	8
(4) 炉尻より浸入する空氣量	9
5. 热 量	10
(1) 鋼片が持ち去る熱量	10
(2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量	11
(3) 热量配布	12
6. 热經濟的考察	13
(1) 實績上の最高熱能率	13
(2) 热經濟より見たる供給瓦斯量と加熱能力	16
(a) 保温材に依る節約熱量	16
(b) 空氣豫熱に依る節約熱量	17
(c) 節約熱量と加熱能力	17
(3) 節約熱量の經濟的價值	19
第2章 第一鐵力工場第4號加熱炉の熱經濟に就て	20
1. 測定狀況とその目的	20
2. 結論概要	20
3. 流量並に温度測定	21
(1) 流 量	21
(2) 溫 度	23
4. 瓦 斯	25

(1) 使用瓦斯の成分	25
(2) 廃棄瓦斯の成分	25
(3) 浸入空氣量	27
(4) 供給瓦斯量と加熱點延延數	28
5. 熱量	29
(1) シートバーに與ふる熱量	29
(2) 廃棄瓦斯の持ち去る熱量及び熱量の配布	32
6. 経済的考察	33
(1) 供給瓦斯の經濟價値	33
第3章 第一分塊工場第5號均熱炉の熱經濟に就て	33
1. 測定状況とその目的	34
2. 結論概要	34
3. 測定結果	36
(1) 瓦斯	36
(2) 溫度	37
4. 鋼塊に與ふる熱量	39
5. 廃棄瓦斯量	40
6. 鋼塊加熱延延數	41
7. 熱量配布	42
(1) 鋼塊が吸收する熱量	42
(2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量	42
結言	43

**ON THE HEAT DISTRIBUTIONS
OF REHEATING FURNACES
IN STEEL WORKS.**

BY

S UMINO

SYNOPSIS

Temperature distributions in several heating furnaces in Yawata Steel Works, firing gases and airs supplied to them were measured. From these results, heat distributions of each furnace were calculated.

(1) In wire mill, distributions of supplied heat which consisted of those absorbed by billets, waste gases and transmitted by radiation and conduction become 48.5, 20.4 and 31.1 percents respectively. In this case, coal equivalent of billets in heating corresponds to 59 kilograms per ton. If we make the most of the waste heat by utilising the suitable insulating materials and consider the present actual work, the above heat distributions probably may be attained to the values of 75.4, 18.7 and 6.8 percents respectively. Then, coal equivalent will become 40 kilograms per ton of heated billets.

(2) In hot rolling furnace of tin plate mill, distributions of heat supplied to the sheet bars, waste gases and radiation and conduction become 44.75, 23.20 and 32.05 percents respectively. But, if we consider the actual heat emitted in the furnace, the heat contained in sheet bars amounts to 58.23 percents.

(3) In the case of soaking pit of the blooming mill, distributions of heat given to the blooms, waste gases and others become 40.45, 23.16 and 36.30 percents respectively.

正誤

41頁下より1行目

「炉出聴は」を

「炉出聴數は」に

改む

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

技師 理學博士 海野三朗

緒 言

鋼材工場に於ける熱經濟に關しては既に報告せられるものあれども製品の種類、作業の状況等に依りて千差萬別なり、著者は先づ夫れ等の代表的二三の工場の加熱炉として始めに線材工場の加熱炉、次に第一鐵力工場第4號加熱炉及び第一分塊工場第5號均熱炉につき熱量配布を追求し更に各部門につき夫れ等の熱經濟に言及せるものなり。

第1章 線材工場第1號加熱炉の熱經濟に就て

1. 測定状況とその目的
2. 結論概要
3. 流量並に溫度測定
 - (1) 流量
 - (2) 溫度
4. 瓦斯
 - (1) 使用瓦斯の成分
 - (2) 廃棄瓦斯の成分
 - (3) 使用瓦斯量と加熱鋼片
 噸數
 - (4) 炉尻より浸入する空氣量
5. 热量
 - (1) 鋼片が持ち去る熱量
 - (2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量
 - (3) 热量配布
6. 热經濟的考察
 - (1) 實績上の最高熱能率
 - (2) 热經濟より見たる供給瓦斯量と加熱能力
 - (a) 保溫材に依る節約熱量
 - (b) 空氣蓄熱に依る節約熱量
 - (c) 節約
 熱量と加熱能力
 - (3) 節約熱量の經濟的價値

1. 測定状況とその目的

線材工場加熱炉に於てはその供給瓦斯量及び空氣量並に溫度等を測定し又廢棄瓦斯等よりしてその熱量配布を計算し、又作業の實績上に於ける最高の熱能率を求め是よりして更に進みて到達可能なるべき最高の熱經濟に言及せるものなり。

(1) W. E. Groume, Grjimailo, The Iron Age, Aug. 24 (1922), 465; R. T. Sarjant, Fuel ni Sci. & Pract., 4 (1925), 276; 328; 海野、製鐵所研究所研究報告 7 (1927) No. 9; 8 (1928) No. 6; No. 9; 9 (1929) No. 4.

2. 結論概要

瓦斯及び温度

(1) 線材工場加熱炉に供給せらるる混合瓦斯、空気量を測定し又廢棄瓦斯の分析及び鋼片の温度測定等を行ひて熱經濟を追求せるものなり。

(2) 混合瓦斯量は毎時 2352 立方米、空気は 4670 立方米にして瓦斯對空氣量は約 1:2 の割合なり。

(3) 測定當時に於ける混合瓦斯の發熱量は 2657×10^3 カロリーにして 8 月及び 9 月始めの平均値は 2194×10^3 カロリーなり。

(4) 炉内燃焼に依りて生ずる廢棄瓦斯量は供給瓦斯量の約 2.76 倍に達し、炉尻よりの浸入空氣量によりて、煙道に運ばる廢棄瓦斯量は供給瓦斯量の約 4.8 倍に達し、全廢棄瓦斯量の約 42 % の空氣が炉尻より浸入する事を知れり。

(5) 加熱鋼片の抽出平均温度は 1250°C なり。

(6) 炉壁最高温度は平均 1360° にして炉尻の温度は平均 $521^\circ \sim 700^\circ$ なり。

(7) 混合瓦斯對空氣量の實測値は約 1:2 にして完全燃焼せしむる爲めには平均として約 1:2.32 なる事を要す。

熱量配布

(1) 連續壓延時に於ては鋼片、廢棄瓦斯及び輻射傳導等による熱量配布は供給熱量に對し夫々 38.8, 38.9 及び 22.3 % となる。此際の加熱鋼片廻當りの石炭當量は 0.077 廻となり。

(2) 故障時、壓延時等を平均すれば鋼片、廢棄瓦斯及び輻射傳導等に依る熱量配布は供給熱量に對し夫々 23.65, 44.51 及び 31.84 % となり加熱鋼片廻當りの石炭當量は約 0.127 廻となる。

(3) 實績上最高熱能率を考へられたる際の同上配布は供給熱量に對し夫々 48.5, 20.4 及び 31.1 % にして鋼片廻當りの石炭當量は 0.059 廻となる。

(4) 適當なる保溫材及び豫熱回収に依りては實績上の最高能率の場合より起算すれば同上配布をして夫々 74.5, 18.7 及び 6.8 % ならしむる事を得べきを知れり。此際の鋼片加熱の石炭當量は 0.04 廻となる。

(5) 常時平均として加熱鋼片廻當り 850×10^6 カロリーの熱を要し實績上 412×10^6 カロリーなる場合あるも、同上の如き適當なる施設によりては 288×10^6 カロリーにて足る事となる。

..... (2)

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

(6) 常時平均として加熱鋼片廻當り 384 立方米の混合瓦斯を要し實績上 176 立方米なる場合あるも適當なる施設によりては 130 立方米にて足る事となる。

經濟的考察

(1) 適當なる保溫材及び豫熱回収装置を施す事によりて常時供給の瓦斯にて毎時約 4.00 廻の加熱鋼片の增加をなす事を得。從て此際の加熱鋼片廻數は毎時約 11.52 廻となり毎日 96 廻の加熱增加となる。

(2) 同上の装置をなす事によりて平均廻當り 1.983 圓の瓦斯代より 0.636 圓に縮少する事を得。

(3) 同上の装置をなす事によりて常時の加熱鋼片を得るに當りては毎時 344 立方米の混合瓦斯を節約する事を得。此代價約 1.709 圓となり 1 ヶ月には 1230.48 圓の節約可能となる。


3. 流量並に温度測定

(1) 流量

第 1 圖

加熱炉に使用せらるる混合瓦斯及び空氣量は第 1 圖に示せる如く炉の前面に設けられたる各管につきビットートチューブに依り約 3 時間に亘り測定を行へり。今その結果を圖示すれば第 2 圖の如し。是に依れば瓦斯及び空氣共に時間に由て常に移動するを知る。測定中の平均値を求むれば第 1 表の如し。茲に立方米として示せる數値は標準狀況下に於ける値にして以下凡て同様なり。

高炉及び散炭瓦斯の發熱量は在來の報告に依り平均として夫々 900 及び 4000 カロリーを探用し混合瓦斯成分表よりしてそ




(1) 海野、製鐵研究 119 (1931), 51 伊能、同 122 (1931) 263

..... (3)

研究報告

第2圖 線材工場第1號加熱炉の流量




第1表 線材工場第1號加熱炉の流量(毎時立方米)

年月日	混合瓦斯	空氣	髪炭瓦斯:高炉瓦斯	混合瓦斯:空氣
10. 9. 9	2437	4514	1:0.64	1:1.85
" " 10	2267	4825	1:0.91	1:2.13
平均	2352	4670	1:0.78	1:1.99

(2) 溫度

炉内壁及び鋼片の温度は光學高温計に依り又炉尻廢棄瓦斯の温度は半金属熱電対に依り第3圖に示せる位置につきて測定を行へり。今その結果を示せば第2表の如し、此際炉出

第3圖 線材工場一號加熱炉断面圖



..... (4)

の混合の割合を求むるに、今高炉瓦斯を x とすれば髪炭瓦斯は $(1-x)$ なり、由て

$$900x + 4000(1-x) = 2790$$

$$\therefore x = 0.39, (1-x) = 0.61$$

同様にして是等より高炉瓦斯對髪炭瓦斯の割合は夫々 1:1.56 及び 1:1.08 となる。此の結果を併せて下表に列記する事こせり。

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

鋼片の抽出温度に補正を行へる事は勿論なり。此際のエミッショニーティーとしては實測の結果 0.46 なるが故に 1200°C に於ては約 80° の補正を行へり。鋼片の大きさは $9.7 \sim 9.8$ 檻角長さ $116 \sim 117$ 檻にして單重約 85~87 耙なり。而して鋼片を配列し得る炉長は約 12.14 米なり。

第2表 線材1號加熱炉に鋼片の温度($^{\circ}\text{C}$)

測定時刻	炉壁最高	炉尻	炉出鋼片	測定時刻	炉壁最高	炉尻	炉出鋼片
9月9日午前 8. 45	1358	547	1308	9月10日午前 8. 30	1325	696	1195
9. 15	1355	692	1274	8. 45	1310	536	1190
9. 30	1370	587	1320	9. 15	1365	507	1190
9. 45	1360	729	1260	9. 30	1370	398	1215
10. 10	1350	717	1290	10. 45	1380	541	1200
10. 15	1340	723		10. 30	1390	446	1240
10. 30	1345	744		10. 15	1360	347	1270
10. 45	1350	752		10. 30	1330	448	1220
11. 15	1350	757		10. 45	1335	530	1200
11. 30	1350	759		11. 15	1370	646	1250
11. 37	1370	684		11. 30	1385	595	
平 均	1390	709		11. 30	1380	549	
平 均	1365	702		11. 30	1380	532	
平 均	1358	700	1282	平 均	1358	521	1217

炉内鋼片最高温度 1250°

4. 瓦斯

(1) 使用瓦斯の成分

使用瓦斯は高炉瓦斯及び髪炭瓦斯の混合なるも供給源の状況に依り又他工場への供給状況に依りてその割合從てその成分一様ならず、測定當日午前 8 時半より 11 時半に至る平均試料につきその成分を示せば第3表の如し。

第3表 混合瓦斯成分表(研究所分析)

採集年月日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	C ₂ H ₄ (%)	CO (%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量 (K.Cal.)
10. 9. 9.	6.0	1.2	2.6	14.6	15.12	26.21	34.27	2790
" " 10.	6.8	1.0	2.0	16.4	12.55	25.58	35.67	2523
平 均	6.4	1.1	2.3	15.5	13.84	25.89	34.97	2657

尙瓦斯の成分に相當の變化あるが故に同年 8 月中に於ける成分を参考として第4表に示す事こせり。

尙瓦斯係にて 9 月 9 日午前 8 時 35 分採集して分析せる混合瓦斯の成分を示せば第5表の如し。

..... (5)

第4表 混合瓦斯成分表(瓦斯係分析)

探集年月日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	C ₂ H ₄ (%)	CO(%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量(K.cal.)
10. 8. 5	9.6	1.4	1.2	20.0	6.8	9.9	51.1	1616
" 7	8.0	0.8	1.5	19.7	12.6	16.1	41.3	2306
" 9	8.8	0.2	1.8	20.6	11.7	16.0	40.9	2296
" 13	9.2	0.8	1.6	21.0	10.1	13.5	43.8	2078
" 15	9.8	0.8	1.4	21.0	9.0	12.7	45.3	1935
" 17	8.8	0.4	2.0	20.0	12.4	16.5	39.9	2379
" 21	8.6	1.0	1.4	21.0	8.8	13.1	46.1	1929
" 24	9.0	0.4	1.6	21.0	11.6	16.8	39.6	2292
" 27	8.6	1.0	1.4	20.0	11.0	15.6	42.4	2151
" 29	9.2	1.0	1.2	20.4	10.9	15.5	41.8	2124
" 30	9.2	0.2	1.8	20.2	11.7	16.9	40.0	2307
平均	8.98	0.73	1.54	20.44	10.60	14.78	42.92	2128


第5表 混合瓦斯成分(瓦斯係分析)

探集年月日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	C ₂ H ₄ (%)	CO(%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量(K.cal.)
10. 9. 9	8.8	0.2	1.8	20.6	11.7	16.0	40.9	2296

試料探集箇所は第3表及び第5表共に同一箇所なるにその結果に於ては相當の差ある事を知る。後者は短時間の探集なるも前者は3時間に亘りての平均試料なるが故に是より考ふれば時々刻々に混合の割合は變化しつゝあるものと考へざるべきからず。

(2) 廃棄瓦斯の成分

第3表に示せる混合瓦斯の成分表よりして此混合瓦斯が完全に燃焼する爲めに要する空氣量を求めるに、今完全燃焼に際しては



の反応を要す、故に

$$\begin{aligned} \text{COに必要なO}_2 &= 0.155 \times \frac{1}{2} = 0.0775 \\ \text{H}_2 &= 0.1589 \times \frac{1}{2} = 0.0745 \\ \text{CH}_4 &= 0.1384 \times 2 = 0.2768 \\ \text{C}_2\text{H}_4 &= 0.023 \times 3 = 0.069 \\ \text{合計} &= 0.4978 \end{aligned}$$

然るに混合瓦斯中には 1.1% の O₂ を含む、由て

..... (6)

鋼材工場に於ける燃費の數例に就て

完全燃焼に必要な O₂ の割合は

0.4868

從て

$$0.4868 \times \frac{100}{21} = 2.32$$

即ち 2.32 倍の空氣を必要とす。從て供給せらるる混合瓦斯 2352 立方米に對しては

$$2352 \times 2.32 = 5457 \text{ (立方メートル)}$$

5457 立方メートルの空氣を必要とす。然るに實測に依るに第1表に示す如く毎時 4670 立方メートルの氣空量なり、されど此空氣中には相當の水分を含有す、測定當時の外氣の溫度は 29°C なりしを以て 1 立方メートル中には約 28.74 瓦⁽¹⁾ の水分を含有す。從て

$$18 : 28.74 = 22.4 : x \quad x = 35.8$$

1 立方メートルの空氣中には 35.8 立の水蒸氣を含める割合となる。

故に 4670 立方メートル中の純空氣量は

$$4670 \times (1 - 0.0358) = 4503$$

4503 立方メートルとなるが故に燃焼にあづからざる混合瓦斯量は

$$2352 : 5457 = x : 4503 \quad \therefore x = 1942$$

$$\therefore 2352 - 1942 = 410 \text{ (立方メートル)}$$

毎時 410 立方メートルとなる。從て完全燃焼せらるる混合瓦斯の量は 1942 立方メートルなる可きなり。由て次に此際に於ける廢棄瓦斯量を計算せんとする。此際燃焼に依りて生ずる CO₂ 及び始めより存在せる CO₂ 及びその他は

$$\begin{aligned} \text{CO}_2 &\dots 1942 \times \left(\frac{2.3 \times 2}{100} + \frac{15.5}{100} + \frac{13.84}{100} + \frac{6.4}{100} \right) + 410 \times \frac{6.4}{100} = 810 \\ \text{N}_2 &\dots 2352 \times \frac{34.97}{100} + 4503 \times \frac{79}{100} = 4382 \\ \text{H}_2\text{O} &\dots 1942 \times \left(\frac{15.89}{100} + \frac{13.84 \times 2}{100} + \frac{4.6}{100} \right) + 167 = 1102 \\ \text{H}_2 &\dots 410 \times \frac{15.89}{100} = 65 \\ \text{O}_2 &\dots 410 \times \frac{1.1}{100} = 5 \\ \text{合計} &= 6364 \end{aligned}$$

即ち混合瓦斯 2352 立方メートルと所謂空氣 4670 立方メートルの燃焼によりて生ずる廢棄瓦斯量は 6364 立方メートルとなる。されど始めより存在せし C₂H₄, CO, CH₄ 等は

$$410 \times \left(\frac{2.3+15.5+13.84}{100} \right) = 130$$

130 立方メートルなるが故に全廢棄瓦斯は

$$6364 + 130 = 6494$$

6494 立方メートルとなる。從て供給瓦斯に對しては

(1) Holborn u. Hennig Ann. & Phys. (4) 26 (1908), 833.

..... (7)

研究報告

$$6494 \div 2352 = 2.76$$

炉内に生ぜる廢棄瓦斯は約 2.76 倍となる。廢棄瓦斯の分析には H_2O を考慮せざりしが故に上の廢棄瓦斯の各成分より百分率を求め、又炉尻より採集せる廢棄瓦斯の分析結果を合せて示せば第 6 表の如し。

第 6 表 廉棄瓦斯の成分

採取年月日	CO_2 (%)	O_2 (%)	C_2H_4 (%)	CO (%)	CH_4 (%)	H_2 (%)	N_2 (%)
10. 9. 9	9.0	6.0	—	—	—	3.4	81.6
" " "	6.8	9.4	—	—	—	1.1	82.7
" " 10	8.6	8.4	—	—	—	1.1	81.9
" " "	8.6	10.0	—	—	—	1.1	80.3
平均	8.25	8.45	—	—	—	1.68	81.63
計算より	15.4	0.01	—	—	—	1.24	83.3

茲に廢棄瓦斯の成分として示せる分析の結果は同日に於て 3 時間に亘る 2 回の採集結果なるが故に 3 時間内の平均値を考ふるを得、又炉尻より採集せる廢棄瓦斯中には CO , C_2H_4 , CH_4 等を含まざるを見れば炉内にて間隙より入り来る空氣に依りて完全に燃焼せられたるものと考へざる可からず。

(3) 使用瓦斯量と加熱鋼片廻数

昭和 10 年 8 月及び 9 月初めに於ける混合瓦斯の發熱量と加熱鋼片廻数及び毎時の瓦斯量その他を示せば第 7 表の如し。

第 7 表 供給瓦斯量と加熱廻数(毎時)

年月日	混合瓦斯の發熱量($\times 10^3$ cal)	髪炭瓦斯量(立方米)	高炉瓦斯量(立方米)	混合瓦斯量(立方米)	髪炭瓦斯對高炉瓦斯	全發熱量($\times 10^6$ cal)	加熱鋼片廻數
10. 8. 5	1616	646	2144	2790	1 : 3.32	4517	4.515
" 7	2306	843	1015	1858	1 : 1.20	4273	7.819
" 9	2296	537	657	1194	1 : 1.22	2744	6.746
" 13	2078	1002	1638	2640	1 : 1.63	5485	5.534
" 15	1935	574	1144	1718	1 : 1.99	3325	5.838
" 17	2379	692	760	1452	1 : 1.10	3454	8.297
" 21	1929	1274	2570	3844	1 : 2.02	7430	6.432
" 24	2292	1445	1770	3215	1 : 1.23	7370	7.332
" 27	2151	—	—	—	—	7.612	—
" 29	2124	1536	2351	3887	1 : 1.53	8255	6.876
" 30	2307	1694	2036	3730	1 : 1.20	8615	7.138
9. 9	2790	1485	952	2437	1 : 0.64	6800	—
" 10	2523	1186	1081	2267	1 : 0.91	5725	—
平均	2194	1076	1509	2587	1 : 1.40	5685	6.730

..... (8)

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

茲に示せる 8 月中の混合瓦斯の發熱量及び髪炭瓦斯量は瓦斯係の報告に依れるものなり。今髪炭及び高炉瓦斯の發熱量を前の如く夫々 4000 及び 900 カロリーとすれば、8 月 5 日の分に於て髪炭瓦斯の割合を x とすれば高炉瓦斯の割合は $(1-x)$ となる。依て發熱量につき前の如くして

$$x = 0.231$$

此 0.231 は即ち 646 立方米なるを以て混合瓦斯量は

$$646 \div 0.231 = 2790 \text{ (立方米)}$$

2790 立方米となる。從て高炉瓦斯は

$$2790 - 646 = 2144 \text{ (立方米)}$$

2144 立方米となる。同様の計算に従ひ高炉瓦斯及び混合瓦斯の毎時の供給量を計算し上表に列記する事とせり。尚表末に示せる加熱鋼片廻数は單なる加熱廻数にして每時の廻数にはあらざるなり。又上表に示せる全發熱量は混合瓦斯が完全燃焼せる場合の毎時の炉中に與ふる全熱量にして果して全部完全に燃焼せられたるか否かは自から別問題なりとす。上表に依れば髪炭瓦斯 1 に對し高炉瓦斯 1.40 の割合なる事を知る。又第 7 表の結果より見れば發熱量 2194×10^3 カロリーの混合瓦斯は加熱鋼片 1 個に對しては

$$2587 \div 6.730 = 383 \text{ (立方米)}$$

約 383 立方米を要しある結果となる。又 8 月中に於ける鋼片廻當りに要する熱量は 850×10^6 カロリーとなる。

(4) 炉尻より浸入する空氣量

計算より得たる廢棄瓦斯の成分は炉尻即ち煙突への降下口より採集せる廢棄瓦斯の成分とは相當の差あるを知る。是炉尻より吸入せらるゝ過分の空氣量あるが爲めと考へざるべからず、由て第 6 表に示せる成分の割合よりして此浸入空氣量を計算せんとす。廢棄瓦斯中に存する CO_2 は分析に依れば 8.25 %なり。然るに計算上よりしては 15.4 %にして毎時の廢棄瓦斯中に存する量は 810 立方米なり。由て此 15.4 %が 8.25 %となるに於ては計算上よりの各成分は次の如くならざるべからず。

$$\begin{array}{cccc} CO_2 (\%) & O_2 (\%) & H_2 (\%) & N_2 (\%) \\ 8.25 & + & 0.01 & + \\ & & & & 0.66 & + & 44.7 = 53.62 (\%) \end{array}$$

此 53.62 %は即ち廢棄瓦斯より H_2O を除きたる 5262 立方米ならざるべからざるが故に炉尻より空氣の浸入せる廢棄瓦斯にして H_2O を含まざる量は

$$x = 5262 \times \frac{100}{53.62} = 9820$$

..... (9)

9820 立方米となる。由て浸入せる純空氣量は

$$9820 - 5262 = 4558 \text{ (立方米)}$$

即ち 4558 立方米となる。此外に空氣中に含有する水蒸氣を見るに、

$$4558 \times 0.0358 = 163 \text{ (立方米)}$$

由て全水蒸氣の量は

$$1102 + 163 = 1265 \text{ (立方米)}$$

而して C_2H_4 , CO , CH_4 等の殘分を考慮すれば 130 立方米となるが故に廢棄瓦斯として煙道へ送らる：全量は

$$130 + 9820 + 1265 = 11215$$

11215 立方米となり可なりの増大を見る。從て供給瓦斯量に對しては

$$11215 \div 2352 = 4.77 \text{ (倍)}$$

約 4.8 倍となり全廢棄瓦斯の約

$$4721 \div 11215 \times 100 = 42.0 \text{ (%)}$$

42 % の浸入空氣量となる。尙此浸入空氣量 4558 立方米よりの O_2 及び N_2 を計算し廢棄瓦斯の成分及び容積を第 8 表に示す事とせり。

第 8 表 全廢棄瓦斯の成分及び容積（毎時）

成 分 容積と% 立 方 米 %	CO_2	O_2	C_2H_4	CO	CH_4	H_2	N_2	H_2O	合 計
立 方 米 %	810	962	9	64	57	65	7983	1265	11215

5. 热 量

(1) 鋼片が持ち去る熱量

第 2 表に示せる炉出鋼片の平均溫度は 1250°C なり。鋼片の始めの溫度を 30° とすれば 1249° に於ける鋼片 1 瓦の含有熱量は 203.073 カロリー、又 30° の含有熱量は 3.33 カロリーなるが故に鋼片 1 瓦が 30° より 1249° 迄加熱せらるゝ爲めには 199.743 カロリーを要す。又 9 月 9 日及び 10 日の午前 8 時半より 11 時半に至る測定中に於て實作業 1 時間の平均加熱熱数は夫々 10.833 及び 9.208 なり。由て平均每時 10.021 瓦を 1249° 迄加熱するに要する熱量は

$$199.743 \times 10.021 \times 10^6 = 2001.7 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

(1) 海野、八幡製鐵所研究所研究報告、13 (1934) No. 2; Sci. Report. 23 (1935), 665.
(2) 海野、八幡製鐵所研究所研究報告、5 (1926) No. 2; Sci. Report. 14 (1926), 331.

然るに第 3 表に示す如く混合瓦斯の平均發熱量は 2657×10^3 カロリーなり。而して實際燃燒にあづかれる瓦斯は每時 1942 立方米なるが故に炉内に供給せられたる全熱量は

$$2657 \times 1942 \times 10^3 = 5159.9 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

從て供給熱量に對して鋼片の持ち去る熱量は

$$2001.7 \div 5159.9 \times 100 = 38.8 \%$$

38.8 % となる。即ち故障なく連續作業を行ひたる際は 38.8 % となる。

以上は實作業中の加熱熱数を採算せるものなるが 8 月中に於て供給瓦斯量に對する加熱熱数の關係よりして、加熱鋼片が持ち去る熱量は供給熱量の幾%に相當するかを算出せんこす。第 7 表に示せる如く平均の加熱熱数は每時 6.730 瓦となる。炉その他の故障を含みたる平均の値なり、依て此際の所要加熱の全熱量は

$$6.730 \times 199.743 \times 10^6 = 1344.3 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に同表に示せる全發熱量 5685×10^6 カロリーに對しては

$$1344.3 \div 5685 \times 100 = 23.65 \%$$

その 23.65 % の熱量を鋼片が吸收する事となる。故障の爲めに壓延を短時間中止せる場合に於てその間供給せらるゝ熱量をも含める平均値なるが故に此故障等を平均すれば 38.8 % より減じて 23.65 % となるを知る。

(2) 廢棄瓦斯が持ち去る熱量

廢棄瓦斯 1 立方米の比熱を求むる事第 9 表の如し。茲に示せる成分は第 8 表に依れ

第 9 表 廢棄瓦斯の比熱

廢棄瓦斯の組成	容積 (%)	1 立方米中の重量 ⁽¹⁾ (瓦)	恒温比熱	熱量 (カロリー)
CO_2	7.23	$72.3 \times 1.9768 = 143.0$	0.2355	33.7
O_2	8.58	$85.8 \times 1.4291 = 123.0$	0.2221 ⁽⁷⁾	27.3
C_2H_4	0.08	$0.8 \times 0.12604 = 0.1$	0.404 ⁽⁸⁾	0.0
CO	0.57	$5.7 \times 1.2504 = 7.1$	0.2538	1.8
CH_4	0.51	$5.1 \times 0.07168 = 0.4$	1.020	0.4
H_2	0.58	$5.8 \times 0.08987 = 0.5$	3.635 ⁽⁹⁾	1.8
N_2	71.17	$71.17 \times 1.2507 = 890.0$	0.2538	226.0
H_2O	11.28	$11.28 \times 0.02874 = 3.2$	0.5268 ⁽¹⁰⁾	1.7
合 計	100			292.7 = 293

(1) Landolt-Börnstein. (2) P. A. Guye, chem. News, (1908). (3) Batuecas, Helv. chim. Acta, 5 (1922), 544. (4) Bauwe u. Perrot, Jour. chem. Phys., 7 (1907), 370. (5) Marley, Zeits. Phys. ch., 20 (1896), 271. (6) L. Holborn u. Hennig, Ann. & Phys., (4) 26 (1908), 833. (7) L. Holborn u. L. Austin Berl. Sitzber., (1905), 175; Wiss. Abh. P-T. R., 4 (1905), 131. (8) S. Rassana, chim., (3) 36 (1894), 5; 70; 130. (9) (10) Partington & Shilling, The Specific Heat of Gases, (1924), 208.

るものなり。

又 9, 10 兩日の炉尻の平均温度は

$$(700 + 521) \div 2 = 611$$

611°にして廢棄瓦斯の全容積は前述せる如く毎時 11215 立方米なり。由て廢棄瓦斯が持ち去る全熱量は

$$11215 \times 293 \times 611 = 2007.8 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

從て供給熱量に對しては

$$2007.8 \times 10^6 \div 5159.9 \times 10^6 \times 100 = 38.9 \%$$

38.9 %なる。以上は故障なく連續壓延をなし得たる際の廢棄瓦斯が持ち去る熱量なるが實際は常に大小の故障ありて連續作業を行ふ事を得ず、依て平均として廢棄瓦斯が持ち去る熱量を算出せんこす。第 7 表に示せる如く毎時の供給熱量は 5685×10^6 カロリーにしてその全容積は毎時 2587 立方米なり。而して故障等の爲め壓延休止の際は廢棄瓦斯の温度は著しく上昇するものなるを以て、廢棄瓦斯の平均温度としては第 2 表に示せる高溫の場合の 700°を探り、且つその容積は供給瓦斯量に比例すこせば平均の廢棄瓦斯量は次の式より求むるを得。

$$2352 : 11215 = 2587 : x \quad \therefore x = 12335.5$$

故に廢棄瓦斯が毎時持ち去る全熱量の平均は

$$293 \times 12335.5 \times 700 = 2530 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

茲にその比熱としては第 9 表の値を採用せり。從つて供給熱量に對しては

$$2530 \div 5685 \times 100 = 44.51 \%$$

その 44.51 %を持ち去る事となる。

(3) 热量配布

故障なく連續壓延をなしたる際に於ては鋼片及び廢棄瓦斯の持ち去る熱量は供給熱量に對して夫々 38.8 及び 38.9 %なるが故に輻射及び傳導に依りて失はる熱量は

$$100 - (38.8 + 38.9) = 22.3 \%$$

22.3 %なる。されど故障の爲め壓延休止時間等を考慮に入れて平均し供給熱量對加熱回数を考ふれば、鋼片及び廢棄瓦斯の持ち去る全熱量は夫々 23.65 及び 44.51 %なるを以て炉周よりの輻射及び傳導等に由りて失はる熱量は


$$100 - (23.65 + 44.51) = 31.84 \%$$

31.84 %なる。即ち壓延休止の際に於ては自然炉中の温度は高まり廢棄瓦斯の温度は上

..... (12)

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

第 4 圖



第 10 表 热量配布

状況	鋼片 (%)	廢瓦斯 (%)	輻射其他 (%)	合計
實作業中	38.8	38.9	22.3	100
平均時	23.65	44.51	31.84	100

昇し、炉壁より失はる熱量は増加すべきものにして連續壓延中に於ては鋼片は絶えず炉中に運ばる結果、その吸收熱量は増加し炉壁及び廢棄瓦斯の持ち去る熱量は自然減少すべきなり。從て鋼片の持ち去る熱量は 38.8 %より 23.65 %の間を往來し廢棄瓦斯の持ち去る熱量及び炉壁等より失はる熱量は反対に 38.9 %より 44.51 %へ、又 23.3 %より 31.84 %の間を往來しある事を知る。今此割合を圖示すれば第 4 圖の如く是等を集むる事第 10 表の如し。

6. 热經濟的考察

(1) 實績上の最高熱能率

毎時の供給瓦斯量と加熱回数との表第 7 表よりして加熱鋼片当たりの熱量その他を考ふるに 8 月 5 日にありては回當りの熱量は

$$4517 \times 10^6 \div 4.515 = 1002 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

1002×10^6 カロリーにして回當りの混合瓦斯量は

$$2790 \div 4.515 = 617.5 \text{ (立方米)}$$

617.5 立方米なり。又鋼片 1 瓦を 1250°C 迄加熱するに要する實際の熱量は 199.743 カロリーなるを以て此際鋼片 1 回が持ち去る熱量は供給熱量に對して

$$199.743 \div 1002 \times 100 = 19.9 \%$$

その 19.9 %を持ち去る事となる、同様の計算に從ひて鋼片 1 回が持ち去る熱量を求めて示せば第 11 表の如し。

此表を通覽するに鋼片の持ち去る熱量は平均として 23.46 %となり先の値 23.65 %に相近きを知る。尙又 8 月 9 日及び 17 日の毎時の加熱回数は夫々 6.746 及び 8.297 回にして鋼片の持ち去る熱量は供給熱量に對して夫々 49.1 及び 47.9 %となり他の場合に比して加熱能力優秀なるを知る。その他の能力低きは種々の事情存すべからん最も効果的なる加熱としては此兩日を擧げざるべからざるなり。今 8 月 9 日の場合を見るに加熱回数は略その平均値に等しく又 17 日の加熱回数はその平均値 6.730 回を遙かに超過して毎時 8.297

..... (13)

第11表 供給熱量と加熱鋼片の熱量

年月日	混合瓦斯の發熱量($\times 10^3$ cal.)	餌炭瓦斯量(越當)	高炉瓦斯量(越當)	混合瓦斯量(越當)	餌炭瓦斯對高炉瓦斯	全發熱量 $\times 10^6$ cal.(越當)	鋼片の持去る熱量(%)
10.8.5	1616	143	475	618	1:3.32	1002	19.9
" 7	2306	108	130	238	1:1.20	546	36.5
" 9	2296	80	97	177	1:1.22	407	49.1
" 13	2078	181	296	477	1:1.63	993	20.1
" 15	1935	98	196	294	1:1.99	569	35.1
" 17	2379	83	92	175	1:1.10	417	47.9
" 21	1929	198	400	598	1:2.02	1155	17.3
" 24	2292	197	241	438	1:1.23	1005	19.9
" 29	2124	223	342	565	1:1.53	1201	16.6
" 30	2307	237	285	522	1:1.20	1206	16.6
平均	2194	155	265	420	1:1.70	850	23.46

を示せり。依て8月9日及び17日の場合につき熱量配布即ち最高熱能率の場合を計算せん。9日の供給混合瓦斯量は毎時1194立方メートルなるが故に夫れより生ずる全廢棄瓦斯量は

$$1194 : 2352 = x : 11215 \quad \therefore x = 5693 \text{ (立方メートル)}$$

又此際の供給瓦斯量は他の場合より小なるを以て實測せる場合の溫度中第2表の値521°を探り、その比熱を前の場合の如く293カロリーとすれば、5693立方メートルの廢棄瓦斯が持ち去る熱量は

$$5693 \times 293 \times 521 = 869.1 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

869.1×10^6 カロリーとなる。由て供給全熱量に對しては

$$869.1 \div 2744 \times 100 = 31.6 \%$$

その31.6%を持ち去る事となる。從て此際の輻射及び傳導に依りて失ふ熱量は

$$100 - (49.1 + 31.6) = 19.3 \text{ (%)}$$

19.3%となる。同様にして17日の場合につき計算せる結果を併せて第12表に示せり。

第12表 热量配布(最優秀なる場合)

年月日	混合瓦斯の發熱量($\times 10^3$ cal.)	混合瓦斯量(立方米)	混合瓦斯量(每時)	餌炭瓦斯對高炉瓦斯	鋼片の持去る熱量(%)	輻射及傳導(%)	廢棄瓦斯(%)	全熱量(%)
10.8.9	2296	177	1194	1:1.22	49.1	19.3	31.6	100
" 17	2379	175	1452	1:1.10	47.9	21.5	30.6	100
平均	2338	176	1323	1:1.16	48.5	20.4	31.1	100


此實績上の結果に依れば混合瓦斯の發熱量 2338×10^3 カロリーにして毎時の供給瓦斯量は1323立方米内外を最も有効なり。此際於てはその熱能率は優に48.5%と

…… (14)


鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

なす事を得べし。此際の熱量配布を示せば第5圖の如し。尙此際注意すべきは毎時の供給

第5圖 最優れた場合の實績



第6圖 加熱廻数と瓦斯量



瓦斯量と加熱廻数との關係なり。此場合に於て兩者の關係を

求むれば第6圖の如し、是に依

れば加熱廻数は供給瓦斯量に比

例するを見る、少く共此二つの

場合に於ては略正比例する考

ふるを得るが故に加熱廻数1廻を增加するには幾何の混合瓦斯を増加せざるべきからざるかを考ふるに

$$1500 \div 8.55 = 175 \text{ (立方メートル)}$$

175立方メートルとなる。即ち第6圖上の二點の前後附近迄の廻数即ち毎時6廻乃至9廻の加熱鋼片を得る範囲内に於ては、加熱鋼片1廻の増加に對して供給瓦斯量は約175立方メートルを増加すれば足る事となる。即ち此割合にて加熱鋼片の増加をなし得べき事を知るなり。


次に以上の48.5%の熱能率は若し石炭を直接燃焼せしめたる際は石炭幾何に相當するかを計算せん。今此石炭量を x とすれば次の等式を得。石炭の發熱量を⁽¹⁾6700カロリーとすれば

$$x = \frac{199.743 \times 100}{6700 \times 48.5} = 0.059 \text{ (廻)}$$

$$\therefore x \text{ (能率)} = \frac{199.743 \times 100}{6700}$$

此鋼片の持ち去る熱量即ち%と石炭當量との關係を求むれば第7圖の如き双曲線の一部を得。由て先の能率の場合の石炭當量を此双曲線より求むれば第13表を得。

第7圖 热能率(%)と其石炭當量



第13表 石炭當量

鋼片の持去る熱量(%)	鋼片加熱の廻當量(廻)
23.46	0.127
38.8	0.077
48.5	0.059
49.1	0.055

即ち實績に表はれたる最高の熱能率の場合には石炭55廻に相當する事を知る、されど他の事故等の爲めに

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告 10 (1930) No. 4, p. 15.

平均としては 127 耙に相当しつゝあるなり。

(2) 熱經濟より見たる供給瓦斯量と加熱能力

上述の測定及び計算に依り連續作業時に於ては鋼片の持ち去る熱量は供給熱量に對しては 38.8 %なるが事故等の場合を平均すれば 23.65 %なる。又實績上より見るに平均として 48.5 %ならしむる事を得るを知れり。供給空氣は豫熱せられず且つ炉には保溫材を使用せざる場合なりしが、若し炉には充分なる保溫材を施し且つ廢棄瓦斯を利用して空氣を豫熱したらんには毎時の加熱轉數は幾何なるべきか、又同一加熱能力ならんには幾何の瓦斯の節約をなし得べきものなるかを算出せんこす。

(a) 保溫材に依る節約熱量

熱能率 48.5 %なる場合を採れば此際の輻射及び傳導に依りて失ふ熱量は 20.4 %なり。加熱炉體の大部はシャモット煉瓦なるが故に $300 \sim 400^{\circ}\text{C}$ に於ける熱傳導率⁽¹⁾は 2.7×10^{-3} なり。然るに珪藻土等よりなる保溫材に於ては同溫度に於て約 0.9×10^{-3} なるが故に是等の保溫材を適當に使用すれば熱の放散は約 3 分の 1 となる。由て炉壁その他より失ふ熱量 20.4 %は $20.4 \div 3 = 6.8$ (%)

減じて 6.8 %となる。8月9日及び17日の轉當りの供給熱量の平均は第11表よりして 412×10^6 カロリーなるを以て此際炉内に残るべき熱量は加熱鋼片轉當り

$$412 \times 10^6 \times \frac{6.8 \times 2}{100} = 56.03 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又第7表に示せる8月9日及び17日の分につきて平均として毎時殘留すべき熱量は

$$(2744 + 3454) \div 2 \times \frac{6.8 \times 2 \times 10^6}{100} = 421.46 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

而して此場合の毎時の加熱轉數は平均として 7.522 轉となる。是等の熱量に相當する混合瓦斯量の轉當り及び毎時の節約可能なる數量は夫々

$$56.03 \times 10^6 \div 2338 \times 10^3 = 24 \text{ (立方米)}$$

$$421.46 \times 10^6 \div 2338 \times 10^3 = 180 \text{ (立方米)}$$

24 及び 180 立方米となる。從て毎時散炭瓦斯及び高炉瓦斯は夫々 83 及び 97 立方米の節約量となる。N. Allen Humphrey⁽²⁾ は熱の放散防止策として耐火煉瓦を包むに尚三段ごし最外周には石綿を塗布する最も有効なりと論ぜるが、田所博士⁽³⁾ の研究に依れば纖維綿は熱傳導率に於て數百倍附近迄は石綿の約半分なるを以て炉の外周包圍には纖維綿を以てする方遙かに優れたる方法なりとす。

(1) 田所芳秋、帝國學士院受賞者講演集(1934), 20.

(2) Blast Furnace & Steel Plant. (1935), 134.

(3) 田所、前掲

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

(b) 空氣豫熱に依る節約量

實測の結果に依れば廢棄瓦斯の溫度は $521 \sim 700^{\circ}\text{C}$ なり。依て平均として 611° を採り金屬製の相當なる豫熱回收器を施さば優に 400° の加熱空氣を得らるべし。由て常溫の空氣を供給する代りに此 400° の加熱空氣が與へらるゝものとし第11表の實測値を採用し此際炉内に運ばる熱量を計算せんに、供給瓦斯量に對し先の如く 2.32 倍の空氣を要すれば空氣量は

$$\text{轉當り} \quad 176 \times 2.32 = 408 \text{ (立方米)}$$

$$\text{又每時} \quad 1323 \times 2.32 = 3069 \text{ (立方米)}$$

即ち夫々 408 及び 3069 立方米を要す。今水分を考慮せず單に空氣としてその熱量を計算すれば轉當り

$$408 \times 400 \times 0.2419^{(1)} \times 1293^{(2)} = 51.05 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

$$\text{又每時} \quad 3069 \times 400 \times 0.2419 \times 1293 = 383.97 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に供給熱量に對して轉當り

$$51.05 \div 412 \times 100 = 12.40 \text{ (%)}$$

$$\text{又每時} \quad 383.97 \div 3099 \times 100 = 12.40 \text{ (%)}$$

夫々 12% の回収割合となる。從て供給瓦斯量の幾何に相當するかを見るに轉當り及び毎時の瓦斯當量は夫々

$$51.05 \div 2338 \times 10^3 = 22 \text{ (立方米)}$$

$$383.97 \div 2338 \times 10^3 = 164 \text{ (立方米)}$$

22 及び 164 立方米となる。從て散炭瓦斯及び高炉瓦斯は夫々 76 及び 88 立方米の節約量となる。

以上是等の節約可能の熱量が鋼片加熱に及ぼす程度を述べんこす。

(c) 節約熱量と加熱能力

(a) 及び (b) に依りての節約熱量は毎時

$$(421.46 + 383.97) \times 10^6 = 805.43 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

由て第7表8月9日及び17日の全發熱量の平均は 3099×10^6 カロリーなるを以て更に鋼片が吸收せざるべからざる熱量は全供給熱量に對して

$$805.43 \div 3099 \times 100 = 26.0 \text{ (%)}$$

故に鋼片が全體として吸收すべき熱量は

(1) Partington & Shilling, 前掲,
(2) Guye, Kovacs, Wourtzel, Journ. Chim.
Phys., 10 (1912), 332.

$$26.0 + 48.5 = 74.5 \text{ (%)}$$

74.5 % となる。從て此際の熱量配布は第 14 表の如くなるべきなり。

此關係を示せば第 8 圖の如くなる。

次に此節約熱量に相當する瓦斯量は毎時

$$180 + 164 = 344 \text{ (立方米)}$$

344 立方米となる。今第 7 表に於て 8 月 9 日及び 17 日の毎時の加熱廻數と所要瓦斯量とに於て實際炉中にて幾立方米の瓦斯が鋼片を加熱する事に相當するかを見るに 8 月 9 日の分にありては

$$1194 \times 49.1 \div 100 = 586 \text{ (立方米)}$$

又 17 日の分にありては


$$1452 \times 47.9 \div 100 = 695 \text{ (立方米)}$$

即ち夫々 586 及び 695 立方米となる。又平均として

$$1323 \times 48.5 \div 100 = 641 \text{ (立方米)}$$

641 立方米の瓦斯量に相當する熱量を鋼片が吸收する割合となる。今是等の瓦斯量と加熱鋼片廻數との關係を求むれば第 9 圖の如し。

第 9 圖 加熱廻數と實瓦斯量



能率 48.5 % なる時炉内の實瓦斯量は 641 立方米なり。而して保溫材及び豫熱回収器の裝置を施せば 344 立方米の實瓦斯量となるが故に全體としての炉内にての有効なる實瓦斯量は

$$642 + 344 = 986 \text{ (立方米)}$$

986 立方米となる。從て此際に於ける毎時の加熱能力は

$$x = \frac{7.522 \times 986}{641} = 11.52$$

即ち毎時 11.52 廻の加熱能力となるべきなり。尙又加熱廻數を實際作業の如くならしめるが爲めには茲に節約し得る量は 344 立方米なるを以て毎時の加熱廻數 7.522 廻ならしめるが爲めには

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

$$1323 - 344 = 979 \text{ (立方米)}$$

混合瓦斯量は上記の發熱量にて毎時 979 立方米にて足る事となる。以上の 74.5 % の熱能率は石炭幾何の熱量に相當するかを第 7 圖より求むれば鋼片廻當り約 40 廻となる。

(3) 節約熱量の經濟的價値

第 7 表に示せる 8 月中の毎時の加熱廻數は平均 6.730 廻にして製品の廻數は 6.071 廻なり。又平均の發熱量は 2194×10^3 カロリーにして毎時の混合瓦斯量は 2587 立方米なるを以て、骸炭瓦斯及び高炉瓦斯の發熱量を夫々 4000×10^3 及び 900×10^3 カロリーとすれば、骸炭及び高炉瓦斯は夫々 1079 及び 1508 立方米となる。今骸炭瓦斯及び高炉瓦斯各々 1 立方米の代價を夫々 0.009 圓及び 0.0015 圓とすれば毎時の混合瓦斯 2587 立方米の代價は

$$0.009 \times 1079 + 0.0015 \times 1508 = 11.973 \text{ (圓)}$$

11.973 圓となる。依て製品廻當り

$$11.973 \div 6.071 = 1.983 \text{ (圓)}$$

1.983 圓の燃料瓦斯代となる。

次に 8 月 9 日及び 17 日の最も好都合なる際に於て計算せんに毎時の加熱廻數は 7.522 廻にして製品は毎時 6.756 廻となる。此際の混合瓦斯量及びその發熱量よりして計算すれば骸炭瓦斯及び高炉瓦斯は夫々毎時 614 及び 709 立方米となるが故に毎時の燃料費は

$$0.009 \times 614 + 0.0015 \times 709 = 6.590 \text{ (圓)}$$

6.590 圓となる。故に製品廻當りの燃料費は

$$6.590 \div 6.756 = 0.973 \text{ (圓)}$$

0.973 圓となる。即ち平均として製品廻當り 1.983 圓なるも作業の實績上廻當り 0.973 圓となる場合ある事を知れり。

更に進みて炉には保溫材を使用し廢棄瓦斯より熱の回収を行ひて作業をなせる際に於ては第 13 表第 8 圖に示す如き熱量配布となる。此際に於て燃料費は幾何に低下せらるべきかを計算せんに、上記の毎時の燃料費 6.590 圓は製品 6.756 廻に對してなり、此際の加熱廻數は 7.522 廻なるが故に第 9 圖よりして 74.5 % の能率の場合には毎時 11.52 廻の加熱能力を有するが故に製品は約

$$x = \frac{6.756 \times 11.52}{7.522} = 10.360 \text{ (廻)}$$

10.360 廻となる。由て此際に於ては製品廻當りの燃料費は

$$6.590 \div 10.360 = 0.636 \text{ (圓)}$$

0.636 圓となるべきなり。即ち瓦斯量を加減し装置の改良に依りては製品適當り 1.983 圓より減じて 0.636 圓にて作業をなし得る計算となる。

次に加熱能力を平常の如くすれば茲に熱量の過剰を生ず。此熱量は燃料費幾何に相當するかを計算せんに混合瓦斯每時 344 立方米の節約なるが故に 平均の熱量より 計算すれば
髄炭瓦斯及び高炉瓦斯は夫々 159 及び 185 立方米となる。依て先の如く計算すれば

$$0.009 \times 159 + 0.0015 \times 185 = 1.709 \text{ (圆)}$$

即ち毎時節約し得る燃料費は 1.709 圓となり 1 箇月間に於ては

$$1.709 \times 30 \times 24 = 1230.48$$

1230.48 圓の節約割合となる。

第2章 第一鋳力工場第4號加熱炉の熱 經濟に就て

1. 測定状況とその目的
 2. 結論概要
 3. 流量並に溫度測定
 - (1) 流量
 - (2) 溫度
 4. 瓦斯
 - (1) 使用瓦斯の成分
 - (2) 廃棄瓦斯の成分
 - (3) 浸入空氣量
 - (4) 供給瓦斯量と加熱壓延燃數
 5. 熱量
 - (1) シートバーに與ふる熱量
 - (2) 廃棄瓦斯の持ち去る熱量及びその配布
 6. 経済的考察
 - (1) 供給瓦斯の經濟價值

1. 測定状況とその目的

鋼材工場に於ける熱經濟の一つとして本所第一鋳力工場第4號加熱炉の供給瓦斯及び空氣量を測定して炉内に供給せらるゝ熱量を知り、尙シートバーに與へらるゝ熱量、廢棄瓦斯量よりしてそれが持ち去る熱量を知り熱量の配布關係を追求せんとするものなり。

2. 結論概要

- (1) 荒炉、四枚炉、八枚炉へ供給せらるゝ混合瓦斯及び空氣量を測定し又シートバーの炉内外に於ける溫度及び廢棄瓦斯の溫度、流量を測定してその熱量配布を算出せり。
 - (2) 荒炉、四枚炉、八枚炉への毎時の供給瓦斯量は夫々 151, 92 及び 97 立方米にして

合計 341 立方米、又供給空氣量は夫々 227, 109 及び 169 立方米にして合計 505 立方米なり。

(3) 荒炉前及び煙突への廢棄瓦斯量は每時夫々 583 及び 1305 立方米にして水分を考慮すれば夫々 635 及び 1396 立方米となり、元廢棄瓦斯に對し前者は 1.26 倍、後者は 1.95 倍の浸入空氣量となる。

(4) 炉内に於けるシートバーの平均溫度は荒炉、四枚炉及び八枚炉に於ては夫々 901° , 846° 及び 885°C にして荒炉前及び煙突の廢棄瓦斯の溫度は夫々平均 462° 及び 222° なり。

(5) 測定當日及び8月中の供給瓦斯の發熱量は夫々 2296×10^3 及び 2978×10^3 カロリーにして、高炉瓦斯對髄炭瓦斯の割合は夫々 1:0.724 及び 1:2.04 なり。

(6) 加熱壓延毎當りの供給瓦斯の發熱量は連續作業時に於ては 701×10^6 カロリーなる
も 8 月中の平均値は 1019×10^6 カロリーとなる。

(7) 連續毎時の壓延噸數は 1.129 噸なるも 8 月中的平均毎時は 0.839 噸の加熱壓延となる。

(8) 供給熱量に對しシートバーが持ち去る熱量は荒炉、四枚炉及び八枚炉に於ては夫々 48.25, 40.55 及び 43.20 % となり全體として 44.75 % となる。

(9) 8月中に於ける平均毎時の壓延噸數よりすればシートバーが持ち去る熱量は供給瓦斯發熱量の約 29.50 % となる。

(10) 廃棄瓦斯及び輻射傳導等に依りて失はる熱量は夫々 23.20 及び 32.05 % となる。

(11) 対応率半に於ける燃費は 1.475 圓となり、平均燃費を求むれば 2.241 圓となる。

(12) 供給瓦斯量中その 65.44 %が完全燃焼する故に實熱量の約 58.23 %をシートバーが持ち去る事となる。


3. 流量並に温度測定

(1) 流量

瓦斯及び空氣量は線材工場加熱炉の場合の如くピットートチューブに依つて測定を行へり。測定時間は昭和 10 年 9 月 13 日及び 14 日の兩日にして前日は午前 10 時 10 分より午後 1 時迄、又 14 日は 10 時 50 分より午後 1 時 50 分に及びその状況を第 1 圖に又測定せる流量は標準状況下に算出して第 1 表に示す事せり。茲に廢棄瓦斯の「前」「後」を示せるは加熱炉前より直接大氣中に流るゝものを「前」とし、炉底を通過して煙突へ放出せらる


るものを「後」にして表はせり。

第 一 圖



加熱炉の略圖を第3圖に而して尙測定中流量が時間に依りての變化を第2圖に示せり。

第 2 圖 第一鋸力工場第四號加熱爐の流




鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

第 1 表 第一鋳力工場第 4 號加熱炉の流量（毎時立方米）

流量の種類	測定年月日	荒 炉	四枚炉	八枚炉	合 計
混合瓦斯 {	10. 9. 13	119	75	76	270
	" 14	186	108	117	411
平均		151	92	97	341
空 気 {	" 13	251	130	176	557
	" 14	203	88	161	452
平均		227	109	169	505
廢棄瓦斯(前) {	" 13				583
	" 14				583
平均					583
廢棄瓦斯(後) {	" 13				1310
	" 14				1300
平均					1305

第 3 圖 第一鐵力工場加熱爐構造之圖



(2) 溫度

炉内外に於けるシートバーの温度は光學高溫計に依り又廢棄瓦斯は卑金屬熱電對に依れる事は線材工場の場合全く同一なり。炉内外に於ける試料の實測溫度を示せば第2表の

..... (23)

研 究 報 告

第 2 表 シートバーの温度 (°C)

測定年月日		荒炉内	荒炉外	四枚炉内	八枚炉内
10年 9月 13日					
午前	10	885	825	850	880
	11	880		825	880
	12	905		800	880
14日 午前	9	915	850	870	905
	10	900		820	875
	11	910	820	870	空炉935
	12	910	840	870	860
午後	1	900	840	850	900
	2	900	825	860	900
平 均		901	833	846	885


於けるシートバーの温度は殆んど變化なきを知る。

次に荒炉前に於ける廢棄瓦斯並に各炉の底下を通過して煙突へ放出せらるゝ瓦斯の溫度を示せば第3表の如し。煙突の溫度は地上約5米の所に於ける煙突中心部の溫度なります。

第3表 廃棄瓦斯の温 度

10年9月13日 測定時刻	午前 9.45	10.	10.15	10.30	10.45	11.	11.15	11.30	11.45	12.	午後 0.15	平均
荒炉前(°C)	585	483	563	539	655	592	599	515	609	559	565	569
煙突(°C)								220		225	220	222

第 4 页



此廢棄瓦斯の温度と時間との關係を第4圖に示せり。13日及び14日の平均溫度は夫々 569° 及び 355° にして煙突の溫度は低く 222° を示す。是炉より測定位置迄の距離より來れる當然の結果なり。

..... (24)

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

4. 瓦斯期

(1) 使用瓦斯の成分

第4表 混合瓦斯成分表(研究所分析)

採集年月日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	C ₂ H ₄ (%)	CO(%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量 (×10 ³ cal)
10. 9. 13	7.8	0.4	1.2	18.2	10.71	19.99	41.70	2170
14	7.2	1.2	2.0	16.4	11.71	24.40	37.09	2421
平均	7.5	0.8	1.6	17.3	11.21	22.20	39.40	2296

尙同年 8 月中に於ける同瓦斯の成分を参考として第 5 表に示せり。

第5表 混合瓦斯成分表(瓦斯係分析)

採集月日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	C ₂ H ₄ (%)	CO(%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量 (×10 ³ cal)
8月2日 午前 8. 35	8.0	0.6	2.8	15.4	16.1	23.4	33.7	2848
" 21. 8. 0	6.6	0.4	3.0	14.5	18.9	27.2	29.4	3187
" 24. 8. 20	7.6	0.4	2.6	17.4	16.6	24.5	30.9	2952
" 27. 8. 05	6.0	0.3	2.7	16.2	18.7	24.9	31.2	3119
" 29. 8. 10	7.7	0.1	2.5	16.0	17.7	25.8	30.2	3023
" 31. 8. 15	8.2	0.4	2.2	18.0	15.0	21.8	34.4	2706
平均	7.35	0.4	2.63	16.42	17.17	24.60	31.63	2978

尙測定當日の毎時の混合瓦斯量 341 立方米中その發熱量よりして計算すれば高炉瓦斯及び隕炭瓦斯は未々 198 及び 143 立方米となりその割合は 1 : 0.724 となる。

(2) 滅棄瓦斯の成分

第4表に示せる混合瓦斯の平均値と送風量よりして供給瓦斯の幾割が完全燃焼しつゝあるかを見るに

CO に必要な O ₂ は	$0.173 \times \frac{1}{2} = 0.086$
H ₂	$0.222 \times \frac{1}{2} = 0.111$
CH ₄	$0.1121 \times 2 = 0.224$
C ₂ H ₄	$0.016 \times 3 = 0.048$
合 計	= 0.469

..... (25)

研究報告

及び 722 立方米となるが故に夫等に相當する空氣量は

$$276 \times \frac{100}{79} = 349 \text{ (立方米)} \quad 722 \times \frac{100}{79} = 913 \text{ (立方米)}$$

從て茲に空中に含まれたる H_2O を求むれば夫々 10 及び 27 立方米となるを以て浸入空氣の全量は夫々 359 及び 940 立方米となる。依て元の廢棄瓦斯に對して浸入する空氣量は夫々

$$286 : 359 = 1 : 1.26$$

及び

$$483 : 940 = 1 : 1.95$$

即ち煙突への廢棄瓦斯は元廢棄瓦斯の約 1.95 倍の浸入空氣量を有する事となる。從て荒炉前に於ける H_2O を含める瓦斯量は

$$286 + 349 = 635 \text{ (立方米)}$$

又煙突に於ては

$$483 + 913 = 1396 \text{ (立方米)}$$

合計 2031 立方米となる。

(4) 供給瓦斯量と加熱壓延轉數

測定當日に於ける供給瓦斯量及び加熱壓延轉數その他を示せば第 7 表の如し。

第 7 表 供給瓦斯量と壓延轉數(毎時)

年月日	發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	混合瓦斯量 (立方米)	供給熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	全發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	加熱壓延 轉數	越當りの全發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)
10. 9. 13	2170	270	.	585	1.097	533
" 14	2421	411	.	996	1.160	858
平均	2296	341	509.7	790.5	1.129	701

茲に供給熱量として示せるは既に述べたる如く供給瓦斯 341 立方米中眞に炉内にて燃焼にあづかる熱量はその 223 立方米にして 118 立方米は燃焼せず、由て此 223 立方米が完全に燃焼せる際の發生熱量を意味し、全發熱量は供給せられたる全瓦斯が發生可能の熱量を意味し、加熱壓延轉數は故障なくして連續壓延作業をなせる場合の加熱壓延轉數なります。由て平均 1 時間の壓延轉數は如何程なるかを見んが爲めに同年 8 月中の實績よりそ

第 8 表 供給瓦斯量と壓延轉數(毎時)

年月日	發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	混合瓦斯量 (立方米)	高炉瓦斯 對廢棄瓦斯	全發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	加熱壓延 轉數 (24時間の 平均より)	越當りの發熱量 ($\times 10^6$ カロリー)
10. 8. 2	2848	298	1 : 1.7	850	0.876	968
" 21	3187	248	1 : 2.7	792	0.816	968
" 24	2952	288	1 : 1.8	850	0.834	1020
" 27	3119	273	1 : 2.5	850	0.868	980
" 29	3023	277	1 : 2.2	836	0.766	1091
" 31	2706	353	1 : 1.4	955	0.875	1091
平均	2978	289	1 : 2.04	856	0.839	1019

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

の平均値を算出して第 8 表に示す事せり。同月は炉の都合に依り休日多かりし爲め作業せる日のみを摘出するに止めたり。

是に依れば毎日の作業時間 24 時間にて平均せる每時の加熱壓延轉數は平均 0.839 轉となり、又該炭瓦斯量及び混合瓦斯の發熱量より算出せる高炉瓦斯と該炭瓦斯との比を求むるに 1 : 2.04 即ち約 2 倍となり 1 轉の壓延作業に對して要する瓦斯量は約

$$x = \frac{289}{0.839} = 344 \text{ (立方米)}$$

344 立方米となり 1019×10^6 カロリーの全熱量に相當する瓦斯量を與ふる計算となる。

是に依れば測定當日故障なくして連續作業せられたる際は轉當りの全發熱量は約 701×10^6 カロリーにして是に相當する混合瓦斯量 302 立方米を要し、24 時間の平均より算出せる場合は 8 月中に於ては轉當り約 344 立方米となり是に相當する全發熱量は 1019×10^6 カロリーなる事を知れり。

次に作業平日に於ける平均の熱量配布を算出せん。實測に依るに轉當り 302 立方米中燃焼にあづかるは幾立方米の混合瓦斯なるかを求むるに

$$x = \frac{223 \times 302}{341} = 197.5 \text{ (立方米)}$$

197.5 立方米なり。故に第 8 表よりしての轉當りの瓦斯量 344 立方米中燃焼にあづかるはその 225 立方米の瓦斯なり。從て平均としてのシートバーが吸收する熱量は

$$x = \frac{197.5 \times 44.75}{225} = 39.33 \%$$

39.33 %となる。又廢棄瓦斯量を考ふるに

$$x = \frac{225 \times 2047.6}{197.5} = 2335 \text{ (立方米)}$$

故に廢棄瓦斯が持ち去るべき熱量は

$$x = \frac{2335 \times 23.20}{2047.6} = 26.45 \%$$

26.45 %となる。從て平均時に於ける熱量配布は次の如くなる。

シートバーに與ふる熱量 39.33 %

廢棄瓦斯の持ち去る熱量 26.45 %

輻射傳導その他 34.22 %

5. 热量

(1) シートバーに與ふる熱量

9 月 13 日の鐵力板の製品の種類は 30" にして荒材の單重は 11.7 虱 ($8 \times 250 \times 745$)

なり。又 14 日の製品の種類は太板にして荒材の單重は 13.8 虱 ($9.5 \times 250 \times 740$) なり。

此兩日に於ける實作業時 1 時間の平均壓延轉數は第 7 表に示す如く 1.129 轉なり。その際

研究報告

の毎時の實際供給熱量は 509.7×10^6 カロリーにして荒炉、四枚炉及び八枚炉中に於けるシートバーの平均溫度は第2表に示す如く夫々 901° , 846° 及び 885°C なり。荒炉へ裝入始めのシートバーの溫度は約 30° なるも四枚炉及び八枚炉へ裝入せらるゝ時はシートバーの溫度は約 500° に低下す。從て各溫度に於ける含有熱量には夫れ等に相當せる補正を行はざるべきからず。各炉内にてシートバーが得る熱量は夫々

$$\begin{aligned} \text{荒炉} & \dots \dots \dots 152.50 - 3.33 = 149.17 \text{ (カロリー)} \\ \text{四枚炉} & \dots \dots \dots 139.40 - 63.40 = 76.00 \text{ (カロリー)} \\ \text{八枚炉} & \dots \dots \dots 148.74 - 63.40 = 85.34 \text{ (カロリー)} \end{aligned}$$

なり。又第1表に示す如く各炉内に與へらるゝ瓦斯量は夫々 151, 92 及び 97 立方米なるも是等の内完全に燃焼する割合はその 65.44 % なるを以て各炉内に實際供給せらるゝ熱量は
 荒炉 $152 \times 2296 \times 10^3 \times 65.44 \div 100 = 227.2 \times 10^6$ (カロリー)
 四枚炉 $92 \times 2296 \times 10^3 \times 65.2 \div 100 = 137.6 \times 10^6$ (カロリー)
 八枚炉 $97 \times 2296 \times 10^3 \times 65.2 \div 100 = 145.2 \times 10^6$ (カロリー)

而して炉内に供給せられたる全瓦斯の發熱量は夫々

$$\begin{aligned} \text{荒炉} & \dots \dots \dots 152 \times 2296 \times 10^3 = 349 \times 10^6 \text{ (カロリー)} \\ \text{四枚炉} & \dots \dots \dots 92 \times 2296 \times 10^3 = 211.4 \times 10^6 \text{ (カロリー)} \\ \text{八枚炉} & \dots \dots \dots 97 \times 2296 \times 10^3 = 223.0 \times 10^6 \text{ (カロリー)} \end{aligned}$$

故に荒炉内に供給せられたる實熱量に對してシートバーが持ち去る熱量は

$$\begin{aligned} \text{荒炉} & \dots \dots \dots 149.17 \times 1.129 \times 10^6 \div 227.2 \times 10^6 \times 100 = 74.0 \% \\ \text{四枚炉} & \dots \dots \dots 76 \times 1.129 \times 10^6 \div 137.6 \times 10^6 \times 100 = 62.4 \% \\ \text{八枚炉} & \dots \dots \dots 85.34 \times 1.129 \times 10^6 \div 145.2 \times 10^6 \times 100 = 66.4 \% \end{aligned}$$

又供給瓦斯量に對しては

$$\begin{aligned} \text{荒炉} & \dots \dots \dots 149.17 \times 1.129 \times 10^6 \div 349 \times 10^6 \times 100 = 48.25 \% \\ \text{四枚炉} & \dots \dots \dots 76 \times 1.129 \times 10^6 \div 211.4 \times 10^6 \times 100 = 40.55 \% \\ \text{八枚炉} & \dots \dots \dots 85.34 \times 1.129 \times 10^6 \div 223.0 \times 10^6 \times 100 = 43.20 \% \end{aligned}$$

次に是等荒炉、四枚炉並に八枚炉を一團として働き 1.129 驟の製品を加熱するに見做せる際に於て加熱炉としての能率を求めて見んこす。此際仕上げの溫度として八枚炉よりの平均溫度 885° を採る事し炉内にて實際に燃焼せられたる瓦斯より發生する熱量及び供給全瓦斯の熱量を求むるに夫々

(1) 海野、製鐵所研究所研究報告 5 (1925) No. 2. 理科報告 15 (1926), 331.

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

$$\text{實際の供給熱量} \dots \dots \dots 222 \times 2296 \times 10^3 = 510 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

$$\text{供給熱量} \dots \dots \dots 341 \times 2296 \times 10^3 = 783.4 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

從てシートバーの持ち去る熱量は供給實熱量に對しては

$$350.5 \times 10^6 \div 510 \times 10^6 \times 100 = 68.7 \%$$

68.7 % となり全瓦斯量に對しては

$$350.5 \times 10^6 \div 783.4 \times 10^6 \times 100 = 44.75 \%$$

44.75 % となる。今是等の關係を集むれば第9表の如し。

第9表 各炉の熱能率

炉名	シートバーが炉内にて吸收する熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	供給實熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	供給瓦斯量 ($\times 10^6$ カロリー)	實熱量に對する能率 (%)	供給瓦斯量に對する能率 (%)
荒炉	168×10^6 カロリー	227.2	349	74.0	48.25
四枚炉	86×10^6 "	137.6	211.4	62.4	40.55
八枚炉	96.5×10^6 "	145.2	223.0	66.4	43.20
製品迄	350.5×10^6 "	510	783.4	68.7	44.75

供給瓦斯の發熱可能の熱量、實際供給せられたる熱量及びシートバーに與へたる熱量の關係を夫々第5圖に示し、又各炉として考慮せず製品となる迄に於て實際に利用せられたる熱量、實熱量及び供給全瓦斯の發熱可能なる熱量の關係を第6圖に示せり。

次に8月中に於ける
平均壓延回数は毎時

0.839 回なるを以て瓦斯燃焼の割合を實測の場合より起算し夫れ等の熱能率を求めんこす。各炉に與へらるる瓦斯量の平均 341 立方米中燃焼にあづかるはその 223 立方米即ち



65.44 % なり。由て第8表に示せる 289 立方米中完全燃焼にあづかるは

$$289 \times 65.44 \div 100 = 189 \text{ (立方メートル)}$$

189 立方米なり。此際の實際供給熱量は

$$189 \times 2296 \times 10^3 = 434 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又シートバーが製品となる迄に吸收する熱量は



研究報告

$$149.17 + 76.0 + 85.34 = 310.51 \text{ (カロリー)}$$

310.51 カロリーなるを以て

$$310.51 \times 0.839 \times 10^6 = 252.6 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に實際の供給熱量に對しては

$$252.6 \times 10^6 \div 434 \times 10^6 \times 100 = 58.23 \text{ (%)}$$

又供給瓦斯の發熱量に對しては

$$252.6 \times 10^6 \div 856 \times 10^6 \times 100 = 29.50 \text{ (%)}$$

即ち實熱量に對しては 58.23 % となり供給瓦斯に對しては約 29.50 % となる。

(2) 廃棄瓦斯の持ち去る熱量及び熱量の配布

9月13～14日の測定に依れば荒炉前及び煙突への廢棄瓦斯は夫々 241 及び 407 立方米なるべきも、途中よりの空氣の浸入に依りてその量は著しく増加し第1表に示す如く 583 及び 1305 立方米の廢棄瓦斯量となる。但此際に於ては H_2O の存在を考慮せざりき。依て燃焼に依りて生ずる水蒸氣及び浸入空氣中に含有せらるゝ水蒸氣を算出するに合計として夫々 55.7 及び 103.9 立方米の水蒸氣となる。又實際の供給熱量として計算せる熱量は燃焼すべき瓦斯量より算出せるが故に、不燃焼の瓦斯はそのまま煙突へ放出せらるべきにより廢棄瓦斯中には尙 C_2H_4 , CO , CH_4 等の殘存なからべからざるに、第6表に示す如く CO の 0.1 % を残すのみにして他の存在を認むる事能はざるなり。是即ち他より空氣の浸入に依りて煙突迄の途中に於て既に完全に近く燃焼せるものと考へざるべからず。由て熱量配布を考ふるときは供給全瓦斯が與ふる熱量につきて考ふる事を要すべし。今廢棄瓦斯の比熱、容積その他を第10表に示せり。

第10表 廃棄瓦斯の比熱その他

場所	1立方米の比熱	毎時の容積	温度 (°C)	含有熱量 ($\times 10^6$ カロリー)	供給瓦斯に對する %
荒炉前	325.9	583	462	87.78	11.22
煙突	321.3	1305	222	93.100	11.89
H_2O (荒)	15.2	55.7	462	0.393	0.05
H_2O (煙)	15.2	103.9	222	0.331	0.04
合計		2047.6		181.60	23.20

即ち供給瓦斯量の全發熱量 783.4×10^6 カロリーに對してはその 23.20 % の熱量を廢棄瓦斯が持ち去る事となる。由て第9表に示せるシートバーの持ち去る熱量 44.75 % の和以外の熱量は輻射及び傳導等に依りて失はる熱量となる。即ち

$$100 - (23.20 + 44.75) = 32.05 \text{ (%)}$$

…… (32)


鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

32.05 % となる。由て熱量の配布は次の如くなる。

第7圖 熱量配布

シートバーの持ち去る熱量	44.75 %
廢棄瓦斯の持ち去る熱量	23.20 %
輻射及び傳導に依りて失ふ熱量	32.05 %
合計	100.00 %

是等を圖示すれば第7圖の如し。



6. 経済的考察

(1) 供給瓦斯の經濟價値

實測に依ればシートバー毎當りに要する混合瓦斯量は

$$x = \frac{341}{1.129} = 302 \text{ (立方米)}$$

302 立方米となる。然るにその發熱量より求むれば高炉及び骸炭瓦斯は夫々 166 及び 136 立方米となる。由て今兩瓦斯の値段を線材工場の場合の如く夫々 0.0015 圓及び 0.009 圓とすればシートバー毎當りに要する混合瓦斯 302 立方米の値は

$$0.0015 \times 166 + 0.009 \times 136 = 1.473 \text{ (圓)}$$

1.473 圓となる。又 8 月中の平均値より兩瓦斯の割合を求むるに毎當り 344 立方米の混合瓦斯量を要しあるが故に、高炉及び骸炭瓦斯は夫々 114 及び 230 立方米となる。由てその値は

$$0.0015 \times 114 + 0.009 \times 230 = 2.241 \text{ (圓)}$$

即ち平均として 2.241 圓の割合となる。是測定當日は高炉瓦斯量の割合多くして尚且つ熱量に大差なかりしが故に瓦斯費に於て相當廉價なる結果を得たるものと考へらる。測定當日の作業狀況よりすれば高炉瓦斯對骸炭瓦斯の比は 1 : 0.724 の程度にて差支へなきが如く考へらる。

第3章 第一分塊工場第5號均熱炉の 熱經濟に就て

1. 測定狀況とその目的

2. 結論概要

3. 測定結果

(1) 瓦斯 (2) 溫度

4. 鋼塊に與ふる熱量


…… (33)

5. 廃棄瓦斯量
 6. 鋼塊加熱回数
 7. 热量配布
 (1) 鋼塊が吸收する熱量 (2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量

1. 測定状況とその目的

第一分塊工場第5号均熱炉に供給せらるる瓦斯量を測定し、自然通風に依りて完全燃焼行はれつゝあるものとし、供給せられつゝある高炉瓦斯の成分を知りて夫れの發熱量を計算し又廢棄瓦斯の成分よりして夫れが持ち去る熱量を知り、鋼塊の炉出温度を知りて夫れが持ち去る熱量を計算してその熱能率を求め熱量配布を知り、線材工場、鍛工場の場合の熱經濟を比較せん企てたるものなり。今その均熱炉の外観及び構造略圖を示す事第1～2圖の如し。

第1圖 第一分塊工場第5號均熱爐



2. 結論概要



(1) 第一分塊工場第5號均熱爐へ供給せらるる瓦斯量又鋼塊の温度その他を測定してその熱量配布を算出せり。

(2) 每時供給せらるる高炉瓦斯量は平均 4895 立方米 にしてその全發熱量は 4568×10^6

… … (34) … …

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

第2圖 第一分塊工場均熱爐構造圖



カロリーなり。

(3) 每時の加熱鋼塊回数は9月19日及び20日の兩日の平均値は10.46回にして9月中の平均は11.67回となる。

(4) 回當りの使用瓦斯量は測定當日の平均値は468立米なるも9月中の平均値より求むれば419立米となる。

(5) 鋼塊の炉出温度及び變更辯の所に於ける廢棄瓦斯の溫度は平均として夫々 $1274^\circ \sim 1350^\circ$ 及び $358^\circ \sim 388^\circ\text{C}$ なり。

(6) 鋼塊回當りに要する熱量は平均 158×10^6 カロリーとなる。

(7) 供給瓦斯量對廢棄瓦斯量の比は1:1.71となる。即ち元瓦斯の約1.71倍の廢棄瓦斯量となる。

(8) 9月19日、20日の測定に依れば鋼塊の吸收する熱量は供給熱量の約36.20%となる。

… … (35) … …

なり、廢棄瓦斯及び輻射傳導等に依りて失ふ熱量は夫々 23.16 及び 40.64 % となる。

(9) 9月中の平均値を求むるに鋼塊、廢棄瓦斯及び輻射傳導等に依りて失ふ熱量は供給全熱量に對し夫々 40.45, 23.16 及び 36.39 % となる。

3. 測定結果

(1) 瓦斯

瓦斯の測定は先の如くピットートチューブ法に依れるものにしてその流入状況を示せば第3圖の如し。測定時間は約3時間に及び9月19, 20日の値は夫々毎時4133及び5657立方米となる。供給瓦斯は高炉瓦斯にして兩日に於ける瓦斯並に夫れ等の廢棄瓦斯の成分を示せば第1表の如し。尙供給瓦斯の發熱量を先の如くして求めたる値を末尾に記す事せり。

第1表 瓦斯の成分

成 分 日	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	CH ₄ (%)	H ₂ (%)	N ₂ (%)	發熱量 (×10 ³ cal)
9. 19	12.4	0.4	27.2	0.8	1.3	57.9	931.5
" 20	1.2	5.4	28.0	0.6	1.1	68.1	933.1
" 19	20.8	3.6	—	—	—	75.6	
" 20	21.6	2.0	0.4	—	—	76.0	
廢棄瓦斯の平均	21.2	2.8	0.2	—	—	75.8	

從て毎時炉に供給せらるゝ全熱量は供給瓦斯全部が自然通風に依りて完全に燃焼せらるるものとすれば

$$19日 \dots \dots \dots 931.5 \times 4133 \times 10^3 = 3855 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

$$20日 \dots \dots \dots 933.1 \times 5657 \times 10^3 = 5280 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

又その平均値は $(3855+5280) \times 10^6 \div 2 = 4568 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$

即ち毎時 4568×10^6 カロリーの供給熱量となる。

次に鋼塊毎當りの高炉瓦斯量を求めて見んこす。後に示す如く 19, 20 日兩日の加熱鋼塊毎當りは毎時夫々 10.11 及び 10.80 每當なるを以て毎時の平均値は

$$(10.11 + 10.80) \div 2 = 10.46 \text{ (毎當)}$$

又毎時の平均供給瓦斯量は

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

$$(4133 + 5657) \div 2 = 4895 \text{ (立方メートル)}$$

$$\text{故に} \quad 4895 \div 10.46 = 468 \text{ (立方メートル)}$$

即ち加熱鋼塊毎當り 468 立方メートルの高炉瓦斯使用量となる。又 9 月中の平均値を求むるに毎時 11.67 每當なるを以て同月中の平均として

$$4895 \div 11.67 = 419$$

毎當り 419 立方メートルとなる。


(2) 溫度

炉内及び炉内鋼塊の溫度は光學高溫計に依り又廢棄瓦斯の溫度は半金屬熱電對に依りて測定を行へり。何れも溫度の補正を行へるものなりとす。以下測定の結果を順を追ふて示さんとす。

第2表 廢棄瓦斯の溫度(變更辨)

時 間	9月19日 9.	9. 20	9. 40	10.	10.20	10.40	11.	11.20	11.40	12.	平 均
溫度(°C)	386	392	320	368	326	357	405	350	328	347	358
時 間	9月20日 8. 15	8. 35	8. 55	9. 15	9. 35	9. 55	10.15	10.35	10.55	11. 15	平 均
溫度(°C)	379	427	381	418	354	401	357	383	412	364	388

第4圖 廢棄瓦斯の溫度



是に依れば 19, 20 日の廢棄瓦斯の平均溫度は 373°C となり時間ごとに溫度を圖示すれば第4圖の如し、而して鋼塊の裝入溫度は熱能率の計算に必要なるを以て第3表に裝入溫度を示す事せり。

冷記せるは冷塊の事なりとす。又炉出鋼塊の溫度を示せば第4表の如し。

第3表 鋼塊の裝入溫度(9月19日)

時 間	9. 32	9. 32	10.24	10.29	10.31	10.32	10.48	10.49	10.50	10.53	11.44	11.47
爐番號	20	20	19	19	19	19	18	18	18	18	17	17
溫度(°C)	550	550	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

研 究 報 告

(9月20日)

時間	8.15	8.15	8.15	8.15	9.41	9.44	10.11	10.13	10.14	10.15	10.38	10.44	10.49	10.52
炉番號	20	20	20	20	19	19	20	20	20	20	17	17	18	18
溫度 (°C)	500	500	500	500	550	550	冷	冷	冷	冷	550	600	冷	冷

第4表 炉出鋼塊の温度(9月19日)

時 間	9. 40	9. 45	9. 47	9. 49	10. 12	10. 14	10. 19	10. 22	10. 27
炉 番 號	7	17	18	18	18	18	19	19	19
溫 度 (°C)	1220	1210	1210	1180	1180	1130	1240	1210	1200

(9月20日)

時 間	8. 15	8. 15	9. 28	9. 34	9. 35	9. 38	9. 42	9. 54	9. 56	10. 12
炉番號	20	20	17	19	19	19	19	18	18	17
温度(°C)	1140	1100	1175	1175	1220	1175	1175	1160	1150	1160

10. 35	10. 37	10. 40	10. 45	10. 48	10. 52	11. 0	
17	17	17	17	18	18	17	
1180	1175	1170	1150	1180	1180	1170	

此際に於けるエミッショニ
は約 0.46 なるを以て約 75° の
温度を追加せざるべからず。
次に炉内温度並に炉内鋼塊一

三の温度を測定して第 5 表に示せり。

第 5 表 炉内及び鋼塊の温度 (°C) (9月 19日)

時 間	爐 內				爐 內 鋼 塊		
	17 號	18 號	19 號	20 號	17 號	18 號	19 號
9.	1330	1325	1365	1290	1260	1295	1290
9. 30	1325	1315	1355	1315			
10.	1355	1315	1325	1285			
11.	1350	1245	1210	1350			
11. 30	1365	1245	1265	1340			
12.	1255	1215	1285	1310			
平 均	1330	1277	1301	1315			

是に依れば平均として炉内温度は約 $1280^{\circ}\sim1330^{\circ}$ にして 炉出前の鋼塊の平均温度は炉内温度よりも約 65° 低き事となる。

..... (38)

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

(9月20日)

時 間	爐 內				爐 內 鋼 塊		
	17 號	18 號	19 號	20 號	17 號	18 號	19 號
8. 15	1310	1165	1235	1275	1310	1140	1300
8. 45	1315	1220	1290	1140			
9. 15	1325	1305	1325	1200			
9. 45	1300	1309	1230	1250			
10. 15	1315	1360	1300	1065			
10. 45	1210	1360	1300	1070			
11. 15	1285	1275	1380	1105			
平 均	1294	1285	1294	1158			

4. 鋼塊に與ふる熱量

鋼塊の炉出溫度を見るに第4表に示せる如く多少の差異あり、且つ又裝入溫度一定ならず。依て裝入溫度略同一にして重量相等しき鋼塊につき夫れが吸收する熱量を見んこす。今各溫度に於ける鋼塊の1瓦が含有する熱量を示せば第6表の如し。茲に示せる炉出鋼塊溫度は補正を行へるものなり。

第 6 表 鋼塊 1 万が含有する熱量 (9 月 19 日)

溫度 (°C)	熱量 (cal.)	溫度 (°C)	熱量 (cal.)	溫度 (°C)	熱量 (cal.)	溫度 (°C)	熱量 (cal.)	溫度 (°C)	熱量 (cal.)
1274	204.75	1295	208.92	1282	206.34	1294	208.72	1275	204.95
500	64.10	550	73.05	600	82.00	30	3.39	30	3.39
吸收熱量 (cal.)	140.65	吸 熱 (cal.)	135.87	吸 熱 (cal.)	124.34	吸 熱 (cal.)	205.33	吸 熱 (cal.)	201.56

9月19日の錆塊はC.50型にして置重約2.3t

(9月20日)

又 20 日の鋼塊は C. 56 型にして單重約 2.8 吨なり。由て第 3~4 表よりしてその炉出鋼塊數を知り得るが故に各鋼塊に與ふる熱量は 9 月 19 日にありては

$$\text{合計} \dots\dots\dots\dots\dots = 3012.5 \times 10^6 \dots\dots\dots\dots\dots 20.7\%$$

$$\text{熱當り} \dots \dots \dots = 145.5 \times 10^6 \text{ カロリー}$$

..... (39)

研究報告

$124.34 \times 3 \times 2.8 \times 10^6 = 1045 \times 10^6$	8.4	膳
$205.33 \times 6 \times 2.8 \times 10^6 = 3453 \times 10^6$	14.8	"
$201.56 \times 2.8 \times 10^6 = 565 \times 10^6$	2.8	"
合計 = 7782×10^6	45.6	"
膳當り = 170.5×10^6	カロリー	-

装入鋼塊の温度を考ふるに 19 日は測定中熱塊のみなりしも 20 日冷塊 7, 热塊 10 本なりしを知る。冷塊の装入に依りて触當りの吸收熱量に變化あるは當然にして今兩日の平均値を探れば鋼塊触當りに吸收すべき熱量は

$$\{(145.5 + 170.5) \div 2\} \times 10^6 = 158.0 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

5. 廢棄瓦斯量

供給高炉瓦斯はその自然通風に依りて完全に燃焼せられつゝあるものとし夫れに依りて生ずる全廢棄瓦斯を計算せんとする。今

CO_2 に必要な O_2 は	$0.276 \times \frac{1}{2} = 0.138$
H_2	$0.012 \times \frac{1}{2} = 0.006$
CH_4	$0.007 \times 2 = 0.014$
合計	$= 0.158$

始めよりの O_2	= 0.029
故に必要な O_2	= 0.129

約 0.615 倍となる。今兩日に於ける不均の供給瓦斯量は毎時 4895 文太米なる事知る。

由て此際の廢瓦斯量を求めるに

然るに廢棄瓦斯の成分を見れば尙平均 2.8 % の O_2 を見る。是餘分の空氣の浸入を示すものなるを以て之よりして如何程の空氣が餘分に注入せられつゝあるかを求めるべし。

今同上の CO_2 及び N_2 を % にて表はし廢棄瓦斯の成分の平均値を併せて示せば第 7 表の如し。

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

第7表 廃棄瓦斯の成分

成 分 類	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	N ₂ (%)	全量 (%)	全廢棄瓦斯量
計算上より	23.9	—	—	76.1	100	7180
實測上より	21.2	2.8	0.2	75.8	100	8101

$$1718 \times \frac{100}{21.2} = 8101 \text{ (立方米)}$$

8101 立方米ならざるべからず。此値を上表に併記する事ミセリ。此値は水分を含有せざる瓦斯としての計算なるが、燃焼及び浸入空氣量に依る水分あり今此水分の量を求むるに
 $H_2O \dots 4895 \times \left(\frac{1.2}{100} + \frac{1.4}{100} \right) + 4895 \times 0.615 \times 0.0358 + 921 \times 0.0358 = 268$ (立方米)
 摂て水分を含有せる廢棄瓦斯量は毎時

$$8101 + 268 = 8369 \text{ (立方米)}$$

8369 立方米ミなる。從てその成分は次の如くならざるべからず。

第8表 廃棄瓦斯の成分(水分を含む)

成 分	CO ₂	O ₂	CO	N ₂	H ₂ O	合 计
%	20.5	2.7	0.2	73.4	3.2	100
立 方 米	1718	227	16	6140	268	8369

此結果よりして廢棄瓦斯 1 立方米の比熱を求めるに

此際の廢棄瓦斯量は即ち次の如くなる。

$$4895 : 8369 = 1 : 1.71$$

供給瓦斯量の約 1.71 倍の廢棄瓦斯量となる。

6. 鋼塊加熱矇數

9月19日は測定時間2時15分由炳出穗は20.7穗にして20日は2時間45分由炳出

研究報告

廻数は 45.6 廻なりき。されば加熱廻数として夫れ等の 1 日中の平均値より求むる事を要すべし。今兩日並に 9 月中的平均より算出せる毎日の加熱廻数を示せば第 9 表の如し。

是に依れば兩日の平均は毎時 10.46 廻となり、9 月中的全量より求むれば 11.67 廻となる。

7. 热量配布

(1) 鋼塊が吸收する熱量

兩日の平均加熱廻数は毎時 10.46 廻にして廻当たりに吸收しつゝある熱量は平均 1580×10^6 カロリーなるを以て、毎時鋼塊が吸收しつゝある熱量は

$$158.0 \times 10^6 \times 10.46 = 1652.7 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

然るに兩日の供給實測瓦斯量が與ふる平均の全熱量は第 1 表より知らるゝ如く 4568×10^6 カロリーなるを以て、鋼塊に與ふる熱量は

$$1652.7 \div 4568 \times 100 = 36.20 \text{ (%)}$$

供給熱量の約 36.20 % に相當する事となる。又 9 月中的平均よりしての値 11.67 廻を採用すれば

$$158.0 \times 10^6 \times 11.67 = 1844 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

故に 9 月中的平均値としては

$$1844 \div 4568 \times 100 = 40.45 \text{ (%)}$$

40.45 % となる。

(2) 廃棄瓦斯が持ち去る熱量

廢棄瓦斯量は毎時 8369 立方米にして供給瓦斯量は毎時 4895 立方米なりき、而して廢棄瓦斯の平均溫度は第 2 表に示す如く 373°C なり、由て廢棄瓦斯が毎時持ち去る熱量は

$$338.6 \times 373 \times 8369 = 1057 \times 10^6 \text{ (カロリー)}$$

從て供給熱量に對しては

$1057 \div 4568 \times 100 = 23.16 \text{ (%)}$
23.16 % となる。由て次の如き熱量配布

となる。

測定當日に於ける鋼塊の吸收熱量は

第 9 表 加熱鋼塊廻数


月 日	24 時間	1 時間	平 均
9. 19	242.15	10.11	{ 10.46
9. 20	259.60	10.80	
9 月中的平均より	280.48	11.67	11.67

鋼材工場に於ける熱經濟の數例に就て

36.20 % なりしも 9 月中的平均

値としては 40.45 % となる。上表を見るに輻射及び傳導に依る熱量は相當に多く平均 36.39 % なるは炉の開閉が他の炉の場合異なる結果とも考へらる。此關係を圖示すれば第 5 圖の如し。

第 5 圖 热量配布圖



結 言

以上各加熱炉の場合につきて求めた結果を第 11 表に集めて比較に便ならしむ。

第 11 表 線材、第一鋸力、第一分塊工場加熱炉の熱量配布

工 場 別	材料に與ふる熱量 (%)	廢棄瓦斯の熱量 (%)	輻射及傳導其の他 (%)	供 給 熱 量 (%)
線材	38.8	38.9	22.3	100
	23.65	44.51	31.84	100
第一鋸力	58.23 (實熱量) 44.75	23.20	32.05	100
	29.50	26.45	31.22	100
第一分塊	36.20 ~ 40.45	23.16	40.64 ~ 36.39	100

第 10 表 热量配布

月 日	種類	鋼塊 (%)	廢棄瓦斯 (%)	輻射及傳導 (%)	合計 (%)
19日、20日 の 平 均		36.20	23.16	40.64	100
9月中的平均		40.45	23.16	36.39	100

昭和十二年二月十三日發行

(非賣品)

編輯兼發行者 日本製鐵株式會社八幡製鐵所

福岡縣八幡市

印 刷 者 八幡製鐵株式會社

三 由 信 彦



終