Objekt	Bemerkungen	Darstellung/Schreibweise
	2	3
1. Vermessungs- punkte und Vermessungs- linien		
1.1. Lagefest- punkte	Als Lagefestpunkte sind die dauerhaft vermarkte punkte darzustellen, die dem Bezugssystem der A messung angehören. Für die Angabe der Vermarkun art sind folgende Abkürzungen zu verwenden:	uf-
	Betonpfeiler BP Flatte Fl Rohr R (Betonstein) Flasche Fl Bolzen B Granitpfeiler GP Pfahl Pf Nagel N (Granitstein) Kreuz Kr (Meißel-zeichen)	
	Die Bezeichnung der Festpunkte ist anzugeben.	F0
<ul><li>Polygon- punkt</li></ul>	Die angerissene Linie weist auf die Darstellung von Polygonseiten hin.	D 27
- Kleinpunkt	Die angerissene Linie weist auf die Darstellung von sonstigen Vermessungslinien hin.	1212

N 305