

新 中 學 文 庫

酸

高 銛 著

商 務 印 書 館 發 行

書叢小學工

酸

著 鈜 高

行發館書印務商

中華民國二十三年二月初版
中華民國三十六年二月五版

(61008)

小工叢書學酸

定價國幣貳元

印刷地點外另加運費

一冊

有所究必印翻版權*****

發行所 印刷所 印商務 朱高 上海河南中路
各印書館 廠館 農銛
書地

目 錄

第一章 概論

第一節 酸之定義

第二節 酸之通性

第三節 硫酸硝酸鹽酸三者相互之關係

第二章 硫酸

第一節 硫酸之歷史

第二節 硫酸在工業上之地位

第三節 硫酸之性質

第四節 硫酸之構造

第五節 硫酸之製造

一
二
三
四
五
六
七
八
九
一〇
一一
一二
一三
一四
一五
一六
一七
一八
一九
二〇

第三章 硝酸.....七四

第一節 硝酸之歷史.....七四

第二節 硝酸在工業上之地位.....七五

第三節 硝酸之性質.....七六

第四節 硝酸之製造.....八一

第四章 鹽酸.....一〇六

第一節 鹽酸之歷史.....一〇六

第二節 鹽酸之性質.....一〇六

第三節 鹽酸之製造.....一〇九

第五章 結論.....一一三

酸

第一章 概論

第一節 酸之定義

當拉瓦錫(Lavoisier)時代，酸之定義，未嘗確立，而酸之根本性質，亦未嘗明也。拉瓦錫孜孜於燃燒氧化之研究，而知多數物質燃於空氣中，即得一種之氧化物，溶於水中而成酸，遂下結論曰：一切酸中，皆含有氧；酸性之現，基因於氧之存在，故由拉瓦錫之主張，酸之要部乃存於氧。所謂 oxygen 者，實得義於此。希臘語 οξύς(oxus)者，酸也。γεννάω(gennao)者，生也。合而言之，意實生酸。故日人譯氧曰酸素。而吾國前時，亦嘗移用，後始改正者也。由此字之命名法，即可知當時重視氧與酸之

關係矣。此說曾名之曰，酸之氧素說 (oxygen theory of acids)。其後研究更進，而知此說之全誤。酸之所以爲酸者，乃不在此氧之存在，氧化物之溶於水中者，亦非盡成酸。一七八七年柏梭樓 (C. L. Berthollet) 氏知氯氣酸中，毫無氧之存在，一八一〇年台維 (Humphry Davy) 氏更證明鹽酸中，毫不含有氧，酸性氧素說，既已完全失據，而酸之所以爲酸者，乃不能不別求解明之道。台維氏以追求研究之結果，列酸爲二類：一則曰含氧酸 (oxy acids)，蓋含有氧素者；一則曰氯酸 (hydrochloric acids)，蓋不含氧者也。然此種之分類法，實未及於酸中之重要點。蓋含氧酸之所以爲酸者，仍不在其所含之氧，氧爲不重要成分之偶含者耳，無與於酸之本性者也。至一八一五年台維氏始着目於其普遍成分之氯，而斷定酸之重要成分爲氯，而非氯。酸之性質乃基因此氯之存在，自離子說興而酸之所以爲酸者，實基因於氯離子，現象乃益明，定義更爲確實。然由此根本見解，吾人之所謂酸者，範圍乃廣。初不必論其含氧與否，只其成分中含有氯原子，溶液中有氯離子之發生者，皆可以酸範之矣。硫酸、硝酸等含有氧者，姑不必言，爲諸酸中之重要者。而氯氣酸 (鹽酸)、氯氣酸 (氯化氫)、硫氯酸 (硫化氫)、皆酸也。進而言之，則蠻酸、檸檬酸等本存於動植物體中，有複雜之組織者，皆酸。


也。茲篇既以酸名，當均詳及，然區區小冊中，果求羅列不遺者，只其名稱已是充塞無仰紙，遑論其敍敍及性質用途與夫其存在，或製造方法耶。故茲編自工業上着眼，凡應用之途不廣者，皆可視非重要，遺而不述。似乎篇幅可小，最初計畫，硼酸、氟氯酸、氯氣酸及其他有機酸如醋酸、檸檬酸、酒石酸等，雖非重要如硫酸、硝酸、鹽酸，實不可缺；頗欲分為有機、無機兩篇敍及之，終以篇幅之限，皆不能不割愛，捨除。於是茲篇雖以「酸」名，所述者乃僅及於硫酸、硝酸、鹽酸，其他皆不遑敍述矣。誠以包含廣，則內容必略，與其粗略，不如狹小，而有機酸及其他各酸，當於「工業藥品」中另闢餘地，以補此篇之不足。

第二節 酸之通性

一般酸類皆具酸味，有腐蝕性，能變石蕊紫液為赤色；含有氯質。如與金屬或金屬之氧化物、氯氧化物相遇，其所含之氯，即能取代金屬或氯化物、氯氧化物中之金屬而生鹽。試以硫酸為例，而述此變化：加硫酸於氯氧化鈉溶液內時，鈉即與硫酸中之氯易位，而生硫酸鈉，以式示之：



然自電離說觀之，水溶液中之酸，皆電離為兩種離子：一為酸基部分，在液中為陰離子；一為氫，在溶液中為陽離子。茲示硫酸、硝酸、鹽酸、醋酸之電離及其電離後之離子如次：



就上列四式觀之，可見陰離子之部分或則有氧，或則無之，或為一原子，或為多數原子之集體。此部分之形態雖殊，而其他一部分為陽離子者，則皆為氫原子；酸之共通性質，皆自此氫離子而來者也。

各種物質之電離度強弱不同；就酸而言，亦非一律，因之，酸有強弱之不同。就一般言之，濃度愈小，則電離度愈增，達一極大值而止。此極大值者，即全部分子在無限大稀釋中，皆已電離時之近似值也。所謂電離度者，即溶液中所含電解質之全分子數與其中電離之分子數之比也，以式示之：

電離度 = 電離子之數 / 分子之全數 = 某稀釋度時之電導度 / 無限大稀釋時之電導度

茲舉一例如左：

鹽酸之當量電導度為三〇五·四，而其在無限大稀釋度時之當量電導度為三四九·三，故其電離度為：

$$\text{電離度} = 305.4 / 349.3 = 0.874$$



12.6% 87.4%

換言之，即鹽酸之一克分子之溶液中，已電解部分為百分之八七·四，而百分之一二·六乃未電離之部分也。然吾人於此，須注意所謂電離度者，乃就電離部分與未電離部分之比而言。故酸愈稀釋，其電離度愈高云者，非謂其溶液中之離子之絕對濃度因稀釋而反增，蓋濃溶液中之電離度雖低，而其所含之離子之絕對濃度或更增也。故在無限大之稀釋度時，電離度雖達極大，但酸之強度非極大也，實愈稀而愈弱矣。

酸之有強弱，由於電離度之有大小；而電離度之大小，在理論上，可視為傳導度之大小。是故如能測定傳導度，即能決定酸之強弱。倘欲求鹽酸、硫酸、氯醋酸、醋酸四者之強度，可用輝特尼裝置（W. R. Whitney's apparatus）測定之。將各酸均製為五十分之一之克當量，溶為一升之溶液，而貯之於長管中。管之兩端各置電極，而於電道中各置一電燈。若通以電流，當管中兩極距離相等時，即見鹽酸管電道中之電燈最先發光，次則為硫酸，而醋酸最後，或不能發光。如移動上下兩極，使各電燈具同樣之光強，則各管中之距離為 $100:85:15:1$ 。此式實示傳導之比，亦即示各該酸之電離度之強弱也。由此可知在此四酸中，鹽酸為最強之酸，硫酸次之，醋酸最弱。

酸與鹼遇，即失其酸性，而成中性。自電離說觀之，則酸中之氫離子與酸中之氯氧離子相結合，造成不甚解離之水；以式示之：



溶液中之 H^+ 既失，即酸性之基因成分已失，而溶液內無復有酸性存在；自他方而言，鹼性之基

因成分爲 OH^- , OH 既失, 溶液中自不復有鹼性。故若以適當當量之酸加入鹼中, 無過剩或不足者, 則溶液變成中性, 乃一種合成鹽之溶液矣。此種現象稱曰中和, 其詳細見本叢書名曰「鹼」者中。

第三節 硫酸、硝酸、鹽酸三者相互之關係

無機酸中, 居重要之地位者, 爲硫酸、硝酸、鹽酸。此三酸者, 實近世化學工業之基礎, 而尤以硫酸爲最, 蓋鹽酸、硝酸之製造, 尚有賴於硫酸也。硫酸之所以發達, 實路布蘭製碱法促進之, 吾人於本叢書之「鹼」中, 曾述及之矣。故自其發達之途徑上言, 路布蘭法實建全化學工業之基; 自其製造內容上言, 必先有硫酸, 然後始能由食鹽造成硫酸鈉, 由硫酸者, 實路布蘭法之基礎, 使無硫酸, 則路布蘭法之炭酸鈉無從產生矣。故硫酸可謂之爲炭酸鈉之母, 而硫酸實一切化學工業之母也。用路布蘭法製造炭酸鈉時所得之副產物鹽酸, 實由硫酸與食鹽起作用而來; 在硫酸之製造中, 硫酸分解硝石後, 即造成硝酸, 而補充接觸劑, 故硝酸之製造, 亦非別取途徑。由是言之, 此三酸者, 在其發達之途徑上, 在其製造上, 彼此間實有密切之關係者也。

第二章 硫酸

第一節 硫酸之歷史

硫酸爲淵源甚古之物。一般論者，追溯其源，多及於亞刺伯之奇勃 (Geber) 所謂『精』自明礬而得，具有溶解力者，即此硫酸。然而奇勃者，實一神話的人物，多數發見，皆誤入其僞託著作中。由斯坦須來特 (Steinschneider) 之說，則直至紀元前九百七十五年，亞刺伯人實不知有硫酸。而多數人則以波斯化學者阿步·培克爾·阿爾海賽斯 (Abit-Bekr-Ahrhases) 氏爲發見者，其人蓋死於九四〇年者也。而馬格那斯 (Albertus Magnus) 氏 (一一九三年至一二八〇年)之所謂 *Spiritus vitiori Romani* 者，殆即硫酸，而其所謂 *sulphur philosophorum* 者，殆亦硫酸也。

聖范命梯諾斯 (Basihus Valentinus) 氏之敍述，始稍確實。氏殆爲十五世紀末葉之人物，於

其所著 *Revelation of the Hidden Manipulations* 中，會述以灼熱硫酸鐵與矽砂之製法；而於其同著 *Triumphal Car of Antimony* 中，又述及硝石與硫共燃之方法。然氏未能確知所得之同爲一物，而誤爲二。至一六六六年，法人勒飛伏爾（Nicolas le Févre）及勒梅理（Nicolas Lémery）二氏，得一大進步，即加入硝石少許以製造之一。一七四〇年左右，英人窩德（Ward）氏始以大規模立廠於英倫附近。用大玻璃器具，有六十六加侖之容積。器中盛水少許，上具橫頸而通入陶器中，而以硝石一分、硫黃八分置於其中之熱鐵片上。燃以成氣，通入玻璃器中使凝成硫酸。俟其燃盡，再通入空氣，再燃之，使其達一定濃度。氏稱此酸曰 oil of vitrol made by the bell，以別於當時由硫酸鐵所製得者。因其生成量大，故其價格舊法爲每盎斯二仙令六便士者，至此而降爲每磅二仙令矣。至一七四六年，洛巴克博士（Dr. Roebuck of Birmingham）立鉛室法，而更進一步。氏所立者，爲六呎方形之鉛室。其後是法廣行於各地，室之容積亦漸增加。一七七二年，更有新式者現。具圓形之鉛室，凡七十一室，徑六呎，高亦如之。

法國之硫酸製造，亦始於同時，由哈爾幹（Holker）氏於一六六〇年創立。至一七七四年，福

利 (De la Follie) 氏通入蒸汽於燃硫室中，而更爲鉛室法之一大進步。一七九三年，克雷蒙 (Clément) 及第杳姆斯 (Desormes) 二氏，更發見空氣連續輸入，則更省硝石之量，且更證明二氧化硫之氧化，實取給於空氣，硝石之功，不過在空氣與二氧化硫間，作一居間者耳。斯說也，實建立硫酸製造理論之基礎者也。然當時之取此連續輸入空氣法者，無人，蓋以種種困難，不克實行故也。至一八〇七年，始克實行，而蒸氣之輸入實始於一八一三年或一八一四年。硫酸製造至一八二〇年始現於德國。

十九世紀以後，織物工業、肥皂工業，逐漸發達，鹼之需要日增。至一七九一年，路布蘭法出，而硫酸之需要急增，製造之規模益大。在昔原料專恃於硫者，乃有欲代以硫鐵礦之勢。一七九三年，法國之第阿鐵古斯 (D'Artiges) 氏，一八一三年，英國之喜爾 (Hill) 氏，均曾作試驗。顧當時硫價尚低，故尙未發達。至一八三八年，意大利之硫黃公賣法實行，硫價暴騰。於是硫鐵礦之使用乃急劇發展。英國之製造業者，即棄硫而用硫鐵礦矣。其後煉礦爐之煙害問題日甚，於是廢氣製酸之法出。一八五九年，

奧刻休脫廠 (O'Kerhütte) 始實地施行。是後，即逐漸普及於各地。至一八八五年，鋅礦之廢氣亦爲製酸之原料。至於鉛室，前時以鋸接之法不善，鉛室之容積不能任意擴充。一八三八年，對巴賽納斯 (Desbassaynes de Richmond) 氏始以氣氧焰鋸接鉛板而不復恃鋸藥。於是鉛室之構造更得一進步。鉛室之容積因得增大，十九世紀末葉，人造肥料及硫酸銨之製造大盛，而硫酸之需要益增。一八二七年蓋呂薩克 (Gay-Lussac) 氏鑒於氧化氮之逸散，而倡收回法。其裝置曰回收塔。一八四四年以後，實施於各地。即以其名，名塔曰蓋氏塔 (Gay-lussac tower)。一八五九年格拉羅佛 (John Glover) 氏更創一器以脫蓋氏塔酸中所含之氮。此二塔成，於是硫酸製造中，二氧化氮始成一循環。硝石之需量更減。爲鉛室之一大進步。一八九一年龍格 (Lunge) 氏更創立龍氏塔 (Lunge tower)，以代鉛室之用。鉛室法自創興以來，經幾許之改革研求，至此始達完善之境。

以上所述者，爲硫酸之鉛室法。鉛室法以外，別開一途徑者，即接觸法也。灼熱之鉑能使二氧化硫與氧接合，而爲三氧化硫，不特於二氧化氮之存在。此事實實爲英人台維 (Sir Humphrey Davy) 氏於一八一七年所發見。至一八六五年溫克勒 (Clemens Winkler) 氏大加研究，而入於

工業製造之境。其後克尼希(Dr. Rudolf Knietsch)氏於拔地沙工廠(Badisch-Anilin und Soda Fabrik Ludwigschapen)完成鉑接觸法之研究，而製出三氧化硫，及發煙硫酸，以供染料製造之應用；而 Verein Chemische Fabriken (Mannheim) 工廠更以氧化鐵為接觸劑，而實地製造。自接觸法成，一時期望極殷，以為鉑室法當自此絕跡，而孰知竟不然。二者，在今日尤有並驅之勢。蓋接觸法中，困難甚多，而進步不能如意。反是蒸濃方法，日益改良，故除特別之用途必求其極純，必求其極濃者以外，大都以鉑室酸之用途為廣。而鉑室法受接觸法之激刺，近時亦為長足之進步。法國之彭克 (Benker) 式，曼爾 (Meyer) 式之切線式，涅登甫爾 (Niendenfuhr) 氏之高壓式，拍脫孫 (Peterson) 氏之調整式，Mills-Pakard 之水冷式等，相繼而起。舊時鉑室中每立方呎中，僅能製造 50°Be 酸^三至四公斤者，現時已增至十二至十四公斤；而水冷式者，竟能得十八至二十二公斤，進步之大，誠可驚也。歐洲大戰興後，火藥之需要狂增。於是各國皆競製硫酸，以製造火藥。於是接觸法更大其規模，增其效率。鉑室法中，則廢硝石而氧化矽精 NH_3 ，以為用，或則取石膏為原料，或則收回其逸散酸霧，以增其效率。凡此種種進步，皆由大戰而得者也。

以上所述之歷史，遠溯於紀元以前，近達於大戰以後，蓋數千年來之發達途徑也。吾人果稍為劃分，即可約為四期如左：

第一期 自第八世紀至第十五世紀。其製法自煉金術者以明礬為原料，而至以硫黃或硫化鐵為原料。

第二期 自第十五世紀至第十八世紀。其製法自玻璃製法至鉛室法之確立。

第三期 自十八世紀至十九世紀。其製造法，有蓋呂薩克塔與格羅佛塔之發明。使二氧化氮循環於硫酸製造中。

第四期 為最近之二十世紀。其製造法有接觸法之發明。於硫酸製造上，開一新方面。而鉛室法因競爭故，而亦得一長足之進步。

硫酸在吾國，製造之始，在前清末季。其目的蓋以供火藥之製造，故皆為各地兵工廠之附設，而為官營事業。其為商營，以工商業為目的者，上海有一外商經營之江蘇藥水廠。至民國二十年，始有國人自營之開成公司之設立。官營事業不求謀利，故皆以硫黃為原料，且大部分皆仰給於外來。在

中國之始用硫鐵礦爲原料者，實始於開成公司，由著者之設計而實現者也。

第二節 硫酸在工業上之地位

硫酸在工業上之用途甚廣，多種製造皆需用之。其對於肥料之製造，火藥之製造，鹽酸及硝酸之製造，石油之精製，有機物之製造等，所需之量，每年消耗之額，誠甚大也；其中所需之稀酸多仰給於鉛室法，而六十六度以上之強酸，則多取之於接觸法。

工業上硫酸之種類約如下述：

(一) 鉛室硫酸(chamber acid) 此酸得於鉛室法之室底，其濃度約爲薄氏五十度左右，約含硫酸百分之六十。

(二) 格氏塔硫酸(Glover acid) 係得於鉛室法之格氏塔下者，其濃度約爲薄氏六十度，約含硫酸百分之七七·七。

(三) 六十六度硫酸(66 acid) 係由鉛室法硫酸所蒸得之純濃硫酸，其濃度爲薄氏六

十六度，約含硫酸百分之九三·一。

(四) 九十八成硫酸 係由接觸法所得之濃酸，含有硫酸百分之九八，其純度通常皆甚高。
(五) 發煙硫酸(oleum or fuming acid) 係由接觸法所得之強酸，含有硫酸百分之二〇〇，且含有游離之三氧化硫。溫度略高，所含之三氧化硫即揮發成煙狀，故得發烟硫酸之名，當接觸法未發明以前，此酸乃自硫酸鹽『如硫酸鐵』蒸溜而來。

(六) 磷油即粗製硫酸(oil of vitriol) 往時鍊金家由綠礫(vitriol)製得之。今則六十六度之濃硫酸含有 H_2SO_4 , SO_3 之成分者，亦常以是名詞稱之。

第三節 硫酸之性質

硫酸為油狀液體，無色，無臭，由三氧化硫(八一·六三)與水(一八·三七)化合而成。茲將其重要之性質分述於次：

(1) 比重 硫酸之比重大於水之比重，約為一·八三八四。加水於硫酸，則發熱而其容積

縮小；縮小後之容積，恆小於二者未混合前二者容積之和，故其比重增加，可至一·八四一五。因其容積縮小，故其所含水分之成分與容積之關係甚為複雜，其成分與比重之關係亦極復雜，必須一測驗，或借鑑於已知之表，然後始能決定之。工業上測酸之濃度所用之比重計有兩種：一為薄(Baumé)氏計，略號為^oBé，多用於歐洲及美國；一為屈(Twadell)氏計，略號為^oT_W，多用於英國。二者之關係如次：

$$d = 1 + 0.005 \times T_w = \frac{144.3}{144.3 - Bé} \quad d = \text{比重 (百度計)}$$

硫酸之比重對於各種不純物之影響甚大，其中二氧化硫、氮之氧化物、硫酸鉛等為主要之不純物，其影響甚著；而其他鐵鹽、鋅鹽、鈉鹽，亦頗有影響。

(二) 稀釋 以硫酸加於水中，俟其冷後，容積已小於二者固有容積之和，此種收縮，隨其濃度而異。溶液中含有硫酸百分之九七·七時，即溶液含有百分之七九·七之三氧化硫時，收縮最大，而二氧化硫之量漸增。至硫酸液中含有百分之六十時，即全溶液中含有百分之九二·六五之

三氧化硫時，又得一收縮之極大點。硫酸之於水，其關係不僅爲溶解，實成組成加水物。故其加水時，與收縮同時而發強熱，其發熱也，曲線上升至漸，百分之六一·二五硫酸時，爲三九卡洛利；而至百分之一〇〇硫酸時，爲一九三卡；而含有百分之二之三氧化硫時，爲一九九卡；而於百分之一〇〇之游離三氧化硫時，爲四八六卡。即硫酸愈濃，稀釋所生之熱亦愈大。由其發熱，故濃酸與水之混和，必須注意。而尤要者，注酸於水中，切不可注水於酸。由克尼希氏之研究發熱量如左表所列。

| $\text{SO}_3\%$ | $\text{H}_2\text{SO}_4\%$ | Cal. |
|-----------------|---------------------------|------|
| 67 | 82.08 | 93 |
| 68 | 83.30 | 98 |
| 69 | 84.03 | 103 |
| 70 | 85.75 | 108 |
| 71 | 86.98 | 113 |
| 72 | 88.20 | 119 |
| 73 | 89.43 | 126 |
| 74 | 90.65 | 133 |
| 75 | 91.88 | 139 |
| 76 | 93.10 | 146 |
| 77 | 94.33 | 152 |
| 78 | 95.55 | 160 |
| 79 | 96.78 | 168 |
| 80 | 98.00 | 178 |
| 81 | 99.23 | 188 |
| 81.63 | 100.00 | 193 |

| SO ₃ % | H ₂ SO ₄ % | Cal. |
|-------------------|----------------------------------|------|
| 50 | 61.25 | 39 |
| 51 | 63.48 | 41 |
| 52 | 63.70 | 44 |
| 53 | 64.93 | 46.5 |
| 54 | 66.15 | 49 |
| 55 | 67.38 | 51.5 |
| 56 | 68.60 | 54 |
| 57 | 69.83 | 57 |
| 58 | 71.05 | 59.5 |
| 59 | 72.28 | 62 |
| 60 | 73.50 | 65 |
| 61 | 74.73 | 68 |
| 62 | 75.95 | 72 |
| 63 | 77.18 | 75 |
| 64 | 78.40 | 79 |
| 65 | 79.63 | 83.5 |
| 66 | 80.85 | 88 |

硫酸與水遇，能發熱，而與雪遇，在一定比間，反至降熱。此一定比者，即一分之硫酸與一・二五分之雪相和時，始爲降冷。雪少於此，則仍生熱。


(三) 沸點 純硫酸沸於攝氏二百七十度。同時分解：一部分之三氧化硫與蒸氣同升，而剩

餘之酸，則轉爲更弱。沸點亦隨此蒸發而漸升，至含硫酸百分之九十八而達大極。（含有百分之八十之三氧化硫）其時，不再分解。反是，稀硫酸沸騰時，酸則漸濃，而沸點亦漸升，至百分之九十八而爲大極。其時之溫度爲攝氏三百十七度。在此溫度以下之沸點，則蒸發者爲水與稀酸。在此點以上時，則所蒸出者爲三氧化硫。唯於此點所蒸發者，乃爲一定成分之酸，而在此點之酸，比重曲線爲大極，收縮曲線則爲小極。

(四) 冰點 硫酸凝於攝氏零度，爲葉狀結晶；而熔於一〇·五度。然硫酸與水之關係甚爲複雜，以種種成分而成各種之含水物。其中，會游離而知者：一爲 $2\text{SO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 即 $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SO}_3$ ，爲透明結晶，熔於攝氏三十五度；一爲 $\text{SO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 即 H_2SO_4 ，爲油狀液體，凝於攝氏零度；其一爲 $\text{SO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 即 $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，爲六角錐體結晶，熔於攝氏八度；其一爲 $\text{SO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 即 $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ，熔點爲零下二十五度；其一爲 $\text{SO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 即 $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，爲白色結晶，溶於攝氏零下七十度。故硫酸之冰點隨其濃度而異。

(五) 克尼希氏曲線 克尼希氏研究硫酸之性質，表以曲線，匯而成圖。以示硫酸之性質。

曲線1示以——者示其熔點循線以察，即知隨 SO_3 之增而有多數大極小極於其間。



第一圖 克尼希曲線

線曲2示以—·—·—者，爲攝氏十五度時之比重。循線以察，則見含硫酸百分之一·〇〇時，有一小極，而於九八·三時，比重最高。

示以+·+·+者，爲攝氏三十五度之比重。

曲線3示以+·+·者，爲其比熱。

曲線4示以……者，爲其溶解熱。

曲線5示以〇·—〇·—〇者，爲其攝氏二十五度時之電抗。

曲線6示以+·+·+者，爲其沸點。循線以察，即見含硫酸百分之九八·三時，有一大極，爲三百三十度。

曲線7示以+·+·+·+者，爲攝氏百度時之蒸氣張力。

曲線8示以+·〇·+·〇·+·〇者，爲其稠度，而以流出時間表之者。

曲線9示以+·—·+·—·+者，爲其毛細管作用。

曲線10示以+·+·+·+者，爲其對鐵之作用。

由此曲線以綜合研究，則知百分之九十七至九十八之硫酸有特別之性質：爲臨界濃度，沸點最高，蒸氣壓力爲零，比重最高，電抗則急增至百分之一〇〇而爲大極，對於鐵之作用則漸減。故此曲線，實足以示此臨界濃度之性質，而於接觸法有重大關係者也。

(六) 硫酸對金屬之作用 硫酸對金屬之作用爲發生氣，如鋅、錳、鎂、鐵、鈷、鎘等，浸以稀酸，即發生氣，而成硫酸鹽。酸如濃厚，作用反弱。最初亦發生少許之氣泡，不久，即中止。如再加以熱，即發生二氧化硫；同時液中成爲硫酸鹽。而對於銅、鍍錫、錫、鉛、銀，則稀酸無作用。即爲濃酸，亦須加熱，發生二氧化硫。對於金、鉑、鉻等貴金屬，則不能侵蝕。然山康樂 (Conroy) 氏之研究，鉑於常溫下，雖不受硫酸作用，熱諸攝氏二百度，即見侵蝕，達二百五十度而益著。而台勒賓 (Délépine) 氏之研究，則在攝氏三百三十八度之沸酸中，一時間一平方呎上，能溶去〇·〇一克。一般有氧化劑存在時，則作用益進；有還元劑存在時，則作用即弱。

(七) 硫酸對鐵之作用 鐵爲工業上廣用材料之一，故其關係於化學工業者，甚大。強硫酸對於鑄鐵，如無空氣之接觸，則無論冷熱，皆無作用，故鑄鐵器皿，頗能耐用。然酸如稀薄，作用反進，

是不可不知也。由龍格之研究，在常溫下遮斷空氣，則 50°Be 以下之酸亦頗能耐；達攝氏百度，則作用進行。 66°Be 之酸，則溫度之影響甚少。 60°Be 酸為一·五倍。 50°Be 酸為三倍；而在濃酸中，則 66°Be 酸（沸點攝氏二百九十五度）比諸百度時作用為強。而工業用酸，含有少許之亞硫酸者，作用更烈。 60°Be 酸（沸點攝氏二百度）比諸百度時，作用之力，約為一〇——一〇〇倍，平均則為十四倍。而 50°Be 酸（沸點攝氏百四十七度）作用之力比諸二百度之 60°Be 酸，反為更弱，約為百分之七十五，而且純酸與工業用酸無甚區別。龍格氏就百分之九九·五硫酸，於遮斷空氣之條件下，試驗各種金屬之耐久力如下表所列。（見下頁）

(八) 硫酸對鉛之作用　由龍格氏之研究所調查者如次：

1. 在溫熱時，杜絕空氣，對於亞硝基硫酸，頗有耐力。含有錫之鉛及硬鉛，比諸純鉛為強。
2. 亞硝基硫酸比諸純酸更強。比重一·七二至一·七三之亞硝基硫酸作用於鉛時，表面生硫酸鉛之外皮，故其作用不甚著。酸稀，則作用反著。
3. 亞硝基硫酸之作用於流通空氣中，常大於遮斷空氣時。

| 金屬 | 損失重量 % | | 損失重量 1 dm 之克數 | |
|----|-----------|------------|---------------|------------|
| | 6 日間 20°C | 2 時間 100°C | 6 日間 20°C | 2 時間 100°C |
| 鑄鐵 | 0.041 | 0.071 | 0.062 | 0.105 |
| 鍛鐵 | 0.175 | 0.313 | 0.056 | 0.095 |
| 銅 | 2.63 | —(1) | 1.115 | — |
| 鉛 | 3.48 | 3.65 | 1.790 | 1.847 |

注(1)銅在攝氏 10°C 時損失已極大

4. 鉛以純鉛之抗力為強。含鋁百分之〇・〇四四時，即為大害。

5. 鉛之侵蝕程度與氯之發生程度為正比。

6. 純鉛熱於濃硫酸中，達攝氏一百二十度所發生之氣體甚少。達一百六十度即發泡甚盛。

而溶解；同時發生二氧化硫之臭氣，且游離硫黃，而使溫度上升於二百七十五度。含有百分之〇·二之銅者，於二百六十度時，即發生氣體，至三百十度尤甚，即徐徐溶解。含有百分之一之鎳者，於百七十五度時，即發生氣體，至二百二十五度而甚劇，達二百七十五度至二百八十五度時，急行溶解。

7. 工業的一水硫酸，其侵蝕鉛之力，比諸強硫酸為強。百分之九八·八五之酸，比諸九六·五者，約強十三倍半。

8. 發煙稀酸比諸強硫酸之作用為強。含有百分之二十之 SO_3 之硫酸，比諸強硫酸約為三十二倍。然含有量更大於此者，則由鉛上生硫酸鉛之層，以作被護，故作用反減。

鉛為硫酸製造及其他化學工業常用以作耐酸材料者，故其對酸之抗力性質，頗為重要者也。

(九) 硫酸鉛之溶解 硫酸鉛在濃硫酸中能溶解。百分之九五·六之硫酸一百公分，能溶〇·〇三九公分之硫酸鉛；而八六·〇之硫酸，能溶〇·〇一一公分；六三·四之硫酸能溶〇·〇〇三公分之硫酸鉛。硫酸愈稀，溶解愈少。至百分之二之稀硫酸，幾不能溶解。故含有硫酸鉛之硫

酸，加水稀釋時，鉛即為白雲狀以濺出酸外。

第四節 硫酸之構造

構造式者所以示物質之內容，而明其作用之所由興者也。由下列三種理由，硫酸之構造可示以 $\text{SO}_2(\text{OH})_2$ 。

(一) 氯氣作用於濃硫酸時，生氯磺酸 (chloro-sulphonic acid) $\text{Cl}-\text{HSO}_3$ 。即硫酸中之一 OH 為氯所取代，而以五氯化磷作用於硫酸，能取代硫酸之 $-\text{OH}$ ，而為 $\text{Cl}-\text{SO}_2-\text{Cl}$ 。此兩種物質溶於水中，則復生硫酸。氯以外之元素或基亦能取代此 $-\text{OH}$ 。此 OH 既能分別置換，或同時取代，故硫酸中，當有 $-\text{OH}$ 基。




(二) 亞硫酸只能成一種之化合物。此則不然。故在硫酸分子之 $-\text{OH}$ 對於其他原子團，當以對稱位置而存在。

(三) 碳氫之 1 個原子團。 $\text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_6\text{H}_5$ 等能代入 CHSO_3 及 SO_2Cl_2 之氯原子而





得一種之化合物。例如 C_2H_5 代入 $CHSO_3$ 而得 $C_2H_5SO_2OH$ 。代入 SO_2Cl_2 而得 $(C_2H_5)_2SO_2$ 。然此二物可自其硫化物氧化而成，即由 C_2H_5SH 氧化而得 $C_2H_5SO_2OH$ 。由 $(C_2H_5)_2S$ 氧化而得 $(C_2H_5)_2SO_2$ 。由此氧化而成之事實，可知此碳氯原子團必直接於 S。更以推知硫酸中之 OH 亦必直接於 S。故硫酸之構造式當爲 $HO-SO_2-OH$ 。

然 SO_2 之構造如何，吾人尙未推論。硫之原子價可有二價、四價、六價。故其構造可有下列各式。即

由六氟化硫示吾人以硫酸鹽中之 S 為六價。故此三式當取第二式。而硫酸之構造，爲



雖然，吾人之所謂構造式者，特推論而假定之者耳。分子中之真正構造如何，固非吾人所能確知也。 SO_2 , H_2SO_4 , $H_2SO_4 \cdot H_2O_2$, $H_2SO_4 \cdot 2H_2O$ 等常以下式表之。

1. SO_3 2. H_2SO_4 3. $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 4. $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 

在此四式中，3與4尚非確立。蓋OH之基既增，則其酸增爲四價及六價。而硫酸初不因含水如何增減其價，恆爲二倍。是則非此式之所能說明矣。

硫酸與金屬或其氧化物、氫氧化物相遇時，金屬原子即代入酸內而成爲鹽。因其含有兩OH也。故其鹽可有兩式：一則兩H均爲金屬所代入；一則僅一H爲金屬所代入。今以鈉與硫酸爲例，而以式示之。即


故此構造式對於普通之鹽類生成，及酸式鹽之存在，皆能說明者也。

第五節 硫酸之製造


原料 硫酸製造之第一部工程，爲二氧化硫之製造。在昔多用硫黃爲原料，燃之以成二氧化硫，其後改用硫鐵礦。自煉礦工業發達而硫化物礦石所生之廢氣，亦爲硫酸之原料。故硫酸之重要原料凡三：即自然硫、硫鐵礦、及煉礦爐之廢氣，是也。今分述如次：

(一) 硫黃 粗製硫黃之用於硫酸製造者，大約爲二種：一則火山地方所產者，如意大利之西西里島所產者；一則地層中之硫酸鈣山含礦物之還元而得者。西西里島爲世界之最大硫黃產


1. 硫酸



2. 酸式鹽



3. 正式鹽



地。掘得後熔而蒸之，以入市場。

(二) 硫鐵礦 硫鐵礦一稱黃鐵礦，作金黃色。粹純者含硫量為百分之五十三，為一切硫化金屬中，含硫最高者。硫鐵礦中尚含有鉛、鋅、銅、砷、矽等不純物。由此不純物之存在，一方面既使硫之含量減低，一方而且使生成之氣體，因以不純，為硫酸製造上之一損失。如其含銅稍高，則為有利，因其餘渣，可為製銅原料也。

(三) 廢氣 硫化物之礦石如硫化鋅、硫化銅等製煉時，即發生多量之二氧化硫。果任其逸散於空氣中，則附近之動植物皆受其害。集以利用，而為硫酸之原料。

硫化鋅礦亦曰閃鋅礦 (zinc blende)。燃燒時即變為氧化鋅。其方程式如次：




然溫度須高，約攝氏九百度至千度。否則生硫酸鋅而減少二氧化硫之發生量。閃鋅礦之含硫量甚低，約為百分之三十三。而工業上所用者，往往只百分之二十而已，不能以自熱維持燃燒，往時皆於反射爐中燒之。然爐氣與礦石所發生者同出，所得廢氣中含量甚低，不適於鉛室法。近時乃改用

隔火爐。使爐中之燃燒生成之氣體，不混入礦石所發生之氣體，而得百分之七至八之二氧化硫（容量）。

硫化銅之黃銅礦(copper pyrite)、硫化鉛之方鉛礦(galena)之製煉時，其廢氣亦常用以製造硫酸。

燃礦爐 燃礦爐者，所以燃硫鐵礦或硫黃發生二氧化硫者也。其以硫鐵礦為原料者，在燃燒之前，必須加以打碎，篩去粉末，以別種爐燃之。爐之構造如第二圖所示，甚為簡單。頂為雙層之拱頂；



第二圖 英國式燃礦爐


下層所燃得之氣體，即自A上通；D爲灰門，上有七孔，孔徑一吋，由其開閉，得以調節入爐空氣。E門

所以轉動爐格；C門所以攪拌爐內之礦石；B爲加入礦石之門；F門者，所以掃清上煙道者也。各爐廣約四呎至五呎半，深約四


至六呎；各爐並立，多爲兩行。各爐所出之氣體，至頂上A而共通，流出，以入於鉛室。爐之火格，由多數鐵條所成。其形狀如第三圖右側所示。第三圖左側所示者，爲其橫面，示爐之格子之排列。此

種鐵條能旋轉易向，使格上所存之礦渣落於格下。因其端爲四角形，故能示回轉之次數及方向。此爐曰英國式爐，用以燒塊狀之礦石。粉末之礦石必以別種之爐燒之。第四圖所示者曰黑輶蓄夫式爐（Herrreshoff burner），爲高約二呎之圓筒，外被

以鐵，內部製以耐火料，分爲若干層。d稍爲傾斜，中央有直軸，軸上具攪拌器，以攪拌d上之礦石，且使其漸次下降。其時，空氣自



第三圖 慶德格之構造及排列




第四圖 黑粉式夫蓄爐

下而上。礦粉自 c 加入逐漸燃燒所生成之二氧化硫自 h 排出。燒餘之礦渣則自 f 送出。B 軸中空，以空氣冷之。粉礦爐之最大缺點，即其所通出之氣體中，浮塵甚多。必須特別設備，以除去此塵。

兩層間之相互出口，使礦石下墜，而所生成之氣體則由此兩道而上升。第六圖所示者為威奇式 (Wedge burner)。中軸 A 甚大，足以容工人上升，攪拌臂皆各自以冷水降其熱。E、F 為礦石之中軸，由冷空氣之上升而降冷。E、F 為理則一如上述。第五圖所示者為奧勃利恩式爐 (O'Brien burner)。A 為


下落口，B 為攪拌器，C 為重塊，G 所以加入礦石於爐中者也。I 為修理門，J 為觀察門，H 為燃殘餘礦渣之出口。全攪拌器之旋轉，由M 輪。



第五圖 奧勒利恩式粉礦爐

以上兩式為粉礦爐之最進步者。而對於閃鋅礦等特別礦石，猶須特式之爐，今姑從略。

以此所得之二氧化硫，再使氧化而成三氧化硫，溶於水中，即得硫酸。此氧化之法，在舊法，以氮之氧化物為接觸劑，於鉛室中行之，故曰鉛室法 (chamber process)。而以白金或氧化鐵為接觸劑，不用鉛室之新法者，因其所用接觸劑不同，原理亦自不同。今分別述



第六圖 威奇式礦粉爐

之先鉛室法而後接觸法。

鉛室法之理論 燃爐所得之氣體爲二氧化硫。欲以成硫酸，必先有以氧化之。所以供此氧化者，固爲空氣中之氧。而所以促成此氧化者，實爲氮之氧化物。在昔，製造中之加入硝石，固未嘗明硝石之作用。理論上，知硝石所生氣體爲一種接觸作用者，實爲克雷蒙(Clément) 及第查姆斯(Desormes) 二氏。曾於硫酸歷史中述及之矣。

至一八三五年畢齊里烏(J. J. Berzelius) 及維爾柏(Werber) 兩氏立一說：謂三氧化二氮與氧化氮爲循環作用。其理論曰：氧化氮與空氣之氧化合而爲三氧化二氮。此三氧化二氮與二氧化硫相化合而生三氧化硫，同時與水合而成硫酸，再還元而爲氧化氮，復與空氣相作用。由此反復作用。能以少量之氮之氧化物，而生多量之硫酸，以式示之。



至一八四四年柏立各脫(E. M. Peligot) 氏更易其說，謂爲氧化氮及二氧化氮之循環作

用其說曰：氧化氮由空氣而氧化爲二氧化氮，二氧化氮則氧化二氧化硫以生硫酸，而復還元爲氧化氮，以式示之。





凡此諸說，雖其所以說明者，各異，而其認硫酸生成之前，二氧化硫曾作用於氮之氧化物，則一也。迄於近年，則認此作用實生一種之中間物；特此中間物在鉛室中，隨生成隨即分解，不能游離以得耳。迪浮（E. Divers）氏（一九一一年）認此中間物爲 H_2NSO_5^- ，拉歇希（F. Raschig）氏認爲 H_2NSO_5^+ ，蘇來爾（Sorel）氏、龍格（Lunge）氏則皆認此中間物之生成；而一八一二年台維（H. Davy）氏亦認此中間物之存在，謂爲 HNSO_5^- 。今述其理論一二如次。

$\text{SO}_2 < \text{ONO}_{\text{OH}}$ 者，硫酸與二氧化氮在水分不足之鉛室中極易生成，常爲結晶以現於鉛室，稱鉛室結晶（chamber crystal）。以水分解則生硫酸。通常鉛室酸之爲薄氏五十度者，含水分極多，故不能存在於此酸中，故其在鉛室之化學變化可以下式表之。



在鉛室溫度時，此二（氧化二）氮皆因熱解離爲 $NO_2 + NO$ 。而其化學作用，全如硝酸。鉛室中所以無色者，只有氧化氮存在之故也。

由迪浮 (E. Divers) 氏之說，則二氧化硫與亞硝酸直接作用而生 $H_2N_2SO_6$ ，立即分解而爲硫酸及氧化氮；氧化氮即作用於空氣中之氧，復爲二氧化氮，更與二氧化硫及水作用而生 $H_2N_2SO_6$ ，再生硫酸而爲一循環。以式示之。



由拉歇希 (Raschinz) 氏之說，二氧化硫、三氧化氮及水分三者先作用爲 $\text{SO}_2 \wedge \text{OH}$ ，即轉爲 $\text{SO}_2 \wedge \text{OH} \wedge \text{NO}(\text{OH})$ 分解而爲硫酸。



山上各說中間生成物之反應雖有不同，中間物皆不安定物，隨卽分解以達最後之安定生成物之硫酸，則一也。硫酸在鉛室內，卽凝縮爲液體，出於反應之氣體系以外，不復再與反應相涉。

鉛室之作用完成，須一定之時間。欲促進其反應，必使各氣體之混合完全，而凝縮表面亦須大。故在格羅佛塔中，其作用比鉛室爲強。同容積上，約有十倍。而在鉛室之最後一室，因二氧化硫之稀薄，故其作用更爲困難。欲此變化進行，尤須有適當之硝酸。硝酸不足時，二氧化硫之氧化卽不能進行；而氧化氮之氧化亦因以中止，卽直入於蓋氏塔中矣。故氮氧化物之量愈多，則反應愈爲促進，而生產量增大。然而一方而鉛室之損害甚大，而且蓋氏塔之作用不完全時，則硝酸之損失亦大矣。廢氣中當含有游離氧百分之五至七（容量），而且氧化氮當全部氧化爲三氧化氮。

硫酸生成之變化爲發熱性反應；生成一公斤之硫酸所用之水分，如爲水者，卽發六〇〇至八

○○卡；如用蒸氣時，即發生八○○至九○○卡。因此之故，反應上所用之水分，宜以水加入。使第一室之溫度不超過攝氏九十度。於是鉛之腐蝕極少，而鉛室之凝縮亦良。而最後之鉛室宜在四十度以下。水分之加入，亦宜調節。使第一鉛室所生之酸，不超過薄氏計五十五度。而最後鉛室所生成者，不弱於四十五度。鉛室內之酸過強時，能溶解亞硝基硫酸使鉛腐蝕，而其過稀時，則能溶解硝酸，是不可不知也。

氧化氮之循環 由此理論，可知氧化氮在硫酸製造中，無與於最後生成物之硫酸。故其與二氧化硫同入鉛室中者，隨化學作用之進行；二氧化硫之大部分轉為硫酸以後，即與廢氣同出於鉛室之外，而全部消失矣。使不能收回以再用者，則入室之二氧化硫皆須供給以新鮮之硝酸，所耗之硝石甚多。雖於理論上，無甚關係，而於工業之經濟，則為莫大之損失。故氮之收回方法，實鉛室法上之重大問題。完成此氮之循環者，實蓋呂薩克氏與格羅佛氏。今其裝置即以其名，名曰蓋氏塔，與格氏塔。於硫酸之歷史中，曾詳及之矣。蓋氏塔者，吸收氮之氧化物者也；而格氏塔者，即取此含氮之硫酸而使之脫氮而回為氮之氧化物，以更入於鉛室中，再加入化學系中，以完成其接觸作用者也。

收回此氮之氧化物，在昔頗多計劃，而成功者，實始於蓋呂薩克氏，以濃硫酸為吸收劑，而於塔中行之，因其以硫酸為吸收劑，故氮之氧化物與硫酸間之關係頗為重要性質之一。自克雷蒙第查姆斯氏以來，道爾敦(Dalton)、台維(Davy)、畢齊里烏(Berzelius)、蓋呂薩克(Cay-Lussac)、亨利(W. Henry)、啟爾梯(Gaultier de Clauzry)、德羅伏台(De la Provoetaya)、夸涅(Koene)、威爾趨恩(Weltzien)、里勃林(Rebling)、茂勒(Müller)諸氏均效力於此，顧其所得，至今不過有歷史上之價值而已。近世之研究，實始於威柏(R. Weber)、氏溫克勒(C.I.A. Winkler)、米範里斯(Michaelis)、休門(Schuman)、龍格(Lunge)諸氏，更相繼研究，始獲明瞭。一般性質，今且弗述。只就其吸收，以方程式示之如次。



吸收此氮之氧化物之硫酸，如稀釋以水，即再分解，復為硫酸。




此加水收回之方法，在格氏塔未現以前，曾用之矣。然因酸之蒸濃，更須燃料，其所省硝石之價，幾與蒸濃所耗燃料之價相埒。故蓋氏塔之功效不彰。一八四二年以後，新立之廠無復再設此塔者，即舊有之廠，設有此塔者亦相繼廢止。然而此含氮之硫酸，與二氧化硫與水蒸汽作用而能脫氮。



此方程式之變化，即蓋氏塔脫氮之原理也。因其導入爐中所來之熱氣體，一方面使落下之酸變為濃厚，一方面則起分解而生硫酸。自此脫氮之裝置成，與蓋氏塔相得而益彰。故完成硫酸製造中之氮氧化物之收回，為鉛室法中之大進步。

鉛室法之裝置 由上述二節所述，可知硫酸製造之順序矣。第一固在二氧化硫之發生。其燃燒爐之構造，既述於前，所發生之氣體，除塵以後，即導其通過硝石鍋，於此鍋中以硫酸分解硝石，或智利硝石使發生氮之氧化物，以補收回之不足。起因於反應中，機械的及化學的損失。有時，此項補充，不用硝石釜，而以稀硝酸加於格氏塔上，使其隨硫酸滴下，以補之。用此方法者，則其全裝置中無



第七圖 鉛室之一般裝置

此硝石釜也。第七圖所示者爲全裝置之布置，即著者所設計上海開成公司之布置圖也。A爲燃礦爐，B爲硝石釜，C爲除塵室，a爲入氣管。燃得之氣體，自此管以入格氏塔D之下部。塔中充以多孔性之耐酸物料，氣即經此氣孔而上升，而自其頂以硫酸滴下，使與氣遇。硫酸受熱而蒸發，發生蒸汽，即以供給鉛室中所需水分之一部分。達其上部，則此水分與氣體所來之二氧化硫，更與此亞硝基硫酸作用，而使其脫氮，成氧化物，混於氣體中，以入鉛室。E爲第一鉛室，通常皆甚大。因氣體之初入此室者，大部分皆於此室中起反應。全氣體之三分之二，皆於此室中轉爲硫酸。其溫度因室壁之傳導而降下，室中乃起凝聚。其所成不揮發性之酸，乃成雨狀或霧狀以下濺。通常補此水分之不足，自室頂噴入冷水。氣體經過此室，三分之

一已成硫酸後，再通入第二室F及第三室G在此諸室之後，以長管通之，以降冷其氣體之溫度。I爲扇風器，所以調節全系之通風者。J爲蓋氏塔。K爲第二蓋氏塔，以收回氣體中之氮之氧化物。通過此塔之氣體，二氧化硫既轉爲硫酸以留於鉛室中，而氮之氧化物亦復經此塔吸收廢氣乃任其經烟囱以出於空氣。以上所述爲氣體之徑路。系中液體之移動徑路亦屬重要者也，今述於次：第三鉛室中之二氧化硫及氧，經氧化氮之作用而成爲硫酸，凝於室壁而積於室底，爲全系中所得最弱之酸，而亦爲全系中所得至純之酸。有時，即自此取出，蒸濃製爲純酸，以別於普通鉛室酸。第三鉛室所得之酸通常更流入第二室，在此室中，溫度更高，所成之酸更強，與之相合而濃度亦稍增。然此室之浮塵，則多於第三室，故酸亦因之而更不純。更以入於第一室，酸亦隨此而濃度漸增，達五十度左右。此酸有時即以之賣出，或用於廠中，或以貯於酸池。實則其大部分皆送於格氏塔中，使與亞硝基硫酸混合。於塔之上層，最初因其混合而濃厚，繼則因水汽之凝入而轉稀。與燃礦爐所來之熱，二氧化硫相遇而分解。所生之氮化合物與氣體同入於鉛室。硫酸經此燃礦爐之熱氣而蒸發，漸下漸濃，達於底部，爲薄氏計五十九度至六十一度。此所得之酸是曰格氏塔酸 (Glover tower acid)。此

酸中含有多量之塵埃及砷之氧化物。蓋燃氣中所含，未爲除塵室 I 所除盡，挾以入此塔者，塔酸之中，似當有氮之氧化物，實際則不然，不過含有少量之二氧化硫耳。塔酸之一部分，更以升於蓋氏塔之上，使其滴下，以吸收出氣中之氧化氮。自塔底所出之酸，積於酸池中，再以回送於蓋氏塔，以收回其氮之氧化物。今就全系之反應進行順序，分列其裝置於次：

一、燃礦爐

二、硝石鍋

三、除塵室

四、蓋氏塔

五、鉛室

六、蓋氏塔


七、酸之循環裝置

八、通風裝置


此數裝置中，燃礦爐已述於前。今就未述者，分敍如左：

硝石釜 硝石釜者，所以發生硝酸者也。已示於第二圖。K 為密閉之漏斗，以加入硫酸及智利硝石或硝石者。H 為鐵皿，置於其氣流道中。J 為門，可以移出全器 H 者。所用之硫酸宜稍多，使皿中之硫酸鹽，熱時爲液體，易於流出。通常多備數皿，順次用之。而最適當者，自格氏塔上加入硝酸。特附近無硝酸廠，不能廉價以得其稀酸者，則不能不用此皿也。


除塵裝置 燃礦爐中所來之氣體，常帶有多量之塵埃，而於粉礦爐所來者尤多。果不除去，則此塵埃即積聚於格氏塔中，且漫及於鉛室。故於入室之前，必須經除塵之工程，在舊法多取水冷管之方法。蓋氣體因冷縮而運動遲緩，塵埃即下降也。而第八圖所示者為除塵器之一種。於氣體之道



第八圖 平行式除塵室




第九圖 垂直式除塵室



第十圖 離心除塵器

路中，有平行之隔壁。氣體經此平行壁間，塵埃即下濾。通常中央更有主壁，以分全室為兩部分：一部分可通氣，一部分關斷以掃清其積塵。第九圖所示者亦此種隔壁除塵法之一種。特其隔壁方向垂直於氣流方向，使氣體曲折進行以出，塵埃即濾積於室中。通常亦分為兩部：其一通氣，其一可閉以掃清其積塵。此兩裝置除塵之效甚高，然皆非完全。第十圖所示者為離心式之除塵器。至其最有效者，為接觸法所用之濾過器。以焦煤為濾過劑者，當詳於接觸法中。唯塵埃之害，鉛室法實小於接觸法也。


格氏塔 格氏塔之構造如第十一圖所示。外部為鉛板所製成。外具木架或鐵骨以懸張之。其形有為四角、六角、八角或圓形者。中附以耐熱耐酸之材料，下厚而上薄。中充以填充物。A為耐火耐酸之壁；b為鉛板；f為塔下之空氣降冷；h為氣體入口；k為圓拱；m為磚層；p為硫酸之積聚所，或為皿狀底；q為流出口；u為滴下裝置；t為硫酸分配器；1、2為其填充物。形為圓形及長方形製於耐酸磚或耐酸硬陶。中有孔a，旁有溝。各段交互排列，使為多孔性。燒得之氣體自h通入圓拱k下，而上升於m。氣中所來之細塵，有時成為泥狀，即集於此室，極易取除。酸自t下落，經過充填物，與



第十一圖 格氏塔

二氧化硫作用後，下積於底部，自頂流出氣體自頂上之圓孔以入於鉛室。


格氏塔之式甚多，上所述者爲涅 (H. H. Nie-deuführ) 氏式。其他尚有各式。而近時更有一進步，則塔外之鉛皮亦已廢除；如基 (Peter S. Gilchrist) 氏式者，實輓近之一大進步也。




第十二圖 格氏塔之填充物

塔之填充物多用燧石，不特耐酸甚強，而亦耐熱，不易破裂，特其重量大而表面積小。往時曾用焦煤，焦煤耐酸，重量小而表面積大。雖為特長，然極易粉碎，致塞道路，故近時已不復用矣。石英塊亦常用以作填充物，近時更多用耐火磚製以特形；第十二圖所示者爲其一種，而環形者（見第十三圖）亦其一也。

鉛室 鉛室以鉛板爲材料，往時用鋅藥鋅合，近



第十三圖 格氏塔之充填物(二)



第十四圖 鉛裝置酸出室


時，則用氫焰以熔合之，不須再加鉛藥。鉛壁皆懸於木架或鐵骨上，而承以皿形之底，置於架上，或
磚製之基使空氣能自由流通，以降其熱。室內外之交通，由鉛室、酸隔絕。鉛室之形狀有為方形者，有

爲長方形者，爲式甚多；往時一般室皆低，近時皆稍高矣。更有圓形者，有爲切線式者，氣體以切線方

向進入室中，而自其中央底部出外，鉛室中之反應，必須檢其狀態，故鉛室之構造似甚簡單，而附設之附屬物則甚多，茲略述於此。

一、出酸裝置 鉛室之酸盛於室之皿底內，其出之也可以第十四圖所示裝置，c 為室外之鉛箱，b 為虹吸管，固接於 c 箱，虹吸管之一端具圓筒 d，d 有旁口 h，e 為鐵練由滑車 f m 上下之，d 管上升時管內之液面與室內平，酸即不流出，下降 d 筒，液面底下，酸即流出於 d 筒中，更自 h 流出，以貯於外筒而 a 流出。


二、檢酸裝置 室內所凝集之酸，其濃度，含氯量，皆須時爲檢定。其裝置如第十五圖所示，A 為鉛製之皿，附



第十五圖 鉛室酸裝置


於鉛壁之內，以承室內所凝之酸，自a管以通於室外。更流入鉛製之圓筒B，中有比重計，B之底部有旁管，曲而向上，終於喇叭口，鉛室內之酸自a流入此喇叭管，而充滿B筒，自其旁口逸出於承器c中，自c之底部之小管，再回入室內。

三、溫度計及其他 鉛室之各方，當有多數之溫度計及（第十六圖）壓力計、通風計等，更於室設一窺視裝置（第十七圖）及工作門。




第十六圖 鉛室之檢溫裝置

$\frac{1}{10}$



第十七圖 鉛室之窺視裝置

四、水分噴入器 鉛室內所須之水分自室頂噴入，往時多用蒸汽，近則多用冷水矣。噴霧器之種類甚多，第十八圖所示者為其中之一。A為水管，B活栓，C為濾器，D為栓，E為鉛管，F為水封器。



第十八圖 鉛室水分噴入器

便於取離鉛室。鉛室之數，通常為二至四，而以鉛管連之。一般對一定之容積，室數愈多，則反應之進行愈佳，然工費則愈大。往時對鉛室一立方公尺，每二十四時間約可得酸四公斤，今則已增至八至十公斤。往時，鉛室之氣體進行，多恃煙突之自然通風，然因此之故，常因外界氣溫而生差異；近時多用扇風

器，以一定之速度使起一樣之運動而進行。

蓋氏塔 蓋氏塔之構造一如格氏塔，其填充物，往時亦多用焦煤。焦煤以高積之重量而自碎，

足以塞氣體之通路，其缺點一如格氏塔之用焦煤，且焦煤具還原性，往往使氮之氧化物還元，故亦

以耐酸磚為佳，通常皆兩具連接用之。

酸之輸送 格氏塔及蓋氏塔中

酸皆自上而下，故硫酸之輸送實硫酸

製造中耗動力最巨之所也。通常用特

別之裝置，以壓縮空氣輸送之，第十九


圖所示者，為此種裝置之一，因其形長

圓，常稱之曰酸蛋 (acid egg)。A 為器

身，於其底部有凹所 C，使器內可以全

部送出，b 為工作門，以螺釘緊之，d e

f 為三管，e 為壓縮空氣之入口，酸自



第十九圖 酸之輸送裝置

d 入，自 f 出，d 管上有栓可以隨意啓閉，以放入硫酸。

近時耐酸鐵鑄造術進步，直接運酸之唧筒已多應用。因其直接輸送，無俟其間接之壓縮空氣，便利敏捷，硫酸工廠亦多採用之矣。

硫酸之收得量 製造工廠在良好狀態下，硫黃一〇〇分可得硫酸（一〇〇%）二八五分至二九五分，為理論數之百分之九三至九六，而其以硫鐵礦或閃鋅礦為原料者，所得者更低於此。硫酸在製造中，一部分為霧狀，自廢氣中散失，損失固多，而其尤須注意者，則氮化物之損失也；理論上，氮之氧化物僅為接觸作用。由格氏塔及蓋氏塔之收回循環，當恆存於此化學系內而無損失，即不須補充，而實際則不然，硫酸製造費中，此項損失之補充，乃占大部分。其所以然者，一部分為機械的逸失，一部分為化學的損失；蓋氮之氧化物，還元而為 NO_2 時，即不能吸收而損失。現今求吸收之完全，皆極力擴蓋氏塔之容積，且多其個數。現今之損失額，燃硫千公斤須補充硝石一·五至三公斤，或濃硫酸十公斤須硝石○·五至一公斤，其費用為酸價中之百分之四至八。


塔法 塔式製法，以多數之塔代鉛室，其構造一如格氏塔，以含氮硫酸自上下落，而以二氧化硫自下上升，使其硫酸之生成於塔內之液體中進行，而廢去鉛室。鉛室內之化學作用在氣體間作

用，故所須容積極大，塔式則小，此法為最新方法，似較鉛室法已進一籌，然而酸須輸升於多數塔頂，所耗動力極大，而費用甚巨，為其缺點。

精製及濃縮 鉛室法隨所用之原料，得酸之純雜不同；以硫磺及含砷甚少之硫鐵礦為原料，可得工業的不含砷酸。原料之硫鐵礦含砷高者，砷即為氧化物之狀，以入於硫酸中，有時，其量達百分之一〇·一，此種含砷之酸唯可以製造人造肥料，而於食物製造，及多數工業，皆不適用。含砷硫酸必須以精製法除去之，其法將酸稀釋，為薄氏四十五度，而自鉛塔上滴下，以硫化氫自下吹入之，砷即為硫化砷，濾出於酸外，硫化氫對於鉛、銅、錫、鋁等均能濾出，因其酸性甚強，故鐵則不能濾出。


鉛室酸甚稀，在格氏塔中得蒸縮至薄氏計六十度，然其所得者，含有多量之鐵及鋁，不易除去。欲得純酸，須用鉛釜以直接火熱蒸之，然其界限只能蒸縮至薄氏計六十度，濃度過此，加熱時即侵蝕鉛釜，及耐酸材料，故欲得薄計六十六度酸者，在純酸須用鉑器，而普通者可用磁皿蒸之。鉛室酸本含有氮之氧化物，酸之濃度至百分之九十三以上時，即能腐蝕白金；金之抵抗力反大於是，故於皿內更鍍金以防之。近時鉑價甚高，故鉑器不恆用矣。然濃酸中之含氮硫酸如加硫酸鏹入內，即能分

解其作用如下式所列：



普通所須之硫酸量約爲百分之一至〇五，精製以後則其腐蝕白金之力，因以銳減。

大規模之製造以塔式爲宜，如第二十圖所示 a 為濃縮塔，塔之外部用熔岩，高約十五呎，內部不裝入填充物，自其上部以硫酸如雨狀落下，c 為發生氣爐所燃得之熱氣，自下上升，使與硫酸相遇，可蒸得六十度之硫酸，而集於 h，b 為耐酸材料所成，自其上落下水點 d 為焦煤濾過器，




第二十圖 塔式蒸濃裝置

以濾取硫酸蒸氣， ρ 為扇風器，所以吸出 d 中之廢汽者也。


小規模之製法則以瓷皿或砂鐵皿為宜，皿之直徑約二十釐，數十個一列，使成階段式，以六十度硫酸自上皿加入，使其漸次流下，至下皿即得六十八度酸矣。此法甚簡，然瓷皿之破損極易，為其缺點，近時多改用廉價之砂玻璃或用含砂極多之耐酸鐵皿代之。硫酸之最高沸騰點為三百三十八度，其時之濃度為百分之九八·三，自稀酸蒸發所得之最高濃度點也，過此濃度以上者，蒸發時即分解矣。普通商品所謂薄氏六十六度酸者，只含百分之九十三耳，距此最高點尚差百分之五，過此極高點以上之濃酸，唯可以接觸法得之也。

接觸法之理論 鉛室法之製造硫酸，氮之氧化物無與於最後生成物，特居間使二氧化硫與
氧結合，再與水作用以成硫酸，故其反應可以下列方程式示之：



所謂接觸法者，其根本上之元理仍如是也，特其所以促成此二氧化硫氧化以為三氧化硫者，不為氮之氧化物，而為白金及其他金屬之氧化物耳，謂為接觸，則鉛室法實亦接觸法之一也。雖然，

氮之氧化物在鉛室法中，其反應，其作用，研究已臻詳盡，理論亦甚備，吾人雖未能詳及各研究之內容，然亦曾總述其結果如前；唯在此所謂接觸法中，則鉑之作用，實未能明，因其不明，假定一名以名之，故接觸云者，實不知內容之別名耳。在鉛室法中，氧化與水分同時作用，故三氧化硫之階段，吾人不明，此則分別為二段，而先製成三氧化硫耳。然吾人回溯於古代煉金術者，以明礬及硫酸鐵為原料，硫酸由蒸製而得時，考其反應，灼熱明礬及硫酸鐵即分解而發生三氧化硫，在高溫時，即再分解為二氧化硫及氧。



將此所發生氣體吸收於水或稀酸中，即得硫酸或發烟酸。其製酸也，蓋以三氧化硫為之基，與近時之接觸法相同，然唯近時之三氧化硫，則自二氧化硫製之耳。

二氧化硫與氧化合而為三氧化硫，其反應為可逆反應，以式表之如次：



其達平衡狀態而靜止時，其反應物有下列關係：


$$C^2(SO_3)/C^2(SO_4)C(O_2) = K \text{ 或 } C(SO_3)/C(SO_4) = \sqrt{C(O_2)K}$$

$C(SO_3)$ 者示 SO_3 分子之濃度； $C^2(SO_3)$ 者即示其平方； K 為分解係數，由溫度而變者，且依物質之化學性質須由實驗決定。由此方程式，可知此係數由反應氣體之濃度而變，於攝氏四百度時， K 值甚大，漸高而漸小，換言之，在四百度時，燃成氣體中之二氧化硫，因過剩之氧之存在，即變爲三氧化硫，而此過剩之氧，使變化進行，可自式上得之。


在四百度以上時，二氧化硫與氧之化合作用，甚爲遲緩，實際上幾不見其進行，然以接觸劑加入時，則促進甚速，於短時間內，可達平衡。最適當之接觸劑爲白金，其次爲三氧化鐵、三氧化二鉻、一氧化銅、硫酸鎳、硫酸鈷、五氧化二鉨、二氧化矽、粘土等，均爲有效物質，然而其作用之表現，較諸白金，更在高溫度。克尼希氏謂三氧化硫製造之適當溫度爲四百度至四百五十度，可適用於工業的製造。接觸之作用雖不甚明，或者白金不絕的生成氧化物，復同時分解之故，而白金表面之氣體之機械的縮合作用，使二氧化硫分子與氧之分子之接觸更良，或亦其促進之一因也。

接觸法中最重要者，即保持其適當溫度，燃礦爐所來之新鮮二氧化硫與白金相遇，即反應甚盛，其反應爲發熱反應，故白金因之發強熱，而其結果，則生成之三氧化硫，一部分因而分解，及三氧化硫既生以後，反應即漸次緩慢，須長時間之接觸，方達平衡。此平衡狀態，對於收得量則甚非有利，而在四百度以下時白金之接觸作用過於緩慢，亦少效力，故實際上，宜變更其溫度。最初，白金層之溫度宜爲四百五十度至五百度，後即降下，使爲四百至四百五十度，則功效更良。此溫度之調節，可調節降冷氣體（燃礦爐所來之氣體含有二氧化硫者）之流入以加減之。

氧化硫之性質 三氧化硫有兩種形體：其一在常溫下爲液體，其一爲固體。其爲液體者，稱爲 α 三氧化硫，爲無色液體，沸於攝氏四十五度，發烟極強，結晶於攝氏十六度至十七度，爲針狀結晶；以此液體保持於十六度稍久，則漸轉爲結晶，形如石棉，而熔於攝氏二十五度，是爲 β 三氧化硫，發烟甚盛，保持其溫度於攝氏五十度至一百度間，即漸轉爲 α 三氧化硫。二者之化學性質頗爲相似。 β 稍烈於 α ，均溶於水，發嘶聲而生高熱，而生硫酸。其式如次：



熱諸攝氏千度，三氧化硫即分解而爲二氧化硫，如下式：



工業的裝置 工業的裝置，爲式甚多，茲略舉如次：

一、拔地沙公司之裝置


拔地沙公司自一八八一年以來，即着手研究，以製發煙硫酸，

以克尼希氏之計畫而大規模

製造。其接觸裝置如第二十一

圖所示，器成於鐵置圓筒，徑約三呎，中具接觸管，管中有耐酸

瓷片之屑，每層上積白金、石棉



第二十一圖 拔地沙裝置

少許（白金二〇%，）使各層間，略有空所，層板由中央之棒，固着於管內，燃礦爐所得氣體，經精製預熱以後，由G入，經v栓以通入於A，沿接觸管以上升。一方面使管之溫度降下，自身即為之預熱，上升以後，自D入接觸管，下降於E，而排出之，v'亦為活栓，因調節溫度故，可以啓閉，以導入燃礦爐氣體者也。h為特別加熱設備，有時或通入空氣，使沿全器之外筒而上升，使器降冷。

二、吞突留裝置


吞突留（Tentelew）法為俄國吞突留公司所用之法，由歐歇門博士（Dr.

George Eschermann）及哈門士（Albert Harmuth）氏之研究所成，始於一八八四年，然其特許專利權，因紛爭故，經多數困難，始於一九〇一年獲得。至一九〇九年，始與吞突留成立協約。其裝置異於拔地沙法，接觸劑入於管中，管高不達器之上部，導入之二氧化硫，先經過上部之篩板及管上空間，使進行均一，而後入於接觸管中，所生成之三氧化硫，集於別室R中，以預熱通入之二氧化硫。第二十二圖所示者，其裝置之概略也。H為反應室，R為預熱室，由V栓之開閉，可任意通過預熱器或直接以出器外，二氧化硫自下口通入，經過預熱器之管外，以入接觸器之H。

三、格利羅裝置

格利羅（Grilo）之最初計畫，本以製造液化二氧化硫，其後，以過剩而製硫


酸



第二十二圖 真空吸收裝置

酸與希路特 (Max Schroeder) 氏共同研究而得，故其法曰格希 (Grilo-Schroeder) 法；其所用之接觸劑，不為純白金，而以氯化鉑、石棉及鹼土金屬之鹽類，如硫酸鎂等混合，燒之而得。其特長如次：（一）燃硫爐所來之氣體不須精製。（二）燒成之接觸劑為多孔性，對於氣體之通過抗力甚小。（三）復製極易。（四）所含之鉑甚少，約為百分之〇·一。其接觸裝置為二重圓筒，筒內由孔板分為四段，各人以接觸劑，孔板以下，各有鑄鐵板一，為氣體通過時之衝突面，使因反應而生熱之氣體，沿筒壁而下；以熱筒外之氣體，三氧化硫自入口以切線方向，入器之夾層間，迴旋而上升；入口時為三百六十度，因其受筒內之反應熱而溫度增高，達上部時，為三百六十至三百七十度，而與接觸劑相遇，自第一層漸達器底，而自器底之曲管以出器外。

四、曼海姆裝置 曼海姆裝置為曼海姆公司 (Verein chemische Fabriken Mannheim) 所用之裝置。其所用接觸劑與前各法大異其趣，不為白金而為三氧化二鐵。其裝置如第二十三圖所示， a^1 a^2 為燃礦爐，C 為礦石加入口，加入礦石以後，即密閉其爐；燃燒所需之空氣，自乾燥器經 f^1 以輸入，e 為乾燥器，空氣自 d 入，所燃得之氣體不須精製，即直接入於鄰室之接觸裝置中；g 為



第十二十三圖 曼海姆裝置


接觸室，室中貯多量之新燒礦滓，爐氣經其下層而入，氣中之不純物質如塵埃等，均為濾去，而其中所含之砷亦與鐵作用而為砷酸鐵，出氣體之外。三氧化二鐵之上層，約為六百度至七百度，二氧化硫經過此三氧化二鐵層，即氧化而為三氧化硫；其中所含三分之二，可以氧化，然溫度六百五十度——六百度以下時，二氧化硫即與三氧化二鐵作用而為硫酸亞鐵，為製造上之大損失。三氧化二鐵失效後，即自下取去，而自上加入燒得之礦渣，氧化以後之氣體，由接觸劑通出，冷後更以通過他室之白金接觸器，使其餘部再氧化以為三氧化硫，以補三氧化二鐵之不足。

三氧化二鐵之接觸作用，其反應如次：二氧化硫與

H_2O_2 氧化二鐵相合而爲硫酸亞鐵；硫酸亞鐵與氧作用卽氧化而爲硫酸鐵；硫酸鐵再分解而爲三氧化硫，故由硫酸鐵所製得之三氧化二鐵之效力尤巨。

以上所述各法，爲現今接觸法中之最普通而成功者；其他尚有 Farhwerke vormals Meister Lueis & Brüning zur Hochst a/M 所用之方法爲克勞斯博士 (Dr. C. Kraus)、茂勒博士 (Dr. Rudolf Müller v. Berneck) 所研究而得者；Muldener Huette bei Freiberg i S 所用之方法爲克雷蒙 (Clemens)、溫克勒 (Winkler)、龍格 (Lunge)、三氏所研究而得者；及 Lazyhütte bei Schasley O. S. Nobelschen Werken ni Pressburg 所用之方法，爲海爾門博士 (Dr. Hermann)、拉培 (Rabe)、龍格 (Lunge)、三氏所研究而得者；今皆略而不述矣。

接觸法之一般裝置 以上所述之種類，曼海姆以外，燃礦爐之氣體，皆不能直接以送入接觸器中。蓋燃礦爐所來之氣體中，常含有塵埃、砷鐵之化合物，及未經氧化之硫，均足以使鉛失效。故自燃爐所來之氣體，必先之以除塵，且自接觸裝置所得之三氧化硫，必速降其溫度，而吸收之。所用之降冷器，通常成於垂直之管，而以水冷之。吸收方法則爲洗灌塔，而以濃硫酸洗此所得之三氧化硫，



第二十四圖 接觸法一般裝置

三氧化硫即吸入硫酸中。所用硫酸以九七——九八%之酸爲適當，水及稀酸之吸收不完全，且易成霧狀之加水硫酸，而致損失。通常此種洗滌塔爲三具共用，第一塔中以九六至九八%之硫酸滴下，使吸收三氧化硫而製爲含有5%之發煙酸，再以此酸自第二、第三兩塔滴下，而製爲含有三氧化硫二○——二十五%之發煙酸，或以鐘罩法吸收之亦可製得發煙酸。今試取一例以明全裝置之概略，第二十四圖所示者即此概略也。A爲入口，空氣自A以入；B爲乾燥器，內貯石英或其他粗鬆物質，以濃硫酸自上滴下，空氣經此塔以上升於器頂，殆不含水分，以入於燃礦爐C，由B₂、B₃、B₄各管以達爐下之灰室；再自爐格以上升爐上具兩門，上門C₁爲加入礦石之門，下門C₂爲取灰之門，皆以特別裝置密閉之，所燃得之氣體，通入

於D，D內貯新燃得之礦渣，燃得氣體，通過其中，塵埃濾去，而其中之砷化合物亦與礦渣中之鐵化合而出於氣體之外。礦渣失效，即搖落而自D₁出之。爐中所來之氣體甚熱，故D之溫度約為攝氏六百度至八百度，唯求維持此溫度，故D外以厚磚牆圍之。爐之全系皆在吸氣狀態下，故宜以鋼板密包之。D中之二氧化硫，因三氧化二鐵之接觸約百分之四十至五十，已轉為三氧化硫，故此器亦曰接觸筒（contact shaft），因其為發熱反應，故自能維持其溫度。通過後之氣自D₃以入降冷塔E，而注水以冷之；廢水集於器底之槽中，其中一部分之酸常因而凝集，自底部之管移去。降冷器一具，往往不足用，故通過E之氣，更使自E₁管以入於E₂，E₂之構造與E相同，經過E₃以入於吸收塔F，塔充以石英或其他物質，而上以硫酸滴下，以吸收氣體中之三氧化硫。塔中之氣體自F₁管以入於F₂塔，其構造與F相同，更自F₃以通入扇風器，由此扇風之作用，故以前各裝置，皆在吸氣狀態下。吸出之氣，自管H經分管H₁H₂送入濾過器I₁I₂等器，為鐵或鉛板所成之箱，中貯焦煤以濾去氣體中之不純物質，使其氣體通過棉濾，而不有塵跡，或以光線通過，而不現塵點。如氣體含有硫酸時，通過棉濾時，棉即轉為黑色，如有塵埃，棉亦轉色，極易檢知。濾過器皆並列，可以任空其一，以易其填充物。

通過此器後之清淨氣體，通過 I_3 , I_4 , I_5 等管入於氣管 J；自 J 有兩道以出，一道為常道，一則為特別之道。今分別述之，常道者自 J_2 以通過 K，而入於換熱器 M，其構造頗似汽罐，中具多數小管 M_1 與兩端 M_2 , M_3 相連，入器之氣，經此小管而下降，自 M_4 以入分布器 K；在經過換熱器時，氣體之溫度，為自接觸器 R 所來之熱氣體所熱而上升，自 K 出，再入換熱器 N，兩端 N_2 , N_3 間具多數小管 N_1 ，自接觸器 Q 以導入熱氣於管外。管內氣體因此而熱至適當溫度，自 N_4 管而出器外，以上達於 O 管，經 O₂ 管而入於第二接觸器 Q，Q 內貯接觸劑，二氧化硫因此接觸而氧化，同時生多量之熱。此熱氣體通過 Q₃ 管以繞於 N₁ 之小管，由管內冷氣，降其溫度，復自管 Q₃ 再入於第二接觸器 R；其構造一如 Q 具同樣之接觸劑 R，唯為形稍大，使其所餘部分再為化合，自 R₂ 以入換熱氣 M 入氣稍降其溫度後，即自 P₃ 管而通入降冷器 S 中；其器之構造亦似汽罐，有多數小管 S₁ 以連於兩端閘 S₂, S₃，管中通以冷水，自 S₄ 入而自 S₅ 出。經此冷後之氣體，乃入於吸收塔 T，塔中貯多孔性之耐酸質，而以濃酸自分配器 T₂ 噴入之；氣體經此吸收以後，廢氣即自 T 導出於大氣中。

全系中液體之循環約如下述：吸收三氧化硫之硫酸，自 a 以入於塔 F₂ 下之 b 池，以加入塔 F₂，

所流集之酸中，自 b₁ 管以入於硫酸壓送器 C，自 C₁ 管以送入塔頂之 d，自 a 管加入之酸，當使其強度，自 F₂ 流下時得有九三至九九% 之硫酸，而以九七% 者為最適。蓋其吸收最為完全，d 池之酸，使自塔 F₂ 流下，而酸量由吸收三氧化硫之硫酸加入及自 a 管所加入之弱酸而漸增，乃溢流於 F 塔之 e 池，使自 F 緩緩流下，可得一〇五至一〇六% 之酸，而貯入酸池 g 中。所謂一〇五% 酸者即其酸中含有充量之三氧化硫，加水以成一〇〇% 酸者，可增五% 之硫酸之謂也。硫酸之強亦可以酸中所溶之三氧化硫量表之也。自 E 及 E₂ 所集得之酸，因自接觸筒所挾來之塵而致不潔，可用以作乾燥劑，使自乾燥塔 B 流下，自管 G₂ G₄ 以入於壓送器 h，自 h 管以輸入乾燥器頂上之 i 池中；乾燥酸之過剩者，溢入於 h₂，而應用於別途，降冷塔之酸，由 g₁ 自酸池 g 补入之。

三氧化硫之吸收，於塔 T 行之；塔中之酸以九七至九八% 酸為最宜，而以稀酸自 J 管以一定之流，流入 K 池，與自塔經 l₃ 管所來一定流之酸相混合，自酸池之一特別部分，或另設之池（設於附近者）K₂，以離心唧筒，自 K₁ 管以輸入塔頂之貯池 l，自 l₂ 管以流入塔中之分配器中；塔中過剩之酸，即流入貯池即為完成之酸。

因氣體曾經精製，故其所得之酸常為純潔；而多數工廠有廢此三氧化二鐵之接觸部分者，自燃礦爐所來之氣體，便直接入大降冷室以代E及E₂，後再以硫酸洗之如F及F₂，因其無三氧化二鐵之接觸，故酸量不增加。F₂中用強硫酸，則氣體中之水分全去，而以之通入濾器中，使在Q、R中氧化為三氧化硫於T中用九七—九八%酸吸收之。在此法中，D、B、h、i各裝置皆可省去，因其氣中含有水分，反為有效之。故實際上，爐氣出爐後，於入降冷器之前，加入水分。

於上述常法之外，更可以下法進行之。自接觸筒D所出之氣體直接以入於接觸器，而其第二步之吸收，可於吸收塔如F、F₂者行之。經過接觸器Q，氣體之溫度須增加時，可用加熱器P，即可閉O栓以引氣體經過O₁、P₂入加熱器，以入於管O₂；P₃為加熱器P之升火口，P₁為其加熱管，P為煤氣之出口，如欲減其熱時，即可開J₁栓，使J管所來之冷氣，直入於L管，而入於接觸器。如其減熱不欲過劇時，可開K₂栓，使其在通過換熱器N以前，入於K管。

結論 硫酸製造，二法並駕而驅；接觸法雖為後起之秀，迄未能壓倒鉛室法，使其廢止。一般接觸法用於製造發烟濃酸，鮮以製稀酸，而鉛室法則專以供給普通硫酸，蓋亦各有存立之地位也。至

於製造之費用，接觸法雖稍高，然所差甚微，設計適當之工廠，對於 SO_2 轉爲硫酸之效率，固不下於鉛室法，特其工程更爲精細，工人更須高級者耳。至於建設之費用，則因其須鉛甚多，故費用甚高，而其特點，則所得之酸甚純，爲鉛室法所不及也。

第三章 硝酸

第一節 硝酸之歷史

古代埃及人似已知硝酸，亞刺伯人奇勃 (Geber) 氏曾示其製法；而有名曰 *Aqua fortis* (strong water) 華言強水者本此，然而奇勃氏實爲神話的人物，多數之發見發明，皆曾僞託於其著述中，此在硫酸之歷史中已詳及之矣。硫酸之爲物未見知於古代亞刺伯人，則此硝酸之於奇勃氏，正亦未可深信者也。一六五〇年克勞伯 (J. R. Glauber) 氏始以硫酸與硝石相混而蒸得硝酸，顧其成分初尚不明。至拉瓦錫 (A. L. Lavoisier) 氏始知硝酸中含氧，爲氧之化合物。至一七八五年克文的希 (H. Cavendish) 氏始以氮與潤溼之氧放電以得硝酸，至一八〇六年蓋呂薩克 (J. L. Gay-Lussac) 氏始測定其成分中氯、氮、氧三元素之比，正合於 $\text{N}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，而明硝酸之組

成成分。

第二節 硝酸在工業上之地位

硝酸之地位，在工業上，頗似硫酸。別種製造中，所賴以製造中間物者，實多，故其用途殊廣，有特殊之地位。有機物之製造，如硝化纖維，含氮染料等，固有俟於硝酸，其他尤不遑枚舉，而其鹽類則用於電鍍，用於築火，所需之量亦甚巨。

普通硝酸，在工業上，其種類有下列各種：

一、三十八度酸 含有硝酸百分之五六·五。
二、四十度酸 含有百分之九一·四。

三、白酸 (pale acid) (free from lower oxides) 含低級氧化物甚低之酸。即含 NO_2 , N_2O_3 , N_2O_4 等在 0.1% 以下之酸，其濃度可以任意，特通常皆以四十度以上之強酸，蒸溜而製之。

四、紅酸(red acid) 含有低級之氧化物，故其色紅，普通濃度為四十度，或四十度以上。

五、炸藥酸(dynamite acid) 硝酸之用於製混合酸(硝酸三四%硫酸六二%)以製造炸藥者，往時接觸法未興以前，鉛室法不能得一〇五之發煙硫酸，故硝酸之濃度須百分之九三，自發煙酸得後，其濃度已減為八八%矣。

六、廢酸(spent acid) 有機物製造中所出之廢酸因消耗而稀薄者，尤多以指炸藥酸即混合酸之廢酸。

七、發烟硝酸(fuming nitric acid) 含有多量低級氧化物之強酸也。

八、弱酸(weak acid) 為三十八度或其以下之酸，自凝蒸裝置之最後塔中所得者，故亦稱曰塔酸(tower acid)，常用於硫酸製造中，加於格氏塔補充之氯氧化物。

第三節 硝酸之性質

硝酸為強酸之一，新製之純酸，不含低級氯之氧化物時，為透明無色液體，在空氣中，發煙甚強，

而有一種之臭氣，然久暴於光線下，或稍升其溫度，或有少許之有機物存在，酸即漸轉為淡黃色，漸深而為紅棕色，與同強之硫酸相比，流動性更大而更輕，約為硫酸之三分之二。九九·五%之純酸，比重為一·五一（薄氏計四十九·六%度），其無水之純酸百分之二〇〇者，非與硫酸同存，即不能安定，故二〇〇%以上之強酸，未曾製得。強酸之吸水性極大，能自空氣中吸收水分，而能以任意之比溶於水中，亦如硫酸，容量縮小，而其縮小最大者，為 $\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。純酸沸於攝氏八十六度，凝則為白色固體，熔於攝氏零下四十七度，而其水溶液含有六八%之硝酸者，沸於攝氏一二〇·五度，其濃於此或稀於此者沸點皆低於是。稀酸熱沸則水分漸失而達六八%，濃酸熱沸，則硝酸漸失而降為六八%，此六八%酸者，即工業上之所謂濃酸也。其比重於攝氏十五度時，為一·四一四。硝酸之氧化作用極強，能氧化多數物質，而自身則還元以成低級氧化物，例如硫與硝酸遇，則轉為硫酸，二硫化鐵轉為硫酸鐵。




而對於有機物，腐蝕力亦絕強而速，半由於氧化，半由於硝化，以成硝酸鹽或 NO_2 之化合物。石蠟屬之碳氫化合物，氧化為草酸，蠟狀組織之物質，則轉為 NO_2 之化合物。一般酸愈濃，則其氧化力愈強，自身則還元；如為稀酸，有時竟發生氮。硝酸內溶有二氧化氮者，比重增加；含有百分之十二者，比重為一·六二（薄氏計五十六度），其氧化力較諸純酸，尤為劇烈。

硝酸對於金屬之作用，亦異於硫酸。在純酸時，對於炭酸鹽不起作用，對於多數之金屬如銅、銀等，皆無作用，然而普通之硝酸實非甚純，對於金屬，作用極強，多被溶解。以此之故，在古代之鍊金術者，亦稱之曰 *Aqua fortis* (the strong water)，此亦吾國往時硝強水之譯名所由來也。以其溶解力大，故亦稱 *Aqua dissolutiva* (the dissolving water)，華言溶水也。貴金屬類不受硝酸之作用，其他金屬皆受作用，其作用皆甚複雜，由酸之濃度，而自身之還元程度不同，例如硝酸作用於銅，如為稀酸，則發生一氧化氮。



生成之硝酸銅漸積於液中，一氧化氮往往還元而為氧化二氮，終至於氮，混合於所發生之氣

體中，如酸爲濃酸，即生二氧化氮，



對於鋅之作用亦然，稀酸時發生氧化二氮，



如爲濃酸時發生氨，





而此發生之氨，復與硝酸作用，而生硝酸銨。

吾人果細究其內容，則硝酸之作用於金屬，第一步之反應實與硫酸相同，亦發生氯，特此第一步之生成物，即作用於硝酸，使硝酸還元而爲亞硝酸，更進而逐次還元，終達於氮，以式示之：



各階段之作用，以化學方程式示之，





然由唯來(V. H. Veley)氏之說，則硝酸之作用於金屬，實由酸中含有亞硝酸之故，其第一步之作用，實如



此生成之亞硝酸鹽，復與硝酸作用，



故一氧化氮之發生爲複雜作用，亞硝酸作用之結果，而非硝酸作用於銅，直接所生。

錫與硝酸作用之結果，不生硝酸錫而爲氧化錫，其所以然者，第一生成物之硝酸錫，因反應熱

而分解之故以式示之：



故此分解之結果，硝酸作用於錫，其生成物似爲二氧化錫也。

鉛、鐵對於硝酸之作用，抗力強於其他金屬，故工業上處理硝酸之器皿，多以鉛、鐵爲之。

第四節 硝酸之製造

硝酸製造之理論（一）硫酸分解法 硝酸製造有根本三不同之方法：一即以硫酸分解硝酸鹽類而凝集所發生之酸；一則爲人工合成法；又一則爲接觸法。以敘製造原理，根本上不同者亦三，今分別敍述，而以舊法之硫酸分解法爲始。

以稀硫酸加於智利硝石或硝石時，在冷時不見有化學作用之現，如以濃硫酸加入，而且加熱至攝氏百三十度，即發生硝酸。硝酸爲揮發性，即爲氣體以升，其反應可以下式表之：




在此平衡式中，凡四物質，硝酸鈉及硫酸氫鈉均非揮發性之物質，硫酸沸於三百三十度，硝酸沸於八十六度，故在反應時，加熱至百度左右，四物質中只硝酸能揮發為氣體，以出液外，硝酸蒸發，則全系之平衡立破，而反應向右進行，其結果則硝酸鈉皆被分解，如熱諸高溫度，則生成硫酸鈉，而所須之硫酸可省。其反應如下列方程式所示：




自表面觀之，似甚有利，實則硫酸之量雖減，而硝酸之收量亦減也；蓋硝酸在高溫度下，即起脫水作用，而於硝酸製造有過剩之濃硫酸者，作用尤著。




硝酸經脫水，分解而為 N_2O_4 ，此四氧化氮不能凝集，且為硝酸之害，加以溫度過高，在蒸餾終結時，硫酸氫鈉復分解而為 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7$ ，與水更進而發生三氧化硫。水與三氧化硫皆於硝酸有害，一則使酸稀，一則使酸之純度降下，以式示之：





故硝酸製造不能使反應起於高溫下也。

|智利硝石尚含有食鹽；食鹽與硫酸作用，即生鹽酸；鹽酸復與硝酸作用而生二氧化氮。每一氯原子，須耗一氮原子，失一氮原子，則所得者失一分子之硝酸，故在硝酸製造上，實一損失也。其反應可以方程式表之：



帕倫第斯法


帕倫第斯法 (Prentice process) 嘗用於英國，以大量之硫酸與硝石混合以

成泥狀，更移此泥狀物於別器，預為加熱而後於蒸釜中蒸之。由氏之說，則在別器中加熱時，硝石溶於硫酸，只發生三氧化氮，及其由食鹽而來之鹽酸，而無硝酸之發生，後此蒸溜，即可得極純之酸，不含有害物質。斯說也，實多可疑。其蒸溜器之構造分為數室，自下加熱，火燄則沿器周面上，加熱之混合物，入於加熱室中，而沸升於第一室，在此發生濃硝酸，由此而漸沸漸移其室，而酸亦漸稀。由此

方法，謂可以省五分之二之燃料，及五分之四之凝縮容積。然此亦可疑，而其製造須過量之硫酸，經濟上固爲損失，而因此過量硫酸之存在，且不能利用以製造過磷酸，尤爲損失。故此方法無論如何，工業上難於成立者也。

宇柏爾法(Uebel's process)

宇柏爾法之裝置，如第二十五圖所示，在蒸溜罐A中，蒸出其




第二十五圖 宇柏爾法

所含硝酸以後，所餘熔融物（約爲硫酸氫鈉）流入於C烟道之B鍋中，中貯等量之硫酸、硫酸因此熱熔物之加入，失一五至二〇%之水分而成 $\text{NaH}_3(\text{SO}_4)_2$ 之無水物，由C之加熱而保持其熔融狀態，D爲鍋上之蓋，E爲有栓之管，熔融物自E經F以入於G器中，G以機械之力，升於H或H罐之入料口。硝石以每四時間交互的加入，先鋪於鐵鍋J上使之乾燥，而自K孔以加入於H，加後即以石板L蓋之；加入熔融物時，爲避過度之熱可以M或M'門閉其火道，使全加熱於他鍋。今設熔融物加於H時，則閉M門，使全熱加於H'；此時H'正在沸騰蒸發中，約四十五分間，全量加入以後，再啓M門，使H再沸而蒸發之所須時間，約二至三小時。H'之沸騰蒸發完結以後，即閉M'而開O栓，令其中所餘之熔融硫酸氫鈉，入於其下之A罐中。A罐之物永有存餘，故此流入熔融物中之硝酸，過此高熱之存餘物，即蒸發而出。H'中之熔融物流完後，即以硝石與P中所來之熔融物加入。其方法如前述，加入H中相同。

總觀此法，硝石之分解，乃非由硫酸，而實以 $\text{NaH}_3(\text{SO}_4)_2$ 爲其解劑也。

范倫梯納法 (Valentiner process) 范倫梯納法以硝石分解於真空中者也。原料加入，即

行抽氣，俟其壓力減至三分之一氣壓時，方始加熱。第二十六圖所示為其裝置；A為加熱之罐，以硝石約二二〇〇磅自B加入，而以蓋封之。硫酸（六十六度之發烟酸或九六%酸）自計量器C，經D管，以流入其量為二三六〇磅。俟硫酸全入以後，即以抽氣機E抽之，在減壓下，硝酸以反應熱而即蒸發，為防其過急，於管G及罐間置一小孔之板H為玻管，以窺視通過氣體之色，罐中所發生之




氣，由漸小之管以通入小濾洗器。器中貯有浮石小塊，以去氣體中之硫酸及塵埃，更由此以入螺旋硬陶（瓷器之一種）管J及K，置於木槽中，而以冷水自底部之口流入，頂部之口流出氣體之硝酸即大部分礙積而流入於貯器P、L、M為玻璃管以窺管中氣體之色及酸之流速；N為取試料之裝置；O為之道栓管，使弱酸及無色之酸，流入於S，管內之流速及顏色可自玻璃R窺之。在螺旋管未凝集之氣體，即使通過Q管，以入於S下兩受器。於此器內，酸亦凝聚少許，其氣體更進入於螺旋冷管V。在此溢流冷管V中能凝聚之酸，大抵皆凝聚而復入於受器T中。S及T所得之酸，甚為稀弱，即以加入濃硫酸中，復以分解硝石。

因其分解蒸發，在減壓以下，故最初之加熱，只達攝氏八十度，俟其蒸氣減少，再漸熱以達攝氏百三十度。俟其硝酸已盡時，即停止抽氣，更升其溫度，使罐內物更易流動，自W出之。

此法所得之酸，甚為純潔，不須漂白，因其低溫減壓，所生之二氧化氮甚少；如所得弱酸使回入硫酸中不以混合於成品者，濃度可及八九%（平均），故此法實硝酸製造中之一良法也。

普通方法 市場上之硝酸，多由普通方法製得，即以硫酸於大氣壓力之下，分解硝石於鐵製


之罐中，或爲橫臥之圓筒狀，或爲普通之深鍋。第二十七圖所示者，爲臥式圓筒形之裝置；A爲磚製，以護此鍋者；B夾壁；C爲鑄鐵所成之圓筒形鍋，兩端有石板或鑄鐵所製之蓋D。蓋上具兩孔：上孔E小，所以入酸者；下孔F較大，所以入硝石者，入後即密閉之；而於其他端亦具兩孔：G爲氣體之出




第廿七圖 腹臥方并

口H則以出罐中之熔融物。筒之直徑約三至五呎，長則五至十呎。加入之硝石，自七百至二千磅。至於加入之硫酸，往時只稍過其必須量，故其所餘之固體，甚爲堅硬，有待於掘取；至於現在，則利用於別種製造，常使其有三十三至三十六%之剩餘硫酸，使其於後蓋之下孔可以流出。近時之改良者，

常如第二十八圖所示，上蓋之直徑大於下半，而以耐酸磚護其內層，使硝酸不致觸於鐵面，以防其腐蝕。




第二十八圖 改硝酸罐



第二十九圖 普通硝酸鍋

第二十九圖所示者，為普通鍋形裝置，底與中身及蓋，分別鑄造，可依侵蝕之處所，而易其一段。通常上段及蓋之內面，均有耐酸磚之內層，以防硝酸之腐蝕，如第三十圖所示，而其底部則不被護，以利傳導。在此部分，恆為硫酸所掩，鑄鐵對硫酸之腐蝕抗力尚強，故無大害。底部有孔F以通於G溝，所以流出蒸酸後之熔融物者，H為氣體之出口，徑約三至六吋；I為原料入口，徑約八至十吋，其接合皆以耐酸材料粘合之（以石棉粉為原料，和以少許之硫酸鋇，及五%之硅酸鈉製之）。如一次之製造完成後，即流出其熔融物；俟其溫度稍降，而後以硝石入之（如須酸濃厚，則硝石須烘乾），而後以硫酸加入，再漸升其溫度，使氣

體以一定之量流出。每次之加入量，普通為二千二百磅，須二十四小時。然熟練之工人，間有能於二十四小時而完成二次者。




圖三十三 普通硝酸鍋斷面圖

H_2SO_4 之成分者為宜；過濃之酸，因其脫水力強，而發生多量之低級氧化物。如其加熱過急，則初期之生成硝酸量多，而其混合將不完全。如工作合法，即得一定量之氣體。始於三分之一硫酸加入以

初時自罐中所蒸得之酸，恆甚弱而不純，其係於所用硝石者甚大。硝石之含有食鹽者，初時發生鹽酸，故其所得酸含有 NO_2Cl 。如其加熱過急，或酸之加入過急時，即發生多量之低級氧化物；其以末次冷凝器中所凝得之稀酸加於硫酸中再以加入者，則此稀酸中所含不純物，皆於初時蒸出；然而加入溫度過冷，則硝酸之一部凝聚於鍋壁，使鍋速腐。全鍋之溫度，宜全體一致，故全體以磚護為宜；溫度則以稍高於硝酸之沸點為宜。硫酸濃度以九三至九五% 酸，以冷凝器所來之弱酸稀釋而適合。

後，直至最終部分之硫酸加入。氣流始達於最強蒸出氣體中，含有硝酸者。導入凝聚器中，以凝聚之。其方法有二：舊法所得者常含低級氧化物及氯，分作弱酸、強酸兩部分，以應市場所需，欲其不含低級氧化物，須以乾燥空氣鼓入以吹去之，然因此常使強酸轉弱，蓋強酸常有分解之傾向也；其他一法，則使分解鍋中所來熱空氣，即利用以爲漂白劑，以漂所生成之酸，雖生成量減，酸則因之而純。

硝酸製造之一般裝置　由上所述，可知硝酸製造，於分解罐外，尚有複雜之凝縮裝置，以完成其製造。三十一圖所示者，其裝置之概略也。A 為分解器，所發生之氣通入於 B，一部分之酸凝積於是；氣體更自 B 以入於螺旋石器管 G，而浸於溫水中。管中之酸以自身溫度而維持於攝氏六十度，



第三十一圖
硝酸製造之一般裝置


故其所凝得之酸，甚為純潔，因其溫度甚高，低級氧化物及氯皆不致溶入，而酸近於無色。自硬陶所得之酸即回入於B，以入貯器C中，而其未凝之氣體，自F以入其下之凝縮器中，以凝其酸。最後乃入於G塔，自塔頂落下水流以洗濯出氣體，凝集其低級氧化物，及未曾凝縮之酸。K為熱空氣之噴入管，以驅酸中所含之氯化物及低級氧化物，然因其所得甚純，故鮮以空氣鼓入。

此外，更有數種凝縮法較此簡單。其中有古忒曼(Gutmann)之裝置：蒸餾鍋所蒸出之氣體，經長管以入於受器，以除氣中所挾來之塵埃。受器仍以連於其後之受器。蓋其所聚之酸，試驗後知其可用者，乃可以加於所製之酸中也。氣體之經過此受器者，再由導管以通入直立之硬陶管中；此直立之管皆浸於冷水池槽中，使其微溫，而可得極純之酸；通過此管之氣體，即導入於最後之收回塔。在蒸溜罐與第一受器間之管中，嘗設一空氣噴入管，以預熱之壓縮空氣噴入之，使罐中之氣體，可以速出且以氧化B管受器及凝聚管中之氣中之低級氧化物。

古忒曼式之生成物，品質甚佳，所得之酸皆已漂白，特其冰凝水之管理須留意耳。

多數工廠，往往以漂白與增濃同時施行。斯確蘭凝縮裝置(Skoglund condenser)者，即此種

裝置之一種。如第三十二圖所示，自A所蒸出之氣，先通入於受器B中，以除所挾來之不純物，復經C管以入於D管，D內送入壓縮空氣，以入E塔之底部。塔中置以石英小塊，硝酸之蒸汽與熱空氣



第三十二圖 確蘭斯裝置

經此石英間上升，而其所凝得之酸，則自上緩流而下；氣體達塔頂後，即通於冷凝器。通常皆浸於冷水中，而本圖所示者，則爲空氣冷法之蛇管G；經過此冷凝管之氣體，再導入於H塔之底部以上升，再通入於第二塔H'，此兩塔之構造約如前述之最終兩塔。在G中所凝成之酸，溫度約爲沸點而流下，自塔頂以至塔底，經I管以入於J，自J入於冷凝器K。K中所凝得之酸，自L以入M，M爲最終之受器。在HH'兩塔下，亦各有受器，特其所貯得之酸甚稀，以加於硫酸中，再回入分解。

罐 A 中 J 器之中央口中，如裝以熱氣管，通入 J 酸之底部，再以通入塔中，則 D 之噴氣管可以廢止，且可以通過 J 中之酸，而挾其氣體以升入塔中，故更愈於前。塔中之溫度須保持於沸點左右，故通常分解罐之數為三個或四個，而其入於一塔，故此塔之底部常有入口三個，或四個，或具一共通管以連於 D。J 於一次之分解終結後，溫度甚為降下，故為一種之預凝作用。其所得之弱酸，即以加入 H，H 所得之弱酸中，再加入硫酸，回於分解釜中，間亦有加入所得濃酸中者。

如所用之硝石尚乾，而硫酸之濃度為九八至九九%，加入稀硝酸，以為九三% 酸，而用以分解者，所得之酸，平均濃度為八九至九〇%，而其顏色亦清白如水，含氯絕少。

硝酸製造之理論（二）高熱合成法 地球上之氮為量雖多，大部分則在空氣中，而其所可利用之氮之化合物則甚少。故空氣中氮之利用，乃為科學者之研究焦點，而此合成法者，亦利用之一途也。一九〇三年柏克蘭（Birkeland）氏及愛第（Eyde）氏研究，建立工業的基礎以後，至一九〇九年而實現於工業，其根本原理，即以空氣之氮為原料，以電弧之強熱而氧化之，生一氧化氮，更由空氣中之氧，氧化以成二氧化氮，溶於水中，即得硝酸與亞硝酸。

電火花通過後之空氣，含有酸性，於一七七九年已爲普利斯特利 (J. R. Priestley) 氏所知，特普氏誤以爲二氧化碳之生成。一七八五年，克文的希 (H. Cavendish) 氏始證明認確爲硝酸之存在；至一八九二年克羅克 (W. Crookes) 氏以強電弧之加熱，得由空氣製成硝酸及亞硝酸；至一九〇六年納羅斯 (W. Nernst) 一九〇七年哈柏 (F. Haber) 兩氏，始研究其生成條件，而建立其理論。

於高溫度下，氮與氧化合而爲氧化氮，其反應爲吸熱反應，以式示之：



溫度愈高則其生成量愈大，故以等量之氮與氧相混合時，溫度與生成量之關係，如次表所列：

| 溫度 | 觀測所得之NO % | 計算所得之NO % |
|------|-----------|-----------|
| 一五〇〇 | ○・一〇 | — |
| 一五三八 | ○・三七 | ○・三五 |
| 一六〇四 | ○・四一 | ○・四三 |

一七六〇

○・六四

○・六七

一九三三

○・九七

○・九八

二〇〇〇

一・二〇

—

二三〇七

二・〇五

二・〇二

二四〇二

二・一三

二・三五

二五〇〇

二・六〇

—

二九二七

五・〇〇

四・三九

三〇〇〇

五・三〇


—

由此表以觀可知 $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ 之可逆反應中，只生成少量之一氧化氮，而其生成隨溫度上升以增加，達三千度以上時，生成量乃大。由納羅斯(Nernst)及葉林(Jellinek)兩氏之研究，在二千五百度以上時，其平衡即達，而在其以下時，須更長時間。在一千五百度以下時，則須數時間以故，生成物果速冷於一千五百度以下時，則其分解爲氧與氮之分解反應，即甚微弱。


氧化氮為吸熱反應之生成物，故其安定度亦隨溫度上升而增加。此固與一般之吸熱生成物相同，而於此氣體，在千度以下時亦甚安定，在千度以上，與生成溫度間之溫度，則極不安定。以故氧化氮之生成及分離，須合兩條件：第一生成須在三千度以上；第二，其生成物須急冷於千度以下。在此急冷中，中間溫度固必須經過，因其經過甚速，故一氧化氮之分解，甚為少量。欲達此高溫，必須用五千電壓以上之高壓交流電，此電流之放電，不僅供其分合所須之熱，且氣體因而電子化，由此電能以直接化合。故其結果，觀測所得之生成量，較高於熱化學上之計算量也（見前表）。

工業的合成法

工業的所用以合成此一氧化氮者，有數種裝置，茲述之於下：



第三十圖(A) 范克蘭裝置



第三十三圖(B) 柏克蘭及愛第氏爐裝置

耐熱材料所製成之裝置中。第三十三圖爲其實在之構造，空氣之出入，如矢所示，而第三十四圖爲其外觀，板狀之電弧，達於三千五百度以上，而器壁之溫度爲氣流所冷，故其溫度不達於八百度以上。流出之空氣約八百度至千度，含有百分之一・五至二之一氧化氮。

一、柏克蘭及愛第氏爐 柏克蘭及愛第氏爐（Birkeland and Eyd's furnace）之構造元理，主要部分爲二電極製於銅管，以冷水通入，以降其溫度。兩極相距約八至十公釐而通以五千電壓之交流電，使構成電弧於兩極間，而置於強力之兩磁極間。弧即擴爲板狀，直徑約二吋，全體置於


由哈柏(Haber)氏及孔泉止(König)氏之說，則此爐用電一千瓦時，可得硝酸七十公分。莫斯雪基(Moscicki)氏更改其電極，使一方為棒狀，一方為圓板狀，而置於兩磁極間，使其力線之方向為軸之方向，而作電弧於其間時，磁場旋轉，弧光乃擴及全周。

二、保靈氏爐

保靈氏爐(Pauling's furnace)之構造，如第三十五圖所示。

S

N




第三十四圖 柏克蘭裝置之外觀

A、B為電極，使其兩端相距於V形，AHH及BKK為其斷面，電極之位置由PP以移動，使有適當之距離，電弧本起於最狹部分，因其為熱空氣所充，即漸升於HHKK間，預熱之空氣，自C送入此弧間，各弧平列而以耐火材料圍其外部，排出之氣體，約七百度至八百度，約含有百分之一・五之一氧化氮；一千瓦時，可得硝酸六十磅。

三、噴勒爾氏爐


噴勒爾氏爐(Schöner's furnace)之構造，如第三十六圖所示。A A為高壓



第 三 十 五 圖 保 鋼 炉 裝 置


電極之一，其他二極如 E E 及 G，電弧生於 A A，及鐵管間，氣流自小孔 X X 以入，為螺旋狀運動以

上昇於E E。故氮之燃燒燄，亦爲螺旋狀運動以上升，F F爲水冷管，上升之焰至此而降冷，自E F之內管以入外管H H，自M排出，以入於吸收器，空氣自C入於達電弧之前，上昇於D D，而降下於B B，因而預熱至五百五十度，電弧初生時，黑Z橫行使鐵棒接於電極A，弧光有如燭燄，自N或O可以窺視。爐與地而爲電的連接，只電極A爲絕緣，電極A能耐數月之用，自爐排出之氣體爲八百五十度，約含有百分之二至二・五之氧化氮，一千瓦時之電，可得硝酸七十五公分。




第三十六圖 喧勒爾氏裝置

合成法之一般裝置 上述各項裝置，只其電爐一部分，其全部裝置如第三十七圖所示。A爲壓縮器，以壓送空氣於電爐B，以製成一氧化氮，其排出氣體約含有一・五至二%之一氧化氮，溫



第三十七圖 合成法之一般裝置

度爲八百度至千度，入於冷降室C，冷爲五百度，而通於蒸氣罐F以加熱罐內之水，則由其汽化可供全廠之動力，不須燃料。氣體自身之溫度，則降下爲二百度至二百五十度以出汽罐，而入其他之降冷室，冷至五十度而通入於氧化室G。G爲直立圓筒一氧化氮與空氣中之氧，氧化而爲二氧化氮，此G內之氧化甚爲完全，其出氣約含九八%之空氣及二%之混合氣體。混合氣體中，含有七五%之過氧化氮，及氧化氮二五%，G之出氣通入於吸收塔K，以水自塔上落下，即吸收於水而生硝酸及亞硝酸，亞硝酸雖同時生成而不安定，故其濃度增加，即復分解而爲硝酸及一氧化氮。






故由適當之溫度及水之分量，最終生成者，爲硝酸溶液。通常此種之吸收塔爲五具，第一塔中所得之酸最爲濃厚，漸次稀薄。最終之塔用炭酸鈉液爲吸收劑，使爲純粹之亞硝酸鈉。此法所得之硝酸不能極強，不過第一塔所得者，爲純硝酸，不含有二氧化氮。二氧化氮則漸次移於其後之塔，漸氧化爲硝酸，至第五塔則爲純粹之一氧化氮，乃以製成純粹之亞硝酸鈉。

不僅此也，此種合成法所耗之電力至鉅，工業的成功，自經濟上，頗難有望，非電力極廉之所，不可以設立。即在大戰中，硝酸以製火藥故，需量極大，價格暴騰，而亦不可以維持。反是，氮之人工合成，哈柏氏自直接合成法(Haber's direct process)及間接法(cyanamide process)成功以後(參照本叢書之論)可以廉價得氮，於是以氮爲原料之接觸法，乃勃然而興。大戰以後，更爲長足之進步。本法益少存在之餘地矣。

硝酸製造之理論(三)接觸法 接觸法以氮爲原料，藉接觸劑之作用，氧化以成硝酸之方法也。回溯一八三〇年屈爾門(Kühlmann)氏以白金爲接觸劑而得氧化爲硝酸，然當時因氮之

價甚高，經濟上固不能以此法而成工業也。至一九〇〇年屋斯華(Ostwald)及寶厄(Bauer)兩氏再加以研究，而開始為大規模之製造。

氨由接觸劑之作用，氧化為硝酸可以方程式示之：



然而反應之狀況不適當，則氧化不完全，而為游離之氮，



故此反應必須於適當狀態進行，使第一方程式之反應完全，而不起第二方程式之反應，保持此適當狀態者，在工業上亦一困難問題也。如以平滑之白金塊為接觸劑時，則第一方程式之反應甚為完全，幾不有第二反應，然其速度則極緩；如以白金黑為接觸劑者，則反應皆為促進，尤其對於第二反應更為觸進，此為白金黑之大缺點；或則以白金及白金黑並用時，則第二反應不致十分促進，而第一反應則因而增速。由屋斯華氏之說，白金板上敷以白金黑者，保持於攝氏三百度，以一秒間一至五公尺之速度通過氣體於此種接觸劑，則白金板不特於外熱，而自能維持於三百度左右。

以空氣與氮之混合物由玻堿鐵管以送入接觸室，所生成之硝酸蒸氣，由鋁管以通入吸收塔，使其吸收，可得五五至九二%之硝酸，通常更與氫氧化銨中和以製硝酸銨而現於市場。

白金以外別種物質亦可用以作接觸劑，由弗蘭克（Frank）及卡羅（Caro）兩氏之研究，以氧化鈰及氧化鉭之混合物為接觸劑，熱至百五十度至二百度者，可得約九〇%之硝酸或亞硝酸。接觸作用雖遜於白金，而價則甚廉，為其特點。二硫化鐵之燒渣熱於六百度至七百度間，亦能使氮氧化以成 NO_2 ，吸收於鹼中，則亦得製成亞硝酸鹽。

第四章 鹽酸

第一節 鹽酸之歷史

鹽酸之最初見於記錄者，亦謂出於亞刺伯人奇勃（Geber）氏，而實則純酸之製造，所謂 Spiritus salis 者，實以一六四四年范倫梯尼（Valentine）氏之記錄爲最古，以硫酸亞鐵與食鹽其熱蒸溜而得。至一六四八年克勞伯（J. R. Glauber）氏始以硫酸或岩鹽製成鹽酸；一七二七年哈爾（Stephen Hales）氏始知此氣體甚溶於水，而可由硫酸與氯化銨製得之；至一七七一年普利斯特利（T. Priestley）氏始於水銀槽上收得其氣體，稱之曰 marine-acid air。

第一節 鹽酸之性質

鹽酸亦稱爲氯氫酸(hydrochloric acid)，爲氯化氫之水溶液；氯化氫爲無色氣體，具強刺激性，在空氣中與溼氣相遇，即成鹽酸，而爲霧狀之白煙，甚易溶於水，在攝氏零度時一cc之水能溶五二五c.c.之氯化氫，二十度時能溶四四〇c.c.，其水溶液具強酸性，所謂鹽酸是也。在英語中通常稱之曰 muriatic acid，語源拉丁之 muria， muria 者，鹽水也。猶華言鹽酸，因其日鹽製，故亦曰 spirits of salt，則如華言之鹽精矣。因其爲強酸之一，故吾國亦稱之曰鹽強水。

氯化氫溶於水中，而成鹽酸時，爲發熱溶解，



由其水溶液之冰點研究，其溶液中有 $\text{HCl}\cdot\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{HCl}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{HCl}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 之存在，且會析出爲白色結晶體。

如加熱以沸騰鹽酸時，鹽酸在二〇·二四%以上者，蒸出者氯化氫爲其主部，水則甚少，酸因而漸稀，沸點則漸高，至二〇·二四%時，沸點最高，爲攝氏二一〇度。如在二〇·二四%以下時，則沸騰所出者，水爲其主部，氯化氫甚少，而酸因增濃沸點亦增高達二一〇度。此百十度者，實大氣壓


下，沸點之大極。在此極大點之酸，其成分實爲 $\text{HCl}\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，特未能游離以得之耳。

濃酸在空氣中，常呈發烟現象，因其蒸氣壓力大於水之故，最濃之酸，於攝氏十五度時，比重爲一·二二二，含有百分四二·九之氯化氫，而氯化氫之氣體，亦重於空氣，空氣爲1，其比重爲一·

二六。

鹽酸爲一種之強酸。酸之通性爲硫酸、硝酸所具者，鹽酸亦具之。其水溶液電離爲 H^+ 及 Cl^- 。電解之，則生氯與氯。對於金屬具腐蝕力，而生氯化物，鋅、鎂、鐵、鋁皆溶於冷稀酸，鋁、錫則甚溶於熱濃酸，銅與鉛非與空氣相觸者，不爲冷稀酸所蝕，而於熱酸中，則受腐蝕。而銀、金、鉑則不受侵蝕。對多數之氯化物、氯氧化物、炭酸鹽均起作用，而轉爲氯化物，此性質者，酸之通性之一也。

鹽酸之用途甚廣，染色、色素製造、冶金，常須於此；而尤爲實驗室中所必須之品。其與硝酸之混合物，通稱爲王水（aqua regia），能溶金、鉑。在昔鍊金術時代，視金爲金屬之王，足以溶金，故曰王水。王水溶金、鉑後之生物爲氯化物。由郭爾（Goldschmidt）氏之說，則硝酸作用於鹽酸，發生氯之故，其方程式爲





第三節 鹽酸之製造

硫酸作用於食鹽，以生芒硝之反應，雖爲克勞伯氏所創始，而自其所生氣體，凝集以製鹽酸者，實爲郭賽奇 (Gossage) 氏（一八三六年）。蓋克勞伯氏初本以製成芒硝，故芒硝亦稱爲克勞伯鹽 (Glaubers' salt)。一七八七年，路布蘭製碱法興，芒硝製乃爲製碱之第一工程，製碱業勃興，於是此第一工程之芒硝製造，亦隨而大盛。當時，其爐中所發生之氣體，任意放散於空氣中，不加回收，使附近動植物均蒙其害。一八六三年，英國乃有限制規則之發布，是後濃縮以得鹽酸之法出，而其後漂白事業亦發達，鹽酸乃爲漂白工業之重要原料。於是鹽酸製造，乃爲路布蘭法之重要附屬工業，鹽酸亦路布蘭法之重要附產品矣。

鹽酸爲路布蘭法第一工程之副產品，故其分解之鍋，吾人於本叢書之「鹼」中，業經述及，茲可省略，特其反應可以方程式示之如次：

酸



第三十八圖 鹽酸凝縮器

其反應分兩次進行，一則在鍋中，一則在高熱之爐中，而其所發生之鹽酸蒸氣，各有出口，須分別凝縮者，於「爐」中亦述及之矣。其所以然者，在鍋中所發生之鹽酸，較為純潔，而其在爐中所發生者，因其為高熱分解所成，含鐵、硫酸、砷等不純物質甚多，故其品質較劣，凝縮之酸，分別等次，以現於市場。

鹽酸蒸氣之自芒硝爐出者，凝縮以成鹽酸，其凝縮之裝置，舊時在歐洲用兩口瓶，連結多數以凝縮之，而在英國則常用塔凝縮，中具焦煤，而以冷水自上落下。近時則改用第三十八圖所示之特形，因其降冷表面，大於兩口瓶，故其吸收更為完全。e 為氣體之入口，而自 d 出，水則自 a 入，自 b 出，此器並立多數，以凝

其氣，最終則更於塔中凝縮之。

鹽酸之精製工程通常少行，取純潔之硫酸，以純潔之原料製之。近時，知製品精製，較諸精製原料為宜，故自粗製酸以精製之工程，近有多行之者矣。精製之方法，以炭酸鉬加入，則混合之硫酸，濾於液外，而傾取其液，酸中之砷則以礦油於塔中流之。更有一法，則以鹽酸注於熱硫酸中，使其氯化，而以潔水吸收之所用之硫酸，再凝縮以用之。

鹽酸之成分為氯化氫，近時有種種裝置，欲自氯與氫之混合物以合成鹽酸，然尚未及於實用之境。蓋在今日之狀況下，漂白工程所用之氣，實多於鹽酸，故食鹽電解工程所生之氣，皆以製漂粉，比諸合成鹽酸，尤為有利。其他自氯化鎂以製鹽酸之考案雖有，然 $MgCl_2 + H_2O \rightleftharpoons MgO + 2HCl$ 之方程式，實不易實現，恆生成氯氧化物，為完全無用之物，而其高溫所須之燃料，及其他工費甚高，乃使其不能為工業的成功。

第五章 結論

硫、硝、鹽三酸者，實基本工業之大工業也，而尤以硫酸爲最；其製法亦以硫酸爲最複雜。本篇雖力求內容充實，外觀減小，然終因限於篇幅，關於酸之檢查，酸之包裝，運送，均不暇及。其他細小之點，從略者多矣。硫酸之製法甚爲複雜，雖力求其簡，所述文字已逾全書之三之二；與硝、鹽兩酸相較，篇幅上似不相稱；然就此更可知硫酸之重要。此書固非工程專著，自謂亦稍高於普通常識，讀此書者，果能因是而得知化學工業之基礎，因是而進以致力於化學工業者，則在著者之望外所企足以求者也。

