

590

一九三八年八月

十一年式輕機關槍使用上之參考

# 十一年式輕機關槍使用上之參考

目次

總說

第一篇 構造機能

第一章 槍

第一節 槍身

第二節 放熱筒及附屬品

第三節 機槽及附屬品

第四節 槍尾機關

第五節 裝彈機關

第六節 槍托及附屬品

第七節 脚

第八節 槍尾機關之機能

第二章豫備槍身及附屬品

目次

郭書貴



1566239

目 次

第一節豫備槍身

第二節屬品

第三章彈藥盒彈匣彈囊

第二篇分解結合

通則

第一章普通分解及結合

第二章特別分解及結合

第三篇使用及擦拭

第一章日常擦拭及保管上之注意

第二章射擊上之注意

第一節故障之豫防

第二節射擊前之擦拭及注意

第三節射擊間之擦拭及注意

第四節射擊後之擦拭及注意

十一年式輕機關槍三腳架乙

總說

第一章 構造機能


第二章 保管及擦拭

目


次

四


十一式輕機槍各部名稱



# 機槍筒唧「氣體」身放槽機結合之關合



圖取見近附環頭腳



結合於機槽上之螺絲結構

# 十一年式輕機關槍使用上之參考

## 總說

第一

十一年式輕機關槍係利用發射時所生之火藥氣體一部之自動裝置裝彈時則用裝填架

第二

茲舉必要諸元中之一部如左

第三

此槍係裝有三腳架乙可以適應各種姿勢

槍之全長 一公尺(米達)一〇公分(生的)  
口 徑 六。五公厘(米粒)

於取射擊姿勢時兩肘與踵鐵之距離

高姿勢 約八二公分(生的)

低姿勢 約一公尺(米達)五公分(生的)


槍 身 高

(高姿勢 三六公分(生的)  
低姿勢 三一公分(生的))


槍之重量

約一〇公斤(磅)


(一) 身 槍




面斷近附室藥



體氣漏孔及槍口附近斷面



(二)



「氣體」唧筒

快慢機駐子所  
鈎之剝缺部

「氣體」排出孔

「氣體」漏孔

(與放熱筒結合之部)

與尾筒結合之鈣部

「氣體」唧筒駐栓  
插入孔

## 第一編 構造機能

### 第一章 槍身

#### 第一節 槍身

第四 槍身係子彈被（氣體）壓迫而行發射之主要部於外部前方刻有螺狀溝染以黑色而成放熱面

無箭彈槍身於上面前端刻以空字而無膛線  
（但以實彈槍身所改造者不在此限）（圖一）

#### 第二節

放熱筒及附隨品如左

#### 放熱筒

準 星

#### 附隨品

（氣體）唧筒

快慢機


第六 放熱筒 放熱筒於內膛收容槍身外面形成放熱面前部裝備準星坐

腳頭環下面裝備（氣體）唧筒

第七 (氣體) 嘴筒受火藥(氣體)之一部影響而起活塞後退之運動(圖二)  
第八 快慢機由各種(氣體)漏孔之測合而及於活塞頭以增減(氣體)壓力  
而規整其運動(圖三)

第九 第三節 機槽及附隨品

機槽及附隨品如左



- 第十 機槽 包藏槍尾之諸機關爲其運動之準規部份於外部之前端結合放熱筒而後端以機槽底於後端下部結合槍托(圖四、五、六)
- 第十一 機槽底 以機槽底駐拴結合于機槽而閉塞其後端(圖七)
- 第十二 表尺 由表尺板遊標及表尺發條而成以供所希望射擊距離之用  
(圖八)

第十三油槽 内部收容油質以供子彈塗油之用其全油量約爲○。○五

五立特（公升）大概可供一千發射擊之用（圖九）

第十四 蹤子 前端及後端皆進入於機槽之相當窗內使活塞後退其後端由活塞隆鼻部左側上方之斜面向外壓迫前端則突入內方衝着於藥莢之側面而跳出之又以活塞之前進前端被圓筒左側縱溝向外方壓迫而後端突入於內方(圖十)

## 第四節 槍尾機關

## 第十五 檜尾機關由左列各件而成

活塞

復坐發條

橫桿

**撞筒子針**


**抽筒子發**

條一

一 槍機


(三) 機慢快

前視圖



2820181510  
耗耗耗耗耗  
徑徑徑徑徑  
二一、八〇五耗耗耗


關係之筒唧「體氣」與機慢快 圖視後面斷BA  
圖面下



十二年式輕機關槍使用上之參考附圖


(四)

機槽圖面側左



(五)面


斷



十二年式輕機關槍使用上之參考附圖

十一式輕機關槍使用上之參考附圖



(六) 圖 面 上



(七)


### 圖面斷底槽機

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖




十二年式輕機關槍使用上之參考附圖


(八) 左側面圖



視上圖




遊標斷面圖




十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

(九)



機槽結合部


油槽座之四部



十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

(十)

子 蹤



第十六 活塞 因受火藥（氣體）之壓力而後退同時因復坐發條之彈撥力而前進因而槍機開閉使之發生送彈作用（圖十二）

第十七 槍桿 以準梁結合機槽左側面復以手力使活塞後退（圖十二）

第十八 復坐發條 紹螺絲線發條插入於活塞之發條室使後退之活塞再爲前進之用

第十九 圓筒 係閉塞槍身後端者以內室爲撞針室後部設有可與門子結合之耳部兩側有準梁沿機槽內之準溝而爲進退（圖十三）

第二十 門子 係確保圓筒於閉鎖位置者依其內部之準溝與圓筒結合（圖十四）

第二十一 撞針 以撞針部尖端衝擊雷管而發射（圖十五）

第二十二 抽筒子及發條 以抽筒子爪部鉤藥莢之起緣部及圓筒後退同時即可將藥莢抽出以圓筒子發條後端之腳部與圓筒結合以頭部壓着抽筒子（圖十六）

### 第五節 裝彈機關

第二十三 裝彈機關由左列部品而成

裝 填 架

壓 填 槍  
送 彈 坐

下部送彈機  
上部送彈機

(圖十七)

第二十四 裝填架 收容實彈並作向藥室延線上送彈之用上部爲彈槽下部爲送彈室(圖十八)

第二十五 壓 槍 安裝於裝填架之前方而作壓定彈盒內彈藥之用(圖十九)

第二十六 送彈坐 重疊結合上部送彈機及下部送彈機於裝填架送彈室內左右運動以送彈駐箇防止脫出(圖二十)


第二十七 下部送彈機嵌裝於送彈坐上面則裝置上部送彈機以作送彈之用後面插入誘導子與裝填架方形窗相俟將下部送彈機對合於送彈坐使其上下相兼而結合送彈坐與下部送彈機共作送彈之用(圖二十二)

第二十八 上部送彈機與下部送彈機共作送彈之用(圖二十二)

第六節 槍托及附隨品

## (一十) 關機尾槍




十一年式輕機關槍使用上之參考附圖



十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

(二十)

桿 槓



(三十)  
圖 面 側 左




圖 上 視




圖 前 (底) 面




圖 底 面

(四十)

圖 取 看






圖 面 斷




(五十)

## 針 撞




## 圓筒子門閉時之撞針關係




(六十)

抽筒子發條子發筒子抽筒




圖領要持抱莢藥之子筒抽



(七十)

# 全般看取圖



十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

支彈發條確保受彈  
座上所送實彈之占位

插彈子受右

插彈子落下窗

低階段使確實占有五個實彈之位置

安設部  
(嵌裝於機槽相當室)

插彈子受左  
(使彈子受之下端)

整齊插彈子之  
彈子受之下端

插彈子受左下落並支持插  
(插彈子受發條尖端之突出孔)

送彈座室

穿過送彈駐箇發條二筒鉤  
(穿過送彈駐箇發條二筒鉤  
部送彈駐箇得採開放及閉  
鎖送彈室之名位置)

長槽圓孔


爲上部送彈機之槽圓突  
筍之通路其右制限槽  
園突筍之右方運動

橫斷長孔部

(爲彈送爪部之通路)

壓捍發條室

裝填架駐子  
(鉤於機槽防止  
裝填架之脫出)




(八十)

裝填架平面圖

壓

桿

(九十)




十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

(爲藥莢容易排出之斜面)

(十二)


座彈送



(一二)


## 機彈送部下

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖



(二二)

機彈送部上



第二十九 槍托及附隨品由於左列之品件而成

槍 托

護 圈

附隨品 |  
扳機鈎

| 托尾板  
安全拴

第三十 槍 托 以木製成前端嵌護圈後端附托尾板與機槽結合以供據槍之用於右側面裝置鈎槍背帶茄子環之翻環

第三十一 護 圈 於後方插入槍托以上面兩側準梁與機槽結合而內部成爲擊發諸機關之收容室

第三十二 扳機鈎擊發時將食指之力傳於扳機之要具

第三十三 扳機及其發條常使頭部突出於機槽下室內作保持活塞於後退位置之用(圖二十三甲)

第三十四 以軸與前圖之關係位置結合(圖二十四)

## 第七節 脚

第三十五 脚桿以二個直管爲之（軟鋼）下部綴以踵鐵上部綴以腳頭而腳頭以軸連結於腳頭環（圖二十三乙）

### 第八節 槍尾機關之機能

第三十六 於射擊前之閉鎖位置（圖二十五）

第三十七 槍機之開退及送彈

一、拉橫桿以至圓筒後退爲止時須緊握橫桿用力向後拉則活塞即開始後退活塞既開始後退則將門子由活塞上面後方之突堤斜面打上打開閉門同時將撞針少微後退

活塞後退再行至其上面前方之突堤鈎於圓筒下方時則圓筒與活塞即同時開始後退


### 二、送彈機（送彈機關之作用圖「甲」）

三、活塞繼續後退達於扳機之位置時則鈎部後方斜面即一面壓下扳機一面通過其位置然後使橫桿復於前方位置（圖二十六）

第三十八 發射拉扳機鈎則扳機降下解脫活塞之駐鈎活塞由復坐發條之彈撥

(三十二)


機板圈護及栓全安機板鈎之塞活關係



十一年式輕機關槍使用上之參考附圖


(四十二)

安栓全取看圖





此部爲安全裝置  
橫桿突於裝置  
桿不能後退使橫桿通路

有發條性成水平時則爲擊發裝置  
裝置成垂直時則爲安全



置裝全安

置裝發擊




(乙)

(甲)

(五十二)


槍 尾 機 關 之 能 機 在 射 擊 前 閉 鎖 位 置



十一式輕機關槍使用上之參考附圖

(六十二)

機彈送及退開機槍



## 送彈之要領

隨活塞之進退送彈坐以其菱形突筍與活塞平盤部之斜溝支托送彈坐下面弧削部之活塞平盤部前方左側弧削部向右方運動然於送彈坐運動之初期誘導子頭因突出于送彈室左方「形窗下部故送彈機不立即隨送彈坐運動先以送彈坐內面之斜面與下部送彈機之斜面使於其位置上昇在此上昇間誘導子之段部因鈎於送彈坐後壁之誘導孔故誘導子頭常突出于「形窗使送彈機完全上昇因送彈機上昇各爪進入於彈藥間上部送彈機之橢圓突筍突出于彈槽底之長橢圓孔左端此際誘導子移於誘導孔之左上部達於送彈室左方「形窗之上部再送彈坐向右方進時下部送彈機被鈎於送彈坐並向右方運動誘導子頭至「形窗右端次以內面之斜面被壓入其後迄達於右方「形窗止誘導子由其段部絕對不能下降故仍向右方移動至右方「形窗上部突出之又上部送彈機因被彈藥壓定故與下部送彈機不同時起運動至被鈎於下部送彈機時始向右右方運動橢圓突筍達彈槽底之長橢圓孔右端時停止運動

當送彈機之運動時因各彈藥被鈎于送彈爪向右方運動此際子彈夾不能移動故彈藥緣起部滑走子彈夾內下部送彈機先於上部送彈機將下層右端彈藥向右移

動其次上下部送彈或爲一體向右移動活塞後退終了時下部送彈機將右端彈藥於受彈坐上上部送彈機將其他彈藥以一彈藥全份向右移動此際右端彈藥壓下支彈鑽扛上油導子被塗油至受彈坐上由圓筒通路附板加厚部支彈鑽及受彈坐右側突堤保持其位置

### 送彈機左方移動之要領

隨活塞之前進送彈坐向左方運動然因誘導子頭突出于送彈室右方「L」形窗上部故送彈機不立即隨送彈坐左方運動先由送彈坐內面之斜面在其位置低下於送彈坐內將其爪沉入於彈倉底下解開實彈之持鉤者此際誘導子移於送彈坐誘導孔之右下部達於彈室右方「L」形窗之下部再送彈坐向左方進時下部送彈機鉤於送彈坐下部送彈機隨上部送彈機共向左方運動即誘導子頭由右方「L」形窗下部內面之斜面被壓入至左方「L」形窗下部突出恢復射擊前閉鎖位置之姿勢


# 送彈機之作用

(乙)

能機關機彈送之進前塞活隨

(甲)

能機關機彈送之退後塞活隨



D 送彈坐接連繼續右方運動其次上下部送彈機或為一體移動取得D之位置時將最右端之彈藥送於受彈坐上

C 送彈坐再僅隨下部送彈機向右方運動下部送彈機僅推進最右端彈藥一發上部送彈機由彈藥之壓定停止于現在位置  
B 僅送彈坐向右方移動上下部送彈機成一體上升各爪進入彈藥間  
A 上部送彈機雖停止而送彈坐隨下部送彈機繼續左方移動至被送彈駐筍支托停止之即發射前之姿勢也

B 部送彈機仍保其原來位置沉下於送彈坐內解開與彈藥之鉤溝

D 送彈坐向左方運動上下部送彈機向左方運動上部送彈機先被送彈駐筍支

D 上部送彈機雖停止而送彈坐隨下部送彈機繼續左方移動至被送彈駐筍支托停止之即發射前之姿勢也

力向前方進出圓筒與活塞共同前進達於其頭部受彈坐上之彈藥後端則與其衝突而將其裝填於藥室之內此時送彈機由活塞之平盤一部斜溝與送彈坐下面突筍之作用向左方移動（參考送彈機關作用圖「乙」）圓筒前進其抽筒子與已裝填之彈藥底面衝突則抽筒子爪部卽鉤藥莢起緣部門子達於門子室時被由活塞隆鼻部之斜面壓下而至閉門之位置同時解脫撞針後端之抱持使撞針自由活塞仍然前進以隆鼻部之前面衝突撞針使其前進而成發射之作用

第三十九  
發射後之機能子彈由槍膛內前進通過（氣體）漏孔之位置而火藥（氣體）之一部由其孔漏出經過快慢機之（氣體）漏孔入於（氣體）唧筒內而起膨脹由活塞頭之作用而活塞則一面壓縮復坐發條一面使其復退門子於此時因活塞隆鼻部之前方爲突堤斜面所扛上以解開閉門次卽由前方突堤伸圓筒後退故槍機常於子彈離槍口後始爲開啓不使火藥（氣體）由藥室向後方噴出此後活塞槍機一齊後退達於與射發前開啓槍機時之同樣位置以槍機之後退抽筒子抽出藥莢與圓筒頭部共同挾持藥莢使其後退而活塞隆鼻部壓着蹠子之後端以

蹴子頭踢藥莢基部將其從右下方之藥莢蹴出窗擲出 裝彈機關之作用與開退之場合同

活塞後退至極點而復坐發條再使其前進此際不拉扳機鈎則制止活塞之前進再射則須再拉扳機鈎依前記之次序作裝填閉鎖及發射則為單發射擊若連續拉扳機鈎時則使活塞進退毫無阻止而其發射後退裝填亦反復連續即為連發射擊一彈夾之彈藥射盡時則空夾由落下窗中落下直上之子彈則是被彈槽底所壓著而然也能將彈槽內之彈藥悉數射盡之時再填實彈藥開退槍機而續行射擊又彈槽內之彈藥雖未射盡射擊中止時亦可補填之此時為再作射擊起見無使槍機退後之必要

第二章豫備槍身及附屬品

第四十一 背槍帶於背槍時用之以有簪環能作伸縮兩端附以兩箇茄子環所

第四十一 背槍帶於背槍時用之以有簪環能作伸縮兩端附以兩箇茄子環而結合於放熱筒及槍托之翻環之上

## 第四十二

槍口蓋

槍口蓋爲鋼製者由內筒外筒蓋而成

外 筒 內部有突筍以供鈎於槍口部之用

內 筒 則於擦拭槍膛時作保心筒之用（圖二十七甲）

## 第四十三

槍 衣

槍衣日文原文爲（銃覆）原書本條僅有（銃覆）二字之名稱未加說明  
譯按（銃覆）即機關槍槍衣以皮革或麻布所製覆於槍上以防塵土風  
雨之用如（圖二十七乙）

## 第四十四

握皮 主體爲石綿布所製外面以褐色牝牛革內面以金屬網覆之以  
供保持加熱之槍之用爲懸吊槍起見而備以鈎鏈及自在環（圖二十  
八甲）

## 第四十五

裝填架囊 爲褐色牝牛皮所製以供收容脫離之裝填架而爲攜帶便  
利得插於皮帶或裝於背囊（圖二十八乙）

## 第四十六

附屬品囊 爲麻布所製而作收容各屬品插之用插於皮帶以攜行之  
(圖二十八丙)

第四十七 各屬品插 褐色多脂之牛革所製其裝帶品如左(圖二十九)

通條

甲二

快慢機迴轉器

乙一 復坐發條

拔藥莢器

卸機具(俗名起子)

大小各一

「氣體」撓

拔打殼器 (打殼即  
乏彈殼) 甲乙各一

槌

轉螺器 (步槍用)

豫備品囊

一一一


一、通條及(氣體)撓 結合於甲乙之順序甲端之尾螺則擰定洗管或  
洗頭專使用於槍膛之擦拭乙端擰定於(氣體)唧筒前端或(氣體)  
撓而使用於(氣體)唧筒或機槽之擦拭(圖三十)

一、快慢機起子 一端供裝卸快慢機之用他端截缺部之突筍供除去

(七十二)

## 衣 槍 蓋 口 槍

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖




十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

握皮

裝填架囊

(八十二)


附屬品囊



(九十二)

各屬品插

十二年式輕機關槍使用上之參考附圖



(十三)

杖 槌

(條通)

二筒



乙一筒



撓體氣



折損或停滯於圓筒內之撞針所用又直立於平板上之突筒由在彈槽之送彈駐筭內壁之方窗壓着送彈駐筭鑽爲脫離送彈駐筭之用

(圖三十一甲)

三、卸機具及槌 使用於分解及結合與其他射擊間排除障礙 (圖三十一乙)

四、拔打殼具 拔打殼具甲鈎其爪於藥莢左下方起緣乙則於突入等之際將其及部當於藥莢起緣使其後退並供抽出在藥室及受彈坐中藥莢之用 (圖三十二甲)

五、拔藥莢具 此物於橫截藥莢之場合作排除之用其要領爲先將其插入藥莢中而作空擊將橫桿向後方引拉以抽出拔藥莢具而與拔藥莢同時所抽出之藥莢餘部則可螺脫拔藥莢具之尾筒而脫下之

(圖三十二乙)

六、豫備品箱 爲鐵葉所製之圓筒由大小二室成之兩端有蓋爲表示小室之方向而設段部(舊式畫以黑帶)其內容品件如左

十一年式輕機關槍使用上之參考

一四

考 備		大 室 收 容 品		小 室 收 容 品		小 室 收 容 品		裝填架駐子發條		約四耗五強
		槓 桿	抽 筒 子 發 條	「氣體」唧筒駐拴	抽 筒 子 發 條	扳 鈎	「氣體」唧筒駐拴	扳 鈎	「氣體」唧筒駐拴	約八捲彈力弱
油導子小螺絲	約四耗五強	抽 筒 子 發 條	扳 鈎	「氣體」唧筒駐拴	抽 筒 子 發 條	扳 鈎	「氣體」唧筒駐拴	扳 鈎	「氣體」唧筒駐拴	約八捲彈力弱
誘導子發條	約四耗五強	油導子小螺絲	抽 筒 子 發 條	油導子小螺絲	油導子小螺絲	抽 筒 子 發 條	油導子小螺絲	抽 筒 子 發 條	油導子小螺絲	約四耗五強
快慢機駐子發條	約四耗五強	誘導子發條	約四耗五強	快慢機駐子發條	遊標駐機發條	快慢機駐子發條	遊標駐機發條	快慢機駐子發條	遊標駐機發條	約四耗五強
約四耗五強	約四耗五強	約四耗五強	約四耗五強	約四耗五強	約三耗二卷	約四耗五強	約三耗二卷	約四耗五強	約三耗二卷	約四耗五強


一、蹴子軸以其作壓、槓、止、之使用無不相宜

第四十八


擦拭具囊及擦拭具箱囊爲麻布製者收容擦拭具箱於內 箱爲鐵葉  
製者內部分二室其收容品如左(圖三十三)

(一十三)


具機卸小大  
(子起名俗)



槌




器轉迴機慢快



(二十三)

拔藥筴具


拔打殼具




(三十三)

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

囊具拭擦



箱具拭擦



(四十三)  
品容收箱具拭擦


頭洗筒唧「體氣」




頭 洗



管 洗




桿 拭 擦




用  
附於圓筒後端使供除去爐渣於身

桿 洗 筒 圓



供拭圓筒內部之用  
修理撞針頭室之用  
使供

壺 油



油	壺	(機械油收容量〇、三立特[公升])	一	擦	拭	桿
「氣體」唧筒洗頭						
洗	頭		二	圓筒	洗	桿
門			三	洗	管	一
子			一			

(圖三十四)

第三章 彈藥盒 彈匣 彈囊

第四十九 彈藥盒以麻布製之不去紙函可容受彈藥六十發裝著於皮帶之上以便攜帶之

第五十 彈匣爲鐵板所製之匣而有蓋外裝以提把內部每份按彈藥三彈夾區劃可容受一百二十發

第五十一 彈囊 以麻布製造之裹包彈匣以供攜帶之用不裹包彈匣時用以爲囊可容受彈藥一百五十發可以攜帶爲此而附以麻製背帶帶上有鈎以便容易裝卸

## 第二篇 分解結合

### 通則

#### 第五十二

分解結合有普通分解（結合）及特別分解（結合）之區別軍隊學校應用本篇而以外之分解則不宜施行分解結合雖有如本篇之規定但必要以外之部品仍須避免分解爲要

#### 第五十三

關於分解結合上之一般注意如左

- 一、分解及結合當徐徐爲之決不可急燥
- 二、分解及結合困難時不可勉強爲之應據幹部之指示而處置之
- 三、分解時應遵照按次序所規定之方法並且將所分解之部品按正確次序而並列之須避免損壞污染混雜紛亂遺失等事又於結合之際須注意各部品之碼號按正確之次序爲之
- 四、分解之際一面檢查部品之損缺一面分解又於結合前先確定其有無粘有泥沙且塗以適合度數之脂油
- 五、轉螺器等限於手力不及時方可使用之且須確實入於溝內勿使其變形滑脫爲要又緊旋時要避免用力過度

六、於結合之際將各部要仔細加以檢查修理又塗以適度之油且每於一部結合完了後均須檢查其機能

七、戰鬪間常不卸裝填架而行分解將活塞及槍機分解後而再爲結合時須注意活塞平盤部斜溝與送彈坐下面菱形突筍之吻合即因分解後而裝填架之重量則傾於槍之左方因爲由送彈坐分解時之位置向左方移動故於結合之際而活塞頭部並活塞斜溝則與送彈坐下面菱形突筍發生衝突有因此以致不能結合者此時則可將送彈坐及送彈機移動於活塞抽出之位置而結合爲要

### 第一章 普通分解及結合

第五十四 作普通分解之部品及分解之次序通常如左

裝填架

油槽

機槽底及復坐發條

活塞及槍機

橫桿

快慢機（快慢機可得不依次序）

第五十五 於普通分解上可分解之部品及關於分解結合上之注意如左（作本

分解時統宜關閉槍機）

分解之部品

一、裝填架 裝填架  
送彈坐

上部送彈機  
下部送彈機

二、油槽

三、機槽槍機及復坐發條

四、活塞及槍機

五、橫桿

六、快慢機

裝填架分解之方法

將裝填架由機槽脫下時以右手將機槽由下方握抱而保持之。與裝

填架結合部份之下方)而以左手掌將送彈室左側向右方輕打然後由下方照原樣保持機槽而以右拇指將裝填架駐子往後方引拉同時一面向左方壓迫一面以左手向左方抽出之

#### 分解上之注意

若以駐子堅固用拇指引拉不動時可用槌柄輕輕擊之如用力強擊時則恐有損壞之事

#### 結合上之注意

裝填架與機槽結合時左手抓住裝填架右手握住機槽之右側使裝填架之前方稍微向右方以插入部之前壁一面壓迫駐子一面向左方插入使駐子確實鈎於機槽右側為此而於裝填架插入之最後可以稍微用力壓入也

#### 送彈坐之分解方法

將送彈坐由裝填架之送彈室脫下時以右手拇指頭將送彈駐筍扛上(必要時以槌輕擊將其扛上)由右方壓迫送彈坐於左方抽出之分解上之注意

將送彈駐筭之下端扛至送彈駐筭結合部之最下端爲要不然則與上部送彈之爪部衝突而發生反起作用（圖三十五甲之一）

### 結合上之注意

使送彈機坐與裝填架結合時須使下部送彈機在降下之位置左手插入送彈室以拇指頭壓迫誘導子頭而插入之而確實將送彈駐筭降下（圖三十五甲之二）

### 上部送彈機分解之方法

使上部送彈機由下部送彈機脫下時將送彈坐之右端向左一按保持於左手用拇指將下部送彈機由送彈坐扛上扛上之後再將上部送彈機之橢圓突筭位置於下部送彈機之前堤截缺部之中央而將上部送彈機之爪部放下以解脫兩者之吻合由上方脫離之

### 分解上之注意

若將下部送彈機上扛太甚使上部送彈機之橢圓突筭位置於下部送彈機截缺部之中央因此以致分解不開則與上部送彈機之準梁生反起作用而發生送彈不良之障礙也

## 結合上之注意

### 如分解之場合

#### 下部送彈機分解之方法

下部送彈機由送彈坐脫下時左手將下部送彈機扛於送彈坐上而保持之左拇指一面十分壓迫誘導子右手將下部送彈機略微上昇（至看不見誘導子爲止）隨後以右拇指一面防止誘導子之跳脫一面由送彈坐脫離之

#### 分解上之注意

注意誘導子勿使跳脫及將下部送彈機盡量上扛而分解之

#### 結合上之注意

誘導子之準梁與下部送彈機之準溝確實結合之後再與送彈坐結合

## 油槽

### 油槽分解之方法

撤卸油槽時以右拇指從容而將油槽駐笱盡量下壓將鈎部由油槽上確實脫下用左拇指向後方一按而握着油槽由左方作水平線抽脫之

### 分解上之注意

要使油槽駐筍近於機槽再往下壓

將油槽之左端稍微舉起抽脫時用些精神則容易分解

### 結合上之注意

使油槽底面結合部與機槽之相當溝確切吻合確實使其鈎於油槽駐筍

### 機槽底及復坐發條 筍

#### 分解上之方法

以左手拇指根壓着機槽底而其他四指切實握着槍把以右手將機槽底柱拴活筍抽出先向下方再向後方至駐止而不能抽時則旋回之將其由右方抽出以左手往後方引拉機槽底而將右手按着復坐發條同時向後方抽出而使復坐發條由發條軸脫下

#### 分解上之注意

一 要將活筍頭盡量抽出

一 以左手切實握着機槽底及槍把而分解之（若復坐發條強硬而

腳頭弛緩時則向槍之前方顛倒)

### 結合上之注意

- 一、關於活塞以將扳機鈎部由扳機脫下爲宜復坐發條插入發條室若插得不切實是使其灣曲之原因也
- 一、以左手壓尾頭底且要切實握着槍把而結合之
- 一、機槽底柱拴要切實結合

### 活塞及槍機

#### 分解上之方法

- 一、右掌當於機槽後端以左手將橫桿活潑地往後方引拉使活塞後端當於右掌推進橫桿使復於舊位置以右手將槍機及活塞隆鼻部一並握着再往後方拉引活塞一面以左手支於活塞半盤部附近一面將槍機活塞抽出來
- 二、左手將槍機與活塞分開右手將門子扛上而使撞針略微後退更降下門子而略舉起圓筒之前端再將撞針受於右掌而由圓筒內抽出之然後再扛上門子使與圓筒分離

三、將擦拭桿之端部插入於抽筒子發條之頭部與圓筒之間使其略微扛起而由抽筒子之溝槽下之（此際爲保護發條之腳部要以左手按着腳部前方勿使發條過度扛起）再一面以左拇指強壓發條脚一面以右手向左方作直角之旋轉使其脫離然後將抽筒子由其室內抽脫之

#### 分解上之注意

一 要以右手切實握着活塞槍機而保持之（若保持不切實時則易使其墮脫）

一 應使活塞與機槽平行由後方抽脫之若抽至中途將後方扛高則使活塞平盤部之兩側起反起作用且爲活塞前端磨滅之原因

一 方分解抽筒子發條時於擦拭桿不易插入之場合須插入於發條之中央附近而移於頭部之方面後再爲分解而於此際保護腳部比其他場合更爲緊要

#### 結合上之注意

一 勿使活塞頭部及平盤部於兩側通路生反起作用

一 勿使槍機與活塞上面前方之突堤前方結合

一 將圓筒結合於門子駐梢之通路

一 拉扳機鈎以食指頭使活塞前進脫下扳機後部

### 橫桿

#### 分解之方法

盡量往後方引拉橫桿於左方脫下當分解橫桿發條時左手將槍頭把與機部合併而切實握之右拇指頭向外方壓其爪部而作直角之旋凹於外方脫下

#### 分解上之注意

橫桿發條除必要之場合外以不分解為宜而於分解結合時與抽筒子發條有同樣注意之必要

#### 結合上之注意

使後方準梁之部均切實吻合後再推向前方為要

### 快慢機

#### 分解上之方法

抽出駐子時略微旋回而使停在抽出之位置將快慢機送回原處而脫離之若以手力送回感覺困難時或射擊後快慢機加熱時等可用快慢機旋轉器爲之

### 分解上之注意

快慢機脫離後使其在駐子結合之位置時要豫防發條之衰損  
結合上之注意

### 要抽出駐子以後再爲結合

將槍上固有之分畫要切實的裝上（快慢機套部之後端要在（氣體）唧筒之二平行線之間須使其所要之分畫與（氣體）唧筒之縱線一致  
快慢機與（氣體）唧筒之間應當參照其圖解

### 第二章 特別分解之結合

#### 第五十六

特別分解於雨雪風塵時使用後之擦拭零件之交換修理及其他特別必要之場合始行之此際須於幹部督察之下分解之爲要其能分解之零件如左

一、放熱筒及槍身

二、槍托

三、安全拴扳機鈎扳機

四、蹴子

五、裝填架

六、油槽

七、快慢機

八、門子被受室及門子受室

九、表尺板及遊標發條

修理時實施之

第五十七 分解之要領並分解結合上之注意如左

分解之次序

一、放熱筒及槍身

二、槍托

三、安全拴扳機鈎扳機及其發條

第一 放熱筒及槍身分解之方法

應乎射擊及其他場合擦拭時之必要而實施之

一、脫去背槍帶

二、以起子抽脫（氣體）唧筒駐拴後將槍豎起再向後方移（氣體）唧筒而以左手握着放熱筒用右手輕打機槽左側面而旋回之（於旋回困難之場合可用槌打之）再將機槽送回原處將槍身與放熱筒一併脫離之用二人分解之時則一人握着放熱筒及槍身一人握着機槽而分解之（槍身以水平或略微向下爲宜）若一人分解之場合可將槍豎於棹上左手握着槍身右手握槍把旋回機槽及槍托而脫離之

三、由前方壓槍身必要時使槍口向下壓於棹上於後方抽出使其脫離放熱筒可也

分解上之注意

一 抽脫駐拴時要用大起子

一 於機槽將要脫下之瞬間要將放熱筒及機槽切實保持之勿使發條部生反起作用

一 一人分解之場合要切實保持槍身且勿使機槽顛倒翻轉

一、於分解困難之場合宜於機槽左側面裝填架裝置部前方置以小木棍(片布)以槌打之同時必須以二人向旋回方向用力為要須注意此際不可以腳持之又對(氣體)唧筒駐拴插入孔不能擊打一倒置全槍而分解槍身之場合則使上下垂直輕打槍口部而分解之此際要注意勿使其落下

### 結合上之注意

一、使槍身與放熱筒結合之時要使槍身之上——線與放熱筒上面——線一致徐徐裝入勿使槍身駐梁及其室生出打痕及反起作用(槍身後端面與放熱筒後端要使一致)當放熱筒與機槽結合時勿使發條部反起與磨滅

一、使機槽下面之——線與放熱筒下面之——線一致(脫離一氣體唧筒時縱然——線一致而機槽與放熱筒之間若生間隙則不能射擊而檢點機槽與放熱筒使其毫無間隙則甚為必要尤其於衰損之槍更有必要也)

一、要使駐拴切實的插入

## 第二 鐮托分解之方法

分解槍托時以起子將護圈駐拴於左方抽出以一人左手由下方握住機槽右手握住機槽後端耳部之上面又一人右手握着槍把盡量拉其扳機鈎左手握住槍把後端作水平行分解之若分解困難時可於護圈前方機槽之（可）附近部分置以當木輕輕打擊而分解之（圖三十五乙之一）  
分解上之注意

- 一 當抽護圈抽拴之際於開始用起子向外抽時因易使駐拴頭變形之故要先以槌略微強擊之俟插入機槽內之後再用起子抽脫之
- 一 當分解槍托之際以右手持機槽耳部有時要注意傷損手掌
- 一 若不拉扳機鈎而卽抽脫槍托則能損壞護圈扳機頭部
- 一 直接用槌擊打之際而所打之處不適當時則使護圈變形而致使槍駐拴不能結合故於用槌打擊之場合必須使其他二人與打之同時各向分解之方向用力爲要
- 結合上之注意
- 一 要拉着扳機鈎徐徐插人機槽

一、於用槌打擊上之注意與分解之場合同但由分解時之反對方面輕打之

一、當結合護圈駐拴之際如附圖之駐拴上方凹部若不使與上方結合時則不能與橫桿結合(圖三十五乙之二)

### 第三 安全拴等分解之方法

分解安全拴扳機鈎扳機之方法將護圈及槍托由機槽上分解下來之後再將安全拴向下方旋回至安全位置然後再略向外方開啓而向前方旋回至駐止時為止由左方抽出之

次以小起子抽脫扳機鈎軸將扳機鈎扳機及其發條於上方脫將下來分解上之注意

### 一、關於扳機鈎軸之抽脫上所注意者與護圈駐拴同

一、將扳機鈎駐拴抽脫後而起子照原樣不動以右拇指壓住扳機以防扳機發條之飛跳

### 結合上之注意

扳機鈎軸要從右方插入結合扳機鈎及扳機時將軸從右方半裝入使

其前端與內面略略一致次卽將扳機發條及扳機入於其室中使扳機鉤與扳機鉤着以右拇指頭將扳機鉤之後方向前方壓逼而以食指一面壓下扳機頭一面左手用小起子由左方裝入其室中作假結合然後以槌將軸打入此時則容易結合也

勿使扳機軸之結合錯誤勿使扳機及其發條飛跳  
結合後檢點扳機鉤能否引拉有無障礙

### 第三篇 保管及擦拭

#### 第一章 日常擦拭及保管上注意

##### 第五十八

日常擦拭通常爲普通之分解（裝填架 油槽 機槽底 復坐發條

活塞及鎗機橫桿及快慢機）可作如左之擦拭

一、膛中之擦拭啓開鎗口蓋用保心筒而以洗矢或擗杖由鎗口部拭揩乾淨如拭步鎗方法藥室之擦拭則用藥室掃除棒由機槽拭揩乾淨之後而塗以適度之油（鎗口蓋可由鎗上脫下修理

之）

二、機槽內部（氣體）唧筒內部及其他脫下之另件均將舊油拭淨而

## 後塗油

三、放熱筒及鎗身至少亦須每兩三星期分解一次並擦拭之鎗之內部若掛塵埃或遇雨雪等之後則必須擦拭之

第五十九 每於有風塵之節季爲天氣乾燥與土質之關係常呈塵沙飛揚不辨咫尺之狀態因之塵沙附於摩擦部者則妨礙該部之滑動而害其機能或附於染烘部者因摩擦而剝削之等等原因影響於兵器之保存及使用處甚多故於擦拭及保管上應有左列諸點之注意爲要

一、兵器外部減少塗油又須拭淨至使用之前須盡量覆蓋特別裝填部須切實閉塞爲要

二、皮具於使用前外面要避免塗油必要時方拭除之以防止塵埃之粘附

三、方除去塵埃時須注意勿帶着塵埃强行拭擦爲要例言之先拭淨膛中再以木綿片或脫脂綿輕輕纏着洗管使其含有十分脂油由槍尾插入徐從槍口而出半帶洗滌性質而使塵埃浮流必要時再如此作一次之後方可着手擦拭若開始不除淨塵埃便實施擦拭

則與用磨粉磨擦膛中得同樣之結果而使膛中受損傷磨滅甚大  
又從槍口部行擦拭時結果則使膛中之塵埃集於藥室故對藥室  
之擦拭要特別注意

第六十 有被雨雪之虞時可多量塗油如狀況許可裝以鎗口蓋及鎗衣爲宜切  
禁爲防雨雪侵入而於鎗口中填塞（凡士林油）（煤油）及布片等如  
鎗口中填塞此等而射擊時則致使鎗身膨脹也

第六十一 尤其風塵甚大及受雨雪之時務必速爲擦拭之特別粘滯於槍上內外  
部之水分不僅使槍生銹如帶着此水分射擊時爲槍膛中存有水滴則  
致使槍身膨脹故須注意爲要

第六十二 於極寒時保管與擦拭除上述之外尙須注意左列之事項

一、極寒時尤其於滿蒙濕氣甚少故入冬季金屬品雖不塗油亦不致  
生銹通常如此然如習以爲常而忘注意却致使其生銹且至腐蝕  
也兵器在屋外以空氣中含水分較少假令不塗油亦不致生銹然  
須搬入屋內之兵器而屋內之水分凝結於鐵部再助以蒸發則促  
其生銹也所以須盡量拭去其水分後再塗油

二、「煤油」於極寒時則固結欲急速去之不加熱則不可能所以發給部隊之兵器必須將其除去之而塗以（凡士林）或潤滑油而附屬品中之豫備件亦然

三、發條類爲寒氣減少其抗力或因受衝力而損折之故對鎗之撞針復坐發條等除於必要之使用外應避免加以衝力尤其於零下三十度以下尤然

四、若於極寒時則鐵部之冷度甚酷直接使其與手臉接觸時或致損傷皮膚故於保管上須加注意爲要

### 第六十三 於酷暑時之擦拭除上述之外特須注意左列之事項

一、於除銹上用油時如（機械油）無十分效果之場合以用菜種油白絞油或（馬新）油粘度較大之油爲宜

二、於炎熱天氣之下油質特易流出又易急速乾燥故應注意油量是否不足常以增加施油量爲宜

## 第二章 射擊上之注意

### 第一節 障礙之豫防

第六十四 以輕機關槍之機關部均能互相關連始能發揮其完全之機能雖僅一部零件發生障礙則直接妨礙全部機能遂致縮短其壽命故須精通鎗之性能及各部之機能慣熟其使用之方法常使擦拭及保存良好勵行檢查而使槍之整備完全則最為緊要也

第六十五 為常使槍完全起見固須施行檢查不斷注意鎗之狀態雖係細微部位如不合樣發生障礙亦不可輕輕看過

第六十六 機關部缺乏塗油時易生障礙對於塗油量及時機特須注意



第六十七 壓（氣體）器之調整為調整機能之主體過強不僅使槍震動且大害命中之精度並能引起零件之損傷發生障礙當決定壓（氣體）器於不發生障礙之限度內務使其小為本旨故調節時壓（氣體）器由最少之快慢機分畫試之一旦決定後雖不可妄行變更而因復坐發條之強弱鎗尾機關之圓滑度等使其適當為要

第六十八 若零件發生障礙時雖屬細微亦不可忽略當立即詳查原因加以拭淨更換或修理又各部所生之反應於初期除去之


第六十九 豫備品為該件有障礙時速行使用起見當以恰當適合於主體而豫為

(五十三)

(甲)




(乙)



十一年式輕機關機使用上之參考附圖

(六十三)

要將門子結合於機槽  
使有下降之位置與此槽  
有僅少之間隙爲此



## 第七十

整備平時不使用之  
就各零件在豫防障礙上舉其應注意之事項如左

名稱	部品(部位)	原	因	結	障	礙
槍	藥室	原	原	一、藥莢切斷 二、使打殼藥莢之抽出困難自然將壓氣體器 放大結果致向機槽底微突發生零件缺損	一、藥莢切斷 二、使打殼藥莢之抽出困難自然將壓氣體器 放大結果致向機槽底微突發生零件缺損	一、藥莢切斷 二、使打殼藥莢之抽出困難自然將壓氣體器 放大結果致向機槽底微突發生零件缺損
慢機	槍身駐梁部	原	原	一、有時生圓筒缺損及抽筒發條之折損 二、基因於圓筒及機槽之圓筒駐止部磨滅 三、此等磨滅由於空擊為多	一、有時生圓筒缺損及抽筒發條之折損 二、基因於圓筒及機槽之圓筒駐止部磨滅 三、此等磨滅由於空擊為多	一、有時生圓筒缺損及抽筒發條之折損 二、基因於圓筒及機槽之圓筒駐止部磨滅 三、此等磨滅由於空擊為多
快機	螺絲部	原	原	一、即小之動搖因續行射擊逐次增大其程度 二、爲使槍身動搖過大時不能射擊 三、使絕無此項動搖管理上必須特別注意	一、即小之動搖因續行射擊逐次增大其程度 二、爲使槍身動搖過大時不能射擊 三、使絕無此項動搖管理上必須特別注意	一、即小之動搖因續行射擊逐次增大其程度 二、爲使槍身動搖過大時不能射擊 三、使絕無此項動搖管理上必須特別注意
放熱部	槍身駐梁室	原	原	一、壓(氣體)器之調節困難 二、害及命中 三、因損傷活塞圓筒等故須更換	一、與槍身駐梁之部同 二、該處腐蝕擴大 三、縮短快慢機之壽命	一、與槍身駐梁之部同 二、該處腐蝕擴大 三、縮短快慢機之壽命
螺旋部	反起磨滅	原	原	一、與機槽結合生動搖	一、與機槽結合生動搖	一、與機槽結合生動搖

筒	腳	內	部	螺	絲	部
圈	頭	發	懈	機	環	龜
護	環			機	鬆	
槽	鬆			唧	氣	裂
機	懈			(體)	(氣)	一、射擊上之危險
唧筒	部			(氣體)	(氣體)	一、(氣體)唧筒結合部之龜裂動搖
放熱筒及(氣體)	發			(氣體)	(氣體)	二、氣體漏孔附近腐蝕擴大發生(氣體)漏洩
唧筒	懈			(氣體)	(氣體)	二、壓(氣體)器不足
(氣體)漏孔附近	裂			(氣體)	(氣體)	三、成爲活塞等之龜裂原因命中不良
螺絲部	腐蝕			(氣體)	(氣體)	四、與放熱筒同
圓筒通路附板	磨滅			(氣體)	(氣體)	五、害子彈滑走向藥室送彈不良
收裝門子部磨	龜裂			(氣體)	(氣體)	六、插入
門子室擦拭不良	減			(氣體)	(氣體)	七、障礙(藥莢切斷)
蹴予轉坐動搖	一、蹴出不良			(氣體)	(氣體)	八、閉門不良致彈不發
扳機發條衰損	一、扳手發生摩擦			(氣體)	(氣體)	九、單發機能不良
扳機	二、缺損者以致不能分解			(氣體)	(氣體)	

活頭部	腐創反起及打痕	磨滅	一、壓(氣體)器不足	二、與(氣體)噴筒間摩擦成後退不足原因又	腐蝕爲磨滅之基因	
平盤部	斜溝及準溝之反打痕	起左右兩側之反	一、發生摩擦致後退不足	一、活塞隆鼻部基部龜裂	一、成活塞隆鼻部及前方突堤下部附近龜裂	
隆鼻部	與門子接觸不良	過大	之原因	一、射擊機能不合規則單發機能不良	一、藥莢之保持不確實或排出不良	
壓(氣體)器	過大	缺	一、成後退不足之原因	二、生跳出不良之障礙	一、撞針陷於進出不能以致不發有時折損撞針	
扳機鉤部	損磨滅	生軋痕時	二、針室之腐蝕其害及於撞針	二、針室之腐蝕附沾燼	二、發生雷管突破	
外部 部上面及兩側	之頭	損	一、妨害門子下降以致不發	一、抽筒不良	一、妨害門子下降以致不發	
包底面	缺					
撞針室	擴	潰				
撞針孔	擴	反起腐蝕附沾燼				
抽筒子室及該礦腳室	大	發生雷管突破				
門子結合部耳部	反	一、妨害門子下降以致不發				

十一式輕機關槍使用上之參考

四〇

門子 面	與撞針之接合斜	反	一、摩擦成撞針後退不足原因
撞 針	過長 痕變形 (尖頭須 要半圓)	一、雷管發生突破圓筒包底面及撞針室內附 沾爐渣以致不發	二、撞針折損有時活塞全然不向後退
平盤部斜面	門子與撞針 時摩擦安裝不適切	一、成撞針折損及不發之原因 二、門子結合於圓筒使在降下位置將撞針插入該室於圓筒頭部向下時須使撞針不愛門子之障礙而入於撞針室爲要(圖三十六)	與門子同
發條力之檢點法	一、檢點發條力時將發條插入於腳室不必用力向右迴轉對發條之停止角度圓筒約在十五度附近爲要 二、折損(右角於分解上最爲緊要不可削去)	一、射擊中裝填架向左方移動送彈座菱形突 筍與活囊平盤部斜溝之突角生打痕反起以致 摩擦	一、僅少時雖無妨礙而前後動搖成送彈不良 之原因
抽筒子	發 條 足 尖 端 左 角 削 去 不 足	一、抽筒不良	
裝 爪	缺 損 磨 滅		
裝 填 架 上 下 動 搖	機能不良		

機 槍 開 關		裝 彈 機	架	子彈莢內部之發 條誘導子之通路	子彈莢內部之發 折損變形	反起扁釘之突出 一、子彈莢落下不良
		送彈機（全部）	支彈發條	一、菱形突筍之 衰	一、生插入之障礙 損	一、子彈莢落下不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	二、反起損傷 衰	二、由送彈底約須扛起四生的 損	二、子彈莢落下不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	三、誘導孔反起 衰	三、送彈不良 損	三、送彈不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	四、下方斜面送彈機 反起	四、送彈不良 損	四、送彈不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	五、上部送彈機 反起	五、送彈不良 損	五、送彈不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	六、檣圓突筍之 反起	六、送彈不良 損	六、送彈不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	七、機之爪部送彈 著者及磨滅顯著 反起	七、送彈不良 損	七、送彈不良
		送彈機（全部）	壓桿發條	八、子彈莢內部之發 條誘導子之通路 著者及磨滅顯著 反起	八、送彈不良 損	八、送彈不良

油槽	導油孔	閉塞者	一、因油之流出不良發生障礙（必須時常 擦拭）
機槽底	復坐發條軸	衰	鑽之衰損以致不發在高射射擊爲尤然
橫桿	橫桿發條	曲屈動搖	成發條之曲屈原因
	衰	損	一、射擊間因反撞橫桿遊離於活塞前進之終 期阻害其運動撞針之衝擊不充分致多不發

## 第二節 射擊前之擦拭及注意

第七十一 射擊前按第五十八之要領擦拭特須注意檢點膛中藥室必要時鄭重拭淨此部後薄薄塗油但機關部稍應多量塗油  
在空彈射擊前以機械油與凡士林油或煤油與機械油之混合油略加多量塗之爲要

## 第七十二 射擊前主要應檢查之事項如左

- 一、膛中藥室有無異狀
- 二、快慢機之結合正否
- 三、因放熱筒機槽之結合正否安裝螺絲有無不足極爲危險特須留

意

四、送彈駐筈是否確實壓下

五、安全拴之機能良好否

六、活塞之前進及後退有無容易摩擦

七、裝彈機關之運動正確有無摩擦

八、復坐發條是否折損或衰損

九、機槽底駐拴之結合正否又駐子之活筈機能良好否

十、裝填架駐子之機能良好否

十一、油槽內裝滿油否又油導子機能良好否

十二、機關部之塗油適當否

### 第七十三

在極寒時除前二條外特須留意左列諸項

一、擦拭時用不凍油或全然將塗油拭淨

二、射擊前務須注意槍之保溫而保溫方法豫先以毛毯外套或帳蓬等包覆爲要尤以於雨雪時爲甚

三、射擊之先必行空擊檢查擊發力是否充分若認爲過弱時檢查關

係機件有無異狀抗力之適否擦拭之良否等施以處置俾擊發時無障礙否則實彈射擊時發生出人意外之障礙

四、射擊前必須檢查活塞之進退圓滑與否爲要如緩慢時先以橫桿急速連續實行活塞之進退使活塞進退活潑認爲至能擊發之程度爲止反復行之有時實行單發射擊數發

第七十四 受塵埃後實施射擊時如狀況許可於射擊甫開始前拭淨膛中特須檢點鎗口部爲要

### 第三節 射擊間之擦拭及注意

第七十五 雖係射擊間當覓機會一時中止射擊以擦拭之常須注意保持鎗之機能爲要實施擦拭之要領雖按能以利用時間之長短而異但以檢查於機能上爲障礙之基因要部爲主對於因發射附着燼渣及容易攏入異物之部位加以擦拭或於磨擦較多之部分塗油等應其狀況當敏捷檢點而行擦拭爲要

一、爲發射易於沾帶燼渣之部位

2 搶身後端

3 圓筒包底面

4 撞針室

5 活塞頭部

6 (氣體) 嘴筒內部

7 快慢機

二、易於攬入異物之部位

1 藥室

2 門子室

3 機槽內部

4 送彈室

5 送彈機

第七十六 射擊間因爆音之聲調反動之強弱察明機關部之運轉狀態有異狀之

兆時為機敏適切之處置防止障礙累加增大

第七十七 射擊間注意打殼藥莢之跳出狀態或檢點已被跳出之打殼藥莢時得

以發見障礙于未然

第七十八 極寒時因塗油凝固不單發之場合將快慢機放大至能連發時速將分  
畫復歸舊位

第七十九 用被甲彈藥須行膛中之除鉛場合於實彈射擊最後槍身接續加熱間  
當速連續發射二十發至三十發

#### 第四節 射擊後之擦拭及注意

第八十 射擊後擦拭之良否於膛中之保存上影響至大故擦拭不失時機及其  
方法不錯誤特須深加注意疲勞困憊之時雨雪天或夜間射擊後等爲  
尤然射擊後爲容易防止發銹除去沾帶之燼渣立即實行擦拭膛中藥  
室若無立即擦拭之餘裕時稍微多量塗油槍膛中使燼渣浮出俾一時  
防止內部發銹並於嗣後擦拭容易也

第八十一 射擊後之擦拭按左之要領行之

### 一、膛中藥室

1 能使用洗滌液時

A 以膛中洗滌液或硼砂液洗滌之

B 以布片拭淨點檢膛中並塗布膛中油放置數小時至十數小時使浮出爲發銹素因之爐渣等以布片拭淨之

C 脫後顧慮布片污損狀況並膛中狀態至爐渣完全除去反覆AB行之

D 至爐渣不沾帶時爲保存計塗布機械油

E 洗滌液有時區分爲下洗用中洗用上洗用數段不能使用洗滌液時

A 以膛中油擦淨（以浸膛中油之布片捲於洗管拭淨膛中）

D C B  
與前項同

E 在塗布機械油前用洗滌液至能洗滌時再實行按前項之擦拭洗滌液及膛中油皆無於不得已時

A 用機械油洗滌之

B 脫後務必實行按前各項之擦拭

4 射擊無立即實行擦拭之餘裕時

稍微多量塗布膛中油防止一時發銹並使以後擦拭容易

## 二、快慢機

(氣體)唧筒可準據膛中藥室之擦拭法但(氣體)唧筒內部附沾  
燼渣用洗滌法除去困難時可使用(氣體)刷此時當注意各部不  
使發生反起爲要

## 三、槍尾機關

活塞頭部圓筒包底面撞針室撞針尖頭等直接受強烈(氣體)故  
按照膛中藥室拭擦法特別充分擦拭之

## 四、其他準據日常之擦拭法

- 第八十二 射擊實施後實行分解擦拭時檢點各附件有無損傷爲要尤以在其機  
能上射擊必要部位鎗尾機關裝彈機關爲最其應點檢之部位如左
- 一、槍尾機關各部有偏磨徵候否
  - 二、槍身後端面有圓筒或抽筒子之衝痕否
  - 三、圓筒之蹴子通路有反起否圓筒內部及撞針室有反起否圓筒內  
有破裂否

四、放熱器（氣體）唧筒之結合部有（氣體）洩漏否  
五、門子有龜裂反起等否

六、撞針有打痕變形等否

七、抽筒子爪部抽筒子發條有損傷衰損否

八、活塞之隆鼻部平盤部斜溝部有龜裂打痕反起等否

九、各種軸駐拴等有異狀否

十、圓筒通路附板有動搖反起否

十一、送彈駐筒有無衰損否

十二、誘導子段部之缺損有無及誘導子室之龜裂有無開大否

十三、送彈坐誘導孔有無龜裂反起否

一、二、四、在擦拭前十一、在分解前必須檢點爲要

## 附 錄

### 十一年式輕機關鎗三腳架乙

#### 總 說

第一 裝結於十一年式輕機關鎗自伏射高度至膝射高度間可作隨意高低

射擊並使射擊之操作容易又能作高低角約三十度以下對空射擊

第二茲舉其必要諸元中之一部如左

射角 俯仰各 五度

方向射界 左右各 三分畫五十

射擊姿勢 平射姿勢 三十三公分(生的)八

高射姿勢 七十八公分(生的)(圖三十七三十八)

### 第一章 構造機能

第三 有緩衝裝置之三腳架由緩衝托架架頭高低照準機方向照準機前腳

及後腳(折疊式)組成之附屬以支桿及提革

緩衝托架緩衝托架由左列之另件組成之

第四 槍 坐

槍尾 托坐

緩衝發條


高射緩衝發條

高射緩衝發條軸

(七十三圖)

乙 架 脚 三 槍 關 機 式 輕 年 一 十


全 體 側 面



(八十三圖)

全體平面圖

年一十  
式輕機槍關架腳三



槍坐托筒

第五 槍坐及槍尾托坐 於槍後端結合槍尾托坐共被收容於槍坐托筒之內槍坐之前端於放熱筒之後部以槍尾托坐支撑護圈之前端於槍坐槍筒內以緩和後坐之衝力

第六 緩衝發條被收容於槍坐托筒之後部而受槍坐托筒之段部及槍坐中央之段部所支撑於平射射擊時以緩和後坐之衝力

第七 高射緩衝發條被支於高射緩衝發條軸後端及槍坐前端於高射緩衝發條軸成爲駐止裝置之際與緩衝發條共同緩和高射射擊之槍坐衝力（圖三十九）

第八 高低照準機由昇降螺昇降螺外螺組成之由外螺之旋轉而附與射角（圖四十）

第九 方向照準機由準板滑走板方向制限駐子組成之對於槍則可附與其以方向角兼作支桿之坐部又固定後腳上桿使其作一定之開啓更間接可作高低照準機之坐部（圖四十一）

第十 由架頭、體、緩衝托架坐之腳頭軸而戚係結合前腳後腳及緩衝托

## 架之槍坐托筒（圖四十二）

第十一　由前腳一後腳二而成其腳則由腳頭上桿下桿而成（圖四十三十四）

第十二　支桿　由前桿緊定螺後桿而成前腳與方向照準機連絡於各種射擊之姿勢以供開腳時保持緊定之用（圖四十五）

## 第二章 保管及擦拭

### 第一 保管之注意

一　當槍坐與槍結合時先由護圈之部結合然後再結合放熱筒爲要結合後將槍坐蓋駐子切實押妥并將駐鈎切實鈎着爲最必要之事

二　緩衝托架　槍坐托筒前腳後腳均爲薄脆之銅管所以要注意保管尤其關節部更須愛護即是除必要使用之場合外嚴戒往覆伸縮及未弛緩其緊結而使作折疊作用等事


三　後腳之折疊時於旋回途中在分解處向後方脫離之而旋回常有困難之時於此場合則須將腳插入前方而旋回之不然恐損壞關節部

(九十三圖)  
領要能機造構之架托衝緩  
圖面斷全體

## 圖 視 前

部(端前簡括)


高射  
砲



一  
高


## 高射緩衝發條軸駕板

緩衝發條軸駐板  
高射姿勢




(十四圖)

機 準 照 低 高




十二年式輕機關槍使用上之參考附圖

(一十四圖)  
機準照向方




(二十四圖)  
頭架  
圖取見視前

十一年式輕機關槍使用上之參考附圖



(三十四圖)



圖視上近附節關      圖面側左腳前



(四十四)

圖面側脚後左


十一年式輕機關槍使用上之參考附圖



十一年式輕機關槍使用上之參考附圖

(五十四)

桿 支



四 於平射時不用高射緩衝裝置須注意之由高射變換成平射時此種注意甚為必要而由平射移為高射時其注意亦然

## 第二 射擊上之注意

- 一 拉橫桿時右手要切實握妥槍把注意勿使緩衝發條衰損為要
- 二 射擊時右手持槍把之方法及左手保持昇降螺若不切實時則因發射之震動而左右擺動以致命中不良所以必須切實保持之而腳之螺絲部結合部弛緩時尤然
- 三 緊結支桿之時須先使前桿與後桿成一直線然後再加緊結合不然則於射擊間發生弛緩而致使槍坐低下

查此書原文部品之名稱與我國迥異者固多而同者亦復不少譯時初用原來名稱後復改之雖再三校對仍恐不無遺漏謹附此表以備檢查

輕機關槍中日名稱對照表

我國名稱	日本名稱	我國舊名稱	備考
槍	銃	身	
藥	薬	槍管或槍筒	
無箭	弾	槍管或槍筒	
實彈	空室	亦稱無響箭	
段	實包		
「氣體」漏孔	段部		
放熱	「ガス」漏孔		
筒	放熱筒		
照準星			

「氣體」唧筒

「ガス」唧筒

快慢機

規整子

機槽尾

規正器

表尺照

尺

油槽油

槽

蹴子蹴

子

活塞

活塞

復坐發條

復坐ばね

槓桿

槓桿

圓機

遊底

槍筒

槍筒

撞針

擊圓

抽筒

抽筒

子子

子子

發條亦稱彈簧或鑄  
底

十二年式輕機關槍使用上之參考

五六

裝	填	架	裝	填	架
壓	桿	壓	裝	填	架
送	彈	坐	壓	桿	壓
下部	送彈機	彈	送	下部	坐
上部	送彈機	上部	彈	送	部
槍尾	機關	銃尾	機關	送	彈齒輪
裝填機	裝	彈機	彈	送	彈齒輪
槍	托	用	機	彈	機
護	圈	心	關	齒	輪
扳	鉤	鐵	床		
扳	機	引	護鐵或護弓		
全	逆				
全					
栓	鉤				
托尾板					
安					
安					
全					
栓					
俗稱保險機					

誘導子	機具	栓	拔	拆	鎗	匙	俗名起子
「氣體」	撓	「ガス」	搖				
拔打殼器	打殼器	轉螺器	轉螺器	轉螺器	螺絲起子	退殼錐	
撓		槌		手		鍾	
轉螺器	拔藥莢器	拔藥莢器	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	
拔藥莢器	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	豫備品箱	
擦拭具	管頭	手入工具	管頭	零件箱	排碎子器		
擦拭具	管頭	手入工具	管頭	零件箱	排碎子器		
洗		掃刷					
緩衝托架	緩衝托架	洗	掃刷				
槍	坐	管頭	槍				
緩衝托架	銳	管頭	桿子				

十一年式輕機關槍使用上之參考

五八

槍	坐	托	筒	銃	坐	托	筒
高低照準機	高低照準機			高低照準機	高低照準機		
方向照準機	方向照準機			方向照準機	方向照準機		
架	頭	架	頭	支	頭	支	頭
踵	鐵	踵	鐵	踵	鐵	踵	鐵
腳	爪	腳	爪	腳	爪	腳	爪
機槽底駐栓	尾筒底駐栓			槍			
遊標	遊標			腳			
槍把	銃把						
子彈莢內部	子彈子受						
裝門子被覆室	門子被受						



A541 212 0015 9523B

壓	板	壓	板	壓	子	板
腳	駐	笱	腳	壓	板	壓
壓	桿	駐	笱	桿	止	
送	彈	機	駐	笱	止	
油	槽	槍	身	豫	備	
附	屬	口	蓋	備	槍	
豫	備	槍	身	豫	備	
油	槽	身	蓋	備	槍	
附	屬	豫	備	槍	身	
豫	備	槍	身	備	槍	
油	槽	備	槍	補	槍	
附	屬	槍	備	補	槍	
裝	填	槍	備	筒	槍	
握	皮	槍	備	亦稱送彈駐笱	槍	
裝	填	槍	備		槍	
握	皮	槍	備		槍	
裝	填	槍	備		槍	
握	皮	槍	備		槍	
各	屬	品	囊			
附	屬	品	囊			
各	屬	品	囊			

十一年式輕機關槍使用上之參考

附數量名詞對照表

通	條	拗	杖	退	條
快慢機	迴轉器	規整	子迴	俗名快慢機起子	
腳架乙	三腳架乙				
公尺米	分釐	米			
公斤耗	升	米達			
公升立	斤瓦	生的			
		米粒			
		一千克蘭姆			
	立特				

中  
華  
民  
國

三  
十  
年  
七  
月

中央陸軍官學校印

(印承司公刷印生美)

