



水蒸船說畧序

西洋喜革不喜因革之極愈出愈妙器械百物莫不
皆然蓋期實用而趨輕便故棄千百年習慣成常之
事而代以目今新異經驗有微之物不措蹄毫係懲
之心于其間皆相率而歸於所以裨民生益家國者
是亦與我之事態人情蔓然不侔矣而若駁船者最
其精也駁之發達遠而輕運轉与船之造構堅牢而
操縱如意皆積古來名士之巧心智慮以成此大有
用之物至若水蒸船則精之又精於是為極矣凡船
之運用莫不唯帆是賴今則火氣所蒸車輪自轉不

復向風之順逆而萬里波濤可以旬日往來殆有非
思議所及者矣海國不可無船而水陸之便尤不可
無也則我之他日必有効制者焉若因論天下之事
有當革者有當因者苟不革於當革而反因於不當
因無事則已或其有事而壞敗決裂不可復救我之
國體萬古一定君臣正位名義粲然而三百諸侯藩
屏於四方練武講兵以各守其封疆於無窮若外蠻
則一鎮不通使無釁鋒可窺是皆千古不易之大法
所謂當因者也至器械諸物之微則不得無從時而
變易通融苟曰舍旧而新是圖之非半汗尊而坏欲

雖到于今可也何以籃篋遵豆之為若曰期實用而
不尚新舊半破之新法今我既講之美獨何於舶半
疑之是所謂當革者非耶果已革矣邊防武備之用
有賴以立然後其當因之大体亦可以愈維持而不
失是革之与因相湏而不可相掩者也算作崇川君
潛心於水陸之製博稽西書譯而述之余乃叙因革
之說以斷此書之有用不可闕

水蒸船說略序

水蒸船之名見喚人木里菘五車韻府又名滾水蒸氣所使走的船至若卿所謂火輪船是也據紐完所紀蓋我文化三四年间創設北米里堅今夫一罐之水寂然清靜若無所用者及乃思者為之水氣喊沸冲動機盤兩船車輪扒水而奔以資利涉及歐邏已傳其術增損潤色機巧盡備遂用以橫絕巨浸逆風怒濤視如平地以一小時能行咷法四里順風則疾四倍烏以遞傳文書輔弼大艦不須回艙轉輪進退則其為海軍要具固勿論而已然是艦不翅施船帆亦設之陸上或以鋸治^音或以紡績烏又用

以鋸解木材印刷銅字輶磨礮行車乘榨油旋木鳥至其尤奇者彈叢銳礮勢猛於火藥千百連發莫之敵不絕手耳其省人力濟利用克敵制勝莫以尚鳥是以西洋諸國今皆置此諸盤云余嘗窺謂造化之陶鑄萬物自有萬世不刊典型而力藝之學益資始焉故遠鏡之於目鼓之於耳簧笛之於口舌會厭槓杆之於齒牙咀嚼皆推人理以生焉而舟之行水也舵魚尾而櫓葉其轡鬚莢豆送彌傷羊彈丸乃鍛煉金於礮硝炭末而火藥爰出莫不皆原於天理而叢手力藝者而巧妙之用至水蒸而極矣学者豈可高自標榜以斯科委之於器數之末乎方今少年

子弟有一種陋習厭棄陳腐競趨新奇開口輒說水蒸船然及詢其施設之法惘然莫辨髫鬚而其說之散見諸書者亦率過簡不足以得其要領余窃以為憾 覽世子識度曠遠好學愛才尤覃思詳說前者購其一千八百三十七年所刊和蘭傑伊歌耳覃水蒸機盤精說六卷圖二卷不以儒鴛駕忝賜借觀於是前之所渴望而為不可得者今則秩然具呈心目間殆如躬涉其地親視其物乃抄其事之闕水蒸船者翻成水蒸船說略六卷附以圖一卷謹繕寫一部納下執事以謝鴻賜獨恐特載其造作崖略未足以供實用也雖然令余得免少年子弟口講心悟之誚

非世子之嘉惠乎則余又何言哉天儻假我數年得他日退閒以從事全快使有志者或因以可摸倣制作則不唯余一人之幸抑亦天下後世之福也果然世子之嘉惠豈止余一人而已哉

嘉永二年己酉九月廿一日美作箕作慶儒識

水蒸船說略一

美作

箕作阮甫慶儒

翻

○第一篇 溫暖の作用及滾水蒸氣の性情作用を略述す

第一段 溫暖作用の總論

△第一節 溫暖及び其作用を統說且驗溫器の用法及び造法を述多

一條 溫暖の性とし殆其何物當原を知るかとな志
唯其溫暖や名くる物の現存せり所にハ心ヲ在其

現存せるを証する一定の知覚或吾人の覺徳上に後へ又其現存せる所にハ必在す其作用を萬殊の物体上に及ぼを見るのみならず是の如く温暖の本原ハ既に識り得へかいたちかして其作用するハ稍、暖より其本原に遡るて爰にナルを舉論するハ稍、旁徃に涉りて体裁を失多に似レとも此物の本原ハ理科含醫科みて暖元と名くる一箇の至テ精微にして彈力ある流體の動運リり生まる所以の理を説出してあれど定論を為スあとハ欠くへかふらむ効要小して亦体裁におひく止むへかシ

3所當至此定論に據ムと在ハ上に云ヘる温暖の本原多至生まる景象の本質を了解するにおひく充易く殊に滾水蒸氣の作用及び其真性情を解するにおひく極て功須アリ

是に於て学者宜く自フ一想像を作し吾人を圍繞する大氣よりも精微なるかと幾千萬倍といふ山川を知るへからぬる一物は至て至大なる彈力を有稟ム具ツよりと思ふへし又此物ハ多少の度ハ異なれども齊く皆萬体を温暖なムる情性を賦有せざと思ひ做ぞへし此くの如き一意想を作れ

少々ハ暖元ハ什磨様の物等々を自了意願する。大
と何うん

暖元ハ晃の如く極て精微なる物をもた両間の櫻
こゝる無数の萬物の体中一此物の詮論せばも所
在志故に萬体の内此物全く鑽入を亟かゝさむの
体なり又時に随て多少の量を定免をして萬体の
内に現存せらる者來し志かして其某状に在りて
吾人名けぞ寒冷と云へる者もすゞ暖元を含有せ
らむあり耶く但吾人の溫暖と名づくる者の反對
と為る一き者。よりも知覺大に感動せらる其分量

温の反対
ハ涼なり

微妙となるに至れり。故に此知覺に憑て温涼寒熱
の名を命ぜども其實ハ真誠の命名にハ何うん
云ふ事也

或体の中に暖元又温暖大に積累志志かして某物
の資を得く其勢増熾に於李其体の部分ニ判崩爛
志終に變志て全然別様形の体に化す。に至る晃
の如き景象を現す。間其体焚燃し且光輝を生し
て温暖の大に發現せ。厥勢を人に徵キ此温暖の大
に積累せむ分量某体内に現存せ。少々ハ晃にお
ひく火及焰初免て生モ

二條 温暖もより光体の光の直線に射出する。か如
恰其現存しする体より他体に向ひて發泄する者
せりと思多々温暖を受ける体より温氣を四周
に發散するに因て温暖を受ける体の遠隔する度に
準して暖氣を頒配する勢力次第に減殺するハ入
への固知る所にして自然の勢より

温暖を發散する物体ハ其体の外画の状況の異な
るに應じて大小の勢細釋をれど則ち多少の度を
保ちく發散する者よりを親驗せし喻ハ凹空なる
鉄若くハ銅製規筒に温水を注入せし其外画

深暗又ハ糙粗形の物を用て掩へる者ハ其外画を
平滑に磨きする者に比されし水の温氣速に發散
し去る者トク

温暖を却せる甲体より發散する温氣ハ僅少か
温度を保有して甲体に近寄る乙体に向てあれ
を分り得ず然れども乙体に分配する温氣の分量
の多少ハ甚品の外画の状況にも關係す譬へ一二
の物体深暗ある外画を持ても之が其火の温度
を受るよし外画を研磨せし蓋よりも速くして且
大も至若夫其研磨せる外画ハ唯火の温線を全然

已に受容ける比みなれを却てあれを他体に返照
するに至る今火灶の側に在る銅鏡を平滑に研磨
し勾屈せし者より火灶の温氣を一室に彌綸し自
己ハ却て盡く温氣を射出して殆毫^{ミリ}を容る
あとなむハ人々の知る所より是に於て学者研精
して各殊の物体の性により或ハ温暖を揮散し或
ハ他体に超て饒多なる温体よりその有余を受
或ハ又温暖を他体に射照する等の諸等級何^ノを
叢揮せ至然^ルと^モ此究理科の比擬^トて明解すゆ
を要を一^ニ所にして今説出さんとする標的の必

ふれしも一^ニ知るを須^ム要^キとありにあらず水
蒸檻盤の施設の間某装置^{造製}におひく或ハ其説に本
つい^ミ造り出をしまとのある比みなれハ其太略
を述く足^リ

一二の物體の温暖を他^ノ物体に分ち共ふ^ルかと
ハ此体^ノ温暖他体に超るやうのみ自^ト此作用を
發^ス既にして両体同度の温暖を得初免一体に偏
頗^ルなる者今ハ両体に平均を致^ムに及て其作用を
去^ム止む然^ルと^モ此定例^トより異種^ノ体^ト異
様の景況^トにおひく或ハ甚しく顯る^ルあり乍

此説ハ好機會に遇を待て精く説出せんや矣

太冗一切の物体粉塵たり形模ある大物に至るまで温暖と接して猶其初形を變せしむ間ハその一端一隅に間断あり分離せ温暖終にハ其他部及び化面に傳へ其終りに及ハ全体に進み満身に導き行く但其温暖を導く度量ハ物の性と其質とに隨て甚り異なり短き銅竿を火中に内ルハ其火に入リさる一端も速に焚熱し手にてあらを把て人どすルハ火傷を生ずるに至る若夫木薪ハ其燃けよ一端を手に把ルとも其焚熱の進み傳ゆる

おと甚しからず終に全く燃へ盡るに至るか至温暖を導く多少遲速に順ひ人これらを評して善く導き又善く導くすと云多を以て因て物体を二類に分ち善導体不善導体と為せ其第一類に属する者ハ諸金諸石玻璃を其最也若夫木材木炭灰殊に大氣ハ不善導体の一類を梨

温暖諸物の体中に積累する少くハ其体の状兒全く其素を変じ善し其体中に現存せる許多量の温暖即ち暖元盡く其物体より奪去しふるに及てハ上に云へる状兒と全く相反するなり斯にちつて

所の一類ハ喻ハ木材の如き一體火の温暖に逢て半ハ焚滅する者を指し云々にハあふぞ温暖の作用によりて初ハ凝固せる物今ハ則軟脆となり流動せぬ状となふ一類の者を目にし举ひ善夫依体の物ハ火の作用に逢へハ輕鬆なる蒸氣状の流動体に変ず既して其体中の暖元を奪ひ去ルハ復故の如く液体に還りちかして其一二液体ハ故の凝体に変する一類を斥し言を喻ハ蠟ハ凝固の状はる者至少煖温暖を分與モハ化して軟に且捏拗ちき物となふ若し火れを火熱に中ルハ終

に融消して液体に變モ諸金もそれあゆリ火熱に中て其热度おきを鎔ちゝきとせハ乃_チ流動の体をなふ若し其体冷過吉暖元を發越し盡をに至ルを所謂流動体又凝りて再ひ故の堅凝の体となふ常水及び一二の液体ハ其本然固有の温暖を失_シハ堅凝の体に變モ即ち水なり氷ハ古ル_ニ温あま融て再ひ水となり即ち液な至今ハ此液を更に増温むルハ冰懸を生モ此時火を徹せすルハ其水尽く水蒸りか_シて耗し盡する間ハ其喊沸歇むありト_ニ此水蒸キ太底あれをストーリと名づく滾水

の蒸氣より發する者ハ殊にあれをストームと呼
布此水蒸ハ浮虛輕鬆な流体にして彈力ある出
ト大氣に齊し今ハあれを冷過吉て分離せ浮溫暖
を褪^ハと^ハ復故の水に還は本一水あれ豈も暖
元を得る多少の度に準^ヘ堅處の体となり浮虛
輕鬆彈力ある流動の体となるに至^ルり

(增補)

本文に云々る如き物体の変化を受くる真個乃
道理を講究するハ切要か。事業より大きを究
えんと^ハだ暖元の某体中に儀存せる情狀哉

詳に知りてあれを分解せハ其理自^リ明白なる
一し此元外一二の物体内に積累^シきハ物体を
聚成せる所以の極微の兩間^シとに舍^フ至固有の
彈力を以て極微を分隔して相膠附^シる^ト能
ハ^シト^ハあむお^シ猶^シ條^シを其兩間に設け^ムト
小を彈飛^シる者乃如^シ太凡無數の極微每箇互
に相膠附^シる力あり此力の強弱ハ毎物体の質
の凝流を異にし堅軟剛柔の差を生す。所以^シ
て此力によりて本文に述^ルる物体^{即ち金鉢を}液^スを
成立せるが至是故に溫暖大に積累し彈力大に

增長志て極微の相膠附する力に超るに以多
き膠附する力自らふれを避けミ迭に分離
小遂に著しく隔り遠けかふき逐次得む是を以
て物体の質膠附牢着せざる顆粒とちり出して
極微の膠附す質固か疏も各自己の重力に任
せ外來の割觸に順ひく相離し相合するも猶
某液の極微と因し或状を得るを加比如多
暖元の彈力的勢力に従りて初矢凝固する体
変して液体となれる者今ハ暖元の現存する古
ノ初めと同程度を保リモ却て減耗する

暖元の彈力的勢力乃ち氣と液体の極微相離隔
せふるゝもと微く千百極微を離開せし状を譬
へ云へるかの幾條モ今ハ皆弛去りて極微次第に
相近いき親み從前有る所の凝成力の作用暖元
の勢力の上に超越するに至るもかくて暖元の
勢力ハ放冷するに従ひく増く減殺し再び復
原質に還り液体更に凝体と為る然まこと此液
を放冷志て逐次に凝結せし免ぞ間断無く漸く
にあらを多く焚熱する事ハ極微の離隔次第
に增長し暖元の彈力的勢力極微を分判隔絶モ

るより殆ど其極に至る其体浮虛薄力ある状に
変を若し再び放冷志て其温暖を奪ひ去れハ其
質初めの淳虚なる状に較ぶ少ハ緻密なる質と
般乎極微の離隔從前よりも甚じ功近し遂に再
び液体に還るなり上に云へ如_レ^ク一物体の状
兎の変化を生す所以の道理を解明せし況々
特に唯造化の作用を略説せしれ又然んとも亦
ストーム_水の性情作用を曉るべく且略其道理
を釋明するに足る

元物體其初よりも過多量の暖元を積み若くハ甚

少量の暖元を僅少其身内に存する時ハ其物の状
兎の変化方に始めて彰著を致すと雖も然にて
其暖元の積む少と常日よりも些子を多くし或ハ
あれを視ると常に比す少ハ世子を勘くそとも毎
に心_レ此に由て一二の作用を興るものより此
作用ハ其体の廣_{ヒヤス}其故常を変すを云多譬ハ幾
多実形の物体温暖に遇く輒_{シカズ}く剛張せしれ極微の
量と其重_サとを増ふと乍々惟其地面を占據すの廣
袤前に比すれハ廣大となる者少くたり若し放冷
せしれと温暖共秉去れハ其体の廣袤乃_チ縮み其容

の大乃減するを至故に温暖に遇るる鋼竿ハ其冷
を添としに比キルハ乃長するも、幾分か至極
とも其量ハ毫も増し加ハるもと志銅丸找取軍
あ小を某度まで熱才るをたハ從前冷室等と自
在に貫き透川る銅鑄も今ハ小んを穿ち透添お多
能ハモ又譬ハ氷結せる水融解して二十五瓶に満
川へき分量やあれる者今ハあれを滾沸するに至
るまで熱せ志むれハ其容の二十五分の一を増す
あれを放冷志て冰冷の度に至り志むれハ二十六
瓶の热水減して二十五瓶に充てるに至添御れと

三も二十五瓶の秤量ハ二十六瓶の者と些少の輕重
あふかと云ふ志御る所以の者ハ其容の減少せりも
の物質の稠密ある度と其一種の秤量と或以て热
沸せり状を得る其容廣大と云ひ者に比例する
に其容の減少する者ハ其緻密の度と其秤量と皆
鉅大ふゆか故なり

(增補)

太凡一物倅其状兒を変化するハ其本原吾人の
身に觸て温暖を覺る一元素に出はゆるハ此
元素の作用に逢ふる物体の容心と増し若く

ハ減すより何のハ復ト虚言あるとしないふ
至何とか水ハ譬ハ一凝体化して液体となふは
者ハ其極微暖元の彈力の^{アリ}炎^{アリ}遠^{アリ}
^{アリ}を以て忽^{アリ}と志て一枚に成るかと能^{アリ}いを
必^{アリ}ず^{アリ}ぞ漸くに暖元の候^{アリ}ゆるに隨ひ^{アリ}水^{アリ}を
為^{アリ}もあと^{アリ}かたを故に其少^{アリ}遠^{アリ}源機^{アリ}
其体の尚堅^{アリ}暖^{アリ}せ^{アリ}間ハ唯開張せ^{アリ}のみなす^{アリ}
水^{アリ}に反^{アリ}て暖^{アリ}象去^{アリ}て冷^{アリ}返^{アリ}水^{アリ}相^{アリ}
親^{アリ}其体偏^{アリ}山^{アリ}のみ

三條 暖元の作用を以て切实に精く水^{アリ}を定免人

ヤ欲せた其某体に感^{アリ}度^{アリ}今を知^{アリ}るを要切^{アリ}とキホ
水^{アリ}を為^{アリ}出^{アリ}んとか^{アリ}テルモノ^{アリ}トル又ワル
ムテノートル漢名寒暑鍼植学と名川くる一器を
用^{アリ}其造法及^{アリ}用^{アリ}ハ上に云^{アリ}る如く温暖の多
少ある度に随ひ^{アリ}其作用よ^{アリ}物体の容^{アリ}人に感
して伸縮消長する変化を生^{アリ}るかと云^{アリ}に本つ
ひ^{アリ}ナルを造り用^{アリ}此測^{アリ}蓋^{アリ}一千五百七十二
年デラベルと云^{アリ}人アルキマール和蘭の地名に居
住^{アリ}志^{アリ}た發明せしと云^{アリ}第一圖のABC号の
玻^{アリ}管にして其製至^{アリ}て簡約あり下身を稍^{アリ}闊大な

る規筒又ハ圓球より以終添上頭ハ其口を堅閉し
半分に水銀を填て餘ハ真室に志て余る志此若大
余に圍繞せられ或ハ某液内に刺納ることをハ
玻璃と水銀と共に速に大余或ハ某液某流体の暖
度を取る譬ハ水銀温暖を受ふときハ其体自ら開
張せし其容の廣袤乃ち増先然とも玻璃もす
其容を増せしと幾何か此物の開張ハ水銀
の開張するに比キルハ微少かゆを以て水銀ハ已
むあとを得先狭隘なる管ABC内におひく上升せ
しも運かば先其温暖減し器冷過せしハ其容縮小

しABC管内みて在低降添其管の内面、十分正圓に志
て其直徑ハ規筒按に或ハ圓球となし或長き規筒管の下端の部を云々^{規筒}
ABCの徑にけりも恰好く大小比準して小なるより
或許なる者あれを細釋すハ驗温管恰好よさ形
に造り出され其蓋の相應なる状兒ハ其製至て簡
約なれハ太底常人一瞥志て思多所トリも猶一層
の恰好の制を得るを要す者ハ其水銀と管と
相比準して同じく温暖增長志某界限の内みて相
共に開張あるを見ゆあれを細釋すハ兩物相比
例して水銀ハ多く管中に升りあれに比準志てま

下降を以故に管口閉塞せる。驗温管内の水銀乃
升降ハ管に比準志て温暖の増減を顯ハ者トリ
增減の度を顯す法ハ金釦或木板みて造りテ
花盤を以て驗温器に附け者を用モ其盤面を
平等に分ちリ。花星を度と名リ。譬ハ水銀の
管にて十度トリ。高低の地に在る所をハホルを
驗温器十度の温暖に在て増減すと云ふ事
驗温管を造るに心を用ひるを要す。其事情を記
シハ此書の体裁の所に依リ。且好き管
に必シ其有をき切須の款條を一々挙ふト

を欲せ也。以テとも然ルトモ今驗温管の度分ハ
如何なるものまゝや略ぶんを解明す。ハ亦欠く
ヘカノ均所トリ。夫驗温管の度分ハ水銀恰も
階級を升降するか如く其容増減するを云々。増
減を精一。限定するにハ其上下二處の温度甚
懸隔セ。上下頭尾の處^處に度分を劃志。巖心中アル
を分別し而して覽者下端より起りて上端に到る
まで温暖甚至小にして。其かも平均か。余分量を以
て増息す者トリ。と看做し。人いまと異説ある。大
づかし。上に云。一度を造るにハ水の温度世に通

してテムペラ左ール^{温性}と名いくを取る氷の将に
泮んとする度暑くハ其將に凍る人とする度を用
ひ又火に上して滾沸せる水の温度を採用キヘ
滾水ハ罐に入れて其蓋を覆ハすして是に温暖を
含めし矣。も最高度それハかり是故に驗温管の
圓球善くハ規筒を泮て氷水の内に入れその後滾
湯の蒸氣の内に内れ其初管内に在て降りて後又
升りる。上下の部位を銕面に劃識するやむを自
了二個の甚異か冰性外か相距の度を定め得る。な
至今ハ此距離を少川て同等にて大小か在部分に

^{あは}其部分の度数の負数ハ全く完法なく意に随
て分別其故ハ頭尾兩點の地ハ兩間ハ別に性分
なり其相関係せし度ハ上下相距みて既に完お至
驗温管の助を假ひをして自ら明白なるか故ふ至
永泮を顯す度を銕面に劃せる一點地位を凍點^シ
名川リ此凍點より滾沸に至るまでの度を廣狹の
差があるを百度に少川此くの如く分ちざる驗
温管ハ少川を百度驗温管と名川。此管を以て水
の温度水蒸の温度を比較するが至凍點の下滾水
點の上も銕面に因度の分線を劃す諸部其長短を

皆因し

驗温管に附くる銘画分度上に云へる外に二種ある世の多く用ひ。所より一ハレアウミルの度なり此分度ハ凍點より滾湯点までを八十度に分川一ハナーレンヘイトの度が至因上の距離を一百八十度に分川然とも零点ハ凍點の處在に於ハキ三十二度の下に在り三十二度を凍點となし滚水點ハ三十二度より上りて一百八十度の地に在ハ最下の零點より算して二百十度とあるに至

小り

△第二節 溫暖の作用を細觀し訖裡其物体や
關係する度を見る

四條

一二の物体より射当して他体に攝取せり

るゝ温暖の度及び其分量を定めんを免考據せ
一許多景況ハ世に述へ出を理解を審に限完す
る本原義に似たり

温暖の氣を射出し且おれを攝取す所以の大
本を以て日用に參驗し其心ぞ謬な詎を確定せ
し原始ハ下文に掲げよる者の如し

a 二三の物体譬ハ燃ゆる体より射出する温

暖の勢ハ一方形の距離に在て自ひ減殺す但し
原体より被温体まで射出す間冷退せり少く
温暖を耗失す。かとかに時におひく考鏡をへ
し一信せる距離みてハ其温線一距離に在る者
其勢力の四分の一トリ

6 一物体の温暖を射出するハ其体の外面と
其質の温性テムペラとに關係して其内性
に關ふ事とお志此故に温暖ハ其体の温暖の面
と其度との大か小に順ひ其射出する温線乃
分量も愈鉅大となふ然タクも其分量ハ直に物体

の面と温性とに比準すと以爲とも然とも第一
節に述せよ如き其分量ハよき其面の質に由て
大小多寡を異にするものトリ滑澤に研磨せば
面ハ温線を射去るトドキを碍ある者トリと見ゆ
かれに反して其面昏暗或ハ燭檯の煙みて黒色
と云至處に粗糙爛麻の痕あり或ハ多少の薄
青色采膠膏漿糊等を塗り或ハ紙、亞麻布、毛刷等
を冒名と云ハ其体中の温暖を外に導き出寸六
七殊に多し故に温暖を射出する物体の面の外
物に對せる景況を相て其射出する度の十分功

當ある者を曉知し人より甚り願ふ所を至善也
此度を知得るより何れを用ひ日用に供へ
大なる利益を生す。わざとあれハなま然るに唯
二三の景況に就て乃み其体の温暖を射出する
勢力を略精密に試みる。或比例し得也。し喻
ハ滾水を填むる筒の外圍に燐煙を塗り、も作
と、或ハ研り磨き、も銅若ハ鉄より造る。其体
より温暖を射出する勢力を比較せんとして
二物の外圍の温性と延衰と皆因して定矣。先川
假に其全数を百と定むる。以て彼是体の射出

する勢力ハ十五と十二との如し。若し某分量の
水同し温性ある其水の面同し延衰ある。大気
や直に相觸ると如何射出する勢力を百と完免
て可なり。

物体に分賦せらる。温暖を攝取する勢ハ其体
の外圍の質分賦を為す。物体の外圍の質と相同
考考と記ハ其摄取する力ハ射出する力と相比
例する。乃至

然れども反射する勢ハ射出する勢と全く相反
する者。至物体の外圍温暖を射出すに適せば

るより愈甚志^{シテ}は其体上に来れる溫暖故反
射する。かと更に増甚しかる爲志^{シテ}は磨研せし
銅鉄にて経験せる者の如き是なり

五條 物体より溫暖を射出す。定制ハ其打冷の
定制と密に關係する者乎譬ハ大氣内に置た
其温性大氣よりも甚^シ盛なる者ハ二個各殊の
作用によりて其温暖を奪取フリ其一ハ温暖を
射出するに由^リ其二ハ其作の温暖よ^リも劣れ
る大氣と直に相觸るに由^リて物体と大氣との間
の平均を復せんと欲して温暖を大氣に分賤を

多^シ此二個作用の内第二作用によ^リて其温
暖を耗失するかと殊に多^シとモ

其涼冷を致すに凡て二種の別あ^リ一種ハ一物
体を取^リ先に某度に至るまで温えて各部一樣
の温暖を得せしむ^ルあれを細釋すれば各部をし
て同等の温暖を得せしむ^ル後大氣内みて盡^シ
放冷^シ其温性大氣の温と相準^シるに至る未^シ
或ハ温暖を耗失^シノ^リ別因^シく物体と大氣と
の両物の内みて其温暖を平等に分ち取る者其
二種ハ物体常に一樣の温度を以て温めるる

間其度の内みて温暖を射出志且あるを分共多
るにとりて間断なく常に某分量を失者上に
云へる二種の外又第三種の分ある譬ハ鉄の如
き一物体ハ唯一の完りより方位のみを温むれ
キ其温暖導引せられく未直に温えられしも部
位と共に温暖せらる此くの如き者ハちんを温
暖を耗失する第三種と似也かア

大氣内に在る温暖物倅の涼冷する速度を查點
するハ簡易なるに似たれど元然く次許多景況
乃参互徵証すゝき至難の事ニ至是に由て考多

小ハ恐らくハ實に其凜冷の本因リ添へる矣般
の小因あり吾人も正レキ通曉すゝか少は
ものあらず但レ下に云へるもの亦其眞実を浮
き乍と志て日用に質験する所也

一二物体の凜冷するハ譬ハ热水哉肉等の中空
銅管の外面ハ其管の熱大氣の温度に過る事と
多きはと其凜冷を致すも愈強く且少頃に志て
即ち凜ゆ是過度温暖の一應に冷を致す道理よ
型をあれ打冷する也甚し大あれれば正譬
ハ譬ハ過度温暖の度にあ至志かト第一等不

わひと其温暖の射出分與に由て耗失する者が
度耶を記す二等 α に於てハ上と因し時刻の
間、二等 β を行冷する^{ホトキ}足^シせる程し^按に早^ヒ
失^フ其理科の試験す。所にてハ温暖の耗失
す。下表北如し。

一等	過度 ^{温暖} α	二等 α
二等	耗失 β	二三五一 β
三等	一一 α	一八七五 β
四等	一一三八	四五 β
五等	一一五五	二四 β

若し管常に因度の温度に緩免^{シム}して止まはる
者ハ其温度の耗失ハ毎に必^ム其器の温大気
の温度に超る者と比例^{シテ}云^ヘリ是常人の通
說なり然^ルヤ此耗失の多少を比例せる例^シ
真度量を識^シル時僅^シ其欠を補^ムに足^シるが内
み不して其說精闢^{シム}也唯過度の温暖甚^シ大
ふふ者のみ稍^シ其真状を伺^シム多^シ
温暖の耗失ハ直に温暖を發出する面に比例^シ
シム多者あり此說ハ物体の圓平なる面を論^シ
スにハ誠に然りとす^シ然^ルとも上に云^ヘ

如走管に在てハ其説稍中ら也其故ハ此くの如
き管を平正に置くとき大気の波浪立升りて
管の下凹側面に循て先川其下凹を打冷し上面
ハ却て然るをして全面の打冷自ひ平等かゝれ
る変を興はる所かハレルを以てナリ

其他涼冷の多少ハ又猶外面の質と關係す譬ハ
外面粗糙ナリ又平坦ナリケルハ至昏濁ナリ
アリ研磨して光滑アリアリ他物を冒セリハリ
被覆ナリアリ然ニヤリアリ又其体の性と勢力
ハによりて温暖を含容し保存し攝取し導引を

る等の異アリて打冷の長短を爲走譬ハ温水乃
涼冷する。又同量の熱銅ミリも稍遼し若夫大気
の状ハ乾燥せりあり温濡あるべリ寧靜なる。は
互動搖するアリてナリ打冷に多少の長短を起
キシム。

六條 温暖を尊く物体の勢力の強弱を知る人
士免試験して下文の述る所を幾揮せリ

ル 温暖を尊くに充満せる物ハ諸金に若く者
かし裡に就て某金の温暖を尊々力勢を以て精
く比例して其多少の数を載セ

銅の温暖を導き數を以て一零にて為せハ

鍛たる鐵ハ

四一七

亜鉛

四零二

錫

三三八

鉛

二零二

6 温暖を導りける一類ハ石、結^レ藻の諸種、玻璃、木材、木炭、修治せる石炭^{フルコールズ}即ちゴア久修治せし泥炭、灰、石墨、繩索、毛刷等又液類、諸種の氣

一火燒煉成石種^{ゲハケニ}ステ^ルを紅銅ト比して其温

暖を導く力勢を試るに大氐十二と一零^ヒとの如し因て其石種の温暖を導くに適せしる找微^スキ^シ所謂駐火石^{ジホウシ}ハ陶土^{ポット}火不可燃沙^{ジハカルフクス}或^ハ又木炭末若くハ一度燒きて撲滅し^ム石炭の末を調匀して成小^ヒ者より此石ハ温暖を導りける極等なり其温暖を導りけるを知る所以ハ火不可燃石^{ジハカル}スト^ス、^ト、^スを以て鉄を鎔^トを^スの四周を築成すに火度ハ既に熾にして鉄を鎔せしに至れとも灶ハ毫も導^クざる引て實驗せ至^シ此故^ハ此種の石ハ

水蒸罐の灶を造るに殊に用多也

温暖を尊くに適せば凝体及び温暖を尊くに適せらる物ハあれを破碎して少解するべしハ其尊くに適世者ハ其力減じ其適せらるるもの其導力倍喪込も鉄の鏗屑ハ其尊温の力鉄竿至も弱く末と為レド木炭ハ塊を成せる者よりも温暖を尊りちと少或等^モ以て觀る極也故に罐子若くハ他の施設みて其内に盛る液の温暖をして務て久しく駐^リ要せむ上に云ふ如在尊温の勢力微少なる者を取りて細

末とかち其外画を被^ヘハ温暖を射出志且つ他併に公共してあれを耗散する力を碍^ルも甚^シ盛か^リ一重層邊綴みて兩間に大条を衝免^ス者ハ別法か小ともすと因上の作用あり

諸波ハ尊温に適せらる者有^リト^モ譬ハあれを罐子の内に入れ火上に放損^スると既^モ其水波速に温暖を取る是くの如くふして某分量の液乍ち盡く温暖をなる然^ルとも是^モ温暖の条射出し公共せ^リモ因て以て温暖とな^ル者ハ至て少く液内に温暖の条鑽入してあれを開張寸

るに隨ひて罐底に在る最下の液片輕鬆となす
液の上面の一片の上に浮ひ從ひ自己に比され
ハ其溫暖微小に且輕鬆なれば者の實際に冲
升するによりて溫暖となる者を多しとす

C 尊溫に適せる体譬ハ銅竿を取り其一端を
温むルハ他の一端より其溫暖を傳フ此溫暖ハ
其厚大減し原暖免る小ト處在よりの距離増
に隨ひて暖度乃大に減殺す故に細小なる竿
で初め温えられ當る一端より傳ヘタル一端ま
での距離至て短リルハ彼是端を比例するに僅

らず差あるのみあらず曾て其事を試験し其理
を考察志て其熱度の減殺する真正の規則を明
辨せ至然ルともあれを細説す。本是書に於
て無用に屬するか至其故ハ水蒸棧盤に在るハ
一定して熱せたる流体を心内に流通せず
管の邊縁に循ひて模に別に其溫暖を進み傳ふ
るを以て今あれヲ熱度の分量を比例するハ上
に云ふ所と同様に例に阿ムされても至れ邊縁
其厚大の増減によりて自ひ別項分量の溫暖を
摂取してそれを進み傳フ又あれ成分ち既弗

を以て温度の減殺に於て別種の感動を起すも
のより是銅釦の厚大増すとたゞ温度減殺す。

完制の説か至

七條 温暖の力勢に制せりきく状兒を変す。
説ハ左の述る所の如し

a 涙体の開張 温暖の作用にて堅凝の体の
開張を試み定免人ト免經驗せ共に凡百凝体太
底其温暖の性猶微ナシ間ハ其開張すリも至て
微リを知れ互譬ハ諸金の開張の如き其度甚
シ微少トりと以通とも其力勢の作用頗る盛大

より太凡物体の開張ハ温暖の增長するに隨ひ
ミ其初状ト甚シ比準せむ零度より一零零まで
ハ温度の進む不隨ひく開張も增長志其順叙整
正な互然小とも零度より一零トあての開張方
度を一零トより二零トあて二零トより三零ト
まで等に比例也ルハ其零度より一百度までの間
ハ二零ト以上の者よりも其開張甚シ微少ト至
故に諸金の開張ハ比例に隨て開張するよりも
温暖の性に順て變化するを尤多シとも其かし
てその積累せむ温暖其堅凝の性を變ゆるに足

小の度に近くに従ひて其開張するも少く初に比
すれど次叙増く順正たり

諸金類玻璃類の開張ハ尤顯著にして諸他物体
に比され次叙稍く順正あり是諸他物体ハ大
きの溼潤乾燥によりて幾多の不円を生れるを
以て毎に整正なると能ハセムナリ

下に二三の金属及び尋常白玻璃の一表を挙ぐ
但し其長濶^{ナガハシ}大を別^{サセ}モ零度トリ一零零度の熱
に逢^ス其容貞を長大にする多少を述^メ

赤銅	零、零零一七一二三
黄鑄銅	零、零零一八七八二
銅線	零、零零一九四
鑄鐵	零、零零一一一
鍛鐵	零、零零一二六
鍛鐵軟	零、零零一二二
引伸鉄杆 ^{サトコ}	零、零零一二三五
没 ^{ハタハタ} 截印銅鉄	零、零零一零七九
截印銅鉄 ^{ハタハタ}	零、零零一二三九五
鉄	零、零零二八四八四

鑄亞鉛 零、零零二二四七九五

槌打亞鉛 零、零零三零八

亞鉛線 零、零零三零四五五三

尋常白玻璃 零、零零零八九二八

玻璃管内水銀 零、零一五八七三二

其水銀を開張の至大なる者と云玻璃を至小なる者と此故に驗温管を造るにハ此二物を合し用ひむを的也

6 液体開張 水内に積む溫暖の作用によりて其体の本末の容の大に増盛す但し其增

盛ハ凝体の開張と同一く順正簡易なると能ハキ然小やも凝体に於てハ其真状と甚く相違するかるとなく志て其開張某界限の内に在て（譬ハ零度より一零度までを云ふ其銅鉄の如きハ殊に甚し）溫暖の度の増減を比例してあれを推算志得、若しこれを液体の上に算をせハ甚く狭小なる界限の内に在て既に此比例を合せると能ハキ何とか云ハ液体ハ其温性少しき加ハルハ直に其状を変志て水蒸となリ出で凝体の比較をきに非才も以てふり液体

既に其本状を変せんと氷に近づくに隨ひ其開張^{ヒキナフ}隨てあちく甚^一きふ^{アシ}液体验温管の零點より赴り一百度^{ヒジヒ度}まで温爻^{ヒツ}するれハ其容乃^チ增長す其增長する度八十分精巻にあれを識る^{カク}也純淨^{ヒツジン}あ^リハ二十二分の一より二十五分の一を增長し鹽に飽^{ヒタク}矣^{シテ}水ハ二十九分の一を增長し酒精アルコールハ九分の一を增長し亞麻油ハ十二分の一を增長^{シテ}ある等

絃淨水又蒸餾水の開張するに一異状あり此水

ハ痕沸の度(一零^ヒ溫性)より凍點(零度)に至るよてハ常に其容を減して其質の稠密を増すのみならず其炎^ヒ四度前後に在ふと其質極て稠密^ヒとなふ故^シ不^シ四度より赴至降て零度に至るに及て其の稠密復と再び減する^{シテ}と猶甚^シ四度以上に在る時の如し其已に氷結するに及てハ其容初免よりも鉅大^ヒな^シ其開張する力甚^シ強盛にして其氷りほゝ^シ品の邊を破裂し或ハ破裂するに至る^{シテ}も大に少^シを損傷す

C 弦力流体の開張 諸種弦力状流体一名大

氣種類の開張ハ驗溫管の度に於て順々に著る
者より少くを試すに驗溫管の毎度に於て八
百分の三を増す

八條 影著なる溫度殊に某物体其形狀を變する
際に行るゝ溫度の表

鎔鉄社の熱	四零一〇度
鉄の鎔化す。ハ	一九零一 二五零〇
銅の鎔化す。ハ	一四零一
黄銅	一零四零
石炭の火の熱	五六零 六五零

水元瓦斯ハ下の度に て燃ゆ	四八零
亜鉛ハ下の度にて始 て溶く	三七零 三四二
水銀ハ下の度にて始 て滾沸す	三五零 三一五
亜麻油ハ下の度にて	三一六
テレビン油ハ下の度	
石油ハ て滾沸す	二九三

鉛ハ下の度母て鎔化

寸 二六零 三二五

ビスニットハ下の度に

て鎔化す 二三八 二八三

錫ハ下の度みて鎔化

寸 二一零 二二八

硫酸一名ヒットリヨー

川油ハ下の火度に

て滾沸す 二一零 二八五

錫八分ビスニット一分

の合劑の鎔化する

ハ 二零零

錫二分鉛一分の合劑

一六八

ビスニット四分錫四分

一四零

鉛四分ビスニット三分

一一八

鉛一分の合剤云々

一零

錫三分ビスニット五分

一零

鉛三分ビスニット八分

一零

鉛五分の合劑云々 九零

鹽を飽解せる水ハ下

ハ火度にて滾沸す 一零八

純淨水ハ下の火度に

て滾沸す

一零一

燒酒ハ下の火度にて

滾沸す

八七

酒精一名アルコール

ハ下の火度にて滾

沸す

八零

黄

硫アーテルハ下の火

度みて滾沸す

三七

此表に著し者數ハ各物体の至高あら火度を
表すのみりて至精密の者なりと認ふに足る
を唯甲乙物体の温暖丙丁物体に超ゆる或許
るを著して彼是關係の温度を示すのみあり

水蒸船説略一

水蒸船説略二

美作 篠作院甫慶儒 翻

第二段 滾水の蒸氣及び其性情を説き且あるとして動運の力勢を越すも論

△第一節 滾水より水蒸成る解及び水蒸を生ずる際知らを要すべき事件

九條 罐子内の水恰好く熾し駐えゝも炭火上に安措せばほゝとをき此火の温暖罐子の底に透徹して其勢力を水に傳多罐子底の最下に在る一裂片

の水ハ已に得る溫暖を上に位す。一襲片に分ち傳多ハ塵に至少にして既に自ヒ溫暖に開張せられて一種の輕虛たる質となり浮て水面に移り其猶未温暖を取ふとして冷うなる一層代りて其最下に従る此くの如くして全量の水高度の温暖を得るに至れハ大に喊沸を此時其蓋を開け小を上面の水極微乃ち水蒸となり強勢を起して滾騰し蒸として大氣の中に入る此時火を停免を續てあらを滾沸を小を全量の水騰去る後に赤さ水蒸の蒸發すと止むかと云し

此くの如き強烈な温勢を以て滾水より蒸發する騰糸を完名して水のストームと云ふ

(增補)

水蒸とある。幸因ハ暖元の勢力に京川々北暖元ハ水中に積み水極微の間に徧く分布する者あり其故ハ暖元ハ衝突する力勢を稟け物体の極微の相膠附せんとする情状障へとされをして相離析せしむるかと猶毎極微の間に幾條を設けられを御費するか如し此力勢に由て水極微の膠附牽掣する力終に破裂せしれ化して

么小な冰水球に交も其力勢更に旺盛あるに隨ひそ其水増く分判し水極微の重力温暖の勢力に輪け水面を鎮墜する大氣の力もすこしで抗敵するもと能ハレモリ及てハ霧の如く又騰氷の如き形とあ至たる水を抱て猛烈ある勢にて八方に分散するなり

上に云ふ所の如きと記ハスト一水蒸ハ気状の流体にして暖元の彈力に因て密に其極微の相膠附するを障へるゝ者の百萬相聚りて成るるなり

水蒸ハ本水の甚虚澹かほ状となれる者に外かず
をあれ猶かの氷の凍結せる状より融けて水となれる者と曰し故に氷に某分量の温暖を添得する乃ち流動せば状となりる者のあやく今ハ則水その因一流動せば状にて同一様に温暖の間挿し入る故を以て遂に騰氷状の流体に変す。なり然とも水の水蒸に變するハ其温暖を須するあと氷の水に変する間須する所よりも其分量甚と多し

(増補)

温性百度に升るる淨水を変して水蒸とある者

むるにハ假りに云出せる五五零の数の分量乃温
暖を須キルに非^レルハ得也然ると^レモ水を零度
の温性を衛免する水となし凍結せ^レ状を変して流
動せ^レモ免人^モアリハ假りに云出せる七十四の数
も^レ須川^モ出と知る一し此二数を比例するに殆^モ七又七
分の二と一との如し

一十條 水を以て蓋を覆ハ^レシ桶或ハ鉢に入小火
上に放頃^モ水の全面大氈に鎮墜せ^レシ^レ此鎮
墜^モか故に水の喊沸^モ勢自か^モアル^ク其免
に障^モ大氈の鎮墜する力勢恰^モ外より来りて

暖元の開張する力の水の内に積棄するものに向
て相抗敵を故に大氣の鎮墜鉅大なるはとおの抗
敵する勢力を克^モイ勢もすゝはもく壯大なるは^モ原
へか^モ多之を細釋^モれを水をして滾沸^モ水に至
ふ^モもる爲に愈々増々許多の温暖を須^モ要^モを
云^モなり

上文既に滾水の温性ハ百度^モを記せ^モ然^モも
此温性ハ^モデルランジド^モの驗氣管^モて
其七十六度に在る大氣の中等の鎮墜を為^モ時乃
み^モ例に順^モ一若^モ大氣の鎮墜^モよりから

却ち水の滾沸も少と百度に及ハをして其状
を致せへまたり然とも大氣の疎密と輕重との自
然の変化を其甚と高下せる者に至りてハアルを
局定せへからぬる故に上に云へる温暖の差も
すと平常の所事とは云ふて明白にアルを顯す出
と難いが故にアルを煮沸して水蒸を殺せしむるに
去るか故にアルを煮沸して水蒸を殺せしむるに
ハ次第に微少ある温暖を須多るを以て然るを
本來水蒸と名づくる物ハ百度に充トける水みて

既に此状を致せし其故ハいまと百度に足るは
る些子の温暖とちる水も常に大氣の輕くなる
鎮墜みて歛束せしるを以て容易に水蒸となれ
ハなり故に本來水蒸と名づくる一語ハ
爰にハ故に莊飾の辞を用ひものみなり其故ハ
大氣の尋常の鎮墜の内みて水の熱度いゆく百度
に充てし昇下する度に在る者も既に奔騰の水気
を生じ直に水蒸に變するか故か至然る所以の者
ハ大氣の極微ハ未必とも至て緻密にして毫髮の
空隙の冲澹かる流体を容るゝあと形態に至るさ

水ハ形李然水とも爰に云々本種の水蒸ハ尋常水を煮は際に生ずる水蒸に比せれハ甚と徐々に叢し来る者トリ但其尋常水蒸ハ爰に述る所のも

みにあふ次

大氣の鎮墜ハ元の如レヤ以無トモ一二の他液を煮沸すにハ更に他の温度を要するを李所謂滾點及いあルをして水蒸ヒ形シテムニテ既に須多の溫暖の分量ハ水の外他液に在る各異ナリ説既に上文に見ゆ淨水ハ一百度にて滾沸をハトモ水内に各種の異質の物を鎔化キル多少に隨ひモ

19
水を滾沸セキムニハ更に高熱度を須多機盤を旋動ホリキニ用ゆる水ハ殊に塩様分を含ムるアヤ多ナルを亦て滾沸度トクタニトマシテモ一百一度より一百九度までの温性を須ムトナラ故に海水ハ太氏其分量の三十二分の一の鹽を燐タクミクアルを化キシ以無モ是を以て今ハ一百一度の温性を得ケ乃ち滾沸を若し卅水其力の能く溶し得ケタケの十分たる鹽を含ム者ハ一百九度又ハ其以上の热度を要キムアト知ル一
十一條 滾水内より騰糞モリ水蒸ハ滾水ヒ同一熱

度より滾水内に驗温管を刺すに一百度まで升る
ると記ハ其水蒸も亦一百度よりあと知る極し

(増補)

驗温管を用て水蒸皿中にて現出する熱度を以
て二條に述する水蒸の本分溫暖と混じ者ある
かと記す唯其作用にて水を去て水蒸の状となふ
事も少しあり

水を滾沸せ志免其蓋を覆ハセ。少しきずれを滾
沸せ志むる熱度よりも高き度に升ふる事ある
能ハ走あれを細釋すれハ什麼様に灶下の薪炭を

添置熾に走るも終に百度より高かゝるむことあり
能ハけよを云々何となれハ其水百度の溫暖に至
ルを復と(但し蓋を徹し去る時を云ふ)其水、原形を
保川あと能ハ走便ち変して水蒸となる故ふ至
此時信火を熾にならども惟其水蒸を多く騰發去
てあれを促役するのみにて決して水と水蒸とに
更に一段の温暖を添ふると能ハざるあり
若し罐子或ハ鉄桶に水半を充て(其水を満たし上
際ハ真空にして大氣をかうむ)四外に少しも大
気の通竇がなければ固密であると記す其水蒸の状大

に上文に云へる者と異なり何とぞハ水より蒸
發する水蒸此時奔逸し先づ一き地を罐内に局
促せしれどかして温暖の氣をかの水蒸を四邊を
驅斥し遠り去ふあと能ハキルか故に灶内の火よ
り罐子に鑽入する温暖の氣大半水及び水蒸の内
に積累せしむるから其の度を以て做せらるゝ如く做せ行
けハ水及び水蒸をして大に百度に越すも溫度を
得せしる水蒸大半罐子の上際真空の地に積累さ
て其質甚し緻密であるあと大気を通暢せる地に
て做せらるゝ者と甚し其緻密の度を異にすむに至る

若し全く水を罐に盈て錦密に固封し火に上に令
れハ其水沸騰して水蒸となるあと能ハ水蒸を温熱を
射出し且あれを他物に須配して其熱を消す。其
と能ハ水遂に至大なる热度を得罐の邊敘俄然少
して開閉する際全量の水一時に化して水蒸となり
て逸去するに至る又罐子に水蒸のみを充て
しれを火に上すとまず水蒸の热度をもつて必らず
高き聲るゝしれどもは高く升る水蒸の度を
もれて水と離れる水蒸の因量の温熱を含みふ
者と比較するに其水蒸は水蒸ハ獨り水蒸也

みを充^シする者よりも毎に多く升高するあり而して水蒸水^ヒ面と相依る^シハ温热の度緻密の度共に增長志温暖を攝取するに尤適するあり

△第二節 水蒸の開張及び緻密を致す説并に水をして諸般の熱度を含める水蒸に化せしむるに須多^シ的の温暖の分量を述多十二條 前節に既に水の上面を大気みて鎮墜する^シ弱の度に順ひ^シ其水の水蒸とある^シ運速^シの説を述^シ且其既に水蒸となる者を温暖に驅斥せする力を生ずるなり

小^シ勢を起して水より上騰し大氣を擣開ひ^シ其内に道を覓^シて升り去る説をも載^シり^シくの如き状^シにて水蒸の衆既に大氣の鎮墜の力に勝る^シ故^シハ其力性^シ大氣と同一^シ物を鎮墜^シ壓迫する力を生ずるなり

水蒸の衆鎮墜壓迫を為^シ状を試^シんとして更に別に其如何を験査す。者を論述するハ畢竟無用の事に属^シ其故^シハ鎮墜壓迫の作用を水蒸核盤の動旋に就て親^シく^シ小^シを目観すべく又暖元^シハ開張する勢力ありて水蒸の極微の間に積聚する

おもての極微を彈發するおと猶幾條の如々互に
あるを離隔して相引くおと能はぬともあれに
よりて其行道を碍ある者ハアルを壓迫しなるに
抗拒あるもの十分強かふされハ其支へひるゝ勢
みて壓迫の勢力倍強大なる遂に其物を轉動す
るか故に滾水の水蒸ハ一箇の彈力ある流体である
を精一く理會されハ必ず其更にアルを驗査を
るを須いけるあり

水蒸の気を洩らす爲に四外を緊塞するが如き
暖元の彈力ある勢力上下四方に向て其邊釦を推

捺す。おと猶大氣の推壓する勢と因し状を為す
あ梨

水一百度の熱性を浮く滾沸するをハ其水蒸緊
張する力勢を生す。おと猶大氣の推捺する勢と
一般なり水銀柱管を云々ハ水蒸の開張に遇住せ
る。おと恰も大氣の推捺する力と同しき不
デルランツドイムにて七十六寸の高さまで升
騰此水銀柱の度ハ水蒸の開張せる關係の度を
著すに極て適切なり

水一百度よりも昇き地みて滾沸するを大氣

體搾も必ム先輕き故不水蒸の緊張も六微に志
て水銀柱七十六寸の高ナに升ムとして恰モお小と
平均を水を大氣な故地少シテ滾沸し又ハ閉蓋せる
罐子一半ハ水を充て其餘モ大氣を填滿し徐シに
噴筒みて大氣を吸ひ去ル其水常ニ一百度に及
ハ先ちて滾沸を其水より生ずる水蒸也常にま
緊張すマホト微トして水銀柱と昇カるヘし
罐子の四面を固密して其半身ニ一百度の水を填
て其燒蓋の内水の上面ニ一百度の水蒸を蘊蓄し
火ルを好く保リき火上ニ放頓すムとを火温

其水の半身ニ攝取せル水温度乃ち增長ムなり
此ノ如くシテ其溫暖ムと水蒸に及ヒ来る是
に於て水の滾沸歇ムと水蒸の升騰ム續テま
たく升騰ムたり罐子の燒内ニ生ジる水蒸の
體操によりて新ニ水より發する水蒸ムル為應
得せムとあと向ム一誠に歎ムくとも
溫暖の開張ム勢シテ能く是障碍を魁チ破るか
と猶燒蓋を去りシ罐子内ニ水を煮る際大氣
ある滾沸ムを碍ム大シにあれシ面上を鎮墜
あれシとも溫暖の蒸騰にあれシに赴湯ム者のおとし

右の如き景況みて水蒸の急増、滲、罐子内に積累し其質の緻密大に増しあがいて其温暖信く加ハリ緻密に重沓せり水蒸極微少なり為に信く離開せふ小く其緊張殊に甚じ盛にありて今ハ一百度よりも甚じ高温度を得ゆに至る世間人意に體念されしも耗失する事件ハ務て悉く除む去る事何ふを終に領會すべシ^ハ幾鉅大の温度を積に至る事あるべきか至

一百度より以上の水蒸ハ大気よりも鉅大なる事

力ある勢力を有ち當れど此勢力を大気の勢力に校へて大気乃鎮墜を以て度となし算へて二倍三倍四倍と比準し遂に世に二三四アトモスヘーレンの義氣のストーム水蒸と云へる熟語を送る世語意も百度以上の熱性を帶り水蒸ハ其緊張蒙氣の緊張の二倍三倍四倍に準乎といふ義なり

水の外他の諸液の水蒸ハ皆同一彈力的体にて大気の水を壓せる力と同一壓捺の内にて同一熱性ある少くハ其液ハ水よりも幾許の鉅大なる緊張を發す一譬ハ大氣の壓捺相同比して水

を滾沸するに百度の温煖を須するアルハアルコ
ルも必ず八十度にて滾沸するも分明かか
至れ故に八十度に在るアルコールの水蒸ハ其彈
力百度に在る水の水蒸ト同レ多カして此例を
たとい普く萬件に通用せよトモ一百度に在るア
ルコールハ其緊張モ勢力一百二十度の水の水
蒸の緊張ト同レナルを細釋モルハニアトモスヘ
ノルの緊張モ云ふを云ふを水より外の液類ハ水
蒸機盤を動旋するに適せしもか故に別に他液に
論及す事ある也

十三條 水蒸ハ甚^ム冲澹輕鬆^ム流体^ム其素
騰發せし水ト同量なりとも其原水にて占ム地
面の濶^ムセヨリも甚大なる地面に占據^ム者^ム
譬ハ一掌六面嚴子の水ハ一ポンドの重あ至今ハ
此水を水蒸ト為^ム即ち端的に言^ムを云へ^ム一百
度水蒸ト為^ムと記ハ珠一掌六面嚴子の水溫暖の
為に分布せしれ幾^ム一千七百箇信の一掌六面嚴
子の地面を占む是に於て出^ムを一百度の水蒸の
容ハ原水の容より大ふ^ムあり一掌六面嚴子の一
千七百箇信ナリト云ヘリ一掌六面嚴子の秤量の

水蒸ハ一掌六百匁子の水の秤量の一千七百匁の
一トリ

△第三節 水蒸を含み容れシる器の小孔より
水蒸流通する説又管内に循る水蒸を某地
に導く解及ひ管内を流通する際水蒸冷過
す。論

十四條 水蒸の兼管内を流通する際其管の周
邊に向て其余の汎分する勢にて運動に障碍を生
ずるあり其流通の疾度減少する事と幾何分量原

ハ得く知る。かくしても此疾度の減少をも水
蒸流通する際管内にて其気冷過する故を以て
緊張の度因て以て減耗するに本川ま迹る事と推
し知る也。

二個の水蒸を流通する A B 管其方向を変し A C
管の方向 A B 管の方向と直角を為す事より運動
の疾度方向の変化によりて其耗耗を生じるが
此耗失ハ管の邊敷に向て水蒸汎分する際に起
れる耗失とも頗る大なる。太丘から之の如
き設施にてハ A 角におひく水蒸打涼せしる前進

せんとある水蒸AB号の地トあひく運動緩徐と
か至後より注シテ来る水蒸重沓志て其前に在る者
を推志て相混亂吐呑し水蒸の極微密に相依附し
て遂に水に化するに至るが至是くの如き打涼を
必シ水蒸の緊張の勢減衰すシあとゆふハ已む
あらを得ける勢あり按に第一段ニ因志ふ其圖を
照し考布水蒸の流通其前進する方向を変へるにより其疾
度を喪失する者を以て其管を経て大気の如く常
に彈力シテ流体の進前流通する者と比例せんと
欲するシテABC管よりCDC管に流通する正角

の管ハ其疾度を障碍シテおど猶第三圖ABC号
空地に含容せる水蒸の流通を碍する者と全く相
同し其三圖の側邊A丘より水蒸の氣DEF管を経
て流通を此DEF管ハ斜にEF線に循て鍛造その
鍛造の訣をABC空地に向てあれを刺入るシテか
上に云シる疾度の減する者を以て流通する水
蒸の波の疊累鬱屈す。者に校シテに若し管の内
面の方に向ひそむ訣を正角に6線に循ひく直
断たるやうたる其聚りて鬱屈す。者シテを定む
一し故に其疾度の減する此數に因し然ルとせ

斜に鋸てE Fの形と為モシテ此Eよりじあての
水蒸の流通ハ上に云ヘる者より甚と便捷とかれ
ハ上に云ヘる状みてハ疾度の喪失 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ か
O, 32-33。べき者今ハ甚過半を減吉テ $\frac{1}{2} \text{tende}$
*gedulte*と算定をくきに至リ

其管今ハ四圖の鉢角を為 成バ 尊 ミハ さ流水に簡便なる
圓き行道を以てあれに附ると即ハ水蒸の流通大
れう為に障碍せしるゝ事と少し此際の鬱屈 カ第
五圖の圓錐状短管を水蒸を以て充満せしる大管に
附 ス る製の者の鬱屈と相比例 シ 此鬱屈を其

分量 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ のかふと紀ハ其疾度の喪失ハ唯 $\frac{1}{2} \sim$
 $1 \sim 0, 32-33 = 0, 3 \sim 0, 4$ リ カレ ハ五十分の一に當る也
とあし見を以て其運動の緩急甚と微なりとを其
喪失僅に五十分の一に居れる者とハ向に異かれ
とも凡そ水蒸の流通ある管其方向を変 シ ると即
ハ導き流すに便か ル 圓く曲れ ル 行道ハ皆あれを
正角にて卒然 ト 其行道を變 シ る者に比キルハ
その鬱屈の分量微少なると推知る也 シ 此一事
ハ造置の間意を用 タ つま所 ノリ

十五條 水蒸の流通せる管の周邊鋸ハ其熱度速に

水蒸の熱度と回度とある卅臺銅の熱度若し大気
に觸れく冷過せりるゝかと云々は其熱度依然
として故の如きにして変せらるつきあり然小と
も今然るかと能ハ常に温暖を大氣に傳へく間
断なく水蒸の熱度を竭し其流通の間不おひく管
の為に甚く涼冷せり源出小を細釋されば卅管の
一端にハ水蒸の流通するのみがうを水もすり同
く流通されハ其涼冷を受すかと固よりなるを
云々カリ水蒸流通の間其緊張と疾度とを耗去せ
るハ皆其打涼を被る故に因り卅打涼ハ上文

十四條に云へる喪失よりも更に甚り大ありと此
凡そ管の面鉅大に其面の熱度と周圍の大氣の熱
度と其差太甚かる等に準して其打冷せりるゝ分
量も亦巨大となるハ自然の勢乃至氣波冲動し隙
風吹嘘ある等々自かに打冷を甚とすも又管を
成せる金の厚さ及び其外面の状況ハ水蒸の温暖
を擰去し導行す他に須無ある等に利害あるかと
浅かじき

△第五節 水蒸その運動を器具に及ぼす状度

を論し及び定量の水蒸によりて興作し未
らる力勢を定論也

十六條 沸騰せる水の水蒸を使用する法數種
よりも此筋内に达る所の者を以て至功あるて且
至盛美ある技俩よりと云ふとも固より正大ある
論にして僻説にハ何いける。一冊彈力ある流体
ハ諸運動力の中には在て尤も盛なる勢を具へ少し
も廢阻するかとなく陸續と志て作用を興し時宜
に随て萬般の状度を設け強弱輕重其分量意不徧
て用多くし今ハ特に其器具を轉動する力を述べ

餘ハ少んを举ふあとかし

水蒸の運動或興發する所以の故ハ前の件に已に
分講し少くハ爰に少んを言ハキ併と少んハ此彈
力的流体ハ一二の自己の行路を障る者に逢へ
ハ即ち少んを壓迫する情と力勢とを棄るか故に
障碍を為す物の力水蒸の力勢に抗敵するかと能
ハけれハ必ず少んを為に運轉せしすれハなま今
爰に道出をものハ少んの謂にハあふキ惟一二の
物体水蒸の壓迫に逢ハ什麼の状をかして少んを
受け少んを他体に致すにハ何の状を為す爲等の

疑問のみを解説んと先

凡て初て水蒸機盤を發明せしよ至今に至るまで
次第に其器具の疵瑕を補正して善美を得るに至
りし所由ハ尤学者の通知をへきとおり若夫
水蒸其諸器を轉動せんと欲して自ら動運する
状を考索するハ学者の殊に必を知るを要す
所より蓋し此機盤を發明せし所由を知る是を補
(本注)初て此機盤を發明せしハ或ハ仙蘭西人か
りと云ひ或ハ英吉利人ありと云ふ其是非ハ姑
く置く論せず此器を發明志て此大功用を發出

せんと工夫を凝せしハ其人自己の歲月を虛度
せん有用の学に従事せしも孰りあんを然ふ
キと謂へんや

正せし所以を考鏡す。ハ固り切要の事と以極と
モ今此掌中の小書を造る所以の本意^にハナレハ
多にあれを略して述べざ故に方今用ゐる所の
機盤を述べたかれて百餘年前より設施せる古法
ハ少いを載ふあく然ハとも此説を説出を前
諸機盤何の状を為して水蒸に動旋せしル動旋
を為すにハ毎機盤に幾何量の水蒸を用ゐるを要

をつきを精くあれを辨解するを須すつきあり

十七條 水蒸ハ凡そ屈曲せる線を為せる運動を除く外二三の物体に其動運を及して陸續歇ふとかくと彼是交替もとと找論せ其体の動旋を興起し直線或ハ規線に轉動せむより外何より

ふ太

A 覧者宜しく意想して水蒸ハ蓋閉せる罐子内に生し六四のA管を絆て罐子内より流出し規筒B号内に注入をと思ふ一其B規筒ハ精密に割空し中実の吸子C号を筒内に堅納一規筒と吸子

との兩端の邊縫の間に些子も水蒸を洩れ釀隙を遺さるるを以て造作すべし又其規筒ハ上際Cd蓋を覆ひ密に其気を洩らしやう蓋閉をと思ふ一吸子の上際B号空ハ大氣成含むるとかしや思ひD空ハ閉じるルハ真空中にて大氣ふ々開け大氣充斥をと思ふ一D空既にかくのあとを者より定むと在ハ其大氣のC号吸子を推壓する勢力吸子の規筒内に堅塞せる力に打勝ち遂に吸子を上方へ推送る吸子ハC巨柄を具ヘ少も大氣を通せらず水蒸を通せばるるに

造^{アサ}規筒蓋C d号を穿ち^ム外に出て一二の他物
を合して其身を重^キきを小とも少^シ一も碍^キる所な
く大氣の^{アモリ}免に一功諸物を弄せく皆推升する
あり其水蒸ハ第二節に著せら如く其緊張す^ムお
と大氣の張力の二倍及び其餘倍となりに至るま
てあんを熱^クめると記ハあんに目^ミ推に若しC吸
子既に大氣に推升す^ム後壁ハ二倍大氣^{アトモ}
リス^ルの力勢を有てる水蒸を規筒B内に流通する
と記ハ此水蒸ハ吸子をあんに附ける諸物と共に
下に擠下をありあん猶D空の太氣の先きにあん

を上際に推升せし者と其状を因^シうかるあり其
故ハニ倍大氣の緊張の力勢ハ一倍大氣を以て已
小D空の氣を壓倒してあんに克^リに足り^{カシ}かし
てCEの諸物を推下^ムにハ更に一倍大氣の推體
を須^ムるおと猶夫吸子を推升^ムと記^テD大氣の動
運を為せる者と異^ムかとあるあ至

上に云^ム規筒の長さ限る所なく長か^シ大吸子
ハ常に歇時^{アリ}下に向^カ推降^ムとおと知^ムヘ
しかくの如く引^カして水蒸ハ其一二の物を志^メて間
断^スた直線^ス運動を興^ス志^ム一きあり然^ルとも

限ふ多長な規筒ハ終に造出せりかゝるをC Eの
方向の運動も速に為しよるに至るか故に此時に
方て若し A B号水蒸の罐子より注き来る道を断
ち叫氣をして全く一掃し去る方法歩くを從前の
如く再び大氣りてし弓吸子を推升せ運動を起す
あとあらず

規筒と罐子との通路を断ち互に相通せしよ志
もよにハ譬ハル塞子を水蒸管 A 号内に設くると
記ハ乃ち成る或ハ然ふけむも假に此塞子を設る
一想像を為しよし若夫水蒸を B 空内より一掃し

去るにハ少ルを冷過すに由て成る譬ハ一線の
冷水哉以て水蒸と相接せし免て少ルを打冷する
か如し若くハ別に内外を隔絶せる塞子を以て B
号水蒸の内に水を灌き入るよと免其熱乃ち打
涼せし其一分ハ化して水となり水蒸の緊張乍
ち減キシ其水蒸を徑に規筒内みて打冷する故
を以て規筒の面を大に冷過せし次回に及て再
ひ水蒸を規筒に納ス際其滾水の象既に冷過せ
る規筒の面に遇し大に其熱を打涼せし繫張の
勢甚し殺き見に由て水蒸を費し緊張の力を耗し

空く燃料を費す大弊ある是を以て水蒸を打冷するにハ専ルを規筒の外に別に區域を設け周囲を密封せるF号桶に於てするを効要と其F号桶ハ一管を具ヘモ規筒と連なり又畜水缶G号より常に其桶内に水を噴入し此桶ハ冷桶又ハ打涼器と名づく然小ヒニ世に通してコンデンツル打涼器と呼多あと既に久し今ハ則打涼施設の管に備へ造れる塞子H号を抜開き一時に水蒸塞子H号を抜開きルハ其水蒸ハ規筒Bより直に打涼施設に流小沃き打涼器内みて灌き入る噴水に打涼せ

され其熱余大半消散也

此くの如く水蒸を大半塵殺する後D空の大気再び吸子戻推升すヘ機械會を得るなり此時H塞子を閉ぢル塞子を通すルハ水蒸す後前の如く規筒内に未盈ち吸子Jを推降也

規筒の上部を一次ハ水蒸罐と通せしめ一次ハ打涼施設と交ふ志免て交替せる運動を起すに由て吸子乃ち一上一下の交替せる動旋を幾し時一動を基と爲して萬動皆生す又Hニ塞子を送に好時節を以て一開一閉し打涼施設をして毎に灌入

ある温水哉渡し去る吉免罐内みて水蒸となりて耗減するゝゆの水ハ逐次に其内に灌入して出ルを補養すも等の諸機動を皆の一動より生ずるなり若し人あ互觀せた大氣と水蒸との推靡が上に举る諸機運を生ずるのみならむを定度ある重物を因し疾度りて一上一下の動運を起す吉免て意ふ隨て功用ある举動を興發せしむるに足るを証し得るかと云ふん

此くの如く大氣と水蒸との交換せる推靡に由て一器を動作せしむるに至るかと云ふ其器を

命してストームマシン水蒸機盤と名づりて申あり初て造れる水蒸機盤ハ英吉利にて唯位處の水を高所に噴上するのみに用ひ吸子シ号の上際より大氣の推靡するよりて出力を動クし其水蒸ハ吸子大氣にて推下する事と其推下する尺寸ヤケおこしを推升方に用多岐故に水蒸ハ規筒の下面にのみ作用を做し吸子上行する間ハ大氣の推靡を下より權衡キ其製ハ天平の一端みハ吸子柄シ号を蝶扣鎖みて繋て他の一端を重石墜子を係シ其反對せる墜子の低垂する勢りて大

氣の推體を支し吸子を行せしも吸子吸子シ号下行を當くして是によりて天秤の他の一端に附當源噴筒上行をもつたハ水蒸ハ吸子の下面より別に側に通キ、麥管を経て打涼施設の方に趁きて打涼せしる是に因てD室の水蒸大半塵殺せし小僅に烹徹ある張緊を吸子の下面に作もののみかりぬくの如き設施ある水蒸機盤ハ今ハ少んをアトモスヘリセマシ子機盤と名づくる者多くストレムマシ子_{水蒸}機盤と喚多め希があり少ルその動運を越すものハ大氣の推體の力を多きに居るか故

故あり又此盤を子ウコメン氏機盤ト呼ぶもの也一千七百十年ト一マス、子ウコメニと云へる人初てあれを造り出せしに因て其名を拿して云爾、
子あり

6 アトモスヘリセ機盤ハ大氣の代りに水蒸を用多の設施初く世に起るに及て其製造、變化志ト此水蒸ハ四周を密閉せし規筒の中にて代々く吸子の上下面に去來し其地より更に打涼施設の方に導き送らる然れども水蒸の推體ハ只吸子の一面向に在て作用を起じて其量を動うそのみ且

て其他の一面上に在る水蒸ハ吸子却行ひると反
對せる一面上に在る水蒸の緊張を權衡するのみな
りかくの如く施設せる機盤ハ吸子も大氣の力勢
を假るを獨り水蒸のみにて動運を催迫するか故
に此機盤こそ真成ある水蒸機盤と云ふ「し然ル
と此機盤ハ吸子某方向の動運を為す時のみ水
蒸の推體みて其作用を他の重擔の上に及はせり
も上に反對せる他の某方向の動運をも加故に世に云
の固有せる本分重力みて動運をも加故に世に云
へる如くあれを草一作用と名川山モ手あり草略

なる吸噴筒みて水を高處に升らんと見るにハ草
一作用の機盤四倍アトモスヘル着くハ其餘倍
のアトモスヘルの緊張を用多シハ殊に佳が至
或ハ大利益あるありあ至然レモモ下文に細説せ
る水蒸機盤の裝設に通ずるヤヒハ此機盤を造る
法皆了解して明白あるか故に別に其説を述ぶホ
トクシ

(本注)ヤーメス、ワットといへる人ハ一千七百三十
六年に生れ一千八百十九年に没モ此人草一作
用の水蒸機盤を發明し一千七百六十九年遂に

是を世用に供せり雜複作用の水蒸機セイキ也す。此人の草創する所にて一千七百八十二年以來此器最も世に稱し用ひる。這英吉利の力芸学家ハ尤水蒸機盤を補修して至好となせし功を以て其不朽の名を世に垂下り。

C 喬械ハ大半其作用を爲す間其動運を興發せむる。力勢常に齊整して全一の勢を保つを要ある。ありゆくの如く其動運を興發せむるも力盡に其器に觸れどもれ成して一升一降の作用を爲し起さむる。此力勢一上一下の兩方向を

起しに升降一樣にして些子の強弱多少あるを容小を其七圖ABDE号を記して其上下四面を密閉せる規筒の内に挿入せる中實吸子C号に作用を及せる水蒸によりて此運動を生せるものあれハ水蒸の推壓ハ吸子の上下面に送に因度の力勢を及ぼすを要す。此機閥成本と志て造り出せる機盤ハ重複作用の機盤と名づく此盤ハ草一作用の盤に超え大利益あらず徧く世に用ひる。此機盤の重ゆかは動作ハ左の如し吸子C号ハ精密に規筒ABDE号に挿み内小其柄ハ

A B蓋銃に附り、盒子の中心を貫き且底片D E
に密に膠合して水蒸の規筒内に衝あへる者吸
子柄と盒子の内面の周圍の間に少しあ洩出る孔
隙なしを要あくしH管ハ水蒸罐より出来てGF
及びG D管に合して吸子の上下部と通し又円状
を為してIKL及びEKLを以て打涼設施と通
キ此左右の通路ハA B C D号塞子を用てあるを
通閑を塞子α及びβ二号塞子を開き及ひγ号
(本注)此塞子を画りしハ唯水蒸の作用を著せる
也かあり其故ハ下篇に著せ志如く其真個の設

辛

施ハ全くあらと異あへハ爰にハ唯其太略を述
ひ疏みあ至

塞子を開るやハ吸子の下面P号内に在る水蒸
ハ打涼施設工の方に流れ、冷過せし其緊張の
勢力の多半を喪失其罐子より出て、GF管を
経て吸子の上際の部QQに流入る水蒸ハ吸子C
号上を推壓し今ハ甚ざ空疎となり當ふ卫号内の
水蒸(此水蒸ハ打涼せしものと全く一掃し盡す
いはゆる故に)甚ざ一氣を障へしるを以て吸
子と吸子上に附ひ柄等の重擔を并せ、一次に

此を推降をなり吸子既に下り擣く後 $\alpha\alpha$ 二塞子を此時候ち鎖志却て $\alpha\alpha$ ニ塞子を開きとキハ水蒸今ハ則ち罐子より吸子 $\beta\beta$ 号の下面に流入りて吸子を上方へ推升を其初め吸子の上際に在りて一度用を了り $\beta\beta$ 水蒸ハB.I.K.L管を経て打涼施設の方に趨き其熱を冷過せられ $\beta\beta$ 緊張の勢を減するあり水蒸ハ毎に其緊張の度を増損する力と $\beta\beta$ 全一度分を保ち $\beta\beta$ 吸子の上下に流通すると $\beta\beta$ ハ吸子 $\beta\beta$ 号 $\beta\beta$ 一の勢力を推升され又推下す $\beta\beta$ 塞子 $\alpha\alpha$ 二号 $\beta\beta$ 二号迭に一開一閉

此れハ吸子も因 $\beta\beta$ 一升一降の機を起すなり此動運ハ別に他の善械を施し添へ $\beta\beta$ 極て整正 $\beta\beta$ 志て毫釐の差なしに至る志む $\beta\beta$ 又其運動を導きて各種本分の作用鋸に舟車を行ひ木を鋸し鉄を鋸す類を云に變化せ志免且上に举 $\beta\beta$ 塞子等の開闔をして順叙を正 $\beta\beta$ 而して轉動せ志む $\beta\beta$ 志かして諸善械の乾 $\beta\beta$ と轉動して少の間断ある $\beta\beta$ ハ外より $\beta\beta$ 子の扶佑あま其 $\beta\beta$ 各自舉動し人ハ惟水蒸を整正に炭蒸せ志むる為に火氣を一様に熾 $\beta\beta$ 志免んとして石炭を添へ熱度を調停するのみなり

水蒸ハ百度トリモ高热度に致テヘク又一ア
トモスヘルよりも甚ゝ志を緊張ト為し得ヘ
シ号吸子の上下面を推體する力を志て極えて強
大ふハ志免んと欲セハアヒルをして極て高か
ニ志むるアヒトを得るか至志かして其熱度の愈く
高き度に升リ其推體する力滋く強き度に在るに
随て其一定にて変セシム推體を做興は志免ん
シカうた愈くましく小ふる規筒を用ナリを要キヘ
リ其吸子の上下各面に在リて一回其用を訖至
る水蒸ハ毎にアヒルを打涼するを須ナム然ど

も其水蒸高熱度に升リ其質の緻密の度既に大
ナム者ハアヒルを打冷するに大量の冷水を須ナム
に非ナムハ得モ故に此際に在シハ水蒸を打涼す
る法を行ハキテ一度用を訖至マム水蒸ハ大氣
内に逆出セシムるを尤利アモトモ然レキモかく
のあとヲ為モトシハ吸子の背面に猶一アトモス
ヘルの抗拒ある力アモトモあれタ下降を障多
アリ今ハ棊盤内の水蒸を重層并列して轉運する
棊盤に用モ度に順ひ又其盤に打涼施設を用ナ
ムト用ひシム少ニ應志て水蒸棊盤を輕中重三等

機盤に分り

軽壓の者とタ一倍より二倍の大気に起る壓力を
細繩をもハ大気の上一倍の水蒸の壓力をもて機盤
を轉動する者を名づく其緊張する力一倍或ハ二
倍の大気以上に位し打涼施設を裝置せらるゝと
ハ其水蒸ハ重き推壓の度にて運動するあり此く
の如くトして五倍アトモスヘル以上の者ハお
小を重壓水蒸と名づくるなり若夫小水蒸ハ本と
一倍餘のアトモスヘルの如き推壓又ハ二倍以
上のアトモスヘルにて運動の間開張の勢を起

キ機會あリテ機盤にハ打涼施設を裝添する一種
ハナレを中等推壓の機盤と云多

上文にハ吸子一升一降す。際ハ水蒸その規筒の
内に流入り譬ハ七圓の吸子D E号の地まで降至
盡りて後水蒸塞子A号初て其口を鎖するものより
と説り至抑く吸子の此運動を作を間用する所の
水蒸の分量ハ規筒の内に容る分量に比例を細繩
それハ吸子の面に吸子の上下に升降する長さを
乗せる者に準をとまる。一是の如きと記ハ吸子
の升降ハ必ず同一様の機括にて推壓する者ト

りと知ふへし然トも吸子の升降の機括を約四分の一若くハ二分の一四分の三を做せるとな早く既に水蒸塞子の号を鎖して僅少ある分量の水蒸を以て吸子を升降せらむもより可なり是に於て吸子更に又升り或ハ降れハ規筒内に充満の初量の水蒸又開張し其質の密度空疎と云其緊張も減るが如是くの如く緊張減少するか故に其移し動き_タ重擔ハ吸子十分に升降して其筒内に十分の水蒸を充满せる推體の如く重大かる者を用多_カ小_カ然小_トも是くの如く開張迄て始免

て一筒に充満せる水蒸より起_レ来る_ヘキ作用の全量を以て其減少せる水蒸の分量と比例するに其初より十分充實せる水蒸の推體の作用より_テ鉅大なる由と察何が至故に此法にて水蒸を使用す。ハ頗_ル便利_トリ此を世に呼_ム使開張的_ト云ふあり

重推體の力による水蒸を使用するにハ此使開張的方法を行ふを利ありとぞ何となくハ十分推體の水蒸を使用_シとぞハ其一ト_ヒ用を訖_スする者ハ亦涼設施を設け_シ直に注鴻志て大氣内に在_リ志

むももより咲水蒸ハ譬ハ猶六倍アトモスヘ
川の大推壓力を保てり然るを今办へを空へく注
鴻毛ハ此大勢力乍ち耗散をも以て其費を所
多リルハ^{アキ}五

然るに今ハ六倍アトモスヘルの堅張^{アキ}水蒸
を使用志吸子半截升降モ際水蒸塞子を鎖次と
モハ吸子更に其餘の半截を升降モ際後^{アキ}新水
蒸の規筒内に注流モなし是に於て其半截を充
て^{アキ}六倍アトモスヘルの堅張ある水蒸モ吸子
盡く升り或ハ降^{アキ}後に至て又其餘空に開張志因

て今ハ惟三倍アトモスヘルの堅張を有川壳に
よりて此氣を注鴻志去るモ耗失ある所の推壓力
ハ十分ある推壓力の力ある六アトモスヘルの者
モ注鴻^{アキ}して耗失せる所の半分に居源^{アキ}但し水蒸自
ヒ冷返して耗失する等ハ今ハ權に办へを算せモ
此半分の水蒸ハ全分の者の如き作用を越モ办へ
能ハ^{アキ}ハ固^{アキ}其十分の推壓力みて開張志
て用ひける水蒸半分の量^{アキ}作用よりハ其作用頗
鉢大りも办へも办へ明白^{アキ}五

開張セ志免て作用を做^{アキ}志むる水蒸より幾モ

力勢を單一ふゆ規筒の内に生せしむるタ或ハ二
個又ひ其餘を連する規筒内にも少く残生せしむ
也し其草一個規筒みて開張せしむる水蒸機器の
施設の大法ハ水蒸に十之ある推體を送さし免て
開張せしむるにハ非けり重複作用の機盤の大法
と相比^似を盈し其二箇規筒の施設ハ左の如し八圓
A B D C 及び a b d c 号ハ二個規筒か其高ハ
左右相同しりれども直徑ハ同しからず譬ハ大有
る規筒ハ其直徑小ふゆ規筒に一倍せりトモリト
シハ a b d c の容量ハ A B C D の容量の四倍に

矣

比例を盈し今ハ水蒸を吉テ四アトモスヘルズ
緊張を費すに至らすと先川此氣を A
B C D 号全規筒に充ヒ其後より残 a b d c
規筒内に移ヒ志むハ四アトモスヘルの四分
の一即ち一アトモスヘルの緊張みあて減ホ
ム至其移徙の間に冷過せる者ハ少んを算せ先但
し巨号吸子ハ巨号吸子に比シ小キ四倍の面ある
か故に兩吸子上ヒ推體の全量ハ共に相同比シ
是の如小志て小吸子の上みて一トヒ用を訖少^リ
者更に又使開張的法にて用ひ^ル規筒内に水蒸全ハ更

奔逸し入至前に比キレハ鉅大ふ小規筒の上みて
一トヒ猶力勢ある作用を發するか至既にして後
此水蒸或打涼施設に入る水蒸罐子ハK号管を以
（本注）爰にハ唯兩吸子相準モ大_サを述ミ一喻ト
ふやのみ實に其大_サ是の如くありと云ふにハあ
るを覽者須シく知ルヘシ

小規筒の上際下際の部位に連り通キ其K管ハ二
個塞子E号D号にて鎖セル其第二大規筒A6d
C号ハL管を用テ上際下際よりアルト相連至通
キ又小規筒の上際部位ハA6号管を用テ大規筒

の下際部位に連通シF号塞子を以てアルトを開
闔モ其小規筒の下部と大規筒の上部との間にC
D管何リテ以てアルト連通交_スキE塞子を備
エムアリ

其塞子D号F号三号ハ同時に皆開亥餘の塞子ハ皆
閉キE号E₁号吸子上の二空ハ水蒸を充満セリ定む
此時に方リテ罐子より来る水蒸キF号塞子経往
くE号吸子の下に流入入至E号吸子を推升キ若
夫E号吸子上の水蒸キA6号打涼施設管を経て
大吸子E号の下に流キ出_スキを上際に推升キあと

猶巨小吸子の本罐子と至末水蒸みて推升する
者と殆相因し其巨大吸子の上空に在る水蒸ハ
其推升する際も其を障る。當けの勢力を具々
あるかと能ハ先此水蒸ハD号塞子に循て打涼設
施上方に趁歩打冷せられく其緊張の勢を失ひ大
半塵殺せしるゝか故か至是に於て今ハD'D'D号
三個塞子を塞きて同時りC'C'C号の三個塞子を
開きハ罐子より涌流する水蒸ハ再小吸子を
押降し其下面水蒸H号一トヒ用を訖置す者
D号塞子を経て大吸子は實際にて開張志共に出

小を下に推降也若夫初爻大吸子の下に在て既用
を訖至る水蒸を洞開せしD号塞子に循て打涼
施設の内に帰注也

吸子E号及びE'号は上下に水蒸晃の如く作用を
為し越して些子の間断を以てハ吸子柄F'E'号
及F'E'号と共に間断互に一上一下の運動を
生じ若し此二柄に横軋FF'を繋げ合せハ此横
軋若くハ一杆G号も二柄の一上一下の轉動に牽
動せられ世部より更に其勢を他端に及ばずあり

(本注)使開張法みて水蒸を開張せ吉免て二個規

筒の内にて作用を興はしむる法を初て考査せ
吉はヨナタニ、ホルニブロモルと云へる人をそ
の嚆矢とす一千七百八十一年懇小ともヤーメ
ズリトと云へる人ハ草一規筒ヨて水蒸を開張
セシムる法を行へり一千七百七十八年但一二
個規筒に水蒸放重壓と使開張法とを并へ施せ
し棧盤ハ一千八百零四年アルテウル、マールフ
初て小川を日用に供せ至故に此器具を或ハ引
リルフ棧盤と名リ又草一及重複作用サ尋常棧
盤をスト棧盤と名シタスモアリ

完

上段云々所にて考多小ハ今ハ容易く上法に据り
て三個已上幾多個の聯絡せる規筒内カて水蒸を
開張せられて作用を勃興せしむ。道理を了解せ
るか其吸子ハ皆一次に上り下トあとふ多甲ハ
上に升至乙ハ下に降るあり此の如き交互上下モ
ヨ棧盤ヨハ横転FFハカルを設る也とかし是設
施みてハ各規筒の下際と上際と相係属せモ兩個
共に上際みて相接合し又下際みて相接合モ其塞
子E号チ号ハ十分ある吸子の一升一降の棧を訖
るまでハ互に開通し居小も者今ハ則早く闔て其

通路を絶ちその水蒸罐子より出来リる時吸子の一分の升降を為す間合リみ十分ある推體の力より小吸子に作用を及ぼし他の一分の升降を為す間にハ小吸子上にて開張して作用を做すに至る。爰に至るまでハ暗に水蒸りて吸子を推體する力を起し機括を藏し容る規筒ハ皆直立の形リを説く至然リと規筒ハ必一也直立のみにも限らず傾側せる者何至平直ある者あり此形を爲せ所者ハ其製造大に異あらずも水蒸蔚勃して作用を爲せり内状ハ彼是異同あるあとかた

メ 水蒸ハ直立し或ハ横卧せる規筒の内りて圓吸子の上に作用を起すと即ハ吸子をして互に直上直下の運動を生せ土む若し輪轉の運動をリ要すリ更リは如き旋轉を興さむリし猶小より水蒸をして初より直に能く間断ある輪轉の運動を起せしもく施設あり。図ABCリD号ハ平直なる規筒を截断せる図、兩個は扁平なる圓吸子を用て規筒の前後口を精密に塞くE号ハ横軸なり規筒を貫る且上に云リる前後蓋釦を穿出川但し其穿出する縫隙より水蒸

を泄らるるをうなる一し此樞軸ハ小に正角ある吸子F号を合を吸子ハ規筒の内面の邊釦BCDA号に向ひ少しく隙かむを精密に緊塞し且規筒の蓋釦にも緊塞キシG号ハ障瓣アラム至規筒底蓋釦及ひE号樞軸に向ひ密塞するを要キシ此障瓣ハI号孔部に於て其軸底周を旋轉を差し此瓣のCACC号の一側ハ規筒の勾屈せる度と同く曲る一此瓣上際の方に伸き轉を差すときHI箱内に箱入して規筒の周と同一圓度を為し吸子F号の通路を妨りず瓣の圓く凹免ふ

内面規筒のBCDA号邊釦と同上吸子F号にて緊塞せしるるに造るを要キハ水蒸A号の口より規筒の内に注流しB号の口より打涼施設み方に行きA号另ニ塞子共に其口を開通志有リと思ひ且吸子ハEチ号の位置に在リト假に想をときハ其水蒸G瓣とF号吸子との間に流入至て吸子の上を推壓するあり水蒸ハG瓣を壓セドモE樞軸を脱ちて向の方へ旋轉し行くおり能ハされハ唯其部に緊塞する勢をして信甚しからずも其みが至そのチ号吸子ハE号樞軸と共に

旋轉するやうに造至^{シテ}ヨミハ水蒸今ハ此吸子^{モ推}上
にて丸を前の方へ壓し進^ム桟を起すか至其猶
吸子^モ背後^モ在る水蒸ハB塞子^モ往々打涼施設
の方へ流れ入^ル

正号吸子B号管の側まで旋轉志^{シテ}來^ルと記の塞子
乃^チ閉^スハ規筒内に在る水蒸速にB孔より打涼施
設の方へ趁く機會を生キ但し此時^モ器械の旋轉必^テ
停止^シし其故ハ稀薄^シ水蒸ハG号F号に向
て因^シ推壓^シを為セ^トモ正吸子をして更に前の方
へ推前め此吸子を通行せ志^シむ^ル為にG瓣を上際

みかく^シねる勢に乏^シリルハ^{アリ}然^シモ規筒^モ
外部^モにてE枢軸に譬^{ハシメ}ハ極^シ重^タ摩^シ子^モの^{ハシメ}ス^バを
附^スく此樞軸を志^テ間断^シ多^シ旋轉^シセ^シ久^シハ其運
動^モす^シ停止^シもあ^リか^シム^シ(此の如^シ施設
あるモE枢軸に附^スる送輸輪^モ自^カ此時緩遲^シ
る事^{アリ}ム^シ)G瓣上際に舉りて吸子をして其
下を過^ギ去^ルも既に過去^シハ即^モとの^シ下り鎖^モ
あり

此時水蒸ハ^シの塞子の孔口より再び規筒内に流^ル
入^ル此際も^シB号塞子^モハ吸子^ハの枢軸^と共

に新に又第二回の旋轉を起まへし

左 水蒸十図A号樞軸代るく旋轉の運動を起す
あと猶圓き吸子を椎體して直上直下の動運を生
む者と異かるかと云ふこと邪其故ハ吸子A
B号ハ規状扇筒の。ADCBA内みて旋轉する者
如く且此扇筒a号a号管を以て水蒸罐をB吸子
の兩側に通し又b号b号管を以て同く吸子の
又七國直立規筒の吸子の上下より罐子及び打涼
施設と相通せる道路を開けし者也おと見ゆま
化筒

A CBD号水
旋轉する大口猶
图E号吸子の

此装設も亦この所の所から旋轉せしむる所から
第九図の如くF号吸子をして常に間断なく規筒
の内ろで周轉せしむる設施ハ十図に載る者と
りも殊完善あらず然とも此九圖も其法後十全ある
にあらず唯其施設の大略を指畫せしのみ凡已上
掲くる所の者ハ唯大較考究の為に假に其圖を作
れる故みにてこしに則りて其端を造り出せ
きにハあらず又各殊の製作の異状ある者を考據
せんぞ次にも何より其各殊器械の如きハ下編に
これを精説を一

十一圖 C E F G 四個弓ハ規筒玷切断せる回ア利
此規筒の内にて A B D C 吸子 A 号中心を樞紐乍
なして周轉モ吸子の形ハ正方形リテ彎ハ其三五
大ハ H B K I 五輪に抵りて止む其 B C J の部のみ
水蒸にて推壓せしる。

虔儒按に方形ある吸子五四隅に突出セシ翅あ
りて水蒸に推前せしるにとりて周轉キムア
ル一レ但し詳に其製作を云ハシムハ此國も水
蒸故力勢にて推壓せしル環周セシ運旋を勃興
セシム。蓋械の形勢を説んク為かりに一例を

奉ハシムヘシ

規筒内に入リシモ水蒸其四隅を推壓して軽重
ムムホトホシ然ドモ吸子五輪運動ハ周轉セシ運動
アルハ幾個の槓杆状辭ある吸子の各處に觸まく
アルを推前する勢を以テ吸子を轉動す

水經注卷之三

水經注卷之三



