

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		<p>ДОМ ДОМОНТОВИЧЕЙ .</p> <p>ул.Дееринского, д.66</p> <p>горюхова л ул., 66</p>	нач. XIX в.

1. Даты основных пристроек и перестроек

Здание не подвергалось значительным
перестройкам.

2. Автор, строитель, заказчик

Автор неизвестен.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Замковые камни окон имеют лепные украшения /пальметки/.

4. В чьем ведении находится памятник

Исполкома Ленгорсовета.

5. Кем и как используется

1 РЖУ Фрунзенского района, домохозяйство
№ 55. Жилье.

6. Техническое состояние памятника

Основные конструкции требуют капитального ремонта. Часады требуют реставрационного ремонта.

7. Тип, материал и основные конструкции

Каменное, трехэтажное здание - типа особняка. Цоколь из известняка.

Постройка здания относится к началу XIX-го века.

В 1825 году двухэтажный дворовый флигель был надстроен одним этажем.

В 1857 году на фасаде со стороны двора были сделаны мелкие переделки.

Попытка в 1896 году перестроить здание не была осуществлена.

Здание сохранило свой первоначальный архитектурный облик, характерный для эпохи классицизма начала XIX-го века.



Деталь интерьера.

9. Фото



Главный фасад.

10. Основная литература и иконография

11.9

Н е т.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Плановый архив Областного Исторического архива
- фонд Санктпетербургской Городской Управы
и фонд Санктпетербургского Кредитного общества /переделки в XIX в./.

Начальный проект не обнаружен .

Здание не обмерялось .

12. Обследования произведены комиссией ГИОП в 1948 г.
и систематически районным архитектором ГИОП.

Примечания

Дата составления паспорта:

20 июня 1949 г.

Паспорт составил

/Л.Белова/

Ответственный редактор /Л.А.Медерский/

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту формы № 4 на памятник архитектуры

ДОМ бывш. ДОМОНТОВИЧЕЙ

Ленинград, ул. Дверминского, 66

Добавления
к пунктам:

4. В том же ведении.
5. Использователь прежний.
6. Техническое состояние памятника ухудшилось. Здание находится в аварийном состоянии.
- II. Обмер здания в 1949-1953 г.г. не производился.
- I2. Научного обследования здания в 1949-1953 г.г. не производилось.

Составил

/А.Ф.Крашенинников/