

## СПИСОК ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР

## ПАСПОРТ

на памятник архитектуры

p/3  
порт. акт № 59 от 14.03.72  
№ 1327 от 5.2.70

1. Наименование: Морзгорский погост
2. Адрес: с. Вакорино (Морзгоры), Архангельской обл. Вышнегородского р-на
3. Время основания: Морзгорский погост основан в XVII в.
4. Автор, строитель, архитектор: Не известно.
5. Расположение: Погост расположен в с. Морзгоры (Вакорино) в 2 км. от пристани "Морзгоры" на левом берегу р. Сел. Двина.
6. Исторические сведения: на грамоте Новгородского митрополита Макария от 15 апреля 1621 г. данной по Морзгорской волости ц. Иоанна и Анны Иакову Брешинку в ответ на челобитную крестьян Исаакии Онуфриева и др., именованное разрешено место прежнего ветхого храма "протроить новый". Других сведений, связанных с данным погостом упомянуть не удалось.
7. Планировочная структура: В состав ансамбля погоста входят 2 храмовые здания трапезного типа, выстроенные по оси восток-запад. Планировочная структура ансамбля очень проста. Церкви, поставленные на небольшом расстоянии друг от друга, расположена параллельно. Если взять за основу ось запад-восток, то Иоанно-Аннинский храм поставлен относительно Васильевской церкви ближе к востоку.
8. Объемно-пространственная композиция: Ансамбль играет в ландшафте исключительную роль. Две церкви, поставленные очень близко друг к другу представляют собой компактный острый элемент, поставленный на границе двух деревень. Ансамбль является органической частью окружающей застройки.
9. Перечень охраняемых памятников:
  1. Церковь Иоанна и Анны 1726 г.
  2. Васильевская церковь 1700 г.
10. Реставрационные работы: на зданиях церковной установки произведены. Работы проводила АрхИИМ.
11. Историческое и художественное значение: Ансамбль погоста обладает не только высоким архитектурным достоинством, но и тем, что здесь сохранилось первоначальное роспись в ц. Иоанна и Анны.
12. Современное и перспективное использование ансамбля: Не используется.
13. Охрана ансамбля: Ансамбль воит на Государству. Но нет охранной зоны и зоны регулирования застройки.
14. Состояние ансамбля: Аварийное
15. Сведения ансамбля: Фотофиксация и обзор произведены в 1971 г. экспедицией Центрального совета под руководством Бобылева В. Г. Материалы находятся в АрхИИМ.
16. Основная библиография:
 


"Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской

2.

епархии<sup>н</sup>

17. Дополнительные сведения: Нет.

Автор: Бобылев В.Г.

Горбунова Л.Н. 

Редактор: Тельтевский П.А.



