

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Ивановское Областное Управление культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Троицкая церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
			4.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

I век — алтарь и холодный храм; 1833г.—трапезная и колокольня./см.п.8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Чиринцы, проезд крестов, автобусная остановка Иванова.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бильярдный клуб			базын, санаторий, хата		учреждение торгов., промышл., склад	+

Колокольни церкви используется как водонапорная башня; остальные помещения пустуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 3

Генплан — I

Обмеры план — I

фасад — I

разрез —

Схематический план

огранченной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Церковь Св. Животворящей Троицы построена в селе Чернцы в 18 столетии. В 1833г. усердием помещика Титова к ней пристроена теплая трапеза с престолами: в честь Владимирской Иконы Б.М. и в честь Архистратига Бож. Михаила. Одновременно с трапезной была построена каменная колокольня и ограда.

Церкви принадлежала каменная стоянка.

Приход составляли деревни: Осиновка, Честрецово, Ясново, Пещерково, Заболотново, Филиппово, Сосновка, Ломы, Вятково, Попцово, Горинково, Еремово, Доронькино, Игнатиха, Авдотьино, и Кунятиха. Дворов в приходе было 174. Расстояние до деревень — от I до 6 верст. Препятствий к сообщению не было.

В конце 30-х г.г. церковь была закрыта, с купола и колокольни сняты кресты, утварь частично вывезена в Лежнево, частично уничтожена.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Основной перестройкой, исказившей облик здания, является возвведение вместо колокольни водонапорной башни. Западный фасад /первый ярус колокольни/ значительно перестроен: вместо оконных проемов пробиты широкие ворота, старинные входные двери заменены дощатыми щитами. Окна на всех фасадах были выбиты, или заделаны скрытыми документации

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Черногорье расположено в центре с. Черногорье, на южной стороне улицы, при пересечении с ул. Шашковой. Восточная сторона обращена к р. Каме. Однокупольный трехчастный храм с многоярусной круглой колокольней. Общие размеры сооружения: 28,35 x 21,0 м. Строительный материал - кирпич, размером 30x15x9 и 28x15x7,5 / в трапезной и колокольне/. Снаружи здание побелено, кровля покрыта железом.

Характерной особенностью сооружения /его/ планировочная структура, в соответствии с которой здание получило значительной размах в ширину / трапезная имеет размеры 19,4 x 8,0 м/; вытянутый также в ширину холодный храм /разм. 7,6x 6,4/ приобретает массивность благодаря весьма значительным вертикальным размерам :храм двухсветный, под кровлей проходит широкий аркатурный пояс /, а также благодаря массивному бочарному куполу, обрис которого характерен для построек архитектуры барокко конца 18 века.

Более старая часть постройки - алтарь и четверик - решены крайне сдержанно; пропорции и архитектурные детали подчеркивают их суровый облик. В контрасте с ними решения низкий объем трапезной и колокольни. Пластичность фасадного решения их достигается путем применения округлых линий и рельефного решения стенных плоскостей.

Все сооружение симметрично относительно продольной оси. В центральной части трапезной - цилиндрический свод, в боковых ее приделах - также цилиндрические своды; холодный храм перекрыт четырехскатным сомкнутым сводом с плоской розеткой в центре; оконные проемы имеют стрельчатые распалубки; боковые помещения /кладовые/ слева и справа от входа имеют коробовые своды. Внутреннее убранство утрачено; остатки живописи сохранились под сводом храма и на фасадах четверика/в архитектурном поясе/

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Наибольшую художественную ценность представляет старая часть церкви - храм и алтарь, которые имеют весьма оригинальный архитектурный облик, несущий в себе черты русского барокко конца 18 века, а также древнерусской архитектуры /аконичность фасадов и некоторое сходство с храмами XVII-XVIII веков/.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ РАЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОСТЬ ПРОПОРЦИЙ/ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

"Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии". Владимир, 1898г., стр. 144

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:		конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:		живописи скульптуры приклад. искуства		+	+	
для памятников монументального искусства		ноколи постамента скульптуры грунта красочного слоя				

у г р а ч е н и

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

на охране не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



D000028496

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

на балансе не состоит

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Болничко Н. В. архит.

20 августа 197 г. 3

Болничко
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)









