

292

350000 1079

3.4. -I.I4.9.

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (НЕДВИЖИМЫЕ)

РСФСР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры  
наименование республиканского органа охраны памятников

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ильинская церковь Алмазерского прихода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		4 +	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1816 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл. Вытегорский р-н,  
с. Старцево. От Вытегры автобусом на Новостроику 51 км

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Фото общего вида—                    | + | 6 |
| Фото фрагментов—                     | — |   |
| Генплан—                             | + |   |
| Обмеры: план—                        | + | I |
| фасад—                               | — |   |
| разрез—                              | — |   |
| Схематический план<br>охранной зоны— | — |   |

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
  - для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
  - для памятников архитектуры и монументального искуства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Ильинская церковь Алмазерского прихода построена в 1816 году усердием купца Юшкова. Иконостас заново освящен в 1872 году. Церковь каменная, теплая. Автор неизвестен.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Отсутствуют завершения четверика церкви и апсиды. Разрушены сводчатые перекрытия, разобраны полы. Оконные проемы растесаны или переделаны под дверные. Церковь некоторое время использовалась как сельский клуб.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

Церковь стоит на северной окраине села у самой кромки леса.

еского реше-

Церковь выложена из кирпича разм. 27x13x6,5см, представляет пример рядовой сельской церкви, архитектурные формы которой тесно перекликются со строительными приемами, характерными для деревянной архитектуры. Церковь построена в виде клетской постройки, состоящей из четырех объемов, поставленных по единой оси: четверик церкви с удлиненной полуциркульной апсидой, трапезной и западного притвора.

Четверик церкви / в плане близкий к квадрату со стороной 6 м / имеет по два окна на север и юг. По фасадам в середине стен имеются ниши "ширинки". Кровля четырехскатная, железная с желобами. Завершение отсутствует. Апсида имеет по одному окну на север и юг. Кровля металлическая, скатная соответственно стенам.

Объемы трапезной и западного притвора имеют одинаковую высоту, что и апсида, находится под единой двускатной кровлей. Трапезная имеет по два окна на север и юг. С южной стороны одно окно заложено, другое растесано под дверь. Западный притвор несколько уже трапезной, имеет по одному окну на север и юг, на запад выходит разрушенный дверной проем. Западное крыльцо разрушено.

По периметру всех объемов церкви проходит кирпичный карниз с поребриком. Четверик церкви имеет дополнительный поясок из двух рядов кирпича. Доколь выложен из дикого камня с белокаменными вставками. Стены обмазаны известковым раствором и побелены.

Первоначальное убранство интерьера не сохранилось.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является образцом каменной культовой архитектуры с формами характерными для деревянных построек.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Известия Археологической комиссии, вып. 52.  
Зверинский, III, № 627.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии			+	
для памятников архитектуры и истории			++++	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Под охраной не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)  
не установлены



\*D000030982\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Церковь в настоящее время бесхозная.

д) дата выдачи охранныго документа

Дата составления паспорта



1975 г.

Испектор по охране памятников

Составитель Пустовалов В.М. -архитектор


ф. и., о., должность или профессия

подпись

подпись

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3. Зак. 3435

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. ВЫШЕГОРСКИЙ Р-Н.  
ДЕР. СТАРЦЕВО. ИЛЬИНСКАЯ Ц ВЪ 1816 Р.



ОЧИСТКА: Г. МОЖИН  
С. ХОЛОДОВ  
ВЫПОЛНИЛ: С. ХОЛОДОВ  
1976 г.



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцово.  
Михайловская церковь Алмазерского прихода.  
Общий вид с юго-востока.

Фото: В.Пустовцов 1975г.  
С.Холодов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево  
Ильинская церковь Алмозерского прихода.  
Общий вид с юго-запада:

Фото: В. Пустовалов 1975г.  
С.Холодов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.  
Ильинская церковь Алмозерского прихода.  
Северный фасад.

Фото: В. Пустюзовлов 1975г.

С.Холодов 1



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.  
Ильинская церковь Алмозёрского прихода,  
Южный фасад.

Фото: В. Пустовалов 1975г.

С.Холцов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.  
Ильинская церковь Алмозерского прихода.  
Восточный фасад.

Фото: В.Пустоватов 1975г.  
С.Холодов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.  
Ильинская церковь Алмозерского прихода.  
Западный фасад.

Фото: В.Пустоватов 1975г.  
С.Холохлов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимые 3.4. -I.14.9  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. Инспекция по охране пам. истор. и культ.  
 Адрес Вологодская обл. Вытегорский р-н, Алмозерский с/с с. Старцево  
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Ильинская Алмозерского прихода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
+	4		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1816 год.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

мест хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, нии
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	
+	+	+			

Дата составления карточки  
 21 Октября 1975 г.  
 М.Н.

Составитель Пустоолов В.М.-архитектор

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф.и.о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ильинская церковь Алмазерского прихода построена в 1816 году усердием купца Юшкова. Церковь каменная, представляет пример рядовой сельской церкви, архитектурные формы которой тесно перекликаются со строительными приемами, характерными для деревянной архитектуры. Церковь выложена из кирпича разм. 27x13x6,5см в виде клетской постройки, состоящей из четырех объемов, поставленных по единой оси: четверика церкви с удлиненной полуциркульной апсидой, трапезной и западного притвора. Интерьер церкви не сохранился.