

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001084

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль ц. Рождества Богородицы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1807 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл. Вытегорский р-н.

АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Тудозерский Погост. Автобусом от Вытегры 13 км.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— + 2
 Фото фрагментов—
 Генплан— + I
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) {
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Церковь Рождества Богородицы была построена для Тудозерского прихода в 1807 году. Церковь была каменная, трехстолпная, обнесена каменной оградой с воротами. Часовен в приходе было семь.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Полностью разрушена церковь и церковная ограда.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	{	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Ансамбль Тудозерского Погоста состоял из каменной церкви Рождества Богородицы, обнесенной каменной оградой с воротами. В 30 годах церковь и ограда были разобраны на кирпич. В настоящее время сохранился фундамент церкви, выложенный из дикого камня, и восточные ворота ограды.

По словам сторожилов церковь выглядела следующим образом. Церковь состояла из четырех объемов: полукруглой апсиды, четверика храма, увенчаного купольной ротондой; трапезной, перекрытой двухскатной крышей, и трехъярусной колокольни. Были обмерены остатки фундаментов церкви; габариты объемов церкви следующие: радиус апсиды 500 см, четверик храма /1300x950/, трапезная /1000x900/, первый ярус колокольни /800x400/.

Сохранились восточные ворота ограды с арочным проемом и четырьмя колоннами дорического ордера, выложенные из кирпича разм. 28x14x7,5

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Необходимо рассматривать как дополнительные данные для изучения и систематизации памятников архитектуры Вытегорского р-на Вологодской области.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Известия Археологической комиссии, вып. 52

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

Под охраной не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000030988

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Бесхозный.

д) дата и № охранного документа

Дата составления проекта



1975 г.

Составитель

Цустовалов В.М. архитектор

ф. и. о., должность или профессия


[Handwritten signature]
подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

ВОЛОГОДСКАЯ ОБ. ВЪИТЕГОРСКИЙ Р-Н
АНСАМБЛЬ ПУЩЕВЕРСКОГО ПОТОЦИА 1807г.

- 1 Ворота усадьбы 1807г
- 2 Цв. Рождества Богородицы



СФ. МЕРЯВ Г. ИОШНИ
С. ХОСАДОВ
В. ИВАНОВА С. ХОСАДОВ
1976 г.



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Тудозерский
Погост. Остатки церкви Рождества Богородицы. Вид
с запада. На заднем плане ворота церковной ограды.

Фото: В. Пустовалов 1975 г.
с. Холодов



Вологодская о.бл. Вытегорский р-н, с. Тудозерский
Погост. Остатки церкви Рождества Богородицы. Влад.
с. лга.

Фотопл. В. Пустовалов 1975 г.
С. Холодов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимые 3.4. -I.14.9
 индекс

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране пам. истор. и культ.

наименование республиканского органа охраны
 Адрес Вологодская обл. Вытегорский р-н, с. Тудозерский Погост
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Ансамбль Тудозерского Погоста

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+ 4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА
 IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.
 V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	
	+	+			

Дата составления карточки
 «4» ноября 1987 г.
 М. П.

Составитель Пустовалов В.М. - архитектор
 (ф. и. о. должности или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (ф. и. о., подпись)



В. М. Пустовалов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Ансамбль Тудозерского Погоста состо-
ит из каменной церкви Рождества Богоро-
дицы, обнесенной каменной оградой с во-
ротами. Церковь была построена для Ту-
дозерского прихода в 1807 году.

В настоящее время полностью разру-
шены церковь и церковная ограда. Сохра-
нились только восточные ворота ограды.

