

2900701000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4.а/б/. Т.8.16
infekt

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставраций и использования памятников

наименование республиканского органа охраны памятников

истории и культуры Минкультуры РСФСР

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс Свято-Ильинского собора и колокольни.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иска-за
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Начало XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Архангельск,
АССР, край, область, район, автономная область
ул. Металлистов, Городское кладбище.

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-вокурсной.	лечебно-оздорови-тельн.	жилые помещения	хозяйственное	не использу-ется
+	музей библ. клуб.		больн. санат. д-отд.		торгов. промышл склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а)	для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Культовый комплекс возник на Городском кладбище в начале XIX века. Первая же церковь была построена еще в 1773 году/1/. Это была деревянная кладбищенская Преображенская церковь. В 1806 г. она сгорела от молнии. Вместо сгоревшей построены были две каменные церкви: Ильинская/см.паспорт а/и Преображенская. Вторая из них не дошла до наших дней. Между названными церквями выстроили отдельно стоящую колокольню/см.паспорт б/. С 1866 года культовый комплекс является самостоятельным приходом.

В настоящее время главный храм-Ильинский является кафедральным собором Архангельской и Мурманской епархии.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не сохранилась каменная ограда.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)

для памятников археологии
для памятников истории

—характер культурного слоя, важнейшие находки.

—характеристика памятника, наличие текста и даты установления ме-
мориальной доски.

для памятников архитектуры

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер локера фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.

для памятников монумент. искуства

—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Комплекс находится в южной части города, на кладбище, рядом с главным входом. Он состоит из Ильинской церкви /см. паспорт а/ и колокольни с богочеловеческой головой /см. паспорт б/. Оба здания имеют ^{одинаковые облицовочные материалы} Колоннады доминантой является отдельно стоящая колокольня: ее высокий трехъярусный объем хорошо виден издали, при подходе к кладбищу, овальный абрис южного фасада обращен ко входу. Ильинская церковь расположена к северу от нее. Участок вокруг церкви обсажен деревьями, скрывающими издали весь объем здания. Здания объединяют единую стилистику первоначальных объемов.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Один из немногих сохранившихся в городе культовых комплексов в формах классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии,
Вып.1, 1894, Архангельск, 1894, С.94

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	жилой части скульптуры приклад. искуств			
для памятников монументального искусства	шоколая выставочных скульптур грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не состоит
---------	-----------------	---------	------------

+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Свято-Ильинский собор

Дата и № охранныго документа

Дата составления распорта

апреля

1992 г.

Составитель Топоров Л. П. Использовал

(Ф. и. о. должность или профессия)

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.а / 1.3.10

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Матросова, 10, Троицкое кладбище
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (комплекс Свято-Пантелеймоновский)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА собора и колокольни. Свято-Пантелеймоновский собор.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1809, 1845 годы.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.	+						

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

наличие утвержденной охранной зоны	да	нет	
		+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	+	

место хранения документов	органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
Дата составления карточки 12 апреля 1992 г.	союзный	республикан.	местный
Составитель Попова Л.Д., искусствовед	+	+	реставрировал

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Находится среди кладбища. Основной объем здания Краткое описание — двухэтажный четверик, завершенный уплощенным куполом с луковичной главкой на соужающейся в центре шее. К нему с востока примыкает низкая граненая апсида; с запада — двухэтажный объем частично закрывающий северный фасад четверика. Этот объем покрыт двускатной крышей с вальмой на западе.

Кирпичные стены всех объемов покрыты известковой обмазкой. Декор первоначально-го объема выполнен в формах позднего классицизма. Прямоугольные проемы основного объема первого яруса сверху дополнены квадратными накладками. В средней части северного и южного фасадов второго яруса креповкой выделены три арочные окна. Межъярусный карниз объединяет четверик с апсидой и зап. пристройкой. Апсида завершена невысоким аттиковым ярусом, высота которого соответствует подоконной полке четверика.

Декор западного объема еще более скромен.

Основной четверик перекрыт сомкнутым сводом, а алтарь — граненой конхой.

Характерный для города кладбищенский храм, сочетающий формы классицизма и эклектики.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4.я / 1.3.10

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР (индекс)

Адрес Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Петушков, Гороховое кладбище.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс Свято-Ильинского собора и колокольни.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
4			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Начало XIX века.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.	+					

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИИ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки

12 апреля 1992 г.

М. П.

Составитель

Попова Л.Д., искусствовед

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ		
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	культуре
		+			

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Комплекс находится в южной части города, на кладбище, рядом с главным входом. Он состоит из Чильинской церкви/см. паспорт а/ и колокольни с богочелойней с лева от входа /см. паспорт б/. Оба здания имеют круговые обходы. Композиционной доминантой является колокольня: ее трехъярусный облик выражен ярко, приподнятое к кладбищу. Перекость расположена к северу от нее. Внешний обелиск имеет едичная стилистика первоначальных объемов.

Один из немногих сохранившихся в городе культовых комплексов в формах классицизма.