

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

недвижимые

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственный по охране памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

Культуры

ПАСПОРТ

Перголь Николая Чудотворца

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. искуства |
| | | 4 * | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1873 г.

IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА

Удмуртская АССР, Керанкулийский р-он,
 (АССР, край, область, район, автономная область,
 республика, город, поселок, село, деревня, хутор, садоводческое, рабочее поселение)

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| не первонач. назна- чено | культурно-просвети- тельный | туристско-экскурсион. | лечебно-оздорови- тельный | жилые помещения | хозяйст- венное | не исполь- зуется |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| музей с библ. клуб | | | базы санат. д/отд. | | учреждение торгов., промышл., склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 2

Фото фрагментов 3

Генплан 1

Схемы: план 1

фасад

разрез

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

— для памятников археологии

— история возникновения, кому и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.

а) для памятников истории

— история возникновения, кому и когда производились разведки и в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и
и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания

Церковь сооружена на средства прихожан в 1877 г.

Автор проекта и строители пока не установлены.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

не было

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не было

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

и монументального искуства

а) для памятников архитектуры

- характер культурного слоя, в whichийшие находки;
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников истории

- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Церковь расположена в центре села, по линии грязи холмов, поросших лесом. Имеет трехчастную схему плана: по одной оси располагаются четверик с полукруглой апсидой, трапезная и колокольня.

Колокольня четырехъярусная, завершенная треугольными фронтонами, несет полуциркульный купол на круглом барабане. Над основными арочными окнами четверика устроен дополнительный ярус оконных проемов круглой формы. В основании кутога есть колоколина, отрезанный карнизом. На трапезной, примерно на уровне двух третей высоты ее стен, имеется профилированный подоконник, подчеркивавший арочные очертания окон.

Колокольня состоит из нижнего четырехгранных, обработанного по сторонам спиральными пиластрами и верхнего восьмигранных яруса, увеличенного шириной.

В интерьере храмовых помещений, над которыми возводлен купол, отличается большой светостью и воздушностью; трапезная покрыта плиническим сводом. Сокращение воссияло конца XIX в. (семнадцать апостолов в барабане купола, воссияние Христово в алтаре и другие изображения). На северной и южной стенах полуигуры святых в медальонах интересно сочетаются с круглыми окнами. Полы набретены из чешского плитки с рисунком. Интересны деревянные разные двери с мотивами национального узбургского орнамента, обрамляющие вход в церковь.

Фундамент бутовый, стены кирпичные, связи чугунные, кровли железные.

Габариты здания: длина - 43 м., ширина - колокольни - 13 м.

трапезной - 12,5 м.

храма - 13 м.

апсиды - 10 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Памятник интересен сочетанием черт постепенного классицизма, присущихся в композиции купола некоторым летающим и русско-византийским стилем, характерным для культовой архитектуры России 2-й половины XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Богословия старкия. Вятка. 1912, с. 436

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников истории

в интерьере:

для памятников архитектуры
и монументального искуствакультурного слоя
изложенных находок
конструкций
стенподиумный
этажей
волы
декора фасадов
интерьеровживописи
скульптуры
приклад. искустваподиум
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

| | хорошее | среднее | плохое | 非常好的 |
|--|---------|---------|--------|------|
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

— союзная | республ. | местная | не состоит

а) категория охраны

не имеется

б) дата и № документа о приватии под охрану

не установлены

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель

Капризов А. П., искусствовед

(ф. и. о., должность или профессия)

Рябченко
(подпись)

13 марта 1973 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)



D000005507*











Адрес

РСФСР Министерство культуры Государственная комиссия по охране
 УАССР Каракулинский район, д. Новопоселенное (населенный пункт)
 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Церковь Николая Чудотворца | памятник архитектуре | памятник монумент, ис-ва |
| археологии | истории | |

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| по первоначальному назначению | туристско-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительные | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
| | + 1679 | | | | | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предложения по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

месторождения документов
 дата составления карточки

197 г.

| | | | |
|----------|----------|---------|------------|
| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
| согласия | республ. | местная | не состоит |
| | | | |
| да | нет | | |

паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| организмы охраны | реставрационные мастерские | музей, архив, НИИ |
| союзный | республикан. | местные |

подпись

Капиткова А.Ю. Искусствовед по охране памятников
 (ф., и., о. должность или профессия) (ф., и., о. подпись)

Ольга

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь находится в центре села на фоне гряды холмов, покрытых лесом. Имеет трехчастную схему плана с трапезной и колокольней.

Храмовый четверик, завершенный треугольными щипцами, увенчан полусферическим куполом на круглом барабане, обработанным икошниками. Колокольня в нижнем ярусе - четырехгранный, обработана спиральными пильстрами, верхний ярус - восьмигранный, завершается шатром.

В интерьере сохранились росписи конца XIX в. Интересны деревянные резные двери с мотивами удмуртского народного орнамента, оформляющие вход в храм.

Памятник интересен сочетанием черт позднего классицизма и т.н. русско-византийского стиля.