

3500001091

3.1/3/ В 1.14.9
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА д. Ундозерский Погост /комплекс застройки/. Склад.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Кон. XIX века.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл. Вытегорский р-н, д. Ундозер-
АССР, край, область, район, автономная обл.ский Погост. Автотранспортом от г. Вытегры по дороге через мльз у пос.Белуосово 65 км

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тель.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		болн. санат. д(отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

I

Фото фрагментов—

4

Генплан—

фасад —

Обмеры: план—

I

разрез—

Схематический план

охранной зоны —

2 по 0,75

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектур. и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Прямые данные о времени строительства товарного склада не выявлены. Судя по архитектурным формам и строительным приемам время строительства склада можно отнести к сер.-кон. XIX века. По словам сторожилов деревни склад первоначально находился в деревне Замошье, расположенной в 3-х км от Ундозерского Погоста. От куда был перевезен и собран на новом месте в 1940-х годах, когда заново был перебран стоящий рядом магазин, утративший свои складские помещения. Имена заказчика и строителя не известны.

- б) перестройки и утраты, изменившие первонач. облик памятника.

Сохранился полностью.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектур.	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Товарный склад находится на южной окраине деревни рядом со срубом деревянного магазина XIX века. Склад представляет собой небольшой пятистенный сруб, стены которого рублены "в обло" из бревен диам. 20-22 см. Сруб средней стеной разделен на две неравновеликие половины (640х380 и 640х440). Помещения склада были предназначены для хранения продуктов и промышленных товаров местного магазина.

Северная малая часть сруба имела лишь один дверной проем с запада, южная — дверной и два оконных проема с запада и один дверной проем с востока. Косячатые окна имеют деревянные ставни на металлических кованых подставах, запирающиеся снаружи как и дверные проемы металлическими запорами. Двери склада тесовые на шпонках. Внутри помещения рядом с восточным запасным входом находится лестница, ведущая на чердак. Чердак служил как дополнительное складское помещение. Он имел небольшое косячатое окно на восток. Крыша склада тесовая самцового типа на курицах с потком. Перед основными входами в складские помещения под значительным выносом кровли устроены деревянные лестницы на всю ширину здания. Архитектурное убранство интерьера не сохранилось.

Является частью деревенской застройки 3.2. В I.14.9)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является одним из немногих сохранившихся памятников деревянной гражданской архитектуры XIX века Вытегорского р-на Вологодской обл.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не выявлены.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состоя-

ия: для памятников археологического культурного слоя
для памятников архитектуры и истории важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающ. док.)

Не выявлены.



D000031003

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
сельсовета (не используется)

Стоит на балансе Ундозерского

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта **15 января 1979 г.**

Составитель **Пустовалов В.М.-арх.**
ф., и., о., должность или профессия


[Signature]
подпись



М. П.

Старший инженер производственной группы по
охране памятников

ДЕРЕВЯНН УНДОВЕРСКИЙ ПОГОСТ
ВОЛГОДСКАЯ ОБЛ. ВЫТЕГОРСКИЙ Р-Н.
ТОВАРНЫЙ СКЛАД ПРИ МАГАЗИНЕ
КОН. XIX ВЕКА



2

ОБМЕРЯЛИ: В. ПУСТОВАЛОВ
С. ХОЛДОВ
ВЫПОЛНИЛ: В. ПУСТОВАЛОВ
1979 ГОД



Вологодская обл.

Вытегорский р-н

с. Ундозеро Товарный склад при
магазине к. XIX в.

общий вид
фото Холодов С. 1978



Вологодская обл.

Вытегорский р-н

с. Ундозеро Товарный склад при
магазине к. XIX в.

фото Холодов С. 1978



Вологодская обл.
Виттегорский р-н
д. Ундозеро Товарный склад, при
магазинне к. XIX в

фото Холодов С. 1978



Вологодская обл., Вытегорский р-н,
Товарный склад при магазине, кон.
XIX в. с. Ундозеро
Фото: арх. Холодов С.В.



Вологодская обл.

Виттегорский р-н

с. Ундозеро Тов. склад, при магазине
к. XIXB.

фото Холодов С. 1978

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

З.І. /3/ № І.І4.9

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР не движ.
Мин. культуры. Управление по охране памятников:

Адрес

Вологодская обл. Вытегорский р-н. д. Ундозерский Погост
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА д. Ундозерский Погост /комплекс застройки/. Склад.

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

1./3/

III ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Кон. XIX века

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
пачальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристско-
экскурсион-
ное

лечебн. -
оздорови-
тельн.

жилье
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

+

предлож. по исполъз.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

1

5

1

нет

место хранения документов

органы охраны

реставрац. мастерские

республикан.

местный

музей, архив,
НИИ

Дата составления карточки
«15» января 1979 г.
М. П.

федеральный

республикан.

местный

+


+

ВНИИ искусств

Составитель Густовалов В.М. - архитектор Старший инженер производственной группы
(Ф. и. о. должность или профессия, подпись) по охране памятников



Фото или схематический план



краткое описание

Товарный склад находится рядом с магазином XIX века. Склад представляет собой небольшой пятистенный сруб, стены которого рублены "в обло" из бревен диам. 20-22 см. Сруб средней стеной разделен на две неравновеликие половины. Помещения склада были предназначены для хранения продуктов и промышленных товаров местного магазина. Крыша тесовая самцового типа на курицах с потоком. Перед основными входами в складские помещения под значительным выносом кровли устроены деревянные лестницы. Архитектурное оформление интерьера не сохранилось.

Является одним из немногих сохранившихся памятников деревянной гражданской архитектуры XIX века Вытегорского р-на.