

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР

Институт культуры, Главное управление охраны, реставрации и использования
национального достояния при Советском Союзе
НИИ ПАМЯТНИКОВ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мельница волнаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первая XX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Дзержинский район, Пискаревский р-н

в Суворовском парковом о/с, бл. в Суворовском 2 км по шоссе Волковское
национальный парк, выделенный путем изъятия

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-охранное	ландшафтн.	не используется
музей обл. муз.			детск. парк д/тх.		участок троту. примыкал к парку	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 3
 План —
 Обмеры план — 2
 Фасад —
 Разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

Пискаревск — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По типологическим признакам и стилистическим особенностям мемориала построена в начале XX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен навес, двери и дверные постыли. Разрушена наружная часть колодезь.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	{	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие мозаики, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер

Мельница расположена в У дороги из г. Пеншурова на ручье, вытекающем в р. Сулоцу. Ручей протекает по глубокому оврагу, на склонах которого, значительно ниже уровня дороги, поставлена мельница.

Она представляет собой высокий квадратный в плане сруб, покрытый крутой двускатной кровлей. Стены рублены из бревен в обло. Внутри мельницы до половины своей высоты разделены бревенчатыми стенилами на три помещения. Одно из них, примыкающее к северному углу — двускатное. Его внутреннее перекрытие выполнено в виде потолка из толстых палк. На второй этаж ведет высокий проем с лицевой стороны, перед которым был устроен навес (не сохранился). Другие высокие проемы в помещении I-го этажа расположены с боковых сторон. Тесовый проем имеет традиционную конструкцию на сваях, с редкими дубовыми в них свечами.

Внутреннее устройство мельницы сохранилось полностью. Восточное помещение занимает два больших водяных колеса, расположенных на разной высоте. Подъез на них поднимался по деревянным желобам, проем для которых устроен на лицевой стороне. На противоположной стороне, по диагонали к проему для желоба, расположен проем для сброса воды. Мельничные механизмы с системой деревянных колес занимает I-ый этаж северного углового помещения. Он проработал больше вековые зерно, находившаяся на 2-м этаже. Элементы внутренней лестницы. В соседнем помещении размещены деревянные механизмы,

б) обща оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

(см. продолжение)

Типичны для старой деревни постройки, редко встречающиеся в настоящее время. Здание ^{сруб} отличается простотой внешнего облика.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	входные	резные	плоские	закрытые
характеристика объекта осмотра: для памятника архитектуры	культурного слоя защитных настилов			
для тактовых элементов и исторических	конструкций стен окрашенных поверхностей стен двери фасадов интерьеров		+	
в интерьере:	аккумуляторы окраски окна, окна			
для памятников монументальной скульптуры	информация о состоянии скульптуры грунта архитектурного слоя			

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	общая	ресурсы	история	не состоит
				+

б) дата и № документа с проектом под охрану Инт.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткие сведения со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используются

д) дата и № охранного документа Инт.

Дата составления паспорта

Составлено: Сурганов Н. В. Инт.

30 ИЮН 1985 г.

U.S.
подпись

Инспектор по охране памятников _____



0000020031



Архангельская обл., Шенкур-
ский р-н, с. Сулонца
Водяная мельница,

7а) который приводился в действие вторым водяным колесом.

Назначение механизма не установлено.

Основные габариты: 8,7 x 8,5 м









Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.6.

I.8.19

СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Мин.культ. Главк охраны памятников

(индекс)

Адрес Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Сулонда

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Мельница водяная.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

начало XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республика.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	В IIII Искусств-вознания
	+	+			+

Дата составления карточки

30 июня 1978

М. П.

Составитель Шлеева М.В., научн. сотр.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)





Мельница расположена ~~на берегу ручья~~ ~~у с/х дороги~~ из г. Шенкурска, на ручье, вытекающем в р. Сулонду. Ручей протекает по глубокому оврагу, на склоне которого построена мельница.

Она представляет собой высокий квадратный в плане сруб, покрытый двухскатной крышей. Стены рублены из бревен в обло. Внутри разделена до половины своей высоты на три помещения, одно из которых — двухэтажное. Тесовая кровля имеет традиционную конструкцию на самцах.

Внутреннее устройство мельницы сохранилось полностью. Вода по деревянным желобам подавалась на два больших водяных колеса, одно из которых приводило в действие мельничный механизм, вращавший жернова. Второе водяное колесо связано с механизмом, назначение которого не установлено.

Типичная для старой деревни постройка редко встречающаяся в настоящее время. Здание ~~имеет функциональный характер~~ и отличается простотой внешнего облика.