

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

П А С П О Р Т

I. НАЙМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Церковь Верлаама Хутынского

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. искуства |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1882-1888 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

АССР, прив. область, район, автономная обл.,
Вологодская обл., Великий Устюг, Городице, б.

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просв.цтв. | туристско-экскурс.цн. | лечебно-оздоровитель. | жилые помещения | хозяйственное | используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| музей, библио, клуб | | | больн., санат., д/отд. | | учреждение торгов, промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 13

Генплан —

фасад —

Обмеры: план — 4

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Архивные фото — 1

Схема фотофиксации — 1

Вкладыш — 2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

На месте нынешней Варлаамской церкви в городище в древние времена (1438г.) существовал Покровский монастырь с Покровской церковью. Варлаамская церковь пристроена к Покровской по случаю избавления города от нашествия поляков и литовцев в 1613 году.

БЕВ.1915, Прибавление № 12, с.318

...Находится в городище, окруженному с трех сторон глубоким рвом и земляным валом, а с четвертой стороны рекой Сухоной. На этом месте существовал ранее Покровский монастырь, в котором в 1612 году и построена Варлаамовская церковь. В 1699 году монастырь и церкви сгорели. Нынешняя каменная холодная церковь с двумя престолами построена после пожара... Тёплая церковь построена в 1888 г.

Известия Археологической комиссии. Выпуск 64,

Петроград, 1917, с.5

б) перестройки и утраты, изменившие первонач. облик памятника.

Уничтожены завершения храма и колокольни. Полностью утрачена отделка интерьеров. Подшивкой временных потолков скрыты своды храма. С севера появились деревянные пристройки.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры
- для памятников монументального искусства

- характер культурного слоя; ведущие находки.
- характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски;
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Церковь представляет собой сильно вытянутое с востока на запад одноэтажное сооружение. Все помещения строго симметричны относительно продольной оси. Церковь состоит из почти квадратного храма с более узкой полукруглой апсидой. С запада к храму примыкает протяженная трапезная. Далее по оси расположена паперть, являющаяся основанием колокольни. С юга и с севера паперти расположены одинаковые палатки. Четверик храма несколько возвышается над равными по высоте трапезной и апсидой. Вытянутый ярус звона колокольни главенствует над всеми объемами памятника. Особенности планировочной и композиционно-пространственной структуры памятника являются характерными для сложившегося на протяжении XVIII-XIX веков типа приходского храма.

Все помещения церкви имеют сводчатые перекрытия (исключением являются боковые палатки паперти). Храм перекрывается сомкнутым восемилоптковым сводом, диагональные лотки лежат на тромпах. Остатки сводов видны над нынешним балочным перекрытием. Трапезная перекрыта коробовым сводом. Интересен свод апсиды. Он обра-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(далее вклады I-2)

Единственная сохранившаяся культовая постройка города конца XIX века. Самый поздний пример сложившегося в XVIII веке типа приходской церкви с вытянутым по продольной оси планом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Известия ИАК, выпуск 64, Петроград, 1917, с. 5

2. Вологодские Епархиальные ведомости. Вологда, 1915, Прибавления № 12, с. 3-18.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

из:
для памятников археологии: кулинарного слоя
наиболее значимых находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приклад. искуства
декорации
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

| | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---------|---------|--------|-----------|
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | + | + | + | |
| | | | + | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | + | | |

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) Решение СЦ РСДАР № 1327 от 30.08.60

Не установлены



'D000033092'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Управление культуры Вологод-

д) иного образца документа. Кожевенная фабрика.

Дата составления паспорта

октябрь 1984

Составитель
Ф. И. О. должность или профессия
Б.И.Х. - инженер по охране

подпись

< 197 г.

ст. п.

Старший инженер производственной группы по
охране памятниковСмирнова И.Б.
Тотъма, типография № 4902, тип. № 4000.

Вкладыш I

Церковь Варлаама Хутынского

Вологодская обл., Великий Устюг, Городище, б

Описание памятника

зован гранями-лотками (полусомкнутый свод). Окна церкви с полуциркульными перемычками проемов и откосов, над окнами апсиды и трапезной устроены распалубки. Свод паперти аналогичен своду храма. Боковые палатки перекрыты по балкам. В толще северной стены паперти расположена лестница, ведущая на ярус ^{звона} колокольни. Выше второго этажа лестница деревянная. Площадка яруса звона дощатая и устроена на мощных балках. Проемы яруса звона с арочными перемычками, на уровне их пят проходят балки для колоколов. Перекрытия колокольни балочные. Полы в храме и трапезной дощатые, лишь во входных проемах паперти и алтаре сохранилась вымостка белокаменными плитами (около 50x50 см).

Декор фасадов памятника выдержан в строгих формах позднего классицизма. Плоскость стен храма крепится вытянутыми прямоугольными нишами, в которых размещены окна со скромными обрамлениями-наличниками в пол кирпича. Под окнами горизонтальные прямоугольные ниши-ширинки. Антаблемент храма включает в себя архитрав, образованный напуском рядов кирпича, фриз, занятый прямоугольными горизонтальными нишками, и карниз с городками, поддерживающими обломы. Очень прост антаблемент апсиды и трапезной (образован напуском рядов кирпича). Наличники окон апсиды и трапезной аналогичны наличникам храма. Стены паперти и палаток завершены треугольными фронтонами, тимпаны которых прорезаны круглыми окошками. Квадратный ярус звона колокольни со срезанными диагонально углами, причем большие грани выделены ризалитно. Он имеет отделенную простым фризом, с квадратными и прямоугольными нишами, нижнюю часть. По странам света расположены проемы звона, фланкированные лопatkами, на которых покоятся архивольт арки. Малые диагональные гра-

Вкладыш 2

Церковь Варлаама Хутынского

Вологодская обл., Великий Устюг, Городище, 6

Описание памятника

ни украшены вытянутой нишней. Плоский антаблемент венчает стены яруса звона. Над полицей крыши расположена обшитая железом невысокая ротонда, завершенная куполом. Кровли остальных объемов церкви скатные. Все фасады побелены по известковой обмазке. Внутри все стены и своды оштукатурены и ныне окрашены масляной краской. По периметру откосов икон и входных проемов проходит тянутый в штукатурке фриз, аналогичный фризу пущен в основании сводов храма. В окнах сохранились кованые решетки.

Церковь построена из большемерного кирпича 29x15x8 см (10к+10шв=89 см) на известковом растворе с затиркой швов под побелку.

Основные габариты церкви: длина 35 м, ширина 11 м.







ПЛАНЫ ПАРТИИ -
ПЛАНЫ НАРОДА!
























ПОРОКИ КОЖИ







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Госинспекция по охране памятников истории и культуры

Адрес Вологодская обл., Великий Устюг, Городище, б
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

наименование республиканского органа охраны

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Варлаама Хутынского

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1882 - 1888

4

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристко-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельн.

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хозяйственное / склад /

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

X

X

X

место хранения документов

органы охраны

реставрац. мастерские

музей, архив,

Дата составления картотчи

союзный

реставрац. мастерские

музей, архив,

► ОКТЯБРЬ 1984 г.

республикан.

реставрац.

НИИ

М. П.

Составитель

местный

реставрац.

местный

искусствознания

дир. Медведев И.Б.

(ф. и. б. должность или профессия, подпись)

Старший инженер производственной группы

по охране памятников

Сергачева И.Б.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание Церковь представляет собой вытянутое, симметричное относительно продольной оси одноэтажное сооружение, состоящее из квадратного храма, вытянутой трапезной и паперти, являющейся основанием колокольни. Четверик храма несколько возвышается над трапезной и полуокруглой апсидой. Ярус звона колокольни главенствует над всеми объемами памятника. Все помещения со сводчатыми перекрытиями. Полы в храме и трапезной дощатые, на паперти и в алтаре сохранилась вымостка белокаменными плитами.

Декор фасадов выражен в строгих формах позднего классицизма. Широко применены вытянутые квадратные ниши, окна с полуциркульными перемычками имеют рамочные наличники. Стены паперти завершены треугольными фронтонами. По странам света колокольни расположены проемы звона, фланкированные лопatkами. Внутри все стены и своды оштукатурены и окрашены масляной краской. В основании сводов храма проходит тянутый в штукатурке фриз, аналогичный фриз проходит по периметру откосов проемов. В окнах сохранились кованые решетки.

Церковь построена из большемерного кирпича 29x15x8 см на известковом растворе с затиркой швов под побелку.

Основные габариты: длина 35м, ширина храма 11м.