

окт 1970 от 18/09/1971
37003/10004

5-31

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Название. Колокольня. Воскресенско-Федоровского монастыря.
2. Адрес. Ивановская обл. Шуйский р-н, с. Сергеево. Змеевский с/совет
3. Время сооружения - 1902-1903г.
4. Автор, строитель, зеквачик.

Автор проекта колокольни архитектор Беген. Монастырь строился на средства прихода и основательницы монастыря Анны Николаевны Шубиной.

5. Расположение. Альбом расположен при въезде в село, с правой стороны от дороги. Недалеко протекает река Теза. Проезд из г.Шуя на автобусе до села Сергеево. Колокольня - на южной стене стены.
6. Исторические сведения, строительная периодизация.

В 1904 г. колокольни были оштукатурены и на нее были подняты колокола.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты.
Четырехстолпная, трехярусная колокольня с центральным проездом проездом в первом ярусе. Габариты нижнего яруса 10,48 x 10,48м.
8. Конструктивная система.

Колокольня является типичным примером конструктивного типа: "восьмерик на четырех столбах". Четверик представляет собой четыре мощных столба, связанных арками. Перекрытие над проездом - крестовый свод. Второй, восьмериковый ярус значительно меньших габаритов, имеет четыре арочных проема и перекрыт сомкнутым сводом. На него опирается восьмигранный барабан с луковичной главкой. Снаружи и внутри колокольня оштукатурена цементной штукатуркой и окрашена желтой меловой краской. Кровля металлическая, чешуйчатая.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.

Задолго при подъезде к селу, из зелени окружающих его деревьев выглядывают широкие купола Успенского собора и восьмерик с главкой колокольни. Композиции колокольни строго вертикальные, это подчеркивается значительным уменьшением объемов к верху и характером декоративного убранства. С запада и востока к ней примыкает монастырская ограда.

10. Декоративное убранство фасадов.

Центральный проезд колокольни имеет арочный портал, над которым устроен профилированный архивольт, переходящий в карниз к углам. Архивольт состоит из двух полочек и велика. Над порталом, на всех четырех фасадах колокольни, поднимаются треугольные фронтоны с круглыми оконками на вершине. От карниза фронтонов, вниз, опускается архитурно-колончатый фриз. Второй ярус состоит из восьми арок, четыре из которых имеют сквозные проемы звонницы. Наверху арки завершены архивольтами, по структуре напоминающими архивольты портала нижнего яруса. На углах восьмерика стоят спаренные полуколонки с усечеными базами и капителями. Купол имеет чешуйчатое покрытие. Восьмигранный беребеня оформлен так же восемью арками, четыре из которых, обращенные на север, юг, запад и восток, имеют оконные проемы. Над арками идет ровный цилиндр беребеня, завершающийся небольшим карнизом и луковичной главкой с маковкой и крестом.

II. Интерьер памятника:

/основные помещения, их габариты и архитектурные характеристики, система взаимосвязи.

Под колокольней устроен проезд шириной 3,5 м. На восточной и западной стенах есть окна, дающие ему дополнительное освещение.

б/характер художественного оформления архитектурных элементов
стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов / резьба,
лепнина, чеканка/ - нет

в/монументальная живопись / время, автор, школа, местораспо-
ложение, сюжеты, технике исполнения/ - нет

г/ стеклянная живопись - иконы, картины и пр - нет

д/ скульптура / время, автор, школа и т.д./ - нет

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.

Является необходимым элементом ансамбля монастыря.

13. Фиксация памятника / фото, обмеры, зарисовки, где находятся,
цифры/ ИСКРПМ, август 1970г.

14. Реставрационные работы / характер, время, автор, место хра-
нения материалов/ не проводились.

15. Состояние памятника.

Кровля первого яруса имеет разрушения, постепенно покрывается
растительностью. Арочные проемы звонницы заложены кирпичем.

Центральный проезд закрыт. Окраска колокольни почти полностью
исчезла. В оконных проемах барабана отсутствует остекление.

16. Современное и перспективное использование памятника.

Склад.

17. Охрана памятника - не охраняется.

18. Основная библиография. "Историко-статистическое описание
церквей и приходов Владимирской епар-

19. Дополнительные сведения - хли, впп.5

13 августа 1970г.

С.Гнедовский

Редактор

В.И.Казаринов









