

ПАСПОРТ

на памятники архитектуры

p/3m
№05 С.М. Р.С.С.С.
№1322 от 20.12.74
№624 от 04.12.74

2910035001

- I. Наименование: Колоколыня
2. Адрес: с. Сельцо, Виноградовского района, Архангельской обл.
3. Время сооружения: 1800г.
4. Автор, строитель, заказчик: Колоколыня построена по заказу жителей деревни. Ставили колоколыню также мастера, что строили Ильинскую и Воздвиженскую церковь Селецкого погоста.
5. Расположение: Колоколыня расположена на погосте с. Сельцо, в 2,5 км. от одноименной пристани.
6. Исторические сведения, строительная периодизация: Колоколыня дошла до настоящего времени без существенных утрат и переделок.
7. Тип, планировочная стр-ра, основные габариты: Шатровая колоколыня, на четвериковом основании. Размеры четверика - 7,83х7,81м. Общая высота - 30,0
8. Конструктивная система, материалы фундаментов, стен, перекрытий, отд. материалы, размеры бревен: На невысокий четверик поставлен восьмерик с шатровым завершением. Шатер колоколыни - строгильный, и поддерживается столбами звона. С северной стороны колоколыни устроено высокое крыльцо, ведущее в восьмерик колоколыни. Все здание рублено "в обло" с остатком, шатер крыт тесом, главка лемехом и. Диаметр бревен - 30см.
9. Объемно-пространственная композиция: - Высокая, однако несколько тускловатая, колоколыня хорошо вписывается в ансамбль и служит его высотным и организующим центром. Она хорошо вычленима, просматривается с подъезных путей и основной транспортной магистрали (р. Сев. Двина) и служит прекрасным ориентиром.
10. Декоративное убранство фасадов: Здание колоколыни обшито тесом, что значительно ободняет облик колоколыни. Главка колоколыни покрыта лемехом шатер-тесом.
- II. Интерьер помещения:
- а) основные габариты: Из четверика колоколыни устроен ход в восьмерик. Основные размеры: четверик - 7,21-7,23м, восьмерик, 7,10м.
- в) характеристика художественного оформления стен, перекрытий: Стены восьмерика и четверика оставлены вначале необработанными.
- в) монументальная станковая живопись, скульптура, внутреннее убранство: не сохранилось.

12. Историческое и художественное значение памятника:

Колокольня Селецкого погоста принадлежит к широко распространенному типу шатровых колоколен русского Севера.

14. Фиксация памятника: Фотофиксация и обмер памятника произведены в 1971г. экспедицией Центрального совета под руководством Бобылева В.Г. Материалы находятся в АрхИИРМ.

15. Состояние памятника: Удовлетворительно.

16. Современное и перспективное использование памятника: Не используется.

17. Охрана памятника: На Госохране, на балансе ^{АИИ} ~~ИИИ~~ краткое историческое описание приходов

18. Основная библиография: Нет. ^{и церковей Архангельской епархии.}
Арх. 1895г. вып. II

19. Дополнительные сведения: Нет. Известия имп. археолог. комиссии.
СПб 1911г. вып 41

Дата составления паспорта:

17 октября 1971г.

Автор: Бобылев В.Г.

Редактор: Тельтевский П.А.





