

3500001097

3.4....I.I4.9

Индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(НЕДВИЖИМЫЕ)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

Церковь Богоявленская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1805 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

д. Черная Слобода (сообщение: рейсовым автобусом до села)

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветител.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей бигл. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

5

Фото фрагментов —

3

Генплан —

1

фасад —

1

Обмеры: план —

—

разрез —

—

Схематический план —

—

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектур. и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

**XVII. Приход Чернослободской. Боголюбенская церковь, 1805 года.**

**Каменная.** В 1903 г. ремонтирована; расширена трапеза, устроена деревянная паперть и сторожка, оштукатуренная по штукатурке, у с.-з. угла устроен контрфорс. Престолов четыре; часовен в приходе 8".

В 30-х годах XX века в помещении церкви был устроен склад зерна. 2 августа 1968 года от молнии, во время грозы, загорелась колокольня, свод которой рухнул впоследствии.

6) перестройки и утраты, изменившие первонач. облик памятника.

В конце XIX века к паперти была сделана пристройка по всей ее ширине. Церковь горела дважды, после чего была разрушена верхняя часть колокольни — утерян свод и шпиль, сгорели стены и рухнули своды пристройки. На окнах сохранились металлические решетки. Кровля на всех частях металлическая, на храме — отсутствует. Пол в церкви разобран, т.к. в последние годы помещение использовалось под конюшню.

b) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| для памятников археологии        | — характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
| для памятников истории           | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.  |
| для памятников архитект.         | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. иска-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.  |

Богоявленская церковь стоит на краю деревни, обращенная своим западным фасадом к речке Индоманке, а восточным — к дороге, являющейся основной улицей села, имеющей однорядную линейную планировку, где дома обращены своими главными фасадами к реке. Поставленная в конце улицы и на небольшом возвышении, окруженная кладбищем, церковь является основной доминантой поселения, объединяя в единое целое все гражданские постройки.

Памятник относится к кирпичным культовым постройкам, типа "восьмерик на четверике" с 3-х ярусной колокольней. В плане церковь представляет собой набор традиционных частей, заключенных в единий объем. Помещение храма вытянуто поперек церкви и отделено от алтарного помещения проемами, арки которых опираются на продольные стены и два опорных столба, поставленных между храмом и алтарем. Последний имеет выступающую в восточном направлении 3-х гранную апсиду. На западе к храму примыкает достаточно большая трапезная, через арочные проемы переходящая в 3-х частную паперть. Лестница на колокольню проходит во внутреннем столбе паперти, вход на которую осуществлялся непосредственно с улицы. В конце XIX в. западный входной фасад был застроен дополнительным помещением, (сейчас полуразрушено). Интересен интерьер церкви, т.к. своды и перекрытия весьма различны и многообразны. Храм в центральной части перекрыт 8-ми лотковым сомкнутым сводом, переходящим к четверику 2-х светного основания посредством ступенчатых парусов. Боковые помещения храма имеют коробовые своды,

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Богоявленская церковь представляет собой интересный образец культовых построек на территории Вологодской области, обращая на себя внимание объемно-пространственным решением и конструкциями, архитектуре которого сказывается ранне-классицизм.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ИАК, вып.52, воп.рест. № 13, Вытегорский уезд., стр.137.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:  
для памятников археологии: культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории: конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

для памятников монументального искусства: живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва  
цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	
			++	
			+++	
			++++	+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

**Не имеется.**

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающ. док.)

**Не установлены.**



\*D000030993\*

**Помещение церкви пустует**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**Нет**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

**Севан О.Г., арх.**

Составитель  
ф. и. о., должность или профессия

подпись

8

197 г.

Старший инженер производственной группы по  
охране памятников

Тотъма, типография, зак. 4932, тир. 4000.



У-66 Трапезницею  
Алтаря, боковыми с. Дерево  
Богоявления с. Белогород-  
Ское об-н.

Продолжение.

III. Описание памятника.

а боковые помещения алтари - коробовые с "щечками" на востоке, исключая центральный объем, имеющий также коробовый свод. Апсида перекрыта 3-х гранным сводом. Трапезная перекрыта сомкнутым сводом, а объемы паперти имеют крестовые своды. Над всеми окнами церкви, исключая храм, устроены распалубки.


Церковь скромно декорирована: углы и стены выделены пилонами, раскрепованные карнизом. Углы колокольни - рустованы во 2-м ярусе. Окна церкви обрамлены наличниками с замковым камнем, рисунок которых несколько видоизменяется на верхних ярусах храмовой части. Завершением храма является купол, на который поставлен 8-ми гранный барабан с главкой и крестом. Колокольня имела невысокий 8-ми гранный купол и шпиль.

Размеры кирпича основной части: (320 x 170 x 90 мм); пристройки (320 x 150 x 80 мм).

Размеры церкви: длина - 35 м; ширина - 14,5 м.


Уранство убогорске не  
сократилось.

ЧЕРНАЯ САОБОДА  
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. ВЫТЕГОРСКИЙ Р-ОН  
ЧЕРНОСАОБОДСКИЙ с/с.  
НАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ  
1805 г.  
СХЕМА ГЕНПЛАНА



0 100 м

ЧЕРНАЯ СЛОВОДА  
ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛ. ВЫТЕГОРСКИЙ Р-ОН  
ЧЕРНОСЛОВОДСКИЙ С.С.  
ИАЗАНСКАЯ Ц-ВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ  
ХХХ-1805 Г.  
1ЭТАЖ





Баллада о  
Богатыреи  
с. Чеснав Севастополь  
Ч-66 Типография 1805,

Рисунок Севастополь, 1976г



Белогород 050.  
Белогорский рн  
с. Репное сюда же  
Час Томск 18032

Прим Седан 1976г



Бесенгаль 000  
Боткинские пр.  
с. Чертас суббота  
1805 4-го октября

Чертас 1805



Бендеры 1805  
Борисоглебский р-н  
с. Чесноково  
У-ка Троицкая  
1805г

Петр Селан  
МГБ



Buceros c. 207

Buceros c. fm

C. tenuis cecovida

Sp. B. Swinhonis 1805?

Quito Cebu 1976



Биоресурс №  
Бородинский р-н  
с. Церковь Чудо-  
Успенский храм, 1805

Юрий Себастьян 1992



Беновский ода  
богородичный р 24  
С. Радищев член  
Ульяновской губернии, 1805,

Петро Сидан 1976



Беногорская 217  
Беногорский р-н  
с. Чепкас селение  
Бондаревская 13 бб 18032

Рано Севаст 1982

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимые  
РСФСР Упр. по охр. пам. Минкультуры РСФСР индекс

наименование республиканского органа охраны

Вологодская обл., Вытегорский район, д. Черная Слобода

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### Церковь Богоявленская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1805 г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельн.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее среднее плохое аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная республ. местная не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы

органы охраны

союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские
			республикан.
			местный
			музей, архив, НИИ

СТВО К  
то хранения документов

составления картотеки  
20 марта 1978 г.

КАНЦЕЛЯРІЯ  
Севань О.Г., ст.арх.

составитель  
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф.и.о., подпись)



# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Памятник относится к кирпичным культовым постройкам, типа "восьмерик на четверике" с 3-х ярусной колокольней. В плане церковь представляет собой набор традиционных частей, заключенных по ширине в единый объем. Помещение храма вытянуто поперек церкви и отделено от алтарного помещения проемами, арки которых опираются на продольные стены и два опорных столба, поставленных между храмом и алтарем. Последний имеет выступающую в восточном направлении 3-х гранную апсиду. На западе к храму примыкает достаточно большая трапезная, через арочные проемы переходящая в 3-х частную паперть. Лестница на колокольню проходит во внутреннем столбе паперти, вход на которую осуществлялся непосредственно с улицы. В конце XIX в. западный входной фасад был застроен дополнительным помещением (сейчас полуразрушено).

Размеры церкви: длина - 35 м,  
ширина - 14,5 м.

У-ло здешнега купог постр.  
чар. XIX в. в ар-те кобог  
муджеск винчные джанко  
спасенчица.