

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

ПАСПОРТ

ЧАСТЬ I. ВАРВАРЫ ВЕЛИКОМУЧИНЫ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX в

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР, Пряжинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
п. Коккойла, 42 км к западу от п. Пряжа

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			базис. санат. з/отд.		учреждение торгов. промышл. сфера	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

вкладыш I

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строитель и история создания неизвестны.

Датируется на основании архитектурных и конструктивных форм и деталей /тип окон и дверей, конструкция крыши, возведение сруба сразу под обшивку, стены без повалов/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не имеется

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Ремонтно-реставрационные работы выполнены в 1970г. Карельской СНРПМ, заменены кровли, ремонт обшивки, крыльца, звонницы.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер,

Расположена на краю деревни в окружении старой еловой рощи. Имеет двухосную композицию. Основной прямоугольный объем молельни и сени вытянут вдоль горизонтальной оси и перекрыт двускатной крышей. Вертикальная ось образуется над сенями шестигранной звонницей, покрытой невысоким шатром. С запада выполнено одно-входное крыльцо с двускатным навесом, спирающимся на столбы. Композицию постройки дополняют главки, поставленные непосредственно на конек крыши над молельней и крыльцом и на шатер. Главка имеет своеобразную форму — в виде еловой щишки. Северный и южный фасады одинаковы, асимметричны из-за расположения в западной части звонницы и окона, по одному на каждом фасаде, смещенных к восточной стене. Плоскость стен, обитых тесом ровная, нерасчлененная. Углы обшиты вертикально в виде пилестр. В плане помещение молельни близко к квадрату, сени вытянуты в поперечном направлении. В сенях расположена лестница, ведущая на звонницу. Потолки в молельне и сених горизонтальные в одном уровне. Окна и двери трехкосящие с сопряжением элементов под прямым углом. Стены, рубленые "в обло" изнутри отесаны без скругления углов. Крыша слеговая, гвоздевая. Стены шестерика звонницы рублены "в лицу", столбы одинарные, четырехгранные, без резьбы. Декоративное оформление имеет столбы крыльца — геометрическая объемная резьба в виде чередующихся невысоких цилиндров и конусообразных и ромбических в вертикальном сечении фигур; балюстры звонницы и крыльца.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный тип карельской культовой постройки со своеобразным видом и оформлением главок, использованием природоподражательных принципов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. Л, Стройиздат, - 1972, II9с, с.74
2. КГА-Ф.25, 1866г, оп. 20, д 26/260, л.1.3.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	+			
для памятников архитектуры и истории	+			
	культурного слоя важнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. исч.-ва			
для памятников монументального искусства	цоколий постамента скульптуры групп красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Мин. тров РСФСР

от 04.12.1974. № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранные зоны не утверждены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пряжинский райисподком

д) дата и № охранныго документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Вахрамеева Т.И., архитектор
(Ф. И., О., должность или профессия)

11. 04. 1988 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.И.

М. П.



*D000025167 *

Вкладыш I

д. Коккойла

Приянский район

Карельская АССР

Часовня Варвары Великомученицы
(XIX в.)

УП.

а/ Необычна и оригинальна форма резного лемеха главок.

Лемешины имеют вид стилизованной елочки. По торцам крыши выполнены причелины, украшенные скаловзной, выемочной и контурной резьбой. От конька крыши спущено полотенце с резьбой в виде круга со вписанным в него крестом, дополненное глухими кружками.

Материал постройки - сосна, ель, лемех - из осины.

Основные габариты постройки в плане 6,7 x 5,4 м















КАССА
ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ ПОСТАВЛЕН
ЗНАЧЕНИЯ
ЧАСОВЫХ
БАРРИКД XIX в.
Постановлением Совета
Государственного Комитета по охране





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР наименование республиканского органа охраны
 Главк охраны памятников МК РСФСР
 Адрес Карельская АССР, Пряжинский р-н, д. Коккоила
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА часовня Парвани Великомученицы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использ. туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+			

место хранения документов

Дата составления карточки
13 июня **1988**

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
+	+	+
		ВНИИ искусств

Составитель Вахрамеева Т. И. архитектор

(Ф. и.о., должность или профессия, звание)

Инспектор по охране памятников

Маркова В. М.
(Ф. и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположена на краю деревни в "священной" роще.

Клетская двухчастная постройка с надстроенной над сенями шестириковой звонницей, крытой невысоким шатром. Часовня равноширокая и равновысотая, основной ее объем перекрыт двускатной крышей гвоздевой конструкции. Бревенчатые стены снаружи обшиты тесом. Крыльцо с запада.

Высота помещений молельни и сеней одинаковы. Оригинальны главки над молельней, звонницей и крыльцом - в форме шишки, лемешины - в виде стилизованных елочек. Материал - дерево. Габариты в плане 6,7 x 5,4 м.

Характерный тип карельских часовен с использованием в конструктивных и декоративных элементах природоподражательных мотивов.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры.

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа власти по музееологии)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЧАСОВНЯ ВАРВАРЫ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Приженский р-н,
г. Коккозла, 42 км к западу от п. Пряжа

(национальный округ: населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	договорное	не используется
музей база клуб			белый ракуш. стена		учреждение природоохран. центра	+

ПРИЛОЖЕНИЯ: **Вкладыш — I 3**
 Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 9
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— историй возникновения; кому и когда производились разработки и раскопки, место хранения коллекций.

б)

для памятников истории

— историко-архитектурные краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми образуются прибрежные памятники.

для памятников архитектуры
и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны.

Датируется XIXв. на основании архитектурно-конструктивных особенностей /тип окон и дверей, конструкция крыши, возведение сруба сразу под обшивку, стены без повалов/.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Во второй половине XXв. утрачен иконостас, стены оклеены обоями.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы проведены в 1970г. Карельской СНРПМ.
Были заменены кровли, произведен ремонт крыльца, звонницы, обшивки.

Документация хранится в архива АО "Лад" г.Петрозаводска

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, вхождение находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумента, памятника	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на южной окраине деревни, в старой землестроительной роще.

Часовня деревянная, двухчастная, состоит из помещений молельни и сени. Прямоугольный в плане объем, рубленый из круглого леса "в обло", склонной крышей. Над сенями возвышается шестистолбная колокольня из рубленого "в лапу" шатровике с повалом, завершающаяся невысоким шатром и крестом с главкой. С запада к часовне примыкает крыльцо. Это прямоугольная в плане площадка в несколько ступеней, покрытая двухскатной крышей на столбах. Молельня и крыльцо увенчаны главками с крестами, установленными на столбах. Стены снаружи оббиты профилированным тесом, а выпуски на углах здания оформлены в виде пилasters. В нижней части стены проходит дощатый цоколь.

Восточный фасад — глухой, с воротами и южный — одинаковые, имеют по одному окну в молельне, смытые на восток. Наличники из простой профилированной доски.

Богатое декоративное оформление у крыльца и звонницы. Резные столбы крыльца квадратного сечения, объемная геометрическая резьба представлена собой в продольном сечении чередование прямоугольников с ромбическими и трапециевидными элементами. Балюсины ограждения плоские, дощатые, контурная резьба выделяет на них три прямоугольника, разделенные ромбами. Поле балюсин покрыто сквозными и глухими круглыми отверстиями. Столбы звонницы четырехгранные с ограждением из балюсин, повторяющих рисунок ограждения крыльца. Между столбами проходит подзор лучковой формы. Кровля и полицы из дороненного и прикообразного теса. Причелмы часовни выполнены трехъярусной резьбой. Нижний ряд — чередование контурно выраженных полукругов со сквозными отверстиями в центре и треугольников между ними. Второй ряд — трехчастная городковая перекладина с отверстиями в

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

С.М. ВЛАДЫШ.

Характерная часовня поэзинских карел XIXв., со своеобразной формой и АЛЕКСОМ главок.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Орфинский В.П. Древлянское зодчество Карелии. — Л.: Стройиздат. 1972. с.74

2. ЦГА Карелии. ф.25, оп.20, д.26/260, л.1,3

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя

и жилых изолод

и конструкций

для памятников архитектуры

стен

и истории

покрытий

потолка

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере:

живописи

скульптуры

приз. исч.в.

для памятников изобрази-

тельного искусства

доходя

постамента

скульптуры

группы

красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

охраняется	раскрыта	неслужеб.	не состоит
	†		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР
от 04.12.74г. № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



"D000025166"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
На балансе Пряжинского района-
Полкома

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Копалин В.Г., архитектор
(Ф.И.О., наименование или профессия)

1984.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.



Вкладыш I
 Республика Карелия
 Пряжинский р-н
 д.Коккойла
 Часовня Варвары

К п.УІ а) центре, а третий - ряд глухих круглых отверстий. Полотенце-с треугольными "капельками" в нижней части и ~~вспомогательное~~
^{крепление} в центральной. Поле покрыто круглыми отверстиями.

Необычна и оригинальна овальная форма трех главок часовни, напоминающих шишки. Лемех вырезан в виде стилизованных елочек. Стены изнутри отесаны без скругления углов, в молельне оклеены обоями. В южной половине сеней расположена лестница на колокольню. Поля и потолки дощатые по балкам. Потолок из досок с калевками "в разбежку".

Фундаменты из крупных валунов с каменной забиркой.

Материал - сосна, ель, лемех из осины.

Основные габариты 6,7x5,4 м.




















0.4.3 -1.61.12

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия
 Адрес Киреевск, Пряжинский р-н, д. Соколъ
 (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Часовая Гарвард

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное	жилье помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

XIX в.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

советская	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

мест хранения документов
 места составления копий
 ТО МАРГИНАЛЫ
 Соавтор Смирнов В.Г. - архитектор
 и. и. о. должность или профессия, подпись)

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационный материал
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музеи, архивы, НИИ
советский + республикан. + местный +	республикан. + местные	РНМ ИСКУССТВ

Испектор по охране памятников Маркова Р.Н.
 (Ф.И.О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Часотня деревянная, состоит из помещений молельни и сеней. Прямоугольный в плане объем рублен из круглого леса "в обло", покрыт двухскатной самцовской крышей.

Над сенями возвышается шестистолбная колокольня на рубленом "в лапу" шестерике с повалом, завершающаяся шатром и крестом с главкой.

С запада примыкает крыльце - прямоугольная площадка с двухскатной крышей на столбах. Над крыльцом и молельней возвышаются главки. Стены обшиты тесом с выделением на углах пилasters. Богато декорированы резьбой столбы, балясины, причелины. Оригинальна форма главок и лемеха - в виде шишки и стилизованных елочек.

Размер в плане 6,7 х 5,4 м.

Характерная часовня пряжинских карел XIX в.