

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране
(изменение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

водяная мельница на реке Хорбе

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
начало XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР,
Пудожский район, деревня Пелусозеро в 99 км от Пудожа
(АССР край, область, район, автономная обл.,
национальный округ; населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	учебно-спортивн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бильярдный клуб			больш., средн., мал.		учреждение гостиниц, промышленский склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Foto общего вида—1
Foto фрагментов—2Генплан—1Обмеры: план—2 (поэтажные)

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- а) для памятников истории
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства
— автор, строитель, заказчик, история создания.

построена из жилого дома в начале XX в. артелью местных плотников

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

полуразрушен подводящий лоток и поддергивающие его бревенчатые срубы, а также мостки обхода вокруг мельницы и настил, перекрывающий реку за ней. Сильно разросшийся кустарник и мелколесье закрыли постройки и затруднили подход к ней

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

водяная мельница-колесница с верхним бором, двухколесная, односрубная, двухэтажная. Мельничный сруб ($7,7 \times 5,8$ м) поставлен прямо над речкой ниже потока, от которого вода по подводящему лотку, лежащему на рубленом основании над естественным руслом реки, поступала к мельнице. Сруб последней рублен "в обло" и перекрыт тесовой стропильной крышей. Русло реки ниже мельницы перекрыто бревенчатым настилом.

Внутреннее устройство сооружения похоже на мельницу в Тамбичозеро (индекс III.6.11-1.61.13) и отличается от нее следующими деталями:

1- в связи с высоким расположением желобов потолок колесницы поднят выше пола амбара на 3 венца;

2- в колеснице пол земляной, а не додатый, как в первом случае;

3- бункер для зерна переносной, а не поворотный, отсутствует регулировка подачи зерна;

4- вместо подшипников под оси механизмов подложены камни с выдолбленными в них углублениями.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

подобно мельнице в деревне Костино Гора, представляет научный интерес

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. не имеется

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристики общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры

конструкций

и истории

стен

портретов

потолков

пола

декора фасадом

интерьеров

внешний вид

внутренний вид

живописи

скульптуры

приклад. искуш.

для памятников монумен-

тального искусства

цоколя

постамента

скульптуры

грунта

красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры		+	+	
и истории			+	
для памятников монумен-				
тального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000026568 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используется

д) дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

197 г.

Испектор по охране памятников

М. П.

Составитель Орфинский В.П., архитектор

(Ф. И. И., должность или профессия)

Вера
(подпись)А. Воробьёв
(подпись)

(подпись)





