

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

Мордовская АССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры Мордовской АССР

(разделение республиканского органа здравоохранения)

# ПАСПОРТ

51 ассоциат

Спасо-Преображенский монастырь, жертва  
корпус (см. генплан, строение № 7)

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		3.4(3.2)	

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVII в.

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Мордовская АССР

Красносалободский р-н, пос. Учхоз

(ASSR, край, область, район, администрация обл.)

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	исслед. издб.		больница, з.отд.	+	учреждение горюч., промыш., склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,
2) для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор и строитель неизвестны, корпус входит в комплекс монастырских построек к. XVII в. и выстроен одновременно с ними в период с 1703 по 1716 годы.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Изменена внутренняя планировка жилого этажа во время приспособления под помещение столовой: разобрана поперечная капитальная стена, отделявшая сени от палат, пробиты новые дверные проемы, заложены первоначальные.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, вложенные находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления нематериальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажный, на цокольном полуподвальном этаже, корпус расположен на главном западном фасаде монастыря между колокольней и угловым павильоном, симметрично настоятельскому корпусу. Эти два невысоких протяженных здания, примыкающие к колокольне, уравновешивают ее вертикаль, что придает общей композиции уравновешенность.

Фасады декорированы пилasters, рустованными по главному фасаду и павильону со стороны двора: пилasters соответствуют внутренним стенам. На гладких стенах под пильстрами выделяются круглые ниши над окнами, правоугольные фалеоники под ними, карниз классического профиля с "сухариком". Углы здания скруглены и рустованы.

В интерьере во время приспособления для обеденного зала столовой разобрана внутренняя стена между сеними и палатой (которой соответствовала пивоварня по дворовому фасаду и широкий простенок по надвратному фасаду). Вторая палата, прилегающая к сеним, сохранила свои габариты, коробчатый свод, конструкцию окон, прямых в четвертях арочных в откосах, — ряд элементов иной архитектуры более раннего времени.

В цокольном этаже сохранились коробовые своды, конструкции окон.

Материал — кирпич 29 x 14 x 8, основные габариты 29,5x10,4 м

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

Иной корпус западного фасада, органически входя в архитектурный комплекс монастыря к XVIII-н. XIX вв. в то же время в своей планировке (палата-сения-палата) и ряде деталей конструкций является традиционные черты иной архитектуры XVII-н. XVIII вв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. "Красноселодский Спасо-Преображенский общежительный мужской монастырь", Москва, 1856г.
2. фотоальбом общества охраны памятников истории и культуры, или.4-4в, фотография 1910-х годов.
3. "Один день в обители икона Герасима". Нижегородские епархиальные ведомости, 1890г., № 20-21.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок:  
конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптура  
прикл. ис-из

для памятников монументаль-  
ного искусства

штукатурка  
постаменты  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
культурного слоя важнейших находок: конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	
живописи скульптура прикл. ис-из	+	+	+	
штукатурка постаменты скульптуры группы красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сводная	республ.	местная	не состоит
		+	*

б) дата и № документа о принятии под охрану

*шсег. СССР № 596 от 16.09.70.*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий доку-  
мент)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование:

*на балансе Учхоза, столовая, в I-м этаже хлебопекарня и столовая-  
ная мастерская - в подвале*

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель \_\_\_\_\_  
(ф. и. и., должность или профессия)

**Денискина А.П.**

(подпись)

инв.

197 3.

Паспорт по охране памятников \_\_\_\_\_



D000005309\*

подпись

Заказ 4308



