

Министерство культуры СССР
 Памятники истории и культуры СССР / недвижимые /
 Союзная республика РСФСР
 Министерство культуры, Государственная инспекция
 по охране памятников истории и культуры

Паспорт
ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Троицкая церковь *с приделом*
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры.
- III. Датировка памятника - 1778 год.
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,
 Фурмановский район, село Марьинское.
- V. Характер современного использования - склад колхоза.
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик,
 история создания/:
- а/ Троицкая церковь построена в 1778 году в селе
 Марьинском.
 Заказчик и строитель церкви неизвестны.
- б/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный
 облик памятника:
В 1954 г. к Северной стене трапезной колхозом пристроен времен-
 ний деревянный навес.
- в/ Реставрационные работы /общая характеристика, время,
 автор, место хранения документации/:
 Реставрационные работы не проводились.
- VII. Описание памятника /основные особенности планировки,
 композиции, пространственной структуры, конструкций;

характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительные материалы, основные габариты:

а/ Церковь трехчастная, с летним храмом типа "восьмерик на четверике", бесстолпным, пятиглавым, с двумя разновеликими французскими алтарями; квадратной в плане трапезной, южная стена которой несколько выступает по отношению к южной стене летнего храма; шатровой колокольней, нижний ярус которой входит в объем трапезной.

К особенностям композиции церкви относится некоторое смещение продольных осей запад - восток холодного храма с алтарем и трапезной с колокольней. Это придает отклонение от строго симметричной композиции, свойственной храмам подобного типа.

В общей композиции церкви доминирует мощный объем холодного храма, в виде массивного восьмерика на таком же массивном четверике. Объем холодного храма контрастирует с низкими объемами трапезной и алтаря. Характерна почти одинаковая высота холодного храма и шатровой колокольни, под которой расположен главный вход в церковь.

Церковь кирочная; размер кирпича - 31 x 16 x 8 см /апсиды/.

Габариты церкви: общая длина - 35,30м, максимальная ширина трапезной - 14,60 м, длина трапезной - 13,60 м, длина холодного храма - 11,85 м, ширина - 13,40 м.

Церковь имеет традиционную сводчатую систему перекрытия: над холодным храмом - восьмилотковый сомкнутый

свод; над алтарем — коробовые своды, переколящие полусомкнутые гранение; перекрытие трапезной — система коробовых сводов; в первом ярусе колокольни — крестовый свод на подпружных арках.

Кровля железная.

Фундаменты бутовые.

В декоре храма возрождены формы архитектуры XVII века. На углах восьмерика и в наличниках окон холодного храма, трапезной и алтаря — очень стройные колонки, на которые опираются полукруглые изящные сандрики. На гранях столпа колокольни и алтаря — плоские лопатки. Арки звонов обрамлены килевидными архивольтами. Главный элемент карнизов всех отделений храма — "городки". Над пиластрами и колонками карнизы раскрепованы.

Хорошо сохранилась живопись в интерьере холода храма, на всех стенах, кроме восточной. Вся плоскость западной стены занята одной большой композицией: грешники в аду и праведники. Масляная живопись XIX в. на библейские темы.

Утварь не сохранилась.

б/ общая оценка общественной, научной и художественной значимости памятника:

Редкий образец монументального, крупного храма типа "восьмерик на четверике", с двумя граненными апсидами, шатровой колокольней, включенной в объем трапезной, и несколько асимметричный в расположении главной оси запад — восток.

VIII. Основная библиография; архивные источники, иконографические источники материала:

Известия императорской археологической комиссии, вып. 31 / Вопросы реставрации, вып. 3/, С.-Петербург, 1909 г., стр. 226.

IX. Техническое состояние памятника:

хорошее среднее плохое аварийное
конструкций:

стен	+	холодного и теплого храма, крест центр. главы.
покрытий	+	
перекрытий	+	

пола	+
------	---

декора:

фасадов	+
---------	---

интерьеров	+
------------	---

в интерьере:

живопись	в холодах храме
----------	--------------------

скульптура	не сохранились
------------	----------------

прикладное искусство	
-------------------------	--

X. Система охраны: союзная республикан. местн. не сост.

a/ категория охрани: +

b/ дата и № документа о принятии на охрану:

Не принят.

v/ границы охранной зоны и зоны регулирования застройки /краткое описание со ссылкой на утверждающие документы/:

Не установлены.

р/ баланская принадлежность и конкретное использование:

Принадлежит колхозу "Рассвет", используется в качестве склада. Председатель колхоза - Дементьев Николай Сергеевич.

л/ дата и № охранного документа:

Не имеются.

Дата составления паспорта:

сентябрь 1972 г.

Составитель:

Агаджанов

Павличенков В.И.
кандидат арх-ри.

Инспектор:

М.Н.


























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. 117.16.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Ивановская обл. Бурмановский р-он. село Марынское. Культуры.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Троицкая

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

+

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1778 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристско-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельный.

жилые
помещения

хозяйст-
венное

ис исполь-
зуется

+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

изврите-
ние

+

+

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотография

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

Дата составления карточки

8 • Сентябрь 1974 г.

М. П.

Составитель

Левицhev Ф. В.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Левицhev

органы охраны	реставрационные мастерские	музей. архив. НИИ
союзный	республикан.	местные

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь трехчастная с летним храмом типа "восьмерик на четверике", бесстолпным, пятиглавым с двумя разновеликими гранеными алтарями, квадратной в плане двухстолпной трапезной. В общей композиции церкви доминирует мощный объем холодного храма в виде массивного восьмигранника на таком же массивном четверике. Церковь кирпичная.

Принадлежит колхозу "Расцвет", используется в качестве склада.