

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001282

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР  
наименование республиканского органа охраны памятников

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар (I)II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис-к-ва
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
АССР, край, область, район, автономная область,Уфтигский с/с, д. Заболотье (в 3 км от центра сельсовета д. Лесотино)  
национальный округ, населенный пункт, пути подъездаV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. лотд		учреждение торговл. промышл. склад	X

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 4

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Схема фотопиксации — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

**Датировка амбара концом XIX века произведена на основании стилистического анализа постройки, с учетом состояния и характерных особенностей его конструкций.**

Ходатайство о выдаче паспорта оценено как АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Ходатайство о выдаче паспорта оценено как АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
и не подлежит дальнейшему рассмотрению.

6) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Перестроек и утрат не имеется.**

Ходатайство о выдаче паспорта оценено как АДМИНИСТРАТИВНОЕ

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

**Реставрационные работы не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Амбар расположен в поле, к западу от деревни. Расположение его на краю зернового поля указывает на то, что амбар был зерновым. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самцовской кровлей; на переднем восточном фасаде над входом выдается массивный бревенчатый залобник. Небольшой залобник имеется и на заднем фасаде. Внешне амбара — четырехстенный сруб, почти квадратный; во внутрь амбара ведет косичатая дверь (фото 5). Дверной проем окружен затесами. Перед ним устроен узкий дощатый помост. Личина замка, врезанного в щитовое дверное полотно, снаружи прикрыта железной накладкой (фото 7). Стены из бревен диаметром 23-25 см рублены с остатком. Кровли крыты двумя слоями тёса, уложенного на часто расположенные слеги; концы тесин заведены в долбленные потоны, укрепленные на курицах простой формы (фото 4).

Размеры амбара в плане 3,85 на 3,84 м (в осиях сруба).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная крестьянская хозяйственная постройка — зерновой амбар конца XIX века, распространенный в поселениях Сухонского региона; отличается хорошей сохранностью традиционного первоначального облика.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

характеристика общего состояния: для памятников археологии  
культурного слоя, важнейших находок  
для памятников архитектуры и  
истории  
в интерьере:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
культурного слоя, важнейших находок		X		
для памятников архитектуры и истории		X		
в интерьере:		X		
живописи				
скульптуры				
прикл. иск-ва				

для памятников монументального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Не имеется.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

D000032117

г) балансовая принадлежность и конкретное использование амбар бесхозный, ныне  
пустует.

д) дата и № охранного документа

Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель

Барановский Е.Ю., арх.

Ф.И.О., должность или профессия

подпись

Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись


Кубено-Озерская типография, 1988 г., зак. №287, тир. 1000 экз., ф. А-3

М. П.



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
УФТЮГСКИЙ С/С  
ДЕР. ЗАБОЛОТЬЕ  
АМБАР В ПОЛЕ (I),  
КОН. XIX в.


СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



НАВОШИНА Н.Б.,  
1990 г.

ВОЛОДАСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
ЧУФТЮГСКИЙ С/С  
ДЕР. ЗАБОЛОТЬЕ  
АМБАР В ПОЛЕ (I),  
КОН. XIXв.

1 ЭТАЖ



0 5 м

НАВОШИНА Н.Б.,  
1990г.



I. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Утюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Общий вид с юга.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Общий вид с восто-  
ка. Фото Гельфера С.В., 1989 г.





З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтянский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Главный вост. фасад.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

65



4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Гл. масад: залобник.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

55



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Гл. фасад: дверь.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

55



6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Гл. масад: следы  
от старого вершника двери (с "ушами").  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Заболотье.  
Амбар в поле (I). Гл. часад: личина  
замка. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

55

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР**

З.2. - I.14.16.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Главное Управление по охране памятников

наименование республиканского органа охраны

Адрес **Вологодская обл., Нюксенский р-н, Устьюгский с/с, д. Задолотье.**

АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

**Амбар (I).**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Конец XIX века

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристко-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-----------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**сохранять ценный памятник**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

非常好的	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да  нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
---------	------------	--------	----------------------

место хранения документов

реставрац. мастерские

музей, архив, библиотека

Дата составления карточки

органы охраны

союзный

местный

реставрац.

мастерские

музей, архив, библиотека

республикан.

республикан.

местный

музей, архив, библиотека

М. П.

**Х**

**Х**

**Х**

**Х**

Составитель

**Барановский Е. Ю. арх.**



Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы  
по охране памятников

**Г. А. Долидович**

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Амбар расположен на краю зернового поля к западу от деревни. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самновой кровлей; на переднем фасаде над входом выдается массивный бровенчатый залобник. Небольшой залобник имеется и на заднем фасаде. В плане амбара четырехстенный квадратный сруб. На переднем фасаде косичатая дверь, окруженная затесами, перед ней узкий дощатый пост. Личина замка, врезанного в щитовое дверное полотно, прикрыта железной накладкой. Стены из бревен диам. 23–25 см рублены с остатком, кровли тесовая по курицам и потокам. Сохранились курицы и потоки. Размеры амбара 3,85 на 3,84 м (в осах сруба).

Типичная крестьянская хозяйственная постройка – зерновой амбар конца XIX века, распространенный в поселениях Сухонского региона; отличается хорошей сохранностью традиционного первоначального облика.