

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры Минкультуры РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар

| II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ | памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник искусства |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 6 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Вторая половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г.Костомукша,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
д.Пирттигуба, в 8 км от д.Вокнаволок
 национальный округ; населенный пункт; путь следства)

| V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | по первоначальному назначению | культурно-просветитель. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительные | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | музей библиотека | | больница, санаторий | | учреждения торговли, промышленности | + |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—6Фото фрагментов—3Генплан—1Обмеры: план—1фасад—1разрез—1

Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|--|--|
| для памятников археологии | —история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | —история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | —автор, строитель, заказчик, история создания. |

Каллико И.М.

Построен, вероятно, во второй половине XIX века. Датируется на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как двухкосящатые двери, безгвоздевая конструкция первоначальной кровли.

Вероятно, в начале XX века были нарощены на три бревна стены амбара: Верхняя часть постройки — щипец и слеги — были использованы прежние.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

Нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | для памятников археологии | —характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | —характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски. |
| а) | для памятников архитектуры | —основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. искуства | —основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материала, техника, размер. |

Разположен возле единственного сохранившегося дома деревни —
дома Каллико И.И.

Амбар однокамерный, с открытым предмостью. Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда рублен в "обло" из отесанных снаружи бревен. Крыша двухскатная, из двух слоев ломаного теса.

Главный фасад обращен к дому Каллико И.И. Он имеет расположенную по середине двухкосящую дощатую дверь на шпонках. Над ней незначительно выдвинут вперед фронтон, опирающийся на выпуски двух верхних продольных бревен сруба. В верхней части фронтона небольшое окно для освещения внутренней антресоли. Боковые фасады имеют по два следа от кокор-куриц в уровне первоначальной кровли амбара. На задней стенке небольшое окно-продух. Декоративных элементов нет. Стены изнутри не отесаны. Пол дощатый по балкам, потолка нет.

Размеры плана в осях 3,20 x 3,15 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционная хозяйственная постройка северных краев XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материал отсутствует.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---|---|---------|--------|-----------|
| характеристика общего состояния: для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | | | |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | + | | + |
| в интерьере: | живописи скандинавской приклад. искуства | | | |
| для памятников монументального искусства | декорации постамента скандинавской группы красочного слоя | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану
от 22.II.89 № 279

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Находится в личной собственности Каллио И.М., используется под склад.

не имеется

д) дата № обрачного документа

Дата составления паспорта

10 октября 1989 г.

Составитель Коппин В.Г. — архитектор

(Ф. И. О. должности или профессии)

подпись

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Елань



D000027839













Э.6.■ -1.61.17

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(виды)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес: Карельская АССР, г. Коостомукуша, д. Пирттигуба
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Амбар

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

| Памятник археологии | Памятник истории | Памятник архитектуры | Памятник монумент. ис-ца |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 6 | |

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| Памятник археологии | Памятник истории | Памятник архитектуры | Памятник монумент. ис-ца |
|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | вторая половина XIX века | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительное | жилые помещения | хозяйственные | не используется |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | + | |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| | | | |
|---------|---------|--------|------|
| хорошее | среднее | плохое | 非常好的 |
| | + | | |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| | | | |
|-----------|-----------------|---------|------------|
| советская | республиканская | местная | не состоит |
| | | + | |

наличие утвержденной охранный зоны

| | |
|----|-----|
| зз | нет |
| | + |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | чертежи | реставрационные материалы |
|---------|------------|---------|---------------------------|
| + | + | | |

место хранения документов

| органы охраны | реставрационные мастерские | музей, архив, НИИ |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| государств. + | республиканс. + | местные |

Дата составления карточки 1 декабря 98 г.

М. П.

Составитель

Копинин В. Г. архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

ВНИИ Искусств
Маркова В.М.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Типичная хозяйственная постройка северных карел XIX века.

Амбар однокамерный, с открытым предмостью.

Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда рублен в "обло" из отесанных снаружи бревен. Крыша двухскатная из двух слоев ломеного теса.

Главный фасад имеет расположенную по середине двухкосящую дверь с дощатым на шпонках полотном. Над ней незначительно нависает фронтон, в верхней части которого небольшое окно-продух для освещения внутренней антресоли. Боковые фасады имеют следы от кокор-куриц в уровне первоначальной кровли. На задней стенке небольшое окно-продух. Декоративных элементов нет. Стены изнутри не отесаны, пол дощатый по балкам.

