

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

350000 1993

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Спаса-Преображения.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1824 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, Кирилловский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Поповка /погост Шалга -Бодуново/, автобус Кириллов-Чарозеро

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
	музей обл. клуб		больн. санат. л/отд.		учреждение торгов. промыш. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 45
- Фото фрагментов — 4
- Генплан —
- Обмеры: план — 1
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —
- Вкл. — 1 стр
- К п. VII а.

индекс 350000
план неферментов
д. Поповка, Вологодская
обл. фото, чертежи

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание выстроено в 1824 году на погосте волости Шалга-Бодуново на средства прихожан. При строительстве возможно использование образцового проекта.

Строители храма, судя по манере стилистического исполнения здания, скорее всего местные мастера.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В трапезной утрачены перекрытия и кровля над ней. Сильно разрушена колокольня: утрачены два ее верхних яруса и завершение, сломан портик, в плохом состоянии кладка. Имеются большие утраты штукатурки на фасадах здания.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место фиксации документации) не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристики памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичное здание храма стоит на погосте на открытом месте, недалеко от деревни Попловка.

План здания имеет вытянутую компактную конфигурацию. Ядро планировки составляет квадрат основания четверика, к которому с востока примыкает большое полукружие алтаря, а с запада — квадрат основания трапезной, углы которого скруглены. С запада к трапезной примыкает колокольня с двумя боковыми помещениями.

Основу композиции составляет бесстолпный кубический объем, завершенный куполом на широком приземистом барабане и увенчанный световым фонарем с главкой. С востока к нему примыкает пониженный объем алтаря, а с запада — массивный двусветный четверик трапезной, углы которого скруглены. По центру западного фасада к трапезной примыкает ярусная колокольня, сохранившаяся до уровня яруса звона; по сторонам колокольни имеются два небольших низких помещения, соединенные проходами с трапезной и колокольней. Четверик и

трапезная имеет плоские деревянные перекрытия и крыта кровлей на два ската. Верхний ярус колокольни и завершение утрачены.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/вкладыш №1 /

Характерный пример

в архитектуре провинциального классицизма первой четверти XIX века. с использованием образцов простоты.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ГАВО, ф. II47, оп. 3, д. 2, лл 104-107

ЦГИА СССР, ф. 799, оп. 33, д. 1077 "страховые документы на Преображенскую церковь что в Шалга-Бодунове за 1910 г."

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкции стен покрытий потолков пола денора фасадов интерьеров

в интерьере: живопись скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		+
	+	+	
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены



D000037862

г) фактическая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Поб'яловский СС. искусствовед
 (ф. и. о., должность или профессия)
Мосин
 (подпись)



1984.

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Вклады № I к паспорту" Церковь Спаса-Преображения, 1824г.,
Кирилловский р-н, Вологодская обл."

пункт VII а:

Фасады четверика расчленены на два яруса пилястрами и увенчаны фронтонами. Угловые пилястры сильно отодвинуты от углов четверика. ^{Пилястры завершены} астрагалом грубого профиля; капители отсутствуют. Яруса стен четверика прорезаны большими окнами: высокими в нижнем ярусе, квадратными во втором "свету". Окна имеют лучковые перемычки и заглублены в четвертные ниши. Граница между ярусами нижнего и второго света отмечена профилированными полочками. Алтарная апсида в месте примыкания к четверику рустована. Боковые фасады трапезной имеют трехчастное деление. Заглубленная средняя часть боковых фасадов рустована и завершена полуциркульным палладианским окном.


Западный фасад колокольни оформлен пертиком со сдвоенными колоннами / фронтон его утрачен/. Нижний ярус колокольни продолжен полуярусом с полуциркульными окнами. Маленький световой фонарь, венчающий купол, увенчан фигурной луковичной главкой. Здание снаружи оштукатурено и побелено.

Отделка интерьеров заключается в штукатурке и побелке стен и перекрытий и тянутых потолочных карнизах.

Помещение трапезной разделено на два этажа. Межэтажное перекрытие опирается на два столба в центра трапезной.

Размер кирпича: 28,5 /29/ x 13,5/14/ x 8,5

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН
С. ПОПОВКА /ШАЛГА-ВОДУНОВО/
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ
1824 ГОД.



0 10М

3

В/О "СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ"
ОБМЕРИЛИ: КАМЕНЕВ И.
МАШКОВА В.
ВЫПОЛНИЛА: МАШКОВА В. 1988



Вологодская обл.,
Куринковский р-н,
Поселок Шауро-Бадуйсто (Ры. Тонотка)
В. Луца-Трехдзятельские, 1824г.
Общий вид с селого-запада.

Колл. А. Карачева, 1980г.



Вологодская обл.,
Куратовский ж-д
Торас - Марк - Бидунто (П. Поника)
к. Суаса - Преображенский, 182 1/2.
Вдунто буд с тово-ганада.

Кол. Н. Камекова, 1980г.



Вологодская обл.,

Куратовский р-н.

Город Шаро-Божинто (Рег. Понювка)

В. Анаса - Преображенск, 1824г.

Южный фасад.

Л. С. Камелева, 1980г.



Вологодская обл.
Куршевская р-н
с. Толова (посел.
Шамар-Богумово)
ул. Св. - Преображенки,
1824 год.
Юлианский градус аршино.

Рого А. Камель, 1980.



Вологодская обл.
Киреевский р-н
с. Пенова (посел. Шавра -
Богумов).
ул. Свободы - Преображенские, 1824 год.
Южной части траншеи

Фото А. Кошенин, 1980г.



Ворогская од.
Купишевецкий р-д
С. Петровка (порт Улава -
Богуслово)
Ул. Свободы - Александровское, 1824,
Юженинские графы Кривошеина.

Фот. Н. Каменицы, 1980.



Валовогскы обл.
Купинскы вѣстни р-н
с. Поновка (поросѣ Шама-Бодуновы)
у-во Свое - Преображенскы,
1824 год
Архив

Роско Н. Самуилов, 1980.



Вологодская обл.
Киринское р-н
с. Тоновка (посел. Шага-
-Бодуново)
ул. Св. Спаса - Преображения, 1824.
Центральная часть трапециевидной
площ. с забором

Фото Н. Колесова, 1980.



Вологодская обл.
Куршатовский р-н.
с. Поповка (посел. Шатра-
бодуново).
У-во Стара-Трансформации,
1824 год
Фрагмент северного фасада

Рис. А. Кошечка, 1980



Вологодская обл.
Кирилловский р-н
с. Поповка (посел. Шавра-
-Бодунов)
уч-во Спец. Преображенск.,
1824 год.

Франциск асида, из
с севера.

Ромо Н. Канюков, 1980 год



Валоводская вод.,
Куринноберезный р-н,
с. Тоновка (новосей, Уланза-
-богуча)
усть Снава - Амурская земля,
1824 год.
Забережье усть

Фото Н. Ханцевич, 1980.



Вологодская обл.,
Кижининский р-н,
Посел. Шанс - Бодунов, (Дер. Понолька)
У. Сула - Преджаменино, 1827г.
Черобин фондъ в Кенясовъ завка.

Рис. Н. Каммела, 1980г.



Вологодская епархия
Куршевский р-н
р. Понорова (новый Шаморова -
Бегуново)
усть Снава - Преображенские,
1824 год

20^{ей}
лрн савоковни,
Вид с запада

Фото Н. Заменина, 1980.




Вологодская обл.,
Киршиловский р-н,
Поселок Шалги-Будуново (вул. Понювка)
д. Сидра-Трестраженни, 1827г.
Вид колонкальки с юга. Третьим узлом.

Федо Н. Каменица, 1980



Вологодская обл.
Журиковская р-н
с. Понюха (посел. Улаша-
-Бодуново)
ул. Св. - Преображения,
1824 кв.
Западный фасад колокольни

Фот. Н. Каменев, 1980г



Вологодская обл.
Кирилловский р-н
с. Погово
Цкв Сввца-Фредерикса
1824 год.

Грамматика учителя Грамматика

Фото А. Камышев, 1980.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Адрес Вологодская обл., Кирилловский р-н, д. Поповка /пост Шалга-Болуново/
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Верковь Спаса-Преображения

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1824 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительный	жилищное помещение	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по исполь.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республи.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	

место хранения документов
Дата составления карточки
30 апреля 1985 г.

органы охраны			реставрац. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	
	+	+			

М. П. Составитель Машкова В. И., Искусствовед Старший инженер производственной группы

(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)

или эксперт-замещающий



Машкова



Краткое описание

Церковное здание расположено недалеко от д. Поповки на погосте, на открытом месте. Ядро планировочной структуры составляет квадрат основанной четверика. С востока к нему примыкает полукружие алтаря, а с запада — квадрат основания трапезной со скругленными углами и колокольня с двумя боковыми помещениями. Объемно-пространственная композиция складывается из кубического объема храма, пониженного объема алтаря, массивного двусветного четверика трапезной и ярусной колокольни/сохранилась до уровня яруса звона/. Особенности композиции и декоративного убранства фасадов говорят о возможном использовании при строительстве образцового проекта, осуществленного, судя по манере исполнения, местными мастерами.

Характерный признак архитектуры провинциального классицизма с использованием образцовых проектов.

Интерьер здания имеет чистое светлое разбитое пространство, контрастирующее с изогнутыми, перекрещивающимися деревянными потолочными пространствами трапезной.