

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000542

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **Р С Ф С Р**
Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
использования памятников

ПАСПОРТ**Дом жилой****I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА****II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1903 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Пензенская обл., г.Пенза,

ул.Урицкого, 56

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д.отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 6

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Жилой дом построен в 1903 г.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника **Произведена внутренняя перепланировка**. Сделаны кирпичные пристройки-тамбуры с северной стороны (к объему лестничной клетки) и с западной стороны (к объему, примыкающему к лестничной клетке черного хода. Утрачены первоначальные двери парадного входа, отличавшиеся высоким художественным исполнением.
- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **не проводились**

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории -

для памятников архитектуры

a)

— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом кирпичный двухэтажный. На улицу выходит пятиосевым восточным фасадом, крайние оси которого по бокам выделены рустованными на 1-м этаже и филенчатыми на 2-м пилонами, а сверху отмечены трапециевидными щипцами.

В крайней справа оси на 1-м этаже устроен вход на лестницу, ведущую на 2-й этаж. Окно-дверные проемы 1-го этажа имеют лучковые перемычки, отмеченные у окон замковым камнем, и обрамлены наличниками, повторяющими форму проемов, причем более широкая верхняя часть наличников рустована. Под окнами сделаны декоративные фартуки, украшенные сухариками. Оконные проемы 2-го этажа имеют стрельчатое завершение и обрамлены аналогичными наличниками. Дробный характер декора дополняется междуэтажным карнизом, украшенным сухариками, образующими подобие аркатурного пояса, и многорядным венчающим карнизом, декорированным городками. На крыше сделано шесть декоративных тумб, четыре из которых соответствуют по положению пилонам, выделяющим крайние оси фасада.

Декор переходит и на другие фасады, в том числе и наличники окон второго этажа, которых на южном фасаде сделано три, а на северном — два.

В плане основной жилой объем представляет собой прямоугольник, с северной стороны к которому пристроен более длинный объем лестничной клетки, соответствующий крайней справа оси главного фасада. К южной части западного фасада пристроен объем, разделенный стеной на две части, в одной из которых (ближней к основному жилому объему дома)

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника, примером каменного жилого дома и.ХХ в., большую живописность которому придает дробный характер декора, в эклектичном духе.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Технический паспорт на дом (Бюро технической инвентаризации г. Пензы).

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя
для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников мону-
ментального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
		-		
		-		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



*D000037924 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование под жилье

д) дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

октябрь

1988 г.

Составитель Белгузова Т.Д., преподаватель

(ф. и. о. должность или профессия)

Мир -

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Борунов Д.А.

Борунов
(подпись)

Дом жилой. 1903 г. (Пензенская обл.,
г.Пенза, ул.Урицкого,56)

В К Л А Д И Ш
З.2. - I.39.I


Уп. а) расположена лестница черного хода, ведущая на второй этаж.
Между выступами с западной стороны на уровне второго этажа устроен
закрытый балкон с большим окном, средняя часть которого имеет стрель-
чатое завершение.

Вход на первый этаж устроен с северной стороны под лестницей,
перед ним сейчас сделан кирпичный тамбур. Другой вход устроен с южной
стороны, перед ним - дощатые тамбур и сени. Входы на 2-й этаж - с улицы и
со двора.

Крыша вальмовая железная. Здание покрашено в желтый цвет с выде-
лением декоративных элементов белым цветом.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., г. ПЕНЗА, ул. УРИЦКОГО, 56.
дом жилой. 1903 г.

генплан



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - Дом жилой. 1903 г. (ул. Урицкого, 56).
- 2 - Усадьба городская. к. XIX-н. XX в. (ул. Урицкого, 44) ул. М. Горького, II
- 3 - Усадьба городская. к. XIX-н. XX в. (ул. Урицкого, 58).
- 4 - Дом жилой. 1905 г. (ул. Урицкого, 60)
- 5 - Усадьба городская. к. XIX-н. XX в. (ул. Урицкого, 53).


■ - другие паспортизированные памятники

Выполнил: Белгузова Т.Ю.
1988 г.

— С

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., г.ПЕНЗА,
ул.УРИЦКОГО,56.
ДОМ ЖИЛОЙ. 1903 год.

план I-го этажа




0 10 м

Выполнил: Белгузова Т.Ю.
1987 г.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., г.ПЕНЗА,
ул.УРИЦКОГО,56.
ДОМ ЖИЛОЙ. 1903 г.

— С

план 2-го этажа



0

10 м

Выполнил: Белгузова Т.Ю.
1987 г.



Fenzlinaea oct.,
7. Fenzl
v. Hrubevo, 56
km. m. s. 7903,
big + young.

July 1987.
B. Pagonov



Французская обн.
г. Франция
у. Триест, № 56
декабрь 1903,
Левенций gracis,

янв 1887,
г. Родников



Fenzluerocanus ad.,
z. Fenzl
sp. Yunnan, 56
described, 1903,
Cebrennis gracilis.

gracilis 1987,
B. Pogonov



Fenzlenskiae ed.
7. Freija
sp. Youngov. 56.
Ann. Mus. 1903,
Bocconozzii gracilis.

gratio 1987.
B. Pogossova



Fenzl's cat ad.
? Fenzl
sp. Гималаи, 56
New species. 1903,
Однако в описании
того же вида.

янв 1887.
Б. Яковлевич



Fenzlinaea ex.
2. Fenzl
ip. Чукчии, 56
декабрь, 1903 г.,
высота 1-20 метров
лесистое гриве

январь 1907.
B. Pogonov



Гензенская обр.
г. Гензен
ул. Гришного, 56
декабрь 1903 г.
День 2-го заседа
северной группы.

янв 1987,
Б. Родионов



Гензенштадт.
г. Генза
ул. Знаменская, 56
Документы - 1903,
для библиотеки

янв 1987 г.

В. Рогонинъ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников (индекс)

Адрес **Пензенская обл., г. Пенза, ул. Урицкого, 56** (адрес республиканского органа охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1903 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки
«**октябрь 88** г.

органы охраны	реставрацион. мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель **Белгузова Т.Ю.**, преподаватель
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Белгузова

Инспектор по охране памятников **Борунов Д.А.**

(Ф. и. о., подпись)

Борунов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



фото зеркальное

Дом кирпичный 2-этажный, на улицу выходит 5-осевым восточным фасадом, крайние оси которого по бокам выделены пилонами, а сверху отмечены трапециевидными щитцами.

Оконно-дверные проемы 1-го этажа имеют лучковые перемычки, 2-го - стрельчатое завершение. Наличники повторяют форму проемов, их верхняя часть рустована, а подоконные декоративные фартуки украшены сухариками, как и междуэтажный карниз. Венчающий карниз ^{дом} украшен городками. Крыша дома железная вальмовая. В плане имеет форму прямоугольника, с северной стороны к которому пристроен объем лестничной клетки, а с западной объемы лестницы черного хода и подсобных помещений. Является примером жилого каменного дома конца XIX в., большую живописность которому придает дробный характер декора.