

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

3710119002 № 56

б/зм

Владимирская

1. Наименование. Введенская церковь. Николаевская
2. Адрес. Ивановская область. Шуйский район, с. Введенье. Черницкий сельсовет.
3. Время сооружения - 1847 г.
4. Автор, строитель, заказчик. Строились на приходские средства.
5. Расположение. В центре села у бывшей торговой площади. Рядом стоит церковь. Введенье /летия/. Напротив здание конторы колхоза. Автобусная остановка находится на расстоянии 100 м. До города Шуя 18 км.
6. Исторические сведения, строительная периодизация.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты. Трапеза, одноглавая, 6 спенная церковь. Планировочная структуре 2-х частей осевая симметрична. Основные габариты: 3391 x 1765.
8. Конструктивная система. Кирпичная с наружными несущими стенами, дополнительными опорными столбами в центре объема, которые несут своды храма. Покрытие церкви металлическое по деревянным стропилам и обрешетке. Внутри стены оштукатурены известковой штукатуркой. Снаружи побелка по кирпичу. Размер кирпича 25x17x8.
9. Особенности композиции памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте. Церковь. Композиция представляет собой простой прямоугольный объем. с двумя фронтонами, выходящими из центральные части северной и южной фасадов. Над ними возвышается четверик с люкарнами, над которым поднимается восемигранный барабан с главкой. Апсида храма почти не выделена из общего объема церкви. Церковь является составляющей ансамбля.

I0. Декоративное убранство фасадов.

Основным элементом декоративного убранства фасадов являются плоские горизонтальные лопатки. Над окнами простенький рельефный сандрик. Храм укрыт широкими пильстрими. Над центральным окном храма наличник с кокошником.

II. Интерьер памятников:

а/основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязей.

С западной стороны церкви вход ведет из паперть (530x586). По обе стороны паперти находятся служебные помещения (549x586), симметрично относительно общей оси. Из паперти ворочный проем ведет в храм. Храм представляют собой низкое длинное помещение (2592x1615) члененное не три ряда 6-ти столбами, на которые опираются мощные арки.

б/характер художественного оформления архитектурных элементов, стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка). - Пол церкви устлан каменными плитами.

в/монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, стихотворение, техника исполнения) - нет

г/стенковая живопись - иконы, картины и пр. - нет

д/скульптуре (время, автор, школа и т.д.) - нет

е/сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет.

I2. Историческое и художественное значение памятников - нет

I3. Фиксация памятников (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры) - И С Н Р П М. Август 1970 г.

I4. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ - не проводились.

15. Состояние памятника.

Смылась побелка на фасадах. Некоторые кирнички выбиты. В окнах нехватает рам, остекление отсутствует. Общее состояние памятника хорошее.

16. Современное и перспективное использование памятника.

Используется под зернохранилище.

17. Охрана памятника - не охраняется

"Историко-статистическое описание

18. Основная библиография - церквей и приходов Влад. епархии",
вып.5, Владимир, 1898.

19. Дополнительные сведения - нет

18.8-70г.

С.Гнедовский

К п.6 - исторические кведения: теплая Бвведенская церковь была построена в 1845 году на средства прихожан. Имелось три престола: главный - Владимирской Б.М., Успения Б.М., Архистратига Михаила.

В старинные времена на месте церкви существовал женский Бвденский монастырь, чо 1733 года приписанный к Николо-Шартомскому м-рю. Упразднен в 1764 году.























