

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(предвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Баня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
				3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

середине XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Холмогорский г-н,
(АССР, край, область, район, автономия обл.,
д. Говч. проезд от пос.Холмогоры автобусом на Кузомень - 110 км, далее
пешком - 10 км. находящийся окр. находящий приступ каскада

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использование здания	использование проезда	гражданское здание	ремонтно-административное	искусство изобразительное	искусство звуковое	искусство танцев
музей бани каунт			баня санат. аллея		музей кинотеатр музей музей	+

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото, общего вида — 2

Фото с фрагментами — 4

Схема — 1

Листы карт — I

Листы

Листы

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, время и когда происходили разведки и раскопки, место находок коллекций.
	для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	автор, строитель, заказчик, история создания.

Башня, судя по конструктивным признакам, сооружена в середине XIX века.

6) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Переделана кровля здания. Утрачены водометы и курицы. Все конструкции подвергены гниению. Входной проем, видимо, расширен.

«) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, места

хранения документов). Реставрационные работы не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для понимания предметов	— характер жилого здания, жилой дом.
для понимания истории	— характеристика памятника, наименование, место и время установления исторической доски.
для понимания архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасада и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, принадлежащего искусства, строительных материалов, основные саборы.
для понимания эстетики, художественного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения: тексты, материалы, цветные, размер.

Курная баня расположена на восточной окраине деревни. Она поставлена почти у самого обрыва высокого пойменного берега р.Гвач.

Низкий прямоугольный сруб, вытянутый во оси север-юг, сложен из бревен, переклеянных в "обло". Под нижние венцы подложены валуны. Пологая двухскатная кровля с самцовыми цирцами на торцах, первоначально имела безгвоздевую конструкцию. В настоящее время тесовое покрытие кровли укреплено по слегам гвоздями и прижато сверху охлупнем. На боковых фасадах выступают хвости переруба внутренней стены, отделяющей предбанник. На северном фасаде расположены, видимо, расширенный входной проем с поздней щитовой дверью, изначенной на своеобразных деревянных петлях. На северном фасаде сделано небольшое дымовое отверстие, на восточном — вплоское окно.

Внутри в северо-западном углу основного пространства находится очаг, сложенный из валунов без раствора с вмонтированным в него котлом. У стен устроены лавки. Пере крытие плоское. Пол дощатый.

Здание сложено из бревен диаметром 24,25,26 см.

ЦДР РАДНР общественной научно-исторической и художественной комиссии памятника.

Редкий в настоящее время пример курной бани, середине XIX века, сооруженной с использованием традиционных для деревянного зодчества конструктивных и отогнательных приемов.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ АРХИВНАЯ:

ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Архивных и литературных сведений не обнаружено.

Обычные планы, фото, крошки и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристика оборудования для охраны зданий и сооружений

Номер инвентаря
и наименование

Для пожарной охраны
типа А и Б

автоматический
пожарный
старт
пожарные
трубы
пожарные фасадные
стеклопакеты

и инженерных

инженерной
скульптуры
бронз. литья

для памятников монументальной
искусства

памятники
памятники
скульптуры
бронзы
памятники гранита

Локации	Придано	Сдано	Задолжено
	+		
		+	
		+	
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

от какихлибо опасностей

Граждан	Ресубл.	Частных	Не ответит
			+

б) дата и № документов о привлечении под охрану _____ нет

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования зоной (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охраняемой зоны не установлены.



"D000034366"

г) папановская принадлежность к конкретное использование _____ Не используется



ВСТ

Составлен: Иванов И.А.

Иванов И.

10.08.2018

На документе отсутствуют подписи













3.3. 1.8.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. упр. по охране памятников истории и культуры
Адрес Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Гоач
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Баня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
архитектурыпамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент, ис-ца

3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

сер. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельныйтурнетско-
экспозицион-
ныйлечебно-
оздорови-
тельныйжилые
помещенияхозиест-
венноене исполь-
зуется

предлож. не использ.

+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

удовле-

плохое

пригодное

хорошая

редко

местап

использован

хорошая

редко

нет

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ



VII. ПАДИРНЯЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов и
дата составления картотекиокт 1980 г.
МЧ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны			
сводный	республикан.	местный	реставрационные мастерские республикан.

г. Архангельск, Масаева И. /

музей, архив,
ИИИ
ВНИИ



Краткое описание

Курная баня расположена на обрыве высокого пойменного берега р.Гбач. Низкий прямоугольный сруб сложен в "обло". Под нижние венцы подложены валуны. Пологая двухскатная кровля с самцовыми щипцами первоначально имела безгвоздевую конструкцию. Покрытие кровли сверху прижато охлупнем. На боковых фасадах выступают хвости перегуба внутренней стены, отделяющей предбанник. В восточной стене устроено волоковое окно. Внутри сохра нился очаг, сложенный из валунов без пастьвра с вмонтированным в него котлом. У стен устроены лавки.

Редкий пример курной бани, сег.XIXв сооруженной с использованием традиционных для деревянного зодчества конструктивных и строительных приемов.