

ПАСПОРТ

2910035002

на памятники архитектуры

1. **Наименование:** Воздвиженская церковь
2. **Адрес:** д. Сельцо, Виноградовского района Архангельской обл.
3. **Время сооружения:** 1802-1808 гг.
4. **Автор, строитель:** не известен
5. **Расположение:** по лев. берегу р. Даны при впадении в нее р. Сельки или Шейри. д. Сельцо в 2,5 км. от пристани "Сельцо"
6. **Исторические сведения:** нет.
7. **Тип, планировочная структура, основные габариты:** Однопрестольный, однокупольный, одноапсидный храм крестового типа.
Длина - 22 м, ширина - 8,6 м, высота - 16 м.
8. **Конструктивная система, материал фундамента, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, кам. блоков, керамики:**
Куб, крытый четырехскатной крышей, увенчанный главкой на восьмигранной шейке (в данное время почти утрачена первоначальный вид). С западного и восточного фасадов уравниваются пристройками, крытыми также двухскатной крышей, и в свою очередь оканчивающиеся полукруглыми апсидой и входом.
Размер кирпича 7х12х21. Церковь и ее декоративные детали выполнены из хорошо обожженного кирпича, не прикрытого штукатуркой и побеленного сверху известкой. Фундамент белокаменный.
9. **Объемно-пространственная композиция:**
Здание вытянуто вдоль оси восток-запад. Основы центр здания - куб, уравнивающийся и с востока и с запада полукруглыми апсидой и шеей главы. Сравнительно небольшая, выделена в композиции (ное построение) апсиды, она как бы подчеркивает размеры Ильинской п-ки и колокольни, и в то же

времени уравнивает композицию погоста, являясь нижней видовой точкой.

10. Декоративное убранство:

Декоративное убранство весьма скромно, что соответствует духу времени, духу эпохи начала XIX в. Стены оклеены лишь иллюстрами и тонкими горизонтальными тиснами (3 ряда), уходящими под козырек, образованный 4-х скатной крышей. Замкнутой квадрат простых наличников соединяет только брусина над верхней частью наличников. Вход в трапезную украшает календарный перспективный портал, начинающийся почти от фундамента здания.

11. Интерьер памятника :

а) основные помещения : алтарь, трапезная, основное помещение

б) характер худ. оформления:

стены и потолки гладкие, оштукатуренные, побеленные

в) монументальная роспись: не сохранилась

г) скульптура : не сохранилось

д) сохранность внутреннего убранства : не сохранилось

12. Историческое и художественное значение в развитии архитектуры

13. Фиксация памятника : фотографиярование и обмер данного памятника производился в августе 1971г.

14. Реставрационные работы: не производилось

15. Состояние памятника: аварийное

16. Современное использование: используется под склад

17. Охрана памятника: на госохране не стоит

18. Основная библиография: краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1896г. вып. II. стр. 198

Дополнительные сведения.

Нет.

Дата составления паспорта
октябрь 1971г.

Автор: Бобылев В.Г.

Горбунова Л.Г.

Чуринова Т.И.

~~М. Горбунова~~
Л.Г.
Чуринова

Редактор: Тельтевский П.А.

Тельтевский



