

11. ERMITA DE SAN JORGE Y CRUZ.

**DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**



**DESCRIPCIÓN**

De estilo popular, la ermita está compuesta por una única nave de dos tramos. Muros de mampostería. Soportes con pilares adosados en sillería. Arcos de medio punto en sillería y bóveda de madera. Al exterior, la cabecera, a dos aguas, es de mayor altura que la nave. Puerta situada a los pies, de medio punto en cantería y una ventana cuadrada a cada lado. Tiene otras dos ventanas en los muros de la cabecera. Recientemente rehabilitada.

En el interior alberga un retablo del siglo XVIII con tallas y, hasta hace algún tiempo, conservó la imagen de Nuestra Señora de la Pena, importante imagen de comienzos del siglo XVIII, hoy desaparecida.

En el entorno se encuentra la Cruz Monumental.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES			
C/ San Jorge		SUPERF. PARCELA (m <sup>2</sup> )	2.428	ESTILO	POPULAR
REF. CATASTRAL	10133A00401817000 1QJ	SUPERF. PLANTA (m <sup>2</sup> )	156,4	ALTURA (nº plantas)	I
COORDENADAS	X= 258729,2035	OCUPACIÓN (%)	6 %	USO ACTUAL	Religioso
	Y= 4450865,3178	TIPOLOGÍA ARQUIT.	Edif. singular aislada	USO ORIGINAL	Religioso
PROPIEDAD	OBISPADO	ANTIGÜEDAD	S. XVII-XVIII	ESTADO CONSERV.	Bueno

**VALORACIÓN GENERAL. ESTADO DE LOS ELEMENTOS.**

MUROS	Bueno	CUBIERTA	Regular	INTERVENCIONES REALIZADAS	
ESTRUCTURA	Bueno	CARPINTERÍAS	Bueno	Reforma y mantenimiento. Eliminación de revoco exterior.	

PROTECCIÓN DE PARCELA: NIVEL 2º: P1, P2, P3.

**PROTECCIÓN DE ELEMENTO**

PROTECCIÓN CULTURAL	BIC (cruz monumental) IPHCE	PROTECCIÓN URBANÍSTICA	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES A PROTEGER		Elemento singular integrado en el paisaje.	

**ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER**

ESTRUCTURA	Si	VANOS	Si	CUBIERTA	Material, forma y volumetría
REVESTIMIENTOS	Si	MATERIALES	Piedra	OTROS	Cruz monumental

**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	-
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN	Intervención en las condiciones del nivel de protección. Mantenimiento en buen estado.
USOS PERMITIDOS	Dotacional: Religioso y Cultural.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio  
**APROBAR DEFINITIVAMENTE**  
 La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura  
**ACUERDA:**  
 En Mérida  
 Sesión de: 29 de julio de 2021  
 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio  
 JUNTA DE EXTREMADURA


**11. ERMITA DE SAN JORGE Y CRUZ.**

**VALORACIÓN HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICA. SÍNTESIS HISTÓRICA**

Durante el siglo XV, Navaconcejo crece notablemente al acoger a la población del poblado de "Peña horcada", al ser destruido por una crecida del río Jerte.

La población de Navaconcejo fue creciendo paulatinamente hasta que, a finales del siglo XVII, pudo comprar el título de villazgo, lo que le procuró su independencia, convirtiéndose en uno de los pueblos más dinámicos del Valle.

**OTRA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**



La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

**APROBAR DEFINITIVAMENTE**

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura  
**ACUERDA:**

En Mérida  
Sesión de: 29 de julio de 2021

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

