

100 1469 000

3.2
- 1.61.2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление по охране культурного наследия _____
 Адрес Карелия, Калевальский р-н, п. Калевала, ул. Бяйнемейнена, д. 70
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой Феклистовой Ф.Н. и Карху В.Н.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник этнологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- ные помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			


Дата составления карточки
 10 04 1985 г.
 М. П.Составитель Власова О.Д. - архитектор
(Ф. и. о., должность и др. профессия, подпись)Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
(Ф. и. о., подпись)

ВНИИискусств

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Дом построен в середине XIX в.

Фото или схематический план



Занимает рядовое положение в застройке прибрежной улицы, главным фасадом обращен на улицу, на озеро Куйто.

Дом на невысоком подклете, одноэтажный, прямоугольный в плане. Крыт на два ската. Представляет собой двустороннее жилище, состоящее из двух изб, разделенных сенями. Передняя изба значительно больше задней. В настоящее время традиционная планировка изменена устройством перегородок. Сени расположены в едином срубе с задней частью, оба сруба дополнительно соединены сохранившимся с одной стороны "замком". Первоначально окна были маленькие, затем их дважды растесывали. Дом рублен из круглых бревен "в обло". Крыша стропильно-слеговая с бревенчатым фронтоном и и редко врубленными слемами, кровля частично из дранки, частично из рубероида. Декор отсутствует.

Представляет интерес как типичная крестьянская постройка кон. XIX-нач. XX в Северо-западной Карелии, включающая только жилые помещения, в усадьбе которой все хозяйственные постройки автономны.

